16

Informe Técnico De Mantenimiento **Luque 31/10/2019**

Fact 2168
2167

Para : Agrupación Aérea Policial
Sres : Comisario MCA Bruno Monges
Tipo Aeronave : Bell UH-1H
Matrícula Aeronave : A-15
Nro Serie Aeronave : 67-17297
Horas Aeronave : **7.689.1**
Tipo Servicio : Serv De Mantenimiento y Reparación De UH-1H (inspecciones intermedias menores) de 25, 50, 75 y 100 Hrs

Personal Técnico Involucrado

Rodolfo Vázquez : Ingeniero Aeronáutico Lic; 1.907 DINAC (Of Técnica)
Reinel Altamirano : Mecánico de mantenimiento de aeronaves MMA Lic ; 2.333 DINAC Paraguay
Mecánico de mantenimiento de aeronaves MMA Lic ; 7.564 DGAC Chile
Cristian Flores : Mecánico de mantenimiento de aeronaves MMA Lic : 2.350 DINAC Paraguay
Blas Negrete : Sub/Of Inspector Mecánico Policía Nacional
Elvis Servian : Sub/Of Inspector Mecánico Policía Nacional.

De nuestra consideración, **Helitáctica S.A**, como empresa mantenedora, tenemos a bien elevar el presente informe técnico de mantenimiento a su distinguida autoridad **Agrupación Aérea Policial,** como operador, para dejar registro de las tareas de mantenimiento desarrolladas en aeronave antes individualizada en el marco del contrato vigente.

Actividades todas desarrolladas en terreno, Ciudad de Curuguaty Base Ejercito, con costas de traslado , maquinas / equipos, Herramientas, suministro de insumos y partes a cargo de Helitactica S.A, tareas todas ejecutadas en base y consulta a los manuales técnicos de mantenimiento **TM 55-1520-210-23-1, 2, 3 y** sus tomos, se imprime informe en tres ejemplares del mismo tenor, para toma de conocimiento, registro, constancia, archivo y fines que su autoridad estime convenientes, firmadas al pie de página por las partes involucradas.

Reinel Altamirano
TMA - 2.333 DINAC
MMA - 7564 DGAC

HELITACTICA S.A.
MOVIL AEREO FULL TIME

Deptto Técnico Helitactica S.A

Elvis Servián
Sub Ofic. Prim. P.S.
Mecánico Verificador

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Agrupación Aérea Policial
JEFATURA

Agrupación Aérea Policial

(0971) 911-000 o *800-HELI desde Personal
Paraguay: +595 21 644-435
USA: +1 305 420-6671
25 17 33.04 SUR
57 40 10.60 OESTE
VHF 131.650 Mhz
www.helitactica.com
comercial@helitactica.com.py
www.helitactica.com.py

spidertracks ROBINSON AAMS NBAA

17

Informe Técnico de Mantenimiento **Luque 31/10/2019**

Damos inicio a las tareas de mantenimiento conforme a **TM 55-1520-210-23-1**, adjuntando listas de chequeo ejecutadas como sigue:

HELITACTICA
MOVIL AEREO. FUEL TIME

CHECK LIST DE ITEMS DE 25 HORAS UH-1H

Referencia: TM 55-1520-210-23-1, Cambio Nº 47

Helicóptero Matrícula	TSN Helicóptero	TSO Motor	Fecha Inicio	Fecha Termino	O/T

Control de Calidad	Nombre:	Licencia:	Firma:
Mecánico	Nombre:	Licencia:	Firma:
Mecánico	Nombre:	Licencia:	Firma:

Nº	Actividad Requerida			Firma Mecánico
01	Engrasar las articulaciones y cubo de rotor de cola Ref. TM55-1520-210-23-1 Pág. 1-53			

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD	Firma y Nº Lic. Control de Calidad
Certifico que los trabajos arriba indicados, han sido efectuados y supervisados de acuerdo a los manuales y reglamentos vigentes y el producto aeronáutico, se encuentra en condición: Aeronavegable y apto para retornar al servicio.	

18

Informe Técnico De Mantenimiento Luque 31/10/2019

HELITACTICA
MOVIL AEREO. FULL TIME

CHECK LIST ITEMS DE 50 HORAS UH-1H

Referencia: TM 55-1520-210-23-1, Cambio N° 47
GHI ASB UH1-02-02, del 03/10/2002

Helicóptero Matrícula	TSN Helicóptero	TSO Motor	Fecha Inicio	Fecha Termino	O/T

Control de calidad	Nombre:	Licencia:	Firma:
Mecánico	Nombre:	Licencia:	Firma:
Mecánico	Nombre:	Licencia:	Firma:

N°	Actividad Requerida	Firma Mecánico
05	Inspeccione visualmente puntos de amarra de la "Lift Link" por seguridad, trizaduras o daño. Ref.: TM55-1520-210-23-1 Pág.6-113 Par. 6-145-F	
06	Engrasar Cubo de Rotor Principal Ref.: Ref.: TM55-1520-210-23-1 Página 1-51, Fig. 1-6 hoja 2	
07	Engrasar Rodamientos de los cilindros de poder hidráulico. Ref.: Ref.: TM55-1520-210-23-1 Página 1-50, Fig. 1-6 hoja 1	
08	Engrasar conjunto del "Swashplate, Collective Lever y Scissor", de acuerdo a carta de engrase Ref.: Ref.: TM55-1520-210-23-1 Página 1-52, Fig. 1-6 hoja 3	
09	Engrasar conjunto de la "Barra Estabilizadora" y "Pich Link" de acuerdo a carta de engrase Ref.: Ref.: TM55-1520-210-23-1 Página 1-53, Fig. 1-6 hoja 4	

Inspección derivada de los ASB

N°	Actividad Requerida	Firma Mecánico
1	Verificar el torque de los tres pernos del soporte de poleas (P/N 204-001-825-3), ubicado en el estabilizador vertical.El torque debe estar entre 50 a 70 lb. pulgada. Ref. ASB GHI UH1-02-02	

19

Informe Técnico De Mantenimiento **Luque 31/10/2019**

Actividades todas basadas y ejecutadas conforme a los manuales técnicos de mantenimiento **TM 55-1520-210-23-1-2-3 y sus tomos.**
Concluimos de esta manera las tareas de mantenimiento respecto de todos los ítems concernientes a los requerimientos para la **Vuelta al Servicio** de la aeronave.

No encontrando anomalías atribuibles a mantenimiento, se realiza un vuelo de verificación de parámetros en forma satisfactoria.
Se decreta por tanto la **Liberación Conforme** y **vuelta Al Servicio De La Aeronave,** dejando registro de la actividad en bitácora de la aeronave, registros de mantenimiento Helitactica S.A, registros de mantenimiento Policía Nacional.
Toda la actividad es llevada a cabo en dependencias de Helitáctica S.A Hangar Aeropuerto Silvio Pettirossi con costas de estadía, traslado, arriendo de máquinas y equipos, traslado de herramientas, logística y envío de partes a cargo de Helitactica S.A.
Se imprime el presente documento en tres copias de igual tenor, como toma de conocimiento, registro, archivo, constancia, distribución y fines que su distinguida autoridad estime convenientes, firmadas al pie de página por los entes involucrados como sigue;

Reinel Altamirano
TMA - 2.333 DINAC
MMA - 7564 DGAC

HELITACTICA S.A.
MOVIL AEREO FULL TIME

Elvis Servián
Sub Ofic. Prim. P.S.
Mecánico Verificador

Policía Nacional
Paraguay
Agrupación Aérea Policial
JEFATURA

Agrupación Aérea Policial **Deptto Técnico Helitactica S.A**