TEISA Integración Global
Dirección: Cecilio Da Silva 1.001 esq. Federación Rusa
Teléfono: (595 21) 616 4000 - www.teisa.com.py
E-mail: soporte@teisa.com.py

Nº 92426

ORDEN DE TRABAJO
NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

F-OPE-02
Rev 05

1- DATOS DEL CLIENTE

Cliente: CSS Fecha: 12/12/18

Dirección: Nº O.P.:

Ciudad: Asuncion

2- DETALLES DEL SERVICIO

Unidad: Tipo de Servicio:

HORARIO		
Fecha	Llegada	Salida

Detalle: Verificación de microFuga en el AAP Nº 1
Se encontro que el equipo tenia Fuga por el Vastago de la valvula de servicio de alta presion en la tuerca del Filtro secador y en el pitbinet de alta y baja presion. Se reemplazo todo lo mencionado se cargo nitrogeno a los ductos del equipo por 48 horas para descubrir cualquier perdida. Pasado las 48 hs se realizo la medicion de presion, vacio durante 2 hs y recarga de gas 407 C
El equipo queda operativo.
* Repuestos utilizados
3 Vastagos

TEISA declara que los equipos instalados se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente. El cliente declara estar conforme con el correcto funcionamiento de los equipos instalados, motivo por el cual firma al pie del Presente Documento.

Firma del Técnico: Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Ricardo Ruiz Aclaración de Firma: Anibal Ruiz P.A.

Fecha de Finalización del Trabajo: 12-12-18 Fecha de Aprobación del Cliente: 12-12-18

FOLIO Nº 5 DUPLICADO: Cliente
RENDICION - CONTABLE

TEISA Integración Global
Dirección: Cecilio Da Silva 1.001 esq. Federación Rusa
Teléfono: (595 21) 616 4000 - www.teisa.com.py
E-mail: soporte@teisa.com.py

Nº 92427

ORDEN DE TRABAJO
NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

F-OPE-02
Rev 05

1- DATOS DEL CLIENTE

Cliente: CSJ

Fecha: 12/12/18

Dirección:

Ciudad: Asunción

Nº O.P.:

2- DETALLES DEL SERVICIO

Unidad:

Tipo de Servicio:

HORARIO		
Fecha	Llegada	Salida

Detalle: Verificación de AAP Nº 8
Se realizo el cambio de dos controlador de Ventilador, un ventilador del condensador y se cambian los Filtros de aire
Repuestos utilizados
1 Ventilador
2 controlador de Ventilador
3 Filtros

TEISA declara que los equipos instalados se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente. El cliente declara estar conforme con el correcto funcionamiento de los equipos instalados, motivo por el cual firma al pie del Presente Documento.

Firma del Técnico:

Aclaración de Firma: Ricardo Ruiz

Fecha de Finalización del Trabajo: 12 - 12 - 18

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Anibal Rivas P.A.

Fecha de Aprobación del Cliente: 12-12-18

FOLIO Nº DUPLICADO: CL
RENDICION - CONTA

TEISA Integración Global
Dirección: Cecilio Da Silva 1.001 esq. Federación Rusa
Teléfono: (595 21) 616 4000 - www.teisa.com.py
E-mail: soporte@teisa.com.py

Nº 92428

ORDEN DE TRABAJO
NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

F-OPE-02
Rev 05

1- DATOS DEL CLIENTE

Cliente: CSJ Fecha: 12 / 12 / 18

Dirección: Nº O.P.:

Ciudad: Asuncion

2- DETALLES DEL SERVICIO

Unidad: Tipo de Servicio:

HORARIO		
Fecha	Llegada	Salida

Detalle: Ver Ficacion de microfuga en el PAP Nº 3
Se encontro que el equipo tenia fuga por el vastago de cañeria de alta presion y por el robinete de la cañeria de Alta y Baja presion y por la valvula de Alivio. Se procede a reparar todas las Fugas y se deja la cañeria con carga de nitrogeno por 48 hs para descartar cualquier Fuga, Cambio de Filtro Pasada las 48 hs se realiza la medicion de presion, vacio y Recarga de gas A07 C.
El equipo queda operativo
Repuestos utilizados
3 Filtros de Aire 1 Valvula PH03492/280bar
1 Valvula 12817 N 2 Vastagos
1 Valvula 04617 N

TEISA declara que los equipos instalados se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente. El cliente declara estar conforme con el correcto funcionamiento de los equipos instalados, motivo por el cual firma al pie del Presente Documento.

Firma del Técnico: Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Ricardo Ruiz Aclaración de Firma: Anibal Rivas P.A.

Fecha de Finalización del Trabajo: 12-12-18 Fecha de Aprobación del Cliente: 12-12-18

FOLIO Nº DUPLICADO: Cliente
RENDICION - CONTABLE