Mercedes-Benz

CONDOR S.A.C.I. **Post Venta Servicio**

Asunción, 13 de Junio de 2022

Informe

Cliente: POLICIA NACIONAL – GASTOS – SANIDAD POLICIAL

Datos de vehículo:

Mercedes Benz	Sprinter 325
Nr. Chasis:	8AC 906631-KE-153141
Matrícula:	**EAK 181**
Kilometraje:	**54263 Km** (en fecha 14/03/2022)
OT Nr:	185857
Fecha de ingreso:	14/03/2022

Motivo de Visita al taller:

- **Servicio de mantenimiento motor (TODO MANTENIMIENTO PREVIO)**
- **Comprobar el motor (NO TIENE POTENCIA)**
- **Comprobar el sistema de Baterías (DESCARGA BATERIA)**
-

Trabajo realizado:

- Además del presupuesto para servicio de mantenimiento correspondiente, se verifican los siguientes pedidos del cliente:

- **Descarga Batería:** Se procedió a poner en carga la batería principal pues estaba descargada, luego de un día se volvió a verificar y este no retuvo la carga, se realizó prueba de consumo de la unidad, en estado bloqueado y desbloqueado y no se constata consumo de corriente; también la batería para el equipamiento posterior esta averiada. Presenta un fusible aéreo de 150 ah dañado, sirena y bocina no funcionan.

- **No tiene potencia:** Tras el teste breve, se puso en marcha el motor y se constató que trabaja mal en ralentí. En la unidad de control motor acusa falla de referente a un inyector del cilindro nro. 4, se verificó visualmente y también se comprobó si tiene cableado o enchufes sulfatados, sueltos o con corrosión; Solo se encontró que el enchufe de la unidad de control motor presenta sulfatación. Posteriormente a eso se limpió y se eliminó la sulfatación. Con resultado positivo y eliminando así el malfuncionamiento del motor.

- Adicionalmente en la revisión se constató que la unidad tiene ruido tren delantero, el extremo de la dirección derecha presenta juego. El A/A no enfría bien.
  Cinturón de seguridad izquierdo no recoge y derecho esta atascado;
  No tiene bolsa de airbag conductor. Unidad de control fue destapado (presenta pegamento en los bordes), el enchufe de la unidad de control motor esta roto y debe renovarse, aparente tuvo un siniestro (por choque) y fue mal reparado.

GILBERTO DÍAZ
S/Ofic. SUP
Jefe de Transporte H.C.P.R.C.

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

L. MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Asunción, 07 de Junio del 2022

Señores: ***POLICÍA NACIONAL - GASTOS***

PRESENTE

PRESUPUESTO Nº 001 – 2022 ADICIONAL

Para la reparación de un vehículo con las siguientes características :

CHASIS ***8AC906631KE153141***
MATRICULA ***EAK181***
TIPO ***AMBULANCIA***
MODELO ***SPIRNTER 3250***
KMS **54.263**

ITEM	*DENOMINACIÓN*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	PRECIO TOTAL
1.43	Cambio de Filtro de aceite	1	296.890	296.890
1.44	Cambio de Filtro de aire	1	382.800	382.800
1.45	Cambio de Filtro de combustible	1	1.182.500	1.182.500
1.42	Cambio de Aceite Motor por litro	11	66.000	726.000
1.13	Cambio de Muñequin de Dirección	1	2.213.200	2.213.200
1.59	Mano de Obra	6	132.000	792.000
				5.593.390

En caso de aceptación del Presupuesto, rogamos nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado, con la correspondiente Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos. Este Presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera.

Atentamente.

SERGIO ROJAS
CONDOR S.A.C.I

Aceptado por

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DÍAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador
09 JUN 2022