Mercedes-Benz

CONDOR S.A.C.I. **Post Venta Servicio**

Asunción, 13 de octubre de 2022

Informe

Cliente : POLICIA NACIONAL – GASTOS

Datos de vehículo:

Mercedes Benz	Sprinter 3250
Nr. Chasis :	8AC 906631-LE-177195
Matricula :	**AADA 874**
Kilometraje :	**61435**
OT NR: :	189632
Fecha de ingreso:	13/10/2022

Motivo de Visita al taller:

- **Servicio de mantenimiento motor (TODO MANTENIMIENTO PREVIO)**
- **Comprobar el motor (MARCA CHECK ENGINE EN EL CUADRO)**
- **Sistema eléctrico comprobar (NO FUNCIONAN LOS LEVANTAVIDRIOS)**

Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar serán conforme a presupuesto N°**005 - 2022**

- Mantenimiento de motor: Cambio filtro de aceite y aceite motor Shell Rimula R4L 15W40.
- Renovación de filtro de aire, filtro de combustible junto con sus abrazaderas, concentrado lavacristales con agua destilada.
- Reparación del motorcito limpiaparabrisas.
- Renovación de poleas de inversión, tensor de correa y correa trapezoidal.
- Mantenimiento del compresor
- Reparación de radiador de agua
- Diagnostico check engine.
- Diagnostico levantavidrios.

Diagnóstico realizado

-Check engine: Tras la realización del test breve de entrada se constata un código de avería memorizada en la unidad de control motor P010714 "sensor de presión detrás del filtro de aire". Tras la revisión del componente se constató que estaba flojo el contacto de enchufe del sensor de presión, se procede a conectar de nuevo el enchufe, borrar el código de avería y a comprobar su funcionamiento con resultado OK EN ORDEN

-Sistema levantavidrios: Tras el test breve de entrada se constata código de averia90D8 Falta mensaje CAN de la unidad de control 69/1(unidad de control puerta delantera izquierda) Se verifica punto de masa(negativo) : OK EN ORDEN
Alimentación de tensión en la unidad de control(positivo): NO EN ORDEN.

GILBERTO DÍAZ
S/Ofic. SUP
Jefe de Transporte H.C.P.R.C.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Verificando inicialmente el fusible de 25A en la caja de fusibles, se constata que no tiene el fusible respectivo. Con la tensión en orden se Comprueba el funcionamiento del levantavidrios con resultado: OK EN ORDEN.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Sergio Rojas
CONDOR S.A.C.I.

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Asunción, 13 de octubre del 2022

Señores

POLICIA NACIONAL- GASTOS

PRESENTE

PRESUPUESTO Nº 005- 2022

Para la reparación de un vehiculo con las siguientes características :

CHASIS 8AC906631LE177195
MATRICULA AADA874
TIPO AMBULANCIA
MODELO SPRINTER 3250
KMS 61.435

ITEMS	DENOMINACION	CANTIDAD	PRECIO UN	TOTAL
1.43	Cambio de Filtro de Aceite	1	296.890	296.890
1.44	Cambio de Filtro de Aire	1	382.800	382.800
1.45	Cambio de Filtro de Combustible	1	1.182.500	1.182.500
1.42	Cambio de Aceite motor por litro	11	66.000	726.000
1.47	Cambio de correa pk	1	410.300	410.300
1.48	Cambio de tensor correa pk	1	1.320.000	1.320.000
1.31	Reparación del motorcito limpiaparabrisas	1	385.000	385.000
1.53	Mantenimiento del compresor	1	363.000	363.000
1.51	Reparación de radiador de agua	1	1.452.000	1.452.000
1.59	Mano de obra	17,8	132.000	2.349.600
			Gs.	**8.868.090**

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado,con la correspondiente Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos.

Atentamente.

SERGIO ROJAS
CONDOR S.A.C.I.

Aceptado por

MARCIAL TORRES RUIZ DÍAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
12 OCT 2022

Mercedes-Benz es marca registrada de Daimler AG, Stuttgart, Alemania