



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.  
Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.

## ESCUELA BASICA NRO 422 SAN ISIDRO LABRADOR, PRIMERO DE MARZO



### 1. BLOQUE 1 DE 3 AULAS Y DIRECCION:




*Handwritten signature*



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá Nº 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.

Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.



*Handwritten signature*



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.  
Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.



*Handwritten signature*



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.

Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.



*Handwritten signature in blue ink.*



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.  
Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.




- Se verifica que la estructura del techo del bloque de DIRECCION Y TRES AULAS correspondiente al bloque 1 del grafico referencial, no se encuentra en las condiciones adecuadas para su utilización, a simple vista se encuentran problemas de carcoma y/o termitas, el cual debilita la estructura de techo. También notamos vigas y tirantes en situaciones de pandeo y resquebrajamiento, toda la estructura del techo debilitada por cuestiones de humedad y por la propia edad de la estructura de techo, tejas y tejuelitas sueltas o a punto de caer. Tampoco cuenta con el sistema de desagüe pluvial. (canaletas) La Institución solicita la adecuación de las aulas para volver a utilizarlas, ya que actualmente por la peligrosidad la cual representa las mismas fueron delimitadas y están en desuso.



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.

Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.



- La Instalación eléctrica no cuenta con los requisitos de las especificaciones técnicas del MEC, gran parte de los ventiladores están en desuso, la instalación eléctrica incompleta, y el cableado en sectores se encuentran sin la protección adecuada, también no cuenta con la correcta iluminación por los artefactos lumínicos faltantes.

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Cerro Corá N° 541 Esq. General Díaz- Teléfono: 0516-222513.

Primero de Marzo-Cordillera-Paraguay.



- Se observan también la necesidad de pequeñas reparaciones en las paredes, pinturas y cambio de algunas aberturas, pilares en asentamiento y pequeños desplomes en pilares, reparación de pisos.

*Handwritten signature*