

OBRA:		2362	Palacio de Justicia		SONDEO Nº		P1		Referencias																		
Ubicación :			J.A.Saldivar - Dpto. Central		X- ESTE (UTM):		455.530		Arcilla																		
Profundidad (m) :			15,01		Y- NORTE (UTM):		7.186.241		Arenas																		
Fecha Inicio -Fin :			09/10/2018		Perforista: E. Martinez				Limos																		
Conta Boca Sondeo (m)			100,48		Metodo Perforacion: Barreno c/ W.B.				Gravas																		
Prof. Nivel Freatico (m)			3,10		Ing. De Campo: E. Aranguren				Saprolito																		
Muest. (Nº)	Prof. (m)	Golpes	Indice de SPT	Perfil Litol.	Descripción Visual In Situ	Ensayos de Campo										Ensayos de Laboratorio											
						Indice Nspt:		Indice Nb de Bosio(x 10):		Otro:		Otro:		HUMEDAD NATURAL (%)		LIMITE LIQUIDO (%)		LIMITE PLASTICO (%)		PASA TAMIZ 200 (%)							
						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1	0,10 0,30 0,45				Relleno	0																					
2	0,15 0,30 0,45	1 2 2		4,00		4																					
3	0,15 0,30 0,45	2 2 2		4,00	Arena arcillosa marrón rojizo (SC)	4																					
4	0,15 0,30 0,45	4 6 6		12,00	N.F.	12																					
5	0,15 0,30 0,45	10 10 14		24,00		24																					
6	0,15 0,26 0,29	10 20 10		>50	Arena arcillosa marrón rojizo c/m/ grises (SC)	2,4																					
7	0,07 0,09	20 10		>50	Arena limosa marrón rojizo (SM)	3,7																					
8	0,02 0,02	20 10		>50	Arena arcillosa marrón rojizo c/m/ grises (SC)	11,1																					
9	0,02 0,02	20 10		>50		16,7																					
10	0,03 0,04	20 10		>50		8,3																					
11	0,01 0,01	20 10		>50		33,3																					
12	0,01 0,01	20 10		>50		33,3																					
13	0,02 0,01	20 10		>50	Arena limosa mal graduada marrón rojizo (SP-SM)	11,1																					
14	0,02 0,03	20 10		>50		11,1																					
15	0,02 0,03	20 10		>50		11,1																					
16	0,01 0,01	20 10		>50	Fin de Sondeo	33,3																					
Observaciones:																											