



 ARQUITECTO
 Reg. MOPC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
 25°11'32.8"S 57°13'18.5"W

Compañía Aguai'y

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
 limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
 Grande





 ARQUITECTO
 Reg. MOFC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
 25°08'59.5"S 57°12'27.1"W

Compañía ~~Jaguaretekua~~

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
 limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
 Grande





 ARQUITECTO
 Reg. MOPC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
 25°09'31.3"S 57°14'05.0"W

Compañía Sandiaty

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
 limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
 Grande




Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
25°10'32.8"S 57°12'45.5"W

Compañía Villa Flor

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
Grande




Jorge Vengara A.
ARQUITECTO
Reg. MOFC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
25°10'33.7"S 57°14'02.3"W

Barrio San Francisco

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
Grande




 ARQUITECTO
 Reg. MOFC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
 25°11'28.5"S 57°13'59.8"W

Barrio San José

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
 limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
 Grande



Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

GEOREFERENCIAMIENTO
25°10'52.7"S 57°14'12.0"W

Barrio San Miguel

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Mantenimiento y Reparación de camino con
limpieza de franja de dominio en el distrito de Loma
Grande

