



PLANTA


Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.




DETALLE B



UBICACIÓN



DETALLE BADÉN



DETALLE A

Municipalidad de Isla Pucu.

OBRA:
Empedrado de calle

UBICACIÓN:
Distrito de Isla Pucu.
Compañía Arroyo pora

PROFESIONAL: Esc: 1/50
Ing. Marcos Frutos. L - 01



Ing. Marcos Frutos
Matricula M.O.P.C. 4354