


PLANTA


Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.



CORTE



UBICACIÓN



DETALLE B


Municipalidad de Isla Pucu.

OBRA: Empedrado de calle

UBICACIÓN: Distrito de Isla Pucu. Compañía Arroyo para


PROFESIONAL: Esc: 1/50 Ing. Marcos Frutos. I - 01

Ing. Marcos Frutos P.C. 4354



DETALLE A

DETALLE BADÉN



Base de H* en masa. esp.: 10cm.