



Capiatá, 15 de abril del 2026.-

Señora

**Intendente Municipal**

**Abog. Laura Cristina Gamarra de Talavera**

**E. S. D.**

Por medio de la presente, la **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS** se dirige a la **INTENDENCIA MUNICIPAL** a fin de elevar informe técnico que, a raíz de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada, se procedió a realizar una verificación in situ en dos puntos críticos del distrito, a fin de evaluar los daños ocasionados en la infraestructura vial y peatonal. Los sitios inspeccionados fueron:

**1. Avenida Rojas Cañada, ubicada en la Compañía 9° Rojas Cañada - 2 Puntos Críticos.**

### **1- Avenida Rojas Cañada - Compañía 9° Rojas Cañada**

En este punto, la inspección reveló un desmoronamiento considerable en un tramo de la avenida, afectando directamente la estructura de la calzada. La magnitud del daño es significativa, considerando que se trata de una vía de alta importancia para la circulación local.

El tramo afectado presenta pérdida de soporte estructural, con evidencias de socavación en la base y desprendimiento del material superficial. Este tipo de falla indica un debilitamiento progresivo del terreno, posiblemente agravado por la acumulación de agua.

La condición actual de la avenida representa un peligro inminente para el tránsito vehicular, pudiendo derivar en accidentes o en el colapso total del tramo afectado si no se adoptan medidas urgentes. La interrupción parcial o total de esta vía tendría además un impacto significativo en la conectividad de la zona.

**Se adjunta fotografías tomadas al momento de la verificación**




*[Handwritten Signature]*  
M. José F. Benítez C.  
Dirección de Infraestructura  
Pública y Servicios



MUNICIPALIDAD DE  
**CAPIATÁ**

*Capiatá  
Por Buen  
Camino*

Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá  
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios  
Periodo 2021-2026



Dirección: Km 23 Ruta PY02 Mcal. Estigarribia e/ Mcal López- Teléfono 0228-634727

*#CapiatáPorBuenCamino*



*Arq. José F. Benítez C.  
Director de Infraestructura  
Pública y Servicios*



MUNICIPALIDAD DE  
**CAPATÁ**

*Capiatá  
Por Buen  
Camino*

Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá  
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios  
Periodo 2021-2026

La verificación consistió en una inspección visual detallada de ambos tramos, registro fotográfico evaluación del estado estructural del suelo, calzada y veredas, así como la identificación de posibles factores que contribuyeron al deterioro.

El presente informe tiene como objetivo dejar constancia técnica del estado actual de las vías inspeccionadas, identificar las afectaciones producidas por las condiciones climáticas y determinar la gravedad de los daños observados.

Por lo que esta Dirección recomienda la clausura parcial con resguardo de la PMT de manera fija en el lugar para ordenar el tránsito en la zona y también las acciones urgentes de intervención.

Atentamente



**Arq. Joel Francisco Benítez Colman**  
**Director de Infraestructura Pública y Servicios**

Dirección: Km 23 Ruta PY02 Mcal. Estigarribia e/ Mcal López- Teléfono 0228-634727

*#CapiatáPorBuenCamino*