

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
ID: 440.839

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	OFERENTE: BLASIA CAROLINA BRITZ RUIZ					OFERENTE: MARCOS ANTONIO FRUTOS BURGOS				OFERENTE: LEMURIA S.A				OFERENTE: ERICO OJEDA PPERFLECON			
				Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total	Características	Monto	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Monto	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Monto	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Revisión de llaves termomagnéticas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.310	30.310	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.067	26.067	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.279	27.279	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	22.733	22.733	procedencia: Paraguay
2	73121602-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Verificación de motores de portones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	236.100	236.100	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	203.046	203.046	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	212.490	212.490	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	177.075	177.075	procedencia: Paraguay
3	72102201-012	MANT. PREVENTIVO-ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Verificación de tableros - bomba pluvial sub suelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.490	238.490	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.101	205.101	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.641	214.641	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	178.868	178.868	procedencia: Paraguay
4	72102201-012	MANT. PREVENTIVO - ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Limpieza de tablero - bomba pluvial subsuelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.490	238.490	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.101	205.101	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.641	214.641	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	178.868	178.868	procedencia: Paraguay
5	72102201-012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Verificación de tableros-bomba cloacal subsuelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.490	238.490	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.101	205.101	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.641	214.641	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	178.868	178.868	procedencia: Paraguay
6	72102201-012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA-Limpieza de tablero-bomba cloacal subsuelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	238.490	238.490	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.101	205.101	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.641	214.641	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	178.868	178.868	procedencia: Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN

7	7210151 0-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERÍA- Verificación del funcionamiento de las dos bombas pluviales	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	228.000	228.000	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.080	196.080	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.200	205.200	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	171.000	171.000	procedencia: Paraguay
8	7210151 0-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERÍA- Verificación del funcionamiento de las dos bombas cloacales	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.000	288.000	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.680	247.680	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.200	259.200	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	216.000	216.000	procedencia: Paraguay
9	7210151 0-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERÍA- Verificación de dos boyas (pluvial)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	342.070	342.070	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	294.180	294.180	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.863	307.863	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	256.553	256.553	procedencia: Paraguay
10	7210151 0-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-PLOMERÍA- Verificación de las dos boyas (cloacal)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	342.070	342.070	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	294.180	294.180	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.863	307.863	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	256.553	256.553	procedencia: Paraguay
11	8011161 3-9999	MANT. PREVENTIVO-PLOMERÍA-Verificación del funcionamiento de la electro bomba - sumergible de 220V caudal 4000.- En el motor: verificar su sello mecánico-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	272.260	272.260	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	234.144	234.144	consultor_lider: procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	245.034	245.034	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	204.195	204.195	consultor_lider: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
12	7210151 0-004	MANT. PREVENTIVO-PLOMERÍA-Verificación del funcionamiento de las bombas elevadora de agua (sala de bombas-P.B)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.720	309.720	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	266.359	266.359	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.748	278.748	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	232.290	232.290	procedencia: Paraguay
13	7210151 0-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERÍA - Verificación del funcionamiento de la bomba dosadora de cloro (sala de bombas - P.B) Desactivar electricamente, ambas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.720	309.720	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	266.359	266.359	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullanca y equipo de ayuda a gremio con tecnicos de Plomeria - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.748	278.748	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	232.290	232.290	procedencia: Paraguay

		polaridades, Eliminar la presión del cuerpo de la bomba y tubo de inyección																		
14	72101510-004	Limpieza de 6 filtros de agua (sala de bombas), mediante un chorro de agua y verificación del estado de las rejillas plásticas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	309.720	309.720	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	266.359	266.359	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullana y equipo de ayuda a gremio con técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	278.748	278.748	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	232.290	232.290	procedencia: Paraguay
15	72101509-001	MANT.PREVENTIVO-PLOMERIA-Prevención contra incendio(sala de bombas - planta baja)- Verificación del Funcionamiento de la BOMBA AGUA CORRIENTE-SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO(sala de bombas-P.B)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.308.330	5.308.330	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.565.164	4.565.164	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullana y equipo de ayuda a gremio con técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.715.831	3.715.831	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.981.248	3.981.248	procedencia: Paraguay
16	72101509-001	MANT.PREVENTIVO-PLOMERIA-Verif.del funcionamiento del tanque hidroneumático-extinción de incendio(Verificar el depósito de expansión externa, comprobar que la precarga está dentro de los límites indicados en la etiqueta, con una tolerancia de +20%)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.340	361.340	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.752	310.752	procedencia: control y verificación liderado por el Ing. Carbullana y equipo de ayuda a gremio con técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.206	325.206	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	271.005	271.005	procedencia: Paraguay
17	72101510-004	MANT. PREVENTIVO-AGUA CORRIENTE EN SANITARIOS-Control de cañerías de distribución termofusión(control de pérdidas-uniones y sujeciones)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.710	338.710	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	291.291	291.291	procedencia: control y verificación liderado por equipo de técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	304.839	304.839	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	254.033	254.033	procedencia: Paraguay
18	72101510-004	MANT. PREVENTIVO DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS-Control en sanitarios, cañerías de desague (por piso)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.300	397.300	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	341.678	341.678	procedencia: control y verificación liderado por equipo de técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	357.570	357.570	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	297.975	297.975	procedencia: Paraguay
19	72102602-001	MANT.PREVENTIVO CARPINTERÍA METÁLICA-Control de burletes en tapas metálicas de tanques, incluye ajustes de los mismos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.370	282.370	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.838	242.838	procedencia: control y verificación liderado por equipo de técnicos de Plomería - Electricidad - limpieza seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	254.133	254.133	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	211.778	211.778	procedencia: Paraguay
20	72102602-001	MANT.PREVENTIVO DE ABERTURAS - Control y ajuste de las tres puertas de acceso(freno-sujeciones-cerraduras -	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.080	180.080	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.869	154.869	procedencia: control y verificación liderado por equipo de técnicos de Ing y Arquitectura -mano de obra - local -	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.072	162.072	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	135.060	135.060	procedencia: Paraguay

29	8011161 3-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO-RECARGA DE EXTINTORES-PALACIO DE JUSTICIA-Recarga de extintor manual con polvo químico seco de 6 kilos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	107.630	107.630	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.562	92.562	consultor_lider: control y verificación liderado por un equipo de técnicos de Ing. y Arquitectura- empresa Pya con certificación MICE INTN. Certificación ISO 9001 en Recarga de Extintore. Y equipo seguridad.- procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.867	96.867	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	80.723	80.723	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
30	7210150 9-001	MANT.CORRECTIVO RECARGA DE EXTINTORES - PALACIO DE JUSTICIA - Recarga de extintor manual con polvo CO2 de 6 kilos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	406.940	406.940	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	349.968	349.968	procedencia: control y verificación liderado por un equipo de técnicos de Ing. y Arquitectura- empresa Pya con certificación MICE INTN. Certificación ISO 9001 en Recarga de Extintore. Y equipo seguridad.-	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	366.246	366.246	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	305.205	305.205	procedencia: Paraguay
31	8011161 3-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO RECARGA DE EXTINTORES-PALACIO DE JUSTICIA-Recarga de extintor manual con polvo CO2 de 6 kilos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	313.690	313.690	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.756	269.756	consultor_lider: control y verificación liderado por un equipo de técnicos de Ing. y Arquitectura- empresa Pya con certificación MICE INTN. Certificación ISO 9001 en Recarga de Extintore. Y equipo seguridad.- procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	282.303	282.303	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	235.253	235.253	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
32	7210150 9-001	MANT. CORRECTIVO RECARGA DE EXTINTORES-PALACIO DE JUSTICIA-Recarga de extintor manual con polvo químico seco de 4 kilogramos (Juzgados de Paz)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.690	361.690	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	311.053	311.053	procedencia: control y verificación liderado por un equipo de técnicos de Ing. y Arquitectura- empresa Pya con certificación MICE INTN. Certificación ISO 9001 en Recarga de Extintore. Y equipo seguridad.-	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.521	325.521	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	271.268	271.268	procedencia: Paraguay
33	8011161 3-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO-RECARGA DE EXTINTORES-PALACIO DE JUSTICIA-Recarga de extintor manual con polvo químico seco de 4 kilogramos(Juzgados de Paz)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.770	106.770	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.822	91.822	consultor_lider: por equipos de técnicos de Ing y Arquitectura- empresa Pya con certificación MICE INTN. Certificación ISO. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.093	96.093	consultor_lider:N /A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	80.078	80.078	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
34	7210150 7-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Reparación de fisuras, picar pared, envarillar en "Z", revocar y colocar mallas de	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	233.850	233.850	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.111	201.111	procedencia: control y verificación liderado por equipo de técnicos de Ing y Arquitectura- mano de obra local-	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	210.465	210.465	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	175.388	175.388	procedencia: Paraguay

		refuerzos anti fisuración.-																		
35	8011161 3-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Reparación de fisuras, picar pared, envarillar en "Z", revocar y colocar mallas de refuerzos anti fisuración	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.530	73.530	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	63.236	63.236	limpieza y seguridad. consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnicos de Ing y Arquitectura- mano de obra local- limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	66.177	66.177	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	55.148	55.148	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
36	7210220 1-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA- Provisión de lámparas tipo led, para los Alumbrados Públicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.057.26 0	4.057.260	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.489.244	3.489.244	procedencia: control y verificación liderado por equipo de tecnico de Electricista matriculado por Ande-tec. en Arquitectura proveedor de componentes Electropar marcas importadas con garantía- limpieza y seguridad.	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.245.808	3.245.808	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.042.945	3.042.94 5	procedencia: Paraguay
37	8011161 3-9999	Mano de obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA- Colocación de lámparas tipo led, para los Alumbrados Públicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.565.18 0	1.565.180	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.346.055	1.346.055	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico de Electricista matriculado por Ande-tec. en Arquitectura mano de obra local- limpieza y seguridad procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.252.144	1.252.144	consultor_lider:N /A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.173.885	1.173.88 5	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
38	7210220 1-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA- Provisión de Llave TM 3x25 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.800	211.800	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.148	182.148	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.620	190.620	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	158.850	158.850	procedencia: Corea
39	8011161 3-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA- Colocación de Llave TM 3x25 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.560	64.560	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.522	55.522	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo tecnico Electricista matriculado por ANDE - tec. Arquitectura -mano de obra local- limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.104	58.104	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	48.420	48.420	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
40	7210220 1-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA- Provisión de Llave TM 3x32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.800	211.800	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	182.148	182.148	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.620	190.620	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	158.850	158.850	procedencia: Corea
41	8011161 3-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO- INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Colocación de Llave TM 3x32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.560	64.560	consultor_lide r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.522	55.522	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo tecnico Electricista matriculado por ANDE - tec. Arquitectura -mano de obra local- limpieza y seguridad	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.104	58.104	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	48.420	48.420	consultor_lide r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay

											procedencia:									
42	72102201-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Provisión de Contactores 3x22A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	538.210	538.210	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	462.861	462.861	procedencia: Importada/nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	484.389	484.389	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	403.658	403.658	procedencia: Corea
43	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Colocación de Contactores 3x22A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.830	165.830	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.614	142.614	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo tecnico Electricista matriculado por ANDE - tec. Arquitectura -mano de obra local-limpieza y seguridad procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.247	149.247	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	124.373	124.373	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
44	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Reparación y Puesta en funcionamiento del portón metálico(desarme,corrección de guías, mantenimiento de rulemanes,recolocación de imanes y reparación de tope de cierre)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.214.900	18.214.900	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.664.814	15.664.814	procedencia: Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.285.960	7.285.960	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	13.661.175	13.661.175	procedencia: Paraguay
45	80111613-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Reparación y Puesta en funcionamiento del portón metálico(desarme, corrección de guías, mantenimiento de rulemanes, recolocación de imanes y reparación de tope de cierre)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.502.720	4.502.720	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.872.339	3.872.339	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Electricista matriculado por ANDE- Tec.Arquitectura-Equipo de Metalurgia mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.602.176	3.602.176	consultor_lider:N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.377.040	3.377.040	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
46	73121602-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Remplazo del Motor del portón basculante weg 1/4 hp(accesorios-guías y tapa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.212.300	5.212.300	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.482.578	4.482.578	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.169.840	4.169.840	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.909.225	3.909.225	procedencia: Brasil
47	80111613-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Remplazo del Motor del portón basculante weg 1/4 hp(accesorios - guías y tapa)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.599.790	1.599.790	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.375.819	1.375.819	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Electricista matriculado por ANDE- Tec.Arquitectura-Equipo de Metalurgia mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.279.832	1.279.832	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.199.843	1.199.843	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
48	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Módulo de final de carrera de portón	unidad de medida: Unidad presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo:	9.275.820	9.275.820	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo:	7.977.205	7.977.205	procedencia: Importada/nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.493.074	6.493.074	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo:	6.956.865	6.956.865	procedencia: Paraguay

		corredizo (con sus componentes corta corriente, sistemas de frenos,soportes y demás accesorios menores)	EVENTO		0,00				0,00								200.000.000			
49	80111613-9999	Mano de Obra-MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Módulo de final de carrera de portón corredizo(con sus componentes corta corriente,sistemas de frenos, soportes y demás accesorios menores)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.765.830	2.765.830	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.378.614	2.378.614	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Electricista matriculado por ANDE-Tec.Arquitectura-Equipo de Metalurgica mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.212.664	2.212.664	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	2.074.373	2.074.373	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
50	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Mantenimiento y reparación de plomería-Cambio de válvula de descarga 1" 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.638.590	1.638.590	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.409.187	1.409.187	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.310.872	1.310.872	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.228.943	1.228.943	procedencia: Brasil
51	80111613-9999	Mano de Obra-MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Mantenimiento y reparación de plomería-Cambio de válvula de descarga 1" 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.940	510.940	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	439.408	439.408	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero matriculado-tec. Arquitectura- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	459.846	459.846	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	383.205	383.205	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
52	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Mant. y reparación de plomería-Cambio de grifería tipo presmatic para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.671.850	1.671.850	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.437.791	1.437.791	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.337.480	1.337.480	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.253.888	1.253.888	procedencia: Brasil
53	80111613-9999	Mano de Obra-MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Mant. y reparación de plomería-Cambio de grifería tipo presmatic para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.310	510.310	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	438.867	438.867	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero matriculado-tec. Arquitectura- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	459.279	459.279	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	382.733	382.733	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
54	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Mantenimiento y reparación de plomería-Cambio de griferías en kitchenette	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.527.900	3.527.900	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.033.994	3.033.994	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.822.320	2.822.320	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	2.645.925	2.645.925	procedencia: Brasil
55	80111613-9999	Mano de Obra-MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Mantenimiento y reparación de plomería-Cambio de griferías en kitchenette	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.102.440	1.102.440	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	948.098	948.098	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	881.952	881.952	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	826.830	826.830	consultor_lider: r: Erico Javier Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay

56	72101510-004	MANT.CORRECTIVO-Mantenimiento y reparación de plomería-válvula de descarga antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.280.480	1.280.480	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.101.213	1.101.213	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.024.384	1.024.384	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	960.360	960.360	procedencia: Brasil
57	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Mant. y reparación de plomería-válvula de descarga antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	759.340	759.340	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	653.032	653.032	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero - tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	683.406	683.406	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	569.505	569.505	consultor_lider: r: Erico Javier Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
58	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Mant. y reparación de plomería-Inodoro con válvula de descarga antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.274.580	4.274.580	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.676.139	3.676.139	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.419.664	3.419.664	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.205.935	3.205.935	procedencia: Brasil
59	80111613-9999	Mano de Obra-MANT. CORRECTIVO-Mantenimiento y reparación de plomería-Inodoro con válvula de descarga antivandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.336.770	1.336.770	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.149.622	1.149.622	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero - tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.069.416	1.069.416	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.002.578	1.002.578	consultor_lider: r: Erico Javier Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
60	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Limpieza y mantenimiento de dos tanques de agua de azotea sanitación, con materiales desinfectantes y recarga	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.958.000	50.958.000	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.864.000	45.864.000	procedencia: Importada	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.288.000	15.288.000	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	38.218.000	38.218.000	procedencia: Paraguay
61	80111613-9999	Mano de Obra - MANT. CORRECTIVO-Limpieza y mantenimiento de dos tanques de agua de azotea sanitación, con materiales desinfectantes y recarga	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.858.330	9.858.330	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.478.164	8.478.164	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.943.332	3.943.332	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	7.393.748	7.393.748	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
62	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Limpieza de dos tanques reservorios de aguas pluviales en subsuelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.308.330	5.308.330	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.565.164	4.565.164	procedencia: Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.715.831	3.715.831	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.981.248	3.981.248	procedencia: Paraguay
63	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Limpieza de dos tanques reservorios de aguas pluviales en subsuelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	266.000	266.000	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	228.760	228.760	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.400	239.400	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	199.500	199.500	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay

64	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Limpieza de dos tanques reservorios de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.308.330	5.308.330	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.565.164	4.565.164	procedencia: Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.246.664	4.246.664	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	3.981.248	3.981.248	procedencia: Paraguay
65	80111613-9999	Mano de Obra-MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Limpieza de dos tanques reservorios de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	266.000	266.000	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	228.760	228.760	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.400	239.400	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	199.500	199.500	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay"
66	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Mantenimiento y reparación de dos boyas de automatización(tanque de agua)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	392.860	392.860	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	337.860	337.860	procedencia: Importado	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	353.574	353.574	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	294.645	294.645	procedencia: Italia
67	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mantenimiento y reparación de dos boyas de automatización (tanque de agua)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	252.450	252.450	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	217.107	217.107	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	227.205	227.205	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	189.338	189.338	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
68	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cloro para recarga de tanque clorador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	576.330	576.330	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	495.644	495.644	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	518.697	518.697	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	432.248	432.248	procedencia: Paraguay
69	80111613-9999	Mano de obra - MANT.CORRECTIVO- Recarga de tanque clorador y puesta en funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	985.830	985.830	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	847.814	847.814	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	788.664	788.664	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	739.373	739.373	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
70	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de 6 filtros de agua(sala de bombas),modelo 10" cartucho de plástico y carbón activo,capacidad 2.000 litros/hora y cambio de rejilla plástica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.356.870	11.356.870	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.766.908	9.766.908	procedencia: Importado	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.542.748	4.542.748	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	8.517.653	8.517.653	procedencia: Brasil
71	80111613-9999	Mano de Obra-MANT.CORRECTIVO por colocación de 6 filtros de agua(sala de bombas)modelo 10" cartucho de plástico y carbón activo,capacidad 2.000 litros/hora y cambio de rejilla plástica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.568.270	3.568.270	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.068.712	3.068.712	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico Plomero y electricista-tec. Arquitectura/Ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.854.616	2.854.616	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	2.676.203	2.676.203	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay "

72	72101507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Recolocación de junta de dilatación(horizontal en azotea)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.840	286.840	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.682	246.682	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	258.156	258.156	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	215.130	215.130	procedencia: Paraguay
73	80111613-9999	Mano de Obra- MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Recolocación de junta de dilatación(horizontal en azotea)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.580	89.580	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.039	77.039	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria-tec. Arquitectura/ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.622	80.622	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	67.185	67.185	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
74	72101507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Recolocación de junta de dilatación(vertical en fachada)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	342.910	342.910	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	294.903	294.903	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.619	308.619	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	257.183	257.183	procedencia: Paraguay
75	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Recolocación de junta de dilatación(vertical en fachada)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.580	106.580	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.659	91.659	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria-tec. Arquitectura/ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.922	95.922	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	79.935	79.935	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
76	72101507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- Recolocación tratamiento de junta de dilatación(horizontal en interior)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.800	286.800	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.648	246.648	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	258.120	258.120	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	215.100	215.100	procedencia: Paraguay
77	80111613-9999	Mano de Obra - MANT. CORRECTIVO- Recolocación tratamiento de junta de dilatación(horizontal en interior)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	89.570	89.570	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.030	77.030	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria-tec. Arquitectura/ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.613	80.613	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	67.178	67.178	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
78	72102508-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reposición de piso de hormigón - sector rampa, incluye colocar adherente entre superficies	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.520.850	2.520.850	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.167.931	2.167.931	procedencia: Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.016.680	2.016.680	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	1.890.638	1.890.638	procedencia: Paraguay
79	80111613-9999	Mano de Obra- MANT. CORRECTIVO-Reposición de piso de hormigón-sector rampa, incluye colocar adherente entre superficies	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	734.780	734.780	consultor_lider: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	631.911	631.911	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria-tec. Arquitectura/ingeniería- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	661.302	661.302	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	551.085	551.085	consultor_lider: r: Erico Javier Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
80	72102507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Aislación	unidad de medida: Metros	1	mínimo: 0,00	165.000	165.000	procedencia:	mínimo: 0,00	141.900	141.900	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.500	148.500	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000	123.750	123.750	procedencia: Paraguay

		hidrófuga vertical en mampostería exterior	presentación: EVENTO	1	máximo: 0,00			máximo: 0,00								máximo: 200.000.000				
81	80111613-9999	Mano de Obra - MANT. CORRECTIVO-Aislación hidrófuga vertical en mampostería exterior	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.580	51.580	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.359	44.359	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria/pinturas-tec. Arquitectura/ingenieria- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.422	46.422	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	38.685	38.685	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
82	72102507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Aislación hidrófuga de azotea	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	536.240	536.240	procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	461.166	461.166	procedencia: Importado/Nacional	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	482.616	482.616	procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	402.180	402.180	procedencia: Paraguay
83	80111613-9999	Mano de Obra - MANT. CORRECTIVO-Aislación hidrófuga de azotea	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	311.640	311.640	consultor_lider: r: procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.010	268.010	consultor_lider: control y verificación liderado por equipo de tecnico albañileria/pinturas-tec. Arquitectura/ingenieria- mano de obra local-limpieza y seguridad. procedencia:	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.476	280.476	consultor_lider: N/A procedencia: N/A	mínimo: 100.000.000 máximo: 200.000.000	233.730	233.730	consultor_lider: r: Erico Ojeda Pperflecon procedencia: Paraguay
						Precio Total:				Precio Total: 151.591.170				Precio Total: 97.547.270				Precio Total:		130.491.946