

## Consultas Realizadas

# Licitación 405074 - REPARACION DE MODULO DE POTENCIA DE TABLERO DE ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD SIEMENS

### Consulta 1 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
¿Se podría mirar y examinar in situ los tableros para evaluar el alcance del trabajo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
Buen día, favor remitirse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 2 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Con respecto a la experiencia comprobada, entendemos que se refiere a que entre los últimos 3 años se debió realizar servicio de la misma naturaleza. ¿Es así?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
Buen día, con respecto a su consulta, la misma es correcta.		

### Consulta 3 - Solución de la falla

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Con respecto a la reparación del tablero, qué ocurrirá si una vez realizada la reparación y el mantenimiento solicitados, con los componentes conforme especificaciones técnicas indicadas, sigue apareciendo un error en el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
Buen día, con respecto a su consulta, una vez encendido el equipo realiza un diagnostico general de la situación. Es imperativo que quede eliminado el defecto indicado en dicho diagnostico el cual se refiere exclusivamente a la celda, el cual fue objeto del servicio.		

### Consulta 4 - Solicitud de Prórroga - Plazo de Entrega de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	02-03-2022
Podrían ampliar el plazo de entrega de los componentes solicitados de 30 a 60 días? La justificación es que no existe disponibilidad de los componentes de la celda en el mercado local, por lo que se debe traer del exterior, lo que demandaría entre 5 a 6 semanas. Con la puesta en funcionamiento serían alrededor de 60 días.		
Aguardamos respuesta.		
Cordial Saludo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
Buen día, favor remitirse a la Adenda N° 2.		