

SECCION 1

LOSA DE H° A° TIPO BADEN

CALLE PRINCIPAL ASFALTADA

PLANTA BOCA CALLE 1

CALLE ASFALTADA

LOSA DE H° A°

HORMIGON POBRE

CALLE EMPEDRADA

CANAL DESAGUE PLUVIA

CALLE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

SECCION 1

Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2059



MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA - PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021 3280706

AÑO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

LAMINA N°

2018

OBRA: REPARACION DE 3 BOCAS CALLES

UBICACION: ZONA CENTRO

01



SECCION 1

LOSA DE H° A° TIPO BADEN

1.62 1.40 2.90


CALLE
PAVIMENTO
TIPO
EMPEDRADO

9.00

CALLE PRINCIPAL ASFALTADA

CANAL DESAGUE PLUVIA

PLANTA BOCA CALLE 2



SECCION 1

Georgio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2000



MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA - PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021 3280706

AÑO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

LAMINA N°

OBRA: REPARACION DE 3 BOCAS CALLES

2018

UBICACION:

ZONA CENTRO

02



SECCION 1

CALLE PRINCIPAL ASFALTADA

LOSA DE H° A° TIPO BADEN

1.82

1.80


1.40

1.80

9.00

CANAL DESAGUE PLUVIA

PLANTA BOCA CALLE 3



SECCION 1

[Signature]
 Ing. Javier Ortiz G
 Reg. Prof. N° 2059



| MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA | | |
|--|------------------------------------|-----------|
| CORDILLERA - PARAGUAY | | |
| Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia | | |
| Teléf.: 021 3280706 | | |
| AÑO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | LAMINA N° |
| 2018 | OBRA: REPARACION DE 3 BOCAS CALLES | 03 |
| | UBICACION: ZONA CENTRO | |

