LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2015

"Mantenimiento de Generadores de energía"

ADENDA N° 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051 inciso "b", el Art. 40 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 14.2	**Se utilizará la Modalidad de CONTRATO ABIERTO, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley 2051/03 y Art. 36 del Decreto 21.909/03, teniendo en cuenta los siguientes montos de cada lote.** **Lote 1 – Dirección de Aeronáutica** Monto máximo a contratar: 200.000.000 Gs. Monto mínimo a contratar: 100.000.000 Gs. **Lote 2 – Dirección de Meteorología e Hidrología** Monto máximo a contratar: 90.000.000 Gs. Monto mínimo a contratar: 45.000.000 Gs. **Lote 3 – Aeropuerto Internacional Guarani.** Monto máximo a contratar: 165.000.000 Gs. Monto mínimo a contratar: 82.500.000 Gs. **Lote 4 – Aeródromos del Interior** Monto máximo a contratar: 100.000.000 Gs. Monto mínimo a contratar: 50.000.000 Gs.

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. [illegible] PATIÑO
[illegible]
[illegible] DINAC

Sección III. Suministros Requeridos
1. Especificaciones Técnicas

LOTE N° 4 – Aeródromos del Interior

Ítem 1

Grupo Electrógeno de 210 KVA.

Ubicación: 1- Mcal. Estigarribia
2- Saltos de Guaira
3- Concepción

Descripción:

- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de combustible
- Cambio de correas del radiador
- Cambio de correas del alternador
- Cambio de mangueras de combustible
- Cambio de bombín excitador de bomba
- Cargador de batería externo 12/24 v automático con amperímetro y todas sus protecciones
- Limpieza y reparación de radiador
- Reparación del alternador
- Regulación de válvula
- Reparación completa de motor de arranque
- Cambio de bendix
- Cambio de calentador de camisa
- Batería 120 Ah 12V
- Cambio de reten de bancada (lado frontal)
- Reparación del sistema lógico de control de ATS
- Cambio de junta tapa balancín
- Reparación de placa de excitación del alternador principal
- Cambio de placa de intento de arranque
- Líquido refrigerante por litro
- Cambio de aceite 15W40 por litro
- Traslado a Mcal. Estigarribia
- Traslado a Saltos del Guaira
- Traslado a Concepción

Lic. Jorge Pérez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. JULIAN PATIÑO
Coordinador
U.O.C. - DINAC

Ítem 2

Grupo Electrógeno de 50/70 KVA.
Ubicación: 4- Cnel. Oviedo
5- Pedro Juan Caballero

Descripción:

- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de combustible
- Cambio de correas del radiador
- Cambio de correas del alternador
- Cambio de mangueras de combustible
- Cambio de bombín excitador de bomba
- Cargador de batería externo 12/24 v automático con amperímetro y todas sus protecciones
- Limpieza y reparación de radiador
- Reparación del alternador
- Regulación de válvula
- Reparación completa de motor de arranque
- Cambio de bendix
- Cambio de calentador de camisa
- Batería 95 Ah 12V
- Cambio de reten de bancada (lado frontal)
- Reparación del sistema lógico de control de ATS
- Cambio de junta tapa balancín
- Reparación de placa de excitación del alternador principal
- Cambio de placa de intento de arranque
- Líquido refrigerante por litro
- Cambio de aceite 15W40 por litro
- Traslado a Cnel. Oviedo
- Traslado a Pedro Juan Caballero

Para los fines de la verificación y control, la DINAC estará representada por un fiscal de la Gerencia Técnica D.A.

Para el Mantenimiento correctivo (sustitución de piezas dañadas o por término de vida útil) la CONTRATISTA deberá indefectiblemente tener autorización del fiscal responsable por medio de una orden de servicio con el visto bueno de la Gerencia Técnica D.A. y el cambio se realizara en presencia de personal técnico de la DINAC. En ningún caso se realizara la sustitución sin la autorización correspondiente.

JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Los repuestos a ser proveídos, deben ser nuevos y solo serán aceptados **repuestos originales**, no se aceptaran bajo ninguna condición adaptaciones o reacondicionamientos que reemplacen a las piezas originales.

La contratista deberá mantener un Servicio de Urgencia para atender con prontitud en cualquier horario, cualquier llamada que reciba de la DINAC sobre funcionamiento deficiente o paralización de los grupos electrógenos.

2. Plan de Entregas

Lugar deEntrega:

LOTE N° 4

- **AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO**
- **AEROPUERTO DE MCAL. ESTGARRIBIA**
- **AERÓDROMO DE SALTOS DEL GUAIRA**
- **AERÓDROMO DE CNEL. OVIEDO**
- **AERÓDROMO DE CONCEPCION**

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Sección VI – Formularios

FORMULARIO Nº 3

Lista de Precios

LOTE 4 – AERODROMOS DEL INTERIOR							Fecha:_____ LCO No:_____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	****Precio unitario (IVA incluido)**
1	72102201-006	**Mantenimiento de 3 Grupos Electrógenos**			**Unidad**	**1**	**Evento**	
1.1		Filtro de aceite			Unidad	1	Evento	
1.2		Filtro de aire			Unidad	1	Evento	
1.3		Filtro de combustible			Unidad	1	Evento	
1.4		Cambio de correas del radiador			Unidad	1	Evento	
1.5		Cambio de correas del alternador			Unidad	1	Evento	
1.6		Cambio de mangueras de combustible			Unidad	1	Evento	
1.7		Cambio de bombín excitador de bomba			Unidad	1	Evento	
1.8		Cargador de batería externo 12/24 v automático con amperímetro y todas sus protecciones			Unidad	1	Evento	
1.9		Limpieza y reparación de radiador			Unidad	1	Evento	
1.10		Reparación del alternador			Unidad	1	Evento	
1.11		Regulación de válvula			Unidad	1	Evento	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Opto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

Lic. LILIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

1.12		*Reparación completa de motor de arranque*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.13		*Cambio de bendix*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.14		*Cambio de calentador de camisa*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.15		*Batería 120 Ah 12V*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.16		*Cambio de reten de bancada (lado frontal)*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.17		*Reparación del sistema lógico de control de ATS*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.18		*Cambio de junta tapa balancín*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.19		*Reparación de placa de excitación del alternador principal*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.20		*Cambio de placa de intento de arranque*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.21		*Líquido refrigerante por litro*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.22		*Cambio de aceite 15W40 por litro*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.23		*Traslado a Mcal. Estigarribia*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.24		*Traslado a Saltos del Guaira*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
1.25		*Traslado a Concepción*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2	*72102201-006*	***Mantenimiento de 2 Grupos Electrógenos***			***Unidad***	***1***	*Evento*	
2.1		*Filtro de aceite*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.2		*Filtro de aire*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.3		*Filtro de combustible*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.4		*Cambio de correas del radiador*			*Unidad*	*1*	*Evento*	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
U.O.C. - DINAC

2.5		*Cambio de correas del alternador*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.6		*Cambio de mangueras de combustible*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.7		*Cambio de bombín excitador de bomba*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.8		*Cargador de batería externo 12/24 v automático con amperímetro y todas sus protecciones*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.9		*Limpieza y reparación de radiador*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.10		*Reparación del alternador*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.11		*Regulación de válvula*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.12		*Reparación completa de motor de arranque*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.13		*Cambio de bendix*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.14		*Cambio de calentador de camisa*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.15		*Batería 120 Ah 12V*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.16		*Cambio de reten de bancada (lado frontal)*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.17		*Reparación del sistema lógico de control de ATS*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.18		*Cambio de junta tapa balancín*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.19		*Reparación de placa de excitación del alternador principal*			*Unidad*	*1*	*Evento*	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

2.20		*Cambio de placa de intento de arranque*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.21		*Líquido refrigerante por litro*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.22		*Cambio de aceite 15W40 por litro*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.23		*Traslado a Cnel Oviedo*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
2.24		*Traslado a Pedro Juan Caballero*			*Unidad*	*1*	*Evento*	
							*****Precio Total:***	

***Monto mínimo**	**50.000.000 Gs.**
***Monto máximo**	**100.000.000 Gs.**

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC