COMPU NEW & ASOCIADOS

Ítem	Catálogo	Especificaciones Técnicas	Precio Unitario
1	81111812-010	Reparación de CPU	
1.1		Cambio de Procesadores Familia AMD todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	60.000
1.2		Cambio de Procesadores Familia Intel todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	540.000
1.3		Sustitución de Placa ASUS, INTEL	540.000
1.4		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines nominal igual a la anterior o superior	480.000
1.5		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines real igual a la anterior o superior	108.000
1.6		Sustitución de Fuente Evga Real de igual capacidad a la anterior o superior	576.000
1.7		Sustitución de Fuente Corsair real de igual capacidad a la anterior	445.000
1.8		Sustitución de Memorias RAM	800.000
1.9		Sustitución de Acelerador Gráfico	300.000
1.10		Sustitución de Tarjeta de Red	335.000
1.11		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
1.12		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	150.000
1.13		Sustitución de Discos Duros HDD	215.000
1.14		Sustitución de Discos Duros SSD	550.000
2	81111812-009	Reparación de Notebook DELL Latitude E6520	560.000
2.1		Sustitución de Procesador	
2.2		Sustitución de Memoria RAM	550.000
2.3		Sustitución de Disco Duro	300.000
2.4		Sustitución de Tarjeta de Video	550.000
2.5		Sustitución de Pantalla	250.000
2.6		Sustitución de Bateria	800.000
2.7		Sustitución de grabador de DVD	50.000
2.8		Sustitución de Red Inalámbrica	270.000
2.9		Sustitución de Teclado	230.000
2.10		Sustitución de Touchpad	380.000
2.11		Sustitución cargador de batería	270.000
3	81111812-009	Reparación de Notebook HP HSTNN-I17C	300.000
3.1		Sustitución de Procesador	
3.2		Sustitución de Memoria RAM	550.000
3.3		Sustitución de Disco Duro	300.000
3.4		Sustitución de Tarjeta de Video	550.000
3.5		Sustitución de Pantalla	250.000
3.6		Sustitución de Bateria	800.000
3.7		Sustitución de grabador de DVD	50.000
3.8		Sustitución de Red Inalámbrica	270.000
3.9		Sustitución de Teclado	230.000
3.10		Sustitución de Touchpad	380.000
3.11		Sustitución cargador de bateria	270.000
4	81111812-002	Reparación de impresora Láser Lexmark MS310dn, Lexmark MS321,	300.000
4.1		Sustitución de placa de impresora	
4.2		sustitución de engranaje principal	1.200.000
4.3		Sustitución de Rodillo Principal	350.000
4.4		Sustitución de Fotoconductor	250.000
4.5		Sustitución del descargador de papel	250.000
4.6		Reparación del descargador de papel	250.000
4.7		Sustitución del limpiador del tambor	180.000
4.8		Reparación del limpiador del tambor	250.000
4.9		Sustitución de Rodillo de presión	170.000
4.10		Sustitución de Rodillo de Calor	150.000
4.11		Sustitución de Unidad de imagen	120.000
5	81111812-002	Reparación de impresora Láser Hp LaserJet P2055dn,	800.000

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez - Barrio 4to - Teléfonos: (595 021) 641.419 / (595 0981) 955.307
E-mail: info@compunew.com.py - compunew.pc@gmail.com – www.compunew.com.py
Luque - Paraguay

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMPU NEW & ASOCIADOS

5.1		Sustitución de Placa de impresora	450.000
5.2		Sustitución de engranaje principal	300.000
5.3		Sustitución del Rodillo principal	250.000
5.4		Sustitucion de Fotoconductor	150.000
6	81111812-002	Reparación de impresora matricial carro corto (modelo Epson: LQ 590)	
6.1		Sustitución de Engranaje Principal	350.000
6.2		Sustitución de Cinta Flat	250.000
6.3		Sustitución de Cabezal	350.000
6.4		Sustitución de Rodillo Principal	270.000
6.5		Sustitución de Placa	550.000
7	81111812-006	Reparación de proyector	
7.1		Sustitución de Lámpara	950.000
7.2		Sustitución de Fuente de alimentación	700.000
7.3		Reparación de Fuente de alimentación	450.000
8	81111812-004	Reparación de Escáner	
8.1		Sustitución de componentes	250.000
9	81111812-001	Reparación de monitor	
9.1		Monitores LED	
9.1.1		Sustitucion de Fuente de Alimentación	90.000
9.1.2		Reparacion de Fuente de Alimentación	60.000
9.1.3		Sustitución de Fusibles	30.000
9.1.4		Sustitución de Placa horizontal y vertical	110.000
9.1.5		Reparación de Placa horizontal y vertical	110.000
9.1.6		Sustitución de Display	250.000
9.2		Monitores LCD	
9.2.1		Sustitución de Fuente de alimentación	90.000
9.2.2		Reparación de Fuente de alimentación	60.000
9.2.3		Reparación de Fusibles	30.000
9.2.4		Sustitución de la placa horizontal y vertical	110.000
9.2.5		Reparación de la placa horizontal y vertical	110.000
9.2.6		Sustitución de Display	250.000
10	81111812-008	Reparación de UPS 1000 V	
10.1		Sustitucion de Baterías	320.000
10.2		Sustitución de fusibles	15.000
10.3		Reparación de placa	50.000
11	81111812-002	Reparación de impresora Láser OKI B430DN	
11.1		Sustitución de Engranaje Principal	380.000
11.2		Sustitucion del Rodillo Principal	250.000
11.3		Sustitución del Fotoconductor	320.000
11.4		Sustitucion de Unidad de Imagen	1.800.000
12	81111812-010	Reparación de CPU HP Prodesk 600 G1, Prodesk 600 G3	
12.1		Cambio de Procesadores Ci3, Ci5, Ci7	950.000
12.2		Sustitución de Placa HP	750.000
12.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
12.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
12.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
12.6		Sustitucion de Tarjeta de Red Inalambrica	150.000
12.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
12.8		Sustitución de Discos Duros HDD	550.000
12.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
13	81111812-010	Reparación de CPU HP Compaq Pro 6000MT, Compaq Pro 6300MT	
13.1		Cambio de Procesadores Ci3, Ci5, Ci7	950.000
13.2		Sustitución de Placa HP	750.000
13.3		Fuente de alimentacion 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
13.4		Sustitucion de Memorias RAM 4Gb	320.000
13.5		Sustitucion de Acelerador Gráfico	350.000

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez - Barrio 4to - Teléfonos: (595 021) 641.419 / (595 0981) 955.307
E-mail: info@compunew.com.py - compunew.pc@gmail.com – www.compunew.com.py
Luque - Paraguay

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMPU NEW & ASOCIADOS

13.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
13.7		Sustitucion de Lector Grabador CD y DVD	220.000
13.8		Sustitucion de Discos Duros HDD	550.000
13.9		Sustitucion de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
14	81111812-010	Reparación de CPU HP Elite Desk 705 G2 MT	
14.1		Cambio de Procesadores Ci3, Ci5, Ci7	950.000
14.2		Sustitución de Placa HP	750.000
14.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
14.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
14.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
14.6		Sustitucion de Tarjeta de Red Inalambrica	150.000
14.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
14.8		Sustitución de Discos Duros HDD	550.000
14.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
15	81111812-010	Reparación de CPU Dell Vostro 470	
15.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
15.2		Sustitución de Placa HP	750.000
15.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
15.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
15.5		Sustitucion de Acelerador Gráfico	350.000
15.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
15.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
15.8		Sustitución de Discos Duros HDD	550.000
15.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
16	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 3020	
16.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
16.2		Sustitución de Placa HP	750.000
16.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
16.4		Sustitucion de Memorias RAM 4Gb	320.000
16.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
16.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
16.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
16.8		Sustitución de Discos Duros HDD	550.000
16.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
17	81111812-010	Reparación de CPU Dell Vostro 230	
17.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
17.2		Sustitución de Placa HP	750.000
17.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
17.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
17.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
17.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
17.7		Sustitucion de Lector Grabador CD y DVD	220.000
17.8		Sustitucion de Discos Duros HDD	550.000
17.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
18	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 7050	
18.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
18.2		Sustitucion de Placa HP	750.000
18.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
18.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
18.5		Sustitucion de Acelerador Gráfico	350.000
18.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
18.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
18.8		Sustitucion de Discos Duros HDD	550.000
18.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
19	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 755	
19.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMPU NEW & ASOCIADOS

19.2		Sustitución de Placa HP	750.000
19.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
19.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
19.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
19.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
19.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
19.8		Sustitución de Discos Duros HDD	550.000
19.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
20	81111812-010	Reparacion de CPU Dell Optiplex 780	
20.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
20.2		Sustitucion de Placa HP	750.000
20.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
20.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
20.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
20.6		Sustitucion de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
20.7		Sustitucion de Lector Grabador CD y DVD	220.000
20.8		Sustitucion de Discos Duros HDD	550.000
20.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	570.000
21	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 320	
21.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	950.000
21.2		Sustitución de Placa HP	750.000
21.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	650.000
21.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	320.000
21.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	350.000
21.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	150.000
21.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	220.000
21.8		Sustitucion de Discos Duros HDD	550.000
21.9		Sustitucion de Discos Duros SSD 240Gb	570.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez - Barrio 4to - Teléfonos: (595 021) 641.419 / (595 0981) 955.307
E-mail: info@compunew.com.py - compunew.pc@gmail.com – www.compunew.com.py
Luque - Paraguay