## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5390 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 691.012 | 666.826 | 666.826 |
| 5391 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 241.780 | 233.317 | 233.317 |
| 5392 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 183.318 | 176.901 | 176.901 |
| 5393 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 283.785 | 273.852 | 273.852 |
| 5394 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 123.845 | 119.510 | 119.510 |
| 5395 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 454.517 | 438.608 | 438.608 |
| 5396 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 336.354 | 324.581 | 324.581 |
| 5397 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4 | 1 | UNI | Unidad | 5.423.136 | 5.233.326 | 5.233.326 |
| 5398 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4 | 1 | UNI | Unidad | 797.028 | 769.132 | 769.132 |
| 5399 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 773.011 | 745.955 | 745.955 |
| 5400 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 334.449 | 322.743 | 322.743 |
| 5401 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 797.028 | 769.132 | 769.132 |
| 5402 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 212.985 | 205.530 | 205.530 |
| 5403 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 901.140 | 869.600 | 869.600 |
| 5404 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 548.387 | 529.193 | 529.193 |
| 5405 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA | 1 | UNI | Unidad | 237.546 | 229.231 | 229.231 |
| 5406 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA | 1 | UNI | Unidad | 254.630 | 245.717 | 245.717 |
| 5407 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN BOYIN | 1 | UNI | Unidad | 878.752 | 847.995 | 847.995 |
| 5408 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN BOYIN | 1 | UNI | Unidad | 336.354 | 324.581 | 324.581 |
| 5409 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE | 1 | UNI | Unidad | 1.475.704 | 1.424.054 | 1.424.054 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5410 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE | 1 | UNI | Unidad | 478.979 | 462.214 | 462.214 |
| 5411 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA) | 1 | UNI | Unidad | 4.198.127 | 4.051.192 | 4.051.192 |
| 5412 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA) | 1 | UNI | Unidad | 779.677 | 752.388 | 752.388 |
| 5413 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4 | 1 | UNI | Unidad | 1.375.866 | 1.327.710 | 1.327.710 |
| 5414 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4 | 1 | UNI | Unidad | 443.323 | 427.806 | 427.806 |
| 5415 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 2.795.895 | 2.620.000 | 2.620.000 |
| 5416 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 725.716 | 700.000 | 700.000 |
| 5417 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 8.065.275 | 7.750.000 | 7.750.000 |
| 5418 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 569.548 | 550.000 | 550.000 |
| 5419 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE TENSOR | 1 | UNI | Unidad | 555.251 | 535.817 | 535.817 |
| 5420 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR | 1 | UNI | Unidad | 284.298 | 274.347 | 274.347 |
| 5421 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | UNI | Unidad | 681.489 | 657.636 | 657.636 |
| 5422 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | UNI | Unidad | 334.449 | 322.743 | 322.743 |
| 5423 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 1.166.182 | 1.125.365 | 1.125.365 |
| 5424 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 477.074 | 460.376 | 460.376 |
| 5425 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 955.359 | 921.921 | 921.921 |
| 5426 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 407.666 | 393.397 | 393.397 |
| 5427 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | 1 | UNI | Unidad | 758.515 | 730.000 | 730.000 |
| 5428 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | 1 | UNI | Unidad | 334.449 | 320.000 | 320.000 |
| 5429 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | 1 | UNI | Unidad | 780.603 | 750.000 | 750.000 |
| 5430 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | 1 | UNI | Unidad | 478.979 | 460.000 | 460.000 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

**MECANICAR S.A.**

| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 745.205 | 719.122 | 719.122 |
| 5432 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 548.387 | 529.193 | 529.193 |
| 5433 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | UNI | Unidad | 666.042 | 642.730 | 642.730 |
| 5434 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | UNI | Unidad | 511.778 | 493.865 | 493.865 |
| 5435 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | UNI | Unidad | 337.459 | 325.647 | 325.647 |
| 5436 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | UNI | Unidad | 284.298 | 274.347 | 274.347 |
| 5437 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | 1 | UNI | Unidad | 523.417 | 505.097 | 505.097 |
| 5438 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | 1 | UNI | Unidad | 263.137 | 253.927 | 253.927 |
| 5439 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA | 1 | UNI | Unidad | 1.082.278 | 1.044.398 | 1.044.398 |
| 5440 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA | 1 | UNI | Unidad | 621.604 | 599.847 | 599.847 |
| 5441 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO Z | 1 | UNI | Unidad | 831.733 | 802.622 | 802.622 |
| 5442 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO Z | 1 | UNI | Unidad | 407.666 | 393.397 | 393.397 |
| 5443 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BRAZO PITMAN | 1 | UNI | Unidad | 940.150 | 907.244 | 907.244 |
| 5444 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BRAZO PITMAN | 1 | UNI | Unidad | 407.666 | 393.397 | 393.397 |
| 5445 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR | 1 | UNI | Unidad | 666.550 | 643.220 | 643.220 |
| 5446 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR | 1 | UNI | Unidad | 336.354 | 324.581 | 324.581 |
| 5447 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BIELETAS | 1 | UNI | Unidad | 407.666 | 393.397 | 393.397 |
| 5448 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS | 1 | UNI | Unidad | 212.985 | 205.530 | 205.530 |
| 5449 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA | 1 | UNI | Unidad | 259.683 | 250.594 | 250.594 |
| 5450 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA | 1 | UNI | Unidad | 284.298 | 274.347 | 274.347 |
| 5451 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE TAQUEADORES | 1 | UNI | Unidad | 513.205 | 495.242 | 495.242 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5452 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAQUEADORES | 1 | UNI | Unidad | 265.041 | 255.764 | 255.764 |
| 5453 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 385.789 | 372.286 | 372.286 |
| 5454 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 177.329 | 171.122 | 171.122 |
| 5455 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 517.451 | 499.340 | 499.340 |
| 5456 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCORVADO DE HOJA DE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 212.985 | 205.530 | 205.530 |
| 5457 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 314.856 | 303.836 | 303.836 |
| 5458 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CENTRO ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 148.804 | 143.595 | 143.595 |
| 5459 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRILLETE | 1 | UNI | Unidad | 234.724 | 226.508 | 226.508 |
| 5460 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRILLETE | 1 | UNI | Unidad | 141.673 | 136.714 | 136.714 |
| 5461 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO | 1 | UNI | Unidad | 244.601 | 236.039 | 236.039 |
| 5462 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRAMPA DE ELEASTICO | 1 | UNI | Unidad | 141.673 | 136.714 | 136.714 |
| 5463 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PERNO ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 472.258 | 455.728 | 455.728 |
| 5464 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 141.673 | 136.714 | 136.714 |
| 5465 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 1.233.241 | 1.190.077 | 1.190.077 |
| 5466 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 761.372 | 734.723 | 734.723 |
| 5467 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BUJE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 770.154 | 743.198 | 743.198 |
| 5468 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ELASTICO | 1 | UNI | Unidad | 509.874 | 492.028 | 492.028 |
| 5469 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SIN FIN DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 5.227.185 | 5.044.233 | 5.044.233 |
| 5470 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SINFï¼‡â° | 1 | UNI | Unidad | 2.043.093 | 1.971.584 | 1.971.584 |
| 5471 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 2.596.711 | 2.505.826 | 2.505.826 |
| 5472 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SIN FIN DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 856.527 | 826.548 | 826.548 |
| 5473 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL | 1 | UNI | Unidad | 386.497 | 372.969 | 372.969 |

Lic. Roberto Alecaide
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5474 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULBO DE FRENO DE PEDAL | 1 | UNI | Unidad | 212.985 | 205.530 | 205.530 |
| 5475 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA | 1 | UNI | Unidad | 633.272 | 611.107 | 611.107 |
| 5476 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA | 1 | UNI | Unidad | 193.729 | 186.948 | 186.948 |
| 5477 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REGULACION DE FRENO DE MANO | 1 | UNI | Unidad | 201.880 | 194.814 | 194.814 |
| 5478 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REGULACION DE FRENO DE MANO | 1 | UNI | Unidad | 141.673 | 136.714 | 136.714 |
| 5479 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CUBETA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 129.526 | 124.992 | 124.992 |
| 5480 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBETA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 141.673 | 136.714 | 136.714 |
| 5481 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 736.255 | 710.486 | 710.486 |
| 5482 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 314.063 | 303.070 | 303.070 |
| 5483 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS | 1 | UNI | Unidad | 898.469 | 850.000 | 850.000 |
| 5484 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS | 1 | UNI | Unidad | 320.510 | 300.000 | 300.000 |
| 5485 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 465.177 | 448.895 | 448.895 |
| 5486 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 281.828 | 271.964 | 271.964 |
| 5487 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 3.243.507 | 3.129.984 | 3.129.984 |
| 5488 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 472.805 | 456.256 | 456.256 |
| 5489 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 466.607 | 450.275 | 450.275 |
| 5490 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARAO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 281.828 | 271.964 | 271.964 |
| 5491 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE SERVOFRENO | 1 | UNI | Unidad | 1.494.167 | 1.441.871 | 1.441.871 |
| 5492 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SERVOFRENO | 1 | UNI | Unidad | 421.032 | 406.295 | 406.295 |
| 5493 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 4.889.970 | 4.718.821 | 4.718.821 |
| 5494 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 472.805 | 456.256 | 456.256 |

Lic. Roberto Re[illegible]lde



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5495 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 1.450.650 | 1.399.877 | 1.399.877 |
| 5496 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 281.828 | 271.964 | 271.964 |
| 5497 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MODULO ABS | 1 | UNI | Unidad | 5.192.580 | 5.010.839 | 5.010.839 |
| 5498 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MODULO ABS | 1 | UNI | Unidad | 544.118 | 525.073 | 525.073 |
| 5499 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RETIFICACION DE TAMBOR | 1 | UNI | Unidad | 288.275 | 278.185 | 278.185 |
| 5500 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR | 1 | UNI | Unidad | 139.203 | 134.330 | 134.330 |
| 5501 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE DISCO | 1 | UNI | Unidad | 288.275 | 280.000 | 280.000 |
| 5502 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO | 1 | UNI | Unidad | 139.203 | 140.000 | 140.000 |
| 5503 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 2.036.921 | 1.965.628 | 1.965.628 |
| 5504 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 314.063 | 303.070 | 303.070 |
| 5505 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 2.103.324 | 2.029.707 | 2.029.707 |
| 5506 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 330.180 | 318.623 | 318.623 |
| 5507 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 1.166.045 | 1.125.233 | 1.125.233 |
| 5508 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 281.828 | 271.964 | 271.964 |
| 5509 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE MODULO ABS | 1 | UNI | Unidad | 2.985.903 | 2.881.396 | 2.881.396 |
| 5510 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MODULO ABS | 1 | UNI | Unidad | 353.141 | 340.781 | 340.781 |
| 5511 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO | 1 | UNI | Unidad | 925.873 | 893.467 | 893.467 |
| 5512 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO | 1 | UNI | Unidad | 210.516 | 203.147 | 203.147 |
| 5513 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO | 1 | UNI | Unidad | 890.217 | 859.059 | 859.059 |
| 5514 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO | 1 | UNI | Unidad | 210.516 | 203.147 | 203.147 |
| 5515 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 FLUIDO DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 103.711 | 100.081 | 100.081 |
| 5516 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR FLUIDO DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 117.810 | 113.686 | 113.686 |

Lic. Roberto Fracalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 5517 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 435.758 | 420.506 | 420.506 |
| 5518 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 139.203 | 134.330 | 134.330 |
| 5519 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 1.614.234 | 1.557.735 | 1.557.735 |
| 5520 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 1.810.790 | 1.747.412 | 1.747.412 |
| 5521 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 482.937 | 466.034 | 466.034 |
| 5522 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 167.448 | 161.587 | 161.587 |
| 5523 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CA?ONERA DE COJINETE | 1 | UNI | Unidad | 604.907 | 583.735 | 583.735 |
| 5524 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CA?ONERA DE COJINETE | 1 | UNI | Unidad | 139.100 | 134.231 | 134.231 |
| 5525 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 100.386 | 96.872 | 96.872 |
| 5526 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 111.280 | 107.385 | 107.385 |
| 5527 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CA?ONERA | 1 | UNI | Unidad | 323.495 | 312.172 | 312.172 |
| 5528 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CA?ONERA | 1 | UNI | Unidad | 139.100 | 134.231 | 134.231 |
| 5529 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.096.732 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5530 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACI?N DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 281.725 | 280.000 | 280.000 |
| 5531 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACI?N DE PLATO DE PRESION | 1 | UNI | Unidad | 1.202.472 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5532 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACI?N DE PLATO DE PRESION | 1 | UNI | Unidad | 281.725 | 280.000 | 280.000 |
| 5533 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | 1 | UNI | Unidad | 1.115.134 | 1.076.104 | 1.076.104 |
| 5534 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | 1 | UNI | Unidad | 281.725 | 271.864 | 271.864 |
| 5535 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE | 1 | UNI | Unidad | 604.954 | 583.780 | 583.780 |
| 5536 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE | 1 | UNI | Unidad | 139.100 | 134.231 | 134.231 |
| 5537 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 2.082.928 | 2.100.000 | 2.100.000 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 5538 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 401.233 | 390.000 | 390.000 |
| 5539 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO PLATO DE PRESION | 1 | UNI | Unidad | 2.670.203 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 5540 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION | 1 | UNI | Unidad | 401.233 | 340.000 | 340.000 |
| 5541 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | UNI | Unidad | 384.035 | 370.593 | 370.593 |
| 5542 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | UNI | Unidad | 187.296 | 180.740 | 180.740 |
| 5543 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE | 1 | UNI | Unidad | 608.120 | 600.000 | 600.000 |
| 5544 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE | 1 | UNI | Unidad | 139.100 | 140.000 | 140.000 |
| 5545 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 782.876 | 755.475 | 755.475 |
| 5546 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 281.725 | 271.864 | 271.864 |
| 5547 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 583.040 | 562.633 | 562.633 |
| 5548 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 281.725 | 271.864 | 271.864 |
| 5549 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 2.514.369 | 2.426.366 | 2.426.366 |
| 5550 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 401.233 | 387.189 | 387.189 |
| 5551 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.241.320 | 1.197.873 | 1.197.873 |
| 5552 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 329.921 | 318.373 | 318.373 |
| 5553 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 10.045.338 | 9.693.751 | 9.693.751 |
| 5554 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 1.068.126 | 1.030.741 | 1.030.741 |
| 5555 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 3.468.973 | 3.347.558 | 3.347.558 |
| 5556 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 1.052.061 | 1.015.238 | 1.015.238 |
| 5557 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE HORQUILLA | 1 | UNI | Unidad | 579.478 | 559.196 | 559.196 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 5558 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA | 1 | UNI | Unidad | 139.100 | 134.231 | 134.231 |
| 5559 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE RULEMANES | 1 | UNI | Unidad | 1.785.821 | 1.723.317 | 1.723.317 |
| 5560 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMANES | 1 | UNI | Unidad | 782.876 | 755.475 | 755.475 |
| 5561 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 2.104.121 | 2.030.476 | 2.030.476 |
| 5562 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 1.068.126 | 1.030.741 | 1.030.741 |
| 5563 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ACTUADOR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.008.166 | 972.880 | 972.880 |
| 5564 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ACTUADOR DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 401.233 | 387.189 | 387.189 |
| 5565 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 ALINEACION DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 285.978 | 275.968 | 275.968 |
| 5566 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 122.568 | 118.278 | 118.278 |
| 5567 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 BALANCEO DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 327.592 | 316.126 | 316.126 |
| 5568 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR BALANCEO DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 101.175 | 97.633 | 97.633 |
| 5569 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 429.699 | 414.659 | 414.659 |
| 5570 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS | 1 | UNI | Unidad | 101.175 | 97.633 | 97.633 |
| 5571 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT | 1 | UNI | Unidad | 501.092 | 483.553 | 483.553 |
| 5572 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO ABRE CAPOT | 1 | UNI | Unidad | 132.576 | 127.935 | 127.935 |
| 5573 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE | 1 | UNI | Unidad | 1.385.730 | 1.337.229 | 1.337.229 |
| 5574 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE TIRA TRAILER CON CONECTOR HEMBRA DE LUCES TRASERAS PARA REMOLQUE | 1 | UNI | Unidad | 419.366 | 404.688 | 404.688 |
| 5575 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL | 1 | UNI | Unidad | 2.302.279 | 2.221.699 | 2.221.699 |
| 5576 | Chevrolet Blazer (4x4) 2006 MANO DE OBRA POR PROVISION Y COLOCACION DE SNORKEL | 1 | UNI | Unidad | 276.741 | 267.055 | 267.055 |
| 5577 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.426.250 | 1.376.331 | 1.376.331 |
| 5578 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 950.833 | 917.553 | 917.553 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. TAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5579 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.901.667 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5580 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 760.667 | 750.000 | 750.000 |
| 5581 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5582 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5583 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 CAMBIO DE RETEN BANCADA | 1 | UNI | Unidad | 618.042 | 596.410 | 596.410 |
| 5584 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN BANCADA | 1 | UNI | Unidad | 665.583 | 642.287 | 642.287 |
| 5585 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.141.000 | 1.101.065 | 1.101.065 |
| 5586 | Nissan Patrol (4X4) 2003, 2008 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5587 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.663.958 | 1.605.719 | 1.605.719 |
| 5588 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 950.833 | 917.553 | 917.553 |
| 5589 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.901.667 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5590 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 760.667 | 750.000 | 750.000 |
| 5591 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5592 | Toyota Land Cruiser (4x4) 2001MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5593 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5594 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5595 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5596 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5597 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5598 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5599 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO C/U | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5600 | Toyota Land Cruiser (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5601 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5602 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5603 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5604 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5605 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5606 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5607 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 REPARACION E CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5608 | Volkswagen Amarok (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5609 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5610 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5611 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5612 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5613 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5614 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5615 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5616 | Mitsubishi L200 (4X4) 2011 Mitsubishi L200 (4X4) 2011 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5617 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5618 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5619 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FITAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5620 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5621 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5622 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5623 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5624 | Toyota Land Cruiser Prado TXL (4X4) 2016, 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5625 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE BULONES DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5626 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5627 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5628 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5629 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5630 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5631 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5632 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5633 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5634 | Ford Ranger (4X4) 2011, 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5635 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO C/U | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5636 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5637 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5638 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5639 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5640 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5641 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5642 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5643 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5644 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5645 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5646 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5647 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5648 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5649 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5650 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 500.000 | 500.000 |
| 5651 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5652 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 500.000 | 500.000 |
| 5653 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5654 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5655 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5656 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5657 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5658 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5659 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5660 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5661 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5662 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5663 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 CAMBIO DE RODILLO | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5664 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RODILLO | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5665 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5666 | Isuzu D-Max (4X4) 2014 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5667 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5668 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO BULBO MARCHA ATRç³œ | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5669 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5670 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5671 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5672 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5673 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE CATALIZADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5674 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CATALIZADOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5675 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5676 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE CATALIZADOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5677 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO TAPA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5678 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO TAPA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5679 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5680 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TENSOR DE CORREA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5681 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5682 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5683 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5684 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5685 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5686 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5687 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5688 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAï¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5689 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 REPARACION DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5690 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5691 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE GRASA PARA HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5692 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRASA DE HOMOCINETICA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5693 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE CAZOLETAS | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5694 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAZOLETAS | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5695 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 CAMBIO DE SENSOR DE ABS | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5696 | Nissan Frontier NP300 (4X4) 2016, 2018, 2019, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR DE ABS | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5697 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5698 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5699 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5700 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5701 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5702 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5703 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 REPARACION DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5704 | Higer KLQ1030E30S (4X4) 2015 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5705 | Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5706 | Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5707 | Hyundai H1 (4x2) 2017 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5708 | Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5709 | Hyundai H1 (4x2) 2017 CAMBIO DE BULONES TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5710 | Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5711 | Hyundai H1 (4x2) 2017 REPARACIONES DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5712 | Hyundai H1 (4x2) 2017 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5713 | Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5714 | Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5715 | Nissan Urvan (4x2) 2016 RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5716 | Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 460.000 | 460.000 |
| 5717 | Nissan Urvan (4x2) 2016 CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5718 | Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BULONES DE TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |
| 5719 | Nissan Urvan (4x2) 2016 REPARACION DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 1.331.167 | 1.284.576 | 1.284.576 |
| 5720 | Nissan Urvan (4x2) 2016 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAÏ¾'ONERA | 1 | UNI | Unidad | 475.417 | 458.777 | 458.777 |

Lic. Rob... MECANICAR S.A.



ING. AGR. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5743 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO | 1 | UNI | Unidad | 236.113 | 227.849 | 227.849 |
| 5744 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 708.340 | 683.548 | 683.548 |
| 5745 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA | 1 | UNI | Unidad | 413.198 | 398.736 | 398.736 |
| 5746 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO) | 1 | UNI | Unidad | 708.340 | 683.548 | 683.548 |
| 5747 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA | 1 | UNI | Unidad | 708.340 | 683.548 | 683.548 |
| 5748 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO | 1 | UNI | Unidad | 590.283 | 569.623 | 569.623 |
| 5749 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA | 1 | UNI | Unidad | 590.283 | 569.623 | 569.623 |
| 5750 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 590.283 | 569.623 | 569.623 |
| 5751 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 1.062.510 | 1.025.322 | 1.025.322 |
| 5752 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD | 1 | UNI | Unidad | 1.180.567 | 1.139.247 | 1.139.247 |
| 5753 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION "T" | 1 | UNI | Unidad | 1.062.510 | 1.025.322 | 1.025.322 |
| 5754 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T" | 1 | UNI | Unidad | 118.057 | 113.925 | 113.925 |
| 5755 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 531.255 | 512.661 | 512.661 |
| 5756 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 118.057 | 113.925 | 113.925 |
| 5757 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO | 1 | UNI | Unidad | 118.057 | 113.925 | 113.925 |
| 5758 | MASSEY FERGUSON AJUSTARTUBO RIGIDO | 1 | UNI | Unidad | 472.227 | 455.699 | 455.699 |
| 5759 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 1.770.850 | 1.708.870 | 1.708.870 |
| 5760 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 2.361.133 | 2.278.493 | 2.278.493 |
| 5761 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 2.361.133 | 2.278.493 | 2.278.493 |
| 5762 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 354.170 | 341.774 | 341.774 |
| 5763 | MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 354.170 | 341.774 | 341.774 |
| 5764 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 1.180.567 | 1.139.247 | 1.139.247 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. ETAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5765 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 1.180.567 | 1.139.247 | 1.139.247 |
| 5766 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 1.298.623 | 1.253.171 | 1.253.171 |
| 5767 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 1.017.392 | 981.783 | 981.783 |
| 5768 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 2.543.479 | 2.454.457 | 2.454.457 |
| 5769 | MASSEY FERGUSON REPARAR BOMBA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS | 1 | UNI | Unidad | 203.478 | 196.356 | 196.356 |
| 5770 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 610.435 | 589.069 | 589.069 |
| 5771 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 356.087 | 343.623 | 343.623 |
| 5772 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 610.435 | 589.069 | 589.069 |
| 5773 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5774 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5775 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5776 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA (GASKET SET) | 1 | UNI | Unidad | 915.653 | 883.605 | 883.605 |
| 5777 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE BOMBA HIDRAULICA | 1 | UNI | Unidad | 1.017.392 | 981.783 | 981.783 |
| 5778 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE SUCCION | 1 | UNI | Unidad | 915.653 | 883.605 | 883.605 |
| 5779 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TEMINAL MANGUERA DE SUCCION | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 98.178 | 98.178 |
| 5780 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DE RETORNO | 1 | UNI | Unidad | 457.826 | 441.802 | 441.802 |
| 5781 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE HIDRAULICO (LITRO) | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 95.000 | 95.000 |
| 5782 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO (14) | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 95.000 | 95.000 |
| 5783 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 406.957 | 365.000 | 365.000 |
| 5784 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA DEL FILTRO | 1 | UNI | Unidad | 1.526.088 | 1.472.674 | 1.472.674 |
| 5785 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CARGADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.220.870 | 1.178.139 | 1.178.139 |
| 5786 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5787 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO VISOR DEL NIVEL DE ACEITE | 1 | UNI | Unidad | 610.435 | 580.000 | 580.000 |
| 5788 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 1.526.088 | 1.472.674 | 1.472.674 |
| 5789 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 203.478 | 196.356 | 196.356 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5790 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 406.957 | 392.713 | 392.713 |
| 5791 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 406.957 | 392.713 | 392.713 |
| 5792 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMISA DE CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 1.017.392 | 981.783 | 981.783 |
| 5793 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 305.218 | 294.535 | 294.535 |
| 5794 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 2.034.783 | 1.963.565 | 1.963.565 |
| 5795 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1ER CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 2.034.783 | 1.963.565 | 1.963.565 |
| 5796 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 305.218 | 294.535 | 294.535 |
| 5797 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) PISTON DE CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 457.826 | 441.802 | 441.802 |
| 5798 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE REPARO COMPLETO DE CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5799 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5800 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 457.826 | 441.802 | 441.802 |
| 5801 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 98.178 | 98.178 |
| 5802 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO | 1 | UNI | Unidad | 203.478 | 196.356 | 196.356 |
| 5803 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA | 1 | UNI | Unidad | 305.218 | 294.535 | 294.535 |
| 5804 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX EL METRO | 1 | UNI | Unidad | 457.826 | 441.802 | 441.802 |
| 5805 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMINAL DEL COMANDO DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 305.218 | 294.535 | 294.535 |
| 5806 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) UNION T | 1 | UNI | Unidad | 457.826 | 441.802 | 441.802 |
| 5807 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR UNION "T" | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 98.178 | 98.178 |
| 5808 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 559.565 | 539.980 | 539.980 |
| 5809 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 101.739 | 98.178 | 98.178 |
| 5810 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO | 1 | UNI | Unidad | 406.957 | 392.713 | 392.713 |
| 5811 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5812 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 1.119.131 | 1.079.961 | 1.079.961 |
| 5813 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 1.017.392 | 981.783 | 981.783 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. AGR. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5814 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 2.543.479 | 2.454.457 | 2.454.457 |
| 5815 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 203.478 | 196.356 | 196.356 |
| 5816 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) COMANDO DE VALVULAS DE DIRECCION | 1 | UNI | Unidad | 610.435 | 589.069 | 589.069 |
| 5817 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT DE VALVULA DE RETORNO DE HUSO DEL COMANDO PRINCIPAL | 1 | UNI | Unidad | 356.087 | 343.623 | 343.623 |
| 5818 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 508.696 | 490.891 | 490.891 |
| 5819 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MOTOR COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 1.017.392 | 981.783 | 981.783 |
| 5820 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MOTOR COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5821 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) MOTOR COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5822 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MOTOR COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5823 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BLOCK DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5824 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR BLOCK DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5825 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CIGUE?AL | 1 | UNI | Unidad | 1.114.673 | 1.075.659 | 1.075.659 |
| 5826 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR CIG?E?AL | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5827 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDROS | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5828 | MASSEY FERGUSON ENCAMISAR(02) CAMISA DE CILINDROS | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5829 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR CAMISA DE CILINDROS | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5830 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 743.115 | 717.105 | 717.105 |
| 5831 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 743.115 | 717.105 | 717.105 |
| 5832 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 8.050.413 | 7.768.648 | 7.768.648 |
| 5833 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5834 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR TAPA MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5835 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) ARBOL DE LEVAS | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5836 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR (03)ARBOL DE LEVAS | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5837 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BUJE DE BIELA | 1 | UNI | Unidad | 681.189 | 657.347 | 657.347 |
| 5838 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BUJE DE BIELA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5839 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR BUJE DE BIELA | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5840 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) BRAZO DE BIELA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5841 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR BRAZO DE BIELA | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5842 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR PISTON CON PERNO Y SEGURO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5843 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 0,25 PARA 6 BOCAS | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5844 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 0,25 | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5845 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA STD PARA 6 BOCAS | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5846 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR CASQUILLO DE BANCADA STD | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5847 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ADMISION | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5848 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ADMISION | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5849 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) VALVULA DE ESCAPE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5850 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR VALVULA DE ESCAPE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5851 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5852 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5853 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CASQUILLO DE LEVA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5854 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) JUEGO DE CALCE CIGUE?AL | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5855 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR JUEGO DE CALCE CIG?E?AL | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5856 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GUIA DE VALVULA | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 5857 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORREA | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5858 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CORONA VOLANTE DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5859 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CORONA VOLANTE DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5860 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA VOLANTE DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5861 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CAMPANA DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5862 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CAMPANA DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5863 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CAMPANA DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5864 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CARTER | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 5865 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CARTER | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5866 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CARTER | 1 | UNI | Unidad | 1.733.935 | 1.673.247 | 1.673.247 |
| 5867 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CARTER | 1 | UNI | Unidad | 681.189 | 657.347 | 657.347 |
| 5868 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5869 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5870 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 1.857.788 | 1.792.765 | 1.792.765 |
| 5871 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 681.189 | 657.347 | 657.347 |
| 5872 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA FRENTE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5873 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA FRENTE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5874 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA FRENTE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.857.788 | 1.792.765 | 1.792.765 |
| 5875 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TERMOSTATO | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5876 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) VENTILADOR | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5877 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE) | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5878 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MANGUERA DEPURADOR | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5879 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5880 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE ACEITE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 360.000 | 360.000 |
| 5881 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ACEITE MOTOR Lts. | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 120.000 | 120.000 |
| 5882 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CACARZA DE TERMOSTATO | 1 | UNI | Unidad | 309.631 | 298.793 | 298.793 |
| 5883 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5884 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) RADIADOR DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5885 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) RADIADOR DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5886 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RADIADOR DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 4.334.838 | 4.183.118 | 4.183.118 |
| 5887 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) RADIADOR DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5888 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5889 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5890 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 550.000 | 550.000 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. M.A.L. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5891 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 550.000 | 550.000 |
| 5892 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 120.000 | 120.000 |
| 5893 | MASSEY FERGUSON BASE DE FILTRO DE ACEITE | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 240.000 | 240.000 |
| 5894 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE TEMPERATURA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5895 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BULBO DE ACEITE | 1 | UNI | Unidad | 309.631 | 300.000 | 300.000 |
| 5896 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 185.779 | 179.276 | 179.276 |
| 5897 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ADITIVO DE RADIADOR (DOSIS DEL MOTOR COMPLETO) | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5898 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR TRASERO | 1 | UNI | Unidad | 1.114.673 | 1.075.659 | 1.075.659 |
| 5899 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO | 1 | UNI | Unidad | 1.114.673 | 1.075.659 | 1.075.659 |
| 5900 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO | 1 | UNI | Unidad | 1.114.673 | 1.075.659 | 1.075.659 |
| 5901 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE ACEITE CARGADO | 1 | UNI | Unidad | 309.631 | 300.000 | 300.000 |
| 5902 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) TAPA DE BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5903 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TAPA DE BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5904 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) TAPA DE BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 1.857.788 | 1.792.765 | 1.792.765 |
| 5905 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 309.631 | 298.793 | 298.793 |
| 5906 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 5907 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5908 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5909 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 13.623.775 | 13.146.942 | 13.146.942 |
| 5910 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5911 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 2.724.755 | 2.629.388 | 2.629.388 |
| 5912 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?O INYECTOR DEL 1 AL 6 POR UNIDAD | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5913 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5914 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5915 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |



Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.

ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5916 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5917 | MASSEY FERGUSON AJUSTAR ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5918 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ELEMENTO DE PICO INYECTOR (TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5919 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5920 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5921 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5922 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5923 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5924 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) KIT COMPLETO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5925 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5926 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5927 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5928 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) SISTEMA DE FRENO COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5929 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SISTEMA DE FRENO COMPLETO | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5930 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5931 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5932 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5933 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5934 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 495.410 | 478.070 | 478.070 |
| 5935 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) FIBRA DE FRENO (DISCOS) | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5936 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) DISCOS DE EXPANSION DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5937 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) CILINDRO DE FRENO A/L | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5938 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) CILINDRO DE FRENO A/L | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5939 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CILINDRO DE FRENO A/L | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5940 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CILINDRO DE FRENO A/L | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |

Lic. Roberto Raeide
MECANICAR S.A.



ING. AGR. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5941 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5942 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5943 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA DELANTERA A/LCON REDUCCION | 1 | UNI | Unidad | 1.486.230 | 1.434.211 | 1.434.211 |
| 5944 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5945 | MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA DELANTERA A/L CON REDUCCION | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5946 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA DELANTERA A/L | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5947 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) GRASA PARA RULEMANES DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 1.486.230 | 1.434.211 | 1.434.211 |
| 5948 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5949 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5950 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5951 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.390.353 | 2.390.353 |
| 5952 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5953 | MASSEY FERGUSON LIMPIAR (35) MASA TRASERA A/L CON REDUCTOR GRUPO PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5954 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETEN DE MASA REDUCTOR TRASERA A/L | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5955 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RETENES DE FRENO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5956 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) EXTREMOS DE DIRECCION A/L | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5957 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) HOROMETRO | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5958 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CABO ACELERADOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5959 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) ASIENTO DE CONDUCTOR | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5960 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5961 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5962 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5963 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 1.733.935 | 1.673.247 | 1.673.247 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5964 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 6.811.888 | 6.573.471 | 6.573.471 |
| 5965 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5966 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5967 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 4.334.838 | 4.183.118 | 4.183.118 |
| 5968 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5969 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5970 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5971 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) (03) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5972 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 3.096.313 | 2.987.942 | 2.987.942 |
| 5973 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5974 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 6.811.888 | 6.573.471 | 6.573.471 |
| 5975 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 1.362.378 | 1.314.694 | 1.314.694 |
| 5976 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) RULEMAN DIFERENCIAL | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5977 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 4.334.838 | 4.183.118 | 4.183.118 |
| 5978 | MASSEY FERGUSON RECTIFICAR(02) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5979 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) SATELITE Y PLANETARIO | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 5980 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 805.041 | 776.864 | 776.864 |
| 5981 | MASSEY FERGUSON DESMONTAR(03) CAJA DE CAMBIOS | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5982 | MASSEY FERGUSON MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5983 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CAJA DE CAMBIOS | 1 | UNI | Unidad | 3.715.575 | 3.585.529 | 3.585.529 |
| 5984 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5985 | MASSEY FERGUSON MONTAR(03) TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5986 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 5987 | MASSEY FERGUSON CAMBIAR (20) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5988 | MASSEY FERGUSON REPARAR (02) CA?ERIAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A LA BOMBA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5989 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. ETAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5990 | MASSEY FERGUSON FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE) | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 5991 | MASSEY FERGUSON MANGUERA DEPURADOR | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 5992 | MASSEY FERGUSON ABRAZADERA DE CA?O DEPURADOR | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 5993 | MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE | 1 | UNI | Unidad | 24.771 | 23.904 | 23.904 |
| 5994 | MASSEY FERGUSON TUBO RESPIRADERO DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 5995 | MASSEY FERGUSON FILTRO DE ACEITE | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 420.000 | 420.000 |
| 5996 | MASSEY FERGUSON ACEITE MOTOR Lts. | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 120.000 | 120.000 |
| 5997 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 61.926 | 59.758 | 59.758 |
| 5998 | MASSEY FERGUSON CARCAZA DE TERMOSTATO | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 5999 | MASSEY FERGUSON TAPA CONECTORA DEL TERMOSTATO | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 6000 | MASSEY FERGUSON RADIADOR DE AGUA (COMPLETO) | 1 | UNI | Unidad | 6.192.625 | 5.975.883 | 5.975.883 |
| 6001 | MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DE AIRE | 1 | UNI | Unidad | 309.631 | 298.793 | 298.793 |
| 6002 | MASSEY FERGUSON DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 681.189 | 657.347 | 657.347 |
| 6003 | MASSEY FERGUSON DEFLECTOR SUPERIOR DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 6004 | MASSEY FERGUSON DEFLECTOR DERECHO DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 6005 | MASSEY FERGUSON MANGUERA INF. DE RADIADOR( CON ABRAZADERAS) | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6006 | MASSEY FERGUSON POLEA DE BOMBA DE AGUA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6007 | MASSEY FERGUSON REFRIGERADOR DE FILTRO DE ACEITE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 240.000 | 240.000 |
| 6008 | MASSEY FERGUSON BULBO DE TEMPERATURA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6009 | MASSEY FERGUSON TAPA DE RADIADOR | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6010 | MASSEY FERGUSON ADITIVO DE RADIADOR (DOSIFICACION COMPLETA) | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 6011 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 6012 | MASSEY FERGUSON SOPORTE TRASERO DE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 6013 | MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/D | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 6014 | MASSEY FERGUSON SOPORTE MOTOR L/I | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 6015 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6016 | MASSEY FERGUSON TAPA DE ACEITE CARGADO | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6017 | MASSEY FERGUSON TAPA DE BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 1.857.788 | 1.792.765 | 1.792.765 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FTAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

| MECANICAR S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 6018 | MASSEY FERGUSON JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 6019 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6020 | MASSEY FERGUSON JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6021 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 6022 | MASSEY FERGUSON BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 14.862.300 | 14.342.119 | 14.342.119 |
| 6023 | MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 1 | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6024 | MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 2 | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6025 | MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 3 y 4 | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6026 | MASSEY FERGUSON CA?O INYECTOR N? 5 y 6 | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6027 | MASSEY FERGUSON CA?O DE RETORNO DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6028 | MASSEY FERGUSON ELEMENTO DE PICO INYECTOR( TOBERA) | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 6029 | MASSEY FERGUSON ARANDELA RETEN DE TOBERA INYECTOR | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6030 | MASSEY FERGUSON ANILLO RETEN INYECTOR | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6031 | MASSEY FERGUSON FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 123.853 | 119.518 | 119.518 |
| 6032 | MASSEY FERGUSON SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNI | Unidad | 185.779 | 179.276 | 179.276 |
| 6033 | MASSEY FERGUSON CABEZAL DE BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 247.705 | 239.035 | 239.035 |
| 6034 | MASSEY FERGUSON JGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6035 | MASSEY FERGUSON JGO REPARO BOMBA INYECTORA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6036 | MASSEY FERGUSON RETEN BOMBA INY | 1 | UNI | Unidad | 433.484 | 418.312 | 418.312 |
| 6037 | MASSEY FERGUSON BOMBA DE TRANSFERENCIA | 1 | UNI | Unidad | 1.238.525 | 1.195.176 | 1.195.176 |
| 6038 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 619.263 | 597.588 | 597.588 |
| 6039 | MASSEY FERGUSON PLATO DE PRESION | 1 | UNI | Unidad | 2.477.050 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6040 | MASSEY FERGUSON DISCO DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 1.857.788 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 6041 | MASSEY FERGUSON COJINETE DE EMPUJE | 1 | UNI | Unidad | 743.115 | 717.105 | 717.105 |
| 6042 | MASSEY FERGUSON HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | UNI | Unidad | 557.336 | 537.829 | 537.829 |
| 6043 | MASSEY FERGUSON RULEMAN PILOTO DE VOLANTE MOTOR | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6044 | MASSEY FERGUSON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 371.558 | 358.553 | 358.553 |
| 6045 | FOTON DESMONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03) | 1 | UNI | Unidad | 2.427.333 | 2.342.376 | 2.342.376 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. TAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## ANEXO I - CONTRATO Nº 03/2025

### LPN N° 02-2025 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES" ID. N 459900

**MECANICAR S.A.**

| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Referencial Unitario SICP | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | FOTON MONTAR(03) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(03) | 1 | UNI | Unidad | 2.427.333 | 2.342.376 | 2.342.376 |
| 6047 | FOTON REPARAR (02) CILINDRO HIDRAULICO DE LA PALA FRONTAL(02) | 1 | UNI | Unidad | 364.100 | 351.356 | 351.356 |
| 6048 | FOTON RECTIFICAR(02) CAMISA DE CILINDRO (02) | 1 | UNI | Unidad | 364.100 | 351.356 | 351.356 |
| 6049 | FOTON RECTIFICAR(02) VASTAGO DEL 1er CILINDRO DE LEVANTE (02) | 1 | UNI | Unidad | 1.213.667 | 1.171.188 | 1.171.188 |
| 6050 | FOTON CAMBIAR (20) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 1.213.667 | 1.171.188 | 1.171.188 |
| 6051 | FOTON RECTIFICAR(02) TAPA DE CILINDRO DE LEVANTE(02) | 1 | UNI | Unidad | 1.213.667 | 1.171.188 | 1.171.188 |
| 6052 | FOTON CAMBIAR (20) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 1.335.033 | 1.288.306 | 1.288.306 |
| 6053 | FOTON RECTIFICAR(02) PISTON DEL CILINDRO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 1.213.667 | 1.171.188 | 1.171.188 |
| 6054 | FOTON CAMBIAR (20) JGO. REPARO COMPLETO DE CILINDRO DE LEVANTE (GASKET SET-) | 1 | UNI | Unidad | 3.034.167 | 2.927.971 | 2.927.971 |
| 6055 | FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL VASTAGO | 1 | UNI | Unidad | 242.733 | 234.237 | 234.237 |
| 6056 | FOTON CAMBIAR (20) JGO DE BUJES DEL EJE DEL CILINDRO | 1 | UNI | Unidad | 728.200 | 702.713 | 702.713 |
| 6057 | FOTON CAMBIAR (20) PERNO PASANTE DE ENCASTRE ARTICULADO DE LA PALA | 1 | UNI | Unidad | 424.783 | 409.915 | 409.915 |
| 6058 | FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA D (EL METRO) | 1 | UNI | Unidad | 728.200 | 702.713 | 702.713 |
| 6059 | FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA | 1 | UNI | Unidad | 728.200 | 702.713 | 702.713 |
| 6060 | FOTON CAMBIAR (20) MANGUERA FLEX DEL COMANDO A LA VALVULA DE EMERGENCIA DEL PRIMER BRAZO | 1 | UNI | Unidad | 606.833 | 585.593 | 585.593 |
| 6061 | FOTON CAMBIAR (20) TERMINAL DE MANGUERA DEL COMANDO A LA VALVULA | 1 | UNI | Unidad | 606.833 | 585.593 | 585.593 |
| 6062 | FOTON CAMBIAR (20) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 606.833 | 585.593 | 585.593 |
| 6063 | FOTON REPARAR (02) VALVULA DE SEGURIDAD DEL PRIMER BRAZO DE LEVANTE | 1 | UNI | Unidad | 1.092.300 | 1.054.069 | 1.054.069 |
| 6064 | FOTON CAMBIAR (20) KIT REPARO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD | 1 | UNI | Unidad | 1.213.667 | 1.171.188 | 1.171.188 |
| 6065 | FOTON CAMBIAR (20) UNION "T" | 1 | UNI | Unidad | 1.092.300 | 1.054.069 | 1.054.069 |
| 6066 | FOTON AJUSTAR UNION "T" | 1 | UNI | Unidad | 121.367 | 117.119 | 117.119 |
| 6067 | FOTON CAMBIAR (20) NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 546.150 | 527.034 | 527.034 |
| 6068 | FOTON AJUSTAR NIPLE UNION | 1 | UNI | Unidad | 121.367 | 117.119 | 117.119 |
| 6069 | FOTON CAMBIAR (20) TUBO RIGIDO | 1 | UNI | Unidad | 121.367 | 117.119 | 117.119 |
| 6070 | FOTON AJUSTARTUBO RIGIDO | 1 | UNI | Unidad | 485.467 | 468.475 | 468.475 |
| 6071 | FOTON MANO DE OBRA | 1 | UNI | Unidad | 2.758.333 | 2.661.791 | 2.661.791 |

Lic. Roberto Recalde
MECANICAR S.A.



ING. FAL. ROLANDO DE BARROS BARRETO
MINISTRO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE