LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2026 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN EL CAMPUS UNA SAN LORENZO" – ID N° 490.647

CUADRO COMPARATIVO

| | | | | | | EMPRESA: | GREGOR DAVID BERNARDO CAMPUZANO FLEITAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción* | Cantidad | Unidad de Medida* | Precio Unitario referencial | Precio Total referencial | Precio Unitario | Precio Total | MARCA | PROCEDENCIA | Varia. (%) | Monto + 40% CEPN | Precio Total FINAL + CEPN |
| 1 | Obrador con alimentacion electrica, agua corriente y carteleria | 1 | GL | 13.406.667 | 13.406.667 | **10.055.000** | **10.055.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 10.055.000 |
| 2 | Demolicion del cielorraso existente alrededor del perimetro de la fachada | 355 | M2 | 51.333 | 18.223.215 | **38.500** | **13.667.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 13.667.500 |
| 3 | Retiro de canaleta y bajadas | 400 | ml | 22.150 | 8.860.000 | **16.613** | **6.645.200** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 6.645.200 |
| 4 | Retiro de canaleta limahoya , con reposicion de techo de tejas hasta 1,00 ambos lados | 70 | ml | 95.350 | 6.674.500 | **71.513** | **5.005.910** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 5.005.910 |
| 5 | Retiro de techo de tejas | 510 | M2 | 47.440 | 24.194.400 | **35.580** | **18.145.800** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 18.145.800 |
| 6 | Retiro de ventana con vidrios blindex y reja del lado de la escalera metalica de salida de emergencia | 1 | UNI | 1.221.000 | 1.221.000 | **915.750** | **915.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 915.750 |
| 7 | Retiro de mampara de madera de la oficina de Tesoreria en planta baja del edificio del Rectorado. | 1 | UNI | 1.295.667 | 1.295.667 | **971.750** | **971.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 971.750 |
| 8 | Retiro de 100 un. de la unidad externa de los equipos de aire tipo Split. | 70 | UNI | 473.000 | 33.110.000 | **354.750** | **24.832.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 24.832.500 |
| 9 | Provision y retiro de contenedores con escombros | 1 | UNI | 9.008.333 | 9.008.333 | **6.756.250** | **6.756.250** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 6.756.250 |
| 10 | Retiro del techo de policarbonato del garage para realizar trabajos de repar. de cielorraso, canaletas | 1 | GL | 6.676.667 | 6.676.667 | **5.007.500** | **5.007.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 5.007.500 |
| 11 | Construccion del cielorraso con estructura de madera, revestido con malla metalica y reboque. | 355 | M2 | 198.300 | 70.396.500 | **148.725** | **52.797.375** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 52.797.375 |
| 12 | Provision y colocaciÃ³n de canaletas (igual al existente con mayor desarrollo) | 286 | ml | 229.167 | 65.541.762 | **171.874** | **49.155.964** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 49.155.964 |
| 13 | Provision y colocaciÃ³n de bajadas metÃ¡licos. | 455 | ml | 195.800 | 89.089.000 | **146.850** | **66.816.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 66.816.750 |

C.P. Mirian C. Olazain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Lic. Laura A. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Provision, instalaciÃ³n y cambio del revestido lineal de la piedra lajon de las fachadas. | 280 | ml | 160.227 | 44.863.560 | **120.170** | **33.647.600** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 33.647.600 |
| 15 | Provision, instalaciÃ³n y cambio de revestido de ladrillejos de las fachadas | 500 | M2 | 159.817 | 79.908.500 | **119.863** | **59.931.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 59.931.500 |
| 16 | Reparacion de los rejistros pluviales, provision de algunas rejillas metÃ¡licas, limpieza del sistema de | 1 | GL | 15.716.667 | 15.716.667 | **11.787.500** | **11.787.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 11.787.500 |
| 17 | Reparacion en algunos sectores del guardaobra | 1 | GL | 9.683.333 | 9.683.333 | **7.262.500** | **7.262.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 7.262.500 |
| 18 | Reparacion y reposicion de rejistros y tapas de hormigÃ³n del sistema cloacal alrededor del edificio | 1 | GL | 14.260.000 | 14.260.000 | **10.695.000** | **10.695.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 10.695.000 |
| 19 | Limpieza y reposicion de mÃ¡rmol roto o faltante de la fachada principal, asi como su limpieza y lust | 1 | GL | 37.566.667 | 37.566.667 | **28.175.000** | **28.175.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 28.175.000 |
| 20 | Instalacion de puerta de dos hojas de salida de emergencia del lado oeste del edificio del Rectorado | 1 | GL | 5.380.000 | 5.380.000 | **4.035.000** | **4.035.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 4.035.000 |
| 21 | Mantenimiento, ajustes de las dos puertas de emergencia existente en el edificio. | 2 | UNI | 2.191.667 | 4.383.334 | **1.643.750** | **3.287.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 3.287.500 |
| 22 | Reposicion y vuelto a instalar las placas de policarbonato del garage del gabinete de la Rectora, asi c | 1 | GL | 6.156.667 | 6.156.667 | **4.617.500** | **4.617.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 4.617.500 |
| 23 | Canilla 61 | 1 | GL | 1.089.333 | 1.089.333 | **817.000** | **817.000** | **FV** | **ARGENTINA** | **-25%** | 326.800 | 1.143.800 |
| 24 | Instalacion de la mampara de madera en su nueva posicion de la oficina de Tesoreria en planta baja | 1 | GL | 6.978.333 | 6.978.333 | **5.233.750** | **5.233.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 5.233.750 |
| 25 | Embutir caÃ±erÃ-as externas de cobre, de alimentacion elÃ©ctrica externa y de los desagÃ¼es de ca | 70 | UNI | 960.667 | 67.246.690 | **720.500** | **50.435.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 50.435.000 |
| 26 | Embutir caÃ±erÃ-a elÃ©ctrica de 1â a 40 cm del suelo | 280 | ml | 109.633 | 30.697.240 | **82.225** | **23.023.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 23.023.000 |
| 27 | Reparacion de la bajada de desague cloacal del baÃ±o principal de Gabinete | 1 | GL | 3.296.333 | 3.296.333 | **2.472.250** | **2.472.250** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 2.472.250 |
| 28 | Cambio de luces LED en el hall en el acceso principal, apliques a una altura mÃ¡xima de 10 mts. ( so | 1 | GL | 4.714.167 | 4.714.167 | **3.535.625** | **3.535.625** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 3.535.625 |

C.P. Mirian C. Unzain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

ARLENA B. NAVARRO B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - UNA

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cambio e instalaciÃ³n de reflectores a colores a baja altura para cada pilar ( son 4 un. con cambio de | 1 | GL | 3.495.000 | 3.495.000 | **2.621.250** | **2.621.250** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 2.621.250 |
| 30 | Provision y colocaciÃ³n de cenefa o protecciÃ³n de las unidades externas de los aires, (igual al existe | 500 | M2 | 432.333 | 216.166.500 | **324.250** | **162.125.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 162.125.000 |
| 31 | Pintura para exteriores acrilica color blanco para el cielorraso del alero perimetral, llevara enduido p | 355 | M2 | 59.423 | 21.095.165 | **44.567** | **15.821.285** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 15.821.285 |
| 32 | Pintura de canaletas y bajadas con pintura antioxido color gris grafito oscuro como base y pintura si | 741 | M2 | 48.347 | 35.825.127 | **36.260** | **26.868.660** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 26.868.660 |
| 33 | Pintura exterior para los ladrillos prensado visto, en color terracota, (tono a definir con la fiscalizaciÃ | 2145 | M2 | 45.650 | 97.919.250 | **34.238** | **73.440.510** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 73.440.510 |
| 34 | Retoque de lustre del revestido de madera existente en el pÃ³rtico de acceso principal. | 80 | M2 | 63.033 | 5.042.640 | **47.275** | **3.782.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 3.782.000 |
| 35 | Piedra lajon con silicona. | 330 | ml | 40.107 | 13.235.310 | **30.080** | **9.926.400** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 9.926.400 |
| 36 | Pintura de rejas metÃ¡licas de las ventanas del edificio en sintetico color gris grafito oscuro. | 490 | M2 | 45.983 | 22.531.670 | **34.487** | **16.898.630** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 6.759.452 | 23.658.082 |
| 37 | Barnizado natural de los marcos y contramarcos de las ventanas exteriores | 1810 | ml | 33.467 | 60.575.270 | **25.100** | **45.431.000** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 18.172.400 | 63.603.400 |
| 38 | Pintura sintetica de color rojo de las puertas de salida de emergencia. (son 3 un de puertas con dos h | 25,5 | M2 | 54.500 | 1.389.750 | **40.876** | **1.042.338** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 416.935 | 1.459.273 |
| 39 | Pintura sintetica mate, del porton del garage del gabinete de la Rectora. (idem el existente) | 1 | GL | 1.420.383 | 1.420.383 | **1.065.055** | **1.065.055** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 426.022 | 1.491.077 |
| 40 | Repintado de la cenefa existente, con pintura sintetico de color de gris grafito oscuro. | 1 | GL | 4.376.117 | 4.376.117 | 3.282.045 | **3.282.045** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 1.312.818 | 4.594.863 |
| 41 | Pintura general en la zona donde se ha instalado la puerta de emergencia | 1 | GL | 5.470.000 | 5.470.000 | 4.102.386 | **4.102.386** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 1.640.954 | 5.743.340 |
| 42 | Pintura sintetica mate de color blanco hielo de la mampara de madera que fue reubicado en la ofici | 72 | M2 | 62.100 | 4.471.200 | 46.575 | **3.353.400** | **BLASCOR** | **PARAGUAYA** | **-25%** | 1.341.360 | 4.694.760 |
| 43 | Cambio del piso granito por porcelanato color negro en la zona de la puerta de acceso principal al ec | 16 | M2 | 328.500 | 5.256.000 | 246.375 | **3.942.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 3.942.000 |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Interpretación

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ReposiciÃ³n de piso de granito (igual al existente) en el Ã¡rea afectada de tipo granÃ-tico, debe incl | 270 | M2 | 227.900 | 61.533.000 | 170.925 | **46.149.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 46.149.750 |
| 45 | Reposicion de tapas de hormigÃ³n de los pozos ciego, cÃ¡mara sÃ©ptica y un registro cloacal exister | 1 | GL | 8.125.000 | 8.125.000 | 6.093.755 | **6.093.755** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 6.093.755 |
| 46 | Contenedores / limpieza periÃ³dica y final de obra | 1 | GL | 10.226.667 | 10.226.667 | 7.670.000 | **7.670.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 7.670.000 |
| 47 | Limpieza, reposicion de plantas ornamentales, incluir plantines ornamentales nuevas, base de mate | 1 | GL | 19.400.000 | 19.400.000 | 14.550.000 | **14.550.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-25%** | N/A | 14.550.000 |
| **TOTAL GS.** | | | | | **1.277.192.584** | | 957.894.438 | | | **-25%** | | 988.291.180 |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura I. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2026 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN EL CAMPUS UNA SAN LORENZO" – ID N° 490.647

CUADRO COMPARATIVO

| | | | | | | EMPRESA: | ESTERO GUAZU S.A. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción* | Cantidad | Unidad de Medida* | Precio Unitario referencial | Precio Total referencial | Precio Unitario | Precio Total | MARCA | PROCEDENCIA | Varia. (%) | Monto + 40% CEPN | Precio Total FINAL + CEPN |
| 1 | Obrador con alimentacion electrica, agua corriente y carteleria | 1 | GL | 13.406.667 | 13.406.667 | **9.384.667** | **9.384.667** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **9.384.667** |
| 2 | Demolicion del cielorraso existente alrededor del perimetro de la fachada | 355 | M2 | 51.333 | 18.223.215 | **35.933** | **12.756.215** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **12.756.215** |
| 3 | Retiro de canaleta y bajadas | 400 | ml | 22.150 | 8.860.000 | **15.505** | **6.202.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **6.202.000** |
| 4 | Retiro de canaleta limahoya , con reposicion de techo de tejas hasta 1,00 ambos lados | 70 | ml | 95.350 | 6.674.500 | **66.745** | **4.672.150** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **4.672.150** |
| 5 | Retiro de techo de tejas | 510 | M2 | 47.440 | 24.194.400 | **33.208** | **16.936.080** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **16.936.080** |
| 6 | Retiro de ventana con vidrios blindex y reja del lado de la escalera metalica de salida de emergencia, | 1 | UNI | 1.221.000 | 1.221.000 | **854.700** | **854.700** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **854.700** |
| 7 | Retiro de mampara de madera de la oficina de Tesoreria en planta baja del edificio del Rectorado. | 1 | UNI | 1.295.667 | 1.295.667 | **906.967** | **906.967** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **906.967** |
| 8 | Retiro de 100 un. de la unidad externa de los equipos de aire tipo Split. | 70 | UNI | 473.000 | 33.110.000 | **331.100** | **23.177.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **23.177.000** |
| 9 | Provision y retiro de contenedores con escombros | 1 | UNI | 9.008.333 | 9.008.333 | **6.305.833** | **6.305.833** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **6.305.833** |
| 10 | Retiro del techo de policarbonato del garage para realizar trabajos de repar. de cielorraso, canaletas | 1 | GL | 6.676.667 | 6.676.667 | **4.673.667** | **4.673.667** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **4.673.667** |
| 11 | Construccion del cielorraso con estructura de madera, revestido con malla metalica y reboque. | 355 | M2 | 198.300 | 70.396.500 | **138.810** | **49.277.550** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **49.277.550** |
| 12 | Provision y colocaciÃ³n de canaletas (igual al existente con mayor desarrollo) | 286 | ml | 229.167 | 65.541.762 | **160.417** | **45.879.262** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **45.879.262** |
| 13 | Provision y colocaciÃ³n de bajadas metÃ¡licos. | 455 | ml | 195.800 | 89.089.000 | **137.060** | **62.362.300** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **62.362.300** |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura I. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Provision, instalaciÃ³n y cambio del revestido lineal de la piedra lajon de las fachadas. | 280 | ml | 160.227 | 44.863.560 | **112.159** | **31.404.520** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **31.404.520** |
| 15 | Provision, instalaciÃ³n y cambio de revestido de ladrillejos de las fachadas | 500 | M2 | 159.817 | 79.908.500 | **111.872** | **55.936.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **55.936.000** |
| 16 | Reparacion de los rejistros pluviales, provision de algunas rejillas metÃ¡licas, limpieza del sistema de | 1 | GL | 15.716.667 | 15.716.667 | **11.001.667** | **11.001.667** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **11.001.667** |
| 17 | Reparacion en algunos sectores del guardaobra | 1 | GL | 9.683.333 | 9.683.333 | **6.778.333** | **6.778.333** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **6.778.333** |
| 18 | Reparacion y reposicion de rejistros y tapas de hormigÃ³n del sistema cloacal alrededor del edificio d | 1 | GL | 14.260.000 | 14.260.000 | **9.982.000** | **9.982.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **9.982.000** |
| 19 | Limpieza y reposicion de mÃ¡rmol roto o faltante de la fachada principal, asi como su limpieza y lustr | 1 | GL | 37.566.667 | 37.566.667 | **26.296.667** | **26.296.667** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **26.296.667** |
| 20 | Instalacion de puerta de dos hojas de salida de emergencia del lado oeste del edificio del Rectorado. | 1 | GL | 5.380.000 | 5.380.000 | **3.766.000** | **3.766.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **3.766.000** |
| 21 | Mantenimiento, ajustes de las dos puertas de emergencia existente en el edificio. | 2 | UNI | 2.191.667 | 4.383.334 | **1.534.167** | **3.068.334** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **3.068.334** |
| 22 | Reposicion y vuelto a instalar las placas de policarbonato del garage del gabinete de la Rectora, asi co | 1 | GL | 6.156.667 | 6.156.667 | **4.309.667** | **4.309.667** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 1.723.867 | **4.884.833** |
| 23 | Canilla 61 | 1 | GL | 1.089.333 | 1.089.333 | **762.533** | **762.533** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 305.013 | **47.072.690** |
| 24 | Instalacion de la mampara de madera en su nueva posicion de la oficina de Tesoreria en planta baja | 1 | GL | 6.978.333 | 6.978.333 | **4.884.833** | **4.884.833** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **4.884.833** |
| 25 | Embutir caÃ±erÃ-as externas de cobre, de alimentacion elÃ©ctrica externa y de los desagÃ¼es de ca | 70 | UNI | 960.667 | 67.246.690 | **672.467** | **47.072.690** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **47.072.690** |
| 26 | Embutir caÃ±erÃ-a elÃ©ctrica de 1â a 40 cm del suelo | 280 | ml | 109.633 | 30.697.240 | **76.743** | **21.488.040** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **21.488.040** |
| 27 | Reparacion de la bajada de desague cloacal del baÃ±o principal de Gabinete | 1 | GL | 3.296.333 | 3.296.333 | **2.307.433** | **2.307.433** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **2.307.433** |
| 28 | Cambio de luces LED en el hall en el acceso principal, apliques a una altura mÃ¡xima de 10 mts. ( son | 1 | GL | 4.714.167 | 4.714.167 | **3.299.917** | **3.299.917** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **3.299.917** |
| 29 | Cambio e instalaciÃ³n de reflectores a colores a baja altura para cada pilar ( son 4 un. con cambio de | 1 | GL | 3.495.000 | 3.495.000 | **2.446.500** | **2.446.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **2.446.500** |

Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. Elia Benavidez B.
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Lic. Laura Vereda Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Provision y colocaciÃ³n de cenefa o protecciÃ³n de las unidades externas de los aires, (igual al existen | 500 | M2 | 432.333 | 216.166.500 | **302.633** | **151.316.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **151.316.500** |
| 31 | Pintura para exteriores acrilica color blanco para el cielorraso del alero perimetral, llevara enduido pa | 355 | M2 | 59.423 | 21.095.165 | **41.596** | **14.766.580** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **14.766.580** |
| 32 | Pintura de canaletas y bajadas con pintura antioxido color gris grafito oscuro como base y pintura sin | 741 | M2 | 48.347 | 35.825.127 | **33.843** | **25.077.663** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **25.077.663** |
| 33 | Pintura exterior para los ladrillos prensado visto, en color terracota, (tono a definir con la fiscalizaciÃ³ | 2145 | M2 | 45.650 | 97.919.250 | **31.955** | **68.543.475** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **68.543.475** |
| 34 | Retoque de lustre del revestido de madera existente en el pÃ³rtico de acceso principal. | 80 | M2 | 63.033 | 5.042.640 | **44.123** | **3.529.840** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **3.529.840** |
| 35 | Piedra lajon con silicona. | 330 | ml | 40.107 | 13.235.310 | **28.075** | **9.264.750** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | **9.264.750** |
| 36 | Pintura de rejas metÃ¡licas de las ventanas del edificIo en sintetico color gris grafito oscuro. | 490 | M2 | 45.983 | 22.531.670 | **32.188** | **15.772.120** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 6.308.848 | **22.080.968** |
| 37 | Barnizado natural de los marcos y contramarcos de las ventanas exteriores | 1810 | ml | 33.467 | 60.575.270 | **23.427** | **42.402.870** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 16.961.148 | **59.364.018** |
| 38 | Pintura sintetica de color rojo de las puertas de salida de emergencia. (son 3 un de puertas con dos h | 25,5 | M2 | 54.500 | 1.389.750 | **38.150** | **972.825** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 389.130 | **1.361.955** |
| 39 | Pintura sintetica mate, del porton del garage del gabinete de la Rectora. (idem el existente) | 1 | GL | 1.420.383 | 1.420.383 | **994.268** | **994.268** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 397.707 | **1.391.975** |
| 40 | Repintado de la cenefa existente, con pintura sintetico de color de gris grafito oscuro. | 1 | GL | 4.376.117 | 4.376.117 | 3.063.282 | **3.063.282** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 1.225.313 | **4.288.595** |
| 41 | Pintura general en la zona donde se ha instalado la puerta de emergencia | 1 | GL | 5.470.000 | 5.470.000 | 3.829.000 | **3.829.000** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 1.531.600 | **5.360.600** |
| 42 | Pintura sintetica mate de color blanco hielo de la mampara de madera que fue reubicado en la oficin | 72 | M2 | 62.100 | 4.471.200 | 43.470 | **3.129.840** | **ESTERO GUAZU SA** | **NACIONAL** | **-30%** | 1.251.936 | **4.381.776** |
| 43 | Cambio del piso granito por porcelanato color negro en la zona de la puerta de acceso principal al edi | 16 | M2 | 328.500 | 5.256.000 | 229.950 | **3.679.200** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | 3.942.000 |
| 44 | ReposiciÃ³n de piso de granito (igual al existente) en el Ãirea afectada de tipo granÃ-tico, debe inclu | 270 | M2 | 227.900 | 61.533.000 | 159.530 | **43.073.100** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | 46.149.750 |
| 45 | Reposicion de tapas de hormigÃ³n de los pozos ciego, cÃ¡mara sÃ©ptica y un registro cloacal existen | 1 | GL | 8.125.000 | 8.125.000 | 5.687.500 | **5.687.500** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | 6.093.755 |

C.P. Mirtha Urzain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA D. NARVAEZ B.
Director General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado - UNA

Lic. Laura T. Heredia Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Contenedores / limpieza periÃ³dica y final de obra | 1 | GL | 10.226.667 | 10.226.667 | 7.458.667 | **7.458.667** | **N/A** | **NACIONAL** | **-27%** | N/A | 7.670.000 |
| 47 | Limpieza, reposicion de plantas ornamentales, incluir plantines ornamentales nuevas, base de materi | 1 | GL | 19.400.000 | 19.400.000 | 13.580.000 | **13.580.000** | **N/A** | **NACIONAL** | **-30%** | N/A | 14.550.000 |
| | **TOTAL GS.** | | | | **1.277.192.584** | **TOTAL OFERTA GS.** | **894.335.005** | | | **-30%** | | **974.213.048** |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2026 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN EL CAMPUS UNA SAN LORENZO" – ID N° 490.647

CUADRO COMPARATIVO

| | | | | | | EMPRESA: | CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción* | Cantidad | Unidad de Medida* | Precio Unitario referencial | Precio Total referencial | Precio Unitario | Precio Total | MARCA | PROCEDENCIA | Varia. (%) | Monto + 40% CEPN | Precio Total FINAL + CEPN |
| 1 | Obrador con alimentacion electrica, agua corriente y carteleria | 1 | GL | 13.406.667 | 13.406.667 | 10.726.000 | 10.726.000 | N/A | NACIONAL | -20% | N/A | 10.726.000 |
| 2 | Demolicion del cielorraso existente alrededor del perimetro de la fachada | 355 | M2 | 51.333 | 18.223.215 | 41.500 | 14.732.500 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 14.732.500 |
| 3 | Retiro de canaleta y bajadas | 400 | ml | 22.150 | 8.860.000 | 18.000 | 7.200.000 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 7.200.000 |
| 4 | Retiro de canaleta limahoya , con reposicion de techo de tejas hasta 1,00 ambos lados | 70 | ml | 95.350 | 6.674.500 | 81.000 | 5.670.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 5.670.000 |
| 5 | Retiro de techo de tejas | 510 | M2 | 47.440 | 24.194.400 | 40.000 | 20.400.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 20.400.000 |
| 6 | Retiro de ventana con vidrios blindex y reja del lado de la escalera metalica de salida de emergencia, | 1 | UNI | 1.221.000 | 1.221.000 | 1.037.000 | 1.037.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 1.037.000 |
| 7 | Retiro de mampara de madera de la oficina de Tesoreria en planta baja del edificio del Rectorado. | 1 | UNI | 1.295.667 | 1.295.667 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 1.100.000 |
| 8 | Retiro de 100 un. de la unidad externa de los equipos de aire tipo Split. | 70 | UNI | 473.000 | 33.110.000 | 403.000 | 28.210.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 28.210.000 |
| 9 | Provision y retiro de contenedores con escombros | 1 | UNI | 9.008.333 | 9.008.333 | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | NACIONAL | -17% | N/A | 7.500.000 |
| 10 | Retiro del techo de policarbonato del garage para realizar trabajos de repar. de cielorraso, canaletas y | 1 | GL | 6.676.667 | 6.676.667 | 5.600.000 | 5.600.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 5.600.000 |
| 11 | Construccion del cielorraso con estructura de madera, revestido con malla metalica y reboque. | 355 | M2 | 198.300 | 70.396.500 | 165.000 | 58.575.000 | N/A | NACIONAL | -17% | N/A | 58.575.000 |
| 12 | Provision y colocaciÃ³n de canaletas (igual al existente con mayor desarrollo) | 286 | ml | 229.167 | 65.541.762 | 185.000 | 52.910.000 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 52.910.000 |
| 13 | Provision y colocaciÃ³n de bajadas metÃ¡licos. | 455 | ml | 195.800 | 89.089.000 | 160.000 | 72.800.000 | N/A | NACIONAL | -18% | N/A | 72.800.000 |

C.P. Myrian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado

Lic. Laura T. Pereira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Provision, instalaciÃ³n y cambio del revestido lineal de la piedra lajon de las fachadas. | 280 | ml | 160.227 | 44.863.560 | 135.000 | 37.800.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 37.800.000 |
| 15 | Provision, instalaciÃ³n y cambio de revestido de ladrillejos de las fachadas | 500 | M2 | 159.817 | 79.908.500 | 135.000 | 67.500.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 67.500.000 |
| 16 | Reparacion de los rejistros pluviales, provision de algunas rejillas metÃ¡licas, limpieza del sistema de c | 1 | GL | 15.716.667 | 15.716.667 | 13.300.000 | 13.300.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 13.300.000 |
| 17 | Reparacion en algunos sectores del guardaobra | 1 | GL | 9.683.333 | 9.683.333 | 8.200.000 | 8.200.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 8.200.000 |
| 18 | Reparacion y reposicion de rejistros y tapas de hormigÃ³n del sistema cloacal alrededor del edificio de | 1 | GL | 14.260.000 | 14.260.000 | 12.100.000 | 12.100.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 12.100.000 |
| 19 | Limpieza y reposicion de mÃ¡rmol roto o faltante de la fachada principal, asi como su limpieza y lustre | 1 | GL | 37.566.667 | 37.566.667 | 31.900.000 | 31.900.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 31.900.000 |
| 20 | Instalacion de puerta de dos hojas de salida de emergencia del lado oeste del edificio del Rectorado. | 1 | GL | 5.380.000 | 5.380.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 4.500.000 |
| 21 | Mantenimiento, ajustes de las dos puertas de emergencia existente en el edificio. | 2 | UNI | 2.191.667 | 4.383.334 | 1.860.000 | 3.720.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 3.720.000 |
| 22 | Reposicion y vuelto a instalar las placas de policarbonato del garage del gabinete de la Rectora, asi co | 1 | GL | 6.156.667 | 6.156.667 | 5.200.000 | 5.200.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 5.200.000 |
| 23 | Canilla 61 | 1 | GL | 1.089.333 | 1.089.333 | 925.000 | 925.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 925.000 |
| 24 | Instalacion de la mampara de madera en su nueva posicion de la oficina de Tesoreria en planta baja d | 1 | GL | 6.978.333 | 6.978.333 | 5.900.000 | 5.900.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 5.900.000 |
| 25 | Embutir caÃ±erÃ-as externas de cobre, de alimentacion elÃ©ctrica externa y de los desagÃ¼es de cad | 70 | UNI | 960.667 | 67.246.690 | 815.000 | 57.050.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 57.050.000 |
| 26 | Embutir caÃ±erÃ-a elÃ©ctrica de 1â a 40 cm del suelo | 280 | ml | 109.633 | 30.697.240 | 93.000 | 26.040.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 26.040.000 |
| 27 | Reparacion de la bajada de desague cloacal del baÃ±o principal de Gabinete | 1 | GL | 3.296.333 | 3.296.333 | 2.800.000 | 2.800.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 2.800.000 |
| 28 | Cambio de luces LED en el hall en el acceso principal, apliques a una altura mÃ¡xima de 10 mts. ( son | 1 | GL | 4.714.167 | 4.714.167 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 4.000.000 |

C.P. Miriam C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA R. NAVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infra
Re

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cambio e instalaciÃ³n de reflectores a colores a baja altura para cada pilar ( son 4 un. con cambio del | 1 | GL | 3.495.000 | 3.495.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 2.950.000 |
| 30 | Provision y colocaciÃ³n de cenefa o protecciÃ³n de las unidades externas de los aires, (igual al existen | 500 | M2 | 432.333 | 216.166.500 | 360.000 | 180.000.000 | N/A | NACIONAL | -17% | N/A | 180.000.000 |
| 31 | Pintura para exteriores acrilica color blanco para el cielorraso del alero perimetral, llevara enduido pa | 355 | M2 | 59.423 | 21.095.165 | 50.500 | 17.927.500 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 17.927.500 |
| 32 | Pintura de canaletas y bajadas con pintura antioxido color gris grafito oscuro como base y pintura sint | 741 | M2 | 48.347 | 35.825.127 | 41.000 | 30.381.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 30.381.000 |
| 33 | Pintura exterior para los ladrillos prensado visto, en color terracota, (tono a definir con la fiscalizaciÃ³ | 2145 | M2 | 45.650 | 97.919.250 | 38.800 | 83.226.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 83.226.000 |
| 34 | Retoque de lustre del revestido de madera existente en el pÃ³rtico de acceso principal. | 80 | M2 | 63.033 | 5.042.640 | 53.500 | 4.280.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 4.280.000 |
| 35 | Piedra lajon con silicona. | 330 | ml | 40.107 | 13.235.310 | 34.000 | 11.220.000 | N/A | NACIONAL | -15% | N/A | 11.220.000 |
| 36 | Pintura de rejas metÃ¡licas de las ventanas del edificIo en sintetico color gris grafito oscuro. | 490 | M2 | 45.983 | 22.531.670 | 39.000 | 19.110.000 | AMANECER | NACIONAL | -15% | 7.644.000 | 26.754.000 |
| 37 | Barnizado natural de los marcos y contramarcos de las ventanas exteriores | 1810 | ml | 33.467 | 60.575.270 | 28.400 | 51.404.000 | AMANECER | NACIONAL | -15% | 20.561.600 | 71.965.600 |
| 38 | Pintura sintetica de color rojo de las puertas de salida de emergencia. (son 3 un de puertas con dos ho | 25,5 | M2 | 54.500 | 1.389.750 | 46.000 | 1.173.000 | AMANECER | NACIONAL | -16% | 469.200 | 1.642.200 |
| 39 | Pintura sintetica mate, del porton del garage del gabinete de la Rectora. (idem el existente) | 1 | GL | 1.420.383 | 1.420.383 | 1.200.000 | 1.200.000 | AMANECER | NACIONAL | -16% | 480.000 | 1.680.000 |
| 40 | Repintado de la cenefa existente, con pintura sintetico de color de gris grafito oscuro. | 1 | GL | 4.376.117 | 4.376.117 | 3.700.000 | 3.700.000 | AMANECER | NACIONAL | -15% | 1.480.000 | 5.180.000 |
| 41 | Pintura general en la zona donde se ha instalado la puerta de emergencia | 1 | GL | 5.470.000 | 5.470.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | AMANECER | NACIONAL | -16% | 1.840.000 | 6.440.000 |
| 42 | Pintura sintetica mate de color blanco hielo de la mampara de madera que fue reubicado en la oficina | 72 | M2 | 62.100 | 4.471.200 | 52.500 | 3.780.000 | AMANECER | NACIONAL | -15% | 1.512.000 | 5.292.000 |
| 43 | Cambio del piso granito por porcelanato color negro en la zona de la puerta de acceso principal al edi | 16 | M2 | 328.500 | 5.256.000 | 275.000 | 4.400.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 4.400.000 |

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

ELENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura

Lic. Laura T. Ferrara Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ReposiciÃ³n de piso de granito (igual al existente) en el Ã¡rea afectada de tipo granÃ-tico, debe inclu | 270 | M2 | 227.900 | 61.533.000 | 185.000 | 49.950.000 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 49.950.000 |
| 45 | Reposicion de tapas de hormigÃ³n de los pozos ciego, cÃ¡mara sÃ©ptica y un registro cloacal existent | 1 | GL | 8.125.000 | 8.125.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | N/A | NACIONAL | -16% | N/A | 6.800.000 |
| 46 | Contenedores / limpieza periÃ³dica y final de obra | 1 | GL | 10.226.667 | 10.226.667 | 8.250.000 | 8.250.000 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 8.250.000 |
| 47 | Limpieza, reposicion de plantas ornamentales, incluir plantines ornamentales nuevas, base de materi | 1 | GL | 19.400.000 | 19.400.000 | 15.800.000 | 15.800.000 | N/A | NACIONAL | -19% | N/A | 15.800.000 |
| | **TOTAL GS.** | | | | **1.277.192.584** | | 1.067.547.000 | | | | | 1.101.533.800 |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura I. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2026 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN EL CAMPUS UNA SAN LORENZO" – ID N° 490.647

CUADRO COMPARATIVO

| | | | | | | EMPRESA: | CORPORACION LEMURIA S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción* | Cantidad | Unidad de Medida* | Precio Unitario referencial | Precio Total referencial | Precio Unitario | Precio Total | MARCA | PROCEDENCIA | Varia. (%) | Monto + 40% CEPN | Precio Total FINAL + CEPN |
| 1 | Obrador con alimentacion electrica, agua corriente y carteleria | 1 | GL | 13.406.667 | 13.406.667 | 10.000.000 | 10.000.000 | N/A | PARAGUAY | -25% | N/A | 10.000.000 |
| 2 | Demolicion del cielorraso existente alrededor del perimetro de la fachada | 355 | M2 | 51.333 | 18.223.215 | 30.000 | 10.650.000 | N/A | PARAGUAY | -42% | N/A | 10.650.000 |
| 3 | Retiro de canaleta y bajadas | 400 | ml | 22.150 | 8.860.000 | 13.000 | 5.200.000 | N/A | PARAGUAY | -41% | N/A | 5.200.000 |
| 4 | Retiro de canaleta limahoya , con reposicion de techo de tejas hasta 1,00 ambos lados | 70 | ml | 95.350 | 6.674.500 | 58.500 | 4.095.000 | N/A | PARAGUAY | -39% | N/A | 4.095.000 |
| 5 | Retiro de techo de tejas | 510 | M2 | 47.440 | 24.194.400 | 32.500 | 16.575.000 | N/A | PARAGUAY | -31% | N/A | 16.575.000 |
| 6 | Retiro de ventana con vidrios blindex y reja del lado de la escalera metalica de salida de emergencia, | 1 | UNI | 1.221.000 | 1.221.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | N/A | PARAGUAY | -4% | N/A | 1.170.000 |
| 7 | Retiro de mampara de madera de la oficina de Tesoreria en planta baja del edificio del Rectorado. | 1 | UNI | 1.295.667 | 1.295.667 | 1.300.000 | 1.300.000 | N/A | PARAGUAY | 0% | N/A | 1.300.000 |
| 8 | Retiro de 100 un. de la unidad externa de los equipos de aire tipo Split. | 70 | UNI | 473.000 | 33.110.000 | 260.000 | 18.200.000 | N/A | PARAGUAY | -45% | N/A | 18.200.000 |
| 9 | Provision y retiro de contenedores con escombros | 1 | UNI | 9.008.333 | 9.008.333 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | PARAGUAY | -44% | N/A | 5.000.000 |
| 10 | Retiro del techo de policarbonato del garage para realizar trabajos de repar. de cielorraso, canaletas y | 1 | GL | 6.676.667 | 6.676.667 | 3.750.000 | 3.750.000 | N/A | PARAGUAY | -44% | N/A | 3.750.000 |
| 11 | Construccion del cielorraso con estructura de madera, revestido con malla metalica y reboque. | 355 | M2 | 198.300 | 70.396.500 | 221.000 | 78.455.000 | N/A | PARAGUAY | 11% | N/A | 78.455.000 |
| 12 | Provision y colocaciÃ³n de canaletas (igual al existente con mayor desarrollo) | 286 | ml | 229.167 | 65.541.762 | 260.000 | 74.360.000 | N/A | PARAGUAY | 13% | N/A | 74.360.000 |
| 13 | Provision y colocaciÃ³n de bajadas metÃ¡licos. | 455 | ml | 195.800 | 89.089.000 | 220.000 | 100.100.000 | N/A | PARAGUAY | 12% | N/A | 100.100.000 |

C.P. Mirian A. Orizain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NAVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Inversiones

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Provision, instalaciÃ³n y cambio del revestido lineal de la piedra lajon de las fachadas. | 280 | ml | 160.227 | 44.863.560 | 220.000 | 61.600.000 | N/A | PARAGUAY | 37% | N/A | 61.600.000 |
| 15 | Provision, instalaciÃ³n y cambio de revestido de ladrillejos de las fachadas | 500 | M2 | 159.817 | 79.908.500 | 182.000 | 91.000.000 | N/A | PARAGUAY | 14% | N/A | 91.000.000 |
| 16 | Reparacion de los rejistros pluviales, provision de algunas rejillas metÃ¡licas, limpieza del sistema de c | 1 | GL | 15.716.667 | 15.716.667 | 9.000.000 | 9.000.000 | N/A | PARAGUAY | -43% | N/A | 9.000.000 |
| 17 | Reparacion en algunos sectores del guardaobra | 1 | GL | 9.683.333 | 9.683.333 | 7.553.000 | 7.553.000 | N/A | PARAGUAY | -22% | N/A | 7.553.000 |
| 18 | Reparacion y reposicion de rejistros y tapas de hormigÃ³n del sistema cloacal alrededor del edificio de | 1 | GL | 14.260.000 | 14.260.000 | 8.775.000 | 8.775.000 | N/A | PARAGUAY | -38% | N/A | 8.775.000 |
| 19 | Limpieza y reposicion de mÃ¡rmol roto o faltante de la fachada principal, asi como su limpieza y lustre | 1 | GL | 37.566.667 | 37.566.667 | 26.000.000 | 26.000.000 | N/A | PARAGUAY | -31% | N/A | 26.000.000 |
| 20 | Instalacion de puerta de dos hojas de salida de emergencia del lado oeste del edificio del Rectorado. | 1 | GL | 5.380.000 | 5.380.000 | 4.940.000 | 4.940.000 | N/A | PARAGUAY | -8% | N/A | 4.940.000 |
| 21 | Mantenimiento, ajustes de las dos puertas de emergencia existente en el edificio. | 2 | UNI | 2.191.667 | 4.383.334 | 1.560.000 | 3.120.000 | N/A | PARAGUAY | -29% | N/A | 3.120.000 |
| 22 | Reposicion y vuelto a instalar las placas de policarbonato del garage del gabinete de la Rectora, asi co | 1 | GL | 6.156.667 | 6.156.667 | 6.825.000 | 6.825.000 | N/A | PARAGUAY | 11% | N/A | 6.825.000 |
| 23 | Canilla 61 | 1 | GL | 1.089.333 | 1.089.333 | 910.000 | 910.000 | N/A | PARAGUAY | -16% | N/A | 910.000 |
| 24 | Instalacion de la mampara de madera en su nueva posicion de la oficina de Tesoreria en planta baja c | 1 | GL | 6.978.333 | 6.978.333 | 4.550.000 | 4.550.000 | N/A | PARAGUAY | -35% | N/A | 4.550.000 |
| 25 | Embutir caÃ±erÃ-as externas de cobre, de alimentacion elÃ©ctrica externa y de los desagÃ¼es de cad | 70 | UNI | 960.667 | 67.246.690 | 871.000 | 60.970.000 | N/A | PARAGUAY | -9% | N/A | 60.970.000 |
| 26 | Embutir caÃ±erÃ-a elÃ©ctrica de 1â a 40 cm del suelo | 280 | ml | 109.633 | 30.697.240 | 60.000 | 16.800.000 | N/A | PARAGUAY | -45% | N/A | 16.800.000 |
| 27 | Reparacion de la bajada de desague cloacal del baÃ±o principal de Gabinete | 1 | GL | 3.296.333 | 3.296.333 | 2.142.700 | 2.142.700 | N/A | PARAGUAY | -35% | N/A | 2.142.700 |
| 28 | Cambio de luces LED en el hall en el acceso principal, apliques a una altura mÃ¡xima de 10 mts. ( son | 1 | GL | 4.714.167 | 4.714.167 | 3.064.200 | 3.064.200 | N/A | PARAGUAY | -35% | N/A | 3.064.200 |

C.P. Miriam C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA N. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Lic. Laura I. Pereira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cambio e instalaciÃ³n de reflectores a colores a baja altura para cada pilar ( son 4 un. con cambio del | 1 | GL | 3.495.000 | 3.495.000 | 2.271.800 | 2.271.800 | N/A | PARAGUAY | -35% | N/A | 2.271.800 |
| 30 | Provision y colocaciÃ³n de cenefa o protecciÃ³n de las unidades externas de los aires, (igual al existen | 500 | M2 | 432.333 | 216.166.500 | 420.000 | 210.000.000 | N/A | PARAGUAY | -3% | N/A | 210.000.000 |
| 31 | Pintura para exteriores acrilica color blanco para el cielorraso del alero perimetral, llevara enduido pa | 355 | M2 | 59.423 | 21.095.165 | 52.000 | 18.460.000 | N/A | PARAGUAY | -12% | N/A | 18.460.000 |
| 32 | Pintura de canaletas y bajadas con pintura antioxido color gris grafito oscuro como base y pintura sint | 741 | M2 | 48.347 | 35.825.127 | 52.000 | 38.532.000 | N/A | PARAGUAY | 8% | N/A | 38.532.000 |
| 33 | Pintura exterior para los ladrillos prensado visto, en color terracota, (tono a definir con la fiscalizaciÃ³ | 2145 | M2 | 45.650 | 97.919.250 | 39.000 | 83.655.000 | N/A | PARAGUAY | -15% | N/A | 83.655.000 |
| 34 | Retoque de lustre del revestido de madera existente en el pÃ³rtico de acceso principal. | 80 | M2 | 63.033 | 5.042.640 | 49.400 | 3.952.000 | N/A | PARAGUAY | -22% | N/A | 3.952.000 |
| 35 | Piedra lajon con silicona. | 330 | ml | 40.107 | 13.235.310 | 31.300 | 10.329.000 | N/A | PARAGUAY | -22% | N/A | 10.329.000 |
| 36 | Pintura de rejas metÃ¡licas de las ventanas del edificlo en sintetico color gris grafito oscuro. | 490 | M2 | 45.983 | 22.531.670 | 39.000 | 19.110.000 | AMANECER | PARAGUAY | -15% | 7.644.000 | 30.175.670 |
| 37 | Barnizado natural de los marcos y contramarcos de las ventanas exteriores | 1810 | ml | 33.467 | 60.575.270 | 19.500 | 35.295.000 | AMANECER | PARAGUAY | -42% | 14.118.000 | 74.693.270 |
| 38 | Pintura sintetica de color rojo de las puertas de salida de emergencia. (son 3 un de puertas con dos h | 25,5 | M2 | 54.500 | 1.389.750 | 52.000 | 1.326.000 | AMANECER | PARAGUAY | -5% | 530.400 | 1.920.150 |
| 39 | Pintura sintetica mate, del porton del garage del gabinete de la Rectora. (idem el existente) | 1 | GL | 1.420.383 | 1.420.383 | 1.300.000 | 1.300.000 | AMANECER | PARAGUAY | -8% | 520.000 | 1.940.383 |
| 40 | Repintado de la cenefa existente, con pintura sintetico de color de gris grafito oscuro. | 1 | GL | 4.376.117 | 4.376.117 | 3.900.000 | 3.900.000 | AMANECER | PARAGUAY | -11% | 1.560.000 | 5.936.117 |
| 41 | Pintura general en la zona donde se ha instalado la puerta de emergencia | 1 | GL | 5.470.000 | 5.470.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | AMANECER | PARAGUAY | -45% | 1.200.000 | 6.670.000 |
| 42 | Pintura sintetica mate de color blanco hielo de la mampara de madera que fue reubicado en la oficina | 72 | M2 | 62.100 | 4.471.200 | 52.000 | 3.744.000 | AMANECER | PARAGUAY | -16% | 1.497.600 | 5.968.800 |
| 43 | Cambio del piso granito por porcelanato color negro en la zona de la puerta de acceso principal al edi | 16 | M2 | 328.500 | 5.256.000 | 260.000 | 4.160.000 | N/A | PARAGUAY | -21% | N/A | 4.160.000 |

C.P. Mirian G. Unzáin M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA P. NARVÁEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ReposiciÃ³n de piso de granito (igual al existente) en el Ã¡rea afectada de tipo granÃ-tico, debe inclu | 270 | M2 | 227.900 | 61.533.000 | 208.000 | 56.160.000 | N/A | PARAGUAY | -9% | N/A | 56.160.000 |
| 45 | Reposicion de tapas de hormigÃ³n de los pozos ciego, cÃ¡mara sÃ©ptica y un registro cloacal existent | 1 | GL | 8.125.000 | 8.125.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 6.500.000 |
| 46 | Contenedores / limpieza periÃ³dica y final de obra | 1 | GL | 10.226.667 | 10.226.667 | 7.215.000 | 7.215.000 | N/A | PARAGUAY | -29% | N/A | 7.215.000 |
| 47 | Limpieza, reposicion de plantas ornamentales, incluir plantines ornamentales nuevas, base de materi | 1 | GL | 19.400.000 | 19.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | N/A | PARAGUAY | -46% | N/A | 10.400.000 |
| **TOTAL GS.** | | | | | **1.277.192.584** | | 1.155.414.700 | | | | | 1.215.044.090 |

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2026 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN EL CAMPUS UNA SAN LORENZO" – ID N° 490.647

CUADRO COMPARATIVO

| | | | | | | EMPRESA: ERNARDO CAN | DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción* | Cantidad | Unidad de Medida* | Precio Unitario referencial | Precio Total referencial | Precio Total FINAL + CEPN | Precio Unitario | Precio Total | MARCA | PROCEDENCIA | Varia. (%) | Monto + 40% CEPN | Precio Total FINAL + CEPN |
| 1 | Obrador con alimentacion electrica, agua corriente y carteleria | 1 | GL | 13.406.667 | 13.406.667 | 10.055.000 | 10.792.366 | 10.792.366 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 10.792.366 |
| 2 | Demolicion del cielorraso existente alrededor del perimetro de la fachada | 355 | M2 | 51.333 | 18.223.215 | 13.667.500 | 41.323 | 14.669.665 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 14.669.665 |
| 3 | Retiro de canaleta y bajadas | 400 | ml | 22.150 | 8.860.000 | 6.645.200 | 17.830 | 7.132.000 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 7.132.000 |
| 4 | Retiro de canaleta limahoya , con reposicion de techo de tejas hasta 1,00 ambos lados | 70 | ml | 95.350 | 6.674.500 | 5.005.910 | 76.756 | 5.372.920 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 5.372.920 |
| 5 | Retiro de techo de tejas | 510 | M2 | 47.440 | 24.194.400 | 18.145.800 | 38.189 | 19.476.390 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 19.476.390 |
| 6 | Retiro de ventana con vidrios blindex y reja del lado de la escalera metalica de salida de emergencia, e | 1 | UNI | 1.221.000 | 1.221.000 | 915.750 | 982.905 | 982.905 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 982.905 |
| 7 | Retiro de mampara de madera de la oficina de Tesoreria en planta baja del edificio del Rectorado. | 1 | UNI | 1.295.667 | 1.295.667 | 971.750 | 1.043.011 | 1.043.011 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 1.043.011 |
| 8 | Retiro de 100 un. de la unidad externa de los equipos de aire tipo Split. | 70 | UNI | 473.000 | 33.110.000 | 24.832.500 | 380.765 | 26.653.550 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 26.653.550 |
| 9 | Provision y retiro de contenedores con escombros | 1 | UNI | 9.008.333 | 9.008.333 | 6.756.250 | 7.251.708 | 7.251.708 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 7.251.708 |
| 10 | Retiro del techo de policarbonato del garage para realizar trabajos de repar. de cielorraso, canaletas y | 1 | GL | 6.676.667 | 6.676.667 | 5.007.500 | 5.374.716 | 5.374.716 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 5.374.716 |
| 11 | Construccion del cielorraso con estructura de madera, revestido con malla metalica y reboque. | 355 | M2 | 198.300 | 70.396.500 | 52.797.375 | 159.631 | 56.669.005 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 56.669.005 |
| 12 | Provision y colocaciÃ³n de canaletas (igual al existente con mayor desarrollo) | 286 | ml | 229.167 | 65.541.762 | 49.155.964 | 184.479 | 52.760.994 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 52.760.994 |
| 13 | Provision y colocaciÃ³n de bajadas metÃ¡licos. | 455 | ml | 195.800 | 89.089.000 | 66.816.750 | 157.619 | 71.716.645 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 71.716.645 |
| 14 | Provision, instalaciÃ³n y cambio del revestido lineal de la piedra lajon de las fachadas. | 280 | ml | 160.227 | 44.863.560 | 33.647.600 | 128.982 | 36.114.960 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 36.114.960 |

C.P. Mirian C. Unzain M.
Directora

Arq. [illegible] E. NAVAEZ B.
Director General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Provision, instalaciÃ³n y cambio de revestido de ladrillejos de las fachadas | 500 | M2 | 159.817 | 79.908.500 | 59.931.500 | 128.652 | 64.326.000 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 64.326.000 |
| 16 | Reparacion de los rejistros pluviales, provision de algunas rejillas metÃ¡licas, limpieza del sistema de c | 1 | GL | 15.716.667 | 15.716.667 | 11.787.500 | 12.651.916 | 12.651.916 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 12.651.916 |
| 17 | Reparacion en algunos sectores del guardaobra | 1 | GL | 9.683.333 | 9.683.333 | 7.262.500 | 7.795.083 | 7.795.083 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 7.795.083 |
| 18 | Reparacion y reposicion de rejistros y tapas de hormigÃ³n del sistema cloacal alrededor del edificio de | 1 | GL | 14.260.000 | 14.260.000 | 10.695.000 | 11.479.300 | 11.479.300 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 11.479.300 |
| 19 | Limpieza y reposicion de mÃ¡rmol roto o faltante de la fachada principal, asi como su limpieza y lustre | 1 | GL | 37.566.667 | 37.566.667 | 28.175.000 | 30.241.166 | 30.241.166 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 30.241.166 |
| 20 | Instalacion de puerta de dos hojas de salida de emergencia del lado oeste del edificio del Rectorado. | 1 | GL | 5.380.000 | 5.380.000 | 4.035.000 | 4.330.900 | 4.330.900 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 4.330.900 |
| 21 | Mantenimiento, ajustes de las dos puertas de emergencia existente en el edificio. | 2 | UNI | 2.191.667 | 4.383.334 | 3.287.500 | 1.764.291 | 3.528.582 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 3.528.582 |
| 22 | Reposicion y vuelto a instalar las placas de policarbonato del garage del gabinete de la Rectora, asi co | 1 | GL | 6.156.667 | 6.156.667 | 4.617.500 | 4.956.116 | 4.956.116 | TES INGENIERIA | PARAGUAY | -20% | 1.982.446 | 6.938.562 |
| 23 | Canilla 61 | 1 | GL | 1.089.333 | 1.089.333 | 1.143.800 | 876.913 | 876.913 | FV | ARGENTINA | -20% | 350.765 | 1.227.678 |
| 24 | Instalacion de la mampara de madera en su nueva posicion de la oficina de Tesoreria en planta baja d | 1 | GL | 6.978.333 | 6.978.333 | 5.233.750 | 5.617.558 | 5.617.558 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 5.617.558 |
| 25 | Embutir caÃ±erÃ-as externas de cobre, de alimentacion elÃ©ctrica externa y de los desagÃ¼es de cac | 70 | UNI | 960.667 | 67.246.690 | 50.435.000 | 773.336 | 54.133.520 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 54.133.520 |
| 26 | Embutir caÃ±erÃ-a elÃ©ctrica de 1â a 40 cm del suelo | 280 | ml | 109.633 | 30.697.240 | 23.023.000 | 88.254 | 24.711.120 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 24.711.120 |
| 27 | Reparacion de la bajada de desague cloacal del baÃ±o principal de Gabinete | 1 | GL | 3.296.333 | 3.296.333 | 2.472.250 | 2.653.548 | 2.653.548 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 2.653.548 |
| 28 | Cambio de luces LED en el hall en el acceso principal, apliques a una altura mÃ¡xima de 10 mts. ( son | 1 | GL | 4.714.167 | 4.714.167 | 3.535.625 | 3.794.904 | 3.794.904 | N/A | CHINA | -20% | 1.517.962 | 5.312.866 |
| 29 | Cambio e instalaciÃ³n de reflectores a colores a baja altura para cada pilar ( son 4 un. con cambio del | 1 | GL | 3.495.000 | 3.495.000 | 2.621.250 | 2.813.475 | 2.813.475 | N/A | CHINA | -20% | 1.125.390 | 3.938.865 |
| 30 | Provision y colocaciÃ³n de cenefa o protecciÃ³n de las unidades externas de los aires, (igual a) existent | 500 | M2 | 432.333 | 216.166.500 | 162.125.000 | 310.000 | 155.000.000 | N/A | PARAGUAY | -28% | N/A | 155.000.000 |

C.P. Miriam C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ERIKA B. NAVARRO B.
Dirección General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado

Lic. Laura I. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pintura para exteriores acrilica color blanco para el cielorraso del alero perimetral, llevara enduido pa | 355 | M2 | 59.423 | 21.095.165 | 15.821.285 | 47.835 | 16.981.425 | N/A | BRASIL | -20% | 6.792.570 | 23.773.995 |
| 32 | Pintura de canaletas y bajadas con pintura antioxido color gris grafito oscuro como base y pintura sint | 741 | M2 | 48.347 | 35.825.127 | 26.868.660 | 38.919 | 28.838.979 | N/A | BRASIL | -20% | 11.535.592 | 40.374.571 |
| 33 | Pintura exterior para los ladrillos prensado visto, en color terracota, (tono a definir con la fiscalizaciÃ³ | 2145 | M2 | 45.650 | 97.919.250 | 73.440.510 | 32.000 | 68.640.000 | N/A | BRASIL | -30% | 27.456.000 | 96.096.000 |
| 34 | Retoque de lustre del revestido de madera existente en el pÃ³rtico de acceso principal. | 80 | M2 | 63.033 | 5.042.640 | 3.782.000 | 50.741 | 4.059.280 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 4.059.280 |
| 35 | Piedra lajon con silicona. | 330 | ml | 40.107 | 13.235.310 | 9.926.400 | 32.286 | 10.654.380 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 10.654.380 |
| 36 | Pintura de rejas metÃ¡licas de las ventanas del edificIo en sintetico color gris grafito oscuro. | 490 | M2 | 45.983 | 22.531.670 | 23.658.082 | 37.016 | 18.137.840 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 7.255.136 | 25.392.976 |
| 37 | Barnizado natural de los marcos y contramarcos de las ventanas exteriores | 1810 | ml | 33.467 | 60.575.270 | 63.603.400 | 26.940 | 48.761.400 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 19.504.560 | 68.265.960 |
| 38 | Pintura sintetica de color rojo de las puertas de salida de emergencia. (son 3 un de puertas con dos hc | 25,5 | M2 | 54.500 | 1.389.750 | 1.459.273 | 43.872 | 1.118.736 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 447.494 | 1.566.230 |
| 39 | Pintura sintetica mate, del porton del garage del gabinete de la Rectora. (idem el existente) | 1 | GL | 1.420.383 | 1.420.383 | 1.491.077 | 1.143.408 | 1.143.408 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 457.363 | 1.600.771 |
| 40 | Repintado de la cenefa existente, con pintura sintetico de color de gris grafito oscuro. | 1 | GL | 4.376.117 | 4.376.117 | 4.594.863 | 3.522.774 | 3.522.774 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 1.409.110 | 4.931.884 |
| 41 | Pintura general en la zona donde se ha instalado la puerta de emergencia | 1 | GL | 5.470.000 | 5.470.000 | 5.743.340 | 4.403.350 | 4.403.350 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 1.761.340 | 6.164.690 |
| 42 | Pintura sintetica mate de color blanco hielo de la mampara de madera que fue reubicado en la oficina | 72 | M2 | 62.100 | 4.471.200 | 4.694.760 | 49.990 | 3.599.280 | CIACOLLOR | BRASIL | -20% | 1.439.712 | 5.038.992 |
| 43 | Cambio del piso granito por porcelanato color negro en la zona de la puerta de acceso principal al edif | 16 | M2 | 328.500 | 5.256.000 | 3.942.000 | 264.442 | 4.231.072 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 4.231.072 |
| 44 | ReposiciÃ³n de piso de granito (igual al existente) en el Ã¡rea afectada de tipo granÃ-tico, debe inclui | 270 | M2 | 227.900 | 61.533.000 | 46.149.750 | 183.459 | 49.533.930 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 49.533.930 |
| 45 | Reposicion de tapas de hormigÃ³n de los pozos ciego, cÃ¡mara sÃ©ptica y un registro cloacal existent | 1 | GL | 8.125.000 | 8.125.000 | 6.093.755 | 6.540.625 | 6.540.625 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 6.540.625 |
| 46 | Contenedores / limpieza periÃ³dica y final de obra | 1 | GL | 10.226.667 | 10.226.667 | 7.670.000 | 8.232.466 | 8.232.466 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 8.232.466 |

C.P. Maria C. Unzain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. EN... ALVAREZ B.
Dirección General
Dirección General de Desarrollo
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Dr. Laura V. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Limpieza, reposicion de plantas ornamentales, incluir plantines ornamentales nuevas, base de materia | 1 | GL | 19.400.000 | 19.400.000 | 14.550.000 | 15.617.000 | 15.617.000 | N/A | PARAGUAY | -20% | N/A | 15.617.000 |
| **TOTAL GS.** | | | | | **1.277.192.584** | 988.291.180 | | 998.936.881 | | | | | 1.081.972.321 |

*C.P. Mirian C. Unzaín M.*
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Arq. ENA B. NARVAEZ B.
Directora General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas