Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

San Lorenzo, 09 de Noviembre de 2.020

CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 384.726

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

A. Se dio apertura al sobre de documentaciones y oferta, según el Acta de Apertura de Ofertas N° 020/2020.

B. Presenta todas las documentaciones exigidas el oferente: **RV SERVICE de Rodolfo Ramón Villalba, COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández, SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas, RICARDO TORRES SERVICIOS INFORMÁTICOS, 2M ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD de Fernando Andrés López Durc, OLAM SERVICE de Nelson Coronel.**

C. Tabla comparativa de ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento

DOCUMENTACION BASICA	*RV SERVICE de Rodolfo Villalba*	*COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández*	*SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas*	*RICARDO TORRES SERVICIOS INFORMÁTI-COS*	*2M ELECTRÓN ICA – ELECTRICI DAD de Fernando López*	*OLAM SERVICE de Nelson Coronel*
Formulario de Oferta	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
Planilla de Precios del SICP	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
Constancia SIPE	Presentó	Presento	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó

Conforme Acta de Apertura N° 020/2020, fueron constadas las siguientes observaciones:

- **El representante de la empresa RICARDO TORRES, deja constancia de que el monto consignado en la Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas de la firma 2M ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD, no cubre el monto total máximo del llamado.**

Se aclara que el monto consignado en la Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas supera el 5% del total ofertado, ya que su oferta total asciende a la suma de Gs. 8.460.000.- y su Garantía por la suma de Gs. 450.000; es decir cumple con lo solicitado.

- **El representante de la firma OLAM SERVICE, deja constancia de que las ofertas de las empresas RV SERVICE y SOLUTEC, no presentan debidamente foliadas sus respectivas ofertas.**

Se aclara que las ofertas cumplen con lo solicitado, conforme Art. 45 del Decreto N° 2992/19.

D. Tabla comparativa de ofertas en relación a las especificaciones técnicas y otros requerimientos

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación el Anexo N° 1.

Se deja constancia que se ha remitido Nota U.O.C. N° 264/2020 a la empresa **RV SERVICE de Rodolfo Villalba**, donde se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas, la remisión del Certificado de Origen Nacional de los Servicios Prestados, al Comité de Evaluación, de modo a aplicar el Margen de Preferencia si correspondiere. La misma no presentó el Certificado por lo que le no le fue aplicado el Margen de Preferencia. Sin embargo, su oferta se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * VITAM IMPENDERE VERO * FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

San Lorenzo, 09 de Noviembre de 2.020

CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 384.726

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en todos los Lotes.

Se deja constancia que se ha remitido Nota U.O.C. Nº 267/2020 a la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS**, donde se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas, la remisión de una explicación detallada de la composición de los precios ofertados en todos los ítems (con sus sub-ítems) de todos los Lotes ofertados; según Resolución N° 1890/2020, de manera a demostrar que los mismos son de ejecución posible. La misma presentó el desglose correspondiente, en el plazo establecido, y este Comité considera factible y viable dicho desglose. Por lo tanto, su oferta se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en todos los Lotes.

Se deja constancia que se ha remitido Nota U.O.C. N° 265/2020 a la empresa **SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas**, donde se solicita su conformidad a la corrección aritmética verificada por el Comité de Evaluación. Se observó una diferencia de menos con relación al total de la oferta presentada de Gs. 444.483 (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres) proveniente de un mal cálculo en la sumatoria total del ítem N° 4 del Lote N°1 y de la sumatoria total del Lote N° 8. Por lo Tanto el monto total de su oferta, asciende a la suma de Gs. 48.534.800 (Guaraníes Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos). La misma dio su conformidad a la corrección vía correo electrónico. Por lo tanto, su oferta se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en los Lotes N° 1, 8, 9 y 10. No cotiza los lotes N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

La oferta de la empresa **RICARDO TORRES SERVICIOS INFORMÁTICOS de Ricardo Torres,** se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en los Lotes N° 1, 3, 6, 9 y 10. No cotiza los Lotes N° 2, 4, 5, 7 y 8.

Se deja constancia que se ha remitido Nota U.O.C. Nº 263/2020 a la empresa **2M ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD de Fernando López**, donde se solicita en un plazo no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas, la remisión del Certificado de Origen Nacional de los Servicios Prestados, al Comité de Evaluación, de modo a aplicar el Margen de Preferencia si correspondiere. La misma no presentó el Certificado por lo que le no le fue aplicado el Margen de Preferencia. Sin embargo, su oferta se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en los Lotes N° 5 y 9. No cotiza los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10.

Se deja constancia que se ha remitido Nota U.O.C. Nº 266/2020 a la empresa **OLAM SERVICE de Nelson Coronel**, donde se solicita su conformidad a la corrección aritmética verificada por el Comité de Evaluación. Se observó una diferencia de más con relación al total de la oferta presentada de Gs. 19 (Guaraníes) proveniente de un mal cálculo en la sumatoria total de los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 . Por lo Tanto el monto total de su oferta, asciende a la suma de Gs. 79.730.842 (Guaraníes Setenta y Nueve Millones Setecientos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos). La misma dio su conformidad a la corrección vía correo electrónico. Por lo tanto, su oferta se adecua a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación a presentar propuesta y es susceptible de analizarse técnica y económicamente en todos los Lotes.

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

San Lorenzo, 09 de Noviembre de 2.020

CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 384.726

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

E. Tabla Comparativa de los precios unitarios y totales de las ofertas

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación el Anexo N° 2.

F. Tabla de los precios totales de las ofertas más bajas.

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación el Anexo N° 3.

La oferta correspondiente a la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández** es evaluada como la más baja para los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.

La oferta correspondiente a la empresa **SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas** es evaluada como la más baja para el Lote N° 8.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 4° de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.

G. Cumplimiento de los criterios para la evaluación de la oferta más conveniente:

Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández	SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas
Formulario de Oferta * [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el anexo D]	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández	SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	Cumple	Cumple
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple	Cumple

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

San Lorenzo, 09 de Noviembre de 2.020

CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 384.726

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No aplica	No aplica
Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple	Cumple
Copia de contratos con entes Públicas y/o Privadas de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos de la presente licitación, ejecutados en los años: 2.019 y 2.020.	Cumple	Cumple
Capacidad Técnica: Certificados de capacitación, de estudios, título universitario, Planilla de Datos de Técnicos en el rubro solicitado, Listado de Herramientas	Cumple	Cumple
Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio y/o Constancia de inicio de los trámites para la obtención del certificado al momento de la apertura de sobres. La no presentación de dicha documentación mencionada no será motivo de descalificación a los oferentes.	Cumple	Cumple

Nombre de la Empresa	Representante Legal	C.I. N°	Cumplimiento Inc. a	Cumplimiento Inc. b
COMPU NEW & ASOCIADOS	Antonio R. Fernández	753.733	Se procedió a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que el oferente o su representante, no se halla comprendido en el presupuesto del Inc. "a" del Art. 40.	Se procedió a la verificación de la base de datos del SINARH y de la Secretaria de la Función Pública, constatando que el oferente o su representante, no aparece en dichas bases de datos del Estado, cumpliendo con lo estipulado en el Inc. "b" del Art. 40
SOLUTEC	Fernando A. Cárdenas	3.846.758	Se procedió a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que el oferente o su representante, no se halla comprendido en el presupuesto del Inc. "a" del Art. 40.	Se procedió a la verificación de la base de datos del SINARH y de la Secretaria de la Función Pública, constatando que el oferente o su representante, no aparece en dichas bases de datos del Estado, cumpliendo con lo estipulado en el Inc. "b" del Art. 40

Por lo tanto, este Comité de Evaluación considera que esta empresa demuestra la capacidad suficiente para el mantenimiento y reparación de equipos informáticos objeto del presente llamado.

H. <u>Tabla comparativa del porcentaje de variación entre la oferta más baja evaluada y el presupuesto referencial</u>

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación el Anexo N° 4.

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

San Lorenzo, 09 de Noviembre de 2.020

CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 384.726

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

Por lo tanto, y en consideración de los aspectos indicados anteriormente, el Comité de Evaluación, responsable de las evaluaciones de ofertas para las Contrataciones Directas, recomienda adjudicar a las empresas **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández** los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, por un monto mínimo de **Gs. 39.750.000** (Guaraníes Treinta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil) y hasta un monto máximo de **Gs. 79.500.000** (Guaraníes Setenta y Nueve Millones Quinientos Mil); **SOLUTEC de Fernando A. Cárdenas** el Lote N° 8, por un monto mínimo de **Gs. 10.250.000** (Guaraníes Diez Millones Doscientos Cincuenta Mil) y hasta un monto máximo de **Gs. 20.500.000** (Guaraníes Veinte Millones Quinientos Mil) con relación al Llamado **ID N° 384.726 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"- Plurianual** de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, por haber ajustado su oferta a las especificaciones técnicas establecidas, presentando la oferta evaluada como la más baja y porque los precios de la oferta de esta empresa se encuentran dentro de un porcentaje razonable en comparación al Presupuesto Referencial elaborado por el Departamento de Contrataciones.

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Comité de Evaluación de Ofertas
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

ANEXO 1

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	RV SERVICE de Rodolfo Ramón Villalba	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández	SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas	RICARDO TORRES SERV. INF. De Ricardo Torres	2M ELECTRÓNICA ELECTRICIDAD de Fernando Andres López Dure	OLAM SERVICE de Nelson Coronel
		Lote N°1: Mantenimiento y Reparación de CPU, Monitores, Netbooks y Notebooks						
1	1	Mantenimiento y reparación de CPU						
1.1		Mantenimiento Preventivo de CPU	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Cambio de Procesadores Familia AMD todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Cambio de Procesadores Familia Intel todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de Placa ASUS, INTEL	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines nominal igual a la anterior o superior	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines real igual a la anterior o superior	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.7		Sustitución de Fuente Evga Real de igual capacidad a la anterior o superior	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.8		Sustitución de Fuente Corsair real de igual capacidad a la anterior	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.9		Sustitución de Memorias RAM	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.10		Sustitución de Acelerador Gráfico	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.11		Sustitución de Tarjeta de Red	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.12		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.13		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.14		Sustitución de Discos Duros HDD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.15		Sustitución de Discos Duros SSD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2	1	Mantenimiento y reparación de Netbook						
2.1		Sustitución de Procesador	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.2		Sustitución de Placa Madre	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.3		Reparación de Placa Madre	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.4		Sustitución de Memoria RAM	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.5		Sustitución de Disco Duro	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.6		Sustitución de Tarjeta de Video	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.7		Sustitución de Pantalla Toshiba	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.8		Sustitución de Pantalla Acer	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.9		Sustitución de Pantalla HP	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.10		Sustitución de Batería	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.11		Sustitución de Grabador de DVD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.12		Sustitución de tarjeta de red inalámbrica	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.13		Sustitución de Teclado	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.14		Sustitución de Touchpad	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.15		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3	1	Mantenimiento y reparación de Notebook						
3.1		Sustitución de Procesador	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2		Sustitución de Memoria RAM	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.3		Sustitución de Disco Duro	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.4		Sustitución de Tarjeta de Video	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.5		Sustitución de Pantalla	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.6		Sustitución de Batería	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.7		Sustitución de grabador de DVD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.8		Sustitución de Red Inalámbrica	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.9		Sustitución de Teclado	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 1

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

3.10		Sustitución de Touchpad	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.11		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4	1	Mantenimiento y Reparación de monitor						
4.1		Monitores LED						
4.1.1		Sustitución de Fuente de Alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.2		Reparación de Fuente de Alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.3		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.4		Sustitución de Placa horizontal y vertical	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.5		Reparación de Placa horizontal y vertical	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.6		Sustitución de Display	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1.7		Mantenimiento preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2		Monitores LCD						
4.2.1		Sustitución de Fuente de alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.2		Reparación de Fuente de alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.3		Reparación de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.4		Sustitución de la placa horizontal y vertical	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.5		Reparación de la placa horizontal y vertical	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.6		Sustitución de Display	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2.7		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5	1	Mantenimiento y reparación de CPU HP Prodesk 600 G3 / 400 G4 / 280 G1						
5.1		Mantenimiento Preventivo de CPU	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.2		Cambio de Procesadores Ci3. Ci5, Ci7	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.3		Sustitución de Placa HP	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.4		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.5		Sustitución de Memorias RAM 4g	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.6		Sustitución de Acelerador Gráfico	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.7		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.8		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.9		Sustitución de Discos Duros HDD	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.10		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°2: Mantenimiento y Reparación de Impresoras Lexmark						
1	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E 340, Lexmark MS310dn.						
1.1		Sustitución de placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		sustitución de engranaje principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución de Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución del descargador de papel	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Reparación del descargador de papel	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.7		Sustitución del limpiador del tambor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.8		Reparación del limpiador del tambor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.9		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.10		Sustitución de Rodillo de presión	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.11		Sustitución de Rodillo de Calor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.12		Sustitución de Unidad de imagen	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E260						
2.1		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.2		Sustitución del rodillo principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.3		Sustitución del Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.4		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.5		Sustitución de Unidad de Imagen	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°3: Mantenimiento y Reparación de Impresoras HP						

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 1

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

1	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser HP JET P3005, HP JET 1320						
1.1		Sustitución de Placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Sustitución de engranaje principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución del Rodillo principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Color: HP JET PRo CM 1415 FnW color Mfp, HP Laser Jet PRo M476dw, HP CP 5225						
2.1		Sustitución de Placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.2		Sustitución de Engranaje principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.3		Sustitusión de Fusor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.4		Sustitución de Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.5		Sustitución de Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.6		Sustitución de Canasta	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.7		Sustitución de Memoria	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.8		Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3	1	Mantenimiento y Reparación de impresoras a chorro de tinta HP 870, 875, 840, 895, 930, 14400, 3800, 3900, 5400, 1600, 5600, 6200, 7100, 8400, 9600, C4480, Photosmart D110, L375, HP 4535 Hp K8600						
3.1		Impresora HP						
3.1.1		Sustitución de Placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.2		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.3		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.4		Sustitución de Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.5		Sustitución de Cinta Flat	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.6		Sustitución mecanismo que expulsa la hoja	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.7		Sustitución de Placa de Scanner	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.8		Sustitución de Almohadilla	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1.9		Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2		Impresora HP A3						
3.2.1		Sustitución placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.2		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.3		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.4		Sustitución de Rodillo principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.5		Sustitución de Cinta Flat	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.6		Sustitución de Mecanismo que expulsa la hoja	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.7		Sustitución de Placa de Scanner	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.8		Sustitución de Almohadilla	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2.9		Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°4: Mantenimiento y Reparación de Impresoras y proyectores Epson						
1	1	Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro largo (Epson Fx 2180, 2170 LQ 2180, 2170 LQ 2090						
1.1		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Sustitución de Cinta Flat	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Sustitución de Placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2		Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro corto (modelo Epson: LX-300, LQ 590)						

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 1

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

2.1		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.2		Sustitución de Cinta Flat	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.3		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.4		Sustitución de Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.5		Sustitución de Placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.6		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3		Mantenimiento y Reparación de Impresoras a chorro de tinta Epson						
3.1		Sustitución placa de impresora	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.3		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.4		Sustitución de rodillo principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.5		Sustitución de Cinta Flat	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.6		Sustitución mecanismo que expulsa hoja	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.7		Sustitución de Placa Scanner						
3.8		Sustitución de Almohadilla	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4	1	Mantenimiento y reparación de proyector Epson	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1		Sustitución de Lámpara	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2		Sustitución de Fuente de alimentación						
4.3		Reparación de Fuente de alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.4		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°5: Mantenimiento y Reparación de UPS	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1	1	Mantenimiento y reparación de UPS 500 V	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1		Sustitución de Baterías						
1.2		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Reparación de Placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución de placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2	1	Mantenimiento y reparación de UPS 1000 V						
2.1		Sustitución de Baterías						
2.2		Sustitución de fusibles						
2.3		Mantenimiento Preventivo						
2.4		Reparación de placa						
3	1	Mantenimiento y reparación de UPS 1500V	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1		Sustitución de Baterías	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.3		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.4		Reparación de Placa						
4	1	Mantenimiento y reparación de UPS 2000V	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.1		Sustitución Baterías	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.2		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.3		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.4		Reparación de Placa						
5	1	Mantenimiento y reparación de UPS 5000v	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.1		Sustitución de Baterías	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.2		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.3		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
5.4		Reparación de Placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
6	1	Mantenimiento y reparación de UPS 650v						
6.1		Sustitución de Baterías	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
6.2		Sustitución de Fusibles	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
6.3		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO I

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

6.4		Reparación de Placa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°6: Mantenimiento y Reparación de Impresoras OKI	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser OKI B430DN						
1.1		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Sustitución del Rodillo Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución del Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución de Unidad de Imagen	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N°7: Mantenimiento y Reparación de Servidor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1	1	Mantenimiento y reparación de servidor Familia DELL						
1.1		Mantenimiento Preventivo del CPU	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Cambio de procesador familia Intel o AMD para servidores de igual o mayo GHZ	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Placa madres reemplazadas deben ser iguales en modelo o superiores	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de fuente de alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución de Memorias RAM	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Sustitución de Tarjeta de Red	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N° 8: Mantenimiento y Reparación Plotter, Cámara, Impresora y Scaner Canon	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1	1	Mantenimiento y reparación de plotter canon IPF750	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1		Sustitución de Engranaje Principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		Sustitución de Cabezal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución de Fuente de Alimentación						
1.4		Reparación de Fuente de Alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.5		Sustitución del Arrastre del plotter	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Reparación del Arrastre del plotter	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.7		Sustitución de Correa	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.8		Sustitución del Rodillo de Papel	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.9		Reparación del Rodillo de Papel	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.10		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2	1	Mantenimiento y reparación de cámara Canon powershot SX50HF	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.1		Sustitución de Flex cable	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.2		Sustitución de Engranajes	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.3		Reparación de Lentes						
2.4		Sustitución de Lente						
2.5		Reparación de Flash	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.6		Sustitución de Flash	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2 7		Reparación de Lente Zoom						
2.8		Sustitución de Lente Zoom						
2.9		Sustitución de Pantalla	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
2.10		Mantenimiento Preventivo	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Canon LBP 253X.	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.1		sustitución de engranaje principal	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.2		Sustitución de Fotoconductor						
3.3		Sustitución del descargador de papel	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.4		Sustitución del limpiador del tambor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.5		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.6		Sustitución de Rodillo de presión	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.7		Sustitución de Rodillo de Calor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
3.8		Sustitución de Unidad de imagen	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4	1	Mantenimiento y Reparación de Scanner Canon Lifc 120	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VIRTUAL IMPENDERE VERO

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO I

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

4.1		Placa scanner						
4.2		Rodillo de arrastre	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.3		Cinta flex de scanner	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
4.4		Fuente de alimentación	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N° 9: Mantenimiento y Reparación de Cámara de Circuito Cerrado	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1	1	Mantenimiento / Reparación de cámara de circuito cerrado	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1		Cámaras Tipo Circuito Cerrado	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1.1		Reparación de placa fuente de video	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1.2		Sustitución de Placa fuente de video	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1.3		Sustitución de led infrarrojo						
1.1.4		Sustitución de Conector BNC	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1.5		Sustitución de Conectores de fuente	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.1.6		Sustitución de la Cámara del circuito	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2		DVR	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.1		Sustitución de Disco Duro	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.2		Recuperación de Datos de disco duro	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.3		Reparación de placa fuente	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.4		Sustitución de Placa Fuente	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.5		Sustitución de placa de datos y video						
1.2.6		Desbloqueo de DVR	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.2.7		Sustitución fuente para cámara	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
		Lote N° 10: Mantenimiento y Reparación de Impresora Ricoh						
1	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Ricoh SP C840DN						
1.1		sustitución de engranaje principal						
1.2		Sustitución de Banda de trasferencia	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.3		Sustitución de Fotoconductor	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.4		Sustitución de unidad reveladora						
1.5		Sustitución de cilindro	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua	Se Adecua
1.6		Sustitución de cuchilla						
1.7		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)						
1.8		Sustitución de Rodillo de Calor						

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Ansfrán
Comité de Evaluación de Ofertas