## 8. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS EETT:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C., para la verificación técnica realizado por la Ing. Mirta Moran.-**

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S.- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE** | **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION DEL SERVICIO** | **PRESENTACION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE EVENTOS** | **PRECIO UNITARIO C/ IVA** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | 1.1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 16 CORTES | EVENTO | UNIDAD | 4 | 24.000.000 | Gs 96.000.000 |
| | 1.2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: ANGIOGRAFO MONOPLANAR | EVENTO | UNIDAD | 4 | 7.000.000 | Gs 28.000.000 |
| **MONTO TOTAL DEL LOTE 1.-** | | | | | | | | **Gs 124.000.000** |

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA 04 (CUATRO) TOMOGRAFOS DE 16 CORTES MARCA PHILIPS, MODELO MX16 EVO** | | | | | | |
| 2 | 1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA | UNIDAD | EVENTO | 4.000.000 |
| | 2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GREASE SOFLEX TOPAS MX P/Nº 453566129261 | UNIDAD | EVENTO | 9.008.450 |
| | 3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Standard FSE Tool Kit P/Nº 453566272391 | UNIDAD | EVENTO | 39.536.750 |
| | 4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly, DMS Fan P/Nº 453566495401 | UNIDAD | EVENTO | 10.020.010 |
| | 5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit, Xilinx (JTAG) P/Nº 453567012901 | UNIDAD | EVENTO | 11.789.030 |
| | 6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PAINT TOUCH-UP AEROSOL P/Nº 453567066181 | UNIDAD | EVENTO | 1.154.340 |
| | 7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Epoxy Floor Level Kit P/Nº 453567143981 | UNIDAD | EVENTO | 48.444.770 |
| | 8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sonic Tension Meter P/Nº 453567363911 | UNIDAD | EVENTO | 24.807.420 |
| | 9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altera USB-Blaster Programmer Kit P/Nº 453567515291 | UNIDAD | EVENTO | 7.177.720 |
| | 10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torque Wrench Kit (0-100 ft. lbs.) P/Nº 453567528581 | UNIDAD | EVENTO | 27.416.180 |
| | 11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front cover Gas strut P/Nº 454110019601 | UNIDAD | EVENTO | 1.517.340 |
| | 12 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotation Bearing P/Nº 454110023101 | UNIDAD | EVENTO | 103.304.960 |
| | 13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switch power supply SP-200-24 P/Nº 454110031151 | UNIDAD | EVENTO | 8.177.180 |
| | 14 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Contactor-A63-30-11, Export Config P/Nº 454110031301 | UNIDAD | EVENTO | 5.924.160 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
Jefa Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
M.S.P. y B.S.

Ma. T. Silvera Flores
Jefa Opto. de Licitaciones
D.G.G.C. M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 37KVA Isolation Transformer LM-380 P/Nº 454110033862 | UNIDAD | EVENTO | 294.386.950 |
| | 16 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Horizontal Motor P/Nº 454110034711 | UNIDAD | EVENTO | 51.023.280 |
| | 17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer EI-05-6-7 P/Nº 454110035041 | UNIDAD | EVENTO | 7.187.400 |
| | 18 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console 5/12 Power Supply P/Nº 454110040191 | UNIDAD | EVENTO | 1.909.380 |
| | 19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cool Exchange Fan P/Nº 454110040211 | UNIDAD | EVENTO | 1.552.430 |
| | 20 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Tilt Gas Strut SIP4307A P/Nº 454110040221 | UNIDAD | EVENTO | 1.476.200 |
| | 21 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Horizontal Servo communication cabl e P/Nº 454110040541 | UNIDAD | EVENTO | 5.112.250 |
| | 22 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil Injector P/Nº 454110041211 | UNIDAD | EVENTO | 1.242.670 |
| | 23 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Breaker P/Nº 454110051341 | UNIDAD | EVENTO | 8.685.380 |
| | 24 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top (PH) P/Nº 454110052192 | UNIDAD | EVENTO | 97.267.060 |
| | 25 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Horizontal Motor SERVO P/Nº 454110063511 | UNIDAD | EVENTO | 23.516.350 |
| | 26 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tension Meter P/Nº 454110076061 | UNIDAD | EVENTO | 21.054.000 |
| | 27 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Driver 6210-001-M P/Nº 454110083771 | UNIDAD | EVENTO | 11.409.090 |
| | 28 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Mylar P/Nº 454110104062 | UNIDAD | EVENTO | 6.353.710 |
| | 29 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Support Underlay P/Nº 454110111271 | UNIDAD | EVENTO | 1.124.090 |
| | 30 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coronal Scanner Cushion P/Nº 454110111291 | UNIDAD | EVENTO | 1.124.090 |
| | 31 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Support Assy P/Nº 454110111393 | UNIDAD | EVENTO | 9.401.700 |
| | 32 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Phantom Attachment P/Nº 454110111665 | UNIDAD | EVENTO | 9.406.540 |
| | 33 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sliding system P/Nº 454110111721 | UNIDAD | EVENTO | 13.136.970 |
| | 34 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Nonlinear Calibration Phantom Assy P/Nº 454110113022 | UNIDAD | EVENTO | 10.439.880 |
| | 35 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor P/Nº 454110115141 | UNIDAD | EVENTO | 40.208.300 |
| | 36 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stator Control Board P/Nº 454110120602 | UNIDAD | EVENTO | 14.348.180 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico
D. G. O. C. y B. S.

Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Breathing Navigation Board P/Nº 454110120632 | UNIDAD | EVENTO | 1.286.230 |
| | 38 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Temperature Sensor/ Rotation Zero Positio n Board P/Nº 454110120642 | UNIDAD | EVENTO | 7.241.850 |
| | 39 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Control Board P/Nº 454110120651 | UNIDAD | EVENTO | 10.939.610 |
| | 40 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UCom Board P/Nº 454110120661 | UNIDAD | EVENTO | 3.234.720 |
| | 41 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Control Board P/Nº 454110120672 | UNIDAD | EVENTO | 17.071.890 |
| | 42 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Control board V2 P/Nº 454110120681 | UNIDAD | EVENTO | 25.654.420 |
| | 43 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slice Thickness Detection Board P/Nº 454110120691 | UNIDAD | EVENTO | 1.637.130 |
| | 44 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Z Position Detection Board P/Nº 454110120701 | UNIDAD | EVENTO | 6.023.380 |
| | 45 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compensator Position Detection Board P/Nº 454110120711 | UNIDAD | EVENTO | 1.637.130 |
| | 46 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data receiver card for DPN P/Nº 454110120731 | UNIDAD | EVENTO | 27.857.830 |
| | 47 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data Receiving Card P/Nº 454110120752 | UNIDAD | EVENTO | 20.801.110 |
| | 48 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Interface Board P/Nº 454110120763 | UNIDAD | EVENTO | 11.556.710 |
| | 49 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motion Control Board P/Nº 454110120821 | UNIDAD | EVENTO | 13.520.540 |
| | 50 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Manual Control Panel Assy P/Nº 454110122031 | UNIDAD | EVENTO | 1.264.450 |
| | 51 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Potentiometer Assy P/Nº 454110122051 | UNIDAD | EVENTO | 6.023.380 |
| | 52 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy 1 P/Nº 454110122061 | UNIDAD | EVENTO | 6.967.180 |
| | 53 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy2 P/Nº 454110122071 | UNIDAD | EVENTO | 10.549.990 |
| | 54 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Stationary Fan Assy P/Nº 454110122091 | UNIDAD | EVENTO | 7.249.110 |
| | 55 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Encoding Scanning head Assy P/Nº 454110122132 | UNIDAD | EVENTO | 21.326.250 |
| | 56 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Reference Detector Assy P/Nº 454110122191 | UNIDAD | EVENTO | 10.439.880 |
| | 57 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDU Power Supply Assy P/Nº 454110122241 | UNIDAD | EVENTO | 7.212.810 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores [illegible] Heitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abog. [illegible]
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta [illegible]
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy P/Nº 454110122301 | UNIDAD | EVENTO | 22.893.200 |
| | 59 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy M201 P/Nº 454110122312 | UNIDAD | EVENTO | 22.853.270 |
| | 60 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy P/Nº 454110122321 | UNIDAD | EVENTO | 18.029.000 |
| | 61 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient table foot switch Assy P/Nº 454110122371 | UNIDAD | EVENTO | 1.460.470 |
| | 62 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Motor P/Nº 454110122421 | UNIDAD | EVENTO | 24.648.910 |
| | 63 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Encoder Assy P/Nº 454110122431 | UNIDAD | EVENTO | 21.078.200 |
| | 64 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Encoder Assy P/Nº 454110122461 | UNIDAD | EVENTO | 10.328.560 |
| | 65 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCT Cable Kit P/Nº 454110122531 | UNIDAD | EVENTO | 21.220.980 |
| | 66 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy V2 P/Nº 454110122571 | UNIDAD | EVENTO | 29.517.950 |
| | 67 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry Left to Right Side P.S P/Nº 454110123003 | UNIDAD | EVENTO | 18.874.790 |
| | 68 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table AC Power Supply P/Nº 454110123012 | UNIDAD | EVENTO | 7.307.190 |
| | 69 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Stationary to Tilt Components Signal P/Nº 454110123042 | UNIDAD | EVENTO | 10.136.170 |
| | 70 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotor Servo Signal P/Nº 454110123052 | UNIDAD | EVENTO | 10.264.430 |
| | 71 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry AC P/Nº 454110123062 | UNIDAD | EVENTO | 11.197.340 |
| | 72 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Couch Interface to Gantry Interface P/Nº 454110123074 | UNIDAD | EVENTO | 7.684.710 |
| | 73 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, ECG Interface Signal P/Nº 454110123092 | UNIDAD | EVENTO | 6.307.730 |
| | 74 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,Front Panel CAN to Gantry interface P/Nº 454110123113 | UNIDAD | EVENTO | 8.650.290 |
| | 75 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo AC P/Nº 454110123192 | UNIDAD | EVENTO | 1.593.570 |
| | 76 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Top Cover Fans P/Nº 454110123202 | UNIDAD | EVENTO | 1.425.380 |
| | 77 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Front Cover Laser Marker P/Nº 454110123212 | UNIDAD | EVENTO | 1.341.890 |
| | 78 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Bottom Cover Fans P/Nº | UNIDAD | EVENTO | 1.438.690 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. ... Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores Miranda Fleitas
Jefa Dpto. de Evaluaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 454110123252 | | | |
| | 79 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, DPN : Optical Fiber Cable, RCOM to Rotor Control Board P/Nº 454110123592 | UNIDAD | EVENTO | 1.701.260 |
| | 80 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Ray Box Control Cables P/Nº 454110123664 | UNIDAD | EVENTO | 7.272.100 |
| | 81 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotation AC Power Supply P/Nº 454110123673 | UNIDAD | EVENTO | 6.883.690 |
| | 82 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotation Terminal Block Assy P/Nº 454110123692 | UNIDAD | EVENTO | 1.467.730 |
| | 83 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Temperature Switch Cable P/Nº 454110123713 | UNIDAD | EVENTO | 1.465.310 |
| | 84 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Tube Rotor Main/Sub P/Nº 454110123722 | UNIDAD | EVENTO | 7.009.530 |
| | 85 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip-ring coding Cable P/Nº 454110123773 | UNIDAD | EVENTO | 1.523.390 |
| | 86 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High-voltage control cable 1 P/Nº 454110123803 | UNIDAD | EVENTO | 1.595.990 |
| | 87 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High-voltage control cable 2 P/Nº 454110123813 | UNIDAD | EVENTO | 6.794.150 |
| | 88 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotor AC Power Supply P/Nº 454110123912 | UNIDAD | EVENTO | 6.351.290 |
| | 89 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry To Console Net P/Nº 454110124032 | UNIDAD | EVENTO | 5.483.720 |
| | 90 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry To Rack Power Supply Cable P/Nº 454110124072 | UNIDAD | EVENTO | 6.651.370 |
| | 91 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Console to Gantry PE P/Nº 454110124162 | UNIDAD | EVENTO | 9.751.390 |
| | 92 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Interface Board Connec tion P/Nº 454110124201 | UNIDAD | EVENTO | 5.893.910 |
| | 93 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, Optical Fiber Cable, Gantry to Consol e P/Nº 454110124232 | UNIDAD | EVENTO | 1.984.400 |
| | 94 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table AC Power Cable(W300 1) P/Nº 454110124302 | UNIDAD | EVENTO | 1.335.840 |
| | 95 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,24V Power Supply to Safety Board(W3 064) P/Nº 454110124332 | UNIDAD | EVENTO | 1.253.560 |
| | 96 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo to Patient Table Actuator Board P/Nº 454110124371 | UNIDAD | EVENTO | 5.225.990 |
| | 97 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo to Horizontal Motor P/Nº 454110124432 | UNIDAD | EVENTO | 1.232.990 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores Miranda Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Clutch Switch P/Nº 454110124462 | UNIDAD | EVENTO | 1.131.350 |
| | 99 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Motion Control Board to Servo P/Nº 454110124481 | UNIDAD | EVENTO | 6.304.100 |
| | 100 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,Patient Table Motion Control Board to Horizontal Encoder P/Nº 454110124502 | UNIDAD | EVENTO | 1.593.570 |
| | 101 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Belt Tensioner Assy P/Nº 454110125791 | UNIDAD | EVENTO | 6.901.840 |
| | 102 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Z-Direction Alignment Bracket ASSY P/Nº 454110126531 | UNIDAD | EVENTO | 6.892.160 |
| | 103 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube X-Direction Alignment Bracket ASSY P/Nº 454110126541 | UNIDAD | EVENTO | 7.823.860 |
| | 104 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-plane compensator P/Nº 454110127022 | UNIDAD | EVENTO | 6.617.490 |
| | 105 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Locking Bolt Assy P/Nº 454110128341 | UNIDAD | EVENTO | 1.725.460 |
| | 106 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Middle Top Cover (PH) P/Nº 454110128431 | UNIDAD | EVENTO | 16.325.320 |
| | 107 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Left Top Cover (PH) P/Nº 454110128441 | UNIDAD | EVENTO | 26.224.330 |
| | 108 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Right Top Cover (PH) P/Nº 454110128451 | UNIDAD | EVENTO | 23.644.610 |
| | 109 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Left Side Cover (PH) P/Nº 454110128472 | UNIDAD | EVENTO | 20.585.730 |
| | 110 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Right Side Cover (PH) P/Nº 454110128492 | UNIDAD | EVENTO | 19.217.220 |
| | 111 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Fixed Cover (PH) P/Nº 454110128512 | UNIDAD | EVENTO | 14.746.270 |
| | 112 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Bottom Cover (PH) P/Nº 454110128521 | UNIDAD | EVENTO | 46.384.140 |
| | 113 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Bottom Cover (PH) P/Nº 454110128531 | UNIDAD | EVENTO | 14.108.600 |
| | 114 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rear Bottoml (PH) P/Nº 454110128541 | UNIDAD | EVENTO | 29.278.370 |
| | 115 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rear Funnel (PH) P/Nº 454110128571 | UNIDAD | EVENTO | 49.302.660 |
| | 116 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring Protection Cover P/Nº 454110129141 | UNIDAD | EVENTO | 24.432.320 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores Miranda Heitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Tilt Motor Replacement Tool P/Nº 454110129601 | UNIDAD | EVENTO | 10.209.980 |
| | 118 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Extension Cushion P/Nº 454110130821 | UNIDAD | EVENTO | 1.726.670 |
| | 119 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCT Footswitch Assy P/Nº 454110130881 | UNIDAD | EVENTO | 6.782.050 |
| | 120 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Motor below support P/Nº 454110133031 | UNIDAD | EVENTO | 1.286.230 |
| | 121 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front-left Baffle P/Nº 454110133151 | UNIDAD | EVENTO | 5.447.420 |
| | 122 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rear-left Baffle P/Nº 454110133171 | UNIDAD | EVENTO | 5.447.420 |
| | 123 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rear-right Baffle P/Nº 454110133181 | UNIDAD | EVENTO | 5.447.420 |
| | 124 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Bottom Cover (PH) P/Nº 454110133431 | UNIDAD | EVENTO | 27.504.510 |
| | 125 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Bottom Sliding Cover P/Nº 454110133501 | UNIDAD | EVENTO | 8.115.470 |
| | 126 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Base Front Cover (PH) P/Nº 454110133761 | UNIDAD | EVENTO | 1.531.860 |
| | 127 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Handle P/Nº 454110133941 | UNIDAD | EVENTO | 6.876.430 |
| | 128 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Left Cover (PH) P/Nº 454110134021 | UNIDAD | EVENTO | 46.621.300 |
| | 129 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Right Cover (PH) P/Nº 454110134031 | UNIDAD | EVENTO | 24.037.860 |
| | 130 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Rear Cover (PH) P/Nº 454110134041 | UNIDAD | EVENTO | 13.201.100 |
| | 131 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Front Cover (PH) P/Nº 454110134052 | UNIDAD | EVENTO | 9.617.080 |
| | 132 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top Rear Handle (PH) P/Nº 454110134061 | UNIDAD | EVENTO | 13.146.650 |
| | 133 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top support wheel Assy P/Nº 454110134341 | UNIDAD | EVENTO | 8.461.530 |
| | 134 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top Front Support Wheel ASSY P/Nº 454110134342 | UNIDAD | EVENTO | 11.102.960 |
| | 135 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Shaft Coupling P/Nº 454110134371 | UNIDAD | EVENTO | 1.179.750 |
| | 136 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Movement lead scr ew P/Nº 454110134431 | UNIDAD | EVENTO | 17.895.900 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 137 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table pads cover P/Nº 454110136931 | UNIDAD | EVENTO | 10.807.720 |
| | 138 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table cushion P/Nº 454110136941 | UNIDAD | EVENTO | 26.138.420 |
| | 139 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Locking Mechanism P/Nº 454110154121 | UNIDAD | EVENTO | 6.353.710 |
| | 140 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient table Actuator Board P/Nº 454110160132 | UNIDAD | EVENTO | 1.966.250 |
| | 141 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ribbed strap Wheel Components P/Nº 454110185411 | UNIDAD | EVENTO | 5.325.210 |
| | 142 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge safeguard VAL-MS230/3+1 P/Nº 454110202641 | UNIDAD | EVENTO | 13.895.640 |
| | 143 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit Breaker S273-K63 P/Nº 454110205101 | UNIDAD | EVENTO | 5.142.500 |
| | 144 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware download cable kit P/Nº 454110209972 | UNIDAD | EVENTO | 6.556.990 |
| | 145 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spellman 50KW High Voltage Generator P/Nº 454110219681 | UNIDAD | EVENTO | 259.669.630 |
| | 146 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SlipRing with 1.1G Link P/Nº 454110225771 | UNIDAD | EVENTO | 377.077.140 |
| | 147 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Power P/Nº 454110225851 | UNIDAD | EVENTO | 6.671.940 |
| | 148 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Encoder P/Nº 454110225861 | UNIDAD | EVENTO | 5.875.760 |
| | 149 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply D-120A P/Nº 454110233271 | UNIDAD | EVENTO | 5.121.930 |
| | 150 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Supply Q-120D P/Nº 454110233281 | UNIDAD | EVENTO | 1.980.770 |
| | 151 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotation Servo Power Supply Transformer EI-07-6-1 P/Nº 454110236811 | UNIDAD | EVENTO | 12.199.220 |
| | 152 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Connection Piece P/Nº 454110237122 | UNIDAD | EVENTO | 13.398.330 |
| | 153 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Synchro Belt Wheel ASSY P/Nº 454110237191 | UNIDAD | EVENTO | 5.203.000 |
| | 154 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Main Drive Belt 8MGT2-4400 P/Nº 454110237231 | UNIDAD | EVENTO | 6.612.650 |
| | 155 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug1 P/Nº 454110238391 | UNIDAD | EVENTO | 7.509.260 |
| | 156 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug2 P/Nº 454110238401 | UNIDAD | EVENTO | 9.644.240 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Ma. Dolores Mendoza Heitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SLIP RING MODULE P/Nº 454110239761 | UNIDAD | EVENTO | 284.578.690 |
| | 158 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR P/Nº 454110239771 | UNIDAD | EVENTO | 56.734.480 |
| | 159 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Rotor P/Nº 454110239781 | UNIDAD | EVENTO | 70.440.150 |
| | 160 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 06-WAY POWER BRUSH BLOCK PCB P/Nº 454110239801 | UNIDAD | EVENTO | 67.764.840 |
| | 161 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 04-WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY P/Nº 454110239861 | UNIDAD | EVENTO | 66.994.070 |
| | 162 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Stator P/Nº 454110239891 | UNIDAD | EVENTO | 72.777.870 |
| | 163 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR P/Nº 454110239911 | UNIDAD | EVENTO | 57.828.320 |
| | 164 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOFTWARE RELOAD P/Nº 4541102399PA | UNIDAD | EVENTO | 4.885.100 |
| | 165 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ANTENNA CARRIER WITH PCB P/Nº 454110239921 | UNIDAD | EVENTO | 28.546.320 |
| | 166 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receiver ALIGNMENT JIG 570 020 993 P/Nº 454110239931 | UNIDAD | EVENTO | 5.360.300 |
| | 167 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brush tip replacement kit P/Nº 454110241571 | UNIDAD | EVENTO | 33.131.010 |
| | 168 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Rack Transformer P/Nº 454110241721 | UNIDAD | EVENTO | 9.451.310 |
| | 169 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Multi-Language label kit P/Nº 454110242321 | UNIDAD | EVENTO | 5.248.980 |
| | 170 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor P/Nº 454110244811 | UNIDAD | EVENTO | 22.087.340 |
| | 171 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Xilinx USB download adapter connceting ta ble P/Nº 454110244922 | UNIDAD | EVENTO | 5.279.230 |
| | 172 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL Switch Hub 2708 P/Nº 454110247711 | UNIDAD | EVENTO | 9.810.680 |
| | 173 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10/7 Inch Phantom Assy P/Nº 454110249601 | UNIDAD | EVENTO | 17.416.740 |
| | 174 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC/Inverter Assembly P/Nº 454110250421 | UNIDAD | EVENTO | 105.973.010 |
| | 175 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Box P/Nº 454110250431 | UNIDAD | EVENTO | 141.774.490 |
| | 176 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS100-3/A P/Nº 454110251471 | UNIDAD | EVENTO | 9.517.860 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Molas
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.-

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 177 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS80-5/A P/Nº 454110251481 | UNIDAD | EVENTO | 9.562.630 |
| | 178 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS UPS 3KVA P/Nº 4541102514PA | UNIDAD | EVENTO | 9.680.000 |
| | 179 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Assy P/Nº 454110252601 | UNIDAD | EVENTO | 21.092.720 |
| | 180 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compact Flash (CF) Memory P/Nº 454110252632 | UNIDAD | EVENTO | 1.781.120 |
| | 181 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC SDRAM P/Nº 454110252641 | UNIDAD | EVENTO | 13.895.640 |
| | 182 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arm Support P/Nº 454110254461 | UNIDAD | EVENTO | 5.405.070 |
| | 183 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coronal Head Holder (PH) P/Nº 454110254481 | UNIDAD | EVENTO | 11.492.580 |
| | 184 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Infant Cradle P/Nº 454110254531 | UNIDAD | EVENTO | 14.478.860 |
| | 185 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Driver Motor RU20-300515A0D400-00 P/Nº 454110255221 | UNIDAD | EVENTO | 24.593.250 |
| | 186 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Leg knee joint Cushion P/Nº 454110255551 | UNIDAD | EVENTO | 1.564.530 |
| | 187 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XILINX USB download cable kit P/Nº 454110256311 | UNIDAD | EVENTO | 17.944.300 |
| | 188 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AVR USB download cable kit P/Nº 454110256321 | UNIDAD | EVENTO | 7.216.440 |
| | 189 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 16X DVD +/-RW P/Nº 454110257271 | UNIDAD | EVENTO | 1.888.810 |
| | 190 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS30-24/A P/Nº 454110259261 | UNIDAD | EVENTO | 6.573.930 |
| | 191 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS BATTERY PACK UPS P/Nº 4541102592PA | UNIDAD | EVENTO | 1.210.000 |
| | 192 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3 PMSase Power Suppy Filter Q219-60FT P/Nº 454110260292 | UNIDAD | EVENTO | 14.703.920 |
| | 193 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Speed Starter Assy P/Nº 454110260391 | UNIDAD | EVENTO | 25.913.360 |
| | 194 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barcode Reader P/Nº 454110264331 | UNIDAD | EVENTO | 10.831.920 |
| | 195 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Voltage Regulator SBW-Y-80K P/Nº 454110266261 | UNIDAD | EVENTO | 117.200.600 |
| | 196 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Votage Monitor Relay P/Nº 454110266791 | UNIDAD | EVENTO | 6.876.430 |
| | 197 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic card GTX 260 EXT+ P/Nº 454110270131 | UNIDAD | EVENTO | 22.249.610 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 198 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dummy Plug P/Nº 454110270491 | UNIDAD | EVENTO | 14.415.940 |
| | 199 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-plane adjust kit P/Nº 454110271511 | UNIDAD | EVENTO | 8.461.530 |
| | 200 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optical fiber bypass cable P/Nº 454110271521 | UNIDAD | EVENTO | 1.349.150 |
| | 201 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Balance weight kits P/Nº 454110271551 | UNIDAD | EVENTO | 1.813.790 |
| | 202 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Safety Vertical Holder Assy P/Nº 454110271561 | UNIDAD | EVENTO | 9.601.350 |
| | 203 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Preventive kit (six months) P/Nº 454110271571 | UNIDAD | EVENTO | 11.641.410 |
| | 204 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Floor Isolation Kit P/Nº 454110271581 | UNIDAD | EVENTO | 9.405.330 |
| | 205 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Memory (512MB) P/Nº 454110271601 | UNIDAD | EVENTO | 8.574.060 |
| | 206 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip ring signal bypass cable kit P/Nº 454110272481 | UNIDAD | EVENTO | 1.490.720 |
| | 207 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV system control board P/Nº 454110275141 | UNIDAD | EVENTO | 53.690.120 |
| | 208 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filter kit P/Nº 454110278142 | UNIDAD | EVENTO | 6.253.280 |
| | 209 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Operator Panel with Display P/Nº 454110278171 | UNIDAD | EVENTO | 9.384.760 |
| | 210 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Side Cushion (PH) P/Nº 454110279011 | UNIDAD | EVENTO | 12.473.890 |
| | 211 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Table Top (PH) P/Nº 454110279031 | UNIDAD | EVENTO | 29.874.900 |
| | 212 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor Servo S614 P/Nº 454110279391 | UNIDAD | EVENTO | 81.142.600 |
| | 213 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX16 Patient Table P/Nº 454110283971 | UNIDAD | EVENTO | 119.670.210 |
| | 214 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Heavy Parts Replace Jig Kit P/Nº 454110284671 | UNIDAD | EVENTO | 59.110.920 |
| | 215 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RS232 Cable for Rotation Motor Servo prog ram P/Nº 454110288151 | UNIDAD | EVENTO | 1.888.810 |
| | 216 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry/Patient Table drop in anchor kit P/Nº 454110288351 | UNIDAD | EVENTO | 12.171.390 |
| | 217 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FCO Patient Table Top Repair kit P/Nº 454110288401 | UNIDAD | EVENTO | 1.940.840 |
| | 218 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board(PCA-6002-B) P/Nº 454110289821 | UNIDAD | EVENTO | 28.023.600 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Head Rest (PH) P/Nº 454110289921 | UNIDAD | EVENTO | 16.966.620 |
| | 220 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic Card (256MB PCIe x16 NVS295) P/Nº 454110292771 | UNIDAD | EVENTO | 9.343.620 |
| | 221 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Broadcom 5722 Network Card P/Nº 454110292791 | UNIDAD | EVENTO | 5.660.380 |
| | 222 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane Stepping Motor Driver SR4-LY P/Nº 454110293301 | UNIDAD | EVENTO | 18.454.920 |
| | 223 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GTX 460 Graphic Card kit-PH P/Nº 454110294511 | UNIDAD | EVENTO | 24.249.610 |
| | 224 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry transport dollys kit P/Nº 454110295561 | UNIDAD | EVENTO | 51.337.880 |
| | 225 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Transport Wheel kit P/Nº 454110295581 | UNIDAD | EVENTO | 58.243.350 |
| | 226 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry transport dollys coupling sleeve kit P/Nº 454110295621 | UNIDAD | EVENTO | 11.630.520 |
| | 227 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH Patient Table Extension Board (short) P/Nº 454110295671 | UNIDAD | EVENTO | 23.334.850 |
| | 228 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH Patient Table Extension Board (long) P/Nº 454110295681 | UNIDAD | EVENTO | 38.383.620 |
| | 229 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Assy (PCM-3362N) P/Nº 454110296431 | UNIDAD | EVENTO | 21.092.720 |
| | 230 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Servo/Motor Replacement kit P/Nº 454110299991 | UNIDAD | EVENTO | 51.023.280 |
| | 231 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit BreakerABB S203-K6 P/Nº 454110400671 | UNIDAD | EVENTO | 1.311.640 |
| | 232 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency conversion/nmotor TMVB100-3HP-4 P/Nº 454110406321 | UNIDAD | EVENTO | 26.036.780 |
| | 233 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Main Rotation Frequency Converter P/Nº 454110415391 | UNIDAD | EVENTO | 50.880.500 |
| | 234 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Rear Operation Panel kit P/Nº 454110415791 | UNIDAD | EVENTO | 7.026.470 |
| | 235 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Front Operation Panel kit P/Nº 454110416091 | UNIDAD | EVENTO | 13.501.180 |
| | 236 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 7 Inch Water Phantom P/Nº 454110600241 | UNIDAD | EVENTO | 17.416.740 |
| | 237 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Heat Exchanger Airproof Part P/Nº 454110601481 | UNIDAD | EVENTO | 20.601.460 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12GB (6x2GB) DDR3 RDIMM Memory, 133 3MHz, ECC. P/Nº 454110601741 | UNIDAD | EVENTO | 18.454.920 |
| | 239 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane stepping motor universal joint P/Nº 454110607531 | UNIDAD | EVENTO | 5.218.730 |
| | 240 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Cover ASSY (With Logo) P/Nº 454110615191 | UNIDAD | EVENTO | 68.904.660 |
| | 241 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SONY AD-7280S DVD Drive P/Nº 454110616101 | UNIDAD | EVENTO | 5.142.500 |
| | 242 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: The Antiseismic kit P/Nº 454110616191 | UNIDAD | EVENTO | 21.521.060 |
| | 243 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5500XL-PH P/Nº 454110616752 | UNIDAD | EVENTO | 52.518.840 |
| | 244 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: G-Host Assy P/Nº 454110616811 | UNIDAD | EVENTO | 24.423.850 |
| | 245 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host Hard Disk (500G, SATAIII) P/Nº 454110616861 | UNIDAD | EVENTO | 10.666.150 |
| | 246 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host Hard Disk (250G, SATA-III) P/Nº 454110616871 | UNIDAD | EVENTO | 10.666.150 |
| | 247 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Bridge Components P/Nº 454110621501 | UNIDAD | EVENTO | 17.378.020 |
| | 248 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane ASSY (without stepping motor) P/Nº 454110621651 | UNIDAD | EVENTO | 67.173.150 |
| | 249 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Lifting Patient Table Cushion P/Nº 454110621861 | UNIDAD | EVENTO | 19.827.060 |
| | 250 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Baffle Sleeve kit P/Nº 454110622941 | UNIDAD | EVENTO | 1.984.400 |
| | 251 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board PCA-6012VG-00A1E (with Memory) P/Nº 454110626331 | UNIDAD | EVENTO | 28.023.600 |
| | 252 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS CT BOX Assy (with firmware CD) P/Nº 454110627391 | UNIDAD | EVENTO | 20.176.750 |
| | 253 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Old Version Patient Table Baffle Fixation W asher Kit P/Nº 454110628011 | UNIDAD | EVENTO | 5.446.210 |
| | 254 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: T5600XL Replacement Kit for DPN system P/Nº 454110629772 | UNIDAD | EVENTO | 90.086.920 |
| | 255 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Potentiometer replacement kit P/Nº 454110631211 | UNIDAD | EVENTO | 5.891.490 |
| | 256 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Rear Handle Replaceme nt Kit-PMS P/Nº 454110631231 | UNIDAD | EVENTO | 17.249.760 |
| | 257 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH T5600 Replacement kit for GPN system P/Nº 454110638722 | UNIDAD | EVENTO | 112.398.110 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Sara Beatriz Benítez Torres
Directora de Asuntos Jurídicos
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 258 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS DPN - DETECTOR ASSAMBLY P/Nº 459800344591 | UNIDAD | EVENTO | 821.997.770 |
| | 259 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Reference Converter Box P/Nº 455012003092 | UNIDAD | EVENTO | 13.446.730 |
| | 260 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 16 STEM PHANTOM KIT P/Nº 455012201471 | UNIDAD | EVENTO | 51.719.030 |
| | 261 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR D TYPE MODULES KIT P/Nº 455012203481 | UNIDAD | EVENTO | 64.768.880 |
| | 262 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR D TYPE SINGLE ADM KIT P/Nº 455012203491 | UNIDAD | EVENTO | 15.621.100 |
| | 263 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RCOM 2 FRU Kit P/Nº 455012203501 | UNIDAD | EVENTO | 15.514.620 |
| | 264 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 7200 FAN ASSY FRU P/Nº 455012203531 | UNIDAD | EVENTO | 21.069.730 |
| | 265 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR. 16 DMS COVER P/Nº 455012203541 | UNIDAD | EVENTO | 45.414.930 |
| | 266 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P PLANE MYLER P/Nº 455012203551 | UNIDAD | EVENTO | 17.515.960 |
| | 267 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, 8 meter CIRS Extension RJ45 categ o ry 5 Net cable 8M P/Nº 455012305291 | UNIDAD | EVENTO | 1.120.460 |
| | 268 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, 16 meter CIRS Extension RJ45 categ ory 5 Net cable 16M P/Nº 455012305301 | UNIDAD | EVENTO | 2.005.550 |
| | 269 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPONGE FOR TRACK POLISHING P/Nº 455013900101 | UNIDAD | EVENTO | 1.894.860 |
| | 270 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Right Mother Board P/Nº 455014003052 | UNIDAD | EVENTO | 25.735.490 |
| | 271 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Left Mother Board P/Nº 455014003062 | UNIDAD | EVENTO | 22.680.240 |
| | 272 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PPLANE MYLER P/Nº 455015001321 | UNIDAD | EVENTO | 6.141.960 |
| | 273 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lithium 3 V Battery P/Nº 455017810021 | UNIDAD | EVENTO | 1.741.190 |
| | 274 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ESD Lab coat P/Nº 455018900141 | UNIDAD | EVENTO | 1.450.790 |
| | 275 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, RG 45 CATEGORY 5 NET 25M P/Nº 455300029601 | UNIDAD | EVENTO | 9.521.490 |
| | 276 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS P/Nº 459800270501 | UNIDAD | EVENTO | 15.336.750 |
| | 277 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Br.Si TYPE SINGLE ADM RoHS KIT P/Nº 459800559251 | UNIDAD | EVENTO | 45.096.700 |
| | 278 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Br.Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT P/Nº | UNIDAD | EVENTO | 90.659.250 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Directora de Licitaciones
D.G.C.O. - M.S.P. y B.S.

Directora de Asesoría Jurídicas
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Ines Benitez
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 459800559831 | | | |
| | 279 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BigTide monitor HL1926S (China) P/Nº 459800782221 | UNIDAD | EVENTO | 28.314.000 |
| | 280 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5600XL Computer P/Nº 459800870611 | UNIDAD | EVENTO | 63.649.630 |
| | 281 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CTR2150 CEPN Proprietary Tube ray X P/Nº 989605592424 | UNIDAD | EVENTO | 681.138.040 |
| **Mantenimiento Correctivo según protocolo del fabricante para 01 (uno) ANGIOGRAFO MONOPLANAR MARCA PHILIPS, modelo ALLURA FD10** | | | | | | |
| | 282 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA | UNIDAD | EVENTO | 5.000.000 |
| | 283 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit breaker 45A P/Nº 242212916293 | UNIDAD | EVENTO | 7.979.950 |
| | 284 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power contactor P/Nº 242213207381 | UNIDAD | EVENTO | 1.487.090 |
| | 285 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power contactor P/Nº 242213207383 | UNIDAD | EVENTO | 6.599.340 |
| | 286 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hose clamp P/Nº 251270012231 | UNIDAD | EVENTO | 1.547.590 |
| | 287 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: guide roller 30x62x19 P/Nº 262200198293 | UNIDAD | EVENTO | 1.534.280 |
| | 288 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fan 230V AC, 160M3/H P/Nº 282203101467 | UNIDAD | EVENTO | 5.279.330 |
| | 289 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Automatic circuit breaker P/Nº 451205000671 | UNIDAD | EVENTO | 6.618.700 |
| | 290 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Safety resistor P/Nº 451210045441 | UNIDAD | EVENTO | 1.105.940 |
| | 291 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: quick-connect coupling P/Nº 451210045681 | UNIDAD | EVENTO | 7.590.330 |
| | 292 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-locking oil coupling P/Nº 451210046351 | UNIDAD | EVENTO | 9.826.410 |
| | 293 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC323 - L-C-R Meter P/Nº 451210177141 | UNIDAD | EVENTO | 6.050.000 |
| | 294 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer 480V/380V P/Nº 451210178504 | UNIDAD | EVENTO | 11.920.920 |
| | 295 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-locking oil nipple with clamp P/Nº 451210178751 | UNIDAD | EVENTO | 6.218.190 |
| | 296 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power supply 24V/10A P/Nº 451210183771 | UNIDAD | EVENTO | 7.590.330 |
| | 297 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables P/Nº 451210490932 | UNIDAD | EVENTO | 8.678.120 |
| | 298 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables P/Nº 451210490952 | UNIDAD | EVENTO | 6.313.780 |
| | 299 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fan 24V DC P/Nº 451210491612 | UNIDAD | EVENTO | 6.244.810 |
| | 300 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: | UNIDAD | EVENTO | 119.355.610 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Mg. Dolores Moreno Flores
Directora
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

Mg. Mirtha Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H. V. transformer 1 tube P/N° 451210494546 | | | |
| | 301 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set GS S. Velara FD / GCF P/N° 451210509423 | UNIDAD | EVENTO | 12.528.340 |
| | 302 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS Superv. control assy P/N° 451210509533 | UNIDAD | EVENTO | 8.365.940 |
| | 303 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dual speed rotor control Replacement Kit P/N° 451210512572 | UNIDAD | EVENTO | 47.819.200 |
| | 304 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power on circuit P/N° 451210515282 | UNIDAD | EVENTO | 9.851.820 |
| | 305 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS UPS 3KVA P/N° 4541102514PA | UNIDAD | EVENTO | 9.680.000 |
| | 306 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Converter 100/2 Replacement Kit P/N° 451210516291 | UNIDAD | EVENTO | 89.145.540 |
| | 307 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable sleeve angled P/N° 451214811042 | UNIDAD | EVENTO | 1.825.890 |
| | 308 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set O3/R3 adapter P/N° 451214842502 | UNIDAD | EVENTO | 20.947.520 |
| | 309 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil can with oil Shell Diala S3 ZX-IG P/N° 451214843172 | UNIDAD | EVENTO | 1.730.300 |
| | 310 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Accessories cooling hose P/N° 451214847071 | UNIDAD | EVENTO | 14.235.650 |
| | 311 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-pass and outlet hose P/N° 451214852052 | UNIDAD | EVENTO | 29.980.170 |
| | 312 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-pass hose P/N° 451214853532 | UNIDAD | EVENTO | 21.590.030 |
| | 313 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: O3/O4 accessories P/N° 451214863271 | UNIDAD | EVENTO | 5.264.710 |
| | 314 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cooling unit assembly CU 3101 P/N° 451214868602 | UNIDAD | EVENTO | 148.323.010 |
| | 315 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistor P/N° 451214868611 | UNIDAD | EVENTO | 7.136.580 |
| | 316 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor P/N° 451214868631 | UNIDAD | EVENTO | 7.187.400 |
| | 317 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Thermal switch P/N° 451214868641 | UNIDAD | EVENTO | 6.404.530 |
| | 318 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil level sensor P/N° 451214868661 | UNIDAD | EVENTO | 13.019.600 |
| | 319 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Control circuit P/N° 451214871501 | UNIDAD | EVENTO | 17.272.750 |
| | 320 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unit dig. kV mA control P/N° 451217800879 | UNIDAD | EVENTO | 22.599.170 |
| | 321 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CuBe CVFD 451220400528 P/N° 451220400528 | UNIDAD | EVENTO | 61.412.340 |
| | 322 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Air-outlet hose P/N° 451259003181 | UNIDAD | EVENTO | 10.791.990 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ma. Belén Rivera Flecha
Jefa Dpto. Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 323 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cooling hose set with marker P/Nº 451259003212 | UNIDAD | EVENTO | 29.525.210 |
| | 324 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potentiometer 5K, 10turns (3541H-506-502) P/Nº 452209010701 | UNIDAD | EVENTO | 1.323.740 |
| | 325 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potmeter 5K 3turns (3543H-676-502) P/Nº 452209010791 | UNIDAD | EVENTO | 5.326.420 |
| | 326 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fibre optic adapter P/Nº 452209014172 | UNIDAD | EVENTO | 6.241.180 |
| | 327 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GlycoChem SF50/50 (5L CAN) P/Nº 452209017181 | UNIDAD | EVENTO | 6.713.080 |
| | 328 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KM EXTENDER TRANSMITTER 5 P/Nº 452209018091 | UNIDAD | EVENTO | 7.031.310 |
| | 329 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling hoses repair set P/Nº 452209022391 | UNIDAD | EVENTO | 16.797.220 |
| | 330 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Transm. Str P/Nº 452209022781 | UNIDAD | EVENTO | 9.536.010 |
| | 331 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Str P/Nº 452209022791 | UNIDAD | EVENTO | 11.422.400 |
| | 332 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Ra P/Nº 452209022801 | UNIDAD | EVENTO | 8.912.860 |
| | 333 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link Ethernet Cable 13mt P/Nº 452209023161 | UNIDAD | EVENTO | 6.509.800 |
| | 334 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Displayport SL DVI ext. TX str 310mm P/Nº 452209024741 | UNIDAD | EVENTO | 11.969.320 |
| | 335 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (UNC4/40) P/Nº 452212806603 | UNIDAD | EVENTO | 18.085.870 |
| | 336 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wire bundle TBCB P/Nº 452216801354 | UNIDAD | EVENTO | 10.055.100 |
| | 337 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bootable SOFTWARE PKT. P/Nº 452222087882 | UNIDAD | EVENTO | 1.153.130 |
| | 338 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (M3) P/Nº 452230007771 | UNIDAD | EVENTO | 18.085.870 |
| | 339 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable assy. brake P/Nº 452230007891 | UNIDAD | EVENTO | 5.371.190 |
| | 340 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: sterilizable handle P/Nº 452230012191 | UNIDAD | EVENTO | 1.694.000 |
| | 341 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: handgrip assy yellow P/Nº 452230012551 | UNIDAD | EVENTO | 12.467.840 |
| | 342 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU control unit P/Nº 452230016026 | UNIDAD | EVENTO | 15.125.000 |
| | 343 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU accessories P/Nº 452230016032 | UNIDAD | EVENTO | 5.159.440 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 344 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set circuit breakers P/Nº 452230016041 | UNIDAD | EVENTO | 6.651.370 |
| | 345 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU switch F1 P/Nº 452230016071 | UNIDAD | EVENTO | 14.718.440 |
| | 346 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: toroid transformer 55VA (40/50W) P/Nº 452230020131 | UNIDAD | EVENTO | 7.103.910 |
| | 347 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: drive wheel replacement kit P/Nº 452230020482 | UNIDAD | EVENTO | 18.082.240 |
| | 348 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potentiometer unit L-arm P/Nº 452230022112 | UNIDAD | EVENTO | 11.332.860 |
| | 349 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motordrive L-arm/base P/Nº 452230022362 | UNIDAD | EVENTO | 67.891.890 |
| | 350 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: balancer assy P/Nº 452230022681 | UNIDAD | EVENTO | 33.354.860 |
| | 351 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wall connection box complete P/Nº 452230023253 | UNIDAD | EVENTO | 17.783.370 |
| | 352 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Luc board V4 P/Nº 452230023415 | UNIDAD | EVENTO | 14.880.580 |
| | 353 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: fibre optic cable, L=30m P/Nº 452230024803 | UNIDAD | EVENTO | 33.556.930 |
| | 354 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit buttons & overlays for review modules P/Nº 452230025282 | UNIDAD | EVENTO | 9.659.430 |
| | 355 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable review/geo module P/Nº 452230025312 | UNIDAD | EVENTO | 9.540.850 |
| | 356 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: smart drive P/Nº 452230025812 | UNIDAD | EVENTO | 26.151.730 |
| | 357 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor assy height/tilt P/Nº 452230025892 | UNIDAD | EVENTO | 32.626.440 |
| | 358 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive assy AD7 P/Nº 452230025926 | UNIDAD | EVENTO | 69.924.690 |
| | 359 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: height potmeter assy P/Nº 452230025963 | UNIDAD | EVENTO | 11.507.100 |
| | 360 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal potmeter assy P/Nº 452230025982 | UNIDAD | EVENTO | 18.048.360 |
| | 361 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slab height/tilt movement P/Nº 452230027041 | UNIDAD | EVENTO | 5.960.460 |
| | 362 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: brake assy longitudinal movement AD7 P/Nº 452230027054 | UNIDAD | EVENTO | 6.546.100 |
| | 363 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set bearings longitudinal carriage P/Nº 452230027062 | UNIDAD | EVENTO | 18.019.320 |
| | 364 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set bearings cradle movement P/Nº 452230027111 | UNIDAD | EVENTO | 12.626.350 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Jefa Dpto. Contrataciones D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección General de Asuntos Jurídicos
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 365 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset system P/Nº 452230027163 | UNIDAD | EVENTO | 24.713.040 |
| | 366 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slab pivot movement P/Nº 452230027171 | UNIDAD | EVENTO | 8.847.520 |
| | 367 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset AD7 basic P/Nº 452230027303 | UNIDAD | EVENTO | 30.363.740 |
| | 368 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset tilt assy P/Nº 452230027311 | UNIDAD | EVENTO | 5.804.370 |
| | 369 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset longitudinal movement AD7 P/Nº 452230027325 | UNIDAD | EVENTO | 6.363.390 |
| | 370 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset lateral movement P/Nº 452230027332 | UNIDAD | EVENTO | 1.159.180 |
| | 371 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 24 Volt logic power supply P/Nº 452230027811 | UNIDAD | EVENTO | 5.643.440 |
| | 372 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor power supply P/Nº 452230027821 | UNIDAD | EVENTO | 17.618.810 |
| | 373 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset cradle movement P/Nº 452230027864 | UNIDAD | EVENTO | 8.972.150 |
| | 374 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector sealing bag P/Nº 452230028171 | UNIDAD | EVENTO | 6.115.340 |
| | 375 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: connection cord XPER - TTCF P/Nº 452230030161 | UNIDAD | EVENTO | 5.776.540 |
| | 376 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power and control unit (PCU) P/Nº 452230032502 | UNIDAD | EVENTO | 120.171.150 |
| | 377 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU power (& control) unit without boards P/Nº 452230032503 | UNIDAD | EVENTO | 120.171.150 |
| | 378 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal motor AD7 P/Nº 452230032732 | UNIDAD | EVENTO | 26.563.130 |
| | 379 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table base connection board P/Nº 452230033504 | UNIDAD | EVENTO | 13.211.990 |
| | 380 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power supply MBP80-1024 P/Nº 452230033811 | UNIDAD | EVENTO | 8.217.110 |
| | 381 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC geometry, with motion controller P/Nº 452230034824 | UNIDAD | EVENTO | 32.336.040 |
| | 382 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: force sensor AD7 P/Nº 452230035303 | UNIDAD | EVENTO | 12.811.480 |
| | 383 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC324 - EDL tool kit P/Nº 452230035474 | UNIDAD | EVENTO | 66.545.160 |
| | 384 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7 KIT FLUID PROTECTION P/Nº 452230036372 | UNIDAD | EVENTO | 17.352.610 |
| | 385 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA brake longitudinal P/Nº 452230036393 | UNIDAD | EVENTO | 32.403.800 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores Nuñez Fleitas
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección de Asesoría Jurídicales

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 386 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC341 - Grid switch diagnostic tool P/Nº 452230036541 | UNIDAD | EVENTO | 8.704.740 |
| | 387 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch CV 3p 4m P/Nº 452270000143 | UNIDAD | EVENTO | 21.702.560 |
| | 388 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: electro magn. brake 24V P/Nº 452293859676 | UNIDAD | EVENTO | 1.622.610 |
| | 389 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC070 - Image Quality tool kit, level1 P/Nº 452298038352 | UNIDAD | EVENTO | 68.894.520 |
| | 390 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC003 - Cable kit, service PC P/Nº 452298038601 | UNIDAD | EVENTO | 12.535.600 |
| | 391 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Xper Module (Proscribe) Field Repl. Kit P/Nº 459800002034 | UNIDAD | EVENTO | 67.790.250 |
| | 392 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Spare Fuse Box M-Cab P/Nº 459800002322 | UNIDAD | EVENTO | 5.218.730 |
| | 393 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS BATTERY PACK UPS P/Nº 4541102592PA | UNIDAD | EVENTO | 1.210.000 |
| | 394 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit KM extender P/Nº 459800002642 | UNIDAD | EVENTO | 17.894.690 |
| | 395 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit PHYSIO P/Nº 459800002652 | UNIDAD | EVENTO | 44.692.560 |
| | 396 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PS UI_COLL_ID P/Nº 459800002662 | UNIDAD | EVENTO | 23.504.250 |
| | 397 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit PS FD P/Nº 459800002672 | UNIDAD | EVENTO | 15.023.360 |
| | 398 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU fan_unit P/Nº 459800002683 | UNIDAD | EVENTO | 6.245.610 |
| | 399 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU fan assy SIBBOX P/Nº 459800002842 | UNIDAD | EVENTO | 11.365.530 |
| | 400 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Video Splitter DVI P/Nº 459800003104 | UNIDAD | EVENTO | 18.479.120 |
| | 401 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Video Signal Converter P/Nº 459800003112 | UNIDAD | EVENTO | 6.162.530 |
| | 402 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VGA to DVI converter P/Nº 459800003132 | UNIDAD | EVENTO | 18.997.000 |
| | 403 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: review module P/Nº 459800005141 | UNIDAD | EVENTO | 31.274.870 |
| | 404 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU KM extender receiver P/Nº 459800005221 | UNIDAD | EVENTO | 8.846.310 |
| | 405 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Keyboard USB P/Nº 459800006451 | UNIDAD | EVENTO | 1.900.910 |
| | 406 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Mouse USB P/Nº 459800006461 | UNIDAD | EVENTO | 1.468.940 |
| | 407 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare KIT V4 P/Nº 459800009294 | UNIDAD | EVENTO | 29.417.520 |
| | 408 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC P/Nº 459800027812 | UNIDAD | EVENTO | 20.017.030 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 409 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU IPC adaptor P/Nº 459800029711 | UNIDAD | EVENTO | 19.065.970 |
| | 410 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: front fan for PC P/Nº 459800039881 | UNIDAD | EVENTO | 5.144.920 |
| | 411 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU XDC board P/Nº 459800054292 | UNIDAD | EVENTO | 12.550.120 |
| | 412 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power supply X00002B P/Nº 459800061562 | UNIDAD | EVENTO | 18.494.850 |
| | 413 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor P/Nº 459800071771 | UNIDAD | EVENTO | 19.065.970 |
| | 414 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor P/Nº 459800071772 | UNIDAD | EVENTO | 44.928.510 |
| | 415 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5V cables MCS DVI P/Nº 459800072691 | UNIDAD | EVENTO | 10.033.320 |
| | 416 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable set R-cabinet DVI P/Nº 459800134971 | UNIDAD | EVENTO | 38.596.580 |
| | 417 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dell T5500 without CCC, with TPM P/Nº 459800137841 | UNIDAD | EVENTO | 60.888.410 |
| | 418 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement cable GEO IPC P/Nº 459800142681 | UNIDAD | EVENTO | 1.180.960 |
| | 419 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit overlays GEO_imaging WP P/Nº 459800151682 | UNIDAD | EVENTO | 14.838.230 |
| | 420 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable imaging module snap fit P/Nº 459800151691 | UNIDAD | EVENTO | 6.749.380 |
| | 421 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable geo module snap fit P/Nº 459800151701 | UNIDAD | EVENTO | 6.278.690 |
| | 422 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module kit WP P/Nº 459800151712 | UNIDAD | EVENTO | 29.672.830 |
| | 423 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: imaging module kit WP P/Nº 459800151721 | UNIDAD | EVENTO | 52.543.040 |
| | 424 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module tilt kit WP P/Nº 459800151723 | UNIDAD | EVENTO | 52.543.040 |
| | 425 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 TX unit P/Nº 459800159501 | UNIDAD | EVENTO | 24.272.600 |
| | 426 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: optical cable 4 fold LC-LC L=30m P/Nº 459800159521 | UNIDAD | EVENTO | 6.792.940 |
| | 427 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ethernet cable L=30m P/Nº 459800159532 | UNIDAD | EVENTO | 6.368.230 |
| | 428 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 RX unit P/Nº 459800159821 | UNIDAD | EVENTO | 17.537.740 |
| | 429 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor linear drive P/Nº 459800162371 | UNIDAD | EVENTO | 18.085.870 |
| | 430 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit joysticks GEO IMAG Elastomer P/Nº 459800202852 | UNIDAD | EVENTO | 12.554.960 |
| | 431 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ClarityIQ IP PC no HDD P/Nº | UNIDAD | EVENTO | 76.453.850 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 459800239541 | | | |
| | 432 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host PC Monoplane Revised no HDD P/Nº 459800251781 | UNIDAD | EVENTO | 55.663.630 |
| | 433 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP PC Revised no HDD P/Nº 459800251801 | UNIDAD | EVENTO | 68.933.700 |
| | 434 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP OS Disk ClarityIQ + Revised P/Nº 459800251811 | UNIDAD | EVENTO | 17.564.360 |
| | 435 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP Image Disk ClarityIQ + Revised P/Nº 459800251821 | UNIDAD | EVENTO | 17.564.360 |
| | 436 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host OS Disk Revised P/Nº 459800274331 | UNIDAD | EVENTO | 12.133.880 |
| | 437 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gigabit ethernet switch 16 ports P/Nº 459800304551 | UNIDAD | EVENTO | 12.765.500 |
| | 438 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: isolated ethernet cable set 30M+3M P/Nº 459800376351 | UNIDAD | EVENTO | 14.828.550 |
| | 439 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU Mains switch F1 - 16-65 Amp assy P/Nº 459800386421 | UNIDAD | EVENTO | 14.297.360 |
| | 440 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO module WP P/Nº 459800420151 | UNIDAD | EVENTO | 33.783.200 |
| | 441 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI to CVBS converter mono <R8.2 kit P/Nº 459800478311 | UNIDAD | EVENTO | 25.550.360 |
| | 442 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI to CVBS converter output isol. Kit P/Nº 459800478341 | UNIDAD | EVENTO | 20.680.110 |
| | 443 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOFTWARE RELOAD P/Nº 4541102399PA | UNIDAD | EVENTO | 4.885.100 |
| | 444 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI-extender Cable 13m P/Nº 459800499561 | UNIDAD | EVENTO | 6.509.800 |
| | 445 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI-extender Cable 30m P/Nº 459800499571 | UNIDAD | EVENTO | 8.685.380 |
| | 446 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI Single Link Cable 1m Service Only P/Nº 459800506071 | UNIDAD | EVENTO | 5.328.410 |
| | 447 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set RJ45-EMC cushions P/Nº 459800524691 | UNIDAD | EVENTO | 6.494.070 |
| | 448 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement kit USB extenders P/Nº 459800537481 | UNIDAD | EVENTO | 8.846.310 |
| | 449 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disk for ClarityIQ_II and IP_Revised_II P/Nº 459800544341 | UNIDAD | EVENTO | 12.415.810 |
| | 450 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NVRAM 32K8 P/Nº 932207418682 | UNIDAD | EVENTO | 1.829.520 |
| | 451 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V. cable O3-O3, 30 m P/Nº 980640263002 | UNIDAD | EVENTO | 34.026.410 |
| | 452 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V. cable O4-O4, 28m P/Nº 989000003281 | UNIDAD | EVENTO | 33.808.610 |

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 453 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003 P/Nº 989000085142 | UNIDAD | EVENTO | 802.231.210 |
| | 454 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: handswitch P/Nº 989600180815 | UNIDAD | EVENTO | 6.820.760 |
| | 455 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Detector cardio PX4800 P/Nº 989600185005 | UNIDAD | EVENTO | 211.296.850 |
| | 456 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Thermaflex FRZ-A (20 pcs) P/Nº 989600186261 | UNIDAD | EVENTO | 5.588.990 |
| | 457 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cabling cockpit connection box P/Nº 989600207101 | UNIDAD | EVENTO | 6.892.160 |
| | 458 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: chiller TCU-FD MOD P/Nº 989600215993 | UNIDAD | EVENTO | 36.116.080 |
| | 459 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Multivision Switch DVI P/Nº 989600217072 | UNIDAD | EVENTO | 21.401.270 |
| | 460 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NICOL V3 CV FD P/Nº 989601022321 | UNIDAD | EVENTO | 58.157.440 |
| | 461 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: intercom P/Nº 989601040285 | UNIDAD | EVENTO | 19.856.100 |
| | 462 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grid GRP7013100-213X.213N.FT9. P/Nº 989601060691 | UNIDAD | EVENTO | 30.726.740 |
| | 463 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO P/Nº 989670000002 | UNIDAD | EVENTO | 8.710.790 |
| | 464 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flashlite High End KIT P/Nº 989710006571 | UNIDAD | EVENTO | 51.984.020 |
| | 465 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor P/Nº 991932051493 | UNIDAD | EVENTO | 32.373.550 |
| | 466 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor ER P/Nº 991932252012 | UNIDAD | EVENTO | 19.990.410 |
| | 467 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor P/Nº 991932252091 | UNIDAD | EVENTO | 34.039.720 |
| | 468 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor P/Nº 991932252101 | UNIDAD | EVENTO | 30.184.660 |
| | 469 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12inch ProScribe CV-A P/Nº 991932612021 | UNIDAD | EVENTO | 63.261.220 |

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA: Monto Total del Lote 1 (124.000.000) + Monto Máximo del Lote 2 que es de Gs. 3.000.000.000: Gs. 3.124.000.000. (Son guaraníes tres mil ciento veinte y cuatro millones).IVA INCLUIDO.-**

**MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: Monto Total del Lote 1 (124.000.000) + Monto Máximo del Lote 2 que es de Gs. 3.000.000.000: Gs. 3.124.000.000. (Son guaraníes tres mil ciento veinte y cuatro millones).IVA INCLUIDO.-**

**PORCENTAJE DE VARIACION: 0%**

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.