EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LLAMADO MOPC LCO N° 71/2021 - I.D. N° 400.860

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		GRUPO SERTEC S.A.			HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
							Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 2 (dos) Ascensores Marca ATLAS en el Edificio del MOPC	N/A	N/A	Mes	24	6.200.000	148.800.000	6.195.833	148.699.992	-0,07	6.200.000	148.800.000	0,00
2	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 1 (un) Ascensor Marca SCHINDLER en el Edificio del MOPC	N/A	N/A	Mes	24	3.175.000	76.200.000	3.175.000	76.200.000	0,00	3.175.000	76.200.000	0,00
		TOTAL IVA INCLUIDO						**225.000.000**		**224.899.992**	**-0,04**		**225.000.000**	**0,00**
		Monto ofertado								224.900.000			225.000.000	
		Diferencia								8			0	
		OBSERVACIONES												

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL	GRUPO SERTEC S.A.			HOLLER INGENIERÍA S.R.L.			Monto máximo LOTE 2
						Precio unit. (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63421 CARRO A											
1	72101506-003	Contacto principal para contactor	Unidad	1,00	Evento	314.600	314.600	314.600	0,00	314.600	314.600	0,00	
2	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	Unidad	1,00	Evento	151.250	151.250	151.250	0,00	151.250	151.250	0,00	
3	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	Unidad	1,00	Evento	4.416.500	4.416.500	4.416.500	0,00	4.416.500	4.416.500	0,00	
4	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	Unidad	1,00	Evento	222.000	222.000	222.000	0,00	222.000	222.000	0,00	
5	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	Unidad	1,00	Evento	3.213.100	3.213.100	3.213.100	0,00	3.213.100	3.213.100	0,00	
6	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	Unidad	1,00	Evento	1.692.600	1.692.600	1.692.600	0,00	1.692.600	1.692.600	0,00	
7	72101506-003	Provisión y cambio de la polea de tracción de la máquina	Unidad	1,00	Evento	17.424.000	17.424.000	17.424.000	0,00	17.424.000	17.424.000	0,00	
8	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	Unidad	1,00	Evento	3.213.100	3.213.100	3.213.100	0,00	3.213.100	3.213.100	0,00	
9	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	Unidad	1,00	Evento	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0,00	1.930.000	1.930.000	0,00	
10	72101506-003	Reparación de solera de cabina	Unidad	1,00	Evento	2.078.000	2.078.000	2.078.000	0,00	2.078.000	2.078.000	0,00	
11	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	Unidad	1,00	Evento	67.600	67.600	67.600	0,00	67.600	67.600	0,00	
12	72101506-003	Provisión y cambio de botones numerados para botonera de cabina	Unidad	1,00	Evento	313.000	313.000	313.000	0,00	313.000	313.000	0,00	
13	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1,00	Evento	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00	
14	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en la cabina	Unidad	1,00	Evento	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	0,00	
15	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	Unidad	1,00	Evento	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	0,00	
16	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	48.600	48.600	48.600	0,00	48.600	48.600	0,00	
17	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	Unidad	1,00	Evento	985.000	985.000	985.000	0,00	985.000	985.000	0,00	
18	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	Unidad	1,00	Evento	212.000	212.000	212.000	0,00	212.000	212.000	0,00	
19	72101506-003	Piolín para pesa de puerta	Unidad	1,00	Evento	55.000	55.000	55.000	0,00	55.000	55.000	0,00	
20	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	53.700	53.700	53.700	0,00	53.700	53.700	0,00	
21	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	Unidad	1,00	Evento	1.898.500	1.898.500	1.898.500	0,00	1.898.500	1.898.500	0,00	
22	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0,00	1.020.000	1.020.000	0,00	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DC/ - MOPC

23	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	3.615.000	3.615.000	3.615.000	0,00	3.615.000	3.615.000	0,00	
24	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0,00	1.645.000	1.645.000	0,00	
25	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	73.300	73.300	73.300	0,00	73.300	73.300	0,00	
26	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	825.000	825.000	825.000	0,00	825.000	825.000	0,00	
27	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	Unidad	1,00	Evento	1.926.000	1.926.000	1.926.000	0,00	1.926.000	1.926.000	0,00	
28	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	Unidad	1,00	Evento	872.000	872.000	872.000	0,00	872.000	872.000	0,00	
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63422 CARRO B						-			-		
29	72101506-003	Contacto principal para contactor	Unidad	1,00	Evento	314.600	314.600	314.600	0,00	314.600	314.600	0,00	
30	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	Unidad	1,00	Evento	151.250	151.250	151.250	0,00	151.250	151.250	0,00	
31	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	Unidad	1,00	Evento	4.416.500	4.416.500	4.416.500	0,00	4.416.500	4.416.500	0,00	
32	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	Unidad	1,00	Evento	222.000	222.000	222.000	0,00	222.000	222.000	0,00	
33	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	Unidad	1,00	Evento	3.213.100	3.213.100	3.213.100	0,00	3.213.100	3.213.100	0,00	
34	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	Unidad	1,00	Evento	5.381.000	5.381.000	5.381.000	0,00	5.381.000	5.381.000	0,00	
35	72101506-003	Provisión y cambio de polea de tracción de la máquina	Unidad	1,00	Evento	17.424.000	17.424.000	17.424.000	0,00	17.424.000	17.424.000	0,00	
36	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	Unidad	1,00	Evento	3.213.100	3.213.100	3.213.100	0,00	3.213.100	3.213.100	0,00	
37	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	Unidad	1,00	Evento	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0,00	1.930.000	1.930.000	0,00	
38	72101506-003	Reparación de solera de cabina	Unidad	1,00	Evento	1.078.000	1.078.000	1.078.000	0,00	1.078.000	1.078.000	0,00	
39	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	Unidad	1,00	Evento	67.600	67.600	67.600	0,00	67.600	67.600	0,00	
40	72101506-003	Provisión y cambio de 8 botones numerados para botonera de cabina	Unidad	1,00	Evento	313.000	313.000	313.000	0,00	313.000	313.000	0,00	
41	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1,00	Evento	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00	
42	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición de cabina	Unidad	1,00	Evento	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	0,00	
43	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	Unidad	1,00	Evento	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00	4.500.000	4.500.000	0,00	
44	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	48.600	48.600	48.600	0,00	48.600	48.600	0,00	
45	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	Unidad	1,00	Evento	985.000	985.000	985.000	0,00	985.000	985.000	0,00	
46	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	Unidad	1,00	Evento	212.000	212.000	212.000	0,00	212.000	212.000	0,00	
47	72101506-003	Piolín para pesa de puerta	Unidad	1,00	Evento	55.000	55.000	55.000	0,00	55.000	55.000	0,00	
48	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	53.700	53.700	53.700	0,00	53.700	53.700	0,00	
49	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	Unidad	1,00	Evento	1.898.500	1.898.500	1.898.500	0,00	1.898.500	1.898.500	0,00	
50	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0,00	1.020.000	1.020.000	0,00	
51	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	3.615.000	3.615.000	3.615.000	0,00	3.615.000	3.615.000	0,00	
52	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0,00	1.645.000	1.645.000	0,00	
53	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	73.300	73.300	73.300	0,00	73.300	73.300	0,00	
54	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	825.000	825.000	825.000	0,00	825.000	825.000	0,00	
55	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	Unidad	1,00	Evento	1.926.000	1.926.000	1.926.000	0,00	1.926.000	1.926.000	0,00	
56	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	Unidad	1,00	Evento	872.000	872.000	872.000	0,00	872.000	872.000	0,00	
		Reparación de ascensor marca Schindler N° 5008245						-			-		
57	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay RA	Unidad	1,00	Evento	56.200	56.200	56.200	0,00	56.200	56.200	0,00	
58	72101506-003	Provisión y cambio de placa de relay RA	Unidad	1,00	Evento	54.600	54.600	54.600	0,00	54.600	54.600	0,00	
59	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay R˜J12	Unidad	1,00	Evento	413.700	413.700	413.700	0,00	413.700	413.700	0,00	
60	72101506-003	Provisión y cambio de forro de freno auxiliar del freno principal de la máquina	Unidad	1,00	Evento	163.000	163.000	163.000	0,00	163.000	163.000	0,00	
61	72101506-003	Provisión y cambio de correa de operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	335.000	335.000	335.000	0,00	335.000	335.000	0,00	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOP

62	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puertas	Unidad	1,00	Evento	86.000	86.000	86.000	0,00	86.000	86.000	0,00	
63	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del selector	Unidad	1,00	Evento	99.000	99.000	99.000	0,00	99.000	99.000	0,00	
64	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del regulador de velocidad	Unidad	1,00	Evento	99.000	99.000	99.000	0,00	99.000	99.000	0,00	
65	72101506-003	Cambio de aceite de máquina	Unidad	1,00	Evento	613.000	613.000	613.000	0,00	613.000	613.000	0,00	
66	72101506-003	Provisión y cambio de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	69.000	69.000	69.000	0,00	69.000	69.000	0,00	
67	72101506-003	Reparación de ventilador de cabina	Unidad	1,00	Evento	968.000	968.000	968.000	0,00	968.000	968.000	0,00	
				Total Final (IVA Incl.)		120.274.600		**120.274.600**	**0,00**		**120.274.600**	**0,00**	**240.549.200**
		Monto ofertado						120.274.600			120.274.600		
		Diferencia						0			0		
		OBSERVACIONES											

Arq. Luciano Pardo
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC