CD N° 10/18 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras – Plurianual 2018/2019.

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM N° 1. Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadora: Mantenimiento General Preventivo.

			M&C Bussines	HZ INGENIERIA	TALLER	COMPU NEW	HECTOR FOT	INSUSERV	S. PAZOS	IGC S.R.L.
N.° de Orden	Sub Item	Descripción del Servicio	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8
1	1.1	Canon – Modelo IR2022N	200.000	115.000	119.200	119.000	90.000	150.000	150.000	100.000
2	1.2	Sharp – Modelo MX – M260	200.000	115.000	119.200	119.000	90.000	150.000	150.000	100.000
3	1.3	Mita Kyocera – Modelo Km2010	200.000	110.000	114.000	113.000	90.000	150.000	150.000	95.000
4	1.4	Mita Kyocera – Modelo Km2812	200.000	110.000	114.000	113.000	90.000	150.000	150.000	95.000
									600.000	

ITEM N° 2. Servicio de Reparación de Fotocopiadora Canon – Modelo IR2022N.

			M&C Bussines	HZ INGENIERIA	TALLER	COMPU NEW	HECTOR FOT	INSUSERV	S. PAZOS	IGC S.R.L.
N.° de Orden	Sub Item	Descripción del Servicio	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8
1	2.1	Unidad de Cilindro	1.100.000	860.000	848.528	860.000	900.000	950.000	770.000	820.000
2	2.2	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	100.000	70.000	69.863	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	2.3	Rodillo de Recolección	77.000	77.000	75.900	77.000	50.000	85.000	80.000	60.000
4	2.4	Unidad Reveladora	800.000	698.000	688.103	698.000	650.000	650.000	650.000	580.000
5	2.5	Embrague del Cassette	130.000	127.000	126.098	127.000	120.000	145.000	110.000	120.000
6	2.6	Embrague de Bypass	130.000	127.000	126.098	127.000	150.000	145.000	110.000	120.000
7	2.7	Puerta Lateral Izquierda	450.000	418.000	412.275	418.000	500.000	430.000	150.000	350.000
8	2.8	Unidad de Fusor	1.000.000	825.000	813.510	825.000	1.000.000	1.000.000	780.000	800.000

Carmelo R. Torres Mareco
Director de Contrataciones Públicas

Abg. [illegible] Rojas
[illegible] DIBEN

Ramón Vargas Galeano
Miembro del Consejo
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

9	2.9	Rodillo de Separación	100.000	76.000	75.038	76.000	50.000	80.000	80.000	60.000
10	2.10	Rodillo Magnético	250.000	190.000	187.508	190.000	150.000	160.000	10 000	60.000
11	2.11	Rodillo de Presión	250 000	191.000	188.370	191.000	130.000	200.000	150.000	60.000
12	2.12	Cuchilla	25.000	187.000	184.920	187.000	200.000	250.000	110.000	120.000
									3.050.000	

ITEM N° 3. Servicio de Reparación de Fotocopiadora SHARP MX-M260

			M&C Bussines	HZ INGENIERIA	TALLER	COMPU NEW	HECTOR FOT	INSUSERV	S. PAZOS	IGC S.R.L.
N.° de Orden	Sub Ítem	Descripción del Servicio	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8
1	3.1	Unidad de Cilindro	800.000	588.000	588.700	588.000	800.000	800.000	500.000	580.000
2	3.2	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	100.000	102.000	102.200	102.000	130.000	60.000	50.000	80 000
3	3.3	Rodillo de Recolección	230.000	176 000	176.400	176.000	200.000	160.000	90.000	150.000
4	3.4	Unidad Reveladora	770.000	573.000	573.300	573.000	800 000	800.000	450.000	520.000
5	3.5	Puerta Lateral Izquierda	350.000	267.000	267.400	267 000	300.000	250 000	150 000	260.000
6	3.6	Unidad de Fusor	1.000.000	805.000	805.525	805.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
7	3.7	Rodillo de Separación	400.000	303.000	303.800	303.000	400.000	380.000	90.000	250.000
8	3.8	Rodillo Magnético	270.000	198 000	198 275	198 000	200 000	250 000	50.000	180.000
9	3.9	Rodillo de Presión	350 000	245.000	245.000	245.000	320.000	280.000	190.000	220.000
10	3.10	Cuchilla	270 000	205.000	205.625	205.000	200.000	290.000	150.000	200.000
			4.540.000	**3.462.000**	**3.466.225**	**3.462.000**	**4.350.000**	**4.270.000**	**2.520.000**	**3.240.000**

ITEM N° 4. Servicio de Reparación de Fotocopiadora MITA KYOCERA – KM 2810

			M&C Bussines	HZ INGENIERIA	TALLER	COMPU NEW	HECTOR FOT	INSUSERV	S. PAZOS	IGC S.R.L.
N.° de Orden	Sub Ítem	Descripción del Servicio	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8
1	4.1	Unidad Reveladora	600.000	445.000	442.411	448.000	600.000	400.000	300.000	335.000
2	4.2	Unidad de Cilindro	700.000	503.000	495.938	503.000	690 000	650.000	330.000	215.000
3	4.3	Kit de Fusor	835.000	612 000	603.750	612 000	800.000	780.000	600 000	595.000

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

Abg. Ce[illegible]ero Rojas
[illegible]or
[illegible] -DIBEN

Ramón Vargas Galeano
Miembro del Consejo
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

4	4.4	Base de MFP	280.000	210.000	207.949	210.000	200.000	50.000	170.000	205.000
5	4.5	Goma de Arrastre de Bandeja 1	110.000	85.000	84.180	85.000	80.000	50.000	70.000	60.000
6	4.6	Goma de Arrastre de Bandeja 2	110.000	85.000	84.180	85.000	80.000	120.000	70.000	60.000
7	4.7	Rodillo de Retardo De Casetero	170.000	129.000	127.478	129.000	130.000	140.000	90.000	120.000
8	4.8	Buje de Fusor Izquierdo	135.000	100.000	100.050	101.000	100.000	130.000	110.000	80.000
9	4.9	Guia de paso de Papel	135.000	105.000	103.966	105.000	100.000	120.000	60.000	80.000
10	4.10	Sensor De Bypass	110.000	96.000	94.789	96.000	130.000	120.000	110.000	80.000
11	4.11	Placa Principal	950.000	678.000	668.438	678.000	290.000	800.000	550.000	675.000
			4.135.000	**3.048.000**	**3.013.129**	**3.052.000**	**3.200.000**	**3.360.000**	**2.460.000**	**2.505.000**

ITEM N° 5. Servicio de Reparación de Fotocopiadora MITA KYOCERA – KM 2012

			M&C Bussines	HZ INGENIERIA	TALLER	COMPU NEW	HECTOR FOT	INSUSERV	S. PAZOS	IGC S.R.L.
N.° de Orden	Sub Ítem	Descripción del Servicio	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8
1	5.1	Unidad Reveladora	500.000	445.000	439.133	445.000	470.000	450.000	440.000	442.000
2	5.2	Unidad de Cilindro	600.000	587.000	579.255	587.000	630.000	700.000	520.000	585.000
3	5.3	Kit de Fusor	800.000	612.000	603.750	612.000	510.000	750.000	440.000	600.000
4	5.4	Base de MFP	300.000	210.000	207.604	210.000	176.000	230.000	150.000	210.000
5	5.5	Goma de Arrastre de Bandeja 1	100.000	85.000	84.180	85.000	30.000	50.000	80.000	85.000
6	5.6	Goma de Arrastre de Bandeja 2	100.000	85.000	84.180	85.000	30.000	50.000	80.000	85.000
7	5.7	Rodillo de Retardo De Casetero	160.000	129.000	127.564	129.000	137.000	120.000	110.000	120.000
8	5.8	Buje de Fusor Izquierdo	130.000	100.000	100.050	101.000	98.000	135.000	80.000	100.000
9	5.9	Guia de paso de Papel	120.000	105.000	103.966	105.000	98.000	120.000	50.000	100.000
10	5.10	Sensor De Bypass	130.000	95.000	94.013	95.000	49.000	120.000	90.000	95.000
11	5.11	Placa Principal	770.000	675.000	668.438	678.000	290.000	800.000	550.000	678.000
			3.710.000	**3.128.000**	**3.092.133**	**3.132.000**	**2.418.000**	**3.525.000**	**2.590.000**	**3.100.000**

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

Ing. Carlos Ignacio Rojas
Director
Dirección de Informática - DIBEN

Ramón Vargas Galeano
Miembro del Consejo
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

PRECIO TOTAL OFERENTE:	17.597.000	13.934.000	13.834.091	13.956.000	14.278.000	15.900.000	9.070.000	12.435.000
Con corrección aritmética			13.834.098				11.220.000	

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

Abg. Osvaldo Cantero Rojas
Asesor
Presidencia DIBEN

Ramón Vargas Galeano
Miembro del Consejo
DIBEN

Lic. Gerardo Benítez Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN