LCO 596/11
Mantenimiento y Reparación del Local de la Sede Social de la ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE	Descripción	SATACC					C.E.O. S.A.					RF CONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	CANTIDAD	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	CANTIDAD	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	CANTIDAD	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de obra - obrador - sanitarios	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2.500.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.500.000
A	**VESTUARIO**															-
	Remociones de:	DESCALIFICADA		DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA		DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA			NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	-
2	Casilleros metálicos	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	80.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	160.000
3	Lavatorios de vestuarios	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	20.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	40.000
4	Mingitorios	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	22.000	10	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	220.000
5	Piso y azulejos	DESCALIFICADA	238	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	238	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6.800	238	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.618.400
6	Mampostería de 0,15 m (ducha, cantina, canteros)	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6.800	34	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	231.200
7	Instalación sanitaria y desagüe	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	120.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	240.000
8	Aberturas de madera	DESCALIFICADA	6	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	24.000	6	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	144.000
9	Espejos	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	20.000
10	Artefactos eléctricos	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	8.000	30	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	240.000
11	Termo calefones	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	60.000	3	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	180.000
12	Piso exterior (cerámico)	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6.800	230	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.564.000
13	Construcción de base de ladrillos para mesada de lavadero (ver plano)	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	400.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	800.000
	Provisión y colocación de:															-
14	Mesadas de mármol de 0,60 x 4,00 m y 1" de espesor con zócalos y polleras y cinco lavados blancos de sobreponer con canillas tipo FV	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	4.500.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	9.000.000
15	Piso cerámico PI4 de 30 x 30 cm	DESCALIFICADA	154	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	154	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	79.000	154	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	12.166.000
16	Azulejos cerámicos de 30 x 30 cm	DESCALIFICADA	80	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	80	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	75.000	80	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	6.000.000
17	Espejos dos unidades de 4,00 x 1,00 m	DESCALIFICADA	8	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	8	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	190.000	8	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.520.000
18	Palets para bañeras	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	65.000	10	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	650.000
19	Termo calefones de 150 litros	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1.600.000	2	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	3.200.000
20	Papeleras para inodoros (cerámica)	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	49.500	4	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	198.000
21	Percheros colgadores (cerámica)	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	35.600	12	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	427.200
22	Jaboneras (cerámica)	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	42.000	12	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	504.000
23	Inodoros con cisterna alta y tapa acolchada	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	342.900	4	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.371.600
24	Mingitorios existentes con grifería nueva	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	382.300	10	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	3.823.000
25	Instalación sanitaria de agua fría y caliente para duchas con griferías de calidad superior, lavados (agua fría), ocho (8) llave de paso y accesorios, tubos roscables	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2.700.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.700.000
26	Instalación de desagüe cloacal PVC roscables, rejilla sifonada	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1.700.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.700.000

27	Reparación, mantenimiento y pintura de artefactos eléctricos	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	38.000	30	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.140.000
28	Duchas con brazo metálico con grifería de agua fría/caliente	DESCALIFICADA	8	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	8	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	450.000	8	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	3.600.000
29	Canillas FV para lavatorios	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	74.000	10	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	740.000
30	Canaletas aéreas (desarrollo 1,00 m)	DESCALIFICADA	55	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	55	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	125.000	55	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	6.875.000
31	Cadenas para bajadas pluviales	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	39.000	30	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.170.000
32	Zócalo de layota	DESCALIFICADA	36	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	36	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	29.500	36	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.062.000
	Pintura :	DESCALIFICADA					DESCALIFICADA									-
33	Exterior, al látex	DESCALIFICADA	390	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	390	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.000	390	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	3.510.000
34	Exterior de arcos, al látex	DESCALIFICADA	85	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	85	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.000	85	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	761.400
35	Interior; al látex	DESCALIFICADA	75	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	75	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.000	75	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	675.000
36	De cielorraso de madera, al sintético	DESCALIFICADA	200	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	200	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	13.000	200	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.600.000
37	De aberturas de madera, al sintético	DESCALIFICADA	15	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	15	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	13.000	15	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	195.000
38	De canaletas, al sintético	DESCALIFICADA	55	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	55	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	8.500	55	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	467.500
39	Limpieza y aislación de piso con antihongos	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.500	230	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.185.000
40	De pergolado de madera., al sintético	DESCALIFICADA	36	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	36	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.500	36	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	342.000
41	De cielorraso de galería, al látex	DESCALIFICADA	56	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	56	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.950	56	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	557.200
	Reparación de:	DESCALIFICADA					DESCALIFICADA									-
42	Canteros de ladrillos prensados comunes o sardinel superior de 1,20 x 1,20 x 0,60 m	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	4	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	400.000	4	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.600.000
43	Canteros superiores, previa demolición de mampostería (ladrillos comunes prensados 1,50 x 1,50 x 1,00 m)	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	620.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	620.000
44	Pergolado con sustitución de ocho tirantes de lapacho 2" x 6" x 4,50 m	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1.450.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.450.000
45	Piso exterior de layota de 30 x 30 cm, nacional prensada con bordes de 45º (ver plano) con regularización de contrapiso	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	62.700	230	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	14.421.000
46	Cielorraso de galería de acceso a vestuario con revoque e hidrófugo	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	27.000	34	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	918.000
47	Regularización de techo plano de galería con revoque y aislación del mismo con hidrófugo tipo pintura fibrada	DESCALIFICADA	56	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	56	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	37.500	56	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.100.000
B	**COCINA - SALÓN**	DESCALIFICADA					DESCALIFICADA									-
	Remociones de:	DESCALIFICADA					DESCALIFICADA									-
48	Piso cerámico	DESCALIFICADA	40	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	40	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6.800	40	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	272.000
49	Piso granito de 30 x 30 cm, con recuperación	DESCALIFICADA	22	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	22	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.500	22	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	209.000
50	Modular y posterior reubicación	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	90.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	90.000
51	Provisión y colocación de piso cerámico alto trafico PI4 30 x 30 cm	DESCALIFICADA	40	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	40	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	71.000	40	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.840.000
52	Reposición de piso granito 30 x 30 cm pulido	DESCALIFICADA	22	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	22	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	60.000	22	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.320.000
53	Reparación de caño de desagüe (cocina)	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	80.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	80.000

54	Pintura interior del salón planta alta y baja, al látex	DESCALIFICADA	950	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	950	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	9.000	950	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	8.550.000
55	Reposición general de vidrios de puertas y ventanas	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	10	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	98.000	10	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	980.000
C	**OBRAS EXTERIORES - CANCHA DE FUTBOL SUIZO**															
56	Remoción de tejido perimetral de cancha	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	230	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	6.000	230	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.380.000
	Provisión y colocación de:	DESCALIFICADA					DESCALIFICADA									-
57	Malla perimetral de tejidos de alambre de 2" x 2" con estructura metálica y columnas de varillas según planos	DESCALIFICADA	338	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	338	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	59.000	338	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	19.942.000
58	Asiento de PVC para graderías, previa regularización de piso	DESCALIFICADA	50	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	50	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	125.000	50	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	6.250.000
59	Ampliación de muro perimetral de piedra bruta colocada	DESCALIFICADA	26	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	26	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	310.000	26	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	8.060.000
60	Techo de chapa de zinc Nº 26 con estructura metálica de chapa doblada (ver plano)	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	34	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	140.000	34	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	4.760.000
61	Empastado general de cancha de futbol suizo (pasto brasilero) previo trabajo de drenaje con caños perforados de 100 mm y colectores laterales de 150 mm (registro pluviales de 30 x 30 cm) ver plano y EE.TT.	DESCALIFICADA	2.418	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	2.418	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	38.000	2.418	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	91.884.000
62	Reparación y pintura de gabinetes eléctricos (cajas)	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	70.000	3	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	210.000
C	**REPARACIÓN DE EXPLANADA - ÁREA MANGAL**															
63	Reparación de base de explanada con calce de piedra bruta	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	3	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	310.000	3	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	930.000
64	Relleno con hidrófugo de muros laterales de explanada, dosificación 1:3 (cemento, arena + hidrófugo)	DESCALIFICADA	48	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	48	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	12.000	48	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	576.000
65	Relleno, compactación y regularización con arena gorda en área sur del mangal	DESCALIFICADA	60	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	60	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	76.000	60	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	4.560.000
66	Muro perimetral de piedra bruta colocada, junta vista de 0,80 x 1,00 x 0,50 m frente al mangal	DESCALIFICADA	35	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	35	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	310.000	35	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	10.850.000
67	Empedrado con piedra basáltica blanca, regularización del terreno con tierra, compactación de talud y refuerzo de cordones transversales existentes	DESCALIFICADA	228	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	228	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	35.000	228	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	7.980.000
68	Muro de piedra y gradas de ladrillos para acceso a explanada	DESCALIFICADA	5	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	5	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	310.000	5	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.395.000
69	Registro pluvial tipo sumidero de 2,00 x 0,60 x 1,00 m con trampa de agua, tapa metálica con marco de ángulo d 2" x 2" y rejilla con varillas lisas Ø 10 mm	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1.280.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.280.000

70	Provisión y colocación de tubos de PVC de 150 mm perforados para drenaje (ver planos) a 0,80 m de profundidad	DESCALIFICADA	24	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	24	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	53.675	24	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.288.200
71	Excavación y colocación de piedra triturada 4ta para drenaje y posterior cubierta con tierra del lugar	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	12	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	256.800	12	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	3.081.600
72	Relleno de tierra gorda en área comprendida entre el mangal y cancha de futbol suizo, compactado	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	30	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	76.000	30	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.280.000
73	Contrapiso de cascotes parta caminero de 2,00 x 24,00 m con cordones laterales de Hº de paso entre el mangal y la cancha 2	DESCALIFICADA	48	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	48	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	56.000	48	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.688.000
74	Piso alisado de Hº.	DESCALIFICADA	49	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	49	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	48.000	49	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	2.352.000
75	Provisión y colocación de estructura metálica de columnas de varillas y caños transversales con tejido de 2" x 2" detrás del arco sur (ver plano) con base de columnas hormigonada	DESCALIFICADA	150	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	150	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	73.000	150	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	10.950.000
76	Limpieza general y retiro total de residuos.	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	1.400.000	1	NO CORRRESPONDE	PARAGUAY	1.400.000