# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID Nº 310211

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:16 del día 9/12/2016,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 310211 -
LPN SBE 94-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
de la Institución:

**Código Verificador:** e63a1ecc6e5d1cd1cad33b1f2e3e6f7b

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| **Entidad:** | Instituto de Previsión Social |
| **UOC:** | Uoc Ips |
| **Código SICP:** | 1321 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

### Listado de Consultas

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En la página 12 del PBC observamos el ÍTEM 42 unificado el repuesto "ENGRANAJE" Solicitamos discriminarlo por tratarse de diferentes tipos de engranaje con diferentes características, diferentes códigos y precio. - COD. 4743860 - Engranaje - COD. 4743787 - Engranaje en Bola | 28-11-2016 | 15:34:06 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones | 02-12-2016 | 13:07:20 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Solicitamos agregar los siguientes repuestos que no se encuentran en el listados para el EQUIPO DE RAYOS X, MARCA SIEMENS, MODELO AxionAristosVX Plus (Página 13 del PBC) - COD: 3088317 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA - COD: 4816000 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC "T3" - COD: 5662759 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON ON/OFF - COD: 4678082 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W - COD: 4681599 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160A - COD: 1171243 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165. - COD: 7756963 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 47 Ohm 40W - COD: 5662866 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING. -COD: 3099892 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER - COD: 10092689 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 1,0W - COD: 10398461 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO DE TERMO SENSOR - COD: 10092665 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR - COD:5652297 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS PCI BOARD | 28-11-2016 | 16:01:09 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones | 02-12-2016 | 13:07:54 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|

## Listado de Consultas

| | | |
|---|---|---|
| Solicitamos corregir la Cláusula de Reajuste, donde se puede observar una contradicción en el texto establecido en la pagina 25 Cláusula 13.1 del PBC. Se expresa primeramente que el reajuste será aplicado siempre y cuando: "NO SE RECONOCERÁN REAJUSTE DE PRECIOS SI EL SUMINISTRO SE ENCUENTRA ATRASADO RESPECTO AL PLAN DE ENTREGAS ESTIPULADO", y por el CONTRARIO en el siguiente párrafo expresan: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre LOS BIENES NO ENTREGADOS y/o SERVICIOS AUN NO EJECUTADOS; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste "Solicitamos corregir dicha contradicción La aplicación de reajuste de precios debe efectuarse una vez que los bienes/servicios hayan sido proveídos. | 28-11-2016 | 16:56:24 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones | 02-12-2016 | 13:08:07 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar en vista que se contempla la adquisición de bienes. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao)) Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entregas estipulado. | 28-11-2016 | 16:57:48 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones | 02-12-2016 | 13:08:15 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En la página 9 del PBC, Dice: Capacidad Financiera: Ratio de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Deberá ser igual o mayor que 1,25 en promedio en los años 2013, 2014 y 2015 La literatura de la materia indica que la determinación del ratio de liquidez requerido de las empresas no obedece a un estándar específico e igual para todas las empresas, sino que depende de varios factores del negocio como periodo de cobranza, rotación de inventarios, entre otros y debe analizarse en conjunto con otros indicadores de la empresa. Se debe considerar que el ratio de liquidez puede estar sobredimensionado e incluso puede indicar ineficiencia financiera de la empresa como por ejemplo una baja rotación de inventarios, políticas de crédito no adecuadas o ineficientes, o sobre inversión en activos no productivos. SUGERIMOS: Solicitar a lo que se refiere a la capacidad financiera, como alternativa al ratio de liquidez, que se solicite a los oferentes una carta de un Banco de Primer Nivel, en la que se certifique que la empresa cuenta con una línea de crédito suficiente para la ejecución del proyecto. | 29-11-2016 | 16:19:01 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones | 02-12-2016 | 13:08:19 |

## Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | Sin categorizar | 1 | 15.1508.0001668.0000 | Póliza | ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 05-12-2016 | 09-12-2016 | 18-05-2017 |

## Listado de Propuestas por Proveedor

**INFORMACION DEL LOTE:** 1 - LOTE 1

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS Perteneciente al IPS | 12 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS Perteneciente al IPS | 3.089.000 | 37.068.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.787.000 | 11.148.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.796.000 | 11.184.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 4 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.787.000 | 11.148.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.935.000 | 11.740.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 6 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.917.000 | 11.668.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 2.787.000 | 11.148.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 8 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 3.784.000 | 15.136.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 6.876.000 | 27.504.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 10 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 5.331.000 | 21.324.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 7.933.000 | 31.732.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 12 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 8.121.000 | 32.484.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4.944.000 | 19.776.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 14 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 7.231.000 | 28.924.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 5.535.000 | 22.140.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 3.784.000 | 15.136.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 10.654.000 | 42.616.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 7.815.000 | 31.260.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4.402.000 | 17.608.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4.402.000 | 17.608.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 4.402.000 | 17.608.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary de IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | | | | | 4 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | PARAGUAYA | Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary de IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). | 3.842.000 | 15.368.000 |

| **INFORMACION DEL LOTE:** | 2 - LOTE 2 |
|---|---|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100 | 158.741.000 | 158.741.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5 | 77.280.000 | 77.280.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO | 1.267.000 | 1.267.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 4 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320 | 16.881.000 | 16.881.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION | 18.213.000 | 18.213.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 6 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19 | 15.793.000 | 15.793.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2 | 15.103.000 | 15.103.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 8 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42 | 10.655.000 | 10.655.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31 | 19.373.000 | 19.373.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 10 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA | 13.509.000 | 13.509.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110 | 10.350.000 | 10.350.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 12 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5 | 74.121.000 | 74.121.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL | 55.691.000 | 55.691.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 14 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION | 2.973.000 | 2.973.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP | 3.626.000 | 3.626.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 16 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK | 1.814.000 | 1.814.000 |

| DATOS DEL ITEM |
|---|

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO | 9.416.000 | 9.416.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20 | 154.977.000 | 154.977.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7 | 2.056.000 | 2.056.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20 | 2.471.000 | 2.471.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30 | 22.060.000 | 22.060.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2 | 55.660.000 | 55.660.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3 | 3.221.000 | 3.221.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1 | 55.660.000 | 55.660.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm | 2.077.000 | 2.077.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MDICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS | 4.925.000 | 4.925.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA | 104.083.000 | 104.083.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT | 99.974.000 | 99.974.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220 | 25.721.000 | 25.721.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100 | 2.928.000 | 2.928.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT | 12.221.000 | 12.221.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100 | 39.819.000 | 39.819.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160 | 10.578.000 | 10.578.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110 | 110.713.000 | 110.713.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115 | 17.959.000 | 17.959.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION | 14.499.000 | 14.499.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER | 12.516.000 | 12.516.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | ICONOS MD | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD | 8.057.000 | 8.057.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO | 5.615.000 | 5.615.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE | 589.000 | 589.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA | 2.426.000 | 2.426.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE | 3.492.000 | 3.492.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA | 1.550.000 | 1.550.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS | 35.180.000 | 35.180.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA | 3.624.000 | 3.624.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO | 3.837.000 | 3.837.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO | 6.545.000 | 6.545.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA | 7.720.000 | 7.720.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL | 21.584.000 | 21.584.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 50 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO | 9.638.000 | 9.638.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501 | 19.438.000 | 19.438.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA | 5.417.000 | 5.417.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL | 77.288.000 | 77.288.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 54 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX | 153.921.000 | 153.921.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115 | 11.536.000 | 11.536.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 56 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470 | 9.381.000 | 9.381.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500 | 45.763.000 | 45.763.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 58 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE | 3.961.000 | 3.961.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL | 9.638.000 | 9.638.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 60 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE | 4.132.000 | 4.132.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 61 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M | 8.925.000 | 8.925.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 62 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M | 22.111.000 | 22.111.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX | 32.288.000 | 32.288.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 64 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2 | 6.058.000 | 6.058.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES | 4.510.000 | 4.510.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 66 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX | 8.381.000 | 8.381.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO | 9.380.000 | 9.380.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 68 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ | 1.768.000 | 1.768.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3 | 2.707.000 | 2.707.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 70 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3 | 2.678.000 | 2.678.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950 | 12.915.000 | 12.915.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960 | 44.017.000 | 44.017.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con con Provisión de TUBO DE RX | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con con Provisión de TUBO DE RX | 97.611.000 | 97.611.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927 | 13.689.000 | 13.689.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961 | 16.536.000 | 16.536.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA | 15.603.000 | 15.603.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915 | 15.434.000 | 15.434.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925 | 18.468.000 | 18.468.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1 | 6.038.000 | 6.038.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2 | 13.947.000 | 13.947.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA | 2.926.000 | 2.926.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA | 3.913.000 | 3.913.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES | 68.499.000 | 68.499.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952 | 10.413.000 | 10.413.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR | 5.603.000 | 5.603.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL | 77.407.000 | 77.407.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE D320 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE D320 | 16.419.000 | 16.419.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D54 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D54 | 28.777.000 | 28.777.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR DE MOTOR | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR DE MOTOR | 10.441.000 | 10.441.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 90 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE POTENCIA T3 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE POTENCIA T3 | 24.846.000 | 24.846.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 91 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE FRENO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE FRENO | 22.252.000 | 22.252.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 92 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D14 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D14 | 40.985.000 | 40.985.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 93 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ELEVACION | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ELEVACION | 42.802.000 | 42.802.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 94 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D24 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D24 | 18.591.000 | 18.591.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 95 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100 | 201.723.000 | 201.723.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 96 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COLIMADOR | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COLIMADOR | 99.853.000 | 99.853.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 97 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE POTENCIA SNT | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES |
|---|

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE POTENCIA SNT | 11.759.000 | 11.759.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 98 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D220 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D220 | 25.259.000 | 25.259.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 99 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D100 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D100 | 33.813.000 | 33.813.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 100 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D160 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D160 | 10.432.000 | 10.432.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 101 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INVERSOR D110 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INVERSOR D110 | 41.801.000 | 41.801.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 102 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D115 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D115 | 12.786.000 | 12.786.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 103 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC DE CONTROL | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC DE CONTROL | 213.733.000 | 213.733.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 104 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MONITOR 19 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MONITOR 19 | 15.076.000 | 15.076.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 105 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO | 3.126.000 | 3.126.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 106 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUSE 3 BUTTON OPTICAL | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUSE 3 BUTTON OPTICAL | 2.824.000 | 2.824.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 107 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR | 48.469.000 | 48.469.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 108 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D2 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D2 | 18.013.000 | 18.013.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 109 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOTOR | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOTOR | 16.903.000 | 16.903.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 110 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRENO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRENO | 9.790.000 | 9.790.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 111 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE CONTROL | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE CONTROL | 11.266.000 | 11.266.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 112 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROL DE POTENCIA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROL DE POTENCIA | 9.208.000 | 9.208.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 113 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE ACERO, MUELLE | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE ACERO, MUELLE | 5.977.000 | 5.977.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 114 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STEP MOTOR, Cpl. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STEP MOTOR, Cpl. | 34.064.000 | 34.064.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POTENCIOMETRO Cpl. R30 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POTENCIOMETRO Cpl. R30 | 3.655.000 | 3.655.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl. | 13.702.000 | 13.702.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 117 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24 VAC 19W | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24 VAC 19W | 2.461.000 | 2.461.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 118 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 220 VAC 18W | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 220 VAC 18W | 1.811.000 | 1.811.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 119 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STATOR CABLE 24m | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STATOR CABLE 24m | 17.517.000 | 17.517.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 120 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUSH BUTTON, Cpl. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUSH BUTTON, Cpl. | 2.019.000 | 2.019.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 121 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS | 20.886.000 | 20.886.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 122 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MICROINTERRUPTOR | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MICROINTERRUPTOR | 1.350.000 | 1.350.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 123 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR FD DE TIPO MURAL | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR FD DE TIPO MURAL | 477.134.000 | 477.134.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 124 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS BOARD D100 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS BOARD D100 | 18.568.000 | 18.568.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 125 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA | 4.367.000 | 4.367.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 126 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC T3 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC T3 | 24.184.000 | 24.184.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 127 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN ON/OFF | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN ON/OFF | 1.811.000 | 1.811.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 128 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W | 2.018.000 | 2.018.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 129 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160ª | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160ª | 2.220.000 | 2.220.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 130 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165 | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165 | 3.727.000 | 3.727.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 131 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 47Ohm 40W | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 47Ohm 40W | 882.000 | 882.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 132 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIS PC M410 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIS PC M410 | 50.939.000 | 50.939.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 133 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING | 10.436.000 | 10.436.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 134 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL. | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL. | 28.637.000 | 28.637.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 135 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RUEDAS DE FRENO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RUEDAS DE FRENO | 4.993.000 | 4.993.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 136 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO | 1.980.000 | 1.980.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 137 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER | 1.703.000 | 1.703.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 138 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DEL COLIMADOR | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DEL COLIMADOR | 1.115.000 | 1.115.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 139 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PORTA LÁMPARA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PORTA LÁMPARA | 1.219.000 | 1.219.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 140 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V - 1,0W | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V - 1,0W | 1.876.000 | 1.876.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 141 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR | 1.819.000 | 1.819.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 142 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR | 1.810.000 | 1.810.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 143 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRABADOR DE CD/DVD | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRABADOR DE CD/DVD | 3.663.000 | 3.663.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 144 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADCON BOARD D33 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADCON BOARD D33 | 29.024.000 | 29.024.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 145 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCSPCI BOARD | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCSPCI BOARD | 22.182.000 | 22.182.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 146 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA CR2032 3V 220MAH | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA CR2032 3V 220MAH | 2.363.000 | 2.363.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPS | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPS | 5.624.000 | 5.624.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 148 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | AXION ARISTOS VX PLUS | ALEMANIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN | 15.070.000 | 15.070.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 149 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. | 1.350.000 | 1.350.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 150 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. | 1.359.000 | 1.359.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 151 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. | 1.350.000 | 1.350.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 152 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. | 1.488.000 | 1.488.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 153 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | PARAGUAYA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS | 1.471.000 | 1.471.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 154 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. | 1.350.000 | 1.350.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 155 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS | 2.274.000 | 2.274.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 156 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS | 5.138.000 | 5.138.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 157 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | SIEMENS | SIEMENS | MULTIX SWING | ALEMANIA | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. | 3.706.000 | 3.706.000 |

## Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

## Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | 461.328.000 | 09-12-2016 | 08:03:05.170 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8be0ce591c11ff0e69d074908e0d2bcd | |

2 - LOTE 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | 4.038.672.000 | 09-12-2016 | 09:02:38.797 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 636cee30210d5e5e52ac0ad439f5c995 | |
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | 4.064.320.000 | 09-12-2016 | 08:03:06.845 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e0ffc7f9da15561edd4e1780c8aa20fe | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | 461.328.000 |

2 - LOTE 2

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 | 4.038.672.000 |

## Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - LOTE 1 | 461.328.000 |
| 2 - LOTE 2 | 4.038.672.000 |

## Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:09:15.128 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 09-12-2016 | 08:17:50.128 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:18:34.520 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:18:38.175 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 08:24:38.349 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 08:33:45.439 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 08:33:45.523 |

2 - LOTE 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:38:50.365 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-12-2016 | 08:38:56.358 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 09-12-2016 | 08:39:04.603 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-12-2016 | 08:39:08.551 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-12-2016 | 08:39:14.946 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 09-12-2016 | 08:48:35.415 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-12-2016 | 08:56:48.345 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-12-2016 | 08:56:53.853 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:56:54.890 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:56:58.489 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 09:08:38.890 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 09:16:53.232 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 09:16:53.310 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.