CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD SICOM Nº 04/2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

			OFERENTE 1: AMARILLA SERVICE				OFERENTE 2: MERLIN				OFERENTE 3: S. PAZOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU KONER -Detalles en las E.T.	10	AMARILLA	PY.	250.000	2.500.000	Merlin	PY.	500.000	5.000.000	S. PAZOS	PY.	440.000	4.400.000
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP -Detalles en las E.T.	10	AMARILLA	PY.	200.000	2.000.000	Merlin	PY.	400.000	4.000.000	S. PAZOS	PY.	440.000	4.400.000
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER TIPO VENTANA -Detalles en las E.T.	8	AMARILLA	PY.	220.000	1.760.000	Merlin	PY.	240.000	1.920.000	S. PAZOS	PY.	440.000	3.520.000
4	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 36.000 BTU Tipo compacto. Marca PIONEER -Detalles en las E.T.	6	AMARILLA	PY.	500.000	3.000.000	Merlin	PY.	600.000	3.600.000	S. PAZOS	PY.	440.000	2.640.000
					TOTAL GS.:	9.260.000			TOTAL GS.:	14.520.000			TOTAL GS.:	14.960.000

			OFERENTE 4: DISTRIBUIDORA DEL SUR				OFERENTE 5: TECNOFRIO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU KONER -Detalles en las E.T.	10	Distrisur	PY.	500.000	5.000.000	Tecnofrio	PY.	920.000	9.200.000				
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP -Detalles en las E.T.	10	Distrisur	PY.	500.000	5.000.000	Rec	PY.	920.000	9.200.000				
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER TIPO VENTANA -Detalles en las E.T.	8	Distrisur	PY.	600.000	4.800.000	Tecnofrio	PY.	228.000	1.824.000				
4	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 36.000 BTU Tipo compacto. Marca PIONEER -Detalles en las E.T.	6	Distrisur	PY.	550.000	3.300.000	Tecnofrio	PY.	420.000	2.520.000				
					TOTAL GS.:	18.100.000			TOTAL GS.:	22.744.000			TOTAL GS.:	

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA