COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALA DE CONGELAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE CARNICERIA

				HANDRUG				TECNOFRIO				LG - INGENIERIA			
Item	Codigo de catalogo	Descripción	Cantidad	Presentación	Unidad de medida	Precio unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido	Presentación	Unidad de medida	Precin unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido	Presentación	Unidad de medida	Precio unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido
1	81141804-028	Reparación de sala de enfriamiento y congelamiento: Verificación y reparación de las dos unidades componentes de la sala, cambio de rulemanes, bujes, alineación de poleas, verificación del desgaste del eje de las poleas de los compresores, reparación de asiento de rulemanes y cambio de cigueñal de los compresores, cambio de aceite lubricante, corrección de balanceo de poleas, cambio de correas, verificacion y cambio de conexiones flexibles de la líneas de alta presión, carga de gas refrigerante, cambio de las cañerias internas de cobre y aislacion termica de las mismas, cambio de sello mecanico y filtro secador de gas, cambio de juntas de las compuertas de acceso.	6	Evento	Unidad	3.000.000	18.000.000		Unidad	2.990.000	17.940.000	Evento	Unidad	2.650.000	15.900.000
			TOTAL				18.000.000	TOTAL			17.940.000	TOTAL			15.900.000

				INTERPRISE				HSAM				DISTRIBUIDORA M y C			
Item	Codigo de catalogo	Descripción	Cantidad	Presentación	Unidad de medida	Precio unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido	Presentación	Unidad de medida	Precio unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido	Presentación	Unidad de medida	Precio unit.IVA incluido	Precio total IVA incluido
1	81141804-028	Reparación de sala de enfriamiento y congelamiento: Verificación y reparación de las dos unidades componentes de la sala, cambio de rulemanes, bujes, alineación de poleas, verificación del desgaste del eje de las poleas de los compresores, reparación de asiento de rulemanes y cambio de cigueñal de los compresores, cambio de aceite lubricante, corrección de balanceo de poleas, cambio de correas, verificacion y cambio de conexiones flexibles de la líneas de alta presión, carga de gas refrigerante, cambio de las cañerias internas de cobre y aislacion termica de las mismas, cambio de sello mecanico y filtro secador de gas, cambio de juntas de las compuertas de acceso.	6	Evento	Unidad	1.250.000	7.500.000	Evento	Unidad	2.320.000	13.920.000	Evento	Unidad	8.000.000	48.000.000
			TOTAL				7.500.000	TOTAL			13.920.000	TOTAL			48.000.000

				ASMEC INGENIERIA			
Item	**Codigo de catalogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Precio unit.IVA incluido**	**Precio total IVA incluido**
1	81141804-028	Reparación de sala de enfriamiento y congelamiento: Verificación y reparación de las dos unidades componentes de la sala, cambio de rulemanes, bujes, alineación de poleas, verificación del desgaste del eje de las poleas de los compresores, reparación de asiento de rulemanes y cambio de cigueñal de los compresores, cambio de aceite lubricante, corrección de balanceo de poleas, cambio de correas, verificacion y cambio de conexiones flexibles de la líneas de alta presión, carga de gas refrigerante, cambio de las cañerias internas de cobre y aislacion termica de las mismas, cambio de sello mecanico y filtro secador de gas, cambio de juntas de las compuertas de acceso.	6	Evento	Unidad	2.420.000	14.520.000
			TOTAL				**14.520.000**

CASTULO OCAMPOS PANÁ
SOP AVC - Miembro de Comité

ULISES SANTIAGO FRETES CARVALLO
STTE AVL - Miembro de Comité

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM - Asesora Jurídica

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
TTE AVL - Miembro de Comité

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
TCNEL DCEM - Presidente del Comité de Evaluación