CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 20/2019

Fecha: 20 de diciembre de 2019

"Reparaciones varias - Esc. Basc. N° 1560 - Doña Elisa Mora de Halley - Cñia Tte. Gonzalez – ID Nº 372623"

					CONSTRUTECH	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL
1	72102802-003	Bloque 1 - Preparacion de la superficie - lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas	m^2	203	8.000	1.624.000
2	72102802-003	Bloque 1 - Pintura al latex exterior	m^2	124	17.495	2.169.380
3	72102802-003	Bloque 1- Pintura sintetica altura de la guarda 1.20m - exterior	m^2	79,2	35.800	2.835.360
4	72102802-003	Bloque 1- Pintura de pizarra	Unid.	3	150.000	450.000
5	72102802-003	Bloque 1- Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra	m^2	48,288	31.135	1.503.447
6	72102802-003	Bloque 1- Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m^2	48,288	63.260	3.054.699
7	72102802-003	Bloque 1- Limpieza de techo con hidrolavadora	gl	1	300.000	300.000
8	72102802-003	Bloque 1- Pintar canaleta de desague	m	44,6	46.000	2.051.600
9	72102802-003	Bloque 1- Pintar caño de desague	m	17,5	46.000	805.000
10	72102802-003	Bloque 1- Reparar techo goteras	gl	1	750.000	750.000
11	72102802-003	Bloque 1- Reparar revoque del zocalo	gl	1	288.280	288.280
12	72102802-003	Bloque 1- Provision y colocacion de Vidrios faltantes con silicona (10 pedazos 25x50 cm aprox)	gl	1	500.000	500.000
13	72102802-003	Bloque 1- Pintura sintetica de puertas de madera	Unid.	3	104.550	313.650
14	72102802-003	Bloque 1- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	262	8.000	2.096.000
15	72102802-003	Bloque 1- Pintura al latex interior	m^2	172	17.495	3.009.140
16	72102802-003	Bloque 1- Pintura sintetica altura de la guarda1.20m (exterior)	m^2	90	35.800	3.222.000
17	72102802-003	Bloque 2- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	252	8.000	2.016.000
18	72102802-003	Bloque 2- Pintura al latex exterior	m^2	156	17.495	2.729.220
19	72102802-003	Bloque 2- Pinturas intetica altura de la guarda1.20m (exterior)	m^2	97	35.800	3.472.600
20	72102802-003	Bloque 2- Pintura de pizarra	Unid.	3	150.000	450.000
21	72102802-003	Bloque 2- Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra	m^2	57,888	31.135	1.802.343
22	72102802-003	Bloque 2- Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m^2	57,888	63.260	3.661.995
23	72102802-003	Bloque 2- Limpieza de techo con hidrolavadora	gl	1	300.000	300.000
24	72102802-003	Bloque 2- Pintar canaleta de desague	m	57,3	46.000	2.635.800
25	72102802-003	Bloque 2- Pintar caño de desague	m	21	46.000	966.000
26	72102802-003	Bloque 2- Reparar techo goteras	gl	1	750.000	750.000
27	72102802-003	Bloque 2- Reparar revoque del zocalo	gl	1	288.280	288.280
28	72102802-003	Bloque 2- Provision y colocacion de Vidrios faltantes con silicona (10 pedazos 25x50 cm aprox)	gl	1	500.000	500.000
29	72102802-003	Bloque 2- Pintura sintetica de puertas de madera	Unid.	4	104.550	418.200
30	72102802-003	Bloque 2- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	344,5	8.000	2.756.000
31	72102802-003	Bloque 2- Pintura al latex interior	m^2	231	17.495	4.041.345
32	72102802-003	Bloque 2- Pintura sintetica altura de la guarda1.20m (exterior)	m^2	113,5	35.800	4.063.300
33	72102802-003	Bloque 3- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	274	8.000	2.192.000
34	72102802-003	Bloque 3- Pintura al latex exterior	m^2	169	17.495	2.956.655
35	72102802-003	Bloque 3- Pinturasintetica altura de la guarda1,20m (exterior)	m^2	104	35.800	3.723.200
36	72102802-003	Bloque 3- Pintura de pizarra	Unid.	3	150.000	450.000
37	72102802-003	Bloque 3- Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra	m^2	59,76	31.135	1.860.628
38	72102802-003	Bloque 3- Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m^2	59,76	63.260	3.780.418
39	72102802-003	Bloque 3- Limpieza de techo con hidrolavadora	gl	1	300.000	300.000
40	72102802-003	Bloque 3- Pintar canaleta de desague	m	42,8	46.000	1.968.800
41	72102802-003	Bloque 3- Pintar caño de desague	m	21	46.000	966.000
42	72102802-003	Bloque 3- Provision y colocacion de un caño de bajada	m	3,5	46.000	161.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

43	72102802-003	Bloque 3- Reparar techo goteras	gl	1	500.000	500.000
44	72102802-003	Bloque 3- Reparar revoque del zocalo	gl	1	288.280	288.280
45	72102802-003	Bloque 3- Provision y colocacion de Vidrios faltantes con silicona (20 pedazos 25x50 cm aprox)	gl	1	750.000	750.000
46	72102802-003	Bloque 3- Pintura sintetica de puertas de madera	Unid.	4	104.550	418.200
47	72102802-003	Bloque 3- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	321,5	8.000	2.572.000
48	72102802-003	Bloque 3- Pintura al latex interior	m^2	212	17.495	3.708.940
49	72102802-003	Bloque 3- Pintura sintetica altura de la guarda1,20m (exterior)	m^2	109,5	35.800	3.920.100
50	72102802-003	Bloque 3- Construccion de regilla corrida de 40x40 de profundidad - sector ubicado entre bloque 1 y bloque 2	gl	1	4.750.000	4.750.000
51	72102802-003	Bloque 3- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas) sector baños	m^2	126,62	8.000	1.012.960
52	72102802-003	Bloque 3- Pintura al latex interior y exterior - sector baños	m^2	74,12	17.495	1.296.729
53	72102802-003	Bloque 3- Pintura sintetica altura de la guarda1.20m (interior y exterior - sector baños)	m^2	52,5	35.800	1.879.500
54	72102802-003	Bloque Preescolar - Preparacion de la superficie (lijado y limpieza de las paredes pintadas)	m^2	141	8.000	1.128.000
55	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura al latex exterior	m^2	55	17.495	962.225
56	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura ceramica	m^2	86	35.800	3.078.800
57	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura de pizarra	Unid.	1	150.000	150.000
58	72102802-003	Bloque Preescolar- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	165	8.000	1.320.000
59	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura al latex interior	m^2	111	17.495	1.941.945
60	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura sintetica altura de la guarda1.20m (exterior)	m^2	54	35.800	1.933.200
61	72102802-003	Bloque Preescolar- Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra	m^2	31,2	31.135	971.412
62	72102802-003	Bloque Preescolar- Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m^2	31,2	63.260	1.973.712
63	72102802-003	Bloque Preescolar- Provision y colocacion de Vidrios faltantes con silicona (5 pedazos 25x50 cm aprox)	gl	1	250.000	250.000
64	72102802-003	Bloque Preescolar- Pintura sintetica de puertas de madera	Unid.	1	104.550	104.550
65	72102802-003	Bloque Preescolar- cambio de cerradura	Unid.	1	75.000	75.000
66	72102802-003	Bloque Preescolar- Reparar techo goteras	gl	1	500.000	500.000
67	72102802-003	Limpieza final de obra	gl	1	500.000	500.000
		TOTAL				110.167.892

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay