Licitación Pública Nac[illegible]l N.º 04/2015 "Mantenimiento y Reparación de Edific[illegible] - Ad Referéndum
Planilla Comparativa de Precios

RESUMEN GENERAL

					Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
1	2	3	4	5	6		
Lote	Código de catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de San Lorenzo	Unidad	1	955.088	1.478.740	1.246.000
2	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Dirección de Asistencia a Víctimas	Unidad	1	1.253.423	453.605	2.947.500
3	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede Barrial N.º 3 - Barrio Sajonia	Unidad	1	231.082	155.105	-
4	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede Convivencia Ciudadana	Unidad	1	2.846.672	-	3.554.053
5	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede de Unidad de Delitos Informáticos	Unidad	1	339.341	-	-
6	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Lambare	Unidad	1	1.037.389	1.524.920	-
7	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Barrial N.º 9	Unidad	1	2.132.429	-	-
8	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Dirección de Derechos Etnicos	Unidad	1	604.321	790.510	871.489
9	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Barrial N.º 8	Unidad	1	69.113	53.340	-
10	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede N.º 2 de Delitos Económicos y Anticorrupción	Unidad	1	3.401.599	-	-
11	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía de Medio Ambiente	Unidad	1	479.751	-	-
12	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Barrial N.º 6 - Loma Pyta	Unidad	1	37.716	25.835	-
13	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede del Deposito de Evidencias N.º 2 - Montevideo	Unidad	1	621.395	-	-
14	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede del Deposito de Evidencias N.º 3 - Barrio San Pablo	Unidad	1	1.101.145	-	-
15	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede del Deposito de Evidencias N.º 5 - Tajy	Unidad	1	817.335	-	-
16	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Itaugua	Unidad	1	299.680	293.460	-
17	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Limpio	Unidad	1	479.182	-	-
18	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Luque	Unidad	1	230.377	-	-
19	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de San Antonio	Unidad	1	5.690.438	-	4.349.850
20	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Villeta	Unidad	1	3.670.832	-	-
21	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa	Unidad	1	399.666	710.475	3.178.000
22	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede Central - Oficinas Administrativas, Financieras y de Apoyo - Bloque 8	Unidad	1	2.005.025	-	-
23	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción	Unidad	1	2.157.928	-	-
24	72102801-001	Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede 1	Unidad	1	4.848.272	-	-
		PRECIO TOTAL G.			35.709.199	5.485.990	16.146.892

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Costo y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido E. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Licitación Pú Nacional N.º 04/2015 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" - Ad eréndum
Planilla Comparativa de Precios

LOTE N° 1 - FISCALÍA ZONAL DE SAN LORENZO

Monto Mínimo: 44.122.741 **Monto Máximo: 88.245.482**

Pintura-Eléctrica				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
	PINTURA Y REPARACIONES VARIAS					
A	**Planta Baja**					
A-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.840	42.000
A-2	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.860	42.000
B	**Entrepiso**					
B-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.840	42.000
B-2	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.840	42.000
C	**Planta 1er. Piso**					
C-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.860	42.000
C-2	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.860	42.000
C-3	Reparación de ventanas persianas de 3 hojas (provisión y coloc. de fallevas y ajustes de visagras) y posterior acabado con barniz sintético brillante (color a definir por la DOP) (prever reposición de visagras en caso que se necesite)	cant.	1	332.500	640.000	350.000
D	**Planta 2do. Piso**					
D-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.840	42.000
D-2	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.860	42.000
D-3	Reparación de ventanas persianas de 3 hojas (provisión y coloc. de fallevas y ajustes de visagras) y posterior acabado con barniz sintético brillante (color a definir por la DOP) (prever reposición de visagras en caso que se necesite)	cant.	1	332.500	640.000	350.000
E	**Planta 3er. Piso**					
E-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.840	42.000
F	**Fachada**					
F-1	Demolición de revoque con problemas de humedad, en balcón techo-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	43.000	70.000
F-2	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra). en balcón techo-losa.	m².	1	18.858	12.860	42.000
F-3	Pintura de muro de balcón al látex acrilico para exterior. (color a definir en obra).	m².	1	11.400	13.840	28.000
F-4	Pintura de paredes al látex acrilico para exterior, (color a definir por la DOP). En fachada frontal y posterior.	m².	1	18.858	13.400	28.000
	TOTAL Gs.			**955.088**	**1.478.740**	**1.246.000**

LOTE N° 2 -ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Monto Mínimo: 34.881.316 **Monto Máximo: 69.762.632**

Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
A	**ALBAÑILERIA**					
A1	**Planta baja**					
a	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. Terminacion con enduido y pintura. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	90.250	43.000	70.000
b	Reparacion de boquete en pared de baño (mamposteria de 0,15), con baldosa de ceramica blanca 0.20x0,20 y revoque.	Gl.	1	185.868	63.000	123.490
c	Reparacion de caminero con piedra	Gl.	1	332.500	64.000	93.[illegible]
A2	**Planta alta**					
a	Cambio de cisterna y conexión en baño de planta alta	Gl.	1	332.501	45.000	267.050
B	**PINTURA**					
B1	**Fachada principal**					
B1-a	Pintura exterior al latex acrilico con enduido.(fachada calle)	m².	1	20.140	13.840	30.800
B1-b	Pintura exterior latex acrilico (muralla y lindero)	m².	1	20.140	13.400	28.000
B1-c	Pintura al esmalte sintetico reja	m².	1	21.470	14.980	37.800
B2	**Planta baja-patio posterior**					
a)	Pintura interior al latex acrilico.(paredes)	m².	1	12.264	12.850	28.000
a)	Pintura exterior latex acrilico (muralla ext.)	m².	1	12.812	12.850	28.000
a)	Pintura de aberturas de madera con esmalte	m².	1	18.970	14.450	35.000
B3	**Planta baja**					
a)	Pintura interior al latex acrilico (paredes)	m².	1	18.649	12.850	28.000

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Bosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

341

B4	Pintura interior al latex acrilico.(cielo raso)	m².	1	18.649	12.855	28.000
a)	Pintura exterior latex acrilico (muralla, pergolado y lindero)	m².	1	20.140	12.980	28.000
B5	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1,50. (recepcion, sala espera y escalera)	m².	1	17.214	12.980	28.000
a	Pintura al latex para interiores. Incluye techo (color a definir por la DOP)	m².	1	17.214	12.840	28.000
b	Pintura de aberturas de madera con esmalte	m².	1	18.970	13.600	35.000
B4	**Planta alta**					
a	Pintura interior al latex acrilico (paredes)	m².	1	12.264	12.860	28.000
b	Pintura interior al latex acrilico.(cielo raso)	m².	1	12.264	12.855	28.000
c	Pintura exterior latex acrilico (muralla, pergolado y lindero)	m².	1	20.140	12.980	28.000
d	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1,50. (recepcion, sala espera y escalera)	m².	1	14.820	12.980	28.000
e	Pintura al latex para interiores. Incluye techo (color a definir por la DOP)	m².	1	17.214	12.855	28.000
f	Pintura de aberturas de madera con esmalte	m².	1	18.970	13.600	35.000
B	**TOTAL PINTURA**			**312.304**	**238.605**	**537.600**
C	**TOTALES**			**1.253.423**	**453.605**	**2.947.500**

LOTE Nº 3 - CONVIVENCIA CIUDADANA

Monto Mínimo: 16.527.027 **Monto Máximo: 33.054.053**

Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
B	**PINTURA**					
B1	**Planta Baja**					
Ba	**Fachada**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes ,previa reparacion de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	20.140	12.980	No cotiza
b	Pintura al esmalte sintetico de rejas (colores a definir por la DOP)	m².	1	21.470	13.600	No cotiza
c	Muralla lindera	m².	1	20.140	12.840	No cotiza
B2	**Recepcion, Hall de Acceso y Administracion**					
a	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura,previa reparacion de revoques(color gris claro)	m².	1	18.649	12.860	No cotiza
b	Pintura al latex para interiores con enduido desde 1,50 mts. Iprevia reparacion de revoques (color gris claro)	m².	1	18.649	12.860	No cotiza
B3	**Oficinas**					
a	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. Previa reparacion de revoques (color gris claro)	m².	1	18.649	12.860	No cotiza
b	**Baños**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 2.00 mts. Previa reparacion de reboques (color gris claro)	m².	1	18.649	12.840	No cotiza
B6	**Cieloraso**					
a	Pintura al latex para interiores. (color a definir en obra)	m².	1	18.649	12.840	No cotiza
B2	**Planta Alta**					
Ba	**Fachada**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes (colores a definir por la DOP)	m².	1	20.140	12.890	No cotiza
B3	**Oficinas**					
a	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. Previa reparacion de revoque. (color gris claro)	m².	1	18.649	12.855	No cotiza
B4	**Baños**					
a	Pintura al latex para interiores desde 2,00 mts. (color gris claro)	m².	1	18.649	12.840	No cotiza
b	**Cieloraso**					
c	Pintura al latex para interiores. (color a definir en obra)	m².	1	18.649	12.840	No cotiza
B	**TOTAL PINTURA**			**231.082**	**155.105**	**-**

Lote Nº 4 - Sede Nº9 - UNIDAD ESPECIALIZADA EN HECHOS PUNIBLES CONTRA LA LIBERTAD - ANTISECUESTRO

Monto Mínimo: 44.274.168 **Monto Máximo: 88.548.335**

Reparaciones y pintura de sedes				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**ALBAÑILERIA**					
A1	**Planta Baja**					
a	Reparación y reposición de vereda cerámica vainilla de 15x15 (igual al existente).	m².	[illegible]	41.800	No cotiza	62.829
b	Demolición de 3 cañerías de desague plubial de PVC de 100mm (de 5mts. de long. c/u), posterior nueva colocación con varillas de Ø12mm ubicadas cada 10cm. por encima de las cañerías en forma transversal y 10cm. de solape a cada lado de los caños (para proteccion del mismo)	gl.	[illegible]	332.500	No cotiza	765.100
c	Provisión y colocación de cordon para vereda	ml.	[illegible]	52.440	No cotiza	42.000
d	Reparación del acceso al estacionamiento con HºAº de 10cm de espesor	m².	[illegible]	332.500	No cotiza	154.406
e	Reparación de vereda con alisada de cemento de 10cm de espesor	m².	[illegible]	[illegible]	No cotiza	91.000

Lic. Damián Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Fernungos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

310

f	Impermeabilización de techo de chapa galvanizada con aplicación de pintura acrílica impermeabilizante a 8 manos con refuerzo de tela entramada poliester. El tratamiento se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	47.500	No cotiza	36.400
g	Impermeabilización de paredes y cieloraso con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización alrededor de 15cm. del área con problemas) en varios sectores del edificio. Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. El tratamiento se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	1	85.500	No cotiza	70.000
h	Limpieza general de cañorías de desague pluvial.	ml.	1	7.125	No cotiza	9.800
i	Reparación de canaleta de bajada de desague plubial en oficina del patio posterior: Demolición de pared de recubrimiento (altura 1mt.), extender la canaleta de bajada y realizar un codo en el interior del registro a fin de canalizar el agua, posteriormente volver a cubrir la canaleta con pared en pandorete hasta el techo (5m2.).	gl.	1	712.500	No cotiza	770.000
j	Remosión y nueva coloc. de canaleta embutida con chapa lisa Nº20 D: 55 en techo de la oficina del patio posterior	ml.	1	53.200	No cotiza	84.000
k	Extención de todas las canaletas de bajada plubial del patio posterior hasta interior de registro.	ml.	1	40.375	No cotiza	84.000
l	Reparación de techo de tejas españolas	ml.	1	40.375	No cotiza	105.000
m	Desmonte de techo de tejas españolas sin recuperacion, sobre la secretaria fiscal 4	m².	1	7.838	No cotiza	14.000
n	Desmonte de techo de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva colocación de tejas en area administrativa, y recepción. Sobre la secretaria fiscal 4	m².	1	72.181	No cotiza	119.000
A2	**Estacionamiento**					
a	Reposicion de piedra triturada	m².	1	111.625	No cotiza	5.740
A3	**Entrepiso**					
a	Impermeabilización de paredes y cieloraso con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización alrededor de 15cm. del área con problemas) en varios sectores del edificio. Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. El tratamiento se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	1	85.500	No cotiza	70.000
b	Desmonte de techo de tejas sin recuperacion, españolas en antesala al despacho.	m².	1	7.838	No cotiza	14.000
c	Desmonte de techo de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva colocación de tejas en antesala al despacho	m².	1	72.181	No cotiza	119.000
d	Cerramiento de abertura de aire acondicionado	m².	1	108.603	No cotiza	88.490
e	Revoque a una capa con hidrofugo de cerramiento de aire acondicionado	m².	1	16.854	No cotiza	25.200
A4	**Planta Alta**					
a	Impermeabilización de paredes y cieloraso con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización alrededor de 15cm. del área con problemas) en varios sectores del edificio. Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. El tratamiento se realizará en capas sucesivas y espaciadas una horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	1	85.500	No cotiza	70.000
b	Desmonte de techo de tejas sin recuperacion, españolas en antesala al despacho.	m².	1	7.838	No cotiza	14.000
c	Desmonte de techo de tejas españolas, colocación de aislante de PVC y nueva colocación de tejas en area administrativa, y recepción. Considerar 20% de tejas nuevas.	m².	1	72.181	No cotiza	119.000
A4	**Planta Azotea**					
d	Cerramiento de abertura de aire acondicionado	m².	1	108.603	No cotiza	88.490
e	Revoque a una capa con hidrofugo de cerramiento de aire acondicionado	m².	1	16.854	No cotiza	25.200
f	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm. Sobre techo de chapa y mocheta sobre secretaria fiscal 3	m².	1	45.125	No cotiza	92.998
g	Remoción de canaletas averiadas	ml	1	7.838	No cotiza	7.000
h	Provisión y colocación de canaleta	ml	1	55.100	No cotiza	84.000
B	**PINTURA**					
B1	**Planta Baja**					
B1a	**Fachada Principal y Posterior**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes ,previa reparacion de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	20.140	No cotiza	39.200
B1a	**Oficinas**					
a	Pintura al latexacrilico para exterior (colora definir por la DOP)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
B1b	**Baños**					
a	Pintura al latex para interiores desde 2.00 mts. Incluye techo (color gris claro)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
B1c	**Cieloraso**					
a	Pintura al latex para interiores. (color a definir en obra)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
b	Pintura al esmalte sintetico de rejas (colores a definir por la DOP)	m².	1	21.470	No cotiza	37.800
B2	**Entrepiso**					
a	Pintura látex acrílico para interior en paredes(colores a definir por la DOP)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
B2a	**Cieloraso**					
a	Pintura al latex para interiores. (color a definir en obra)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
B3	**Planta Alta**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes (colores a definir por la DOP)	m².	1	18.649	No cotiza	28.000
B3a	**Baños**					
a	Pintura al latex para interiores desde 2.00 mts. Previa reparacion (color gris claro)	m².	1	18.649	No cotiza	39.200
b	**Cieloraso**					

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyecto
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

c. Justo Valdez
de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comite de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

309

c	Pintura al latex para interiores.Previa reparacion de las mismas (color a definir en obra)	m².	1	18.649	No cotiza	39.200
A	**TOTAL ALBAÑILERIA**			**2.655.870**	**-**	**3.230.653**
B	**TOTAL PINTURA**			**190.802**	**-**	**323.400**
C	**TOTALES**			**2.846.672**	**-**	**3.554.053**

Lote Nº 5 - UNIDAD DE DELITOS INFORMÁTICOS

Monto Mínimo: 2.530.497 **Monto Máximo: 5.060.993**

	Reparaciones y pintura de sedes			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
	Techo.					
A	**Aislación**					
A1	Reboque impermeabilizante del parapetro interior, fachada del frente, sobre el techo.	m².	1	16.340	No cotiza	No cotiza
A2	Impermeabilizacion de la union techo pared con membrana con aluminio de 4mm Antes recortar y retirar los bordes de las membranas existentes en mal estado.	m².	1	28.481	No cotiza	No cotiza
A3	Pintura impermeabilizante: con aplicacion de pintura acrilica impermeabilizante reforzado con tela entramada poliester en 8 manos.Union losa con pared. Lugar a indicar.	m².	1	68.695	No cotiza	No cotiza
A4	Pintura impermeabilizante: con aplicacion de pintura acrilica impermeabilizante reforzado con tela entramada poliester en 8 manos. Union canalon con pared.	m².	1	68.695	No cotiza	No cotiza
A5	Cambio de canaleta del techo de Canalon protegido con membrana con aluminio de 4 mm..	ml.	1	99.655	No cotiza	No cotiza
A6	Demoler revoque exterior en medianera y rehacer revoque impermeabilizante.	m².	1	22.040	No cotiza	No cotiza
	INTERIOR OFICINAS. REVOQUE Y PINTURA					
A6	Demoler revoque en ofic. Fisc. Adjunta y otras oficinas a indicar, luego rehacer revoque con aislante hidrofugo.	m².	1	22.040	No cotiza	No cotiza
A7	Pintura al latex acrilico del sector afectado.	m².	1	13.395	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**339.341**	**-**	**-**

Lote Nº 6 - FISCALÍA ZONAL DE LAMBARE

Monto Mínimo: 14.082.947 **Monto Máximo: 28.165.893**

	Reparaciones y pintura de sedes			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Pintura**					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	m².	1	13.395	12.870	No cotiza
	1er piso					
A-2	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	m².	1	13.395	12.855	No cotiza
A-3	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1.50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los colores existentes.	m².	1	15.314	12.855	No cotiza
	2do piso					
A-4	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	m².	1	13.395	12.855	No cotiza
A-5	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1.50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los colores existentes.	m².	1	15.314	12.855	No cotiza
	3er. Piso					
A6	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	m².	1	13.395	12.855	No cotiza
A7A	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1.50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los colores existentes.	m².	1	15.314	12.855	No cotiza
	Escalera					
A-8	Pintura interior al latex acrilico de paredes: Incluye reparación de revoque, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará a partir de 1,50 de altura.	m².	1	13.395	12.880	No cotiza
A-9	Pintura al esmalte sintetico en pared h=1.50.(recepcion, sala espera, pasillo, galeria del patio administ.). Se mantiene los colores existentes.	m².	1	15.314	12.880	No cotiza
	Fachadas					
A-10	Pintura exterior al latex acrilico de la fachada, viga, pilares, balcon, paredes : Incluye la reparación y reposición de los revoques desprendidos, fisuras, lijado, etc. La pintura al latex acrilico para exteriores se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente 2 a 3 manos de pintura latex acrilico. Se mantiene los mismos colores.	m².	1	14.820	12.980	No cotiza
A11	Pintura acrilica impermeabilizante de pared externa: En el tercer piso, Incluye la reparación del revoque, lija. La pintura impermeabilizante se realizará previamente cubriendo la superficie a pintar con selladoracrilico y posteriormente la pintura indicada.	m².	1	11.020	12.980	No cotiza
	Aberturas					
A12	Planta baja:Pintura sintético de abertura de madera, previo tratamiento de fisuras en caso de ser necesario, incluye puerta, marco, contra marco.	m².	1	17.539	13.600	No cotiza

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

308

A13	Planta primer piso:Pintura sintético de abertura de madera, previo tratamiento de fisuras en caso de ser necesario, incluye puerta, marco, contra marco.	m².	1	17.539	13.600	No cotiza
A14	Planta segundo piso:Pintura sintético de abertura de madera, previo tratamiento de fisuras en caso de ser necesario, incluye puerta, marco, contra marco.	m².	1	17.539	13.600	No cotiza
A15	Planta tercer piso:Pintura sintético de abertura de madera, previo tratamiento de fisuras en caso de ser necesario, incluye puerta, marco, contra marco.	m².	1	17.539	13.600	No cotiza
B	**Varios**					
	Planta baja					
	Piso					
B1	Demolición de piso de baño y rehacer contrapiso.	m².	1	33.250	46.000	No cotiza
B2	Colocar piso ceramico PI5 de 0.20x0.30. Color a elegir.	m².	1	62.216	44.000	No cotiza
B3	Demoler piso baldosa de cemento zona de garaje.	m².	1	5.748	21.000	No cotiza
B4	Rehacer contrapiso de garaje.	m².	1	28.030	42.000	No cotiza
B5	Colocación de piso baldosa de cemento de 0.40x0.40 inden existente: 10,00	m².	1	52.110	46.800	No cotiza
B6	Acceso vehicular: demoler piso de canto rodado dañado.	m².	1	5.748	28.000	No cotiza
B7	Rehacer contrapiso de 0,10 .	m².	1	28.030	42.000	No cotiza
B8	Rehacer piso de cantorodado:	m².	1	28.030	64.000	No cotiza
B9	Registro de 50x50 existente: proveer y colocar una tapa con marco metalico y revestir con el mismo tipo de piso existente, previa adecuación del borde con mezcla fuerte.	UN	1	332.500	380.000	No cotiza
B10	Registro de 0,85x1,35: macizar con mezcla reforzada los costados del marco metalico y el piso.	UN	1	95.000	570.000	No cotiza
B11	Proveer y colocar: Zócalo, contramarco a la caja de A.A. Tres azulejos de 0,20x0,30 en baño del segundo piso	UN	1	142.500	45.000	No cotiza
	TOTAL Gs.			**1.037.389**	**1.524.920**	-

Lote Nº 7 - FISCALÍA BARRIAL N.º 9

Monto Mínimo: 6.467.331 **Monto Máximo: 12.934.662**

	Reparaciones y pintura de sedes			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Pintura**					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al latex acrilico de paredes de Oficinas de planta baja: Incluye, reparacion de revoque, fisuras y lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizara primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura se aplicara de dos a tres manos.	m².	1	13.395	No cotiza	No cotiza
	Fachada y murallas					
A-2	Pintura de fachada del frente y la muralla: La pintura exterior al latex acrilico se realizara primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente dos a tres manos de pintura. Previa a la pintura se realizara reparacion del revoque y lijado.	m².	1	14.820	No cotiza	No cotiza
	Aberturas					
A3	Pintura sintético de puertas, ventanas y persianas de madera de la planta baja y el subsuelo : incluye el marco,el macizado y lijado de las aberturas previa a la pintura.	m².	1	18.964	No cotiza	No cotiza
	Reja metalica					
A4	Pintura al esmalte sintetico de Rejas del frente: Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios.	m².	1	21.375	No cotiza	No cotiza
A5	Pintura al esmalte sintetico de Balancin:	m².	1	21.375	No cotiza	No cotiza
B1	**VARIOS**					
B1	Retirar y proveer nuevo mecanismo electrico de abrir portón de acceso vehicular (automatización).	UN	1	2.042.500	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**2.132.429**	-	-

Lote Nº 8 - DIRECCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS

Monto Mínimo: 24.010.970 **Monto Máximo: 48.021.940**

	Reparaciones y pintura de sedes			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Pintura**					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior al látex acrílico deparedes: Incluye reparación de revoque, fisuras, etc, lijado. La pintura interior al látex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrílico y posteriormente la pintura al látex acrílico de 2 a 3 manos.	m².	1	13.395	12.855	42.000
	Planta alta					
A2	Pintura interior al látex acrílico deparedes: Incluye reparación de revoque, fisuras, etc, lijado. La pintura interior al látex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrílico y posteriormente la pintura al látex acrílico de 2 a 3 manos.	m².	1	13.395	12.855	42.000

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

c. Justo Valdez
e Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

304

	Fachada					
A3	Pintura exterior al látex acrílico de paredes de Fachadas: Incluye reparación y reposición de revoques, fisuras, etc, lijado. La pintura exterior al látex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrílico y posteriormente la pintura al látex acrílico de 2 a 3 manos.	m².	1	14.820	12.855	42.000
A-4	Pintura exterior al látex acrílico de muralla con balaustre : Incluye reparación y reposición de revoques, fisuras, etc, lijado. La pintura exterior al látex acrílico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrílico y posteriormente la pintura al látex acrílico de 2 a 3 manos.	m².	1	14.820	12.855	42.000
	Aberturas					
A5	Pintura sintética de puertas y ventanas c/ sus persianas. Incluye macizado y lijado de las aberturas previa a la pintura.	m².	1	18.964	13.600	39.200
A6	Pintura al esmalte sintética de rejas de hierro y cortina metalica.	m².	1	21.440	13.600	37.800
	Canaletas y Bajadas.					
A7	Pintura con esmalte sintético de caños de bajada y canaletas de chapa galvanizada. Incluye pintura antioxido.	Ml	1	135.874	13.600	28.000
B	**Aislaciones**					
	Paredes interiores. Planta baja.					
B1	Demolición de revoque hasta 1,20 de altura y rehacer revoque con aislante hidrofugo. En lugar a indicar.	m².	1	22.040	24.800	32.200
	Pared exterior. Planta baja.					
B2	Demolición de revoque hasta 1,50 de altura y rehacer revoque con aislante hidrofugo hasta llegar a cimiento. En lugar a indicar.	m².	1	22.040	24.800	32.200
	Alero protector de aberturas. Planta baja.					
B3	Impermeabilización lineal aplicación de pintura acrílica ipermeabilizante a 8 manos con refuerzo de tela entramada poliester, previo macizado de unión alero con pared. (20cm de ancho).	m².	1	68.695	19.890	36.400
C	**Techo de teja con tejuelita**					
C1	De molicion de techo de teja española y maderamen.	m².	1	7.838	105.800	21.000
C2	Techo de teja española con tejuelas y maderamen de ybyra pyta.	m².	1	169.584	335.000	280.689
D	**Desague pluvial de techo**					
D1	Canalota dechapa galvanizada desarrollo 33. terminación c/ base anti oxido y pintura sintético.	Ml	1	40.708	94.000	98.000
D2	Caño de bajada iden existente. Terminación c/ base anti oxido y pintura sintético.	Ml	1	40.708	94.000	98.000
	TOTAL Gs.			**604.321**	**790.510**	**871.489**

Lote Nº 9 - FISCALÍA BARRIAL N.º 8

Monto Mínimo: 1.697.890 **Monto Máximo: 3.395.779**

	Reparaciones y pintura de sedes			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	Pintura					
	Planta baja					
A-1	Pintura interior en hall de acceso y sala de espera, al latex acrilico de paredes en Recepción y espera: Incluye reparación de revoque, fisuras, etc, lijado. La pintura interior al latex acrilico se realizará primeramente cubriendo la superficie a pintar con sellador acrilico y posteriormente la pintura al latex acrilico de 2 a 3 manos y a partir de los 1,50 de altura despues de la pintura sintético.	m².	1	13.395	12.870	No cotiza
	Circulacion y espera. PB. Y P.A.					
A-2	Pintura al esmalte sintético de paredes de Hall de acceso, circulacion y espera h=1,50m: la pintura se realizará previo lijado y aplicación de sellador , luego dos a tres manos de esmalte sintético.	m².	1	15.314	12.870	No cotiza
	Aberturas					
A-3	Pintura sintético de puertas de madera: incluye el marco, el macizado y lijado de las aberturas previa a la pintura.	m².	1	18.964	13.800	No cotiza
	Aberturas metalica				13.800	No cotiza
A-4	Pintura con esmalte sintético de portones. Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios.	m².	1	21.440		
	TOTAL Gs.			**69.113**	**53.340**	-

Lote Nº 10 - SEDE DELITOS ECONÓMICOS Y ANTICORRUPCIÓN

Monto Mínimo: 12.310.007 **Monto Máximo: 24.620.014**

	Reparaciones varias			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**ALBAÑILERIA**					
a	Rellono y compactación con arena gorda y escombros, del area donde se encuentra el pozo ciego. Clausura del mismo.	Gl	1	807.500	No cotiza	No cotiza
b	Provisión y colocacion de veredita tipo vainilla de 20x20cm. Color blanco y negro. (calcareo) Incluye contrapiso.	m².	1	90.250	No cotiza	No cotiza
c	Pozo Ciego de 1,50x3.00mts	m³	1	1.520.000	No cotiza	No cotiza
d	Traslado de conecciones de la camara septica al Pozo Ciego	Gl	1	551.000	No cotiza	No cotiza
e	Reparación y reposición de canaleta	Ml	1	226.100	No cotiza	No cotiza
B	**PINTURA**					
	Planta baja					
B1	**Fachada Principal**					

Lic. Damien Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

c. Justo Valdez
Je Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Control Internos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

306

a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes (colores a definir por la DOP)	m².	1	20.140	No cotiza	No cotiza
b	Pintura al esmalte sintetico de rejas (colores a definir por la DOP)	m².	1	21.470	No cotiza	No cotiza
B2	**Recepcion y Hall de Acceso**					
a)	Pintura al oleo hasta 1,50mts. de altura (color gris claro)	m².	1	17.214	No cotiza	No cotiza
a)	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. (color gris claro)	m².	1	18.649	No cotiza	No cotiza
B3	**Oficinas**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. (color gris claro)	m².	1	17.214	No cotiza	No cotiza
B4	**Baños**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 2,00 mts. Incluye techo (color gris claro)	m².	1	17.214	No cotiza	No cotiza
B5	**Fachada Posterior**					
a)	Pintura al latex para exterior. (color a definir en obra)	m².	1	20.140	No cotiza	No cotiza
b)	Muralla lindera	m².	1	20.140	No cotiza	No cotiza
	Planta Alta					
B1	**Fachada principal**					
a	Pintura látex acrílico para exterior en paredes (colores a definir por la DOP)	m².	1	20.140	No cotiza	No cotiza
B3	**Oficinas**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 1,50 mts. (color gris claro)	m².	1	17.214	No cotiza	No cotiza
B4	**Baños**					
a)	Pintura al latex para interiores desde 2,00 mts. Incluye techo (color gris claro)	m².	1	17.214	No cotiza	No cotiza
A	**TOTAL ALBAÑILERIA**			**3.194.850**	-	-
B	**TOTAL PINTURA**			**206.749**	-	-
C	**TOTALES**			**3.401.599**	-	-

Lote Nº 11 - FISCALÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Monto Mínimo: 505.001 **Monto Máximo: 1.010.002**

	Reparaciones varias			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
	Reparaciones Varias					
1	**Planta tercer nivel**					
1a	Provisión y colocación de reflectores de 150W: del 1er piso. Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo. Reflector: simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia; Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado. Lente: vidrio frontal templado de 4 mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable.Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz.Portalámpara: Cerámico con código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv. Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal. Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.	Un	1	479.751	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**479.751**	-	-

Lote Nº 12 - FISCALÍA BARRIAL N.º 6 LOMA PYTA

Monto Mínimo: 6.137.223 **Monto Máximo: 12.274.446**

	Pintura			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Pintura**					
A-1	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.855	No cotiza
b-4	Pintura de paredes al látex acrilico para exterior, previa reparación de revoques (color a definir por la DOP). Incluye columnas circulares.	m².	1	18.858	12.980	No cotiza
	TOTAL Gs.			**37.716**	**25.835**	

Lote Nº 13 - DEPÓSITO DE EVIDENCIAS N.º 2 - MONTEVIDEO

Monto Mínimo: 8.430.490 **Monto Máximo: 16.860.980**

	Reparaciones Varias			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Reparaciones Varias**					
A-1	Cambio y posterior colocación de chapa metálica galvanizada N° 28 en DEPÓSITO.	m².	1	100.795	No cotiza	No cotiza

Lic. Damián Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

305

A-2	Provisión y colocación de reja metálica sencilla, con marco de ángulo de ¾ x 1/8", varilla de 10mm. Y dibujo rombo con planchuela de ¾ x 3/16. Medidas: Abertura (2,05m.x 1,28 Altura). Reja 2.15m.x 1,40m.	m².	1	188.100	No cotiza	No cotiza
A-3	Reparación de cisterna baja en baño P.A. Oficina Administrador.	gl.	1	332.500	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**621.395**	-	-

Lote Nº 14 - DEPÓSITO DE EVIDENCIAS N.º 3 - SAN PABLO

Monto Mínimo: 7.503.850 **Monto Máximo: 15.007.700**

Reparaciones Varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Reparaciones Varias**					
A-1	Cambio y posterior colocación de chapa metálica galvanizada N° 28 en Depósito.	m².	1	100.795	No cotiza	No cotiza
A-2	Provisión y colocación de reja metálica sencilla, con marco de ángulo de ¾ x 1/8", varilla de 10mm. Y dibujo rombo con planchuela de ¾ x 3/16. Medidas: Abertura (2,05m.x 1,28 Altura). Reja 2.05m.x 1,05m.	m².	1	188.100	No cotiza	No cotiza
A-3	Provisión y colocación de nueva cisterna alta en baño P.B. Oficina Administrador.	gl.	1	142.500	No cotiza	No cotiza
A-4	Provisión y colocación de nueva griferia para lavatorio con pedestal, frio solo en baño P.B. Oficina Administrador.	gl.	1	142.500	No cotiza	No cotiza
A-5	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w. adosado al techo o pared (equipo completo). Oficina-Depósito.	un.	1	52.250	No cotiza	No cotiza
A-6	Provisión y colocación de reflectores en fachada frontal (exterior). Lampara: Reactor de 400W. De potencia. Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo Reflector: Simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia; Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado Lente: Lente: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable. Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz Portalámpara: E40 de cerámica, código de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv. Fc2 de cerámica, código de temperatura T250, 10A / 250V / 5Kv Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal. Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.	un.	1	475.000	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**1.101.145**	-	-

Lote Nº 15 - DEPÓSITO DE EVIDENCIAS N.º 5 - TAJY

Monto Mínimo: 9.573.358 **Monto Máximo: 19.146.716**

Reparaciones Varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
	Planta Baja					
A	**Reparaciones Varias**					
A-1	Cambio y posterior colocación de chapa metálica galvanizada N° 28 en DEPÓSITO.	m².	1	100.795	No cotiza	No cotiza
A-2	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. En Oficina Administración-PB.	m².	1	71.250	No cotiza	No cotiza
A-3	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido, previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-4	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra). Oficina Administración.	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-5	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w. adosado al techo o pared (equipo completo). Oficina-Depósito.	un.	1	52.250	No cotiza	No cotiza
	Planta Alta					
B	**Reparaciones Varias**					
B-1	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. En Dormitorio.	m².	1	71.250	No cotiza	No cotiza
B-2	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido, previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-3	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra). .	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-4	Provisión y colocación de nueva cisterna alta en baño P.A. Dependencia Policial.	gl.	1	142.500	No cotiza	No cotiza
B-5	Provisión y colocación de nueva griferia para lavatorio con pedestal, frio solo en baño P.A.	gl.	1	142.500	No cotiza	No cotiza
B-6	Provisión y colocación de nueva ducha eléctrica en baño P.A.	gl.	1	142.500	No cotiza	No cotiza
	Fachada					
C	Pintura de paredes al látex acrílico para exterior, previa reparación de revoques (color a definir por la DOP).	m2.	1	18.858	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**817.335**	-	-

Lote Nº 16 - FISCALÍA ZONAL DE ITAUGUA

Monto Mínimo: 12.322.080 **Monto Máximo: 24.644.160**

Pintura y Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido J. Borges
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

304

	REPARACIONES VARIAS Y PINTURA					
A	**PLANTA BAJA**					
A-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	43.000	No cotiza
A-2	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.855	No cotiza
A-3	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.875	No cotiza
B	**PLANTA 1er. Piso**					
B-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	43.000	No cotiza
B-2	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.875	No cotiza
B-3	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.855	No cotiza
C	**ESCALERA**					
C-1	Demolición de piso existente de escalera (tramo de planta baja al 2do. Piso).	m².	1	5.748	16.000	No cotiza
C-2	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 antideslizante (tramo de planta baja al 2do. Piso), (verificado y aprobado por la D.O.P)	m².	1	61.750	92.000	No cotiza
C-3	Provisión y colocación de zócalo cerámico PI5 (tramo de planta baja al 2do. Piso), (verificado y aprobado por la D.O.P)	ml.	1	14.250	48.000	No cotiza
	TOTAL Gs.			**299.680**	**293.460**	-

Lote Nº 17 - FISCALÍA ZONAL DE LIMPIO

Monto Mínimo: 8.999.063 **Monto Máximo: 17.998.126**

	Pintura-Reparaciones Varias			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**Planta Baja**					
A-1	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-2	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B	**Planta Alta**					
B-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	No cotiza	No cotiza
B-2	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-3	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-4	Reparación de persianas de 4 hojas (provisión y coloc. de fallevas y ajustes de visagras) y posterior acabado con barniz sintetico brillante (color a definir por la DOP) (prever reposición de visagras en caso que se necesite)	cant.	1	332.500	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**479.182**	-	-

Lote Nº 18 - FISCALÍA ZONAL DE LUQUE

Monto Mínimo: 9.138.240 **Monto Máximo: 18.276.479**

	Pintura-Eléctrica			**Ing. Ubaldo Britez**	**Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez**	**Integral Ingeniería S.R.L.**
Ítem	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
A	**PINTURA**					
	Planta Baja					
A-1	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra). Recepción y despacho fiscal	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-2	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra). Recepción y despacho fiscal	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-3	Provisión y colocación de guarda de cedro de 150mm de ancho. Terminación con sellador para madera y lustre, previa aplicación de tapaporos en recepción.	ml.	1	34.200	No cotiza	No cotiza
	En Caja Escalera (4 niveles)					
A-4	Pintura al oleo hasta 1,50m. de altura (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-5	Pintura al látex acrílico para interior (a partir de 1,50m. De pintura al oleo) previa reparación de revoques (color a definir en obra) en todas las dependencias del edificio.	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
	En Aberturas (4 niveles)					
A-6	Aplicación de barniz sintético brillante del mismo color que lo existente en aberturas (Puertas de madera) de cada piso.	m².	1	68.495	No cotiza	No cotiza
B	**ELECTRICA**					
B-1	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w. adosado al techo o pared (equipo completo). Patio-Estacionamiento	un.	1	52.250	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**230.377**	-	-

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

303

Licitación Pú. Nacional N.º 04/2015 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" - Ad . eréndum
Planilla Comparativa de Precios

Lote Nº 19 - FISCALÍA ZONAL DE SAN ANTONIO

Monto Mínimo: 17.471.276 **Monto Máximo: 34.942.551**

Reparaciones y pintura				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
A	**PINTURAS**					
A-1	Pintura al látex para exterior de fachada frontal, posterior y lateral (color a definir por la DOP), previa reparación de revoques.	m².	1	18.383	No cotiza	39.200
A-2	Pintura al oleo hasta 1,50m. de altura (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	35.000
A-3	Pintura al látex acrílico para interior (a partir de 1,50m. De pintura al olèo, 2m. De pintura al látex) previa reparación de revoques, en planta baja (color a definir en obra) en todas las dependencias del edificio.	m².	1	18.858	No cotiza	46.200
A-4	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	42.000
A-5	Pintura de paredes al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques, en quincho. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	42.000
A-6	Pintura de paredes al látex acrilico para exterior (patio), previa reparación de revoques (color a definir por la DOP).	m².	1	18.858	No cotiza	39.200
A-7	Aplicación de barniz sintético brillante en aberturas del quincho (Puertas placas de madera).	m².	1	68.495	No cotiza	35.000
B	**REPARACIONES VARIAS**					
B-1	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de ladrillo y cemento (10 cm.) (¼:1:4:6) sobre terreno natural. (Patio- Estacionamiento)	m².	1	28.025	No cotiza	42.357
B-2	Provisión y colocación de baldosones de Hº (40x40x3cm.) (Patio- Estacionamiento)	m².	1	55.700	No cotiza	76.279
B-3	Cambio y posterior colocación de chapa metálica galvanizada Nº 28 en techo del quincho.	m².	1	100.795	No cotiza	91.000
B-4	Provisión y colocación de puerta placa de cedro. (0,80 x 2,10m) con cerradura de marca reconocida en el mercado.	un.	1	304.000	No cotiza	637.329
B-5	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10mm. de espesor, con freno ambos lados, doble hoja, con paños fijos en los laterales, esmerilado con logo de Fiscalia, con cerradura de marca reconocida en el mercado. Con manija de caño cilindrico niquelado. Vano (2,50m. de ancho x 3,00m. de alto). Puerta 0,90m. x 2,10m. cada una.	un.	1	4.275.000	No cotiza	1.984.500
B-6	Reparación de portón doble hoja de chapa doblada. (Soldar, colocar anti-oxido y terminación con pintura sintética, color a definir) (3,00 ancho x 1,80 alto).	gl.	1	380.000	No cotiza	816.480
C	**Reparación de registros y caños de desagüe pluvial en patio**					
C-1	Demolición de registro existente y posterior realización de nuevo registro de 40x40x40cm. c/ tapa de Hº incluida.	un.	1	332.500	No cotiza	308.925
C-2	Remoción de cañerías de desagüe de PVC de 100mm.	un.	1	10.450	No cotiza	28.000
C-3	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC de 100mm.	ml.	1	22.800	No cotiza	86.380
	TOTAL Gs.			**5.690.438**	**-**	**4.349.850**

Lote Nº 20 - FISCALÍA ZONAL DE VILLETA

Monto Mínimo: 13.372.649 **Monto Máximo: 26.745.297**

Pintura y Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
	REPARACIONES VARIAS Y PINTURA					
A	**PLANTA BAJA**					
A-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y liquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	No cotiza	No cotiza
A-2	Pintura al oleo hasta 1,50m. de altura (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-3	Pintura al látex acrílico para interior (a partir de 1,50m. De pintura al olèo) previa reparación de revoques (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-4	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
A-5	Provisión y colocación de aire acondicionado split de 12.000 BTU	un.	1	2.375.000	No cotiza	No cotiza
A-6	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w. adosado al techo o pared (equipo completo). Oficina.	un.	1	52.250	No cotiza	No cotiza
A-7	Provisión e instalación de toma corriente de 2 puntos adosado a la pared para oficina. (Conduciendo los cables a través de canaletas plásticas).	un.	1	78.413	No cotiza	No cotiza
A-8	Provisión y colocación de puerta placa de cedro. (0,70 x 2,10m) en baño, con cerradura de marca reconocida en el mercado.	un.	1	285.000	No cotiza	No cotiza
B	**PLANTA ALTA**					
B-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y liquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	No cotiza	No cotiza
B-2	Pintura al oleo hasta 1,50m. de altura (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-3	Pintura al látex acrílico para interior (a partir de 1,50m. De pintura al olèo) previa reparación de revoques (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-4	Pintura de cielorraso al látex acrilico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
B-5	Provisión y colocación de ventilador de techo o pared (de marca reconocida en el mercado). Oficina.	un.	1	332.500	No cotiza	No cotiza
B-6	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w. adosado al techo o pared (equipo completo). Oficina.	un.	1	52.250	No cotiza	No cotiza
B-7	Provisión e instalación de toma corriente de 2 puntos adosado a la pared para oficina. (Conduciendo los cables a través de canaletas plásticas).	un.	1	78.413	No cotiza	No cotiza
C	**ESCALERA (LATERAL IZQUIERDA)**					
C-1	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada Nº28 sobre correa "C" metálica y caños cuadrados metálicos.	m².	1	142.500	No cotiza	No cotiza
C-2	Pintura de esmalte al látex acrilico para exterior (escalera), previa reparación de revoques (color a definir por la DOP).	m².	1	18.858	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**3.670.832**	**-**	**-**

Lic. Dalmer Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Jorge Yardey
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Gaona Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Esperanza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Licitación Pú. Nacional N.º 04/2015 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" - Ad. .eréndum
Planilla Comparativa de Precios

Lote Nº 21 - FISCALÍA DE VILLA ELISA

Monto Mínimo: 19.999.410 **Monto Máximo: 39.998.820**

Pintura y Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
	REPARACIONES VARIAS Y PINTURA					
A	**PLANTA BAJA**					
A-1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.	m².	1	71.250	12.860	70.000
A-2	Pintura de paredes al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.860	42.000
A-3	Pintura de cielorraso al látex acrílico para interior c/ enduido previa reparación de revoques. (color a definir en obra).	m².	1	18.858	12.855	42.000
A-4	Cambio y posterior colocación de placas de yeso en cielorraso.	m².	1	71.250	148.900	77.000
A-5	Provisión y colocación de molduras de yeso igual a la existente.	ml.	1	42.750	147.000	105.000
A-6	Provisión y colocación de guarda de cedro de 150mm de ancho. Terminación con sellador para madera y lustre, previa aplicación de tapaporos en recepción.	ml.	1	34.200	56.000	42.000
A-7	Reparación de cantero de ladrillo existente en vereda.	gl.	1	142.500	320.000	2.800.000
	TOTAL Gs.			**399.666**	**710.475**	**3.178.000**

Lote Nº 22 - SEDE CENTRAL - BLOQUE ADMINSTRATIVO, FINANCIERO Y DE APOYO - BLOQUE 8

Monto Mínimo: 4.988.413 **Monto Máximo: 9.976.825**

Reparaciones Varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
A	**Centro de Documentación**					
A-1	**Junta de Dilatación (ver imagen Nº 1)**					
1	Remoción de revoque existente siguiendo la junta de dilatación, acanalar, abrir y formar la junta de dilatación (con acanaladora eléctrica), posteriormente colocar limitadores de profunidad (cordones de polietileno espumado) luego reposición de revoque y finalmente masilla poliuretánica para cerrar la junta de dilatación. Terminación para el tapado de la junta con placa de aluminio de 5 cm. fijado a un lado de la junta	ml.	1	59.733	No cotiza	No cotiza
	Terminación final con enduido y pintura	m².	1	27.170	No cotiza	No cotiza
A-2	**Grietas en unión pared - ladrillo de vidrio**					
	Reparación de grietas mediante el cosido de varillas en "Z" de Ø 8 mm(los trabajos se realizarán en ambos lados de la pared; teniendo en cuenta que en el lado exterior se necesitarán andamios colgantes para su realización). En este caso, lo primero será picar la pared con ayuda de un cincel a lo largo de toda la grieta, colocar la varilla perpendicular a la grieta y cada 25 cm. También raspar los bordes para abrir un poco la grieta y colocar masilla acrílica con una pistola aplicadora a lo largo de toda la grieta y dejando tirar hasta el día siguiente, posteriormente rellenar con mortero D:1:3 en ambas caras	ml.	1	61.589	No cotiza	No cotiza
	Pared interior: Terminación con enduido y pintura (color existente)	m².	1	27.170	No cotiza	No cotiza
	Pared exterior: Terminación con revocolor (color existente)	m².	1	109.915	No cotiza	No cotiza
A-3	**Filtración en cañería de alimentaclónd de tanque superior en 4º piso**					
	Remoción de caños de PVC codo de 90º de 2½" para cañería de alimentación al tanque superior existente y posterior reposición (ver imagen n.º 2)	un.	1	71.630	No cotiza	No cotiza
	Impermeabilización en unión caño - mampostería (ver imagen nº 3) con impermeabilizante polimérico flexible (dos componetes) luego apliación de membrana acrílica elastomérica colocada a 6 manos sobre mampostería y caños existentes.	m².	1	69.031	No cotiza	No cotiza
B	**DIRECCIÓN GENERAL - 1er. PISO**					
	Reparación de grietas mediante el cosido de varillas en "Z" de Ø 8 mm(los trabajos se realizarán en ambos lados de la pared; teniendo en cuenta que en el lado exterior se necesitarán andamios colgantes para su realización). Picar la pared con ayuda de un cincel a lo largo de toda la grieta, colocar la varilla perpendicular a la grieta y cada 25 cm. También raspar los bordes para abrir un poco la grieta y colocar masilla acrílica con una pistola aplicadora a lo largo de toda la grieta y dejando tirar hasta el día siguiente, posteriormente rellenar con mortero D:1:3 en ambas caras	ml.	1	61.589	No cotiza	No cotiza
	Cerrar abertura que queda entre el caño electroducto y la pared con mortero de cemento y cascotes, dejando una inclinación del caño de aproximadamente 30 % de manera a evitar la entrada de agua al interior (ver imagen 4)	gl.	1	160.550	No cotiza	No cotiza
	Pared interior: Terminación con enduido y pintura (color existente)	m².	1	27.170	No cotiza	No cotiza
	Pared exterior: Terminación con revocolor (color existente)	m².	1	109.915	No cotiza	No cotiza
C	**VARIOS**					
	Limpieza y retiro de escombro	gl.	1	1.219.563	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**2.005.025**	-	

Lic. Damen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

301

Licitación Pú[illegible] Nacional N.º 04/2015 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" - Ad[illegible]ndum
Planilla Comparativa de Precios

Lote Nº 23 - SEDE 1 UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS Y ANTICORRUPCIÓN

Monto Mínimo: 3.507.675 **Monto Máximo: 7.015.349**

Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
A	**2do. Nivel - Oficina afectada**					
A-1	Cambio de varias placas de yeso acartonado con junta tomada (similar al existente)	m².	1	123.500	No cotiza	No cotiza
B	**Azotea**					
B-1	Levantar piso de cemento existente en un área de 5,60 x 5,60 mts. Sector esquina del edificio (ver detalle aislación) Impermeabilización de losa nervada de HºAº con aplicación de pintura acrílica impermeabilizante a 8 manos, con refuerzo de tela entramada poliéster (incluido vigas y calafateo en bocas de desague) altura de la viga 0.25 mts.	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
B-2	Limpieza de bocas de desague y caños de bajada en cada canalón del área especificado más arrba	un.	1	30.875	No cotiza	No cotiza
B-3	Provisión y colocación de rejilla de piso en desague pluvial (15x15) en el área especificado más arriba	un.	1	61.750	No cotiza	No cotiza
C	**Varios**					
	Limpieza y retiro de escombros	gl.	1	1.852.500	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**2.157.928**	-	-

Lote Nº 24 - SEDE 1

Monto Mínimo: 17.990.064 **Monto Máximo: 35.980.128**

Reparaciones varias				Ing. Ubaldo Britez	Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Núñez	Integral Ingeniería S.R.L.
Ítem	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
A	**PLANTA 1º PISO**					
A-1	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
A-2	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
A-3	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
A-4	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
B	**PLANTA 2º PISO**					
B-1	Cerramiento de aberturas entre la caja de aire acondicionado de ventana y la mampostería con cordón polietileno espumado de 13 mm.	m².	2	61.750	No cotiza	No cotiza
B-2	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	4	92.625	No cotiza	No cotiza
B-3	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado	m².	4	89.303	No cotiza	No cotiza
B-4	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	4	26.182	No cotiza	No cotiza
B-5	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	4	24.243	No cotiza	No cotiza
C	**PLANTA 3º PISO**					
C-1	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	6	9.220	No cotiza	No cotiza
C-2	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado.	m².	6	89.303	No cotiza	No cotiza
C-3	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	6	26.182	No cotiza	No cotiza
C-4	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	6	24.243	No cotiza	No cotiza
D	**PLANTA 4º PISO**					
D-1	Cerramiento de aberturas entre la caja de aire acondicionado de ventana y la mampostería con cordón polietileno espumado de 13 mm.			61.750	No cotiza	No cotiza

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Vargos
Director [illegible]
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

D-2	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
D-3	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
D-4	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
D-5	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
F	**PLANTA 6° PISO**					
F-1	Cerramiento de aberturas entre la caja de aire acondicionado de ventana y la mampostería con cordón polietileno espumado de 13 mm.	m².	1	61.750	No cotiza	No cotiza
F-2	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
F-3	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
F-4	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
F-5	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
G	**PLANTA 7° PISO**					
G-1	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
G-2	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
G-3	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
G-4	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
H	**PLANTA 8° PISO**					
H-1	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Terminación con enduido y pintura.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
H-2	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
H-3	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
H-4	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
I	**PLANTA 9° PISO**					
I-1	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza
I-2	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
I-3	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
I-4	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
J	**PLANTA 10° PISO**					
J-1	Provisión y colocación de conexión curva a 90º de electroducto roscable, para cable de red. Cerrar la abertura que quede entre la conexión y la mampostería con mortero y cascotillo. Según detalle.	un.	1	185.250	No cotiza	No cotiza
J-2	Impermeabilización de pared con problemas de humedad (se tendrá en cuenta la impermeabilización por encima de 15 cm del área con problemas). Demolición de revoque con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y líquido) a 3 manos a la pared de ladrillo, reposición de revoque hidrófugo D:1:3 en varios sectores. El tratamiento de revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m².	1	92.625	No cotiza	No cotiza

Lic. Dalmen Boldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Carlos Lorenzi
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido E. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

J-3	Impermeabilización exterior. Preparación de la superficie (eliminando suciedades y reparando desprendimientos y rajaduras) luego aplicación de membrana polimérica elastomerizada (membrana acrílica elastomérica) hasta generar un consumo de 2 Kg./m² con malla de refuerzo (tela entramada poliester). El tratamiento se realizará en 8 capas sucesivas y espaciadas unas horas para permitir el secado sucesivo y un buen resultado	m².	1	89.303	No cotiza	No cotiza
J-4	Pintura látex acrílica para exterior en paredes, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	26.182	No cotiza	No cotiza
J-5	Pintura látex acrílica interior, previa reparación de revoques (colores a definir por la DOP)	m².	1	24.243	No cotiza	No cotiza
K	**OTROS**					
K-1	Limpieza final y retiro de escombros	gl.	1	2.470.000	No cotiza	No cotiza
	TOTAL Gs.			**4.848.272**	-	-

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor G[illegible] y Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

298