LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| LOTE 1 – AUTOMÓVILES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO MINIMO: Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones) | | | | MONTO MAXIMO:Gs 40.000.000(Gs.cuarenta millones) | | |
| MARCA | VOLKSWAGEN GOL 373 CL | | | | MODELO | 1999 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. a 4a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje rasurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Soporte de caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar piñón y corona del diferencial | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 52.000 | 5.000 | 1 | 57.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 5 | 78180101-003 | Reparar cremallera | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 7 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 8 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza delantera | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar reten maza trasera | 9.000 | 10.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar plecard de dirección | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de la cremallera | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambiar juego seguro de pastillas | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 142.000 | 10.000 | 1 | 152.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 36.000 | 10.000 | 1 | 46.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 4.500 | 10.000 | 1 | 14.500 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 97.000 | 10.000 | 1 | 107.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar torreta de amostiguador | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 305.000 | 10.000 | 1 | 315.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 33 | 78180101-005 | Rectificar volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar bomca central del embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cabo de acelerador | 52.000 | 10.000 | 1 | 62.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar cabo de embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar bujias | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego de cable de bujias | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 50.000 | 1 | 51.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 51.000 | 10.000 | 1 | 61.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1.000 | 60.000 | 1 | 61.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 48.000 | 10.000 | 1 | 58.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 8.000 | 2.000 | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar batería | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 520.000 | 5.000 | 1 | 525.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 5.000 | 1 | 325.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 315.000 | 5.000 | 1 | 320.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 98.000 | 5.000 | 1 | 103.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 210.000 | 5.000 | 1 | 215.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas y juego de retén de válvula | 350.000 | 5.000 | 1 | 355.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 14 | 78180101-014 | Juego de aros | 315.000 | 5.000 | 1 | 320.000 |
| 15 | 78180101-014 | Junta tapa motor | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 16 | 78180101-014 | Junta carter | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-014 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 18 | 78180101-014 | Mano de obra : Cambio de aro | 1.000 | 149.000 | 1 | 150.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 245.000 | 5.000 | 1 | 250.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/dentada/distribución | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 130.000 | 5.000 | 1 | 135.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten arbol de leva | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 74.000 | 5.000 | 1 | 79.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 27 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 2.000 | 1 | 3.000 |
| 29 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 34 | 78180101-014 | Cambiar correa de Aire Acondicionado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 35 | 78180101-014 | Cambiar correa dirección hidraúlica | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 25.000 | 5.000 | | 30.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº 5 MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 17.000 | 1.000 | 1 | 18.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 5.000 | 15.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 20.000 | 1.000 | 1 | 21.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA CAMRY | | | MODELO | 1.996 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. a 4a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje rasurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Soporte de caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar piñón y corona del diferencial | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 52.000 | 5.000 | 1 | 57.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 98.000 | 10.000 | 1 | 108.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 5 | 78180101-003 | Reparar cremallera | 13.000 | 10.000 | 1 | 23.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 23.000 | 10.000 | 1 | 33.000 |
| 7 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 290.000 | 1.000 | 1 | 291.000 |
| 8 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 30.000 | 1 | 31.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza delantera | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar reten maza trasera | 9.000 | 10.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar plecard de dirección | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de la cremallera | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambiar juego seguro de pastillas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 280.000 | 10.000 | 1 | 290.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 250.000 | 10.000 | 1 | 260.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 4.500 | 10.000 | 1 | 14.500 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 97.000 | 10.000 | 1 | 107.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar torreta de amortiguador | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 305.000 | 10.000 | 1 | 315.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 33 | 78180101-005 | Rectificar volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar bomba central del embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cabo de acelerador | 52.000 | 10.000 | 1 | 62.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar cabo de embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar bujias | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego de cable de bujias | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 50.000 | 1 | 51.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 51.000 | 10.000 | 1 | 61.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1.000 | 60.000 | 1 | 61.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 48.000 | 10.000 | 1 | 58.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 65.000 | 10.000 | | 75.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 8.000 | 2.000 | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar batería | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 480.000 | 5.000 | 1 | 485.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 280.000 | 5.000 | 1 | 285.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 300.000 | 5.000 | 1 | 305.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 98.000 | 5.000 | 1 | 103.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 185.000 | 5.000 | 1 | 190.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas y juego de retén de válvula | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 14 | 78180101-014 | Juego de aros | 280.000 | 5.000 | 1 | 285.000 |
| 15 | 78180101-014 | Junta tapa motor | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 16 | 78180101-014 | Junta carter | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-014 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 18 | 78180101-014 | Mano de obra : Cambio de aro | 1.000 | 149.000 | 1 | 150.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 250.000 | 5.000 | 1 | 255.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/dentada/distribución | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten arbol de leva | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 27 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 2.000 | 1 | 3.000 |
| 29 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 34 | 78180101-014 | Cambiar correa de Aire Acondicionado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 35 | 78180101-014 | Cambiar correa dirección hidraúlica | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº 5 MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | RENAULT MEGANE RXE | | | Modelo | 2001 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. a 4a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje rasurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Soporte de caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | 1 | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar piñón y corona del diferencial | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 52.000 | 5.000 | 1 | 57.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| ITEM | | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Cambiar muñequines – c/u | 98.000 | 10.000 | 1 | 108.000 |
| 2 | 78180101-002 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 3 | 78180101-002 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-002 | Reparar eje cardánica de dirección | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 5 | 78180101-002 | Reparar cremallera | 13.000 | 10.000 | 1 | 23.000 |
| 6 | 78180101-002 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 23.000 | 10.000 | 1 | 33.000 |
| 7 | 78180101-002 | Cambiar homocinética | 290.000 | 1.000 | 1 | 291.000 |
| 8 | 78180101-002 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 30.000 | 1 | 31.000 |
| 9 | 78180101-002 | Cambiar rúleman maza delantera | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar reten maza trasera | 9.000 | 10.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-002 | Cambio de rúleman punta eje | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-002 | Cambio de retén punta eje | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar plecard de dirección | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar guardapolvo de la cremallera | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar juego seguro de pastillas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 280.000 | 10.000 | 1 | 290.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 250.000 | 10.000 | 1 | 260.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 4.500 | 10.000 | 1 | 14.500 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 97.000 | 10.000 | 1 | 107.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar torreta de amostiguador | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 305.000 | 10.000 | 1 | 315.000 |
| 29 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 33 | 78180101-005 | Rectificar volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar bomba central del embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cabo de acelerador | 52.000 | 10.000 | 1 | 62.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar cabo de embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar bujias | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego de cable de bujias | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 50.000 | 1 | 51.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 51.000 | 10.000 | 1 | 61.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1.000 | 60.000 | 1 | 61.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 48.000 | 10.000 | 1 | 58.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 5.000 | 1 | 10.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 8.000 | 2.000 | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar batería | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-009 | Desmontar tablero p/reparar marcador de aceite, combustible, temperatura | 10.000 | 50.000 | 1 | 60.000 |
| | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 480.000 | 5.000 | 1 | 485.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 280.000 | 5.000 | 1 | 285.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 300.000 | 5.000 | 1 | 305.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 98.000 | 5.000 | 1 | 103.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 185.000 | 5.000 | 1 | 190.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas y juego de retén de válvula | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 14 | 78180101-014 | Juego de aros | 280.000 | 5.000 | 1 | 285.000 |
| 15 | 78180101-014 | Junta tapa motor | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 16 | 78180101-014 | Junta carter | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-014 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 18 | 78180101-014 | Mano de obra : Cambio de aro | 1.000 | 149.000 | 1 | 150.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 250.000 | 5.000 | 1 | 255.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/dentada/distribución | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten arbol de leva | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 27 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 2.000 | 1 | 3.000 |
| 29 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 34 | 78180101-014 | Cambiar correa de Aire Acondicionado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 35 | 78180101-014 | Cambiar correa dirección hidraúlica | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| ITEM | | PROGRAMA Nº 5 MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | CODIGO CATALOGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | CODIGO CATALOGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | CODIGO CATALOGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 17.000 | 1.000 | 1 | 18.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | HYUNDAI ATOS PRIME | | | MODELO: | 2001 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. a 4a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje rasurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Soporte de caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar piñón y corona del diferencial | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 52.000 | 5.000 | 1 | 57.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (con impuestos incluido) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 98.000 | 10.000 | 1 | 108.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 5 | 78180101-003 | Reparar cremallera | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 7 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 8 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 30.000 | 1 | 31.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza delantera | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar reten maza trasera | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar plecard de dirección | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de la cremallera | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambiar juego seguro de pastillas | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 260.000 | 10.000 | 1 | 270.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 4.500 | 10.000 | 1 | 14.500 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar torreta de amortiguador | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar disco de embrague | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar cojinete de empuje | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar plato de presión | 260.000 | 10.000 | 1 | 270.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar rúleman piloto | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rectificar volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 34 | 78180101-004 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 35 | 78180101-004 | Cambiar bomca central del embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 36 | 78180101-004 | Cambiar cabo de acelerador | 52.000 | 10.000 | 1 | 62.000 |
| 37 | 78180101-004 | Cambiar cabo de embrague | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 78180101-004 | Cambiar bujias | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 39 | 78180101-004 | Cambiar juego de cable de bujias | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 51.000 | 10.000 | 1 | 61.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1.000 | 60.000 | 1 | 61.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 48.000 | 10.000 | 1 | 58.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señalero, luces | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 8.000 | 2.000 | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar batería | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 350.000 | 5.000 | 1 | 355.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 280.000 | 5.000 | 1 | 285.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 75.000 | 5.000 | 1 | 80.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 98.000 | 5.000 | 1 | 103.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 185.000 | 5.000 | 1 | 190.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas y juego de retén de válvula | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 14 | 78180101-014 | Juego de aros | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 15 | 78180101-014 | Junta tapa motor | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 16 | 78180101-014 | Junta carter | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-014 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 18 | 78180101-014 | Mano de obra : Cambio de aro | 1.000 | 149.000 | 1 | 150.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/dentada/distribución | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 125.000 | 10.000 | 1 | 135.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten arbol de leva | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 82.000 | 5.000 | 1 | 87.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 27 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 2.000 | 1 | 3.000 |
| 29 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78180101-014 | Cambiar correa de Aire Acondicionado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 35 | 78180101-014 | Cambiar correa dirección hidraúlica | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº 5 MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 17.000 | 1.000 | 1 | 18.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 30.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | CHEVROLET CORSA | | | MODELO | 1997 |
| ITEM | | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. a 4a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje rasurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Soporte de caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar piñón y corona del diferencial | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 52.000 | 5.000 | 1 | 57.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 5 | 78180101-003 | Reparar cremallera | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 7 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 8 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza delantera | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar reten maza trasera | 9.000 | 10.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar plecard de dirección | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de la cremallera | 38.000 | 10.000 | 1 | 48.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambiar juego seguro de pastillas | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 142.000 | 10.000 | 1 | 152.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 36.000 | 10.000 | 1 | 46.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 4.500 | 10.000 | 1 | 14.500 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 97.000 | 10.000 | 1 | 107.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar torreta de amortiguador | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 305.000 | 10.000 | 1 | 315.000 |
| 29 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 33 | 78180101-005 | Rectificar volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar bomca central del embrague | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cabo de acelerador | 52.000 | 10.000 | 1 | 62.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar cabo de embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar bujias | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego de cable de bujias | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 50.000 | 1 | 51.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 51.000 | 10.000 | 1 | 61.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1.000 | 60.000 | 1 | 61.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 48.000 | 10.000 | 1 | 58.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 500 | 1 | 1.500 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 8.000 | 2.000 | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar batería | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 520.000 | 5.000 | 1 | 525.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 5.000 | 1 | 325.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 315.000 | 5.000 | 1 | 320.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 98.000 | 5.000 | 1 | 103.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 45.000 | 5.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 210.000 | 5.000 | 1 | 215.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas y juego de retén de válvula | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 78180101-014 | Juego de aros | 315.000 | 5.000 | 1 | 320.000 |
| 15 | 78180101-014 | Junta tapa motor | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 16 | 78180101-014 | Junta carter | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-014 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 18 | 78180101-014 | Mano de obra : Cambio de aro | 1.000 | 149.000 | 1 | 150.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 245.000 | 5.000 | 1 | 250.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/dentada/distribución | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 130.000 | 5.000 | 1 | 135.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten arbol de leva | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 74.000 | 5.000 | 1 | 79.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 27 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 2.000 | 1 | 3.000 |
| 29 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 34 | 78180101-014 | Cambiar correa de Aire Acondicionado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 35 | 78180101-014 | Cambiar correa dirección hidraúlica | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº 5 MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 17.000 | 1.000 | 1 | 18.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 5.000 | 15.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | | | |
| LOTE 2 – CAMIONETA 4X2 | | | | | | |
| MONTO MÍNIMO: Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) | | | MONTO MAXIMO: Gs.80.000.000 (Guaranies ochenta millones | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX 4X2 D/C | | | MODELO | 1.996 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | RESPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 14.000 | 10.000 | 1 | 24.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | RESPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 7 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa delantera | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 10 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 11 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 12 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 13 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 14 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 15 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 1.500 | 1.000 | 1 | 2.500 |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos- trasero | 6.000 | 1.000 | 1 | 7.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 23 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 480.000 | 10.000 | 1 | 490.000 |
| 24 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 25 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 320.000 | 10.000 | 1 | 330.000 |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 29 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar horquilla del embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 33 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo horquilla del embrague | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 34 | 78180101-005 | Rectificación del volante motor | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 35 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 36 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 37 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 38 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 39 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar juego de reparación mordaza freno del. | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 3.000 | 1 | 8.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambio seguro pastillas de freno | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 46 | 78180101-006 | Cambio zapata de freno | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | RESPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 38.000 | 5.000 | 1 | 43.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 90.000 | 5.000 | 1 | 95.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 5.000 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 14 | 78180101-009 | Cambiar ruleman de arranque | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar juego carbón de arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Cambiar bendix de arranque | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 17 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 19 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 20 | 78180101-009 | Alinear luces | 5.000 | 5.000 | 1 | 10.000 |
| 21 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 24 | 78180101-009 | Reparar alternador | 120.000 | 5.000 | 1 | 125.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 72.000 | 5.000 | 1 | 77.000 |
| 27 | 78180101-009 | Reparar motor ventilador del radiador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambio de baterías | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 29 | 78180101-009 | Control de luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambio portafusible | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 31 | 78180101-009 | Demontar tablero - reparación velocímetro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | RESPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 400.000 | 5.000 | 1 | 405.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 5.000 | 1 | 325.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 380.000 | 5.000 | 1 | 385.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 110.000 | 5.000 | 1 | 115.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 370.000 | 10.000 | 1 | 380.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar correa dentada/cadena de distribución | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 22 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 1.000 | 150.000 | 1 | 151.000 |
| 23 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 1.000 | 250.000 | 1 | 251.000 |
| 24 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 1.000 | 19.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 26 | 78180101-014 | Cambiar reten culata motor | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 59.000 | 5.000 | 1 | 64.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 31 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 33 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 34 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 35 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 36 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 37 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 38 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | RESPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX 4x2 D/C | | | MODELO | 1.999 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 14.000 | 10.000 | 1 | 24.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 17 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 7 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa delantera | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambio de retén de masa delantera | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 10 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 11 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 12 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 13 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 14 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 15 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 1.500 | 1.000 | 1 | 2.500 |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos- trasero | 6.000 | 1.000 | 1 | 7.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 23 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 480.000 | 10.000 | 1 | 490.000 |
| 24 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 25 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 320.000 | 10.000 | 1 | 330.000 |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 29 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 98.000 | 10.000 | 1 | 108.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar horquilla del embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 33 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo horquilla del embrague | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 34 | 78180101-005 | Rectificación del volante motor | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 35 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 36 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 37 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 38 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 39 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar juego de reparación mordaza freno del. | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 10.000 | 70.000 | 1 | 80.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 3.000 | 1 | 8.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambio seguro pastillas de freno | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 46 | 78180101-006 | Cambio zapata de freno | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 38.000 | 5.000 | 1 | 43.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 90.000 | 5.000 | 1 | 95.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 5.000 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 14 | 78180101-009 | Cambiar ruleman de arranque | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar juego carbón de arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Cambiar bendix de arranque | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 17 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 19 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 20 | 78180101-009 | Alinear luces | 5.000 | 5.000 | 1 | 10.000 |
| 21 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 24 | 78180101-009 | Reparar alternador | 120.000 | 5.000 | 1 | 125.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 72.000 | 5.000 | 1 | 77.000 |
| 27 | 78180101-009 | Reparar motor ventilador del radiador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambio de baterías | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 29 | 78180101-009 | Control de luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambio portafusible | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 31 | 78180101-009 | Demontar tablero - reparación velocímetro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 450.000 | 5.000 | 1 | 455.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 5.000 | 1 | 325.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 380.000 | 5.000 | 1 | 385.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 110.000 | 5.000 | 1 | 115.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 299.000 | 1 | 300.000 |
| 14 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 300.000 | 10.000 | 1 | 310.000 |
| 15 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 16 | 78180101-014 | Cambiar correa dentada/cadena de distribución | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 17 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 1.000 | 150.000 | 1 | 151.000 |
| 18 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 1.000 | 250.000 | 1 | 251.000 |
| 19 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 1.000 | 19.000 | 1 | 20.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar reten culata motor | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 59.000 | 5.000 | 1 | 64.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 26 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 28 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 29 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 30 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 32 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| ITEM | CODIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 44.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | | | 10.100.500 |

| LOTE N° 3 – CAMIONETA 4X4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO MÍNOMO: Gs. 178.000.000 (Guaraníes ciento setenta y ocho millones) | | | MONTO MÁXIMO: Gs. 356.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y seis millones) | | | |
| | 78180103-001 | Cambio aceite de transmisión | 25.000 | 1.000 | 1 | 26.000 |
| MARCA | | TOYOTA HILUX D/C | | | MODELO | 1.996 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 92.000 | 10.000 | 1 | 102.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 92.000 | 10.000 | 1 | 102.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 92.000 | 10.000 | 1 | 102.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 368.000 | 10.000 | 1 | 378.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rúleman | 175.000 | 10.000 | 1 | 185.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| | | TRANSMISION: | - | 10.000 | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 332.000 | 10.000 | 1 | 342.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 83.000 | 10.000 | 1 | 93.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 22 | 78180101-002 | Calce de ruleman palier | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 109.000 | 10.000 | 1 | 119.000 |
| 27 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 590.000 | 10.000 | 1 | 600.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 405.000 | 10.000 | 1 | 415.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar tuerca de masa delantera | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 18 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| | | SUSPENSION: | - | 10.000 | | |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 258.000 | 10.000 | 1 | 268.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 258.000 | 10.000 | 1 | 268.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 157.000 | 10.000 | 1 | 167.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 10.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 6.000 | 10.000 | 1 | 16.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 295.000 | 10.000 | 1 | 305.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 33 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 34 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | 10.000 | | |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 515.000 | 10.000 | 1 | 525.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 205.000 | 10.000 | 1 | 215.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 552.000 | 10.000 | 1 | 562.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 45 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 46 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| | | FRENOS: | - | 10.000 | | |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 240.000 | 10.000 | 1 | 250.000 |
| 48 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar discos de freno | 675.000 | 10.000 | 1 | 685.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 205.000 | 10.000 | 1 | 215.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 52 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 92.000 | 10.000 | 1 | 102.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 54 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 55 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 56 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 57 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 10.000 | 1 | 15.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| 61 | 78180101-006 | Caqmbiar zapata de freno | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 92.000 | 10.000 | 1 | 102.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 37.000 | 10.000 | 1 | 47.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78180101-009 | Cambio de bateria | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambio de portafusible | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 26 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 27 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 29 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidraúlica | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 32 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 148.000 | 10.000 | 1 | 158.000 |
| 34 | 78180101-009 | cambiar espejos laterales y retrovisor | 56.000 | 10.000 | 1 | 66.000 |
| 35 | 78180101-009 | Desmontar tablero | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 368.000 | 10.000 | 1 | 378.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 276.000 | 10.000 | 1 | 286.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 515.000 | 10.000 | 1 | 525.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 157.000 | 10.000 | 1 | 167.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 205.000 | 10.000 | 1 | 215.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 480.000 | 10.000 | 1 | 490.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 368.000 | 10.000 | 1 | 378.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 21 | 78180101-014 | Tenso de correa dirección hidraúlica | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 22 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 135.000 | 10.000 | 1 | 145.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 258.000 | 10.000 | 1 | 268.000 |
| 24 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 221.000 | 10.000 | 1 | 231.000 |
| 25 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 368.000 | 10.000 | 1 | 378.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 74.000 | 10.000 | 1 | 84.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 22.000 | 10.000 | 1 | 32.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar aleta ventilador de motor | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparar o cambiar radiador | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 34 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 36 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| 37 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 38 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 39 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 40 | 78180101-014 | Cambiar caño depurador de aire | 184.000 | 10.000 | 1 | 194.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | 10.000 | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 63.000 | 10.000 | 1 | 73.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | 10.000 | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 63.000 | 10.000 | 1 | 73.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 46.000 | 10.000 | 1 | 56.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 19.000 | 10.000 | 1 | 29.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 35.000 | 10.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX D/C | | | MODELO | 1997 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 20.000 | 6.000 | 1 | 26.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 145.000 | 1 | 147.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rúleman | 175.000 | 10.000 | 1 | 185.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| | 78180101-002 | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 330.000 | 20.000 | 1 | 350.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 85.000 | 20.000 | 1 | 105.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 75.000 | 2.000 | 1 | 77.000 |
| 22 | 78180101-002 | Calce de ruleman palier | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 185.000 | 20.000 | 1 | 205.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 27 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 220.000 | 20.000 | 1 | 240.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 585.000 | 20.000 | 1 | 605.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 400.000 | 2.000 | 1 | 402.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 185.000 | 2.000 | 1 | 187.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar tuerca de masa delantera | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 18 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 310.000 | 20.000 | 1 | 330.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 310.000 | 20.000 | 1 | 330.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 155.000 | 20.000 | 1 | 175.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 6.000 | 2.000 | 1 | 8.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 330.000 | 30.000 | 1 | 360.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 33 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 34 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 690.000 | 10.000 | 1 | 700.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 290.000 | 10.000 | 1 | 300.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 750.000 | 10.000 | 1 | 760.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 45 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 120.000 | 1 | 122.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 340.000 | 20.000 | 1 | 360.000 |
| 48 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 40.000 | 1 | 42.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar discos de freno | 700.000 | 10.000 | 1 | 710.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 330.000 | 10.000 | 1 | 340.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 52 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 54 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 20.000 | 65.000 | 1 | 85.000 |
| 55 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 56 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 57 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 61 | 78180101-006 | Caqmbiar zapata de freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambio de bateria | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambio de portafusible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 26 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 27 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidraúlica | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 32 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 34 | 78180101-009 | cambiar espejos laterales y retrovisor | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 35 | 78180101-009 | Desmontar tablero | 20.000 | 55.000 | 1 | 75.000 |
| | | | | | | 2.121.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 275.000 | 10.000 | 1 | 285.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 510.000 | 10.000 | 1 | 520.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 155.000 | 10.000 | 1 | 165.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 475.000 | 10.000 | 1 | 485.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 20.000 | 55.000 | 1 | 75.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 2.000 | 275.000 | 1 | 277.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 21 | 78180101-014 | Tenso de correa dirección hidraúlica | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 22 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 255.000 | 10.000 | 1 | 265.000 |
| 24 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 25 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar aleta ventilador de motor | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparar o cambiar radiador | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 34 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 36 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 37 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 180.000 | 1 | 182.000 |
| 38 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 39 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 180.000 | 1 | 182.000 |
| 40 | 78180101-014 | Cambiar caño depurador de aire | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 65.000 | 20.000 | 1 | 85.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 105.000 | 20.000 | 1 | 125.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 165.000 | 1 | 185.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 45.000 | 20.000 | 1 | 65.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 55.000 | 20.000 | 1 | 75.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 165.000 | 1 | 185.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 2.000 | 1 | 37.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 35.000 | 2.000 | 1 | 37.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX D/C 4X4 | | | MODELO | 1999 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | 1 | - |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 20.000 | 6.000 | 1 | 26.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rúleman | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 2.000 | 185.000 | 1 | 187.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 330.000 | 20.000 | 1 | 350.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 85.000 | 20.000 | 1 | 105.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 75.000 | 2.000 | 1 | 77.000 |
| 22 | 78180101-002 | Calce de ruleman palier | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 185.000 | 20.000 | 1 | 205.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 27 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 220.000 | 20.000 | 1 | 240.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 585.000 | 20.000 | 1 | 605.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 400.000 | 2.000 | 1 | 402.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 185.000 | 2.000 | 1 | 187.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar tuerca de masa delantera | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 18 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 330.000 | 20.000 | 1 | 350.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 330.000 | 20.000 | 1 | 350.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 155.000 | 20.000 | 1 | 175.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 6.000 | 2.000 | 1 | 8.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 295.000 | 20.000 | 1 | 315.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 33 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 34 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 510.000 | 10.000 | 1 | 520.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 545.000 | 10.000 | 1 | 555.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 45 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 46 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 120.000 | 1 | 122.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 310.000 | 10.000 | 1 | 320.000 |
| 48 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 40.000 | 1 | 42.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar discos de freno | 265.000 | 10.000 | 1 | 275.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 340.000 | 10.000 | 1 | 350.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 52 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 54 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 20.000 | 65.000 | 1 | 85.000 |
| 55 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 56 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 57 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 185.000 | 10.000 | 1 | 195.000 |
| 61 | 78180101-006 | Caqmbiar zapata de freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar soporte llave de contacto | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 9 | 78180101-009 | Cambiar juego de cilindro para llave de contacto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 10 | 78180101-009 | Cambiar interruptor llave de contacto | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 11 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 13 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 14 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 15 | 78180101-009 | Recargar batería | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 16 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 17 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 19 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 20 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 21 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 85.000 | 20.000 | 1 | 105.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 24 | 78180101-009 | Reparar alternador | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 65.000 | 2.000 | 1 | 67.000 |
| 27 | 78180101-009 | Cambio de bateria | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambio de portafusible | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 30 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 32 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 34 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidraúlica | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 35 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 20.000 | 55.000 | 1 | 75.000 |
| 36 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 37 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 38 | 78180101-009 | Desmontar tablero para reparación marcador comb. | 20.000 | 55.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 585.000 | 10.000 | 1 | 595.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 340.000 | 10.000 | 1 | 350.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 635.000 | 10.000 | 1 | 645.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 155.000 | 10.000 | 1 | 165.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |
| 9 | 78180101-014 | Calce lateral | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 10 | 78180101-014 | Pastilla reguladora de válvulas | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 11 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 12 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 13 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 14 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 2.000 | 55.000 | 1 | 57.000 |
| 15 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 20.000 | 275.000 | 1 | 295.000 |
| 16 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 365.000 | 10.000 | 1 | 375.000 |
| 17 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 18 | 78180101-014 | Tenso de correa dirección hidraúlica | 110.000 | 10.000 | 1 | 120.000 |
| 19 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 220.000 | 10.000 | 1 | 230.000 |
| 21 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 20.000 | 455.000 | 1 | 475.000 |
| 22 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 23 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 26 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar aleta ventilador de motor | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 30 | 78180101-014 | Reparar o cambiar radiador | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar manguera superior radiador | 110.000 | 20.000 | 1 | 130.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar manguera inferior radidador | 110.000 | 20.000 | 1 | 130.000 |
| 33 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 34 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 36 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 180.000 | 1 | 182.000 |
| 37 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 38 | 78180101-014 | Cambiar correa AºAº | 42.000 | 10.000 | 1 | 52.000 |
| 39 | 78180101-014 | Cambiar correa alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 180.000 | 1 | 182.000 |
| 41 | 78180101-014 | Cambiar caño depurador de aire | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 45.000 | 20.000 | 1 | 65.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 55.000 | 20.000 | 1 | 75.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 165.000 | 1 | 185.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 50.000 | 6.000 | 1 | 56.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 45.000 | 6.000 | 1 | 51.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 70.000 | 6.000 | 1 | 76.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 165.000 | 1 | 185.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 20.000 | 455.000 | 1 | 475.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 30.000 | 20.000 | 1 | 50.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 35.000 | 20.000 | 1 | 55.000 |
| | 78180103-001 | Sub filtro bomba inyectora | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Cambiar picos inyectores | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| | 78180103-001 | Cambiar flotador tanque de combustible | 45.000 | 20.000 | 1 | 65.000 |
| | 78180103-001 | Bajar tanque de combustible | 2.000 | 20.000 | 1 | 22.000 |
| | 78180103-001 | Reparación tanque de combustible | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | MITSUBISHI L 200 RALLY D/C | | | MODELO | 1.999 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 245.000 | 10.000 | 1 | 255.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 265.000 | 10.000 | 1 | 275.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 125.000 | 10.000 | 1 | 135.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 2.000 | 190.000 | 1 | 192.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 150.000 | 10.000 | 1 | 160.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 245.000 | 10.000 | 1 | 255.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 380.000 | 10.000 | 1 | 390.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rúleman | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 190.000 | 10.000 | 1 | 200.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 500.000 | 20.000 | 1 | 520.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 180.000 | 20.000 | 1 | 200.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 75.000 | 2.000 | 1 | 77.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 225.000 | 20.000 | 1 | 245.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 605.000 | 20.000 | 1 | 625.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 415.000 | 2.000 | 1 | 417.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 125.000 | 10.000 | 1 | 135.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 190.000 | 10.000 | 1 | 200.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 190.000 | 2.000 | 1 | 192.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 135.000 | 10.000 | 1 | 145.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 265.000 | 20.000 | 1 | 285.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 265.000 | 20.000 | 1 | 285.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 160.000 | 20.000 | 1 | 180.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 150.000 | 20.000 | 1 | 170.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 300.000 | 20.000 | 1 | 320.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 530.000 | 10.000 | 1 | 540.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 210.000 | 10.000 | 1 | 220.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 565.000 | 10.000 | 1 | 575.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 190.000 | 10.000 | 1 | 200.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 125.000 | 1 | 127.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 190.000 | 10.000 | 1 | 200.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 40.000 | 1 | 42.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 275.000 | 10.000 | 1 | 285.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 20.000 | 70.000 | 1 | 90.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 56 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 57 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 150.000 | 10.000 | 1 | 160.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 150.000 | 20.000 | 1 | 170.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambio de batería | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 26 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 27 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 32 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 150.000 | 10.000 | 1 | 160.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 150.000 | 10.000 | 1 | 160.000 |
| 34 | 78180101-009 | cambiar espejos laterales y retrovisor | 55.000 | 10.000 | 1 | 65.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 380.000 | 10.000 | 1 | 390.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 280.000 | 10.000 | 1 | 290.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 530.000 | 10.000 | 1 | 540.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 210.000 | 10.000 | 1 | 220.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 500.000 | 10.000 | 1 | 510.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 20.000 | 55.000 | 1 | 75.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 2.000 | 280.000 | 1 | 282.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 380.000 | 10.000 | 1 | 390.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 21 | 78180101-014 | Tenso de correa dirección hidráulica | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 22 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 135.000 | 10.000 | 1 | 145.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 265.000 | 10.000 | 1 | 275.000 |
| 24 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 225.000 | 10.000 | 1 | 235.000 |
| 25 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 380.000 | 10.000 | 1 | 390.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 135.000 | 10.000 | 1 | 145.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparar radiador | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 34 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 36 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 37 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 190.000 | 1 | 192.000 |
| 38 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 95.000 | 1 | 97.000 |
| 39 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 190.000 | 1 | 192.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 65.000 | 20.000 | 1 | 85.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 50.000 | 20.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 170.000 | 1 | 190.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 65.000 | 20.000 | 1 | 85.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 50.000 | 20.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 170.000 | 1 | 190.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 2.000 | 1 | 37.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 35.000 | 2.000 | 1 | 37.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX 4X4 D/C | | | MODELO | 2.001 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 95.000 | 9.000 | 1 | 104.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 140.000 | 20.000 | 1 | 160.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rulemán | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 2.000 | 172.000 | 1 | 174.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 310.000 | 20.000 | 1 | 330.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 78.000 | 20.000 | 1 | 98.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 70.000 | 2.000 | 1 | 72.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 172.000 | 20.000 | 1 | 192.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 100.000 | 9.000 | 1 | 109.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 210.000 | 20.000 | 1 | 230.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 550.000 | 20.000 | 1 | 570.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 380.000 | 2.000 | 1 | 382.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 110.000 | 9.000 | 1 | 119.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 172.000 | 2.000 | 1 | 174.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 120.000 | 9.000 | 1 | 129.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 240.000 | 20.000 | 1 | 260.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 240.000 | 20.000 | 1 | 260.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 135.000 | 20.000 | 1 | 155.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 3.000 | 2.000 | 1 | 5.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 480.000 | 9.000 | 1 | 489.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 190.000 | 9.000 | 1 | 199.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 516.000 | 9.000 | 1 | 525.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 115.000 | 1 | 117.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 35.000 | 1 | 37.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 250.000 | 9.000 | 1 | 259.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 190.000 | 9.000 | 1 | 199.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 20.000 | 60.000 | 1 | 80.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 9.000 | 9.000 | 1 | 18.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 9.000 | 9.000 | 1 | 18.000 |
| 56 | 78180101-006 | Limpieza y regulación de frenos | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 57 | 78180101-006 | Cambiar cilindro freno trasero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación cilindro freno trasero | 3.000 | 2.000 | 1 | 5.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 3.000 | 1 | 23.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar pistón mordaza freno | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 140.000 | 9.000 | 1 | 149.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 210.000 | 52.000 | 1 | 262.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 60.000 | 9.000 | 1 | 69.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 9.000 | 2.000 | 1 | 11.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 345.000 | 35.000 | 1 | 380.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 3.000 | 1 | 5.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar rulemán alternador | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar reten alternador | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 60.000 | 25.000 | 1 | 85.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambio de batería | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 27 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 2.000 | 3.000 | 1 | 5.000 |
| 28 | 78180101-009 | Control de luces | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 29 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 43.000 | 20.000 | 1 | 63.000 |
| 32 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 60.000 | 25.000 | 1 | 85.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| 34 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 86.000 | 20.000 | 1 | 106.000 |
| 35 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 172.000 | 86.000 | 1 | 258.000 |
| 36 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 105.000 | 20.000 | 1 | 125.000 |
| 37 | 78180101-009 | Fusible 80 amp. | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 38 | 78180101-009 | Fusible 60 amp. | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 39 | 78180101-009 | Fusible 40 amp. | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 40 | 78180101-009 | Desmontar Tablero Sistema Electrico | 86.000 | 20.000 | 1 | 106.000 |
| 41 | 78180101-009 | Juego de carbòn | 52.000 | 20.000 | 1 | 72.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 345.000 | 9.000 | 1 | 354.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 9.000 | 1 | 329.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 602.000 | 9.000 | 1 | 611.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 145.000 | 9.000 | 1 | 154.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 190.000 | 9.000 | 1 | 199.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 345.000 | 9.000 | 1 | 354.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de Válvulas | 550.000 | 9.000 | 1 | 559.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Destapar motor | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 14 | 78180101-014 | Cepillado tapa motor | 2.000 | 52.000 | 1 | 54.000 |
| 15 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 20.000 | 515.000 | 1 | 535.000 |
| 16 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 602.000 | 20.000 | 1 | 622.000 |
| 17 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 18 | 78180101-014 | Tensor de correa dirección hidráulica | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| 19 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 110.000 | 9.000 | 1 | 119.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar rulemán alternador | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambio colector de alternador | 140.000 | 20.000 | 1 | 160.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 516.000 | 20.000 | 1 | 536.000 |
| 23 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 20.000 | 430.000 | 1 | 450.000 |
| 24 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 20.000 | 825.000 | 1 | 845.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar picos inyectores | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar sub filtro bomba inyectora | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 140.000 | 20.000 | 1 | 160.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 105.000 | 20.000 | 1 | 125.000 |
| 33 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 34 | 78180101-014 | Reparar radiador | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 35 | 78180101-014 | Regular válvulas | 140.000 | 9.000 | 1 | 149.000 |
| 36 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 2.000 | 105.000 | 1 | 107.000 |
| 37 | 78180101-014 | Desmonte y limpieza de tanque | 20.000 | 35.000 | 1 | 55.000 |
| 38 | 78180101-014 | Reparar reloj medidor de combustible | 40.000 | 9.000 | 1 | 49.000 |
| 39 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 170.000 | 1 | 172.000 |
| 40 | 78180101-014 | Ajuste de carroceria | 20.000 | 172.000 | 1 | 192.000 |
| 41 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 42 | 78180101-014 | Cambiar correa AºAº | 52.000 | 20.000 | 1 | 72.000 |
| 43 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 170.000 | 1 | 172.000 |
| ITEM | | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Alineación y balanceo | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 43.000 | 20.000 | 1 | 63.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 140.000 | 20.000 | 1 | 160.000 |
| | 78180103-001 | Cambio sensor filtro de combustible | 52.000 | 20.000 | 1 | 72.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 155.000 | 1 | 175.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 43.000 | 17.000 | 1 | 60.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 140.000 | 20.000 | 1 | 160.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 155.000 | 1 | 175.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 18.000 | 35.000 | 1 | 53.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 17.000 | 86.000 | 1 | 103.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX 4X4 D/C | | | MODELO | AÑO:2004 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 90.000 | 9.000 | 1 | 99.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5ª. | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 140.000 | 18.000 | 1 | 158.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 84.000 | 1 | 86.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rulemán | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 17.000 | 9.000 | 1 | 26.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 2.000 | 175.000 | 1 | 177.000 |
| | 78180101-002 | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 310.000 | 18.000 | 1 | 328.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 78.000 | 18.000 | 1 | 96.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 70.000 | 1.000 | 1 | 71.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 172.000 | 17.000 | 1 | 189.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 100.000 | 9.000 | 1 | 109.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 210.000 | 20.000 | 1 | 230.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 550.000 | 20.000 | 1 | 570.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 380.000 | 2.000 | 1 | 382.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 112.000 | 9.000 | 1 | 121.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 103.000 | 9.000 | 1 | 112.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 172.000 | 2.000 | 1 | 174.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 120.000 | 9.000 | 1 | 129.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 17.000 | 9.000 | 1 | 26.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 295.000 | 18.000 | 1 | 313.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 292.000 | 17.000 | 1 | 309.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 146.000 | 18.000 | 1 | 164.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 134.000 | 1.000 | 1 | 135.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 18.000 | 2.000 | 1 | 20.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 480.000 | 9.000 | 1 | 489.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 190.000 | 9.000 | 1 | 199.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 516.000 | 9.000 | 1 | 525.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 20.000 | 9.000 | 1 | 29.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 103.000 | 9.000 | 1 | 112.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 17.000 | 9.000 | 1 | 26.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 115.000 | 1 | 117.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 310.000 | 9.000 | 1 | 319.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 95.000 | 1 | 97.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 250.000 | 9.000 | 1 | 259.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 189.000 | 9.000 | 1 | 198.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 20.000 | 60.000 | 1 | 80.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 9.000 | 9.000 | 1 | 18.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 9.000 | 9.000 | 1 | 18.000 |
| 56 | 78180101-006 | Limpieza y regulación de frenos | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 57 | 78180101-006 | Cambiar cilindro freno trasero | 105.000 | 9.000 | 1 | 114.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación cilindro freno trasero | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 172.000 | 9.000 | 1 | 181.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 18.000 | 5.000 | 1 | 23.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar pistón mordaza freno | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 140.000 | 9.000 | 1 | 149.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 210.000 | 52.000 | 1 | 262.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 60.000 | 9.000 | 1 | 69.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 86.000 | 9.000 | 1 | 95.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 9.000 | 2.000 | 1 | 11.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 345.000 | 35.000 | 1 | 380.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 3.000 | 1 | 5.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 145.000 | 20.000 | 1 | 165.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar rulemán alternador | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar reten alternador | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 60.000 | 25.000 | 1 | 85.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 17.000 | 9.000 | 1 | 26.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambio de batería | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 27 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 28 | 78180101-009 | Control de luces | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 29 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 43.000 | 20.000 | 1 | 63.000 |
| 32 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 60.000 | 25.000 | 1 | 85.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| 34 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 86.000 | 18.000 | 1 | 104.000 |
| 35 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 172.000 | 86.000 | 1 | 258.000 |
| 36 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 105.000 | 20.000 | 1 | 125.000 |
| 37 | 78180101-009 | Fusible 80 amp. | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 38 | 78180101-009 | Fusible 60 amp. | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 39 | 78180101-009 | Fusible 40 amp. | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 40 | 78180101-009 | Desmontar Tablero Sistema Electrico | 86.000 | 18.000 | 1 | 104.000 |
| 41 | 78180101-009 | Juego de carbón | 52.000 | 18.000 | 1 | 70.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | 1 | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 345.000 | 9.000 | 1 | 354.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 318.000 | 9.000 | 1 | 327.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 602.000 | 9.000 | 1 | 611.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 146.000 | 9.000 | 1 | 155.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 190.000 | 9.000 | 1 | 199.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 103.000 | 9.000 | 1 | 112.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 70.000 | 9.000 | 1 | 79.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 345.000 | 9.000 | 1 | 354.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de Válvulas | 550.000 | 9.000 | 1 | 559.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 13 | 78180101-014 | Destapar motor | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 14 | 78180101-014 | Cepillado tapa motor | 2.000 | 52.000 | 1 | 54.000 |
| 15 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 20.000 | 515.000 | 1 | 535.000 |
| 16 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 602.000 | 18.000 | 1 | 620.000 |
| 17 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 103.000 | 9.000 | 1 | 112.000 |
| 18 | 78180101-014 | Tensor de correa dirección hidráulica | 275.000 | 20.000 | 1 | 295.000 |
| 19 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 110.000 | 9.000 | 1 | 119.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar rulemán alternador | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambio colector de alternador | 140.000 | 18.000 | 1 | 158.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 516.000 | 18.000 | 1 | 534.000 |
| 23 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 18.000 | 430.000 | 1 | 448.000 |
| 24 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 20.000 | 825.000 | 1 | 845.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar picos inyectores | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 43.000 | 9.000 | 1 | 52.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar sub filtro bomba inyectora | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 275.000 | 18.000 | 1 | 293.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 52.000 | 9.000 | 1 | 61.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 210.000 | 9.000 | 1 | 219.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 140.000 | 18.000 | 1 | 158.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 105.000 | 20.000 | 1 | 125.000 |
| 33 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 34 | 78180101-014 | Reparar radiador | 2.000 | 9.000 | 1 | 11.000 |
| 35 | 78180101-014 | Regular válvulas | 17.000 | 9.000 | 1 | 26.000 |
| 36 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 2.000 | 105.000 | 1 | 107.000 |
| 37 | 78180101-014 | Desmonte y limpieza de tanque | 18.000 | 35.000 | 1 | 53.000 |
| 38 | 78180101-014 | Reparar reloj medidor de combustible | 40.000 | 9.000 | 1 | 49.000 |
| 39 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 170.000 | 1 | 172.000 |
| 40 | 78180101-014 | Ajuste de carroceri | 17.000 | 172.000 | 1 | 189.000 |
| 41 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 42 | 78180101-014 | Cambiar correa AºAº | 52.000 | 18.000 | 1 | 70.000 |
| 43 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 170.000 | 1 | 172.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Alineación y balanceo | 2.000 | 75.000 | | 77.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 55.000 | 18.000 | 1 | 73.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 43.000 | 18.000 | 1 | 61.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 52.000 | 20.000 | 1 | 72.000 |
| | 78180103-001 | Cambio sensor filtro de combustible | 52.000 | 18.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 155.000 | 1 | 175.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 18.000 | 9.000 | 1 | 27.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 60.000 | 18.000 | 1 | 78.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 43.000 | 17.000 | 1 | 60.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 52.000 | 20.000 | 1 | 72.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 155.000 | 1 | 175.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 25.000 | 9.000 | 1 | 34.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 34.000 | 9.000 | 1 | 43.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 35.000 | 1 | 55.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 17.000 | 86.000 | 1 | 103.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 20.000 | 18.000 | 1 | 38.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 42.000 | 2.000 | 1 | 44.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | TOYOTA HILUX 4X4 D/C | | | MODELO | AÑO:2006 - |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 90.000 | 8.000 | 1 | 98.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5ª. | 82.000 | 8.000 | 1 | 90.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 82.000 | 8.000 | 1 | 90.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 82.000 | 8.000 | 1 | 90.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 18.000 | 5.000 | 1 | 23.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 130.000 | 18.000 | 1 | 148.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 50.000 | 8.000 | 1 | 58.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 164.000 | 8.000 | 1 | 172.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 82.000 | 8.000 | 1 | 90.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rulemán | 65.000 | 8.000 | 1 | 73.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 18.000 | 2.000 | 1 | 20.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 2.000 | 164.000 | 1 | 166.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 340.000 | 18.000 | 1 | 358.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 130.000 | 18.000 | 1 | 148.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 35.000 | 18.000 | 1 | 53.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 140.000 | 18.000 | 1 | 158.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 164.000 | 16.000 | 1 | 180.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 100.000 | 18.000 | 1 | 118.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 164.000 | 8.000 | 1 | 172.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 340.000 | 18.000 | 1 | 358.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 35.000 | 18.000 | 1 | 53.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 35.000 | 18.000 | 1 | 53.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 164.000 | 8.000 | 1 | 172.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 65.000 | 8.000 | 1 | 73.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 160.000 | 18.000 | 1 | 178.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 295.000 | 18.000 | 1 | 313.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 72.000 | 1 | 74.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 195.000 | 8.000 | 1 | 203.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 25.000 | 8.000 | 1 | 33.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 380.000 | 18.000 | 1 | 398.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 380.000 | 18.000 | 1 | 398.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 140.000 | 18.000 | 1 | 158.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 130.000 | 18.000 | 1 | 148.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 8.000 | 5.000 | 1 | 13.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 265.000 | 18.000 | 1 | 283.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 215.000 | 8.000 | 1 | 223.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 195.000 | 18.000 | 1 | 213.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 18.000 | 2.000 | 1 | 20.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 705.000 | 18.000 | 1 | 723.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 340.000 | 18.000 | 1 | 358.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 984.000 | 18.000 | 1 | 1.002.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 100.000 | 18.000 | 1 | 118.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 35.000 | 18.000 | 1 | 53.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 20.000 | 8.000 | 1 | 28.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 755.000 | 18.000 | 1 | 773.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 295.000 | 18.000 | 1 | 313.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 108.000 | 1 | 110.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 295.000 | 18.000 | 1 | 313.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 72.000 | 1 | 74.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 265.000 | 18.000 | 1 | 283.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 50.000 | 18.000 | 1 | 68.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 1.066.000 | 18.000 | 1 | 1.084.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 82.000 | 18.000 | 1 | 100.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 8.000 | 108.000 | 1 | 116.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 50.000 | 16.000 | 1 | 66.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 8.000 | 10.000 | 1 | 18.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 8.000 | 10.000 | 1 | 18.000 |
| 56 | 78180101-006 | Limpieza y regulación de frenos | 8.000 | 3.000 | 1 | 11.000 |
| 57 | 78180101-006 | Cambiar cilindro freno trasero | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación cilindro freno trasero | 3.000 | 2.000 | 1 | 5.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 164.000 | 8.000 | 1 | 172.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 65.000 | 8.000 | 1 | 73.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 18.000 | 4.000 | 1 | 22.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar pistón mordaza freno | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 63 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 64 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 145.000 | 50.000 | 1 | 195.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 50.000 | 8.000 | 1 | 58.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 50.000 | 8.000 | 1 | 58.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 58.000 | 10.000 | 1 | 68.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 65.000 | 8.000 | 1 | 73.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 210.000 | 18.000 | 1 | 228.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 13.000 | 3.000 | 1 | 16.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 25.000 | 8.000 | 1 | 33.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 425.000 | 30.000 | 1 | 455.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 41.000 | 8.000 | 1 | 49.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 25.000 | 8.000 | 1 | 33.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 425.000 | 35.000 | 1 | 460.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar rulemán alternador | 75.000 | 18.000 | 1 | 93.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar reten alternador | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 58.000 | 25.000 | 1 | 83.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambio de batería | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 27 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 2.000 | 3.000 | 1 | 5.000 |
| 28 | 78180101-009 | Control de luces | 20.000 | 8.000 | 1 | 28.000 |
| 29 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 41.000 | 8.000 | 1 | 49.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 41.000 | 8.000 | 1 | 49.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 41.000 | 16.000 | 1 | 57.000 |
| 32 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 58.000 | 25.000 | 1 | 83.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 65.000 | 18.000 | 1 | 83.000 |
| 34 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 82.000 | 16.000 | 1 | 98.000 |
| 35 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 164.000 | 82.000 | 1 | 246.000 |
| 36 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 100.000 | 18.000 | 1 | 118.000 |
| 37 | 78180101-009 | Fusible 80 amp. | 8.000 | 3.000 | 1 | 11.000 |
| 38 | 78180101-009 | Fusible 60 amp. | 8.000 | 3.000 | 1 | 11.000 |
| 39 | 78180101-009 | Fusible 40 amp. | 8.000 | 3.000 | 1 | 11.000 |
| 40 | 78180101-009 | Desmontar Tablero Sistema Electrico | 82.000 | 18.000 | 1 | 100.000 |
| 41 | 78180101-009 | Juego de carbón | 50.000 | 18.000 | 1 | 68.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 328.000 | 8.000 | 1 | 336.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 300.000 | 10.000 | 1 | 310.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 574.000 | 8.000 | 1 | 582.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 180.000 | 10.000 | 1 | 190.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 65.000 | 8.000 | 1 | 73.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 328.000 | 8.000 | 1 | 336.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de Válvulas | 520.000 | 8.000 | 1 | 528.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 23.000 | 8.000 | 1 | 31.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 13 | 78180101-014 | Destapar motor | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 14 | 78180101-014 | Cepillado tapa motor | 2.000 | 49.000 | 1 | 51.000 |
| 15 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 18.000 | 475.000 | 1 | 493.000 |
| 16 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 574.000 | 18.000 | 1 | 592.000 |
| 17 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 18 | 78180101-014 | Tensor de correa dirección hidráulica | 265.000 | 18.000 | 1 | 283.000 |
| 19 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 105.000 | 10.000 | 1 | 115.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar rulemán alternador | 65.000 | 18.000 | 1 | 83.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambio colector de alternador | 130.000 | 18.000 | 1 | 148.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 492.000 | 18.000 | 1 | 510.000 |
| 23 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 18.000 | 410.000 | 1 | 428.000 |
| 24 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 18.000 | 785.000 | 1 | 803.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar picos inyectores | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 41.000 | 8.000 | 1 | 49.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar sub filtro bomba inyectora | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 265.000 | 18.000 | 1 | 283.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 50.000 | 8.000 | 1 | 58.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 195.000 | 8.000 | 1 | 203.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 130.000 | 18.000 | 1 | 148.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 100.000 | 18.000 | 1 | 118.000 |
| 33 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 18.000 | 10.000 | 1 | 28.000 |
| 34 | 78180101-014 | Reparar radiador | 18.000 | 35.000 | 1 | 53.000 |
| 35 | 78180101-014 | Regular válvulas | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 36 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 2.000 | 100.000 | 1 | 102.000 |
| 37 | 78180101-014 | Desmonte y limpieza de tanque | 18.000 | 35.000 | 1 | 53.000 |
| 38 | 78180101-014 | Reparar reloj medidor de combustible | 38.000 | 8.000 | 1 | 46.000 |
| 39 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 160.000 | 1 | 162.000 |
| 40 | 78180101-014 | Ajuste de carroceri | 18.000 | 30.000 | 1 | 48.000 |
| 41 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 80.000 | 1 | 82.000 |
| 42 | 78180101-014 | Cambiar correa AºAº | 50.000 | 18.000 | 1 | 68.000 |
| 43 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 160.000 | 1 | 162.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Alineación y balanceo | 20.000 | 75.000 | 1 | 95.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 75.000 | 18.000 | 1 | 93.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 60.000 | 18.000 | 1 | 78.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 105.000 | 18.000 | 1 | 123.000 |
| | 78180103-001 | Cambio sensor filtro de combustible | 50.000 | 18.000 | 1 | 68.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 18.000 | 145.000 | 1 | 163.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 18.000 | 8.000 | 1 | 26.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 70.000 | 18.000 | 1 | 88.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 59.000 | 18.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 105.000 | 18.000 | 1 | 123.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 18.000 | 145.000 | 1 | 163.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 75.000 | 1 | 77.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 20.000 | 8.000 | 1 | 28.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 8.000 | 1 | 43.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 18.000 | 33.000 | 1 | 51.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 18.000 | 82.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 18.000 | 18.000 | 1 | 36.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | | | | | | |
| MARCA | | KIA CARNIVAL | | | MODELO | AÑO:2006 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5ª. | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rulemán | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 507.000 | 20.000 | 1 | 527.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 180.000 | 20.000 | 1 | 200.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 78.000 | 2.000 | 1 | 80.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 9.000 | 5.000 | 1 | 14.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 115.000 | 10.000 | 1 | 125.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 234.000 | 20.000 | 1 | 254.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 624.000 | 20.000 | 1 | 644.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 429.000 | 2.000 | 1 | 431.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 125.000 | 10.000 | 1 | 135.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 195.000 | 10.000 | 1 | 205.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 195.000 | 2.000 | 1 | 197.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 234.000 | 10.000 | 1 | 244.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 135.000 | 10.000 | 1 | 145.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 1.220.000 | 20.000 | 1 | 1.240.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 624.000 | 20.000 | 1 | 644.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 165.000 | 20.000 | 1 | 185.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 150.000 | 20.000 | 1 | 170.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 55.000 | 2.000 | 1 | 57.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 351.000 | 20.000 | 1 | 371.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos –delantero | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 234.000 | 10.000 | 1 | 244.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 39.000 | 10.000 | 1 | 49.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 440.000 | 20.000 | 1 | 460.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 39.000 | 1 | 41.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 280.000 | 10.000 | 1 | 290.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 20.000 | 70.000 | 1 | 90.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 56 | 78180101-006 | Cambiar cilindro freno trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 57 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación cilindro freno trasero | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 156.000 | 10.000 | 1 | 166.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 95.000 | 10.000 | 1 | 105.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 39.000 | 10.000 | 1 | 49.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 156.000 | 20.000 | 1 | 176.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 39.000 | 10.000 | 1 | 49.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 28.000 | 10.000 | 1 | 38.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 234.000 | 10.000 | 1 | 244.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambiar de batería | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 26 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 27 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 23.500 | 10.000 | 1 | 33.500 |
| 28 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 29 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 156.000 | 10.000 | 1 | 166.000 |
| 32 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 156.000 | 10.000 | 1 | 166.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 34 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 390.000 | 10.000 | 1 | 400.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 295.000 | 10.000 | 1 | 305.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 546.000 | 10.000 | 1 | 556.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 165.000 | 10.000 | 1 | 175.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 215.000 | 10.000 | 1 | 225.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 507.000 | 10.000 | 1 | 517.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de Válvulas | 234.000 | 10.000 | 1 | 244.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 20.000 | 60.000 | 1 | 80.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 2.000 | 295.000 | 1 | 297.000 |
| 14 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 390.000 | 10.000 | 1 | 400.000 |
| 15 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 16 | 78180101-014 | Tensor de correa dirección hidráulica | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 17 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 140.000 | 10.000 | 1 | 150.000 |
| 18 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 273.000 | 10.000 | 1 | 283.000 |
| 19 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 234.000 | 10.000 | 1 | 244.000 |
| 20 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 390.000 | 10.000 | 1 | 400.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar pico inyector | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 22 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 78.000 | 10.000 | 1 | 88.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 120.000 | 5.000 | 1 | 125.000 |
| 26 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 136.500 | 10.000 | 1 | 146.500 |
| 28 | 78180101-014 | Reparar radiador | 20.000 | 39.000 | 1 | 59.000 |
| 29 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 30 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 31 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 39.000 | 1 | 59.000 |
| 32 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 190.000 | 1 | 192.000 |
| 33 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 95.000 | 1 | 97.000 |
| 34 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 190.000 | 1 | 192.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 46.000 | 2.000 | 1 | 48.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 1.092.000 | 20.000 | 1 | 1.112.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 85.000 | 20.000 | 1 | 105.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 205.000 | 20.000 | 1 | 225.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 175.000 | 1 | 195.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 10.000 | 85.000 | 1 | 95.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 45.000 | 2.000 | 1 | 47.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 66.000 | 20.000 | 1 | 86.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 50.000 | 20.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 60.000 | 20.000 | 1 | 80.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 175.000 | 1 | 195.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 85.000 | 1 | 87.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 35.000 | 2.000 | 1 | 37.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 20.000 | 39.000 | 1 | 59.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 37.000 | 2.000 | 1 | 39.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 45.000 | 20.000 | 1 | 65.000 |
| MARCA | | NISSAN FRONTIER DX | | | | MODELO: 2007 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 105.000 | 10.000 | 1 | 115.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-002 | Reten | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 20.000 | 6.000 | 1 | 26.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 160.000 | 20.000 | 1 | 180.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 2.000 | 100.000 | 1 | 102.000 |
| 12 | 78180101-002 | Caja de Transferencia 4x4 | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambio de rúleman | 85.000 | 10.000 | 1 | 95.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambio de retén | 20.000 | 2.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-002 | Mano de obra reparación de la Caja | 2.000 | 200.000 | 1 | 202.000 |
| | | TRANSMISION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 525.000 | 20.000 | 1 | 545.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 190.000 | 20.000 | 1 | 210.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 20.000 | 20.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 85.000 | 20.000 | 1 | 105.000 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite planetario | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 25 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 26 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 245.000 | 20.000 | 1 | 265.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 640.000 | 20.000 | 1 | 660.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 442.000 | 2.000 | 1 | 444.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar amortiguador de dirección | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 5 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 7 | 78180101-003 | Reparar eje cardánica de dirección | 85.000 | 12.000 | 1 | 97.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambiar homocinética | 200.000 | 2.000 | 1 | 202.000 |
| 10 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 11 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 12 | 78180101-003 | Cambiar rúleman maza | 245.000 | 12.000 | 1 | 257.000 |
| 13 | 78180101-003 | Cambiar reten maza | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 15 | 78180101-003 | Cambio de rúleman punta eje | 20.000 | 12.000 | 1 | 32.000 |
| 16 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | 145.000 | 12.000 | 1 | 157.000 |
| 17 | 78180101-003 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | 21.000 | 9.000 | 1 | 30.000 |
| | | SUSPENSION: | - | - | | |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 280.000 | 20.000 | 1 | 300.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 280.000 | 20.000 | 1 | 300.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 170.000 | 20.000 | 1 | 190.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 155.000 | 20.000 | 1 | 175.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 23 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 24 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 6.000 | 2.000 | 1 | 8.000 |
| 25 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 320.000 | 20.000 | 1 | 340.000 |
| 26 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos -delantero | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 27 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 28 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | 241.000 | 10.000 | 1 | 251.000 |
| 29 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 20.000 | 12.000 | 1 | 32.000 |
| 30 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 20.000 | 90.000 | 1 | 110.000 |
| 31 | 78180101-004 | Cambiar espiral de suspensión c/u | 20.000 | 3.000 | 1 | 23.000 |
| 32 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 20.000 | 12.000 | 1 | 32.000 |
| 33 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| | | EMBRAGUE: | - | - | | |
| 34 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 35 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 36 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 37 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 38 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 39 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 40 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 41 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 42 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 43 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo de la horquilla | 20.000 | 12.000 | 1 | 32.000 |
| 45 | 78180101-005 | Rectificación de volante motor | 2.000 | 132.000 | 1 | 134.000 |
| | | FRENOS: | - | - | | |
| 46 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 440.000 | 10.000 | 1 | 450.000 |
| 47 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 360.000 | 12.000 | 1 | 372.000 |
| 49 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 85.000 | 12.000 | 1 | 97.000 |
| 50 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 51 | 78180101-006 | Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 52 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 53 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 20.000 | 70.000 | 1 | 90.000 |
| 54 | 78180101-006 | Reparación Compresor de aire de freno | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 55 | 78180101-006 | Reparación Sistema de freno de aire | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 56 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 58 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | 5.000 | 2.000 | 1 | 7.000 |
| 59 | 78180101-006 | Cambiar zapata de freno | 85.000 | 12.000 | 1 | 97.000 |
| 60 | 78180101-006 | Cambiar juego seguro de mordaza | 20.000 | 12.000 | 1 | 32.000 |
| 61 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 62 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 160.000 | 12.000 | 1 | 172.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 10.000 | 2.000 | 1 | 12.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 160.000 | 20.000 | 1 | 180.000 |
| 14 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 16 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 2.000 | 8.000 | 1 | 10.000 |
| 17 | 78180101-009 | Alinear luces | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 19 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 20 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 21 | 78180101-009 | Reparar alternador | 241.000 | 10.000 | 1 | 251.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 50.000 | 10.000 | 1 | 60.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 24 | 78180101-009 | Cambio de batería | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambio de porta fusible | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 26 | 78180101-009 | Control de luces | 2.000 | 2.000 | 1 | 4.000 |
| 27 | 78180101-009 | Recargar agua destilada | 2.000 | 5.000 | 1 | 7.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambiar cristales de faro trasero | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-009 | Cambiar correa Aire Acondicionado | 55.000 | 12.000 | 1 | 67.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambia correa de alternador | 55.000 | 100.000 | 1 | 155.000 |
| 31 | 78180101-009 | Cambiar correa de dirección hidráulica | 55.000 | 12.000 | 1 | 67.000 |
| 32 | 78180101-009 | Reparación levanta vidrios eléctrico | 160.000 | 12.000 | 1 | 172.000 |
| 33 | 78180101-009 | Cambiar motor levanta vidrios eléctrico | 160.000 | 12.000 | 1 | 172.000 |
| 34 | 78180101-009 | Cambiar espejos laterales y retrovisor | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 405.000 | 10.000 | 1 | 415.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 310.000 | 10.000 | 1 | 320.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 200.000 | 10.000 | 1 | 210.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 175.000 | 10.000 | 1 | 185.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 225.000 | 12.000 | 1 | 237.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 85.000 | 12.000 | 1 | 97.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 525.000 | 10.000 | 1 | 535.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 245.000 | 12.000 | 1 | 257.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 20.000 | 62.000 | 1 | 82.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 2.000 | 300.000 | 1 | 302.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 405.000 | 10.000 | 1 | 415.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 21 | 78180101-014 | Tenso de correa dirección hidráulica | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 78180101-014 | Tensor de correa alternador | 145.000 | 10.000 | 1 | 155.000 |
| 23 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 245.000 | 12.000 | 1 | 257.000 |
| 25 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 405.000 | 10.000 | 1 | 415.000 |
| 26 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas AºAº | 85.000 | 12.000 | 1 | 97.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar reten del arbol de leva | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 31 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 55.000 | 12.000 | 1 | 67.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 145.000 | 12.000 | 1 | 157.000 |
| 33 | 78180101-014 | Reparar radiador | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 34 | 78180101-014 | Regular válvulas | 2.000 | 10.000 | 1 | 12.000 |
| 35 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 36 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 20.000 | 40.000 | 1 | 60.000 |
| 37 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 2.000 | 200.000 | 1 | 202.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 100.000 | 1 | 102.000 |
| 39 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 2.000 | 200.000 | 1 | 202.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 50.000 | 2.000 | 1 | 52.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 48.000 | 2.000 | 1 | 50.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 50.000 | 20.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 65.000 | 20.000 | 1 | 85.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 185.000 | 1 | 205.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | - | - | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 48.000 | 2.000 | 1 | 50.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 70.000 | 20.000 | 1 | 90.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 50.000 | 20.000 | 1 | 70.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 65.000 | 20.000 | 1 | 85.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 20.000 | 185.000 | 1 | 205.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 2.000 | 90.000 | 1 | 92.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 25.000 | 2.000 | 1 | 27.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 25.000 | 40.000 | 1 | 65.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 25.000 | 20.000 | 1 | 45.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 40.000 | 2.000 | 1 | 42.000 |
| | 78180103-001 | Cambio de aceite de transmisión | 50.000 | 2.000 | 1 | 52.000 |
| MARCA | | FORD RANGER | | | | AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | ANILLOS SINCRONIZADORES | 47.000 | 12.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | ENGRANAJE 1ª A 5ª | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 3 | 78180101-002 | EJE RANURADO | 163.000 | 12.000 | 1 | 175.000 |
| 4 | 78180101-002 | EJE CUADRUPLE | 169.000 | 12.000 | 1 | 181.000 |
| 5 | 78180101-002 | RULEMAN | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 6 | 78180101-002 | RETEN | 14.000 | 12.000 | 1 | 26.000 |
| 7 | 78180101-002 | JUNTAS | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 8 | 78180101-002 | SELECTORES DE CAMBIO | 135.000 | 12.000 | 1 | 147.000 |
| 9 | 78180101-002 | MANO DE OBRA - REPARACION GENERAL DE CAJA | 12.000 | 120.000 | 1 | 132.000 |
| 10 | 78180101-002 | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 11 | 78180101-002 | EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOS (SE INCLUYE) | 146.000 | 12.000 | 1 | 158.000 |
| 12 | 78180101-002 | DESMONTAR Y MONTAR CAJA | 12.000 | 280.000 | 1 | 292.000 |
| 13 | 78180101-002 | CAJA DE TRANSFERENCIA: | 1.050.000 | 25.000 | 1 | 1.075.000 |
| 14 | 78180101-002 | ENGRANAJE | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 15 | 78180101-002 | RULEMAN | 125.000 | 12.000 | 1 | 137.000 |
| 16 | 78180101-002 | JUEGO DE JUNTA | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 17 | 78180101-002 | RETEN | 14.000 | 12.000 | 1 | 26.000 |
| 18 | 78180101-002 | MANO REPARACION GENERAL DE CAJA TRANSFERENCIA 4X4 | 12.000 | 120.000 | 1 | 132.000 |
| | | TRANSMISION | - | - | | |
| 19 | 78180101-002 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 20 | 78180101-002 | CRUCETA CARDAN | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 21 | 78180101-002 | RETEN DE PIÑON | 35.000 | 14.000 | 1 | 49.000 |
| 22 | 78180101-002 | RULEMAN Y RETEN DEL PALIER | 465.000 | 25.000 | 1 | 490.000 |
| 23 | 78180101-002 | CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 24 | 78180101-002 | CALCE DEL ENGRANAJE DEL SATELITE PLANETARIO | 25.000 | 12.000 | 1 | 37.000 |
| 25 | 78180101-002 | CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO | 25.000 | 12.000 | 1 | 37.000 |
| 26 | 78180101-002 | RULEMANES DE DIFERENCIAL | 152.000 | 12.000 | 1 | 164.000 |
| 27 | 78180101-002 | ENGRANAJE DEL SATELITE Y PLANETARIO | 152.000 | 12.000 | 1 | 164.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº2: DIRECCION, SUSPENSION,EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION (CREM.- BOMB HID- BRAZOS) | | | | |
| 1 | 78180101-003 | VOLANTE DE DIRECCION | 105.000 | 12.000 | | 117.000 |
| 2 | 78180101-003 | CREMALLERA DE DIRECCION | 930.000 | 60.000 | | 990.000 |
| 3 | 78180101-003 | TUBO DE DIRECCION HIDRAULICA LADO IZQUIERDO | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 4 | 78180101-003 | TUBO DE DIRECCION HIDRAULICA LADO DERECHO | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 5 | 78180101-003 | ABRAZADERA GUARDAPOLVO DE DIRECCION | 12.000 | 6.000 | | 18.000 |
| 6 | 78180101-003 | GUARDAPOLVO DE EXTREMO CREMALLERA DE DIRECCION | 122.000 | 12.000 | | 134.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78180101-003 | BARRA DE DIRECCION PRE "UP" | 128.000 | 12.000 | | 140.000 |
| 8 | 78180101-003 | RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA | 47.000 | 12.000 | | 59.000 |
| 9 | 78180101-003 | MANGUERA DE RETORNO DE DIRECCION HID | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 10 | 78180101-003 | MANGUERA DE PRESION DE DIRECCION DE POTENCIA | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 11 | 78180101-003 | MANGUERA DE PRESION DE DIRECCION DE POTENC(DIESEL) | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 12 | 78180101-003 | MANGUERA DE RADIADOR DE ACEITE DE CREMALL DIREC | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 13 | 78180101-003 | MANGUERA DE CONEXIÓN DEPOSIT A BOMBA DIREC HID | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 14 | 78180101-003 | DEPOSITO DE DIRECCION HIDRUALICA | 70.000 | 12.000 | | 82.000 |
| 15 | 78180101-003 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1.450.000 | 12.000 | | 1.462.000 |
| 16 | 78180101-003 | RETEN DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 17 | 78180101-003 | MUÑEQUIN LADO IZQUIERDO | 140.000 | 12.000 | | 152.000 |
| 18 | 78180101-003 | MUÑEQUIN LADO DERECHO | 140.000 | 12.000 | | 152.000 |
| 19 | 78180101-003 | BRAZO ZETA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| 20 | 78180101-003 | BRAZO PITMAN | NO APLICA | NO APLICA | | |
| 21 | 78180101-003 | ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS | 12.000 | 47.000 | | 59.000 |
| 22 | 78180101-003 | RULEMAN CARCAZA | 53.000 | 12.000 | | 65.000 |
| 23 | 78180101-003 | RETEN CARCAZA | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 24 | 78180101-003 | RULEMAN MASA EXTRACTA DE 4X4 AMBOS LADOS | 41.000 | 12.000 | | 53.000 |
| 25 | 78180101-003 | RULEMAN PUNTA EJE | 53.000 | 12.000 | | 65.000 |
| 26 | 78180101-003 | RETEN PUNTA EJE | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| 27 | 78180101-003 | RULEMAN DEL BOYIN DE DIRECCION | 35.000 | 12.000 | | 47.000 |
| | | SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA | - | - | 1 | |
| 28 | 78180101-003 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 360.000 | 12.000 | 1 | 372.000 |
| 29 | 78180101-003 | BUJE PARRILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 30 | 78180101-003 | BUJE PARRILLA SUPERIOR LADO DERECHO | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 31 | 78180101-003 | BUJE PARRILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO | 99.000 | 12.000 | 1 | 111.000 |
| 32 | 78180101-003 | BUJE PARRILLA INFERIOR LADO DERECHO | 99.000 | 12.000 | 1 | 111.000 |
| 33 | 78180101-003 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 34 | 78180101-003 | CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 35 | 78180101-003 | CAMBIAR BUJE AMORTIGUADOR | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 36 | 78180101-003 | ROTULA LADO IZQUIERDO | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 37 | 78180101-003 | ROTULA LADO DERECHO | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 38 | 78180101-003 | BARRA ESTABILIZADORA DEANTERA (35MM) | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 39 | 78180101-003 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (30MM) | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 40 | 78180101-003 | AMORTIGUADOR DELANTERO R/CAB 118" | 360.000 | 12.000 | 1 | 372.000 |
| 41 | 78180101-003 | BARA DE TORSION DERECHO | 163.000 | 12.000 | 1 | 175.000 |
| 42 | 78180101-003 | BARRA DE TORSION DELANTERA IZQUIERDA | 163.000 | 12.000 | 1 | 175.000 |
| 43 | 78180101-003 | BARRA DE TORSION IZQUIERDO | 163.000 | 12.000 | 1 | 175.000 |
| 44 | 78180101-003 | SOPORTE DE AJUSTE DE BARRA DE TORSION | 25.000 | 12.000 | 1 | 37.000 |
| 45 | 78180101-003 | LEVA AJUSTE DE BARRA DE TORSION | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 46 | 78180101-003 | TUERCA DE BARRA | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 47 | 78180101-003 | TORNILLO M12 X 1,75 X 63,5 DE BARA DE TORSION | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 48 | 78180101-003 | LEVA REGULADOR DE ALINEACION | 25.000 | 12.000 | 1 | 37.000 |
| 49 | 78180101-003 | EXTREMO BARRA DE DIRECCION | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 50 | 78180101-003 | KIT AISLADOR (BUJE SUPERIOR DE AMORTIGUADOR) | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 51 | 78180101-003 | PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERA IZQ | 485.000 | 12.000 | 1 | 497.000 |
| 52 | 78180101-003 | PARRILLA Y BUJE DE SUSPENSION DELANTERA DERECHA | 485.000 | 12.000 | 1 | 497.000 |
| 53 | 78180101-003 | BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 54 | 78180101-003 | BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 55 | 78180101-003 | KIT REPARAICON ROTULA INFERIOR | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 56 | 78180101-003 | BUJE DE PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERA | 99.000 | 12.000 | 1 | 111.000 |
| 57 | 78180101-003 | BUJE DE BRAZO INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERA | 99.000 | 12.000 | 1 | 111.000 |
| 58 | 78180101-003 | AISLADOR DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 59 | 78180101-003 | HOMOCINETICA DE RUEDA DELANTERO CON ENCASTRE DIRECTO | 325.000 | 12.000 | 1 | 337.000 |
| 60 | 78180101-003 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DELANTERA | 99.000 | 12.000 | 1 | 111.000 |
| 61 | 78180101-003 | HOMOCINETICA DE RUEDA DELANTERA L/IZQ ENCASTRE DIRECTO | 325.000 | 12.000 | 1 | 337.000 |
| 62 | 78180101-003 | HOMOCINETICA DE RUEDA DELANTERA L/D ENCASTRE DIRECTO | 325.000 | 12.000 | 1 | 337.000 |
| 63 | 78180101-003 | HOMOCINETICA PARA CON ENCASTRE AUTOMATICO L/D | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 64 | 78180101-003 | HOMOCINETICA PARA CON ENCASTRE AUTOMATICO L/I | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 65 | 78180101-003 | CUBO MAZA DE RUEDA DELANTERA CON ENCASTRE DIRECTO | 890.000 | 12.000 | 1 | 902.000 |
| 66 | 78180101-003 | RETEN DE MAZA DELANTERO A/L PARA ENCASTRE DIRECTO | 14.000 | 12.000 | 1 | 26.000 |
| 67 | 78180101-003 | CUBO MAZA DE RUEDA DE EJE DELANTERO CON ENCASTRE AUT | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 68 | 78180101-003 | RETEN MAZA DELANTERA PARA CON ENCASTRE AUTOMATICO | 14.000 | 12.000 | 1 | 26.000 |
| 69 | 78180101-003 | CARDAN DELANTERO | 400.000 | 12.000 | 1 | 412.000 |
| 70 | 78180101-003 | CRUCETA CARDAN DELANTERO | 105.000 | 12.000 | 1 | 117.000 |
| 71 | 78180101-003 | GRAMPA DE FIJACION DE CRUCETA | 15.000 | 12.000 | 1 | 27.000 |
| 72 | 78180101-003 | CARDAN TRASERO | 120.000 | 25.000 | 1 | 145.000 |
| 73 | 78180101-003 | CRUCETA CARDAN TRASERO | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 74 | 78180101-003 | BRIDA LADO DIFERNCIAL | 41.000 | 12.000 | 1 | 53.000 |
| 75 | 78180101-003 | CARDAN (E.E. 126") | 200.000 | 12.000 | 1 | 212.000 |
| 76 | 78180101-003 | CENTRALIZADOR CARDAN | 135.000 | 12.000 | 1 | 147.000 |
| 77 | 78180101-003 | SOPORTE CARDAN TRASERO | 41.000 | 12.000 | 1 | 53.000 |
| 78 | 78180101-003 | TRABA DE MAZA DE RUEDA AUTOMATICO | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 79 | 78180101-003 | SUSPENSION TRASERA A/L | 47.000 | 12.000 | 1 | 59.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 78180101-003 | ELASTICO DE SUSPENSION TRASERA 3/4 TONELADA | 144.000 | 12.000 | 1 | 156.000 |
| 81 | 78180101-003 | ELASTICO DE SUSPENSION TRASERA 1 TONELADA | 144.000 | 12.000 | 1 | 156.000 |
| 82 | 78180101-003 | BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | 134.000 | 12.000 | 1 | 146.000 |
| 83 | 78180101-003 | BIELA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 84 | 78180101-003 | SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 85 | 78180101-003 | SOPORTE DE BARA ESTABILIZADORA TRASERA | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 86 | 78180101-003 | AMORTIGUADOR TRASERO | 340.000 | 12.000 | 1 | 352.000 |
| 87 | 78180101-003 | AMORTIGUADOR TRASERO | 340.000 | 12.000 | 1 | 352.000 |
| 88 | 78180101-003 | TAQUEADOR EJE TRASERO | 29.000 | 12.000 | 1 | 41.000 |
| 89 | 78180101-003 | BUJE ELASTICO DE OJAL TRASERO | 53.000 | 12.000 | 1 | 65.000 |
| 90 | 78180101-003 | BUJE ELASTICO DE OJAL DELANTERO | 53.000 | 12.000 | 1 | 65.000 |
| 91 | 78180101-003 | GRAMPA "U" DE FIJACION DE ELASTICO TRASERO | 29.000 | 12.000 | 1 | 41.000 |
| | | EMBRAGUE | - | - | | |
| 92 | 78180101-005 | DISCO DE EMBRAGUE | 985.000 | 12.000 | 1 | 997.000 |
| 93 | 78180101-005 | COJINETE DE EMPUJE | 765.000 | 12.000 | 1 | 777.000 |
| 94 | 78180101-005 | PLATO DE PRESION | 1.070.000 | 12.000 | 1 | 1.082.000 |
| 95 | 78180101-005 | RULEMAN PILOTO | 70.000 | 12.000 | 1 | 82.000 |
| 96 | 78180101-005 | JUEGO REPARAICON BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 97 | 78180101-005 | RETEN DE BANCADA | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 98 | 78180101-005 | JUEGO REPARO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| | 78180101-005 | FRENOS | - | - | | |
| 99 | 78180101-005 | JUEGO REPARA ANILLO MORDAZA DE FRENO | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 100 | 78180101-005 | SERVO FRENO | 233.000 | 12.000 | 1 | 245.000 |
| 101 | 78180101-005 | RETEN PIÑON | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 102 | 78180101-005 | KIT PASTILLAS DE FRENO | 186.000 | 12.000 | 1 | 198.000 |
| 103 | 78180101-005 | DISCO DE FRENO POR LADO | 465.000 | 12.000 | 1 | 477.000 |
| 104 | 78180101-005 | RECTIFICAR DISCOS DE FRENO-AMBOS | 60.000 | 12.000 | 1 | 72.000 |
| 105 | 78180101-005 | FIBRAS FRENO -AMBOS | 170.000 | 12.000 | 1 | 182.000 |
| 106 | 78180101-005 | PORTA MORDAZA LADO IZQUIERDO | 47.000 | 12.000 | 1 | 59.000 |
| 107 | 78180101-005 | PORTA MORDAZA LADO DERECHO | 47.000 | 12.000 | 1 | 59.000 |
| 108 | 78180101-005 | CHAPA ANTIRUIDO | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 109 | 78180101-005 | TORNILLO PURGADOR | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 110 | 78180101-005 | JUEGO REPARO BOMBA CENTRAL FRENO | 27.000 | 12.000 | 1 | 39.000 |
| 111 | 78180101-005 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 163.000 | 12.000 | 1 | 175.000 |
| 112 | 78180101-005 | JUEGO REPARAICON MORDAZA FRENO DEL - C/U. | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 113 | 78180101-005 | RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO - AMBOS | 12.000 | 41.000 | 1 | 53.000 |
| 114 | 78180101-005 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | 42.000 | 6.000 | 1 | 48.000 |
| 115 | 78180101-005 | JUEGO REPARACION CILINDRO FRENO TRASERO C/U | 13.000 | 6.000 | 1 | 19.000 |
| 116 | 78180101-005 | DEPRESOR DE FRENO | 70.000 | 12.000 | 1 | 82.000 |
| 117 | 78180101-005 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LADO IZQUIERDO | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 118 | 78180101-005 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO LADO DERECHO | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 119 | 78180101-005 | TUBO DE FRENO DE RUEDA DELANTERA DERECHA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 120 | 78180101-005 | TUBO DE FRENO DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 121 | 78180101-005 | FRENO TRASERO A/L | 26.000 | 6.000 | 1 | 32.000 |
| 122 | 78180101-005 | TUBO DE FRENO RUEDA TRASERA DERECHA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 123 | 78180101-005 | TUBO DE FRENO RUEDA TRASERA IZQUIERDA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 124 | 78180101-005 | TUBO DE FRENO RUEDA TRASERA IZQUIERDA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 125 | 78180101-005 | TUBO DE SALIDA DE SERVO FRENO | 115.000 | 6.000 | 1 | 121.000 |
| 126 | 78180101-005 | FLEXIBLE DE FRENO TRASERO | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 127 | 78180101-005 | CILINDRO DE FRENO | 42.000 | 6.000 | 1 | 48.000 |
| 128 | 78180101-005 | CILINDRO DE FRENO TRASERO -(10) | 42.000 | 6.000 | 1 | 48.000 |
| 129 | 78180101-005 | KIT REPARACION CILINDRO | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| 130 | 78180101-005 | TAMBOR DE FRENO TRASERO | 145.000 | 6.000 | 1 | 151.000 |
| 131 | 78180101-005 | PLANCHUELA SEPARADOR DE ZAPATAS | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 132 | 78180101-005 | PLANCHUELA SEPARADOR DE ZAPATAS | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 133 | 78180101-005 | PLANCHUELA SEPARADOR DE ZAPATAS | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 134 | 78180101-005 | REGULADOR DE FRENO RANGER LADO IZQUIERDO | 49.000 | 12.000 | 1 | 61.000 |
| 135 | 78180101-005 | REGULADOR DE FRENO RANGER LADO DERECHO | 49.000 | 12.000 | 1 | 61.000 |
| 136 | 78180101-005 | JGO DE ZAPATAS | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 137 | 78180101-005 | JGO DE ZAPATAS Y FIBRA | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 138 | 78180101-005 | JGO ZAPATAS DE FRENO TRASERO 11" P/1 TONELADA | 40.000 | 12.000 | 1 | 52.000 |
| 139 | 78180101-005 | FIBRA DE FRENO TRASERO | 50.000 | 12.000 | 1 | 62.000 |
| 140 | 78180101-005 | PALANCA DE FRENO DE MANO LADO DERECHO | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 141 | 78180101-005 | PALANCA DE FRENO DE MANO DE ESTACIONAMIENTO L/IZQ 11" | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 142 | 78180101-005 | PALANCA FRENO DE MANO IZQUIERDO | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 143 | 78180101-005 | LEVA REGULADOR ZAPATA DERECHO | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 144 | 78180101-005 | LEVA REGULADOR ZAPATA IZQUIERDO | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 145 | 78180101-005 | RESORTE DE ENGANCHE DE LEVA DE FRENO TRASERO 10" PRIM | 9.000 | 6.000 | 1 | 15.000 |
| 146 | 78180101-005 | RESORTE DE ENGANCHE DE LEVA DE FRENO TRASERO 11" PRIM | 9.000 | 6.000 | 1 | 15.000 |
| 147 | 78180101-005 | RESORTE DE ENGANCHE DE LEVA DE FRENO TRASERO 10" SEC | 9.000 | 6.000 | 1 | 15.000 |
| 148 | 78180101-005 | RESORTE DE ENGANCHE DE LEVA DE FRENO TRASERO 11" SEC | 9.000 | 6.000 | 1 | 15.000 |
| 149 | 78180101-005 | CABO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (FRENO 11" X 2 1/2) | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 150 | 78180101-005 | CABO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 10" | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 151 | 78180101-005 | RESORTE DE FIBRA DE FRENO TRASERO 10" | 7.000 | 5.000 | 1 | 12.000 |
| 152 | 78180101-005 | RESORTE DE ZAPATA DE FRENO TRASERO 11" | 7.000 | 5.000 | 1 | 12.000 |
| 153 | 78180101-005 | PEDAL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (MECANISMO) | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 154 | 78180101-005 | CABO DELANTERO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO | 28.000 | 6.000 | 1 | 34.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 78180101-005 | CABO FRENO ESTACIONAMIENTO | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 156 | 78180101-005 | CABO ACELERADOR | 48.000 | 6.000 | 1 | 54.000 |
| 157 | 78180101-005 | CABO FRENO ESTACIONAMIENTO L/IZQ | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 158 | 78180101-005 | CABO ABRE CAPOT | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | ACCESORIOS | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | ALTERNADOR BOSH K1-14V30/85A | 291.000 | 12.000 | 1 | 303.000 |
| 2 | 78180101-009 | POLEA DE ALTERNADOR | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 3 | 78180101-009 | JGO DE FIJACION POLEA DE ALTERNADOR | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 4 | 78180101-009 | VENTILADOR DE ALTERNADOR | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| 5 | 78180101-009 | ROTOR DE ALTERNADOR | 186.000 | 12.000 | 1 | 198.000 |
| 6 | 78180101-009 | RULEMAN DELANTERO | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 7 | 78180101-009 | RULEMAN DELANTERO | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 8 | 78180101-009 | ESTATOR DE ALTERNADOR | 192.000 | 6.000 | 1 | 198.000 |
| 9 | 78180101-009 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 10 | 78180101-009 | TAPA TRASERA DE ALTERNADOR | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 11 | 78180101-009 | REGULADOR DE VOLTAGE | 99.000 | 6.000 | 1 | 105.000 |
| 12 | 78180101-009 | ANILLO RETEN DE TAPA TRASERA | 7.000 | 6.000 | 1 | 13.000 |
| 13 | 78180101-009 | RULEMAN TRASERO | 40.000 | 6.000 | 1 | 46.000 |
| 14 | 78180101-009 | CHICOTE ELECTRICO DE BLOCK DE MOTOR | 13.000 | 6.000 | 1 | 19.000 |
| 15 | 78180101-009 | CHICOTE PRINCIPAL | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| 16 | 78180101-009 | CHICOTE PRINCIPAL | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| 17 | 78180101-009 | CABLEADO PRINCIPAL | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 18 | 78180101-009 | MAZO DE CABLES DE PANEL PASARUEDA | 15.000 | 6.000 | 1 | 21.000 |
| 19 | 78180101-009 | CABLEADO DE EXTENC DE INTERRUPT DE BOMB DE CORTESIA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 20 | 78180101-009 | CHICOTE DE LUCES TRASERAS | 15.000 | 6.000 | 1 | 21.000 |
| 21 | 78180101-009 | CABLEADO CONECTOR DE FAROS TRASEROS | 18.000 | 12.000 | 1 | 30.000 |
| 22 | 78180101-009 | CABLE TIERRA DE MOTOR A PARALLAMA | 18.000 | 12.000 | 1 | 30.000 |
| 23 | 78180101-009 | CALBEADO DE FARO DELANTERO | 18.000 | 12.000 | 1 | 30.000 |
| 24 | 78180101-009 | CABLE DE FARO INTERIOR | 18.000 | 12.000 | 1 | 30.000 |
| 25 | 78180101-009 | RAMAL DE BATERIA, ALTERNADOR Y CAJA DE FUSIBLE | 18.000 | 12.000 | 1 | 30.000 |
| 26 | 78180101-009 | RAMAL DE LA BOMBA COMB, PRESION DE ACEIT Y TEMP AGUA | 115.000 | 12.000 | 1 | 127.000 |
| 27 | 78180101-009 | RAMAL DE LA BOMBA COMB, PRESION DE ACEIT Y TEMP AGUA | 115.000 | 12.000 | 1 | 127.000 |
| 28 | 78180101-009 | CABLE MAZA DEL MOTOR | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 29 | 78180101-009 | BICINA DE SONIDO GRAVE | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 30 | 78180101-009 | RELAY DESTELLADOR | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 31 | 78180101-009 | RELE MULTIFUNCION | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 32 | 78180101-009 | RELE MULTI CONTACTO ECONOMIZ DE BATERIA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 33 | 78180101-009 | RELE SELECCIÓN MODO 4X4 | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 34 | 78180101-009 | RELAY SELECTOR DE CAJA DE TRANSFERENCIA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 35 | 78180101-009 | MODULO ELECTRONICO DE ENCASTRE 4X4 | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 36 | 78180101-009 | MODULO ELECTRONICO DEL ABS | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 37 | 78180101-009 | MOTOR ELECTRICO DE ENCASTRE DEL 4X4 | 99.000 | 6.000 | 1 | 105.000 |
| 38 | 78180101-009 | CABLEADO DEL SISTEMA DE ENCASTRE DEL 4X4 | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 39 | 78180101-009 | LLAVE SELECTORA DEL ENCASTRE DEL 4X4 | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 40 | 78180101-009 | FUSIBLE DE 30 AMPER (VERDE) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 41 | 78180101-009 | FUSIBLE DE 10 AMPER | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 42 | 78180101-009 | FUSIBLE MINIATURA 30 0AMPER (AMARILLO) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 43 | 78180101-009 | FUSIBLE MINIATURA 30 AMPER (VERDE) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 44 | 78180101-009 | FUSIBLE MINIATURA 30 AMPER (VERDE) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 45 | 78180101-009 | FUSIBLE 175 AMPER (BLANCO) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 46 | 78180101-009 | FUSIBLE 125 AMPER RANGER 2.5 DSL | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 47 | 78180101-009 | FUSIBLE 60 AMPER (AZUL) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 48 | 78180101-009 | FUSIBLE 20 AMPER (AMARILLO) | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 49 | 78180101-009 | FARO OPTICA DELANTERA DERECHA | 884.000 | 6.000 | 1 | 890.000 |
| 50 | 78180101-009 | FARO OPTICA DELANTERA IZQUIERDO | 884.000 | 6.000 | 1 | 890.000 |
| 51 | 78180101-009 | LAMPARA HALOGENA 55/60 VATIOS - 12VOLT | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 52 | 78180101-009 | RETENTOR DE LAMPARA DE FARO | 14.000 | 3.000 | 1 | 17.000 |
| 53 | 78180101-009 | CLIP DE MONTAJE DE OPTICA (FARO) | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 54 | 78180101-009 | LAMPARA DE POSICION Y STOP | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 55 | 78180101-009 | PORTALAMPARA | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 56 | 78180101-009 | FARO LATERAL DELANTERO LADO DERECHO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 57 | 78180101-009 | FARO LATERAL DELANTERO LADO IZQUIERDO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 58 | 78180101-009 | FARO LATERAL DELANTERO LADO DERECHO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 59 | 78180101-009 | FARO LATERAL DELANTERO LADO IZQUIERDO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 60 | 78180101-009 | FARO TRASERO DERECHO | 540.000 | 6.000 | 1 | 546.000 |
| 61 | 78180101-009 | FARO TRASERO DERECHO | 241.000 | 6.000 | 1 | 247.000 |
| 62 | 78180101-009 | FARO TRASERO IZQUIERDO | 310.000 | 6.000 | 1 | 316.000 |
| 63 | 78180101-009 | FARO TRASERO IZQUIERDO | 310.000 | 6.000 | 1 | 316.000 |
| 64 | 78180101-009 | PORTALAMPARA DE FARO TRASERO CON DOBLE FILAMENTO | 13.000 | 5.000 | 1 | 18.000 |
| 65 | 78180101-009 | PORTALAMPARA TRASERO | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 66 | 78180101-009 | KIT LAMPARA TRASERO | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 67 | 78180101-009 | LAMPARA DE POSICION Y STOP TRASERO | 7.000 | 5.000 | 1 | 12.000 |
| 68 | 78180101-009 | LAMPARA DE RETROCESO TRASERO | 6.000 | 3.000 | 1 | 9.000 |
| 69 | 78180101-009 | FARO LUZ PATENTE | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 70 | 78180101-009 | 3RA. FARO LUZ DE STOP | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 71 | 78180101-009 | 3RA. FARO LUZ DE STOP | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 72 | 78180101-009 | FOCO DE 3RA. LUZ DE FRENO | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 78180101-009 | FOCO DE 3RA. LUZ DE FRENO | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 74 | 78180101-009 | LUZ DE CORTESIA | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| 75 | 78180101-009 | BALIZA GIRATORIA CON CONECCION AL TECHO | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 76 | 78180101-009 | LLAVE DE BALIZA GIRATORIA CON CONECCION AL TABLERO | 6.000 | 3.000 | 1 | 9.000 |
| 77 | 78180101-009 | PLASTICO LUZ INTERIOR DE TECHO | 7.000 | 1.000 | 1 | 8.000 |
| 78 | 78180101-009 | CONTROL DE LUCES | 6.000 | 3.000 | 1 | 9.000 |
| 79 | 78180101-009 | CAMBIO DE FOCOS | 2.000 | 1.000 | 1 | 3.000 |
| | | MOTOR DE ARRANQUE | - | - | | |
| 81 | 78180101-009 | MOTOR DE ARRANQUE | 698.000 | 6.000 | 1 | 704.000 |
| 82 | 78180101-009 | CARCAZA Y CUERPO MAGNETICO | 18.000 | 5.000 | 1 | 23.000 |
| 83 | 78180101-009 | INDUCIDO | 177.000 | 6.000 | 1 | 183.000 |
| 84 | 78180101-009 | PORTA CARBON | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 85 | 78180101-009 | PORTA CARBON | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 86 | 78180101-009 | TAPA TRASERA | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 87 | 78180101-009 | NUCLEO DE SOLENOIDE | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 88 | 78180101-009 | SOLENOIDE | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 89 | 78180101-009 | BENDIX | 172.000 | 6.000 | 1 | 178.000 |
| 90 | 78180101-009 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBON | 6.000 | 3.000 | 1 | 9.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº4: SISTEMA DE MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | REPARACION DE MOTOR - COMPLETO | | | | |
| 1 | 78180101-014 | JUEGO DE PISTON | 465.000 | 12.000 | 1 | 477.000 |
| 2 | 78180101-014 | JUEGO DE CAMISA | 415.000 | 12.000 | 1 | 427.000 |
| 3 | 78180101-014 | JUEGO DE AROS | 440.000 | 12.000 | 1 | 452.000 |
| 4 | 78180101-014 | CASQUILLO DE BIELA | 186.000 | 12.000 | 1 | 198.000 |
| 5 | 78180101-014 | CASQUILLO DE BANCADA | 230.000 | 12.000 | 1 | 242.000 |
| 6 | 78180101-014 | CASQUILLO DE LEVA | 75.000 | 12.000 | 1 | 87.000 |
| 7 | 78180101-014 | BUJE DE BIELA | 27.000 | 12.000 | 1 | 39.000 |
| 8 | 78180101-014 | JUEGO DE JUNTAS | 190.000 | 12.000 | 1 | 202.000 |
| 9 | 78180101-014 | JUEGO DE VALVULAS | 185.000 | 12.000 | 1 | 197.000 |
| 10 | 78180101-014 | GUIAS DE VALVULAS | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 11 | 78180101-014 | RECTIFICACION DE CILINDRO | 12.000 | 25.000 | 1 | 37.000 |
| 12 | 78180101-014 | RECTIFICACION DE CIGUENAL | 12.000 | 25.000 | 1 | 37.000 |
| 13 | 78180101-014 | TAPA MOTOR | 500.000 | 12.000 | 1 | 512.000 |
| 14 | 78180101-014 | RECTIFICAR TAPA MOTOR | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 15 | 78180101-014 | JUNT TAPA MOTOR | 186.000 | 12.000 | 1 | 198.000 |
| 16 | 78180101-014 | JUNTA CARTER | 27.000 | 12.000 | 1 | 39.000 |
| 17 | 78180101-014 | ESMERILAR VALVULA | 12.000 | 25.000 | 1 | 37.000 |
| 18 | 78180101-014 | MANO DE OBRA REPARACION GENERAL MOTOR | 233.000 | 60.000 | 1 | 293.000 |
| | | SISTEMA DE MOTOR - OTROS | - | - | | - |
| 19 | 78180101-014 | BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE | 6.978.000 | 580.000 | 1 | 7.558.000 |
| 20 | 78180101-014 | BOMBA DE AGUA | 440.000 | 12.000 | 1 | 452.000 |
| 21 | 78180101-014 | CABO DE VELOCIMETRO | 14.000 | 1.000 | 1 | 15.000 |
| 22 | 78180101-014 | KIT DE CORREA DENTADA/CADENA DE DISTRIBUCION | 1.046.000 | 53.000 | 1 | 1.099.000 |
| 23 | 78180101-014 | TENSOR DE CORREA DENTADA | 233.000 | 12.000 | 1 | 245.000 |
| 24 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO BOMBA INYECTORA | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 25 | 78180101-014 | REPARAR BOMBA INYECTORA | 140.000 | 35.000 | 1 | 175.000 |
| 26 | 78180101-014 | CALIBRAR PICO INYECTOR | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 27 | 78180101-014 | POLEA RULEMAN TENSOR DE CORREAS | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 28 | 78180101-014 | RETEN CULATA MOTOR | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 29 | 78180101-014 | RETEN FRENTE MOTOR | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 30 | 78180101-014 | RETEN BANCADA TRASERA | 120.000 | 6.000 | 1 | 126.000 |
| 31 | 78180101-014 | SOPORTE MOTOR | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 32 | 78180101-014 | JUNTA TAPA BALANCIN | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 33 | 78180101-014 | VENTILADOR DE MOTOR | 255.000 | 12.000 | 1 | 267.000 |
| 34 | 78180101-014 | RADIADOR DE AGUA | 1.163.000 | 465.000 | 1 | 1.628.000 |
| 35 | 78180101-014 | REGULAR VALVULAS | 6.000 | 6.000 | 1 | 12.000 |
| 36 | 78180101-014 | REPARACION DE RADIADOR INTERCOOLER | 12.000 | 35.000 | 1 | 47.000 |
| 37 | 78180101-014 | CORREAS DE VENTILADOR | 168.000 | 25.000 | 1 | 193.000 |
| 38 | 78180101-014 | PALETA VENTILADOR | 120.000 | 75.000 | 1 | 195.000 |
| 39 | 78180101-014 | CONJUNTO DE VELOCIMETRO PIÑON Y CORONA | 29.000 | 12.000 | 1 | 41.000 |
| 40 | 78180101-014 | MANGUERA PRESION ACEITE DEL VACIO | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 41 | 78180101-014 | MANGUERA RETORNO DE ACEITE DE VACIO | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 42 | 78180101-014 | SOPORTE DE MOTOR | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 43 | 78180101-014 | SOPORTE DE CAJA | 53.000 | 6.000 | 1 | 59.000 |
| 44 | 78180101-014 | BULBO DE TEMPERATURA | 122.000 | 12.000 | 1 | 134.000 |
| 45 | 78180101-014 | BULBO DE ELECTRO VENTILADOR | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 46 | 78180101-014 | JGO. DE JUNTAS SUPERIOR DEL MOTOR | 122.000 | 6.000 | 1 | 128.000 |
| 47 | 78180101-014 | CARTER INFERIOR | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 48 | 78180101-014 | VOLANTE DE MOTOR | 144.000 | 6.000 | 1 | 150.000 |
| 49 | 78180101-014 | SOPORTE PEDALERA | 38.000 | 6.000 | 1 | 44.000 |
| 50 | 78180101-014 | EJE PEDALERA | 41.000 | 5.000 | 1 | 46.000 |
| 51 | 78180101-014 | BOMBA INYECTORA | 6.978.000 | ### | 1 | 8.024.000 |
| 52 | 78180101-014 | PICO INYECTORES | 3.024.000 | 6.000 | 1 | 3.030.000 |
| 53 | 78180101-014 | LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES | 18.000 | 3.000 | 1 | 21.000 |
| | | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | - | - | | |
| 54 | 78180101-016 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO | 345.000 | 12.000 | 1 | 357.000 |
| 55 | 78180101-016 | COMPRESOR | 1.000.000 | 12.000 | 1 | 1.012.000 |
| 56 | 78180101-016 | VALVULA EXPANSORA | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 57 | 78180101-016 | EVAPORADOR | 130.000 | 12.000 | 1 | 142.000 |
| 58 | 78180101-016 | TERMOSTATO | 53.000 | 12.000 | 1 | 65.000 |
| 59 | 78180101-016 | CONDENSADOR | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 78180101-016 | GAS 134A (UNA CARGA) | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 61 | 78180101-016 | GAS FREON 12 (UNA CARGA) | 144.000 | 12.000 | 1 | 156.000 |
| 62 | 78180101-016 | CAÑO ALTA | 128.000 | 6.000 | 1 | 134.000 |
| 63 | 78180101-016 | CAÑO BAJA | 128.000 | 6.000 | 1 | 134.000 |
| 64 | 78180101-016 | ACEITE REFRIGERANTE (LITRO) | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 65 | 78180101-016 | ELECTROVENTILADOR | 75.000 | 6.000 | 1 | 81.000 |
| 66 | 78180101-016 | RELE VENTILADOR | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 67 | 78180101-016 | LLAVE ACCIONAMIENTO | 16.000 | 6.000 | 1 | 22.000 |
| 68 | 78180101-016 | FUSIBLES | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 69 | 78180101-016 | CORREAS | 93.000 | 6.000 | 1 | 99.000 |
| 70 | 78180101-016 | SENSOR GAS | 47.000 | 6.000 | 1 | 53.000 |
| 71 | 78180101-016 | FILTRO DE AIRE | 27.000 | 12.000 | 1 | 39.000 |
| 72 | 78180101-016 | VENTILADOR DE EVAPORADOR | 53.000 | 12.000 | 1 | 65.000 |
| 73 | 78180101-016 | LLAVE SELECTORA VENTILADOR | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 74 | 78180101-016 | CIRCUITO DE REFRIGERACION | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 75 | 78180101-016 | FILTRO | 27.000 | 12.000 | 1 | 39.000 |
| 76 | 78180101-016 | BULBO DE TEMPERATURA | 49.000 | 6.000 | 1 | 55.000 |
| 77 | 78180101-016 | DEPOSITO DE AGUA CON DRENAJE | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 78 | 78180101-016 | TENSOR DE CORREA | 47.000 | 6.000 | 1 | 53.000 |
| 79 | 78180101-016 | RELE COMPRESOR | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 80 | 78180101-016 | SOPORTE DEL COMPRESOR | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº5: CHAPERIA Y OTROS | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | ACCESORIOS | | | | |
| 1 | 78180101-027 | JGO DE SOPORTES Y TACOS DE CABINA | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 2 | 78180101-027 | JGO DE SOPORTES Y TACOS DE CARROCERIA | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 3 | 78180101-027 | PARABRISAS | 698.000 | 12.000 | 1 | 710.000 |
| 4 | 78180101-027 | MOLDURA DE PARABRISAS | 35.000 | 12.000 | 1 | 47.000 |
| 5 | 78180101-027 | TUBOS DE COMBUSTIBLE Y FRENO DELANTERO | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 6 | 78180101-027 | VIDRIO DE PUERTA LATERAL DELANTERO | 233.000 | 35.000 | 1 | 268.000 |
| 7 | 78180101-027 | VIDRIO DE PUERTA LATERAL TRASERO | 233.000 | 35.000 | 1 | 268.000 |
| 8 | 78180101-027 | GUIAS DE PUERTAS DE VIDRIO DELANTERO | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 9 | 78180101-027 | GUIAS DE PUERTAS DE VIDRIO TRASERO | 38.000 | 12.000 | 1 | 50.000 |
| 10 | 78180101-027 | CONJUNTO TRASERO DE TUBOS DE FRENOS Y COMBUSTIBLES | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 11 | 78180101-027 | PICAPORTE DE ABRE PUERTA INTERIOR A/L DELANTERO | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 12 | 78180101-027 | PICAPORTE DE ABRE PUERTA INTERIOR A/L TRASERO | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 13 | 78180101-027 | PICAPORTE DE PUERTA EXTERIOR A/L DELANTERO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 14 | 78180101-027 | PICAPORTE DE PUERTA EXTERIOR A/L TRASERO | 41.000 | 6.000 | 1 | 47.000 |
| 15 | 78180101-027 | MECANISMO LEVANTA VIDRI DELANTERO A/L | 144.000 | 6.000 | 1 | 150.000 |
| 16 | 78180101-027 | MECANSIMO LEVANTA VIDRIO TRASERO A/L | 144.000 | 6.000 | 1 | 150.000 |
| 17 | 78180101-027 | CERRADURA DE PUERTA TRASERA | 163.000 | 60.000 | 1 | 223.000 |
| 18 | 78180101-027 | BISAGRA DE PUERTAS DELANTERA A/L | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 19 | 78180101-027 | BISAGRAS DE PUERTA TRASERA A/L | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 20 | 78180101-027 | BISAGRAS DE TAPA CARROCERIA A/L | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 21 | 78180101-027 | BASE DE BATERIA Y SOPORTE | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 22 | 78180101-027 | PORTA ESCALERAS DELANTERA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 23 | 78180101-027 | PORTA ESCALERAS TRASERA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 24 | 78180101-027 | BASE DE PORTA ESCALERA TRASERA | 18.000 | 6.000 | 1 | 24.000 |
| 25 | 78180101-027 | PUERTAS Y CAPOT COMPLETO | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 26 | 78180101-027 | PARAGOLPE DELANTERO CON PINTURA | 152.000 | 12.000 | 1 | 164.000 |
| 27 | 78180101-027 | GUARDABARRO DELANTERO CON PINTURA | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 28 | 78180101-027 | COSTADO DE CARROCERIA CON PINTURA | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 29 | 78180101-027 | CARROCERIA COMPLETA DOBLE CABINA CON PINTURA | 152.000 | 12.000 | 1 | 164.000 |
| 30 | 78180101-027 | PUERTA DELANTERA CON PINTURA | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 31 | 78180101-027 | PUERTA TRASERA CON PINTURA | 140.000 | 12.000 | 1 | 152.000 |
| 32 | 78180101-027 | CAPOT DELANTERO CON PINTURA | 146.000 | 12.000 | 1 | 158.000 |
| 33 | 78180101-027 | ZOCALO DE PISO | 128.000 | 12.000 | 1 | 140.000 |
| 34 | 78180101-027 | TECHO DE CABINA DOBLE CON PINTURA | 120.000 | 12.000 | 1 | 132.000 |
| 35 | 78180101-027 | TAPA TRASERA DE CARROCERIA REBATIBLE | 110.000 | 12.000 | 1 | 122.000 |
| 36 | 78180101-027 | SEGURO PINCHE DE TAPIZADO DE PUERTAS | 5.000 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| 37 | 78180101-027 | GUARDAPOLVO PALANCA | 27.000 | 6.000 | 1 | 33.000 |
| 38 | 78180101-027 | CAVIDAD FRONTAL DEL RADIADOR Y ACCESORIOS | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 39 | 78180101-027 | SOPORTE DE GOMA DE RADIADOR | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 40 | 78180101-027 | BISAGRA DE PUERTAS DELANTERA A/L | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 41 | 78180101-027 | CHAPA PROCTECTOR DE DISCO DE FRENO | 14.000 | 6.000 | 1 | 20.000 |
| 42 | 78180101-027 | ALOJAMIENTO DE BUJE DE MORDAZA DE FRENO | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 43 | 78180101-027 | ASIENTO DEL CONDUCTOR | 105.000 | 6.000 | 1 | 111.000 |
| 44 | 78180101-027 | ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE | 105.000 | 6.000 | 1 | 111.000 |
| 45 | 78180101-027 | BULBO REVERSA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 46 | 78180101-027 | PLANCHUELA REGULADORA DE CORREA DEL ALTERNADOR | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 47 | 78180101-027 | PURGADOR DE FRENO | 9.000 | 3.000 | 1 | 12.000 |
| 48 | 78180101-027 | BRIDA DE CARDAN ALOJAMIENTO DE LA CRUCETA | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 49 | 78180101-027 | MACHO Y HEMBRA DE CARDAN TRASERO | 2.326.000 | 698.000 | 1 | 3.024.000 |
| 50 | 78180101-027 | RETEN DIFERENCIAL TRASERO | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 51 | 78180101-027 | SOPORTE DE ESCAPE | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| 52 | 78180101-027 | PINCHES TAPIZADO DE PUERTAS | 5.000 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| 53 | 78180101-027 | TAPIZADO DE PUERTAS | 29.000 | 6.000 | 1 | 35.000 |
| 54 | 78180101-027 | PEDAL DE EMBRAGUE | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 55 | 78180101-027 | RESORTE PEDAL DE EMBRAGUE | 14.000 | 3.000 | 1 | 17.000 |
| 56 | 78180101-027 | BUJE DE PEDAL DE EMBRAGUE | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 78180101-027 | PERITA CABEZAL DE PALANCA DE CAMBIO | 14.000 | 3.000 | 1 | 17.000 |
| 58 | 78180101-027 | RETEN SALIDA DIFERENCIAL DELANTERO | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 59 | 78180101-027 | ENCASTRE DE LA TAPA CUBO DE ENCASTRE DEL 4X4 | 16.000 | 3.000 | 1 | 19.000 |
| 60 | 78180101-027 | IZQUIERO | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 61 | 78180101-027 | RETEN SALIDA DE PALIER DIFERENCIAL DELANTAERO DERECHO | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 62 | 78180101-027 | ROSCA CAÑONERA DEL PUNTA EJE DELANTERO | 14.000 | 3.000 | 1 | 17.000 |
| 63 | 78180101-027 | ALOJAMIENTO DEL BUJE SEMI EJE LADO IZQUIERDO | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 64 | 78180101-027 | ALOJAMIENTO DEL BUJE SEMI EJE LADO DERECHO | 14.000 | 5.000 | 1 | 19.000 |
| 65 | 78180101-027 | SOPORTE PEDALERA | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 66 | 78180101-027 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 12.000 | 35.000 | 1 | 47.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA Nº6: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000KM | | | | |
| 1 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE MOTOR | 28.000 | 1.000 | 1 | 29.000 |
| 2 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 3 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 4 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 70.000 | 6.000 | 1 | 76.000 |
| 5 | 78180103-001 | LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE | 12.000 | 41.000 | 1 | 53.000 |
| 6 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE CAJA | 28.000 | 1.000 | 1 | 29.000 |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | - | - | | |
| 7 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE MOTOR | 28.000 | 1.000 | 1 | 29.000 |
| 8 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 9 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 10 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 70.000 | 6.000 | 1 | 76.000 |
| 11 | 78180103-001 | LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE | 12.000 | 41.000 | 1 | 53.000 |
| 12 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE CAJA | 28.000 | 1.000 | 1 | 29.000 |
| 13 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA | 28.000 | 1.000 | 1 | 29.000 |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM | - | - | | |
| 14 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITE MOTOR | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 15 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 35.000 | 9.000 | 1 | 44.000 |
| 16 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 35.000 | 6.000 | 1 | 41.000 |
| 17 | 78180103-001 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 70.000 | 6.000 | 1 | 76.000 |
| 18 | 78180103-001 | LIMPIEAZA RADIADOR | 12.000 | 41.000 | 1 | 53.000 |
| 19 | 78180103-001 | LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 20 | 78180103-001 | CAMBIO FLUIDO DE FRENO | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 21 | 78180103-001 | CAMBIO FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA | 25.000 | 6.000 | 1 | 31.000 |
| 22 | 78180103-001 | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 12.000 | 35.000 | 1 | 47.000 |
| 23 | 78180103-001 | LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 24 | 78180103-001 | LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES | 12.000 | 6.000 | 1 | 18.000 |
| LOTE 5 – MINIBUS | | | | | | |
| MONTO MÍNIMO: Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) | | | MONTO MAXIMO: Gs 20.000.000 (Guaranies veinte millones) | | | |
| MARCA | TOYOTA HIACE | | | | MODELO | 1997 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | CAJA: | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | 54.000 | 5.000 | 1 | 59.000 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1ª. A 5a. | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | 50.000 | 5.000 | 1 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Rulemán | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 6 | 78180101-002 | Reten | 12.000 | 3.000 | 1 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | 10.000 | 3.000 | 1 | 13.000 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 9 | 78180101-002 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 11 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior (se incluye) | 1.000 | 79.000 | 1 | 80.000 |
| | | TRANSMISION: | | | | |
| 12 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 13 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar reten de piñón | 14.000 | 10.000 | 1 | 24.000 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar rúleman y reten del palier | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |
| 17 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del satélite | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | 12.000 | 5.000 | 1 | 17.000 |
| 19 | 78180101-002 | Cambiar rulemanes de diferencial | 70.000 | 10.000 | 1 | 80.000 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | 65.000 | 10.000 | 1 | 75.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| | | DIRECCION: | | | | |
| 1 | 78180101-003 | Cambiar muñequines – c/u | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 2 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 3 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | 1.000 | 10.000 | 1 | 11.000 |
| 4 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 100.000 | 10.000 | 1 | 110.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78180101-003 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 6 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 7 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| 8 | 78180101-003 | Cambio de rúleman masa delantera | 75.000 | 10.000 | 1 | 85.000 |
| 9 | 78180101-003 | Cambio de retén de masa delantera | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| | | SUSPENSION: | | | | |
| 10 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero c/u | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 11 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero c/u | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 12 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | 15.000 | 10.000 | 1 | 25.000 |
| 13 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 14 | 78180101-004 | Cambiar buje tensor de rueda | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 15 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | 1.500 | 1.000 | 1 | 2.500 |
| 16 | 78180101-004 | Cambiar rótulas superior e inferior | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 17 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos – trasero | 80.000 | 10.000 | 1 | 90.000 |
| 18 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos- trasero | 6.000 | 1.000 | 1 | 7.000 |
| 19 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 20 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 21 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 22 | 78180101-004 | Cambiar taqueador de suspensión | 25.000 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| | | EMBRAGUE: | | | | |
| 23 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | 460.000 | 10.000 | 1 | 470.000 |
| 24 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 25 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | 320.000 | 10.000 | 1 | 330.000 |
| 26 | 78180101-005 | Cambiar rúleman piloto | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 27 | 78180101-005 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | 12.000 | 10.000 | 1 | 22.000 |
| 28 | 78180101-005 | Cambiar reten de bancada | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 29 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| 30 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 31 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 98.000 | 10.000 | 1 | 108.000 |
| 32 | 78180101-005 | Cambiar horquilla del embrague | 90.000 | 10.000 | 1 | 100.000 |
| 33 | 78180101-005 | Cambiar guardapolvo horquilla del embrague | 20.000 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| 34 | 78180101-005 | Rectificación del volante motor | 1.000 | 65.000 | 1 | 66.000 |
| | | FRENOS: | | | | |
| 35 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 36 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno –ambos | 1.000 | 66.000 | 1 | 67.000 |
| 37 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno –ambos | 120.000 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| 38 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 39 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | 130.000 | 10.000 | 1 | 140.000 |
| 40 | 78180101-006 | Cambiar juego de reparación mordaza freno del. | 45.000 | 10.000 | 1 | 55.000 |
| 41 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 10.000 | 70.000 | 1 | 80.000 |
| 42 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 43 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 44 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u | 5.000 | 3.000 | 1 | 8.000 |
| 45 | 78180101-006 | Cambio seguro pastillas de freno | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 46 | 78180101-006 | Cambio zapata de freno | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 47 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 48 | 78180101-006 | Cambiar cabo de freno de mano | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 2 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | 38.000 | 5.000 | 1 | 43.000 |
| 3 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 4 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 5 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 6 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | 90.000 | 5.000 | 1 | 95.000 |
| 7 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 8 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | 5.000 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| 9 | 78180101-009 | Control de batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 10 | 78180101-009 | Control de carga del alternador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 11 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 12 | 78180101-009 | Recargar batería | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | 80.000 | 5.000 | 1 | 85.000 |
| 14 | 78180101-009 | Cambiar de ruleman de arranque | 20.000 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| 15 | 78180101-009 | Cambiar juego carbón arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 16 | 78180101-009 | Cambiar bendix de arranque | 125.000 | 5.000 | 1 | 130.000 |
| 17 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas- completo | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 18 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 19 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 20 | 78180101-009 | Alinear luces | 5.000 | 5.000 | 1 | 10.000 |
| 21 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes c/u | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 22 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 23 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | 30.000 | 5.000 | 1 | 35.000 |
| 24 | 78180101-009 | Reparar alternador | 120.000 | 5.000 | 1 | 125.000 |
| 25 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | 35.000 | 5.000 | 1 | 40.000 |
| 26 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | 72.000 | 5.000 | 1 | 77.000 |
| 27 | 78180101-009 | Reparar motor ventilador del radiador | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 28 | 78180101-009 | Cambio de baterías | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 29 | 78180101-009 | Control de luces | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 30 | 78180101-009 | Cambio portafusible | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 31 | 78180101-009 | Desmontar tablero - reparación velocímetro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| ITEM | CATALOGO | PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR | REPUESTO | OBRA | CANTIDAD | corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPARACION DE MOTOR – COMPLETO: | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Juego de Pistón | 450.000 | 5.000 | 1 | 455.000 |
| 2 | 78180101-014 | Juego de Camisa | 320.000 | 5.000 | 1 | 325.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de aros | 380.000 | 5.000 | 1 | 385.000 |
| 4 | 78180101-014 | Casquillo de biela | 85.000 | 5.000 | 1 | 90.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | 110.000 | 5.000 | 1 | 115.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de leva | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 7 | 78180101-014 | Buje de biela | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 8 | 78180101-014 | Juego de juntas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 9 | 78180101-014 | Juego de válvulas | 200.000 | 5.000 | 1 | 205.000 |
| 10 | 78180101-014 | Guías de válvulas | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 11 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 12 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 13 | 78180101-014 | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1.000 | 600.000 | 1 | 601.000 |
| 19 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | 300.000 | 10.000 | 1 | 310.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambiar cabo de velocímetro | 60.000 | 10.000 | 1 | 70.000 |
| 21 | 78180101-014 | Cambiar correa dentada/cadena de distribución | 160.000 | 10.000 | 1 | 170.000 |
| 22 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | 1.000 | 150.000 | 1 | 151.000 |
| 23 | 78180101-014 | Reparar bomba inyectora | 1.000 | 250.000 | 1 | 251.000 |
| 24 | 78180101-014 | Calibrar pico inyector | 1.000 | 19.000 | 1 | 20.000 |
| 25 | 78180101-014 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | 40.000 | 10.000 | 1 | 50.000 |
| 26 | 78180101-014 | Cambiar reten culata motor | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambiar reten frente motor | 15.000 | 5.000 | 1 | 20.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | 59.000 | 5.000 | 1 | 64.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | 40.000 | 5.000 | 1 | 45.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | 60.000 | 5.000 | 1 | 65.000 |
| 31 | 78180101-014 | Reparar radiador | 30.000 | 10.000 | 1 | 40.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambiar tapa radiador | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| 33 | 78180101-014 | Regular válvulas | 1.000 | 5.000 | 1 | 6.000 |
| 34 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1.000 | 20.000 | 1 | 21.000 |
| 35 | 78180101-014 | Limpieza de tanque | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 36 | 78180101-014 | Chaperia y pintura total del vehículo | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| 37 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 49.000 | 1 | 50.000 |
| 38 | 78180101-014 | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | 1.000 | 99.000 | 1 | 100.000 |
| ITEM | CÓDIGO CATALOGO | PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL | REPUESTO | MANO DE OBRA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (con impuestos incluidos si corresponde) |
| 1 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Lavado Completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| 2 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno | 10.000 | 5.000 | 1 | 15.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| 3 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM. | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite motor | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de combustible | 34.000 | 10.000 | 1 | 44.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aceite | 25.000 | 10.000 | 1 | 35.000 |
| | 78180103-001 | Cambio filtro de aire | 31.000 | 10.000 | 1 | 41.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza radiador | 10.000 | 90.000 | 1 | 100.000 |
| | 78180103-001 | Lavado completo, pulverizado y engrase | 1.000 | 39.000 | 1 | 40.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de freno | 10.000 | 1.000 | 1 | 11.000 |
| | 78180103-001 | Cambio Fluido de dirección hidráulica | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza tanque de combustible | 10.000 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza de bomba inyectora | 10.000 | 10.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Limpieza y calibración de picos inyectores | 19.000 | 1.000 | 1 | 20.000 |
| | 78180103-001 | Cambio aceite de transmisión | 24.000 | 1.000 | 1 | 25.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RESUMEN GENERAL** | | | | |
| | **LOTE 1 – AUTOMÓVILES** | | | | | **TOTAL** |
| | | VOLKSWAGEN GOL 373 CL | | | | 9.901.000 |
| | | TOYOTA CAMRY | | | | 9.840.000 |
| | | RENAULT MEGANE RXE | | | | 9.893.000 |
| | | HYUNDAI ATOS PRIME | | | | 9.151.500 |
| | | CHEVROLET CORSA | | | | 9.729.000 |
| | **TOTAL LOTE 1 – AUTOMÓVILES** | | | | | **48.514.500** |
| | | | | | | |
| | **LOTE 2 – CAMIONETA 4X2** | | | | | |
| | | TOYOTA HILUX 4X2 D/C | | | | 9.729.000 |
| | | TOYOTA HILUX 4x2 D/C | | | | 10.100.500 |
| | **TOTAL LOTE 2 - CAMIONETA 4X2** | | | | | **19.829.500** |
| | | | | | | |
| | **LOTE N° 3 – CAMIONETA 4X4** | | | | | |
| | | TOYOTA HILUX D/C 1996 | | | | 20.015.000 |
| | | TOYOTA HILUX D/C 1997 | | | | 22.720.000 |
| | | TOYOTA HILUX D/C 4X4 1999 | | | | 22.805.000 |
| | | MITSUBISHI L 200 RALLY D/C AÑO 1999 | | | | 21.637.000 |
| | | TOYOTA HILUX D/C 4X4 2001 | | | | 24.162.000 |
| | | TOYOTA HILUX D/C 4X4 2004 | | | | 24.061.000 |
| | | TOYOTA HILUX D/C 4X4 2006 | | | | 25.879.000 |
| | | KIA CARNIVAL AÑO 2006 | | | | 20.600.000 |
| | | NISSAN FRONTIER DX AÑO 2007 | | | | 20.158.000 |
| | | FORD RANGER AÑO 2007-2008-2009-2010 | | | | 71.500.000 |
| | **TOTAL LOTE Nº 3 - CAMIONETA 4X4** | | | | | **273.537.000** |
| | | | | | | |
| | **LOTE Nº 5 - MINIBUS** | | | | | |
| | | TOYOTA HIACE 1997 | | | | 10.920.500 |

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2011
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA CLINICARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL LOTE Nº 5 - MINIBUS** | | | | | **10.920.500** |
| | | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | **352.801.500** |