| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.14 | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 1.033.333 | 723.333 | 723.333 | -30 | 692.333 | 692.333 | -33 | 692.333 | 692.333 | -33 |
| 104.15 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 104.16 | JUEGO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 626.667 | 438.667 | 438.667 | -30 | 419.867 | 419.867 | -33 | 419.867 | 419.867 | -33 |
| **105** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema electrico- SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 105.1 | CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A | Unidad | Evento | 1 | 197.503 | 138.252 | 138.252 | -30 | 132.327 | 132.327 | -33 | 132.327 | 132.327 | -33 |
| 105.2 | CAMBIO FOCO FRENO (DOBLE FILAMENTO) | Unidad | Evento | 1 | 421.348 | 294.944 | 294.944 | -30 | 282.303 | 282.303 | -33 | 282.303 | 282.303 | -33 |
| 105.3 | CAMBIO DE FOCO SEÑALERO | Unidad | Evento | 1 | 428.999 | 300.299 | 300.299 | -30 | 287.429 | 287.429 | -33 | 287.429 | 287.429 | -33 |
| 105.4 | CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE) | Unidad | Evento | 1 | 507.012 | 354.908 | 354.908 | -30 | 339.698 | 339.698 | -33 | 339.698 | 339.698 | -33 |
| 105.5 | CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE) | Unidad | Evento | 1 | 847.196 | 593.037 | 593.037 | -30 | 567.621 | 567.621 | -33 | 567.621 | 567.621 | -33 |
| 105.6 | CAMBIO DE BRAZO LIMPIA PARABRISA | Unidad | Evento | 1 | 542.817 | 379.972 | 379.972 | -30 | 363.687 | 363.687 | -33 | 363.687 | 363.687 | -33 |
| 105.7 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISA | Unidad | Evento | 1 | 364.034 | 254.824 | 254.824 | -30 | 243.903 | 243.903 | -33 | 243.903 | 243.903 | -33 |
| 105.8 | CAMBIO DE BENDIX | Unidad | Evento | 1 | 721.319 | 504.923 | 504.923 | -30 | 483.284 | 483.284 | -33 | 483.284 | 483.284 | -33 |
| 105.9 | CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE | Unidad | Evento | 1 | 547.907 | 383.535 | 383.535 | -30 | 367.098 | 367.098 | -33 | 367.098 | 367.098 | -33 |
| 105.10 | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | Evento | 1 | 659.443 | 461.610 | 461.610 | -30 | 441.827 | 441.827 | -33 | 441.827 | 441.827 | -33 |
| 105.11 | REPARACION MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | Evento | 1 | 708.585 | 496.010 | 496.010 | -30 | 474.752 | 474.752 | -33 | 474.752 | 474.752 | -33 |
| 105.12 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 856.821 | 599.775 | 599.775 | -30 | 574.070 | 574.070 | -33 | 574.070 | 574.070 | -33 |
| 105.13 | CAMBIO DE RULEMAN | Unidad | Evento | 1 | 391.943 | 274.360 | 274.360 | -30 | 262.602 | 262.602 | -33 | 262.602 | 262.602 | -33 |
| 105.14 | CAMBIO DE PLACA DE DIODO | Unidad | Evento | 1 | 767.968 | 537.578 | 537.578 | -30 | 514.539 | 514.539 | -33 | 514.539 | 514.539 | -33 |
| 105.15 | CAMBIO DE COLECTOR | Unidad | Evento | 1 | 716.249 | 501.374 | 501.374 | -30 | 479.887 | 479.887 | -33 | 479.887 | 479.887 | -33 |
| 105.16 | CAMBIO DE INDUCIDO | Unidad | Evento | 1 | 891.199 | 623.839 | 623.839 | -30 | 597.103 | 597.103 | -33 | 597.103 | 597.103 | -33 |
| 105.17 | CAMBIO DE ROTOR | Unidad | Evento | 1 | 688.533 | 481.973 | 481.973 | -30 | 461.317 | 461.317 | -33 | 461.317 | 461.317 | -33 |
| 105.18 | CAMBIO DE FUSIBLES | Unidad | Evento | 1 | 161.180 | 112.826 | 112.826 | -30 | 107.991 | 107.991 | -33 | 107.991 | 107.991 | -33 |
| 105.19 | CAMBIO DE RELAY | Unidad | Evento | 1 | 536.259 | 375.381 | 375.381 | -30 | 359.294 | 359.294 | -33 | 359.294 | 359.294 | -33 |
| 105.20 | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | Evento | 1 | 499.118 | 349.383 | 349.383 | -30 | 334.409 | 334.409 | -33 | 334.409 | 334.409 | -33 |
| 105.21 | POLEA ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 430.270 | 301.189 | 301.189 | -30 | 288.281 | 288.281 | -33 | 288.281 | 288.281 | -33 |
| 105.22 | TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 927.717 | 649.402 | 649.402 | -30 | 621.570 | 621.570 | -33 | 621.570 | 621.570 | -33 |
| 105.23 | CONTROL DE CARGA DEL ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 21.333 | 14.933 | 14.933 | -30 | 14.293 | 14.293 | -33 | 14.293 | 14.293 | -33 |
| 105.24 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | -30 | 670.000 | 670.000 | -33 | 670.000 | 670.000 | -33 |
| 105.25 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | Evento | 1 | 906.667 | 634.667 | 634.667 | -30 | 607.467 | 607.467 | -33 | 607.467 | 607.467 | -33 |
| 105.26 | SOLENOIDE DE ARRANQUE | Unidad | Evento | 1 | 713.333 | 499.333 | 499.333 | -30 | 477.933 | 477.933 | -33 | 477.933 | 477.933 | -33 |
| 105.27 | BUJIAS INCANDESENTES | Unidad | Evento | 1 | 243.333 | 170.333 | 170.333 | -30 | 163.033 | 163.033 | -33 | 163.033 | 163.033 | -33 |
| 105.28 | VULVO DE ACEITE | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 105.29 | VULVO DE TEMPERATURA | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 105.30 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 936.000 | 655.200 | 655.200 | -30 | 627.120 | 627.120 | -33 | 627.120 | 627.120 | -33 |
| 105.31 | CORREA DEL ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 105.32 | FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | Evento | 1 | 201.333 | 140.933 | 140.933 | -30 | 134.893 | 134.893 | -33 | 134.893 | 134.893 | -33 |
| 105.33 | FOCO DE UN FILAMENTO | Unidad | Evento | 1 | 21.333 | 14.933 | 14.933 | -30 | 14.293 | 14.293 | -33 | 14.293 | 14.293 | -33 |
| 105.34 | CAMBIO DE FUSIBLE C/U | Unidad | Evento | 1 | 10.667 | 7.467 | 7.467 | -30 | 7.147 | 7.147 | -33 | 7.147 | 7.147 | -33 |
| 105.35 | ALINEAMIENTO DE LUCES ALTA Y BAJA | Unidad | Evento | 1 | 142.667 | 99.867 | 99.867 | -30 | 95.587 | 95.587 | -33 | 95.587 | 95.587 | -33 |
| 105.36 | REPARACION DEL MOTOR LIMPIA PARABRISA | Unidad | Evento | 1 | 713.333 | 499.333 | 499.333 | -30 | 477.933 | 477.933 | -33 | 477.933 | 477.933 | -33 |
| 105.37 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISA | Unidad | Evento | 1 | 1.316.667 | 921.667 | 921.667 | -30 | 882.167 | 882.167 | -33 | 882.167 | 882.167 | -33 |
| 105.38 | MECANISMO LEVAMTA VIDRIO ELECTRICO | Unidad | Evento | 1 | 1.316.667 | 921.667 | 921.667 | -30 | 882.167 | 882.167 | -33 | 882.167 | 882.167 | -33 |
| 105.39 | ANTENA PARA RADIO | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 105.40 | REPARACION DE RADIO | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | -30 | 335.000 | 335.000 | -33 | 335.000 | 335.000 | -33 |
| 105.41 | FOCO DE LUZ PARA CHAPA | Unidad | Evento | 1 | 21.333 | 14.933 | 14.933 | -30 | 14.293 | 14.293 | -33 | 14.293 | 14.293 | -33 |
| 105.42 | FOCO DE LUZ PARA TABLERO | Unidad | Evento | 1 | 21.333 | 14.933 | 14.933 | -30 | 14.293 | 14.293 | -33 | 14.293 | 14.293 | -33 |
| 105.43 | FOCO DE LUZ PARA CABINA | Unidad | Evento | 1 | 21.333 | 14.933 | 14.933 | -30 | 14.293 | 14.293 | -33 | 14.293 | 14.293 | -33 |
| 105.44 | REPARACION DE CERRADURA S | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 105.45 | REPARACION DE MANIJA ABRE PUERTA | Unidad | Evento | 1 | 557.000 | 389.900 | 389.900 | -30 | 373.190 | 373.190 | -33 | 373.190 | 373.190 | -33 |
| 105.46 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 412.000 | 288.400 | 288.400 | -30 | 276.040 | 276.040 | -33 | 276.040 | 276.040 | -33 |
| **106** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AIRE AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 106.1 | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 3.244.908 | 2.271.436 | 2.271.436 | -30 | 2.174.088 | 2.174.088 | -33 | 2.174.088 | 2.174.088 | -33 |
| 106.2 | CAMBIO DE CAÑERIA DE BAJA | Unidad | Evento | 1 | 293.602 | 205.521 | 205.521 | -30 | 196.713 | 196.713 | -33 | 196.713 | 196.713 | -33 |
| 106.3 | CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA | Unidad | Evento | 1 | 341.915 | 239.341 | 239.341 | -30 | 229.083 | 229.083 | -33 | 229.083 | 229.083 | -33 |
| 106.4 | CAMBIO DE VALVULA DE CARGA | Unidad | Evento | 1 | 420.266 | 294.186 | 294.186 | -30 | 281.578 | 281.578 | -33 | 281.578 | 281.578 | -33 |
| 106.5 | CAMBIO DE TERMOSTATO PARA SISTEMA DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 486.857 | 340.800 | 340.800 | -30 | 326.194 | 326.194 | -33 | 326.194 | 326.194 | -33 |
| 106.6 | CARGA DE GAS 134 ECOLOGICO | Unidad | Evento | 1 | 580.014 | 406.010 | 406.010 | -30 | 388.609 | 388.609 | -33 | 388.609 | 388.609 | -33 |
| 106.7 | CAMBIO DE FILTRO PARA SISTEMA DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 555.057 | 388.540 | 388.540 | -30 | 371.888 | 371.888 | -33 | 371.888 | 371.888 | -33 |
| 106.8 | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | Evento | 1 | 562.670 | 393.869 | 393.869 | -30 | 376.989 | 376.989 | -33 | 376.989 | 376.989 | -33 |
| 106.9 | CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESI?N | Unidad | Evento | 1 | 504.663 | 353.264 | 353.264 | -30 | 338.124 | 338.124 | -33 | 338.124 | 338.124 | -33 |
| 106.10 | CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 611.509 | 428.056 | 428.056 | -30 | 409.711 | 409.711 | -33 | 409.711 | 409.711 | -33 |
| 106.11 | CAMBIO DE RELAY | Unidad | Evento | 1 | 405.896 | 284.127 | 284.127 | -30 | 271.950 | 271.950 | -33 | 271.950 | 271.950 | -33 |
| 106.12 | EVAPORIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.334.906 | 934.434 | 934.434 | -30 | 894.387 | 894.387 | -33 | 894.387 | 894.387 | -33 |

Lic. Bladimir Quiñonez
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.13 | CAÑO PARA SISTEMA DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 416.607 | 291.625 | 291.625 | -30 | 279.127 | 279.127 | -33 | 279.127 | 279.127 | -33 |
| 106.14 | INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 442.780 | 309.946 | 309.946 | -30 | 296.663 | 296.663 | -33 | 296.663 | 296.663 | -33 |
| 106.15 | REPARACION DE COMPRESOR DEL SISTEMA A/A | Unidad | Evento | 1 | 679.336 | 475.535 | 475.535 | -30 | 455.155 | 455.155 | -33 | 455.155 | 455.155 | -33 |
| 106.16 | REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR DE SISTEMA A/A | Unidad | Evento | 1 | 765.894 | 536.126 | 536.126 | -30 | 513.149 | 513.149 | -33 | 513.149 | 513.149 | -33 |
| 106.17 | ACEITE DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 421.850 | 295.295 | 295.295 | -30 | 282.640 | 282.640 | -33 | 282.640 | 282.640 | -33 |
| 106.18 | CORREA DEL SISTEMA DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 321.692 | 225.184 | 225.184 | -30 | 215.534 | 215.534 | -33 | 215.534 | 215.534 | -33 |
| 106.19 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 415.787 | 291.051 | 291.051 | -30 | 278.577 | 278.577 | -33 | 278.577 | 278.577 | -33 |
| **107** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección- SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 107.1 | CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR | Unidad | Evento | 1 | 1.968.894 | 1.378.226 | 1.378.226 | -30 | 1.319.159 | 1.319.159 | -33 | 1.319.159 | 1.319.159 | -33 |
| 107.2 | CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR | Unidad | Evento | 1 | 555.428 | 388.800 | 388.800 | -30 | 372.137 | 372.137 | -33 | 372.137 | 372.137 | -33 |
| 107.3 | CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 511.065 | 357.746 | 357.746 | -30 | 342.414 | 342.414 | -33 | 342.414 | 342.414 | -33 |
| 107.4 | CAMBIO DE TAQUEADORES DEL. | Unidad | Evento | 1 | 425.128 | 297.590 | 297.590 | -30 | 284.836 | 284.836 | -33 | 284.836 | 284.836 | -33 |
| 107.5 | CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 421.594 | 295.116 | 295.116 | -30 | 282.468 | 282.468 | -33 | 282.468 | 282.468 | -33 |
| 107.6 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 1.238.353 | 866.847 | 866.847 | -30 | 829.697 | 829.697 | -33 | 829.697 | 829.697 | -33 |
| 107.7 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 1.218.494 | 852.946 | 852.946 | -30 | 816.391 | 816.391 | -33 | 816.391 | 816.391 | -33 |
| 107.8 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA | Unidad | Evento | 1 | 582.133 | 407.493 | 407.493 | -30 | 390.029 | 390.029 | -33 | 390.029 | 390.029 | -33 |
| 107.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 549.112 | 384.378 | 384.378 | -30 | 367.905 | 367.905 | -33 | 367.905 | 367.905 | -33 |
| 107.10 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | Evento | 1 | 1.295.253 | 906.677 | 906.677 | -30 | 867.820 | 867.820 | -33 | 867.820 | 867.820 | -33 |
| 107.11 | CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 842.342 | 589.639 | 589.639 | -30 | 564.369 | 564.369 | -33 | 564.369 | 564.369 | -33 |
| 107.12 | CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 783.102 | 548.171 | 548.171 | -30 | 524.678 | 524.678 | -33 | 524.678 | 524.678 | -33 |
| 107.13 | CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA | Unidad | Evento | 1 | 1.137.653 | 796.357 | 796.357 | -30 | 762.228 | 762.228 | -33 | 762.228 | 762.228 | -33 |
| 107.14 | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 834.820 | 584.374 | 584.374 | -30 | 559.329 | 559.329 | -33 | 559.329 | 559.329 | -33 |
| 107.15 | CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO) | Unidad | Evento | 1 | 1.490.717 | 1.043.502 | 1.043.502 | -30 | 998.780 | 998.780 | -33 | 998.780 | 998.780 | -33 |
| 107.16 | REPARACION DE SINFIN | Unidad | Evento | 1 | 678.924 | 475.247 | 475.247 | -30 | 454.879 | 454.879 | -33 | 454.879 | 454.879 | -33 |
| 107.17 | CAMBIO DE BRAZO Z DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 873.910 | 611.737 | 611.737 | -30 | 585.520 | 585.520 | -33 | 585.520 | 585.520 | -33 |
| 107.18 | CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 677.392 | 474.174 | 474.174 | -30 | 453.853 | 453.853 | -33 | 453.853 | 453.853 | -33 |
| 107.19 | ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 221.844 | 155.291 | 155.291 | -30 | 148.635 | 148.635 | -33 | 148.635 | 148.635 | -33 |
| 107.20 | CAMBIO DE RULEMAN DE COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 733.195 | 513.237 | 513.237 | -30 | 491.241 | 491.241 | -33 | 491.241 | 491.241 | -33 |
| 107.21 | CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 712.350 | 498.645 | 498.645 | -30 | 477.275 | 477.275 | -33 | 477.275 | 477.275 | -33 |
| 107.22 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 1.276.790 | 893.753 | 893.753 | -30 | 855.449 | 855.449 | -33 | 855.449 | 855.449 | -33 |
| 107.23 | ACEITE ATF DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 428.543 | 299.980 | 299.980 | -30 | 287.124 | 287.124 | -33 | 287.124 | 287.124 | -33 |
| 107.24 | CAMBIO DE PITMAN | Unidad | Evento | 1 | 1.050.000 | 735.000 | 735.000 | -30 | 703.500 | 703.500 | -33 | 703.500 | 703.500 | -33 |
| 107.25 | ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 432.266 | 302.586 | 302.586 | -30 | 289.618 | 289.618 | -33 | 289.618 | 289.618 | -33 |
| 107.26 | BRAZO PICMAN DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 1.123.333 | 786.333 | 786.333 | -30 | 752.633 | 752.633 | -33 | 752.633 | 752.633 | -33 |
| 107.27 | MANGUERA DE PRESION DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 107.28 | BARRA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 1.033.333 | 723.333 | 723.333 | -30 | 692.333 | 692.333 | -33 | 692.333 | 692.333 | -33 |
| 107.29 | RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | Evento | 1 | 750.000 | 525.000 | 525.000 | -30 | 502.500 | 502.500 | -33 | 502.500 | 502.500 | -33 |
| 107.30 | RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | Evento | 1 | 873.333 | 611.333 | 611.333 | -30 | 585.133 | 585.133 | -33 | 585.133 | 585.133 | -33 |
| 107.31 | CORREA DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 560.667 | 392.467 | 392.467 | -30 | 375.647 | 375.647 | -33 | 375.647 | 375.647 | -33 |
| 107.32 | RULEMAN TENSOR | Unidad | Evento | 1 | 353.333 | 247.333 | 247.333 | -30 | 236.733 | 236.733 | -33 | 236.733 | 236.733 | -33 |
| 107.33 | CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 107.34 | RETEN DE MASA DELANTERA C/U | Unidad | Evento | 1 | 666.667 | 466.667 | 466.667 | -30 | 446.667 | 446.667 | -33 | 446.667 | 446.667 | -33 |
| 107.35 | RETEN DE MASA TRASERA C/U | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| 107.36 | POLEA DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 640.000 | 448.000 | 448.000 | -30 | 428.800 | 428.800 | -33 | 428.800 | 428.800 | -33 |
| 107.37 | ALINEACION DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 105.000 | 105.000 | -30 | 100.500 | 100.500 | -33 | 100.500 | 100.500 | -33 |
| 107.38 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| **108** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y tras. - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 108.1 | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA. | Unidad | Evento | 1 | 807.423 | 565.196 | 565.196 | -30 | 540.973 | 540.973 | -33 | 540.973 | 540.973 | -33 |
| 108.2 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 547.410 | 383.187 | 383.187 | -30 | 366.765 | 366.765 | -33 | 366.765 | 366.765 | -33 |
| 108.3 | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/C | Unidad | Evento | 1 | 472.683 | 330.878 | 330.878 | -30 | 316.698 | 316.698 | -33 | 316.698 | 316.698 | -33 |
| 108.4 | CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 467.849 | 327.494 | 327.494 | -30 | 313.459 | 313.459 | -33 | 313.459 | 313.459 | -33 |
| 108.5 | CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 570.760 | 399.532 | 399.532 | -30 | 382.409 | 382.409 | -33 | 382.409 | 382.409 | -33 |
| 108.6 | CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 1.187.750 | 831.425 | 831.425 | -30 | 795.793 | 795.793 | -33 | 795.793 | 795.793 | -33 |
| 108.7 | CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO | Unidad | Evento | 1 | 963.570 | 674.499 | 674.499 | -30 | 645.592 | 645.592 | -33 | 645.592 | 645.592 | -33 |
| 108.8 | CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA. | Unidad | Evento | 1 | 924.103 | 646.872 | 646.872 | -30 | 619.149 | 619.149 | -33 | 619.149 | 619.149 | -33 |
| 108.9 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 476.509 | 333.556 | 333.556 | -30 | 319.261 | 319.261 | -33 | 319.261 | 319.261 | -33 |
| 108.10 | ENGRANAJE 1RA | Unidad | Evento | 1 | 1.218.750 | 853.125 | 853.125 | -30 | 816.563 | 816.563 | -33 | 816.563 | 816.563 | -33 |
| 108.11 | ENGRANAJE 2DA | Unidad | Evento | 1 | 882.150 | 617.505 | 617.505 | -30 | 591.041 | 591.041 | -33 | 591.041 | 591.041 | -33 |
| 108.12 | ENGRANAJE 3RA | Unidad | Evento | 1 | 1.028.543 | 719.980 | 719.980 | -30 | 689.124 | 689.124 | -33 | 689.124 | 689.124 | -33 |
| 108.13 | ENGRANAJE 4TA | Unidad | Evento | 1 | 1.154.004 | 807.803 | 807.803 | -30 | 773.183 | 773.183 | -33 | 773.183 | 773.183 | -33 |
| 108.14 | ENGRANAJE 5TA | Unidad | Evento | 1 | 1.080.320 | 756.224 | 756.224 | -30 | 723.814 | 723.814 | -33 | 723.814 | 723.814 | -33 |
| 108.15 | ENGRANAJE MARCHA ATRÁS O REVERSA | Unidad | Evento | 1 | 1.130.810 | 791.567 | 791.567 | -30 | 757.643 | 757.643 | -33 | 757.643 | 757.643 | -33 |
| 108.16 | EJE DE MANDO | Unidad | Evento | 1 | 1.459.830 | 1.021.881 | 1.021.881 | -30 | 978.086 | 978.086 | -33 | 978.086 | 978.086 | -33 |

Lic. Bladimir [illegible]
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
[illegible]eta de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.17 | EJE CUADRUPLE | Unidad | Evento | 1 | 2.758.488 | 1.930.942 | 1.930.942 | -30 | 1.848.187 | 1.848.187 | -33 | 1.848.187 | 1.848.187 | -33 |
| 108.18 | RULEMAN DE EJE CUADRUPLE | Unidad | Evento | 1 | 552.000 | 386.400 | 386.400 | -30 | 369.840 | 369.840 | -33 | 369.840 | 369.840 | -33 |
| 108.19 | RULEMAN DE EJE DE MANDO | Unidad | Evento | 1 | 539.760 | 377.832 | 377.832 | -30 | 361.639 | 361.639 | -33 | 361.639 | 361.639 | -33 |
| 108.20 | JUEGO DE JUNTA DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 331.924 | 232.347 | 232.347 | -30 | 222.389 | 222.389 | -33 | 222.389 | 222.389 | -33 |
| 108.21 | SELECTORES DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 719.813 | 503.869 | 503.869 | -30 | 482.275 | 482.275 | -33 | 482.275 | 482.275 | -33 |
| 108.22 | SOPORTE DE CAJA LADO IZQUIERDO | Unidad | Evento | 1 | 649.433 | 454.603 | 454.603 | -30 | 435.120 | 435.120 | -33 | 435.120 | 435.120 | -33 |
| 108.23 | SOPORTE DE CAJA LADO DERECHO | Unidad | Evento | 1 | 868.224 | 607.757 | 607.757 | -30 | 581.710 | 581.710 | -33 | 581.710 | 581.710 | -33 |
| 108.24 | EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOR | Unidad | Evento | 1 | 1.959.967 | 1.371.977 | 1.371.977 | -30 | 1.313.178 | 1.313.178 | -33 | 1.313.178 | 1.313.178 | -33 |
| 108.25 | JUEGO DE RETENES DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 617.946 | 432.562 | 432.562 | -30 | 414.024 | 414.024 | -33 | 414.024 | 414.024 | -33 |
| 108.26 | BUJE DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 519.167 | 363.417 | 363.417 | -30 | 347.842 | 347.842 | -33 | 347.842 | 347.842 | -33 |
| 108.27 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 667.500 | 467.250 | 467.250 | -30 | 447.225 | 447.225 | -33 | 447.225 | 447.225 | -33 |
| 108.28 | REPARACION DE PEDALERA | Unidad | Evento | 1 | 890.000 | 623.000 | 623.000 | -30 | 596.300 | 596.300 | -33 | 596.300 | 596.300 | -33 |
| 108.29 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 890.000 | 623.000 | 623.000 | -30 | 596.300 | 596.300 | -33 | 596.300 | 596.300 | -33 |
| **109** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSMISION SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 109.1 | CUADRUPLO | Unidad | Evento | 1 | 2.829.827 | 1.980.879 | 1.980.879 | -30 | 1.895.984 | 1.895.984 | -33 | 1.895.984 | 1.895.984 | -33 |
| 109.2 | EJE PRICIPAL | Unidad | Evento | 1 | 1.995.513 | 1.396.859 | 1.396.859 | -30 | 1.336.994 | 1.336.994 | -33 | 1.336.994 | 1.336.994 | -33 |
| 109.3 | EJE DE MANDO | Unidad | Evento | 1 | 1.682.610 | 1.177.827 | 1.177.827 | -30 | 1.127.349 | 1.127.349 | -33 | 1.127.349 | 1.127.349 | -33 |
| 109.4 | RULEMANES | Unidad | Evento | 1 | 853.100 | 597.170 | 597.170 | -30 | 571.577 | 571.577 | -33 | 571.577 | 571.577 | -33 |
| 109.5 | ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 932.446 | 652.712 | 652.712 | -30 | 624.739 | 624.739 | -33 | 624.739 | 624.739 | -33 |
| 109.6 | RODILLOS | Unidad | Evento | 1 | 728.000 | 509.600 | 509.600 | -30 | 487.760 | 487.760 | -33 | 487.760 | 487.760 | -33 |
| 109.7 | DESPLAZABLE 1RA | Unidad | Evento | 1 | 970.667 | 679.467 | 679.467 | -30 | 650.347 | 650.347 | -33 | 650.347 | 650.347 | -33 |
| 109.8 | DESPLAZABLE 2DA | Unidad | Evento | 1 | 970.667 | 679.467 | 679.467 | -30 | 650.347 | 650.347 | -33 | 650.347 | 650.347 | -33 |
| 109.9 | DESPLAZABLE 3RA | Unidad | Evento | 1 | 1.031.333 | 721.933 | 721.933 | -30 | 690.993 | 690.993 | -33 | 690.993 | 690.993 | -33 |
| 109.10 | DESPLAZABLE 4TA | Unidad | Evento | 1 | 1.031.333 | 721.933 | 721.933 | -30 | 690.993 | 690.993 | -33 | 690.993 | 690.993 | -33 |
| 109.11 | DESPLAZABLE 5TA | Unidad | Evento | 1 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 | -30 | 731.640 | 731.640 | -33 | 731.640 | 731.640 | -33 |
| 109.12 | DES`LAZABLE REVERSA | Unidad | Evento | 1 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 | -30 | 731.640 | 731.640 | -33 | 731.640 | 731.640 | -33 |
| 109.19 | RETENES DE CAJA DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 303.333 | 212.333 | 212.333 | -30 | 203.233 | 203.233 | -33 | 203.233 | 203.233 | -33 |
| 109.20 | RETENES DE CAJA TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 339.733 | 237.813 | 237.813 | -30 | 227.621 | 227.621 | -33 | 227.621 | 227.621 | -33 |
| 109.21 | JUEGO DE CALCE | Unidad | Evento | 1 | 424.667 | 297.267 | 297.267 | -30 | 284.527 | 284.527 | -33 | 284.527 | 284.527 | -33 |
| 109.22 | PALANCA | Unidad | Evento | 1 | 728.000 | 509.600 | 509.600 | -30 | 487.760 | 487.760 | -33 | 487.760 | 487.760 | -33 |
| 109.23 | BUJES | Unidad | Evento | 1 | 424.667 | 297.267 | 297.267 | -30 | 284.527 | 284.527 | -33 | 284.527 | 284.527 | -33 |
| 109.24 | BUJES DE PALANCAS | Unidad | Evento | 1 | 424.667 | 297.267 | 297.267 | -30 | 284.527 | 284.527 | -33 | 284.527 | 284.527 | -33 |
| 109.25 | PRISIONEROS | Unidad | Evento | 1 | 145.600 | 101.920 | 101.920 | -30 | 97.552 | 97.552 | -33 | 97.552 | 97.552 | -33 |
| 109.26 | JUEGO DE ESPACIADORES | Unidad | Evento | 1 | 546.000 | 382.200 | 382.200 | -30 | 365.820 | 365.820 | -33 | 365.820 | 365.820 | -33 |
| 109.27 | CABO DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 970.667 | 679.467 | 679.467 | -30 | 650.347 | 650.347 | -33 | 650.347 | 650.347 | -33 |
| 109.28 | ENGRANAJE VELOCIMENTRO | Unidad | Evento | 1 | 728.000 | 509.600 | 509.600 | -30 | 487.760 | 487.760 | -33 | 487.760 | 487.760 | -33 |
| 109.29 | CONJUNTO DE SELECTOR | Unidad | Evento | 1 | 970.667 | 679.467 | 679.467 | -30 | 650.347 | 650.347 | -33 | 650.347 | 650.347 | -33 |
| 109.30 | MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 1 | 788.667 | 552.067 | 552.067 | -30 | 528.407 | 528.407 | -33 | 528.407 | 528.407 | -33 |
| 109.31 | REPARACION DE LLANTA DE MAGNECIO C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 242.667 | 169.867 | 169.867 | -30 | 162.587 | 162.587 | -33 | 162.587 | 162.587 | -33 |
| **110** | **SERVICIO DE GOMERIA - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 110.1 | CAMBIO DE CUBIERTAS GOMERIA C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 1.130.294 | 791.206 | 791.206 | -30 | 757.297 | 757.297 | -33 | 757.297 | 757.297 | -33 |
| 110.2 | REPARACION O VULCANIZACION DE CUBIERTA | Unidad | Evento | 1 | 223.783 | 156.648 | 156.648 | -30 | 149.935 | 149.935 | -33 | 149.935 | 149.935 | -33 |
| 110.3 | ALINEACION DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 181.964 | 127.375 | 127.375 | -30 | 121.916 | 121.916 | -33 | 121.916 | 121.916 | -33 |
| 110.4 | BALANCEO DE RUEDA | Unidad | Evento | 1 | 108.333 | 75.833 | 75.833 | -30 | 72.583 | 72.583 | -33 | 72.583 | 72.583 | -33 |
| **111** | **CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) -SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 111.1 | BATERIA 75 AMP | Unidad | Evento | 1 | 553.196 | 387.237 | 387.237 | -30 | 370.641 | 370.641 | -33 | 370.641 | 370.641 | -33 |
| 111.2 | AGUA DESTILADA | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | -30 | 33.500 | 33.500 | -33 | 33.500 | 33.500 | -33 |
| **112** | **Colocacion de polarizado - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 112.1 | Colocacion de polarizado - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014 | Unidad | Evento | 1 | 947.768 | 663.438 | 663.438 | -30 | 440.000 | 440.000 | -54 | 635.005 | 635.005 | -33 |
| **113** | **LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014** | | | | | | | | | | | | | |
| 113.1 | LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - SUZUKI GRAND VITARA AÑO 2014 | Unidad | Evento | 1 | 1.359.387 | 951.571 | 951.571 | -30 | 910.789 | 910.789 | -33 | 910.789 | 910.789 | -33 |
| **114** | **MANTENIMIENTO/ REPARACION DE TAPICERIA , ALFOMBRADO Y PINTURA DE LOGOTIPO PARA VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA** | | | | | | | | | | | | | |
| 114.1 | REPARACION DE ASIENETOS DELANTEROS C/U | Unidad | Evento | 1 | 983.333 | 688.333 | 688.333 | -30 | 658.833 | 658.833 | -33 | 658.833 | 658.833 | -33 |
| 114.2 | REPARACION TRASERO C/U | Unidad | Evento | 1 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | -30 | 670.000 | 670.000 | -33 | 670.000 | 670.000 | -33 |
| 114.3 | PROVISION Y ACONDICIONAMIENTO DE CIELO RASO | Unidad | Evento | 1 | 1.200.000 | 840.000 | 840.000 | -30 | 804.000 | 804.000 | -33 | 804.000 | 804.000 | -33 |
| 114.4 | PROVISION Y ACONDICIONAMIENTO DE ALFOMBRADO DE CABINA | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 665.000 | 665.000 | -30 | 636.500 | 636.500 | -33 | 636.500 | 636.500 | -33 |
| 114.5 | PINTURA DE LOGFOTIPO DE LA INSTITUCION | Unidad | Evento | 1 | 510.000 | 357.000 | 357.000 | -30 | 341.700 | 341.700 | -33 | 341.700 | 341.700 | -33 |
| **115** | **Reparacion de Motor, trabajos de rutina - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 115.1 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 452.510 | 316.757 | 316.757 | -30 | 303.182 | 303.182 | -33 | 303.182 | 303.182 | -33 |
| 115.2 | CAMBIO DE CORREA DE A.A. | Unidad | Evento | 1 | 484.693 | 339.285 | 339.285 | -30 | 324.744 | 324.744 | -33 | 324.744 | 324.744 | -33 |
| 115.3 | LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES | Unidad | Evento | 1 | 628.831 | 440.182 | 440.182 | -30 | 421.317 | 421.317 | -33 | 421.317 | 421.317 | -33 |

Lic. Bladismir Gallardo C.
Director
Dirección de Contrataciones



Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.4 | CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES | Unidad | Evento | 1 | 533.536 | 373.475 | 373.475 | -30 | 357.469 | 357.469 | -33 | 357.469 | 357.469 | -33 |
| 115.5 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.307.531 | 915.272 | 915.272 | -30 | 876.046 | 876.046 | -33 | 876.046 | 876.046 | -33 |
| 115.6 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 1.320.403 | 924.282 | 924.282 | -30 | 884.670 | 884.670 | -33 | 884.670 | 884.670 | -33 |
| 115.7 | CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO | Unidad | Evento | 1 | 517.111 | 361.978 | 361.978 | -30 | 346.464 | 346.464 | -33 | 346.464 | 346.464 | -33 |
| 115.8 | CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO | Unidad | Evento | 1 | 530.328 | 371.230 | 371.230 | -30 | 355.320 | 355.320 | -33 | 355.320 | 355.320 | -33 |
| 115.9 | CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR | Unidad | Evento | 1 | 478.373 | 334.861 | 334.861 | -30 | 320.510 | 320.510 | -33 | 320.510 | 320.510 | -33 |
| 115.10 | LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION | Unidad | Evento | 1 | 645.838 | 452.087 | 452.087 | -30 | 432.711 | 432.711 | -33 | 432.711 | 432.711 | -33 |
| 115.11 | LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR | Unidad | Evento | 1 | 278.147 | 194.703 | 194.703 | -30 | 186.358 | 186.358 | -33 | 186.358 | 186.358 | -33 |
| 115.12 | REFRIGERANTE | Unidad | Evento | 1 | 63.330 | 44.331 | 44.331 | -30 | 42.431 | 42.431 | -33 | 42.431 | 42.431 | -33 |
| 115.13 | CORREA DE BOMBA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 423.333 | 296.333 | 296.333 | -30 | 283.633 | 283.633 | -33 | 283.633 | 283.633 | -33 |
| **116** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor- FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 116.1 | JUEGO DE PISTON | Unidad | Evento | 1 | 1.735.550 | 1.214.885 | 1.214.885 | -30 | 1.162.819 | 1.162.819 | -33 | 1.162.819 | 1.162.819 | -33 |
| 116.2 | JUEGO DE CAMISA O CILINDROS | Unidad | Evento | 1 | 1.539.581 | 1.077.707 | 1.077.707 | -30 | 1.031.519 | 1.031.519 | -33 | 1.031.519 | 1.031.519 | -33 |
| 116.3 | JUEGO DE ARO | Unidad | Evento | 1 | 1.927.519 | 1.349.263 | 1.349.263 | -30 | 1.291.438 | 1.291.438 | -33 | 1.291.438 | 1.291.438 | -33 |
| 116.4 | CASQUILLO DE BIELA | Unidad | Evento | 1 | 965.013 | 675.509 | 675.509 | -30 | 646.559 | 646.559 | -33 | 646.559 | 646.559 | -33 |
| 116.5 | CASQUILLO BANCADA | Unidad | Evento | 1 | 1.050.415 | 735.291 | 735.291 | -30 | 703.778 | 703.778 | -33 | 703.778 | 703.778 | -33 |
| 116.6 | JUEGO DE CALCE LATERAL | Unidad | Evento | 1 | 837.203 | 586.042 | 586.042 | -30 | 560.926 | 560.926 | -33 | 560.926 | 560.926 | -33 |
| 116.7 | BOMBA DE ACEITE | Unidad | Evento | 1 | 2.329.794 | 1.630.856 | 1.630.856 | -30 | 1.560.962 | 1.560.962 | -33 | 1.560.962 | 1.560.962 | -33 |
| 116.8 | CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 734.580 | 514.206 | 514.206 | -30 | 492.169 | 492.169 | -33 | 492.169 | 492.169 | -33 |
| 116.9 | CEPILLADO DE TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 2.053.478 | 1.437.435 | 1.437.435 | -30 | 1.375.830 | 1.375.830 | -33 | 1.375.830 | 1.375.830 | -33 |
| 116.10 | RECTIFICACION DE CIGUEÑAL | Unidad | Evento | 1 | 734.899 | 514.429 | 514.429 | -30 | 492.382 | 492.382 | -33 | 492.382 | 492.382 | -33 |
| 116.11 | CIGUEÑAL | Unidad | Evento | 1 | 3.398.022 | 2.378.615 | 2.378.615 | -30 | 2.276.675 | 2.276.675 | -33 | 2.276.675 | 2.276.675 | -33 |
| 116.12 | JUEGO DE BUJE DE BIELA | Unidad | Evento | 1 | 855.332 | 598.732 | 598.732 | -30 | 573.072 | 573.072 | -33 | 573.072 | 573.072 | -33 |
| 116.13 | CEPILLADO DE TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 944.228 | 660.960 | 660.960 | -30 | 632.633 | 632.633 | -33 | 632.633 | 632.633 | -33 |
| 116.14 | JUEGO CAMBIO DE GUIA DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 869.472 | 608.630 | 608.630 | -30 | 582.546 | 582.546 | -33 | 582.546 | 582.546 | -33 |
| 116.15 | JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE | Unidad | Evento | 1 | 772.121 | 540.485 | 540.485 | -30 | 517.321 | 517.321 | -33 | 517.321 | 517.321 | -33 |
| 116.16 | JUEGO DE VALVULA DE ADM. | Unidad | Evento | 1 | 913.518 | 639.463 | 639.463 | -30 | 612.057 | 612.057 | -33 | 612.057 | 612.057 | -33 |
| 116.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 1.132.749 | 792.924 | 792.924 | -30 | 758.942 | 758.942 | -33 | 758.942 | 758.942 | -33 |
| 116.18 | JUEGO DE RETEN DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 552.201 | 386.541 | 386.541 | -30 | 369.975 | 369.975 | -33 | 369.975 | 369.975 | -33 |
| 116.19 | CAMBIO DE RETEN FRETE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 496.473 | 347.531 | 347.531 | -30 | 332.637 | 332.637 | -33 | 332.637 | 332.637 | -33 |
| 116.20 | CAMBIO DE RETEN BANCADA | Unidad | Evento | 1 | 546.721 | 382.705 | 382.705 | -30 | 366.303 | 366.303 | -33 | 366.303 | 366.303 | -33 |
| 116.21 | CAMBIO DE JUEGO DE VOTADORES | Unidad | Evento | 1 | 918.996 | 643.297 | 643.297 | -30 | 615.727 | 615.727 | -33 | 615.727 | 615.727 | -33 |
| 116.22 | RECTIFICADORA | Unidad | Evento | 1 | 1.992.737 | 1.394.916 | 1.394.916 | -30 | 1.335.134 | 1.335.134 | -33 | 1.335.134 | 1.335.134 | -33 |
| 116.23 | SOPORTE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 1.040.804 | 728.563 | 728.563 | -30 | 697.339 | 697.339 | -33 | 697.339 | 697.339 | -33 |
| 116.24 | ARBOL DE LEVAS | Unidad | Evento | 1 | 2.104.884 | 1.473.419 | 1.473.419 | -30 | 1.410.272 | 1.410.272 | -33 | 1.410.272 | 1.410.272 | -33 |
| 116.25 | BUJE DE LEVAS | Unidad | Evento | 1 | 375.297 | 262.708 | 262.708 | -30 | 251.449 | 251.449 | -33 | 251.449 | 251.449 | -33 |
| 116.26 | TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 4.286.667 | 3.000.667 | 3.000.667 | -30 | 2.872.067 | 2.872.067 | -33 | 2.872.067 | 2.872.067 | -33 |
| 116.27 | JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 780.000 | 546.000 | 546.000 | -30 | 522.600 | 522.600 | -33 | 522.600 | 522.600 | -33 |
| 116.28 | CASQUILLO DE LEVA | Unidad | Evento | 1 | 370.000 | 259.000 | 259.000 | -30 | 247.900 | 247.900 | -33 | 247.900 | 247.900 | -33 |
| 116.29 | BRAZO DE BIELA | Unidad | Evento | 1 | 740.000 | 518.000 | 518.000 | -30 | 495.800 | 495.800 | -33 | 495.800 | 495.800 | -33 |
| 116.30 | BUJE DE BIELA | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 116.31 | JUEGO DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | -30 | 1.005.000 | 1.005.000 | -33 | 1.005.000 | 1.005.000 | -33 |
| 116.32 | GUIAS DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 294.000 | 294.000 | -30 | 281.400 | 281.400 | -33 | 281.400 | 281.400 | -33 |
| 116.33 | RECTIFICACION DE ASIENTO DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 116.34 | RECTIFICACION DE CILINDRO | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 116.35 | RECTIFICACION DE VALVULA | Unidad | Evento | 1 | 176.667 | 123.667 | 123.667 | -30 | 118.367 | 118.367 | -33 | 118.367 | 118.367 | -33 |
| 116.36 | RECTIFICACION DE TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 706.667 | 494.667 | 494.667 | -30 | 473.467 | 473.467 | -33 | 473.467 | 473.467 | -33 |
| 116.37 | BRAZO PISTON | Unidad | Evento | 1 | 740.000 | 518.000 | 518.000 | -30 | 495.800 | 495.800 | -33 | 495.800 | 495.800 | -33 |
| 116.38 | PERNO PISTON | Unidad | Evento | 1 | 278.000 | 194.600 | 194.600 | -30 | 186.260 | 186.260 | -33 | 186.260 | 186.260 | -33 |
| 116.39 | POLEA TENSOR | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| 116.40 | RULEMAN DE POLEA | Unidad | Evento | 1 | 377.000 | 263.900 | 263.900 | -30 | 252.590 | 252.590 | -33 | 252.590 | 252.590 | -33 |
| 116.41 | CORONA VOLANTE | Unidad | Evento | 1 | 443.333 | 310.333 | 310.333 | -30 | 297.033 | 297.033 | -33 | 297.033 | 297.033 | -33 |
| 116.42 | TORNILLO DE TAPA MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 123.333 | 86.333 | 86.333 | -30 | 82.633 | 82.633 | -33 | 82.633 | 82.633 | -33 |
| 116.43 | JUNTA DE CARTER | Unidad | Evento | 1 | 553.333 | 387.333 | 387.333 | -30 | 370.733 | 370.733 | -33 | 370.733 | 370.733 | -33 |
| 116.44 | TAPON DE CARTER | Unidad | Evento | 1 | 196.667 | 137.667 | 137.667 | -30 | 131.767 | 131.767 | -33 | 131.767 | 131.767 | -33 |
| 116.45 | REPARACION DE CARTER | Unidad | Evento | 1 | 673.333 | 471.333 | 471.333 | -30 | 451.133 | 451.133 | -33 | 451.133 | 451.133 | -33 |
| 116.46 | BOMBA DE AGUA | Unidad | Evento | 1 | 1.206.667 | 844.667 | 844.667 | -30 | 808.467 | 808.467 | -33 | 808.467 | 808.467 | -33 |
| 116.47 | POLEA DE BOMBA DE AGUA | Unidad | Evento | 1 | 566.667 | 396.667 | 396.667 | -30 | 379.667 | 379.667 | -33 | 379.667 | 379.667 | -33 |
| 116.48 | BOMBA DE ACEITE | Unidad | Evento | 1 | 2.053.333 | 1.437.333 | 1.437.333 | -30 | 1.375.733 | 1.375.733 | -33 | 1.375.733 | 1.375.733 | -33 |
| 116.49 | CORREA DENTADA | Unidad | Evento | 1 | 1.001.952 | 701.366 | 701.366 | -30 | 671.308 | 671.308 | -33 | 671.308 | 671.308 | -33 |
| 116.50 | TENSOR DE CORREA DE DENTADA | Unidad | Evento | 1 | 1.245.173 | 871.621 | 871.621 | -30 | 834.266 | 834.266 | -33 | 834.266 | 834.266 | -33 |
| 116.51 | CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | Unidad | Evento | 1 | 1.206.667 | 844.667 | 844.667 | -30 | 808.467 | 808.467 | -33 | 808.467 | 808.467 | -33 |
| 116.52 | CALIBRACION DE PICO INYECTOR | Unidad | Evento | 1 | 1.063.333 | 744.333 | 744.333 | -30 | 712.433 | 712.433 | -33 | 712.433 | 712.433 | -33 |

Lic. Bladismir Galiano A.
Director
Dirección de Contrataciones



Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.53 | ARANDELA DE BOMBA INYECTORA | Unidad | Evento | 1 | 123.333 | 86.333 | 86.333 | -30 | 82.633 | 82.633 | -33 | 82.633 | 82.633 | -33 |
| 116.54 | RETEN CULATA DE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| 116.55 | RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 116.56 | JUNTA TAPA VALANCIN | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| 116.57 | VENTILADOR DE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 1.160.000 | 812.000 | 812.000 | -30 | 777.200 | 777.200 | -33 | 777.200 | 777.200 | -33 |
| 116.58 | TERMOSTATO | Unidad | Evento | 1 | 416.667 | 291.667 | 291.667 | -30 | 279.167 | 279.167 | -33 | 279.167 | 279.167 | -33 |
| 116.59 | CAÑO DE DISTRIBUCION DE AGUA | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 294.000 | 294.000 | -30 | 281.400 | 281.400 | -33 | 281.400 | 281.400 | -33 |
| 116.60 | TAPA DE RADIADOR | Unidad | Evento | 1 | 227.333 | 159.133 | 159.133 | -30 | 152.313 | 152.313 | -33 | 152.313 | 152.313 | -33 |
| 116.61 | REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 420.000 | 420.000 | -30 | 402.000 | 402.000 | -33 | 402.000 | 402.000 | -33 |
| 116.62 | ABRAZADERA CAÑO DE ESCAPE | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 210.000 | 210.000 | -30 | 201.000 | 201.000 | -33 | 201.000 | 201.000 | -33 |
| 116.63 | REPARADOR DE SILENCIADOR | Unidad | Evento | 1 | 616.667 | 431.667 | 431.667 | -30 | 413.167 | 413.167 | -33 | 413.167 | 413.167 | -33 |
| 116.64 | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.400.000 | 980.000 | 980.000 | -30 | 938.000 | 938.000 | -33 | 938.000 | 938.000 | -33 |
| 116.65 | DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | Evento | 1 | 776.667 | 543.667 | 543.667 | -30 | 520.367 | 520.367 | -33 | 520.367 | 520.367 | -33 |
| 116.66 | CAÑO FLEXIBLE DE ESCAPE | Unidad | Evento | 1 | 406.667 | 284.667 | 284.667 | -30 | 272.467 | 272.467 | -33 | 272.467 | 272.467 | -33 |
| 116.67 | ACEITE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 45.667 | 31.967 | 31.967 | -30 | 30.597 | 30.597 | -33 | 30.597 | 30.597 | -33 |
| 116.68 | FILTRO DE AIRE | Unidad | Evento | 1 | 564.667 | 395.267 | 395.267 | -30 | 378.327 | 378.327 | -33 | 378.327 | 378.327 | -33 |
| 116.69 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | Evento | 1 | 468.000 | 327.600 | 327.600 | -30 | 313.560 | 313.560 | -33 | 313.560 | 313.560 | -33 |
| 116.70 | FILTRO DE ACEITE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 485.867 | 340.107 | 340.107 | -30 | 325.531 | 325.531 | -33 | 325.531 | 325.531 | -33 |
| 116.71 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 461.667 | 323.167 | 323.167 | -30 | 309.317 | 309.317 | -33 | 309.317 | 309.317 | -33 |
| 116.72 | REPARACION DE TURBO | Unidad | Evento | 1 | 3.525.075 | 2.467.553 | 2.467.553 | -30 | 2.361.800 | 2.361.800 | -33 | 2.361.800 | 2.361.800 | -33 |
| 116.73 | TURBO ALIMENTADOR DE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 1.462.533 | 1.023.773 | 1.023.773 | -30 | 979.897 | 979.897 | -33 | 979.897 | 979.897 | -33 |
| **117** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 117.1 | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES 1RA. A 5TA. | Unidad | Evento | 1 | 1.449.710 | 1.014.797 | 1.014.797 | -30 | 971.306 | 971.306 | -33 | 971.306 | 971.306 | -33 |
| 117.2 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 886.844 | 620.791 | 620.791 | -30 | 594.185 | 594.185 | -33 | 594.185 | 594.185 | -33 |
| 117.3 | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA L/C | Unidad | Evento | 1 | 536.432 | 375.502 | 375.502 | -30 | 359.409 | 359.409 | -33 | 359.409 | 359.409 | -33 |
| 117.4 | CAMBIO DE RETEN COLA DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 1.148.833 | 804.183 | 804.183 | -30 | 769.718 | 769.718 | -33 | 769.718 | 769.718 | -33 |
| 117.5 | CAMBIO DE HORQUILLA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 479.533 | 335.673 | 335.673 | -30 | 321.287 | 321.287 | -33 | 321.287 | 321.287 | -33 |
| 117.6 | CAMBIO SELECTOR DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 554.562 | 388.193 | 388.193 | -30 | 371.557 | 371.557 | -33 | 371.557 | 371.557 | -33 |
| 117.7 | CAMBIO DE CABO VELOCIMETRO | Unidad | Evento | 1 | 543.861 | 380.703 | 380.703 | -30 | 364.387 | 364.387 | -33 | 364.387 | 364.387 | -33 |
| 117.8 | CAMBIO DE ENGRANAJE DE 1RA A 5TA. | Unidad | Evento | 1 | 1.847.135 | 1.292.995 | 1.292.995 | -30 | 1.237.580 | 1.237.580 | -33 | 1.237.580 | 1.237.580 | -33 |
| 117.9 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 357.954 | 250.568 | 250.568 | -30 | 239.829 | 239.829 | -33 | 239.829 | 239.829 | -33 |
| 117.10 | ENGRANAJE 1RA | Unidad | Evento | 1 | 958.247 | 670.773 | 670.773 | -30 | 642.025 | 642.025 | -33 | 642.025 | 642.025 | -33 |
| 117.11 | ENGRANAJE 2DA | Unidad | Evento | 1 | 686.433 | 480.503 | 480.503 | -30 | 459.910 | 459.910 | -33 | 459.910 | 459.910 | -33 |
| 117.12 | ENGRANAJE 3RA | Unidad | Evento | 1 | 1.191.667 | 834.167 | 834.167 | -30 | 798.417 | 798.417 | -33 | 798.417 | 798.417 | -33 |
| 117.13 | ENGRANAJE 4TA | Unidad | Evento | 1 | 1.191.667 | 834.167 | 834.167 | -30 | 798.417 | 798.417 | -33 | 798.417 | 798.417 | -33 |
| 117.14 | ENGRANAJE 5TA | Unidad | Evento | 1 | 1.390.000 | 973.000 | 973.000 | -30 | 931.300 | 931.300 | -33 | 931.300 | 931.300 | -33 |
| 117.15 | ENGRANAJE MARCHA ATRÁS O REVERSA | Unidad | Evento | 1 | 1.309.333 | 916.533 | 916.533 | -30 | 877.253 | 877.253 | -33 | 877.253 | 877.253 | -33 |
| 117.16 | EJE DE MANDO | Unidad | Evento | 1 | 2.446.667 | 1.712.667 | 1.712.667 | -30 | 1.639.267 | 1.639.267 | -33 | 1.639.267 | 1.639.267 | -33 |
| 117.17 | EJE CUADRUPLE | Unidad | Evento | 1 | 3.751.667 | 2.626.167 | 2.626.167 | -30 | 2.513.617 | 2.513.617 | -33 | 2.513.617 | 2.513.617 | -33 |
| 117.18 | RULEMAN DE EJE CUADRUPLE | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| 117.19 | RULEMAN DE EJE DE MANDO | Unidad | Evento | 1 | 699.200 | 489.440 | 489.440 | -30 | 468.464 | 468.464 | -33 | 468.464 | 468.464 | -33 |
| 117.20 | JUEGO DE JUNTA DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 483.667 | 338.567 | 338.567 | -30 | 324.057 | 324.057 | -33 | 324.057 | 324.057 | -33 |
| 117.21 | SELECTORES DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 805.867 | 564.107 | 564.107 | -30 | 539.931 | 539.931 | -33 | 539.931 | 539.931 | -33 |
| 117.22 | SOPORTE DE CAJA LADO IZQUIERDO | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 294.000 | 294.000 | -30 | 281.400 | 281.400 | -33 | 281.400 | 281.400 | -33 |
| 117.23 | SOPORTE DE CAJA LADO DERECHO | Unidad | Evento | 1 | 722.667 | 505.867 | 505.867 | -30 | 484.187 | 484.187 | -33 | 484.187 | 484.187 | -33 |
| 117.24 | EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOR | Unidad | Evento | 1 | 2.913.333 | 2.039.333 | 2.039.333 | -30 | 1.951.933 | 1.951.933 | -33 | 1.951.933 | 1.951.933 | -33 |
| 117.25 | JUEGO DE RETENES DE CAJA | Unidad | Evento | 1 | 546.667 | 382.667 | 382.667 | -30 | 366.267 | 366.267 | -33 | 366.267 | 366.267 | -33 |
| 117.26 | BUJE DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 461.667 | 323.167 | 323.167 | -30 | 309.317 | 309.317 | -33 | 309.317 | 309.317 | -33 |
| 117.27 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | Evento | 1 | 454.333 | 318.033 | 318.033 | -30 | 304.403 | 304.403 | -33 | 304.403 | 304.403 | -33 |
| 117.28 | REPARACION DE PEDALERA | Unidad | Evento | 1 | 697.000 | 487.900 | 487.900 | -30 | 466.990 | 466.990 | -33 | 466.990 | 466.990 | -33 |
| 117.29 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 675.000 | 472.500 | 472.500 | -30 | 452.250 | 452.250 | -33 | 452.250 | 452.250 | -33 |
| **118** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 118.1 | REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.592.693 | 1.114.885 | 1.114.885 | -30 | 1.067.104 | 1.067.104 | -33 | 1.067.104 | 1.067.104 | -33 |
| 118.2 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.049.066 | 734.346 | 734.346 | -30 | 702.874 | 702.874 | -33 | 702.874 | 702.874 | -33 |
| 118.3 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 354.678 | 248.275 | 248.275 | -30 | 237.634 | 237.634 | -33 | 237.634 | 237.634 | -33 |
| 118.4 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 753.685 | 527.580 | 527.580 | -30 | 504.969 | 504.969 | -33 | 504.969 | 504.969 | -33 |
| 118.5 | CAMBIO DE PLATO DE PRESION | Unidad | Evento | 1 | 1.745.499 | 1.221.849 | 1.221.849 | -30 | 1.169.484 | 1.169.484 | -33 | 1.169.484 | 1.169.484 | -33 |
| 118.6 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.154.973 | 808.481 | 808.481 | -30 | 773.832 | 773.832 | -33 | 773.832 | 773.832 | -33 |
| 118.7 | CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | Unidad | Evento | 1 | 439.942 | 307.959 | 307.959 | -30 | 294.761 | 294.761 | -33 | 294.761 | 294.761 | -33 |
| 118.8 | RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE | Unidad | Evento | 1 | 686.667 | 480.667 | 480.667 | -30 | 460.067 | 460.067 | -33 | 460.067 | 460.067 | -33 |
| 118.9 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 466.667 | 326.667 | 326.667 | -30 | 312.667 | 312.667 | -33 | 312.667 | 312.667 | -33 |
| **119** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 119.1 | RECTIFICACION DE DISCO AMBOS LADO | Unidad | Evento | 1 | 423.510 | 296.457 | 296.457 | -30 | 283.752 | 283.752 | -33 | 283.752 | 283.752 | -33 |

Lic. Bladismir Gallardo M.
Director
Dirección de Contrataciones



Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.2 | CAMBIO DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 1.584.798 | 1.109.359 | 1.109.359 | -30 | 1.061.815 | 1.061.815 | -33 | 1.061.815 | 1.061.815 | -33 |
| 119.3 | CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 1.231.113 | 861.779 | 861.779 | -30 | 824.846 | 824.846 | -33 | 824.846 | 824.846 | -33 |
| 119.4 | CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 857.546 | 600.282 | 600.282 | -30 | 574.556 | 574.556 | -33 | 574.556 | 574.556 | -33 |
| 119.5 | CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS | Unidad | Evento | 1 | 480.176 | 336.123 | 336.123 | -30 | 321.718 | 321.718 | -33 | 321.718 | 321.718 | -33 |
| 119.6 | RECTIFICACION DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 358.012 | 250.608 | 250.608 | -30 | 239.868 | 239.868 | -33 | 239.868 | 239.868 | -33 |
| 119.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR | Unidad | Evento | 1 | 442.632 | 309.842 | 309.842 | -30 | 296.563 | 296.563 | -33 | 296.563 | 296.563 | -33 |
| 119.8 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 778.773 | 545.141 | 545.141 | -30 | 521.778 | 521.778 | -33 | 521.778 | 521.778 | -33 |
| 119.9 | REPARACION DE SERVO FRENO | Unidad | Evento | 1 | 1.200.587 | 840.411 | 840.411 | -30 | 804.393 | 804.393 | -33 | 804.393 | 804.393 | -33 |
| 119.10 | CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L | Unidad | Evento | 1 | 365.380 | 255.766 | 255.766 | -30 | 244.805 | 244.805 | -33 | 244.805 | 244.805 | -33 |
| 119.11 | CAMBIO DEPRESOR DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 1.408.000 | 985.600 | 985.600 | -30 | 943.360 | 943.360 | -33 | 943.360 | 943.360 | -33 |
| 119.12 | CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 616.000 | 616.000 | -30 | 589.600 | 589.600 | -33 | 589.600 | 589.600 | -33 |
| 119.13 | CAMBIO DE CA?O FLEXIBLE DE FRENO C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 410.667 | 287.467 | 287.467 | -30 | 275.147 | 275.147 | -33 | 275.147 | 275.147 | -33 |
| 119.14 | CAMBIO DE JUEGO DE REPARACION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO /DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 528.000 | 369.600 | 369.600 | -30 | 353.760 | 353.760 | -33 | 353.760 | 353.760 | -33 |
| 119.15 | CAMBIO DE CUBETA DE FRENOS AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 616.000 | 616.000 | -30 | 589.600 | 589.600 | -33 | 589.600 | 589.600 | -33 |
| 119.16 | CAMBIO SERVOFRENO | Unidad | Evento | 1 | 2.112.000 | 1.478.400 | 1.478.400 | -30 | 1.415.040 | 1.415.040 | -33 | 1.415.040 | 1.415.040 | -33 |
| 119.17 | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | Evento | 1 | 938.667 | 657.067 | 657.067 | -30 | 628.907 | 628.907 | -33 | 628.907 | 628.907 | -33 |
| 119.18 | REPACION DE DEPRESOR DE FRENOS | Unidad | Evento | 1 | 1.114.667 | 780.267 | 780.267 | -30 | 746.827 | 746.827 | -33 | 746.827 | 746.827 | -33 |
| 119.19 | CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO | Unidad | Evento | 1 | 528.000 | 369.600 | 369.600 | -30 | 353.760 | 353.760 | -33 | 353.760 | 353.760 | -33 |
| 119.20 | REPARACION DE MORDAZA DE FRENO AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 704.000 | 492.800 | 492.800 | -30 | 471.680 | 471.680 | -33 | 471.680 | 471.680 | -33 |
| 119.21 | CAMBIO DE DEPOSITO FLUIDO DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 938.667 | 657.067 | 657.067 | -30 | 628.907 | 628.907 | -33 | 628.907 | 628.907 | -33 |
| 119.22 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 1.408.000 | 985.600 | 985.600 | -30 | 943.360 | 943.360 | -33 | 943.360 | 943.360 | -33 |
| 119.23 | CONTROL DE FRENOS | Unidad | Evento | 1 | 140.800 | 98.560 | 98.560 | -30 | 94.336 | 94.336 | -33 | 94.336 | 94.336 | -33 |
| 119.24 | REGULACION DE FRENOS | Unidad | Evento | 1 | 70.400 | 49.280 | 49.280 | -30 | 47.168 | 47.168 | -33 | 47.168 | 47.168 | -33 |
| 119.25 | OTROS EQUIPOS AUXILIARES DE TRANSPORTE | Unidad | Evento | 1 | 528.000 | 369.600 | 369.600 | -30 | 353.760 | 353.760 | -33 | 353.760 | 353.760 | -33 |
| **120** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema electrico - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 120.1 | CAMBIO DE TERMINALES DE BATER?A | Unidad | Evento | 1 | 59.123 | 41.386 | 41.386 | -30 | 39.612 | 39.612 | -33 | 39.612 | 39.612 | -33 |
| 120.2 | CAMBIO FOCO FRENO Y LUZ CHICA (DOBLE FILAMENTO) | Unidad | Evento | 1 | 39.415 | 27.591 | 27.591 | -30 | 26.408 | 26.408 | -33 | 26.408 | 26.408 | -33 |
| 120.3 | CAMBIO DE FOCO SE?ALERO | Unidad | Evento | 1 | 39.415 | 27.591 | 27.591 | -30 | 26.408 | 26.408 | -33 | 26.408 | 26.408 | -33 |
| 120.4 | CAMBIO DE CARBON (ARRANQUE) | Unidad | Evento | 1 | 493.861 | 345.703 | 345.703 | -30 | 330.887 | 330.887 | -33 | 330.887 | 330.887 | -33 |
| 120.5 | CAMBIO DE INDUCIDO (ARRANQUE) | Unidad | Evento | 1 | 851.931 | 596.352 | 596.352 | -30 | 570.794 | 570.794 | -33 | 570.794 | 570.794 | -33 |
| 120.6 | CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA | Unidad | Evento | 1 | 448.012 | 313.608 | 313.608 | -30 | 300.168 | 300.168 | -33 | 300.168 | 300.168 | -33 |
| 120.7 | CAMBIO DE ESCOBILLA | Unidad | Evento | 1 | 490.000 | 343.000 | 343.000 | -30 | 328.300 | 328.300 | -33 | 328.300 | 328.300 | -33 |
| 120.8 | CAMBIO DE BENDIX | Unidad | Evento | 1 | 840.644 | 588.451 | 588.451 | -30 | 563.231 | 563.231 | -33 | 563.231 | 563.231 | -33 |
| 120.9 | CAMBIO DE BUJE DE ARRANQUE | Unidad | Evento | 1 | 453.977 | 317.784 | 317.784 | -30 | 304.165 | 304.165 | -33 | 304.165 | 304.165 | -33 |
| 120.10 | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | Evento | 1 | 801.054 | 560.738 | 560.738 | -30 | 536.706 | 536.706 | -33 | 536.706 | 536.706 | -33 |
| 120.11 | REPARACI?N MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | Evento | 1 | 547.135 | 382.995 | 382.995 | -30 | 366.580 | 366.580 | -33 | 366.580 | 366.580 | -33 |
| 120.12 | REPARACI?N DE ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.020.762 | 714.533 | 714.533 | -30 | 683.911 | 683.911 | -33 | 683.911 | 683.911 | -33 |
| 120.13 | CAMBIO DE RULEMAN | Unidad | Evento | 1 | 404.270 | 282.989 | 282.989 | -30 | 270.861 | 270.861 | -33 | 270.861 | 270.861 | -33 |
| 120.14 | CAMBIO DE PLACA DE DIODO | Unidad | Evento | 1 | 739.124 | 517.387 | 517.387 | -30 | 495.213 | 495.213 | -33 | 495.213 | 495.213 | -33 |
| 120.15 | CAMBIO DE COLECTOR | Unidad | Evento | 1 | 660.878 | 462.615 | 462.615 | -30 | 442.788 | 442.788 | -33 | 442.788 | 442.788 | -33 |
| 120.16 | CAMBIO DE INDUCIDO | Unidad | Evento | 1 | 950.177 | 665.124 | 665.124 | -30 | 636.619 | 636.619 | -33 | 636.619 | 636.619 | -33 |
| 120.17 | CAMBIO DE ROTOR | Unidad | Evento | 1 | 786.609 | 550.626 | 550.626 | -30 | 527.028 | 527.028 | -33 | 527.028 | 527.028 | -33 |
| 120.18 | CAMBIO DE FUSIBLES | Unidad | Evento | 1 | 142.515 | 99.761 | 99.761 | -30 | 95.485 | 95.485 | -33 | 95.485 | 95.485 | -33 |
| 120.19 | CAMBIO DE RELAY | Unidad | Evento | 1 | 457.253 | 320.077 | 320.077 | -30 | 306.360 | 306.360 | -33 | 306.360 | 306.360 | -33 |
| 120.20 | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | Evento | 1 | 457.837 | 320.486 | 320.486 | -30 | 306.751 | 306.751 | -33 | 306.751 | 306.751 | -33 |
| 120.21 | POLEA ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 570.937 | 399.656 | 399.656 | -30 | 382.528 | 382.528 | -33 | 382.528 | 382.528 | -33 |
| 120.22 | TENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 869.826 | 608.878 | 608.878 | -30 | 582.783 | 582.783 | -33 | 582.783 | 582.783 | -33 |
| **121** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Aire Acondicionado - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 121.1 | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 3.934.511 | 2.754.158 | 2.754.158 | -30 | 2.636.122 | 2.636.122 | -33 | 2.636.122 | 2.636.122 | -33 |
| 121.2 | CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 465.264 | 325.685 | 325.685 | -30 | 311.727 | 311.727 | -33 | 311.727 | 311.727 | -33 |
| 121.3 | CAMBIO DE CAÑERIA DE BAJA | Unidad | Evento | 1 | 458.715 | 321.101 | 321.101 | -30 | 307.339 | 307.339 | -33 | 307.339 | 307.339 | -33 |
| 121.4 | CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA | Unidad | Evento | 1 | 428.948 | 300.264 | 300.264 | -30 | 287.395 | 287.395 | -33 | 287.395 | 287.395 | -33 |
| 121.5 | CAMBIO DE VALVULA DE CARGA | Unidad | Evento | 1 | 443.977 | 310.784 | 310.784 | -30 | 297.465 | 297.465 | -33 | 297.465 | 297.465 | -33 |
| 121.6 | CAMBIO DE TERMOSTATO A/A | Unidad | Evento | 1 | 475.380 | 332.766 | 332.766 | -30 | 318.505 | 318.505 | -33 | 318.505 | 318.505 | -33 |
| 121.7 | CARGA DE GAS R 134 ECOLOGICO | Unidad | Evento | 1 | 648.363 | 453.854 | 453.854 | -30 | 434.403 | 434.403 | -33 | 434.403 | 434.403 | -33 |
| 121.8 | CAMBIO DE FILTRO DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 567.077 | 396.954 | 396.954 | -30 | 379.942 | 379.942 | -33 | 379.942 | 379.942 | -33 |
| 121.9 | CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION | Unidad | Evento | 1 | 552.047 | 386.433 | 386.433 | -30 | 369.871 | 369.871 | -33 | 369.871 | 369.871 | -33 |
| 121.10 | CAMBIO DE RELAY | Unidad | Evento | 1 | 497.135 | 347.995 | 347.995 | -30 | 333.080 | 333.080 | -33 | 333.080 | 333.080 | -33 |
| 121.11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | Evento | 1 | 731.667 | 512.167 | 512.167 | -30 | 490.217 | 490.217 | -33 | 490.217 | 490.217 | -33 |
| 121.12 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | Unidad | Evento | 1 | 540.667 | 378.467 | 378.467 | -30 | 362.247 | 362.247 | -33 | 362.247 | 362.247 | -33 |
| 121.13 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 723.333 | 506.333 | 506.333 | -30 | 484.633 | 484.633 | -33 | 484.633 | 484.633 | -33 |
| 121.14 | TERMOSTATO DE A.A. | Unidad | Evento | 1 | 646.667 | 452.667 | 452.667 | -30 | 433.267 | 433.267 | -33 | 433.267 | 433.267 | -33 |

Lic. Bladismir Gallardo M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.15 | VALVULA EXPANSORA | Unidad | Evento | 1 | 560.000 | 392.000 | 392.000 | -30 | 375.200 | 375.200 | -33 | 375.200 | 375.200 | -33 |
| 121.16 | REPARACION DE COMPRESOR | Unidad | Evento | 1 | 806.667 | 564.667 | 564.667 | -30 | 540.467 | 540.467 | -33 | 540.467 | 540.467 | -33 |
| 121.17 | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.935.000 | 1.354.500 | 1.354.500 | -30 | 1.296.450 | 1.296.450 | -33 | 1.296.450 | 1.296.450 | -33 |
| **122** | **Servicio de reparacio y mantenimiento de sistema de dirección - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 122.1 | CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR | Unidad | Evento | 1 | 746.900 | 522.830 | 522.830 | -30 | 500.423 | 500.423 | -33 | 500.423 | 500.423 | -33 |
| 122.2 | CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR | Unidad | Evento | 1 | 757.019 | 529.913 | 529.913 | -30 | 507.203 | 507.203 | -33 | 507.203 | 507.203 | -33 |
| 122.3 | CAMBIO DE MU?EQUIN O TERMINAL DE DIRECCI?N | Unidad | Evento | 1 | 653.276 | 457.293 | 457.293 | -30 | 437.695 | 437.695 | -33 | 437.695 | 437.695 | -33 |
| 122.4 | CAMBIO DE TAQUEADORES DEL. | Unidad | Evento | 1 | 451.288 | 315.902 | 315.902 | -30 | 302.363 | 302.363 | -33 | 302.363 | 302.363 | -33 |
| 122.5 | CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 461.286 | 322.900 | 322.900 | -30 | 309.062 | 309.062 | -33 | 309.062 | 309.062 | -33 |
| 122.6 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 1.854.038 | 1.297.827 | 1.297.827 | -30 | 1.242.205 | 1.242.205 | -33 | 1.242.205 | 1.242.205 | -33 |
| 122.7 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 1.691.817 | 1.184.272 | 1.184.272 | -30 | 1.133.517 | 1.133.517 | -33 | 1.133.517 | 1.133.517 | -33 |
| 122.8 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA | Unidad | Evento | 1 | 677.253 | 474.077 | 474.077 | -30 | 453.760 | 453.760 | -33 | 453.760 | 453.760 | -33 |
| 122.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 639.592 | 447.714 | 447.714 | -30 | 428.527 | 428.527 | -33 | 428.527 | 428.527 | -33 |
| 122.10 | CAMBIO DE HOMOCIN?TICA | Unidad | Evento | 1 | 1.746.202 | 1.222.341 | 1.222.341 | -30 | 1.169.955 | 1.169.955 | -33 | 1.169.955 | 1.169.955 | -33 |
| 122.11 | CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 667.428 | 467.200 | 467.200 | -30 | 447.177 | 447.177 | -33 | 447.177 | 447.177 | -33 |
| 122.12 | CAMBIO RULEM?N PUNTA EJE DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 897.546 | 628.282 | 628.282 | -30 | 601.356 | 601.356 | -33 | 601.356 | 601.356 | -33 |
| 122.13 | CAMBIO DE RULEM?N MASA TRASERA | Unidad | Evento | 1 | 1.005.908 | 704.136 | 704.136 | -30 | 673.958 | 673.958 | -33 | 673.958 | 673.958 | -33 |
| 122.14 | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 788.247 | 551.773 | 551.773 | -30 | 528.125 | 528.125 | -33 | 528.125 | 528.125 | -33 |
| 122.15 | CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSI?N TRASERO(COMPLETO) | Unidad | Evento | 1 | 1.522.808 | 1.065.966 | 1.065.966 | -30 | 1.020.281 | 1.020.281 | -33 | 1.020.281 | 1.020.281 | -33 |
| 122.16 | CAMBIO DE MU?EQUIN C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 671.288 | 469.902 | 469.902 | -30 | 449.763 | 449.763 | -33 | 449.763 | 449.763 | -33 |
| 122.17 | CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 654.328 | 458.030 | 458.030 | -30 | 438.400 | 438.400 | -33 | 438.400 | 438.400 | -33 |
| 122.18 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 233.568 | 163.498 | 163.498 | -30 | 156.491 | 156.491 | -33 | 156.491 | 156.491 | -33 |
| 122.19 | CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 683.802 | 478.661 | 478.661 | -30 | 458.147 | 458.147 | -33 | 458.147 | 458.147 | -33 |
| 122.20 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 1.040.412 | 728.288 | 728.288 | -30 | 697.076 | 697.076 | -33 | 697.076 | 697.076 | -33 |
| 122.21 | CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 390.060 | 273.042 | 273.042 | -30 | 261.340 | 261.340 | -33 | 261.340 | 261.340 | -33 |
| 122.22 | ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 359.007 | 251.305 | 251.305 | -30 | 240.535 | 240.535 | -33 | 240.535 | 240.535 | -33 |
| **123** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja reductora y diferencial del. y trasmision .- FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 123.1 | CAMBIO DE CRUZETA CARDAN | Unidad | Evento | 1 | 689.768 | 482.838 | 482.838 | -30 | 462.145 | 462.145 | -33 | 462.145 | 462.145 | -33 |
| 123.2 | CAMBIO DE PERNO SATELITE CON SEGURO | Unidad | Evento | 1 | 563.802 | 394.661 | 394.661 | -30 | 377.747 | 377.747 | -33 | 377.747 | 377.747 | -33 |
| 123.3 | CAMBIO DE PALIER TRASERO C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 1.308.890 | 916.223 | 916.223 | -30 | 876.956 | 876.956 | -33 | 876.956 | 876.956 | -33 |
| 123.4 | CAMBIO DE CORONA PIÑON DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 2.746.668 | 1.922.668 | 1.922.668 | -30 | 1.840.268 | 1.840.268 | -33 | 1.840.268 | 1.840.268 | -33 |
| 123.5 | CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 400.000 | 280.000 | 280.000 | -30 | 268.000 | 268.000 | -33 | 268.000 | 268.000 | -33 |
| 123.6 | CAJA MECANICA | Unidad | Evento | 1 | 3.400.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | -30 | 2.278.000 | 2.278.000 | -33 | 2.278.000 | 2.278.000 | -33 |
| 123.7 | CAMBIO DE CARDAN TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 367.667 | 257.367 | 257.367 | -30 | 246.337 | 246.337 | -33 | 246.337 | 246.337 | -33 |
| 123.8 | MONTAR Y DESMONTAR CAJA | Unidad | Evento | 1 | 729.667 | 510.767 | 510.767 | -30 | 488.877 | 488.877 | -33 | 488.877 | 488.877 | -33 |
| 123.9 | REPARACION DE DIFERENCIAL TASERO | Unidad | Evento | 1 | 3.436.667 | 2.405.667 | 2.405.667 | -30 | 2.302.567 | 2.302.567 | -33 | 2.302.567 | 2.302.567 | -33 |
| 123.10 | REPARACION DE TRASFERENCIA | Unidad | Evento | 1 | 2.213.333 | 1.549.333 | 1.549.333 | -30 | 1.482.933 | 1.482.933 | -33 | 1.482.933 | 1.482.933 | -33 |
| 123.11 | OTROS EQUIPOS AUXIIARES DE TRASPORTE | Unidad | Evento | 1 | 666.667 | 466.667 | 466.667 | -30 | 446.667 | 446.667 | -33 | 446.667 | 446.667 | -33 |
| 123.12 | CAMBIO DE CARDAM DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 2.333.333 | 1.633.333 | 1.633.333 | -30 | 1.563.333 | 1.563.333 | -33 | 1.563.333 | 1.563.333 | -33 |
| 123.13 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 775.500 | 542.850 | 542.850 | -30 | 519.585 | 519.585 | -33 | 519.585 | 519.585 | -33 |
| **124** | **Servicio de gomeria - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 124.1 | REPARACION O VULVANIZACIONDE CUBIERTAS C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 258.573 | 181.001 | 181.001 | -30 | 173.244 | 173.244 | -33 | 173.244 | 173.244 | -33 |
| 124.2 | CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | Evento | 1 | 972.838 | 680.987 | 680.987 | -30 | 651.801 | 651.801 | -33 | 651.801 | 651.801 | -33 |
| 124.3 | REPARACION DE LLANTA DE C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 482.550 | 337.785 | 337.785 | -30 | 323.309 | 323.309 | -33 | 323.309 | 323.309 | -33 |
| 124.4 | ALINEACION DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 106.667 | 74.667 | 74.667 | -30 | 71.467 | 71.467 | -33 | 71.467 | 71.467 | -33 |
| 124.5 | BALANCEO DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 56.000 | 56.000 | -30 | 53.600 | 53.600 | -33 | 53.600 | 53.600 | -33 |
| 124.6 | CORREGIR PISADAS | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 98.000 | 98.000 | -30 | 93.800 | 93.800 | -33 | 93.800 | 93.800 | -33 |
| **125** | **Servicio de chaperia y pintura - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 125.1 | CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | Evento | 1 | 3.713.617 | 2.599.532 | 2.599.532 | -30 | 2.488.123 | 2.488.123 | -33 | 2.488.123 | 2.488.123 | -33 |
| 125.2 | PULIDO | Unidad | Evento | 1 | 737.439 | 516.207 | 516.207 | -30 | 494.084 | 494.084 | -33 | 494.084 | 494.084 | -33 |
| **126** | **CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 126.1 | AGUA DESTILADA | Unidad | Evento | 1 | 56.667 | 39.667 | 39.667 | -30 | 37.967 | 37.967 | -33 | 37.967 | 37.967 | -33 |
| 126.2 | BATERIA DE 95 AMP | Unidad | Evento | 1 | 1.193.537 | 835.476 | 835.476 | -30 | 799.670 | 799.670 | -33 | 799.670 | 799.670 | -33 |
| **127** | **Colocacion de polarizado - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 127.1 | Colocacion de polarizado - FOTON TUNLAND AÑO 2016 | Unidad | Evento | 1 | 912.948 | 639.064 | 639.064 | -30 | 611.675 | 611.675 | -33 | 611.675 | 611.675 | -33 |
| **128** | **LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 128.1 | LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERIA - FOTON TUNLAND AÑO 2016 | Unidad | Evento | 1 | 1.182.021 | 827.415 | 827.415 | -30 | 791.954 | 791.954 | -33 | 791.954 | 791.954 | -33 |
| **129** | **Mantenimiento o reparacion de motocicleta - KENTON AÑO 2012/2012/2012/2015** | | | | | | | | | | | | | |
| 129.1 | REPARACION DE CARBURADOR | Unidad | Evento | 1 | 262.401 | 183.681 | 183.681 | -30 | 175.809 | 175.809 | -33 | 175.809 | 175.809 | -33 |
| 129.2 | REPARACION DE MOTOR | Unidad | Evento | 1 | 797.669 | 558.368 | 558.368 | -30 | 534.438 | 534.438 | -33 | 534.438 | 534.438 | -33 |
| 129.3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | Unidad | Evento | 1 | 436.420 | 305.494 | 305.494 | -30 | 292.401 | 292.401 | -33 | 292.401 | 292.401 | -33 |
| 129.4 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO | Unidad | Evento | 1 | 335.961 | 235.173 | 235.173 | -30 | 225.094 | 225.094 | -33 | 225.094 | 225.094 | -33 |

Lic. Bladismir Galiano M.
Director
Dirección de Contrataciones



Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | BATERIA DE 12 V 12 AMP | Unidad | Evento | 1 | 320.328 | 224.230 | 224.230 | -30 | 214.620 | 214.620 | -33 | 214.620 | 214.620 | -33 |
| 129.6 | CAMBIO CABO DE ACELERADOR | Unidad | Evento | 1 | 97.121 | 67.985 | 67.985 | -30 | 65.071 | 65.071 | -33 | 65.071 | 65.071 | -33 |
| 129.7 | CAMBIO CABO DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 120.454 | 84.318 | 84.318 | -30 | 80.704 | 80.704 | -33 | 80.704 | 80.704 | -33 |
| 129.8 | CAMBIO DE BUGIA | Unidad | Evento | 1 | 149.934 | 104.954 | 104.954 | -30 | 100.456 | 100.456 | -33 | 100.456 | 100.456 | -33 |
| 129.9 | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 171.428 | 120.000 | 120.000 | -30 | 114.857 | 114.857 | -33 | 114.857 | 114.857 | -33 |
| 129.10 | REPARACION DE ESPEJOS RETROVISORES | Unidad | Evento | 1 | 122.867 | 86.007 | 86.007 | -30 | 82.321 | 82.321 | -33 | 82.321 | 82.321 | -33 |
| 129.11 | REPARACION DE DE VELOCIMETROS | Unidad | Evento | 1 | 137.637 | 96.346 | 96.346 | -30 | 92.217 | 92.217 | -33 | 92.217 | 92.217 | -33 |
| 129.12 | CAMBIO DE SEÑALEROS | Unidad | Evento | 1 | 152.406 | 106.684 | 106.684 | -30 | 102.112 | 102.112 | -33 | 102.112 | 102.112 | -33 |
| 129.13 | CAMBIO DE TABLERO | Unidad | Evento | 1 | 261.807 | 183.265 | 183.265 | -30 | 175.411 | 175.411 | -33 | 175.411 | 175.411 | -33 |
| 129.14 | CAMBIO DE FARO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 329.068 | 230.348 | 230.348 | -30 | 220.476 | 220.476 | -33 | 220.476 | 220.476 | -33 |
| 129.15 | CAMBIO DE FARO TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 257.116 | 179.981 | 179.981 | -30 | 172.268 | 172.268 | -33 | 172.268 | 172.268 | -33 |
| 129.16 | CORONA, CADENA Y PISON | Unidad | Evento | 1 | 581.348 | 406.944 | 406.944 | -30 | 389.503 | 389.503 | -33 | 389.503 | 389.503 | -33 |
| **130** | **Servicio de gomeria - MOTO KENTON** | | | | | | | | | | | | | |
| 130.1 | CAMBIO DE CUBIERTAS C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 312.858 | 219.001 | 219.001 | -30 | 209.615 | 209.615 | -33 | 209.615 | 209.615 | -33 |
| 130.2 | REPARACION / VULCANIZACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS (SERVICIO DE GOMER?A) | Unidad | Evento | 1 | 48.845 | 34.192 | 34.192 | -30 | 32.726 | 32.726 | -33 | 32.726 | 32.726 | -33 |
| 130.3 | REPARACION DE LLANTA C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 267.805 | 187.464 | 187.464 | -30 | 179.429 | 179.429 | -33 | 179.429 | 179.429 | -33 |
| 130.4 | CALIBRACION DE RAYOS DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 136.667 | 95.667 | 95.667 | -30 | 91.567 | 91.567 | -33 | 91.567 | 91.567 | -33 |
| **131** | **Reparacion de Motor, trabajos de rutina - KIA SPORTAGE AÑO 2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 131.1 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR | Unidad | Evento | 1 | 479.785 | 335.850 | 335.850 | -30 | 321.456 | 321.456 | -33 | 321.456 | 321.456 | -33 |
| 131.2 | CAMBIO DE CORREA DE A.A. | Unidad | Evento | 1 | 473.533 | 331.473 | 331.473 | -30 | 317.267 | 317.267 | -33 | 317.267 | 317.267 | -33 |
| 131.3 | LIMPIEZA DE PICOS INYECTORES | Unidad | Evento | 1 | 679.095 | 475.367 | 475.367 | -30 | 454.994 | 454.994 | -33 | 454.994 | 454.994 | -33 |
| 131.4 | MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE ALTA Y BAJA | Unidad | Evento | 1 | 958.546 | 670.982 | 670.982 | -30 | 642.226 | 642.226 | -33 | 642.226 | 642.226 | -33 |
| 131.5 | CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES | Unidad | Evento | 1 | 896.414 | 627.490 | 627.490 | -30 | 600.597 | 600.597 | -33 | 600.597 | 600.597 | -33 |
| 131.6 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.184.522 | 829.165 | 829.165 | -30 | 793.630 | 793.630 | -33 | 793.630 | 793.630 | -33 |
| 131.7 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 1.124.444 | 787.111 | 787.111 | -30 | 753.377 | 753.377 | -33 | 753.377 | 753.377 | -33 |
| 131.8 | CAMBIO DE FRENO DE MANO PRIMARIO | Unidad | Evento | 1 | 460.357 | 322.250 | 322.250 | -30 | 308.439 | 308.439 | -33 | 308.439 | 308.439 | -33 |
| 131.9 | CAMBIO DE FRENO DE MANO SECUNDARIO | Unidad | Evento | 1 | 452.014 | 316.410 | 316.410 | -30 | 302.849 | 302.849 | -33 | 302.849 | 302.849 | -33 |
| 131.10 | CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 617.971 | 432.580 | 432.580 | -30 | 414.041 | 414.041 | -33 | 414.041 | 414.041 | -33 |
| 131.11 | CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR | Unidad | Evento | 1 | 272.171 | 190.520 | 190.520 | -30 | 182.355 | 182.355 | -33 | 182.355 | 182.355 | -33 |
| 131.12 | LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION | Unidad | Evento | 1 | 450.595 | 315.417 | 315.417 | -30 | 301.899 | 301.899 | -33 | 301.899 | 301.899 | -33 |
| 131.13 | LIMPIEZA DE TAPA DE RADIADOR | Unidad | Evento | 1 | 373.552 | 261.486 | 261.486 | -30 | 250.280 | 250.280 | -33 | 250.280 | 250.280 | -33 |
| 131.14 | REFRIGERANTE | Unidad | Evento | 1 | 333.668 | 233.568 | 233.568 | -30 | 223.558 | 223.558 | -33 | 223.558 | 223.558 | -33 |
| 131.15 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 456.667 | 319.667 | 319.667 | -30 | 305.967 | 305.967 | -33 | 305.967 | 305.967 | -33 |
| **132** | **Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague - KIA SPORTAGE AÑO 2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 132.1 | REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.091.489 | 764.042 | 764.042 | -30 | 731.298 | 731.298 | -33 | 731.298 | 731.298 | -33 |
| 132.2 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 826.330 | 578.431 | 578.431 | -30 | 553.641 | 553.641 | -33 | 553.641 | 553.641 | -33 |
| 132.3 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 500.976 | 350.683 | 350.683 | -30 | 335.654 | 335.654 | -33 | 335.654 | 335.654 | -33 |
| 132.4 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.415.203 | 990.642 | 990.642 | -30 | 948.186 | 948.186 | -33 | 948.186 | 948.186 | -33 |
| 132.5 | CAMBIO DE PLATO DE PRESION | Unidad | Evento | 1 | 1.998.214 | 1.398.750 | 1.398.750 | -30 | 1.338.803 | 1.338.803 | -33 | 1.338.803 | 1.338.803 | -33 |
| 132.6 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | Evento | 1 | 1.037.000 | 725.900 | 725.900 | -30 | 694.790 | 694.790 | -33 | 694.790 | 694.790 | -33 |
| 132.7 | CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | Unidad | Evento | 1 | 661.602 | 463.121 | 463.121 | -30 | 443.273 | 443.273 | -33 | 443.273 | 443.273 | -33 |
| 132.8 | RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE | Unidad | Evento | 1 | 878.490 | 614.943 | 614.943 | -30 | 588.588 | 588.588 | -33 | 588.588 | 588.588 | -33 |
| 132.9 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 545.187 | 381.631 | 381.631 | -30 | 365.275 | 365.275 | -33 | 365.275 | 365.275 | -33 |
| **133** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno - KIA SPORTAGE AÑO 2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 133.1 | RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO AMBOS LADO | Unidad | Evento | 1 | 831.891 | 582.324 | 582.324 | -30 | 557.367 | 557.367 | -33 | 557.367 | 557.367 | -33 |
| 133.2 | CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 1.485.740 | 1.040.018 | 1.040.018 | -30 | 995.446 | 995.446 | -33 | 995.446 | 995.446 | -33 |
| 133.3 | CAMBIO DE DISCO DE FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 1.210.103 | 847.072 | 847.072 | -30 | 810.769 | 810.769 | -33 | 810.769 | 810.769 | -33 |
| 133.4 | CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRAS. C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 611.571 | 428.100 | 428.100 | -30 | 409.753 | 409.753 | -33 | 409.753 | 409.753 | -33 |
| 133.5 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS TRASEROS | Unidad | Evento | 1 | 1.066.032 | 746.222 | 746.222 | -30 | 714.241 | 714.241 | -33 | 714.241 | 714.241 | -33 |
| 133.6 | RECTIFICACION DE DISCO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | Evento | 1 | 597.801 | 418.461 | 418.461 | -30 | 400.527 | 400.527 | -33 | 400.527 | 400.527 | -33 |
| 133.7 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 405.702 | 283.991 | 283.991 | -30 | 271.820 | 271.820 | -33 | 271.820 | 271.820 | -33 |
| 133.8 | REPARACION DE SERVO FRENO | Unidad | Evento | 1 | 787.521 | 551.265 | 551.265 | -30 | 527.639 | 527.639 | -33 | 527.639 | 527.639 | -33 |
| 133.9 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 1.072.276 | 750.593 | 750.593 | -30 | 718.425 | 718.425 | -33 | 718.425 | 718.425 | -33 |
| 133.10 | CAMBIO DE REP. DE MORDAZA DE FRENO DEL. AMBOS/L | Unidad | Evento | 1 | 639.454 | 447.618 | 447.618 | -30 | 428.434 | 428.434 | -33 | 428.434 | 428.434 | -33 |
| 133.11 | CAMBIO DEPRESOR DE FRENO | Unidad | Evento | 1 | 1.533.743 | 1.073.620 | 1.073.620 | -30 | 1.027.608 | 1.027.608 | -33 | 1.027.608 | 1.027.608 | -33 |
| 133.12 | CAMBIO CILINDRO DE RUEDA | Unidad | Evento | 1 | 426.667 | 298.667 | 298.667 | -30 | 285.867 | 285.867 | -33 | 285.867 | 285.867 | -33 |
| 133.13 | CAMBIO DE REPARO DE FRENOS TRAS. AMBOS LADO | Unidad | Evento | 1 | 688.813 | 482.169 | 482.169 | -30 | 461.505 | 461.505 | -33 | 461.505 | 461.505 | -33 |
| 133.14 | CAMBIO DE CA?O FLEXIBLE DE FRENO C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 314.405 | 220.084 | 220.084 | -30 | 210.651 | 210.651 | -33 | 210.651 | 210.651 | -33 |
| 133.15 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 968.000 | 677.600 | 677.600 | -30 | 648.560 | 648.560 | -33 | 648.560 | 648.560 | -33 |
| 133.16 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 400.000 | 280.000 | 280.000 | -30 | 268.000 | 268.000 | -33 | 268.000 | 268.000 | -33 |
| **134** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Y direccion - KIA SPORTAGE Año 2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 134.1 | CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR | Unidad | Evento | 1 | 840.371 | 588.260 | 588.260 | -30 | 563.049 | 563.049 | -33 | 563.049 | 563.049 | -33 |

Lic. Bladimir Gutiérrez
Director
Dirección de Contrataciones



Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.2 | CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR | Unidad | Evento | 1 | 802.056 | 561.439 | 561.439 | -30 | 537.378 | 537.378 | -33 | 537.378 | 537.378 | -33 |
| 134.3 | CAMBIO DE MUÑEQUIN O TERMINAL DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 757.506 | 530.254 | 530.254 | -30 | 507.529 | 507.529 | -33 | 507.529 | 507.529 | -33 |
| 134.4 | CAMBIO DE TAQUEADORES DEL. | Unidad | Evento | 1 | 551.101 | 385.771 | 385.771 | -30 | 369.238 | 369.238 | -33 | 369.238 | 369.238 | -33 |
| 134.5 | CAMBIO DE TAQUEADORES TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 494.892 | 346.424 | 346.424 | -30 | 331.578 | 331.578 | -33 | 331.578 | 331.578 | -33 |
| 134.6 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 2.058.439 | 1.440.907 | 1.440.907 | -30 | 1.379.154 | 1.379.154 | -33 | 1.379.154 | 1.379.154 | -33 |
| 134.7 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | Evento | 1 | 1.746.790 | 1.222.753 | 1.222.753 | -30 | 1.170.349 | 1.170.349 | -33 | 1.170.349 | 1.170.349 | -33 |
| 134.8 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA | Unidad | Evento | 1 | 758.686 | 531.080 | 531.080 | -30 | 508.320 | 508.320 | -33 | 508.320 | 508.320 | -33 |
| 134.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 800.921 | 560.645 | 560.645 | -30 | 536.617 | 536.617 | -33 | 536.617 | 536.617 | -33 |
| 134.10 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | Evento | 1 | 653.137 | 457.196 | 457.196 | -30 | 437.602 | 437.602 | -33 | 437.602 | 437.602 | -33 |
| 134.11 | CAMBIO DE EJE ESTABILIZADOR | Unidad | Evento | 1 | 1.197.334 | 838.134 | 838.134 | -30 | 802.214 | 802.214 | -33 | 802.214 | 802.214 | -33 |
| 134.12 | CAMBIO RULEMAN PUNTA EJE DELANTERO | Unidad | Evento | 1 | 729.565 | 510.696 | 510.696 | -30 | 488.809 | 488.809 | -33 | 488.809 | 488.809 | -33 |
| 134.13 | CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA | Unidad | Evento | 1 | 910.299 | 637.209 | 637.209 | -30 | 609.900 | 609.900 | -33 | 609.900 | 609.900 | -33 |
| 134.14 | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. Y TRAS. | Unidad | Evento | 1 | 828.831 | 580.182 | 580.182 | -30 | 555.317 | 555.317 | -33 | 555.317 | 555.317 | -33 |
| 134.15 | CAMBIO DE BUJES DE SUSPENSION TRASERO(COMPLETO) | Unidad | Evento | 1 | 1.984.089 | 1.388.862 | 1.388.862 | -30 | 1.329.340 | 1.329.340 | -33 | 1.329.340 | 1.329.340 | -33 |
| 134.16 | REPARACION DE SINFIN | Unidad | Evento | 1 | 857.880 | 600.516 | 600.516 | -30 | 574.780 | 574.780 | -33 | 574.780 | 574.780 | -33 |
| 134.17 | CAMBIO DE BRAZO Z DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 849.015 | 594.311 | 594.311 | -30 | 568.840 | 568.840 | -33 | 568.840 | 568.840 | -33 |
| 134.18 | CAMBIO DE MUÑEQUIN C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 446.229 | 312.360 | 312.360 | -30 | 298.973 | 298.973 | -33 | 298.973 | 298.973 | -33 |
| 134.19 | CAMBIO DE CRUZETA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 705.609 | 493.926 | 493.926 | -30 | 472.758 | 472.758 | -33 | 472.758 | 472.758 | -33 |
| 134.20 | ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 372.971 | 261.080 | 261.080 | -30 | 249.891 | 249.891 | -33 | 249.891 | 249.891 | -33 |
| 134.21 | CAMBIO DE RULEMNA DE COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 712.276 | 498.593 | 498.593 | -30 | 477.225 | 477.225 | -33 | 477.225 | 477.225 | -33 |
| 134.22 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | Evento | 1 | 1.210.595 | 847.417 | 847.417 | -30 | 811.099 | 811.099 | -33 | 811.099 | 811.099 | -33 |
| 134.23 | CAMBIO DE ACEITE ATF DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 162.479 | 113.735 | 113.735 | -30 | 108.861 | 108.861 | -33 | 108.861 | 108.861 | -33 |
| 134.24 | CAMBIO DE PITMAN | Unidad | Evento | 1 | 790.223 | 553.156 | 553.156 | -30 | 529.449 | 529.449 | -33 | 529.449 | 529.449 | -33 |
| 134.25 | ENGRASE DE RODAMIENTOS DE LAS CUATRO RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 393.145 | 275.202 | 275.202 | -30 | 263.407 | 263.407 | -33 | 263.407 | 263.407 | -33 |
| 134.26 | MANO DE OBRA POR EVENTO | Unidad | Evento | 1 | 453.333 | 317.333 | 317.333 | -30 | 303.733 | 303.733 | -33 | 303.733 | 303.733 | -33 |
| **135** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 135.1 | CONDENSADOR DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 1.562.180 | 1.093.526 | 1.093.526 | -30 | 1.046.661 | 1.046.661 | -33 | 1.046.661 | 1.046.661 | -33 |
| 135.2 | COMPRESOR DE A/A | Unidad | Evento | 1 | 4.564.466 | 3.195.126 | 3.195.126 | -30 | 3.058.192 | 3.058.192 | -33 | 3.058.192 | 3.058.192 | -33 |
| 135.3 | FOCO DELANTERO ( BAJA) | Unidad | Evento | 1 | 418.116 | 292.681 | 292.681 | -30 | 280.138 | 280.138 | -33 | 280.138 | 280.138 | -33 |
| 135.4 | FOCO PIOJO DE 12 V 5 W | Unidad | Evento | 1 | 249.817 | 174.872 | 174.872 | -30 | 167.377 | 167.377 | -33 | 167.377 | 167.377 | -33 |
| 135.5 | FOCO ROMPE NIEBLA HALOJENO | Unidad | Evento | 1 | 392.667 | 274.867 | 274.867 | -30 | 263.087 | 263.087 | -33 | 263.087 | 263.087 | -33 |
| 135.6 | FOCO DELANTERO (ALTA) | Unidad | Evento | 1 | 198.846 | 139.192 | 139.192 | -30 | 133.227 | 133.227 | -33 | 133.227 | 133.227 | -33 |
| 135.7 | FOCO DE DOS FILAMENTOS 12 V/25W/15W | Unidad | Evento | 1 | 144.247 | 100.973 | 100.973 | -30 | 96.645 | 96.645 | -33 | 96.645 | 96.645 | -33 |
| 135.8 | FOCO 1 FILAMENTO | Unidad | Evento | 1 | 199.327 | 139.529 | 139.529 | -30 | 133.549 | 133.549 | -33 | 133.549 | 133.549 | -33 |
| **136** | **Servicio de gomeria - KIA SPORTAGE AÑO 2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 136.1 | REPARACION O VULVANIZACIONDE CUBIERTAS C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 136.667 | 95.667 | 95.667 | -30 | 91.567 | 91.567 | -33 | 91.567 | 91.567 | -33 |
| 136.2 | CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | Evento | 1 | 1.212.294 | 848.606 | 848.606 | -30 | 812.237 | 812.237 | -33 | 812.237 | 812.237 | -33 |
| 136.3 | REPARACION DE LLANTA DE C/UNO | Unidad | Evento | 1 | 529.805 | 370.864 | 370.864 | -30 | 354.969 | 354.969 | -33 | 354.969 | 354.969 | -33 |
| 136.4 | ALINEACION DE DIRECCION | Unidad | Evento | 1 | 133.333 | 93.333 | 93.333 | -30 | 89.333 | 89.333 | -33 | 89.333 | 89.333 | -33 |
| 136.5 | BALANCEO DE RUEDAS | Unidad | Evento | 1 | 98.333 | 68.833 | 68.833 | -30 | 65.883 | 65.883 | -33 | 65.883 | 65.883 | -33 |
| 136.6 | CORREGIR PISADAS | Unidad | Evento | 1 | 88.333 | 61.833 | 61.833 | -30 | 59.183 | 59.183 | -33 | 59.183 | 59.183 | -33 |
| **137** | **Servicio de chaperia y pintura - FOTON TUNLAND AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 137.1 | CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | Evento | 1 | 2.637.846 | 1.846.492 | 1.846.492 | -30 | 1.767.357 | 1.767.357 | -33 | 1.767.357 | 1.767.357 | -33 |
| 137.2 | PULIDO | Unidad | Evento | 1 | 874.218 | 611.953 | 611.953 | -30 | 585.726 | 585.726 | -33 | 585.726 | 585.726 | -33 |
| **138** | **CAMBIO DE BATERÍA (PROVISIÓN DE BATERÍA) - KIA SPORTAGE AÑO 2016** | | | | | | | | | | | | | |
| 138.1 | AGUA DESTILADA | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 31.500 | 31.500 | -30 | 30.150 | 30.150 | -33 | 30.150 | 30.150 | -33 |
| 138.2 | BATERIA DE 75,80,90 AMP | Unidad | Evento | 1 | 775.000 | 542.500 | 542.500 | -30 | 519.250 | 519.250 | -33 | 519.250 | 519.250 | -33 |
| | | | | | | | **1.160.323.312** | | | **1.110.344.129** | | | **1.110.595.171** | |

Lic. Bladimir Gallardo M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picagüá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones