ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE Nº 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN-TORRE SUR Y EL JUZGADO DE PAZ DE RECOLETA – CODIGO DE CONTRATACION: 72102305-001

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas	SERVICIO TECNICO J.C.de Javier Caballero
1	Mantenimiento Correctivo del sistema de Climatización de Agua Fría, Fan coils, Torres de Enfriamiento, Aires Acondicionados de Ventana y Splits del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Sur y Recoleta	Mantenimiento correctivo de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento mínimos, según lo indicado en el listado de Repuestos adjunto.	**53.290.750**

SERVICIO TECNICO J.C.de Javier Caballero

Repuestos	Precio del Repuesto	Precio de Mano de Obra	Precio Total (repuesto + mano de obra)
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL		
Ruleman	140.000	280.000	420.000
Rebobinado	470.000	250.000	720.000
Bandeja de chapa galvanizada para desagüe 1,55 x 0,70 x 0,10	300.000	150.000	450.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		
Compresor 24.000 BTU	2.190.000	480.000	2.670.000
Compresor 36.000 BTU	2.548.000	480.000	3.028.000
Compresor 48.000 BTU	2.619.000	480.000	3.099.000
Compresor 60.000 BTU	1.104.000	150.000	1.254.000
Compresor 120.000 BTU	1.104.000	150.000	1.254.000
Plaqueta electrónica	250.000	500.000	750.000
Presurizacion para equipo 24.000 BTU	275.000	150.000	425.000
Presurizacion para equipo 36.000 BTU	275.000	150.000	425.000
Presurizacion para equipo 48.000 BTU	400.000	200.000	600.000
Presurizacion para equipo 60.000 BTU	400.000	200.000	600.000
Presurizacion para equipo 120.000 BTU	605.000	200.000	805.000
Contactor de 24.000 BTU	150.000	50.000	200.000
Contactor de 36.000 BTU	605.000	210.000	815.000
Contactor de 48.000 BTU	605.000	210.000	815.000
Contactor de 60.000 BTU	190.000	210.000	400.000
Contactor de 120.000 BTU	190.000	210.000	400.000
Capacitor	150.000	330.000	480.000
Relay para 24.000 BTU	381.250	200.000	581.250
Relay para 36.000 BTU	590.000	200.000	790.000
Relay para 48.000 BTU	590.000	200.000	790.000
Relay para 60.000 BTU	185.000	200.000	385.000

Abog. CESAR IRALA
Asesoría Jurídica

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.F.

SERVICIO TECNICO J.C.de Javier Caballero

Repuestos	Precio del Repuesto	Precio de Mano de Obra	Precio Total (repuesto + mano de obra)
Relay para 120.000 BTU	185.000	200.000	385.000
Gas para 24.000 BTU	150.000	200.000	350.000
Gas para 36.000 BTU	250.000	200.000	450.000
Gas para 48.000 BTU	400.000	200.000	600.000
Gas para 60.000 BTU	500.000	200.000	700.000
Gas para 120.000 BTU	150.000	150.000	300.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA		
Compresor de 12.000 BTU	1.248.000	380.000	1.628.000
Compresor de 18.000 BTU	1.306.500	380.000	1.686.500
Compresor de 24.000 BTU	2.190.000	480.000	2.670.000
Compresor de 36.000 BTU	2.190.000	500.000	2.690.000
Gas para 12.000 BTU	90.000	200.000	290.000
Gas para 18.000 BTU	180.000	200.000	380.000
Gas para 24.000 BTU	250.000	200.000	450.000
Gas para 36.000 BTU	200.000	200.000	400.000
	BOMBAS Y MOTORES ELECTRONICOS		
Rulemanes Z	475.000	210.000	685.000
Rulemanes ZZ	560.000	250.000	810.000
Empaquetadora teflon 1/4	370.000	210.000	580.000
Bulon 5/8 x 2"	28.000	35.000	63.000
Junta Klinkering 1,5 mm	255.000	485.000	740.000
Pomo adhesivo para junta	57.000	30.000	87.000
Pintura sintetica	50.000	130.000	180.000
Thiner	30.000	20.000	50.000
Estopa	15.000	5.000	20.000
Lija de agua	10.000	10.000	20.000
Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	1.100.000	650.000	1.750.000
Rulemanes 6313A	200.000	405.000	605.000
Rulemanes 3313 A	250.000	500.000	750.000
Relleno eje de turbina, ajuste del relleno en torno para asiento empaquet	1.500.000	650.000	2.150.000
punta prisionero para seguro de turbina	1.700.000	500.000	2.200.000
Rulemanes 6113	830.000	420.000	1.250.000

Abog. CESAR IRALA
Asesoría Jurídica

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.F.

SERVICIO TECNICO J.C.de Javier Caballero

Repuestos	Precio del Repuesto	Precio de Mano de Obra	Precio Total (repuesto + mano de obra)
Flejas de acoplamiento 8F	1.300.000	600.000	1.900.000
Buje de bronce	250.000	700.000	950.000
Tuerca de 5/8"	5.000	10.000	15.000
Aceite 40	300.000	350.000	650.000
	ENFRIADORA CARRIER		
Filtros de Gas refrigerante (según muestra)	250.000	150.000	400.000
Filtro de aceite (según muestra)	300.000	150.000	450.000
Filtro recuperador de aceite (según muestra)	300.000	150.000	450.000
Aceite tipo hidraulico 68 (lt)	300.000	200.000	500.000
Gas Freon 11(kg)	300.000	150.000	450.000
Correa B112	300.000	150.000	450.000
MONTO TOTAL			**53.290.750**

Abog. OSCAR IRALA
Asesoría Jurídica

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.F.

Lic. ROBERTO I. TORRES C.
Director General

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo