FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

FONDO GANADERO
DEPARTAMENTO U.O.C.

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - Ad Referendum"
ID Nº 305654

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTES						TALLER DEFRANCESCO	S.I.A. de Gladys Moreno Caballero	TALLER INTEGRAL S.A.	TODO AUTO S.R.L.	SERVICIO Y COMERCIO PATRI	TALLER MAFER de Antonio Maldonado	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	CANTERO S.A.
Nº Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**
1	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	**unidad**	**1**	**Evento**	2.320.000	8.148.000	8.137.500	3.136.000	8.061.000	8.137.500	8.140.000	8.718.750
1.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	110.000	105.000	105.000	147.000	150.000	105.000	80.000	112.500
1.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	175.000	980.000	980.000	245.000	980.000	980.000	880.000	1.050.000
1.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	250.000	238.000	238.000	245.000	340.000	238.000	450.000	255.000
1.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	105.000	105.000	105.000	147.000	150.000	105.000	80.000	112.500
1.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	210.000	1.113.000	1.113.000	294.000	1.130.000	1.113.000	980.000	1.192.500
1.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	420.000	630.000	630.000	588.000	150.000	630.000	360.000	675.000
1.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	84.000	1.510.000	1.512.000	117.600	1.512.000	1.512.000	480.000	1.620.000
1.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	210.000	1.570.000	1.557.500	294.000	1.575.000	1.557.500	1.350.000	1.668.750
1.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	84.000	126.000	126.000	117.600	126.000	126.000	120.000	135.000
1.10	78180101-006	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	unidad	1	Evento	70.000	336.000	336.000	98.000	336.000	336.000	450.000	360.000
1.11	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	49.000	476.000	476.000	68.600	476.000	476.000	480.000	510.000
1.12	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	210.000	210.000	210.000	294.000	300.000	210.000	750.000	225.000
1.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	35.000	140.000	140.000	49.000	200.000	140.000	420.000	150.000
1.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	35.000	98.000	98.000	49.000	98.000	98.000	380.000	105.000
1.15	78180101-006	CAMBIAR SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	unidad	1	Evento	21.000	56.000	56.000	29.400	56.000	56.000	160.000	60.000
1.16	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	56.000	112.000	112.000	78.400	112.000	112.000	260.000	120.000
1.17	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	21.000	28.000	28.000	29.400	40.000	28.000	50.000	30.000
1.18	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	175.000	315.000	315.000	245.000	330.000	315.000	410.000	337.500
2	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	4.460.600	10.551.000	10.560.900	5.993.680	10.669.600	10.560.900	10.570.000	11.277.750
2.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	112.700	1.537.000	1.540.000	157.780	1.540.000	1.540.000	850.000	1.650.000
2.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	112.700	1.537.000	1.540.000	157.780	1.540.000	1.540.000	820.000	1.650.000
2.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	112.700	147.000	147.000	157.780	210.000	147.000	260.000	157.500
2.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	112.700	147.000	147.000	157.780	210.000	147.000	260.000	157.500
2.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	115.000	266.000	266.000	112.700	266.000	266.000	550.000	285.000
2.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	115.000	227.000	227.500	112.700	325.000	227.500	550.000	243.750

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE A. ETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Silvia Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

2.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	48.300	48.000	48.300	67.620	48.300	48.300	120.000	51.750
2.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	48.300	48.000	48.300	67.620	48.300	48.300	120.000	51.750
2.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	595.000	595.000	595.000	833.000	595.000	595.000	480.000	637.500
2.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	595.000	595.000	595.000	833.000	595.000	595.000	480.000	637.500
2.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	161.000	161.000	161.000	225.400	161.000	161.000	220.000	172.500
2.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	161.000	161.000	161.000	225.400	161.000	161.000	260.000	172.500
2.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	161.000	280.000	280.000	225.400	280.000	280.000	250.000	300.000
2.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	128.800	280.000	280.000	180.320	280.000	280.000	250.000	300.000
2.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	161.000	161.000	161.000	225.400	161.000	161.000	220.000	172.500
2.16	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	80.500	154.000	154.000	112.700	220.000	154.000	320.000	165.000
2.17	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	128.800	336.000	336.000	180.320	336.000	336.000	650.000	360.000
2.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	184.000	161.000	161.000	180.320	161.000	161.000	220.000	172.500
2.19	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	184.000	161.000	161.000	180.320	161.000	161.000	250.000	172.500
2.20	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	48.300	48.000	48.300	67.620	48.300	48.300	160.000	51.750
2.21	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	112.700	112.000	112.700	157.780	112.700	112.700	260.000	120.750
2.22	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	48.300	140.000	140.000	67.620	30.000	140.000	650.000	150.000
2.23	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	144.900	1.117.000	1.120.000	202.860	1.120.000	1.120.000	750.000	1.200.000
2.24	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	80.500	210.000	210.000	112.700	30.000	210.000	160.000	225.000
2.25	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	241.500	1.187.000	1.190.000	338.100	1.190.000	1.190.000	850.000	1.275.000
2.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	144.900	145.000	144.900	202.860	145.000	144.900	125.000	155.250
2.27	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	144.900	145.000	144.900	202.860	145.000	144.900	125.000	155.250
2.28	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	177.100	445.000	441.000	247.940	550.000	441.000	360.000	435.000
3	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	2.408.000	12.310.000	12.314.400	3.371.200	11.944.400	12.314.400	12.405.000	26.643.000
3.1	78180101-009	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	unidad	1	Evento	14.000	210.000	210.000	19.600	150.000	210.000	160.000	225.000
3.2	78180101-009	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.	unidad	1	Evento	210.000	8.380.000	8.379.000	294.000	8.379.000	8.379.000	6.400.000	435.000
3.3	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	140.000	225.000	225.400	196.000	225.400	225.400	160.000	13.194.000
3.4	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	168.000	168.000	168.000	235.200	168.000	168.000	250.000	225.000
3.5	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	210.000	545.000	546.000	294.000	546.000	546.000	260.000	8.977.500
3.6	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	210.000	420.000	420.000	294.000	300.000	420.000	650.000	241.500
3.7	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	210.000	420.000	420.000	294.000	300.000	420.000	650.000	180.000
3.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	28.000	28.000	28.000	39.200	28.000	28.000	20.000	585.000
3.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	28.000	56.000	56.000	39.200	56.000	56.000	80.000	450.000
3.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	560.000	558.000	560.000	784.000	800.000	560.000	650.000	450.000
3.11	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	14.000	14.000	14.000	19.600	10.000	14.000	5.000	30.000
3.12	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	42.000	154.000	154.000	58.800	154.000	154.000	250.000	60.000
3.13	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	56.000	182.000	182.000	78.400	182.000	182.000	120.000	600.000
3.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	56.000	140.000	140.000	78.400	140.000	140.000	160.000	15.000

.RANQUILINO FERREIRA
ete Departamento de Administración

JORGE HETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Mafalda Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

3.15	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	70.000	140.000	140.000	98.000	20.000	140.000	650.000	165.000
3.16	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	168.000	265.000	266.000	235.200	266.000	266.000	1.250.000	195.000
3.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	28.000	28.000	28.000	39.200	28.000	28.000	120.000	150.000
3.18	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	14.000	14.000	14.000	19.600	14.000	14.000	60.000	150.000
3.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	28.000	28.000	28.000	39.200	28.000	28.000	60.000	285.000
3.20	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	154.000	335.000	336.000	215.600	150.000	336.000	450.000	30.000
4	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	1.117.200	6.432.000	6.438.600	1.565.080	4.498.600	6.438.600	6.460.000	12.777.000
4.1	78180101-002	CAMBIAR KIT FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	44.100	581.000	581.000	61.740	581.000	581.000	350.000	30.000
4.2	78180101-002	CAMBIAR CAJA DE VALVULA	unidad	1	Evento	147.000	840.000	840.000	205.800	840.000	840.000	1.200.000	360.000
4.3	78180101-002	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE CAJA	unidad	1	Evento	73.500	630.000	630.000	102.900	200.000	630.000	650.000	6.898.500
4.4	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/R	unidad	1	Evento	132.300	132.000	132.300	185.220	132.300	132.300	125.000	622.500
4.5	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/C	unidad	1	Evento	132.300	132.000	132.300	185.220	132.300	132.300	125.000	900.000
4.6	78180101-002	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	147.000	637.000	637.000	205.800	637.000	637.000	1.150.000	675.000
4.7	78180101-002	REPARACION DE CONVERTIDOR O TURBINA	unidad	1	Evento	73.500	840.000	840.000	102.900	100.000	840.000	650.000	141.750
4.8	78180101-002	CAMBIAR KIT DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	73.500	1.325.000	1.330.000	102.900	1.330.000	1.330.000	1.650.000	141.750
4.9	78180101-002	CAMBIAR SOLENOIDE DE PRESION	unidad	1	Evento	58.800	265.000	266.000	83.320	266.000	266.000	250.000	682.500
4.10	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	73.500	210.000	210.000	102.900	30.000	210.000	260.000	900.000
4.11	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	161.700	840.000	840.000	226.380	250.000	840.000	50.000	1.425.000
5	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	875.600	13.281.000	13.286.000	1.142.680	13.544.000	12.786.000	13.290.000	28.950.000
5.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	30.800	1.350.000	1.351.000	43.120	1.351.000	1.351.000	680.000	225.000
5.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	46.200	1.855.000	1.855.000	64.680	1.855.000	1.355.000	880.000	900.000
5.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	30.800	405.000	406.000	43.120	406.000	406.000	480.000	14.235.000
5.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	61.600	195.000	196.000	86.240	196.000	196.000	420.000	1.447.500
5.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	138.600	475.000	476.000	194.040	476.000	476.000	1.250.000	1.987.500
5.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	198.000	8.400.000	8.400.000	194.040	8.400.000	8.400.000	8.000.000	435.000
5.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	154.000	224.000	224.000	215.600	320.000	224.000	480.000	210.000
5.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	46.200	112.000	112.000	64.680	160.000	112.000	650.000	510.000
5.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	169.400	265.000	266.000	237.160	380.000	266.000	450.000	9.000.000
6	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	2.858.170	33.907.000	33.909.750	3.553.540	32.251.450	34.736.750	33.922.000	33.519.375
6.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	48.300	210.000	210.000	67.620	210.000	210.000	260.000	225.000
6.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	48.300	252.000	252.000	67.620	252.000	252.000	420.000	270.000
6.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	48.300	140.000	140.000	67.620	30.000	140.000	60.000	150.000
6.4	78180101-014	CAMBIAR KIT CADENA, GUIA Y TENSORES	unidad	1	Evento	32.200	2.625.000	2.625.000	NO COTIZA	2.625.000	2.625.000	2.500.000	NO COTIZA
6.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	48.300	686.000	686.000	67.620	686.000	686.000	980.000	735.000
6.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	48.300	840.000	840.000	67.620	840.000	840.000	780.000	900.000
6.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	48.300	655.000	656.250	67.620	656.250	656.250	1.180.000	703.125
6.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	32.200	545.000	546.000	45.080	546.000	546.000	260.000	585.000
6.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	48.300	1.057.000	1.057.000	67.620	1.057.000	1.057.000	480.000	1.132.500

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE WHETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

6.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	64.400	231.000	231.000	90.160	231.000	231.000	6.500.000	247.500
6.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	32.200	1.540.000	1.540.000	45.080	600.000	1.540.000	650.000	1.650.000
6.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	32.200	280.000	280.000	48.080	200.000	280.000	350.000	300.000
6.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	48.300	980.000	980.000	67.620	350.000	980.000	2.500.000	1.050.000
6.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	32.200	154.000	154.000	45.080	1.540.000	154.000	650.000	165.000
6.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	32.200	98.000	98.000	45.080	98.000	980.000	180.000	105.000
6.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	48.300	266.000	266.000	67.620	256.000	266.000	650.000	285.000
6.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	48.300	455.000	455.000	67.620	455.000	450.000	690.000	487.500
6.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	48.300	875.000	875.000	67.620	875.000	875.000	850.000	937.500
6.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	32.200	140.000	140.000	45.080	140.000	140.000	260.000	150.000
6.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	16.100	126.000	126.000	22.540	126.000	126.000	380.000	135.000
6.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	32.200	56.000	56.000	45.080	56.000	56.000	350.000	60.000
6.22	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	48.300	1.330.000	1.330.000	112.700	1.330.000	1.330.000	1.680.000	1.425.000
6.23	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	32.200	245.000	245.000	45.080	200.000	245.000	360.000	262.500
6.24	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	32.200	1.064.000	1.064.000	112.700	1.064.000	1.064.000	850.000	1.140.000
6.25	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	48.300	98.000	98.000	67.620	98.000	98.000	260.000	105.000
6.26	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	483.070	11.550.000	11.550.000	67.620	11.550.000	11.550.000	4.500.000	12.375.000
6.27	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	48.300	126.000	126.000	90.160	126.000	126.000	650.000	135.000
6.28	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	32.200	294.000	294.000	90.160	294.000	294.000	480.000	315.000
6.29	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	16.100	2.765.000	2.765.000	45.080	2.765.000	2.765.000	650.000	2.962.500
6.30	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	16.100	42.000	42.000	22.540	42.000	42.000	160.000	45.000
6.31	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	32.200	476.000	476.000	45.080	476.000	476.000	160.000	510.000
6.32	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	32.200	476.000	476.000	45.080	476.000	476.000	160.000	510.000
6.33	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000	385.000	385.000	539.000	550.000	335.000	360.000	412.500
6.34	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	154.000	154.000	154.000	215.600	220.000	154.000	285.000	165.000
6.35	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	196.000	196.000	196.000	274.400	280.000	196.000	298.000	210.000
6.36	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	48.300	48.000	48.300	67.620	69.000	48.300	294.000	51.750
6.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	175.000	175.000	175.000	245.000	250.000	175.000	295.000	187.500
6.38	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	32.200	32.000	32.200	45.080	32.200	32.200	50.000	34.500
6.39	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	177.100	2.240.000	2.240.000	247.940	600.000	2.240.000	1.500.000	2.400.000
7	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	299.200	652.000	652.400	409.640	482.000	652.400	660.000	699.000
7.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	15.400	56.000	56.000	21.560	20.000	56.000	80.000	60.000
7.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	61.600	259.000	259.000	86.240	259.000	259.000	210.000	277.500
7.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	30.800	126.000	126.000	43.120	126.000	126.000	160.000	135.000
7.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	22.000	42.000	42.000	21.560	42.000	42.000	180.000	45.000
7.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	169.400	169.000	169.400	237.160	35.000	169.400	30.000	181.500
8	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	226.100	1.231.000	1.231.300	316.540	1.036.000	1.231.300	1.240.000	1.319.250
8.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	26.600	84.000	84.000	37.240	40.000	84.000	60.000	90.000
8.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	26.600	105.000	105.000	37.240	60.000	105.000	50.000	112.500

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE [illegible]ETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

[illegible]sco Lichi
Gerente
[illegible]stión Institucional

8.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	13.300	735.000	735.000	18.620	735.000	735.000	1.000.000	787.500
8.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	13.300	161.000	161.000	18.620	161.000	161.000	80.000	172.500
8.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	146.300	146.000	146.300	204.820	40.000	146.300	50.000	156.750
9	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	203.000	245.000	245.000	284.200	210.000	245.000	250.000	262.500
9.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000	98.000	98.000	78.400	140.000	98.000	120.000	105.000
9.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000	21.000	21.000	29.400	30.000	21.000	60.000	22.500
9.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	126.000	126.000	126.000	176.400	40.000	126.000	70.000	135.000
10	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	291.200	6.129.000	6.129.200	407.680	5.968.000	6.129.200	6.160.000	6.567.000
10.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	11.200	161.000	161.000	15.680	161.000	161.000	160.000	172.500
10.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	11.200	504.000	504.000	15.680	504.000	504.000	160.000	540.000
10.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	22.400	574.000	574.000	31.360	574.000	574.000	420.000	615.000
10.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	22.400	420.000	420.000	31.360	420.000	420.000	880.000	450.000
10.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	11.200	112.000	112.000	15.680	112.000	112.000	350.000	120.000
10.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	22.400	462.000	462.000	31.360	462.000	462.000	990.000	495.000
10.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	22.400	231.000	231.000	31.360	231.000	231.000	150.000	247.500
10.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	22.400	1.717.000	1.717.100	31.360	1.712.000	1.717.100	1.500.000	1.839.750
10.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	22.400	1.717.000	1.717.100	31.360	1.712.000	1.717.100	1.500.000	1.839.750
10.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	123.200	231.000	231.000	172.480	80.000	231.000	50.000	247.500
11	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	**unidad**	**1**	Evento	948.500	3.438.000	3.438.400	3.854.300	3.253.400	3.438.100	3.440.000	3.684.000
11.1	78180101-006	RECTIFICACION DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	16.000	140.000	140.000	196.000	160.000	140.000	80.000	150.000
11.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	11.200	301.000	301.000	264.600	301.000	301.000	650.000	322.500
11.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	32.000	224.000	224.000	264.600	224.000	224.000	350.000	240.000
11.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	32.000	140.000	140.000	196.000	160.000	140.000	80.000	150.000
11.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	11.200	266.000	266.000	164.600	266.000	266.000	650.000	285.000
11.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	32.000	280.000	280.000	392.000	30.000	280.000	60.000	300.000
11.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	22.400	475.000	476.000	392.000	476.000	476.000	120.000	510.000
11.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	22.400	567.000	567.000	793.800	567.000	567.000	420.000	607.500
11.9	78180101-006	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	22.400	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	160.000	202.500
11.10	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	123.200	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	20.000	40.500
11.11	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	132.300	132.000	132.300	185.220	132.300	132.300	160.000	141.750
11.12	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	270.000	189.000	420.000	202.500
11.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	37.800	161.000	161.000	52.920	50.000	161.000	160.000	172.500
11.14	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	18.900	53.000	52.500	26.460	52.500	52.200	60.000	56.250
11.15	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	30.000	40.500
11.16	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	245.000	245.000	291.060	300.000	245.000	20.000	262.500
12	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	5.707.800	8.384.000	8.382.500	7.990.920	7.379.700	8.382.500	8.390.000	8.981.250

RANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE WETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

12.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	450.000	243.000
12.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	450.000	243.000
12.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	226.800	210.000	210.000	317.520	210.000	210.000	160.000	225.000
12.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	226.800	245.000	245.000	317.520	245.000	245.000	160.000	262.500
12.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	283.500	283.000	283.500	396.900	283.500	283.500	380.000	303.750
12.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	283.500	283.000	283.500	396.900	283.000	283.500	380.000	303.750
12.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	56.700	57.000	56.700	79.380	56.700	56.700	20.000	60.750
12.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	56.700	57.000	56.700	79.380	56.700	56.700	20.000	60.750
12.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	567.000	567.000	567.000	793.800	567.000	567.000	450.000	607.500
12.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	567.000	567.000	567.000	793.800	189.000	567.000	450.000	607.500
12.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	120.000	202.500
12.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	260.000	202.500
12.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	260.000	202.500
12.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	151.200	152.000	151.200	211.680	151.200	151.200	260.000	162.000
12.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	180.000	202.500
12.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	283.500	283.000	283.500	396.900	283.500	283.500	660.000	303.750
12.17	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	56.700	57.000	56.700	79.380	56.700	56.700	160.000	60.750
12.18	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	160.000	243.000
12.19	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	94.500	175.000	175.000	132.300	30.000	175.000	320.000	187.500
12.20	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	226.800	315.000	315.000	317.520	315.000	315.000	990.000	337.500
12.21	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	170.100	170.000	170.100	238.140	170.100	170.100	60.000	182.250
12.22	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	170.100	170.000	170.100	238.140	170.100	170.100	60.000	182.250
12.23	78180101-004	REPARACION DE CREMALLERA	unidad	1	Evento	94.500	630.000	630.000	132.300	100.000	630.000	450.000	675.000
12.24	78180101-004	CAMBIAR CREMALLERA	unidad	1	Evento	189.000	1.960.000	1.960.000	264.600	1.960.000	1.960.000	1.010.000	2.100.000
12.25	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	250.000	243.000
12.26	78180101-004	CAMBIAR PRECAT	unidad	1	Evento	132.300	133.000	132.300	185.220	189.000	132.300	220.000	141.750
12.27	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	406.000	406.000	291.060	400.000	406.000	50.000	435.000
13	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	2.634.100	4.048.000	4.049.500	3.687.740	3.072.000	5.920.600	4.120.000	4.338.750
13.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS	unidad	1	Evento	189.000	189.000	189.000	264.600	189.000	189.000	120.000	202.500
13.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	160.000	243.000
13.3	78180101-009	REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA	unidad	1	Evento	56.700	1.010.000	1.015.000	79.380	200.000	1.015.000	650.000	1.087.500
13.4	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	283.500	284.000	283.500	396.900	283.500	283.500	260.000	303.750
13.5	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	283.500	284.000	283.500	396.900	200.000	283.500	450.000	303.750
13.6	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	283.500	284.000	283.500	396.900	200.000	283.500	450.000	303.750
13.7	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	120.000	40.500
13.8	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	120.000	40.500
13.9	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	385.000	385.000	385.000	539.000	550.000	385.000	550.000	412.500
13.10	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	18.900	19.000	18.900	26.460	20.000	18.900	10.000	20.250
13.11	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	56.700	57.000	56.700	79.380	56.700	56.700	160.000	60.750

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE CHETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

13.12	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	75.600	76.000	75.600	105.840	75.600	75.600	160.000	81.000
13.13	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	75.600	112.000	112.000	105.840	112.000	112.000	250.000	120.000
13.14	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	94.500	196.000	196.000	132.300	40.000	196.000	120.000	210.000
13.15	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	226.800	546.000	546.000	317.520	546.000	546.000	350.000	585.000
13.16	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	40.000	37.800	80.000	40.500
13.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	18.900	19.000	18.900	26.460	19.000	18.900	30.000	20.250
13.18	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	30.000	40.500
13.19	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	208.000	207.900	291.060	200.000	2.079.000	50.000	222.750
14	78180101-005	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	1.152.900	2.849.000	2.847.600	1.614.060	2.842.600	2.847.600	2.860.000	3.051.000
14.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	170.100	1.120.000	1.120.000	238.140	1.120.000	1.120.000	1.150.000	1.200.000
14.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	170.100	294.000	294.000	238.140	295.000	294.000	350.000	315.000
14.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	113.400	114.000	113.400	158.760	113.400	113.400	30.000	121.500
14.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	113.400	114.000	113.400	158.760	113.400	113.400	60.000	121.500
14.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	151.200	574.000	574.000	211.680	574.000	574.000	120.000	615.000
14.6	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	226.800	227.000	226.800	317.520	226.800	226.800	1.100.000	243.000
14.7	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	406.000	406.000	291.060	400.000	406.000	50.000	435.000
15	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	623.700	817.000	816.900	873.180	804.500	916.900	860.000	875.250
15.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	56.700	57.000	56.700	79.380	56.700	56.700	80.000	60.750
15.2	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	113.400	196.000	196.000	158.760	196.000	296.000	300.000	210.000
15.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	113.400	224.000	224.000	158.760	224.000	224.000	300.000	240.000
15.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	37.800	80.000	40.500
15.5	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	94.500	95.000	94.500	132.300	90.000	94.500	80.000	101.250
15.6	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	207.000	207.900	291.060	200.000	207.900	20.000	222.750
16	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	1.001.700	5.365.000	5.366.900	1.402.380	5.140.000	5.366.900	5.400.000	5.750.250
16.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	37.800	686.000	686.000	52.920	686.000	686.000	650.000	735.000
16.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	56.700	630.000	630.000	79.380	630.000	630.000	550.000	675.000
16.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	37.800	224.000	224.000	52.920	224.000	224.000	160.000	240.000
16.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	75.600	126.000	126.000	105.840	126.000	126.000	260.000	135.000
16.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	170.100	434.000	434.000	238.140	324.000	434.000	350.000	465.000
16.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	170.100	2.658.000	2.660.000	238.140	2.660.000	2.660.000	2.800.000	2.850.000
16.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	189.000	224.000	224.000	264.600	250.000	224.000	420.000	240.000
16.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	56.700	175.000	175.000	79.380	40.000	175.000	160.000	187.500
16.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	208.000	207.900	291.060	200.000	207.900	50.000	222.750
17	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	3.182.900	12.478.000	12.477.500	3.741.640	11.906.600	12.717.700	12.480.000	13.368.750
17.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	56.700	266.000	266.000	79.380	266.000	266.000	360.000	285.000
17.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	56.700	294.000	294.000	79.380	294.000	294.000	380.000	315.000
17.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	56.700	105.000	105.000	79.380	50.000	105.000	20.000	112.500
17.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	37.800	294.000	294.000	52.920	294.000	194.000	350.000	315.000
17.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	56.700	462.000	462.000	79.380	462.000	462.000	550.000	495.000
17.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	56.700	630.000	630.000	79.380	630.000	630.000	650.000	675.000

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE HETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

17.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	56.700	245.000	245.000	79.380	245.000	245.000	850.000	262.500
17.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	37.800	189.000	189.000	52.920	189.000	189.000	360.000	202.500
17.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	56.700	252.000	252.000	79.380	252.000	252.000	450.000	270.000
17.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	75.600	227.000	226.800	105.840	226.800	226.800	1.200.000	243.000
17.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	37.800	154.000	154.000	52.920	130.000	154.000	650.000	165.000
17.12	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	37.800	112.000	112.000	52.920	112.000	112.000	320.000	120.000
17.13	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	37.800	63.000	63.000	52.920	63.000	63.000	260.000	67.500
17.14	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	56.700	196.000	196.000	79.380	196.000	196.000	420.000	210.000
17.15	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	567.000	238.000	238.000	79.380	238.000	238.000	420.000	255.000
17.16	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	56.700	441.000	441.000	79.380	441.000	441.000	680.000	472.500
17.17	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	37.800	154.000	154.000	52.920	154.000	154.000	180.000	165.000
17.18	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	18.900	98.000	98.000	26.460	98.000	98.000	180.000	105.000
17.19	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	37.800	133.000	133.000	52.920	133.000	133.000	190.000	142.500
17.20	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	56.700	266.000	266.000	79.380	266.000	266.000	420.000	285.000
17.21	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	94.500	784.000	784.000	132.300	784.000	784.000	650.000	840.000
17.22	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	37.800	266.000	266.000	52.920	100.000	266.000	260.000	285.000
17.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	94.500	406.000	406.000	132.300	406.000	406.000	480.000	435.000
17.24	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	56.700	112.000	112.000	79.380	112.000	112.000	160.000	120.000
17.25	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	56.700	3.010.000	3.010.000	79.380	3.010.000	3.010.000	15.000	3.225.000
17.26	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	75.600	98.000	98.000	105.840	98.000	98.000	260.000	105.000
17.27	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	75.600	364.000	364.000	105.840	364.000	364.000	150.000	390.000
17.28	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	37.800	406.000	406.000	52.920	406.000	406.000	160.000	435.000
17.29	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	18.900	19.000	18.900	26.460	19.000	18.900	60.000	20.250
17.30	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000	385.000	385.000	539.000	550.000	385.000	290.000	412.500
17.31	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	140.000	140.000	140.000	196.000	200.000	140.000	268.000	150.000
17.32	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	196.000	196.000	196.000	274.400	280.000	196.000	288.000	210.000
17.33	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	175.000	175.000	175.000	245.000	250.000	175.000	289.000	187.500
17.34	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	37.800	38.000	37.800	52.920	37.800	378.000	50.000	40.500
17.35	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	1.260.000	1.260.000	291.060	550.000	1.260.000	210.000	1.350.000
18	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	359.100	795.000	794.500	502.740	694.000	794.500	800.000	851.250
18.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	18.900	84.000	84.000	26.460	20.000	84.000	120.000	90.000
18.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	75.600	322.000	322.000	105.840	322.000	322.000	220.000	345.000
18.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	37.800	217.000	217.000	52.920	217.000	217.000	180.000	232.500
18.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	18.900	32.000	31.500	26.460	35.000	31.500	220.000	33.750
18.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	140.000	140.000	291.060	100.000	140.000	60.000	150.000
19	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	378.000	1.517.000	1.516.900	529.200	1.144.000	1.407.000	1.530.000	1.625.250
19.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	37.800	105.000	105.000	52.920	10.000	105.000	160.000	112.500
19.2	78180101-018	CAMBIAR BOMBA ELECTRICA	unidad	1	Evento	37.800	616.000	616.000	52.920	616.000	616.000	650.000	660.000
19.3	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	18.900	140.000	140.000	26.460	20.000	140.000	160.000	150.000
19.4	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	18.900	336.000	336.000	26.460	336.000	336.000	380.000	360.000

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE KOETTER
Jefe División
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

19.5	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	56.700	112.000	112.000	79.380	112.000	112.000	120.000	120.000
19.6	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	208.000	207.900	291.060	50.000	98.000	60.000	222.750
20	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	112.000	154.000	154.000	156.800	220.000	154.000	155.000	165.000
20.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000	98.000	98.000	78.400	140.000	98.000	80.000	105.000
20.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000	21.000	21.000	29.400	30.000	21.000	45.000	22.500
20.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000	35.000	35.000	49.000	50.000	35.000	30.000	37.500
21	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	491.400	2.476.000	2.475.900	687.960	2.348.000	2.475.900	2.480.000	2.652.750
21.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	18.900	140.000	140.000	26.460	140.000	140.000	180.000	150.000
21.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	18.900	231.000	231.000	26.460	231.000	231.000	180.000	247.500
21.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	37.800	231.000	231.000	52.920	231.000	231.000	460.000	247.500
21.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	37.800	434.000	434.000	52.920	434.000	434.000	880.000	465.000
21.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	18.900	98.000	98.000	26.460	98.000	98.000	190.000	105.000
21.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	37.800	336.000	336.000	52.920	336.000	336.000	180.000	360.000
21.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	37.800	126.000	126.000	52.920	126.000	126.000	120.000	135.000
21.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	37.800	336.000	336.000	52.920	336.000	336.000	120.000	360.000
21.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	37.800	336.000	336.000	52.920	336.000	336.000	120.000	360.000
21.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.900	208.000	207.900	291.060	80.000	207.900	50.000	222.750
22	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	**unidad**	**1**	Evento	2.808.750	3.574.000	3.573.500	3.932.250	3.898.500	3.573.500	3.580.000	3.828.750
22.1	**78180101-006**	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	140.000	140.000	140.000	196.000	200.000	140.000	50.000	150.000
22.2	**78180101-006**	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	185.500	185.000	185.500	259.700	265.000	185.500	550.000	198.750
22.3	**78180101-006**	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	185.500	301.000	301.000	259.700	430.000	301.000	350.000	322.500
22.4	**78180101-006**	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	140.000	140.000	140.000	196.000	200.000	140.000	50.000	150.000
22.5	**78180101-006**	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	185.500	336.000	336.000	259.700	336.000	336.000	550.000	360.000
22.6	**78180101-006**	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	280.000	280.000	280.000	392.000	100.000	280.000	160.000	300.000
22.7	**78180101-006**	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	280.000	686.000	686.000	392.000	686.000	686.000	350.000	735.000
22.8	**78180101-006**	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	556.500	556.000	556.500	779.100	556.500	556.500	420.000	596.250
22.9	**78180101-006**	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	185.500	186.000	185.500	259.700	185.500	185.500	220.000	198.750
22.10	**78180101-006**	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	37.100	105.000	105.000	51.940	105.000	105.000	40.000	112.500
22.11	**78180101-006**	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	129.850	84.000	84.000	181.790	84.000	84.000	220.000	90.000
22.12	**78180101-006**	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	185.500	67.000	66.500	259.700	200.000	66.500	330.000	71.250
22.13	**78180101-006**	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	37.100	105.000	105.000	51.940	40.000	105.000	120.000	112.500
22.14	**78180101-006**	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	37.100	84.000	84.000	51.940	84.000	84.000	60.000	90.000
22.15	**78180101-006**	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	18.550	67.000	66.500	25.970	66.500	66.500	30.000	71.250
22.16	**78180101-006**	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	21.000	21.000	21.000	29.400	30.000	21.000	50.000	22.500
22.17	**78180101-006**	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	204.050	231.000	231.000	285.670	330.000	231.000	30.000	247.500
23	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	7.067.550	9.027.000	9.030.700	9.894.570	8.597.200	9.030.700	9.031.000	9.675.750

TRANQUILINO FERREIRA
Jefe Departamento de Administración

JORGE [illegible]ETTER
Jefe [illegible]sión
Servicios Generales

Lic. Ramón Valiente Colmán
Jefe Departamento U.O.C.

[illegible] Casco Lichi
Gerente
[illegible]estión Institucional