LLAMADO: LCO-05-2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cód. Catálogo	Descripcion	TECNOSUR INGENIRIA S.R.L.														
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
		LOTE 1: RECTORADO															
		TRABAJOS DE ALBAÑILERIA															
1	72103003-001	Demolición de pared y retiro de escombro	TYSRL	Paraguay	9	6.000	54.000										
2	72103003-001	Demolicion de piso y retiro de escombro	TYSRL	Paraguay	13	6.000	78.000										
3	72102602-005	Abrir ventanilla de 0,60x0,50, y colocar vidrio corredizo de mm e/ la guardia	TYSRL	Paraguay	10	25.000	250.000										
4	72131601-005	Cantero p/plantas de mamposteria de ladrillo con revestimiento de granito natural de 1,8*1,2*,60	TYSRL	Paraguay	1	650.000	650.000										
5	72102602-005	Retirar ventana balancin de baño, y cerrar el vano con mampostería	TYSRL	Paraguay	2	55.000	110.000										
6	72102602-005	Retiro de un marco cajón y 7,30m2 de revestimiento de machimbre de pared.-	TYSRL	Paraguay	1	85.000	85.000										
7	72101601-001	Desmantelamiento con recuperación de techo de chapa de zing.-	TYSRL	Paraguay	50	20.000	1.000.000										
8	72103003-001	Retirar cordón de Hormigón de la calzada para estacionamiento de moto.-	TYSRL	Paraguay	1	400.000	400.000										
9	72131601-005	Cerrar con mamposteria de ladrillo un vano de 1,40 x 1,40 m.	TYSRL	Paraguay	1	180.000	180.000										
10	72131601-006	Aislación hidrófuga a altura de nivelación en pared de edificio antiguo (en tramos de 1,00m en forma intercalada)	TYSRL	Paraguay	48	16.000	768.000										
11	72131601-009	Relleno y compactacion	TYSRL	Paraguay	40	80.000	3.200.000										
12	72131601-009	Contrapiso de cascote 10cm.	TYSRL	Paraguay	270	35.000	9.450.000										
13	72101703-004	Envarillado en mamposteria armada en cimiento y a altura de dintel	TYSRL	Paraguay	6	25.000	150.000										
14	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15	TYSRL	Paraguay	20	55.000	1.100.000										
15	72101703-004	Cordón de mampostería de ladrillo en vereda	TYSRL	Paraguay	70	20.000	1.400.000										
16	11111604-001	Mesada de granito natural de 0,50 x 2,20m verde Ubatuba	TYSRL	Paraguay	1	3.000.000	3.000.000										
17	72102508-001	Reparación de Piso de baldosa calcarea color rojo	TYSRL	Paraguay	45	58.000	2.610.000										
18	72102508-001	Baldosa de canto rodado en veredas y rampa	TYSRL	Paraguay	200	50.000	10.000.000										
19	72131601-009	Reparación de Zocalos calcareo color rojo	TYSRL	Paraguay	25	20.000	500.000										
20	72131601-009	Carpeta de base para alfombra	TYSRL	Paraguay	25	30.000	750.000										
21	72131601-009	Alisada de cemento	TYSRL	Paraguay	48	30.000	1.440.000										
22	72131601-008	Revoque de pared interior	TYSRL	Paraguay	30	19.000	570.000										
23	72131601-008	Revoque de pared exterior con hidrófugo	TYSRL	Paraguay	40	20.000	800.000										

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO 1991

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

LLAMADO: LCO-05-2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cód. Catálogo	Descripcion	TECNOSUR INGENIRIA S.R.L.														
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
24	72131601-004	Construccion de rampa de Hormigon 1,2 *1,2 con baldosas de canto rodado y posa mano de tubo de acero inoxidable	TYSRL	Paraguay	1	750.000	750.000										
25	72102602-005	Construcción de ventilación cenital en techo de baño	TYSRL	Paraguay	1	800.000	800.000										
26	72102507-001	Provisión y colocación de membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio en techo	TYSRL	Paraguay	70	25.000	1.750.000										
		SERVICIOS DE CARPINTERIA															
27	72102601-001	Marco cajón de madera lustrada con contramarco	TYSRL	Paraguay	5	300.000	1.500.000										
28	72102601-001	Revestimiento de pared de mesada con madera moldurada y lustrada.	TYSRL	Paraguay	3	95.000	285.000										
29	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso machimbre de madera	TYSRL	Paraguay	70	180.000	12.600.000										
30	72102601-001	Guarda de madera de 12cm de ancho p/apoyo de respaldo de sillas	TYSRL	Paraguay	7	60.000	420.000										
31	72102601-001	Provisión y colocación de zócalo de madera para alfombra	TYSRL	Paraguay	20	20.000	400.000										
32	72101601-002	Provisión y colocación cornisa en cielorraso	TYSRL	Paraguay	48	40.000	1.920.000										
33	72102602-007	Provisión y colocación de mampara de melamina con una puerta de 0,70 X 2,00m	TYSRL	Paraguay	6	350.000	2.100.000										
34	72102602-007	Provisión y colocación de mampara de melamina, con vidrio intermedio, y puerta de 0,80 x 2,10 m.	TYSRL	Paraguay	25	450.000	11.250.000										
35	72102602-002	Reparación y lustre de Mesas de madera	TYSRL	Paraguay	22	300.000	6.600.000										
36	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	TYSRL	Paraguay	10	250.000	2.500.000										0
		REPARACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA										**0**					**0**
37	72102201-012	Adecuación del Tablero General con provisión de materiale. Llaves TM, cables de 10 mm y otros.- en Planta Baja.-	TYSRL	Paraguay	1	3.000.000	3.000.000										
38	72102201-012	Alimentación del Tablero seccional desde el tablero principal con provisión de materiale. Llaves TM, cables de 10 mm y otros.- en Nivel 1	TYSRL	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000										
39	72102201-012	Alimentación del Tablero seccional desde el tablero principal con provisión de materiale. Llaves TM, cables de 10 mm y otros.- en Nivel 2	TYSRL	Paraguay	1	1.500.000	1.500.000										
40	72102201-012	Alimentación del Tablero seccional desde el tablero principal con provisión de materiale. Llaves TM, cables de 10 mm y otros.- en Nivel 3	TYSRL	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000										
41	72102201-002	Embutir en pared ductos y cables que están a la vista	TYSRL	Paraguay	1	60.000	60.000										

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pila

LLAMADO: LCO-05-2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cód. Catálogo	Descripcion	TECNOSUR INGENIRIA S.R.L.														
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
42	72102201-002	Embutir caño de ventilación y cableados que están a la vista	TYSRL	Paraguay	1	60.000	60.000										
43	72102201-003	Provisión y Colocación de fluorescente con rejilla 2x40	TYSRL	Paraguay	12	115.000	1.380.000										
44	72102201-003	Provisión y colocación de reflector de 400W c/cableado	TYSRL	Paraguay	2	450.000	900.000										
		FONTANERIA Y SANITARIOS															
45	72102304-999	Desmantelar lavatorios existentes	TYSRL	Paraguay	6	30.000	180.000										
46	72102304-001	Reparación de Desague de lavatorios	TYSRL	Paraguay	6	60.000	360.000										
47	11111604-001	Provisión y colocación de mesada de granito natural 0,60x1,60 Café Pulista con frente y zócalo con tres bachas de acero inoxidable.-	TYSRL	Paraguay	2	900.000	1.800.000										
48	72102304-001	Provisión y colocación de griferia para lavatorio	TYSRL	Paraguay	6	180.000	1.080.000										
49	72102304-001	Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm	TYSRL	Paraguay	78	50.000	3.900.000										
50	72102304-004	Construcción de Registro con tapa. Medida: 40 x 40 cm	TYSRL	Paraguay	4	150.000	600.000										
51	72102304-004	Readecuar Rejilla de piso abierta	TYSRL	Paraguay	2	300.000	600.000										
52	72102304-998	Reparación de Ductos para bajada pluvial	TYSRL	Paraguay	30	50.000	1.500.000										
53	72102304-998	Provisión y colocación de bajada de desague pluvial	TYSRL	Paraguay	68	80.000	5.440.000										
54	72102304-998	Provisión y colocación de canaleta moldurada Nº 26 d= 40cm	TYSRL	Paraguay	36	150.000	5.400.000										
55	72102304-998	Provisión y colocación de canaleta embutida Nª 24 d=60cm	TYSRL	Paraguay	18	150.000	2.700.000										
56	72102304-001	Provisión y colocación de separador de mingitorios de granito natural	TYSRL	Paraguay	4	800.000	3.200.000										
57	72102304-001	Provisión y colocación de un espejo de 4mm con marco de granito reconstituido de1,60x0,70m	TYSRL	Paraguay	2	2.200.000	4.400.000										
		SERVICIOS DE PINTURAS															
58	72102402-002	Pintura al agua de cielorraso	TYSRL	Paraguay	140	12.000	1.680.000										
59	72102402-002	Pintura al barniz de cielorraso de machimbre de madera	TYSRL	Paraguay	60	16.000	960.000										
60	72102401-001	Pintura al latex con enduido de pared exterior	TYSRL	Paraguay	200	14.000	2.800.000										
61	72102402-001	Pintura al latex con enduido de pared interior	TYSRL	Paraguay	350	14.000	4.900.000										
62	72102401-003	Pintura sintetica de aberturas	TYSRL	Paraguay	50	16.000	800.000										
		TRABAJOS VARIOS															
63	70171707-001	Excavación, construcción de pozo artesiano, con un motor de 1 HP y caño PVC de 3/4".-	TYSRL	Paraguay	1	6.500.000	6.500.000										
64	70111703-001	Limpieza de vegetación invasiva	TYSRL	Paraguay	1	300.000	300.000										
65	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras de puertas	TYSRL	Paraguay	10	108.000	1.080.000										

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

LLAMADO: LCO-05-2011 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cód. Catálogo	Descripcion	TECNOSUR INGENIRIA S.R.L.														
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
66	73141704-003	Provisión y colocación de alfombra de 2mm	TYSRL	Paraguay	40	45.000	1.800.000										
67	72101601-001	Provisión y colocación de chapa de zing Nº 28	TYSRL	Paraguay	120	75.000	9.000.000										
68	73121602-007	Provisión y colocación de parasoles de aluminio blanco en ventanas Oeste	TYSRL	Paraguay	80	250.000	20.000.000										
69	73121602-006	Provisión y colocación de puerta de chapa plegada de 0,80x1,80 en terraza	TYSRL	Paraguay	1	850.000	850.000										
70	73121602-005	Reparación de baranda metálica de escalera	TYSRL	Paraguay	1	450.000	450.000										
71	73141704-003	Reparación y Mantenimiento de alfombras	TYSRL	Paraguay	10	65.000	650.000										
72	70111703-001	Provisión de plantas hornamentales para un cantero y patio interior.-	TYSRL	Paraguay	1	250.000	250.000										
		TOTAL LOTE 1					**175.500.000**										
		LOTE 2: COORDINACION ADM. DE FILIALES															
		REPARACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA															
1	72102201-002	Reparación de Artefacto de iluminación con provisión de materiales	TYSRL	Paraguay	50	80.000	4.000.000										
2	72102201-002	Reparación de Llaves y Toma corriente	TYSRL	Paraguay	35	40.000	1.400.000										
3	72102201-002	Reparación de cableado eléctrico de 10 mm	TYSRL	Paraguay	100	21.000	2.100.000										
4	72102201-002	Reparación de cableado eléctrico de 2 mm	TYSRL	Paraguay	150	8.825	1.323.750										
5	72102201-002	Reparación de cableado eléctrico de 4 mm	TYSRL	Paraguay	100	17.000	1.700.000										
		SERVICIOS DE PINTURAS															
6	72102401-001	Pintura al latex con enduido de pared exterior	TYSRL	Paraguay	500	14.000	7.000.000										
7	72102402-001	Pintura al latex con enduido de pared interior	TYSRL	Paraguay	870	14.000	12.180.000										
8	72102401-003	Pintura sintetica de aberturas	TYSRL	Paraguay	120	16.000	1.920.000										
		TRABAJOS VARIOS															
9	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras de puertas	TYSRL	Paraguay	5	108.000	540.000										
10	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15	TYSRL	Paraguay	50	55.000	2.750.000										
11	72131601-008	Revoque de pared interior	TYSRL	Paraguay	100	19.000	1.900.000										
12	72101601-001	Reparación de Techo de Teja Colonial con provisión de materiales	TYSRL	Paraguay	160	51.100	8.176.000										
		TOTAL LOTE 2					**44.989.750**										

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar