CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 1 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 2.012.850 | |
| 1.1 | | Aceite 15W40 (motor) | Litros | EVENTO | 1 | 358.800 | | | 358.800 | 358.800 | 0,00% |
| 1.2 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 192.050 | | | 192.050 | 192.050 | 0,00% |
| 1.3 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 217.350 | | | 217.350 | 217.350 | 0,00% |
| 1.4 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 241.500 | | | 241.500 | 241.500 | 0,00% |
| 1.5 | | Fluido de freno | Litros | EVENTO | 1 | 36.800 | | | 36.800 | 36.800 | 0,00% |
| 1.6 | | Aceite 80W90 (diferencial) | Litros | EVENTO | 1 | 165.600 | | | 165.600 | 165.600 | 0,00% |
| 1.7 | | Fluido de dirección | Litros | EVENTO | 1 | 32.000 | | | 32.000 | 32.000 | 0,00% |
| 1.8 | | Agua refrigerante c/aditivo | Litros | EVENTO | 1 | 138.000 | | | 138.000 | 138.000 | 0,00% |
| 1.9 | | Aceite 75w90 (trasmisión) | Litros | EVENTO | 1 | 350.750 | | | 350.750 | 350.750 | 0,00% |
| 1.10 | | Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | 0,00% |
| 1.11 | | Agua destilada | Litros | EVENTO | 1 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 0,00% |
| 1.12 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 2 | 78180101-006 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 66.859.800 | |
| 2.1 | | juego de reparo de cilindro de frenos delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 363.400 | | | 363.400 | 363.400 | 0,00% |
| 2.2 | | Juego de pastillas frenos delanteros o traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.178.750 | | | 1.178.750 | 1.178.750 | 0,00% |
| 2.3 | | Juego Discos de frenos delanteros. | Unidad | EVENTO | 1 | 4.142.300 | | | 4.142.300 | 4.142.300 | 0,00% |
| 2.4 | | Juego de reparación de mordaza delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 319.700 | | | 319.700 | 319.700 | 0,00% |
| 2.5 | | juego de reparo de cilindro de frenos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 363.400 | | | 363.400 | 363.400 | 0,00% |
| 2.6 | | Juego de discos de frenos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 4.050.000 | | | 4.050.000 | 4.050.000 | 0,00% |
| 2.7 | | Juego de reparación de mordaza trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 0,00% |
| 2.8 | | Cabos de frenos de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 880.900 | | | 880.900 | 880.900 | 0,00% |
| 2.9 | | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.888.300 | | | 1.888.300 | 1.888.300 | 0,00% |
| 2.10 | | Caños flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.369.000 | | | 2.369.000 | 2.369.000 | 0,00% |
| 2.11 | | Rectificación de discos de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 172.500 | | | 172.500 | 172.500 | 0,00% |
| 2.12 | | Regulador de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | 132.250 | | | 132.250 | 132.250 | 0,00% |
| 2.13 | | Regulador de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | 132.250 | | | 132.250 | 132.250 | 0,00% |
| 2.14 | | Leva de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 103.500 | | | 103.500 | 103.500 | 0,00% |
| 2.15 | | Pistón de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 910.800 | | | 910.800 | 910.800 | 0,00% |
| 2.16 | | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.940.050 | | | 1.940.050 | 1.940.050 | 0,00% |
| 2.17 | | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.940.050 | | | 1.940.050 | 1.940.050 | 0,00% |
| 2.18 | | Mordaza de freno trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.940.050 | | | 1.940.050 | 1.940.050 | 0,00% |
| 2.19 | | Mordaza de freno trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.940.050 | | | 1.940.050 | 1.940.050 | 0,00% |
| 2.20 | | Perno de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 621.000 | | | 621.000 | 621.000 | 0,00% |
| 2.21 | | Tapa de polvo | Unidad | EVENTO | 1 | 92.000 | | | 92.000 | 92.000 | 0,00% |
| 2.22 | | Goma pedal TM | Unidad | EVENTO | 1 | 36.800 | | | 36.800 | 36.800 | 0,00% |
| 2.23 | | Bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 247.250 | | | 247.250 | 247.250 | 0,00% |
| 2.24 | | Mecanismo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 822.250 | | | 822.250 | 822.250 | 0,00% |
| 2.25 | | Juego reparo bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 400.200 | | | 400.200 | 400.200 | 0,00% |
| 2.26 | | Sensor de desaceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 1.021.200 | | | 1.021.200 | 1.021.200 | 0,00% |
| 2.27 | | Bomba de vacío | Unidad | EVENTO | 1 | 2.557.600 | | | 2.557.600 | 2.557.600 | 0,00% |
| 2.28 | | Servo Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 4.726.500 | | | 4.726.500 | 4.726.500 | 0,00% |
| 2.29 | | Válvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.518.500 | | | 2.518.500 | 2.518.500 | 0,00% |
| 2.30 | | Sensor ABS de rueda delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 3.006.100 | | | 3.006.100 | 3.006.100 | 0,00% |
| 2.31 | | Sensor ABS de rueda delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 3.006.100 | | | 3.006.100 | 3.006.100 | 0,00% |
| 2.32 | | Sensor ABS de rueda trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.944.500 | | | 3.944.500 | 3.944.500 | 0,00% |
| 2.33 | | Módulo hidráulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 15.084.550 | | | 15.084.550 | 15.084.550 | 0,00% |
| 2.34 | | Rotor sensor de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.978.000 | | | 1.978.000 | 1.978.000 | 0,00% |
| 2.35 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 3 | 78180101-004 | Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de suspensión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 54.271.750 | |
| 3.1 | | Amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.591.600 | | | 1.591.600 | 1.591.600 | 0,00% |
| 3.2 | | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | 956.800 | | | 956.800 | 956.800 | 0,00% |
| 3.3 | | Rotulas superiores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.175.300 | | | 1.175.300 | 1.175.300 | 0,00% |
| 3.4 | | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 358.800 | | | 358.800 | 358.800 | 0,00% |
| 3.5 | | Bujes de parrilla inferior delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 377.200 | | | 377.200 | 377.200 | 0,00% |
| 3.6 | | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 3.775.450 | | | 3.775.450 | 3.775.450 | 0,00% |
| 3.7 | | Parrilla de suspensión superior | Unidad | EVENTO | 1 | 3.049.800 | | | 3.049.800 | 3.049.800 | 0,00% |
| 3.8 | | Buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | 117.300 | | | 117.300 | 117.300 | 0,00% |
| 3.9 | | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | | | 184.000 | 184.000 | 0,00% |
| 3.10 | | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | | | 184.000 | 184.000 | 0,00% |
| 3.11 | | Barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.626.100 | | | 1.626.100 | 1.626.100 | 0,00% |
| 3.12 | | Barra de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.850 | | | 1.424.850 | 1.424.850 | 0,00% |
| 3.13 | | Barra de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.424.850 | | | 1.424.850 | 1.424.850 | 0,00% |

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 3.14 | | Brazo barra de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 700.350 | | | 700.350 | 700.350 | 0,00% |
| 3.15 | | Brazo barra de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 700.350 | | | 700.350 | 700.350 | 0,00% |
| 3.16 | | Asientos barra torsión superior | Unidad | EVENTO | 1 | 144.900 | | | 144.900 | 144.900 | 0,00% |
| 3.17 | | Asientos barra torsión inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 103.500 | | | 103.500 | 103.500 | 0,00% |
| 3.18 | | Bulón de torsión | Unidad | EVENTO | 1 | 140.300 | | | 140.300 | 140.300 | 0,00% |
| 3.19 | | Punta eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | 3.812.250 | | | 3.812.250 | 3.812.250 | 0,00% |
| 3.20 | | Punta eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | 3.812.250 | | | 3.812.250 | 3.812.250 | 0,00% |
| 3.21 | | Rodillo de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 133.400 | | | 133.400 | 133.400 | 0,00% |
| 3.22 | | Reten de aceite punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 105.800 | | | 105.800 | 105.800 | 0,00% |
| 3.23 | | Maza rueda delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 4.096.300 | | | 4.096.300 | 4.096.300 | 0,00% |
| 3.24 | | Rotor sensor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.023.500 | | | 1.023.500 | 1.023.500 | 0,00% |
| 3.25 | | Ruleman de maza delantera interna | Unidad | EVENTO | 1 | 657.800 | | | 657.800 | 657.800 | 0,00% |
| 3.26 | | Ruleman de maza delantera externa | Unidad | EVENTO | 1 | 701.500 | | | 701.500 | 701.500 | 0,00% |
| 3.27 | | Reten de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 156.400 | | | 156.400 | 156.400 | 0,00% |
| 3.28 | | Tuerca de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 220.800 | | | 220.800 | 220.800 | 0,00% |
| 3.29 | | Arandela de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 41.400 | | | 41.400 | 41.400 | 0,00% |
| 3.30 | | Tapa de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 57.500 | | | 57.500 | 57.500 | 0,00% |
| 3.31 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 128.800 | | | 128.800 | 128.800 | 0,00% |
| 3.32 | | Perno Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 738.300 | | | 738.300 | 738.300 | 0,00% |
| 3.33 | | Taqueador de suspensión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 270.250 | | | 270.250 | 270.250 | 0,00% |
| 3.34 | | Taqueador de suspensión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 270.250 | | | 270.250 | 270.250 | 0,00% |
| 3.35 | | Tazas de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.807.800 | | | 1.807.800 | 1.807.800 | 0,00% |
| 3.36 | | Espirales delanteros, ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 2.270.000 | | | 2.270.000 | 2.270.000 | 0,00% |
| 3.37 | | Bujes Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.000 | | | 1.771.000 | 1.771.000 | 0,00% |
| 3.38 | | Brazo Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.314.000 | | | 1.314.000 | 1.314.000 | 0,00% |
| 3.39 | | Brazo Estabilizador Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 275.000 | | | 275.000 | 275.000 | 0,00% |
| 3.40 | | Bujes Estabilizador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 92.000 | | | 92.000 | 92.000 | 0,00% |
| 3.41 | | Parrilla Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.774.000 | | | 2.774.000 | 2.774.000 | 0,00% |
| 3.42 | | Brazo de suspensión Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.135.000 | | | 1.135.000 | 1.135.000 | 0,00% |
| 3.43 | | Amortiguadores traseros, ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 1.436.000 | | | 1.436.000 | 1.436.000 | 0,00% |
| 3.44 | | Espirales traseros, ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 3.486.000 | | | 3.486.000 | 3.486.000 | 0,00% |
| 3.45 | | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 135.000 | | | 135.000 | 135.000 | 0,00% |
| 3.46 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 | | | 38.000 | 38.000 | 0,00% |
| 3.47 | | Goma cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.357.000 | | | 2.357.000 | 2.357.000 | 0,00% |
| 3.48 | | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 989.000 | | | 989.000 | 989.000 | 0,00% |
| 3.49 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 4 | 78180101-009 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque) | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 13.291.750 | |
| 4.1 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.459.350 | | | 1.459.350 | 1.459.350 | 0,00% |
| 4.2 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.113.200 | | | 1.113.200 | 1.113.200 | 0,00% |
| 4.3 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.248.900 | | | 1.248.900 | 1.248.900 | 0,00% |
| 4.4 | | Juego de carbones | Unidad | EVENTO | 1 | 149.500 | | | 149.500 | 149.500 | 0,00% |
| 4.5 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | 6.054.750 | | | 6.054.750 | 6.054.750 | 0,00% |
| 4.6 | | Trabajos de terceros | Unidad | EVENTO | 1 | 287.500 | | | 287.500 | 287.500 | 0,00% |
| 4.7 | | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.398.400 | | | 1.398.400 | 1.398.400 | 0,00% |
| 4.8 | | Ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 78.200 | | | 78.200 | 78.200 | 0,00% |
| 4.9 | | Ruleman de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 339.250 | | | 339.250 | 339.250 | 0,00% |
| 4.10 | | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 250.700 | | | 250.700 | 250.700 | 0,00% |
| 4.11 | | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 782.000 | | | 782.000 | 782.000 | 0,00% |
| 4.12 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 5 | 78180101-009 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador) | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 19.370.850 | |
| 5.1 | | Juego de regulador de voltaje y juego de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.435.050 | | | 3.435.050 | 3.435.050 | 0,00% |
| 5.2 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.297.700 | | | 2.297.700 | 2.297.700 | 0,00% |
| 5.3 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.050 | | | 2.377.050 | 2.377.050 | 0,00% |
| 5.4 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 209.300 | | | 209.300 | 209.300 | 0,00% |
| 5.5 | | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 402.500 | | | 402.500 | 402.500 | 0,00% |
| 5.6 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 363.400 | | | 363.400 | 363.400 | 0,00% |
| 5.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.030.400 | | | 1.030.400 | 1.030.400 | 0,00% |
| 5.8 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.136.200 | | | 1.136.200 | 1.136.200 | 0,00% |
| 5.9 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.989.050 | | | 7.989.050 | 7.989.050 | 0,00% |
| 5.10 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 6 | 78180101-009 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 56.416.850 | |
| 6.1 | | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | 584.200 | | | 584.200 | 584.200 | 0,00% |
| 6.2 | | Focos de 2 filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | 48.300 | | | 48.300 | 48.300 | 0,00% |

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 6.3 | | focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | 13.800 | | | 13.800 | 13.800 | 0,00% |
| 6.4 | | focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 358.800 | | | 358.800 | 358.800 | 0,00% |
| 6.5 | | foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 12.650 | | | 12.650 | 12.650 | 0,00% |
| 6.6 | | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.323.500 | | | 3.323.500 | 3.323.500 | 0,00% |
| 6.7 | | faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.748.000 | | | 1.748.000 | 1.748.000 | 0,00% |
| 6.8 | | faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | 384.100 | | | 384.100 | 384.100 | 0,00% |
| 6.9 | | faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.100 | | | 1.350.100 | 1.350.100 | 0,00% |
| 6.10 | | conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.116.650 | | | 1.116.650 | 1.116.650 | 0,00% |
| 6.11 | | bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 341.550 | | | 341.550 | 341.550 | 0,00% |
| 6.12 | | bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | 215.050 | | | 215.050 | 215.050 | 0,00% |
| 6.13 | | Faro auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.268.450 | | | 1.268.450 | 1.268.450 | 0,00% |
| 6.14 | | tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | 11.772.550 | | | 11.772.550 | 11.772.550 | 0,00% |
| 6.15 | | comando central de levanta vidrio LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.549.050 | | | 1.549.050 | 1.549.050 | 0,00% |
| 6.16 | | comando central de levanta vidrio RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.052.250 | | | 1.052.250 | 1.052.250 | 0,00% |
| 6.17 | | interruptor de levanta vidrio trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | 938.400 | | | 938.400 | 938.400 | 0,00% |
| 6.18 | | interruptor de levanta vidrio trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | 938.400 | | | 938.400 | 938.400 | 0,00% |
| 6.19 | | Interruptores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 441.600 | | | 441.600 | 441.600 | 0,00% |
| 6.20 | | Interruptor de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 248.400 | | | 248.400 | 248.400 | 0,00% |
| 6.21 | | interruptor de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 604.900 | | | 604.900 | 604.900 | 0,00% |
| 6.22 | | interruptor de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | 656.650 | | | 656.650 | 656.650 | 0,00% |
| 6.23 | | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | 1.766.400 | | | 1.766.400 | 1.766.400 | 0,00% |
| 6.24 | | Encendedor | Unidad | EVENTO | 1 | 323.150 | | | 323.150 | 323.150 | 0,00% |
| 6.25 | | Alarma cinturón | Unidad | EVENTO | 1 | 457.700 | | | 457.700 | 457.700 | 0,00% |
| 6.26 | | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | 1.473.150 | | | 1.473.150 | 1.473.150 | 0,00% |
| 6.27 | | bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 795.800 | | | 795.800 | 795.800 | 0,00% |
| 6.28 | | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 480.700 | | | 480.700 | 480.700 | 0,00% |
| 6.29 | | Control apertura | Unidad | EVENTO | 1 | 1.807.800 | | | 1.807.800 | 1.807.800 | 0,00% |
| 6.30 | | Unidad de control de apertura | Unidad | EVENTO | 1 | 2.585.200 | | | 2.585.200 | 2.585.200 | 0,00% |
| 6.31 | | Unidad de control 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 15.270.850 | | | 15.270.850 | 15.270.850 | 0,00% |
| 6.32 | | Sensor de baja incandescente | Unidad | EVENTO | 1 | 226.550 | | | 226.550 | 226.550 | 0,00% |
| 6.33 | | Sensor de posición de leva 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 616.400 | | | 616.400 | 616.400 | 0,00% |
| 6.34 | | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 680.800 | | | 680.800 | 680.800 | 0,00% |
| 6.35 | | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.133.900 | | | 1.133.900 | 1.133.900 | 0,00% |
| 6.36 | | Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | 261.050 | | | 261.050 | 261.050 | 0,00% |
| 6.37 | | Antena centro techo | Unidad | EVENTO | 1 | 790.050 | | | 790.050 | 790.050 | 0,00% |
| 6.38 | | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | | | 650.000 | 650.000 | 0,00% |
| 6.39 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 7 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 141.229.250 | |
| 7.1 | | Juego Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.666.200 | | | 3.666.200 | 3.666.200 | 0,00% |
| 7.2 | | Juego De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.219.000 | | | 1.219.000 | 1.219.000 | 0,00% |
| 7.3 | | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.026.800 | | | 3.026.800 | 3.026.800 | 0,00% |
| 7.4 | | Juego De casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 588.800 | | | 588.800 | 588.800 | 0,00% |
| 7.5 | | Juego De casquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 960.250 | | | 960.250 | 960.250 | 0,00% |
| 7.6 | | Juego de válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.794.000 | | | 1.794.000 | 1.794.000 | 0,00% |
| 7.7 | | Juego De válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 2.162.000 | | | 2.162.000 | 2.162.000 | 0,00% |
| 7.8 | | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 478.400 | | | 478.400 | 478.400 | 0,00% |
| 7.9 | | Árbol de Levas de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 2.432.250 | | | 2.432.250 | 2.432.250 | 0,00% |
| 7.10 | | Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 19.090.000 | | | 19.090.000 | 19.090.000 | 0,00% |
| 7.11 | | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.744.400 | | | 3.744.400 | 3.744.400 | 0,00% |
| 7.12 | | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 17.866.400 | | | 17.866.400 | 17.866.400 | 0,00% |
| 7.13 | | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 16.311.600 | | | 16.311.600 | 16.311.600 | 0,00% |
| 7.14 | | Árbol de levas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 3.435.050 | | | 3.435.050 | 3.435.050 | 0,00% |
| 7.15 | | Junta de múltiple de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 129.950 | | | 129.950 | 129.950 | 0,00% |
| 7.16 | | Junta de múltiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 43.700 | | | 43.700 | 43.700 | 0,00% |
| 7.17 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 248.400 | | | 248.400 | 248.400 | 0,00% |
| 7.18 | | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 75.900 | | | 75.900 | 75.900 | 0,00% |
| 7.19 | | Reten de bancada trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 192.050 | | | 192.050 | 192.050 | 0,00% |
| 7.20 | | Juego de resortes de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 515.200 | | | 515.200 | 515.200 | 0,00% |
| 7.21 | | Juego martilletes de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.704.800 | | | 2.704.800 | 2.704.800 | 0,00% |
| 7.22 | | Reten guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 607.200 | | | 607.200 | 607.200 | 0,00% |
| 7.23 | | Juego de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 4.728.800 | | | 4.728.800 | 4.728.800 | 0,00% |
| 7.24 | | Cadena de Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 2.086.100 | | | 2.086.100 | 2.086.100 | 0,00% |
| 7.25 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 680.800 | | | 680.800 | 680.800 | 0,00% |
| 7.26 | | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 593.400 | | | 593.400 | 593.400 | 0,00% |
| 7.27 | | Trabajos de Terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.875.000 | | | 2.875.000 | 2.875.000 | 0,00% |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 7.28 | | Junta tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 204.700 | | | 204.700 | 204.700 | 0,00% |
| 7.29 | | Juego de guía de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 386.400 | | | 386.400 | 386.400 | 0,00% |
| 7.30 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 202.400 | | | 202.400 | 202.400 | 0,00% |
| 7.31 | | Block motor | Unidad | EVENTO | 1 | 30.441.650 | | | 30.441.650 | 30.441.650 | 0,00% |
| 7.32 | | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.550 | | | 1.882.550 | 1.882.550 | 0,00% |
| 7.33 | | Guía cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 213.900 | | | 213.900 | 213.900 | 0,00% |
| 7.34 | | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 374.900 | | | 374.900 | 374.900 | 0,00% |
| 7.35 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 154.100 | | | 154.100 | 154.100 | 0,00% |
| 7.36 | | Juego perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 529.000 | | | 529.000 | 529.000 | 0,00% |
| 7.37 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 211.600 | | | 211.600 | 211.600 | 0,00% |
| 7.38 | | Juego Seguro perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 110.400 | | | 110.400 | 110.400 | 0,00% |
| 7.39 | | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 147.200 | | | 147.200 | 147.200 | 0,00% |
| 7.40 | | Polea cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.450 | | | 1.728.450 | 1.728.450 | 0,00% |
| 7.41 | | Múltiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.446.700 | | | 1.446.700 | 1.446.700 | 0,00% |
| 7.42 | | Múltiple de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.310.850 | | | 3.310.850 | 3.310.850 | 0,00% |
| 7.43 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.557.600 | | | 2.557.600 | 2.557.600 | 0,00% |
| 7.44 | | Depurador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 3.162.500 | | | 3.162.500 | 3.162.500 | 0,00% |
| 7.45 | | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 931.500 | | | 931.500 | 931.500 | 0,00% |
| 7.46 | | Válvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 77.050 | | | 77.050 | 77.050 | 0,00% |
| 7.47 | | Manguera depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 227.700 | | | 227.700 | 227.700 | 0,00% |
| 7.48 | | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 541.650 | | | 541.650 | 541.650 | 0,00% |
| 7.49 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 8 | 78180101-002 | Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de trasmisión y diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 83.222.600 | |
| 8.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 23.280.600 | | | 23.280.600 | 23.280.600 | 0,00% |
| 8.2 | | Corona y Piñón de Diferencial 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.332.400 | | | 7.332.400 | 7.332.400 | 0,00% |
| 8.3 | | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 430.100 | | | 430.100 | 430.100 | 0,00% |
| 8.4 | | Rulemanes de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 494.500 | | | 494.500 | 494.500 | 0,00% |
| 8.5 | | Rulemanes del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 457.700 | | | 457.700 | 457.700 | 0,00% |
| 8.6 | | Reten de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 55.200 | | | 55.200 | 55.200 | 0,00% |
| 8.7 | | Tuerca de Piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 41.400 | | | 41.400 | 41.400 | 0,00% |
| 8.8 | | Arandela diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 87.400 | | | 87.400 | 87.400 | 0,00% |
| 8.9 | | Retenes del Túnel del diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 170.200 | | | 170.200 | 170.200 | 0,00% |
| 8.10 | | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.737.000 | | | 2.737.000 | 2.737.000 | 0,00% |
| 8.11 | | Tulipas de Homocinética lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | 9.154.000 | | | 9.154.000 | 9.154.000 | 0,00% |
| 8.12 | | Tulipas de Homocinética lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 9.154.000 | | | 9.154.000 | 9.154.000 | 0,00% |
| 8.13 | | Bujes del soporte del túnel de Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 625.600 | | | 625.600 | 625.600 | 0,00% |
| 8.14 | | Homocinética delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 12.800.000 | | | 12.800.000 | 12.800.000 | 0,00% |
| 8.15 | | Reten de homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 128.800 | | | 128.800 | 128.800 | 0,00% |
| 8.16 | | Ruleman eje homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 200.100 | | | 200.100 | 200.100 | 0,00% |
| 8.17 | | Rodillo eje túnel | Unidad | EVENTO | 1 | 276.000 | | | 276.000 | 276.000 | 0,00% |
| 8.18 | | Encastre de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.860.700 | | | 1.860.700 | 1.860.700 | 0,00% |
| 8.19 | | Deslizante de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.000 | | | 1.426.000 | 1.426.000 | 0,00% |
| 8.20 | | Eje | Unidad | EVENTO | 1 | 3.880.100 | | | 3.880.100 | 3.880.100 | 0,00% |
| 8.21 | | Actuador de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 2.298.850 | | | 2.298.850 | 2.298.850 | 0,00% |
| 8.22 | | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | 339.250 | | | 339.250 | 339.250 | 0,00% |
| 8.23 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 98.900 | | | 98.900 | 98.900 | 0,00% |
| 8.24 | | Perno diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 78.200 | | | 78.200 | 78.200 | 0,00% |
| 8.25 | | Planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 2.063.100 | | | 2.063.100 | 2.063.100 | 0,00% |
| 8.26 | | Engranaje satélite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.497.300 | | | 1.497.300 | 1.497.300 | 0,00% |
| 8.27 | | Caja diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 2.125.200 | | | 2.125.200 | 2.125.200 | 0,00% |
| 8.28 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 9 | 78180101-003 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 39.939.350 | |
| 9.1 | | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 11.900.000 | | | 11.900.000 | 11.900.000 | 0,00% |
| 9.2 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | 788.900 | | | 788.900 | 788.900 | 0,00% |
| 9.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | 770.500 | | | 770.500 | 770.500 | 0,00% |
| 9.4 | | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | 1.421.400 | | | 1.421.400 | 1.421.400 | 0,00% |
| 9.5 | | Espárragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 441.600 | | | 441.600 | 441.600 | 0,00% |
| 9.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.021.200 | | | 1.021.200 | 1.021.200 | 0,00% |
| 9.7 | | Bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 6.190.450 | | | 6.190.450 | 6.190.450 | 0,00% |
| 9.8 | | Columna de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 3.383.300 | | | 3.383.300 | 3.383.300 | 0,00% |
| 9.9 | | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.996.400 | | | 1.996.400 | 1.996.400 | 0,00% |
| 9.10 | | Eje de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 2.170.050 | | | 2.170.050 | 2.170.050 | 0,00% |
| 9.11 | | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 485.300 | | | 485.300 | 485.300 | 0,00% |
| 9.12 | | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 2.201.100 | | | 2.201.100 | 2.201.100 | 0,00% |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 9.13 | | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 450.800 | | | 450.800 | 450.800 | 0,00% |
| 9.14 | | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 364.550 | | | 364.550 | 364.550 | 0,00% |
| 9.15 | | Juego de rep. retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 560.050 | | | 560.050 | 560.050 | 0,00% |
| 9.16 | | Juego de rep. cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 3.435.050 | | | 3.435.050 | 3.435.050 | 0,00% |
| 9.17 | | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 2.044.700 | | | 2.044.700 | 2.044.700 | 0,00% |
| 9.18 | | Alineación y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | | | 184.000 | 184.000 | 0,00% |
| 9.19 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 10 | 78180101-015 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 19.583.650 | |
| 10.1 | | Tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | | | 190.000 | 190.000 | 0,00% |
| 10.2 | | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 10.517.900 | | | 10.517.900 | 10.517.900 | 0,00% |
| 10.3 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 2.049.300 | | | 2.049.300 | 2.049.300 | 0,00% |
| 10.4 | | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 834.900 | | | 834.900 | 834.900 | 0,00% |
| 10.5 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 185.150 | | | 185.150 | 185.150 | 0,00% |
| 10.6 | | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 71.300 | | | 71.300 | 71.300 | 0,00% |
| 10.7 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 226.550 | | | 226.550 | 226.550 | 0,00% |
| 10.8 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 241.500 | | | 241.500 | 241.500 | 0,00% |
| 10.9 | | Juego de mangueras de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 1.938.900 | | | 1.938.900 | 1.938.900 | 0,00% |
| 10.10 | | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.198.150 | | | 3.198.150 | 3.198.150 | 0,00% |
| 10.11 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 11 | 78180101-015 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 57.186.100 | |
| 11.1 | | Condensador de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 3.576.500 | | | 3.576.500 | 3.576.500 | 0,00% |
| 11.2 | | Evaporador de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.437.050 | | | 7.437.050 | 7.437.050 | 0,00% |
| 11.3 | | Válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.053.400 | | | 1.053.400 | 1.053.400 | 0,00% |
| 11.4 | | Filtro recibidor de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.358.150 | | | 1.358.150 | 1.358.150 | 0,00% |
| 11.5 | | Gas refrigerante 134 Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 345.000 | | | 345.000 | 345.000 | 0,00% |
| 11.6 | | Compresor de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 11.585.100 | | | 11.585.100 | 11.585.100 | 0,00% |
| 11.7 | | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.567.950 | | | 2.567.950 | 2.567.950 | 0,00% |
| 11.8 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.334.500 | | | 2.334.500 | 2.334.500 | 0,00% |
| 11.9 | | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.281.600 | | | 2.281.600 | 2.281.600 | 0,00% |
| 11.10 | | Guía ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 509.450 | | | 509.450 | 509.450 | 0,00% |
| 11.11 | | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 129.950 | | | 129.950 | 129.950 | 0,00% |
| 11.12 | | Goma soporte radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 190.900 | | | 190.900 | 190.900 | 0,00% |
| 11.13 | | Protector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 248.400 | | | 248.400 | 248.400 | 0,00% |
| 11.14 | | Tanque auxiliar radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 594.550 | | | 594.550 | 594.550 | 0,00% |
| 11.15 | | Enfriador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.518.700 | | | 7.518.700 | 7.518.700 | 0,00% |
| 11.16 | | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 5.690.200 | | | 5.690.200 | 5.690.200 | 0,00% |
| 11.17 | | Correa Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 169.050 | | | 169.050 | 169.050 | 0,00% |
| 11.18 | | Conjunto polea tensor Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 883.200 | | | 883.200 | 883.200 | 0,00% |
| 11.19 | | Manguera Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 2.285.050 | | | 2.285.050 | 2.285.050 | 0,00% |
| 11.20 | | Comando Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.575.500 | | | 1.575.500 | 1.575.500 | 0,00% |
| 11.21 | | Motor ventilador Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.592.750 | | | 1.592.750 | 1.592.750 | 0,00% |
| 11.22 | | Filtro habitáculo Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 430.100 | | | 430.100 | 430.100 | 0,00% |
| 11.23 | | Núcleo evaporador Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 2.699.050 | | | 2.699.050 | 2.699.050 | 0,00% |
| 11.24 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 12 | 78180101-998 | Reparación, mantenimiento de bolsas de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 23.170.250 | |
| 12.1 | | Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | EVENTO | 1 | 6.537.750 | | | 6.537.750 | 6.537.750 | 0,00% |
| 12.2 | | Bolsa de Air Bag de Acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | 7.734.900 | | | 7.734.900 | 7.734.900 | 0,00% |
| 12.3 | | Disco de Air Bag bobina | Unidad | EVENTO | 1 | 783.150 | | | 783.150 | 783.150 | 0,00% |
| 12.4 | | Módulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | 3.897.350 | | | 3.897.350 | 3.897.350 | 0,00% |
| 12.5 | | Cinturón seguridad conductor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.282.250 | | | 1.282.250 | 1.282.250 | 0,00% |
| 12.6 | | Cinturón seguridad acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.282.250 | | | 1.282.250 | 1.282.250 | 0,00% |
| 12.7 | | Hebilla cinturón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.522.600 | | | 1.522.600 | 1.522.600 | 0,00% |
| 12.8 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 13 | 78180101-017 | Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 2.787.850 | |
| 13.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 506.000 | | | 506.000 | 506.000 | 0,00% |
| 13.2 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 649.750 | | | 649.750 | 649.750 | 0,00% |
| 13.3 | | Cerradura de puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 823.400 | | | 823.400 | 823.400 | 0,00% |
| 13.4 | | Cerradura de puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 678.500 | | | 678.500 | 678.500 | 0,00% |
| 13.5 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 14 | 78180101-021 | Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 8.062.700 | |
| 14.1 | | Tapiz de puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.968.800 | | | 1.968.800 | 1.968.800 | 0,00% |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 14.2 | | Tapiz de puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.943.500 | | | 1.943.500 | 1.943.500 | 0,00% |
| 14.3 | | Juego de guía de asiento delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.732.400 | | | 2.732.400 | 2.732.400 | 0,00% |
| 14.4 | | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.288.000 | | | 1.288.000 | 1.288.000 | 0,00% |
| 14.5 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 15 | 78180101-002 | Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja automática | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 116.846.000 | |
| 15.1 | | Módulo de Caja automática | Unidad | EVENTO | 1 | 2.275.000 | | | 2.275.000 | 2.275.000 | 0,00% |
| 15.2 | | Inhibidor Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 2.135.000 | | | 2.135.000 | 2.135.000 | 0,00% |
| 15.3 | | Generador de pulso A | Unidad | EVENTO | 1 | 2.782.000 | | | 2.782.000 | 2.782.000 | 0,00% |
| 15.4 | | Generador de pulso B | Unidad | EVENTO | 1 | 2.978.000 | | | 2.978.000 | 2.978.000 | 0,00% |
| 15.5 | | Convertidor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.355.000 | | | 14.355.000 | 14.355.000 | 0,00% |
| 15.6 | | Cajas de Válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 10.974.000 | | | 10.974.000 | 10.974.000 | 0,00% |
| 15.7 | | Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 3.445.000 | | | 3.445.000 | 3.445.000 | 0,00% |
| 15.8 | | Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 5.375.000 | | | 5.375.000 | 5.375.000 | 0,00% |
| 15.9 | | Caja de Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 39.550.000 | | | 39.550.000 | 39.550.000 | 0,00% |
| 15.10 | | Conjunto de discos | Unidad | EVENTO | 1 | 10.781.000 | | | 10.781.000 | 10.781.000 | 0,00% |
| 15.11 | | Conjunto de discos TA | Unidad | EVENTO | 1 | 10.781.000 | | | 10.781.000 | 10.781.000 | 0,00% |
| 15.12 | | Juego de Discos de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.780.000 | | | 2.780.000 | 2.780.000 | 0,00% |
| 15.13 | | Modulo Control | Unidad | EVENTO | 1 | 2.798.000 | | | 2.798.000 | 2.798.000 | 0,00% |
| 15.14 | | Inhibidor Secundario | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.000 | | | 1.810.000 | 1.810.000 | 0,00% |
| 15.15 | | Interruptores | Unidad | EVENTO | 1 | 897.000 | | | 897.000 | 897.000 | 0,00% |
| 15.16 | | Cambio de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.115.000 | | | 1.115.000 | 1.115.000 | 0,00% |
| 15.17 | | Junta Líquida | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | | | 440.000 | 440.000 | 0,00% |
| 15.18 | | Pomo Palanca Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.445.000 | | | 1.445.000 | 1.445.000 | 0,00% |
| 15.19 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 16 | 78160101-002 | Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de trasmisión y diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 62.125.350 | |
| 16.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 27.996.750 | | | 27.996.750 | 27.996.750 | 0,00% |
| 16.2 | | Juego De piñón y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 6.651.600 | | | 6.651.600 | 6.651.600 | 0,00% |
| 16.3 | | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 529.000 | | | 529.000 | 529.000 | 0,00% |
| 16.4 | | Ruleman de piñón grande | Unidad | EVENTO | 1 | 239.200 | | | 239.200 | 239.200 | 0,00% |
| 16.5 | | Ruleman de piñón chico | Unidad | EVENTO | 1 | 228.850 | | | 228.850 | 228.850 | 0,00% |
| 16.6 | | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 55.200 | | | 55.200 | 55.200 | 0,00% |
| 16.7 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 88.550 | | | 88.550 | 88.550 | 0,00% |
| 16.8 | | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 82.800 | | | 82.800 | 82.800 | 0,00% |
| 16.9 | | Eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.455.100 | | | 4.455.100 | 4.455.100 | 0,00% |
| 16.10 | | Reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 108.100 | | | 108.100 | 108.100 | 0,00% |
| 16.11 | | Ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.334.000 | | | 1.334.000 | 1.334.000 | 0,00% |
| 16.12 | | Retentor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.414.500 | | | 1.414.500 | 1.414.500 | 0,00% |
| 16.13 | | Reten túnel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 85.100 | | | 85.100 | 85.100 | 0,00% |
| 16.14 | | Ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 10.384.500 | | | 10.384.500 | 10.384.500 | 0,00% |
| 16.15 | | Satélites | Unidad | EVENTO | 1 | 2.741.600 | | | 2.741.600 | 2.741.600 | 0,00% |
| 16.16 | | Disco fricción | Unidad | EVENTO | 1 | 841.800 | | | 841.800 | 841.800 | 0,00% |
| 16.17 | | Plato fricción | Unidad | EVENTO | 1 | 556.600 | | | 556.600 | 556.600 | 0,00% |
| 16.18 | | Planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | 2.295.400 | | | 2.295.400 | 2.295.400 | 0,00% |
| 16.19 | | Aro de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 724.500 | | | 724.500 | 724.500 | 0,00% |
| 16.20 | | Cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | 397.900 | | | 397.900 | 397.900 | 0,00% |
| 16.21 | | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | 784.300 | | | 784.300 | 784.300 | 0,00% |
| 16.22 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 17 | 78180101-002 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 100.766.500 | |
| 17.1 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | 40.049.900 | | | 40.049.900 | 40.049.900 | 0,00% |
| 17.2 | | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.200 | | | 2.700.200 | 2.700.200 | 0,00% |
| 17.3 | | Módulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 928.050 | | | 928.050 | 928.050 | 0,00% |
| 17.4 | | Comando 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.050 | | | 491.050 | 491.050 | 0,00% |
| 17.5 | | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.846.450 | | | 7.846.450 | 7.846.450 | 0,00% |
| 17.6 | | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.010.850 | | | 1.010.850 | 1.010.850 | 0,00% |
| 17.7 | | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 599.150 | | | 599.150 | 599.150 | 0,00% |
| 17.8 | | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 5.396.950 | | | 5.396.950 | 5.396.950 | 0,00% |
| 17.9 | | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 910.800 | | | 910.800 | 910.800 | 0,00% |
| 17.10 | | Brida de Cardan Trasero Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 456.550 | | | 456.550 | 456.550 | 0,00% |
| 17.11 | | Brida de Cardan Delantero Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 796.950 | | | 796.950 | 796.950 | 0,00% |
| 17.12 | | Interruptor inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | 744.050 | | | 744.050 | 744.050 | 0,00% |
| 17.13 | | Caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 34.140.050 | | | 34.140.050 | 34.140.050 | 0,00% |
| 17.14 | | Bomba de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.930.850 | | | 1.930.850 | 1.930.850 | 0,00% |
| 17.15 | | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.582.400 | | | 1.582.400 | 1.582.400 | 0,00% |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 17.16 | | Brida | Unidad | EVENTO | 1 | 1.052.250 | | | 1.052.250 | 1.052.250 | 0,00% |
| 17.17 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 18 | 78160101-018 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de tanque e inyección de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 93.514.600 | |
| 18.1 | | Sensor de masa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 330.050 | | | 330.050 | 330.050 | 0,00% |
| 18.2 | | Conjunto aceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 3.255.650 | | | 3.255.650 | 3.255.650 | 0,00% |
| 18.3 | | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.870.250 | | | 4.870.250 | 4.870.250 | 0,00% |
| 18.4 | | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 27.251.550 | | | 27.251.550 | 27.251.550 | 0,00% |
| 18.5 | | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 15.373.200 | | | 15.373.200 | 15.373.200 | 0,00% |
| 18.6 | | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.193.700 | | | 1.193.700 | 1.193.700 | 0,00% |
| 18.7 | | Sensor posición de Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 713.000 | | | 713.000 | 713.000 | 0,00% |
| 18.8 | | Sensor posición de Árbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | 616.400 | | | 616.400 | 616.400 | 0,00% |
| 18.9 | | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 3.430.450 | | | 3.430.450 | 3.430.450 | 0,00% |
| 18.10 | | Sensor de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.652.550 | | | 1.652.550 | 1.652.550 | 0,00% |
| 18.11 | | Juego de Caños Sistema de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 4.082.500 | | | 4.082.500 | 4.082.500 | 0,00% |
| 18.12 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 801.550 | | | 801.550 | 801.550 | 0,00% |
| 18.13 | | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 2.320.700 | | | 2.320.700 | 2.320.700 | 0,00% |
| 18.14 | | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 2.470.200 | | | 2.470.200 | 2.470.200 | 0,00% |
| 18.15 | | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.060.800 | | | 2.060.800 | 2.060.800 | 0,00% |
| 18.16 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 537.050 | | | 537.050 | 537.050 | 0,00% |
| 18.17 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 241.500 | | | 241.500 | 241.500 | 0,00% |
| 18.18 | | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.268.950 | | | 2.268.950 | 2.268.950 | 0,00% |
| 18.19 | | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.431.750 | | | 1.431.750 | 1.431.750 | 0,00% |
| 18.20 | | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 392.150 | | | 392.150 | 392.150 | 0,00% |
| 18.21 | | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.167.750 | | | 2.167.750 | 2.167.750 | 0,00% |
| 18.22 | | Tubo common rail | Unidad | EVENTO | 1 | 3.409.750 | | | 3.409.750 | 3.409.750 | 0,00% |
| 18.23 | | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 78.200 | | | 78.200 | 78.200 | 0,00% |
| 18.24 | | Anillo inyector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 64.400 | | | 64.400 | 64.400 | 0,00% |
| 18.25 | | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 364.550 | | | 364.550 | 364.550 | 0,00% |
| 18.26 | | Interruptor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 432.400 | | | 432.400 | 432.400 | 0,00% |
| 18.27 | | Conjunto soporte filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 898.150 | | | 898.150 | 898.150 | 0,00% |
| 18.28 | | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 3.607.550 | | | 3.607.550 | 3.607.550 | 0,00% |
| 18.29 | | Tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 426.650 | | | 426.650 | 426.650 | 0,00% |
| 18.30 | | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 860.200 | | | 860.200 | 860.200 | 0,00% |
| 18.31 | | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 880.900 | | | 880.900 | 880.900 | 0,00% |
| 18.32 | | Válvula de retención de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 212.750 | | | 212.750 | 212.750 | 0,00% |
| 18.33 | | Válvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.082.000 | | | 3.082.000 | 3.082.000 | 0,00% |
| 18.34 | | Válvula EVRV | Unidad | EVENTO | 1 | 1.605.400 | | | 1.605.400 | 1.605.400 | 0,00% |
| 18.35 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 19 | 78160201-001 | Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 115.103.550 | |
| 19.1 | | Envolvente de Paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.445.400 | | | 3.445.400 | 3.445.400 | 0,00% |
| 19.2 | | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 2.289.650 | | | 2.289.650 | 2.289.650 | 0,00% |
| 19.3 | | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 3.267.150 | | | 3.267.150 | 3.267.150 | 0,00% |
| 19.4 | | Guardabarros Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.047.000 | | | 2.047.000 | 2.047.000 | 0,00% |
| 19.5 | | Puerta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 5.735.050 | | | 5.735.050 | 5.735.050 | 0,00% |
| 19.6 | | Puerta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.439.650 | | | 3.439.650 | 3.439.650 | 0,00% |
| 19.7 | | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 6.890.800 | | | 6.890.800 | 6.890.800 | 0,00% |
| 19.8 | | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 455.400 | | | 455.400 | 455.400 | 0,00% |
| 19.9 | | Extensión paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 894.700 | | | 894.700 | 894.700 | 0,00% |
| 19.10 | | Soporte carril paragolpes | Unidad | EVENTO | 1 | 799.250 | | | 799.250 | 799.250 | 0,00% |
| 19.11 | | Soporte paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.237.400 | | | 1.237.400 | 1.237.400 | 0,00% |
| 19.12 | | Soporte paragolpes lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 501.400 | | | 501.400 | 501.400 | 0,00% |
| 19.13 | | Soporte paragolpes corto | Unidad | EVENTO | 1 | 211.600 | | | 211.600 | 211.600 | 0,00% |
| 19.14 | | Reten paragolpes | Unidad | EVENTO | 1 | 193.200 | | | 193.200 | 193.200 | 0,00% |
| 19.15 | | Seguro paragolpes | Unidad | EVENTO | 1 | 218.500 | | | 218.500 | 218.500 | 0,00% |
| 19.16 | | Tapa paragolpes delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 404.800 | | | 404.800 | 404.800 | 0,00% |
| 19.17 | | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 3.094.650 | | | 3.094.650 | 3.094.650 | 0,00% |
| 19.18 | | Juego molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 2.088.400 | | | 2.088.400 | 2.088.400 | 0,00% |
| 19.19 | | Rejilla interior parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 1.168.400 | | | 1.168.400 | 1.168.400 | 0,00% |
| 19.20 | | Guardafangos delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 397.900 | | | 397.900 | 397.900 | 0,00% |
| 19.21 | | Pinches de guardafangos | Unidad | EVENTO | 1 | 391.000 | | | 391.000 | 391.000 | 0,00% |
| 19.22 | | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | 112.700 | | | 112.700 | 112.700 | 0,00% |
| 19.23 | | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | 149.500 | | | 149.500 | 149.500 | 0,00% |
| 19.24 | | Guardafangos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 669.300 | | | 669.300 | 669.300 | 0,00% |
| 19.25 | | Bisagra puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 943.000 | | | 943.000 | 943.000 | 0,00% |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 19/2019 "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL " ID 360323

| Contrato Abierto: Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 y un Monto Máximo: ₲ 200.000.000 | | | | | | | | | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Canti-dad | Precio Unitario Referencial | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario |
| 19.26 | | limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 450.800 | | | 450.800 | 450.800 | 0,00% |
| 19.27 | | Vidrio puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.030.400 | | | 1.030.400 | 1.030.400 | 0,00% |
| 19.28 | | Guia de vidrio puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.060.300 | | | 1.060.300 | 1.060.300 | 0,00% |
| 19.29 | | Goma puerta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 899.300 | | | 899.300 | 899.300 | 0,00% |
| 19.30 | | Reten media guia delantera exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 683.100 | | | 683.100 | 683.100 | 0,00% |
| 19.31 | | Goma superior puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 549.700 | | | 549.700 | 549.700 | 0,00% |
| 19.32 | | Media guía del interior | Unidad | EVENTO | 1 | 496.800 | | | 496.800 | 496.800 | 0,00% |
| 19.33 | | Extensión guardafangos delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.174.000 | | | 3.174.000 | 3.174.000 | 0,00% |
| 19.34 | | Extensión guardafangos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.427.000 | | | 3.427.000 | 3.427.000 | 0,00% |
| 19.35 | | Seguro de guardafangos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.956.000 | | | 3.956.000 | 3.956.000 | 0,00% |
| 19.36 | | Seguro extensión guardafangos | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | | | 437.000 | 437.000 | 0,00% |
| 19.37 | | Cola de pato delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 915.400 | | | 915.400 | 915.400 | 0,00% |
| 19.38 | | Cola de pato trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.591.600 | | | 1.591.600 | 1.591.600 | 0,00% |
| 19.39 | | Bisagra puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 855.600 | | | 855.600 | 855.600 | 0,00% |
| 19.40 | | Limitador puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 471.500 | | | 471.500 | 471.500 | 0,00% |
| 19.41 | | Vidrio de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 929.200 | | | 929.200 | 929.200 | 0,00% |
| 19.42 | | Vidrio de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 929.200 | | | 929.200 | 929.200 | 0,00% |
| 19.43 | | Media guía trasera Interna | Unidad | EVENTO | 1 | 409.400 | | | 409.400 | 409.400 | 0,00% |
| 19.44 | | Goma contorno trasera Interna | Unidad | EVENTO | 1 | 602.600 | | | 602.600 | 602.600 | 0,00% |
| 19.45 | | Goma contorno trasera Externa | Unidad | EVENTO | 1 | 692.300 | | | 692.300 | 692.300 | 0,00% |
| 19.46 | | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.326.650 | | | 7.326.650 | 7.326.650 | 0,00% |
| 19.47 | | Vidrio trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.577.800 | | | 1.577.800 | 1.577.800 | 0,00% |
| 19.48 | | Moldura parabrisas trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 272.550 | | | 272.550 | 272.550 | 0,00% |
| 19.49 | | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 201.250 | | | 201.250 | 201.250 | 0,00% |
| 19.50 | | Refuerzo paragolpes trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.253.500 | | | 1.253.500 | 1.253.500 | 0,00% |
| 19.51 | | Centro paragolpes trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 22.931.000 | | | 22.931.000 | 22.931.000 | 0,00% |
| 19.52 | | Paragolpes trasero niquelado izquierda o derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 2.312.650 | | | 2.312.650 | 2.312.650 | 0,00% |
| 19.53 | | Tapa paragolpes trasero izquierda o derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 807.300 | | | 807.300 | 807.300 | 0,00% |
| 19.54 | | Moldura paragolpes trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 961.400 | | | 961.400 | 961.400 | 0,00% |
| 19.55 | | Soporte paragolpes trasero derecho o izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 529.000 | | | 529.000 | 529.000 | 0,00% |
| 19.56 | | Tapa tras carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 1.938.900 | | | 1.938.900 | 1.938.900 | 0,00% |
| 19.57 | | Panel lateral carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 4.381.500 | | | 4.381.500 | 4.381.500 | 0,00% |
| 19.58 | | Manija tapa carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 738.300 | | | 738.300 | 738.300 | 0,00% |
| 19.59 | | Espejo retrovisor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.668.000 | | | 2.668.000 | 2.668.000 | 0,00% |
| 19.60 | | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | 649.750 | | | 649.750 | 649.750 | 0,00% |
| 19.61 | | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 437.000 | | | 437.000 | 437.000 | 0,00% |
| 19.62 | | tapicería | Unidad | EVENTO | 1 | 1.380.000 | | | 1.380.000 | 1.380.000 | 0,00% |
| 19.63 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| 20 | 78180101-9997 | Equipamientos | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | 5.870.000 | |
| 20.1 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | 0,00% |
| 20.2 | | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.890.000 | | | 3.890.000 | 3.890.000 | 0,00% |
| 20.3 | | Polarizado | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | | | 650.000 | 650.000 | 0,00% |
| 20.4 | | Juego de alfombras | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | | | 150.000 | 150.000 | 0,00% |
| 20.5 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 0,00% |
| | | | | | | | | | Precio Total | 1.083.631.200 | |

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS