DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PROMEC S.R.L.					ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1										
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de 4 (cuatro) UPS, Marca AROS/CONVEREX Modelo Sentry Multistandard de 15 KVA. Incluye tarjeta de red Netman, Kit de paralelismo, Software W&S, el servicio se hará en forma mensual durante 24 (veinticuatro) meses.	NO APLICA	NO APLICA	1	288.000.000	288.000.000	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) Fuse-30A 660V 10x38 Gr. – (Codigo 02512074)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.350.348	1.350.348	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) Fuse - 32A GG 400V 10x38 Ceram. –(Codigo 02512952)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.739.080	1.739.080	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) Fan - 12Vdc 500mA (Power Fan) -(Codigo 02526025)	NO APLICA	NO APLICA	1	574.335	574.335	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) IGBT/1200V/100A -Assembly (Inverter IGBT) – (Codigo 6R_APMS025A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.161.429	2.161.429	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) IGBT/600V/100A -Assembly (Converter IGBT) –(Codigo 6R_APMS012A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.958.293	1.958.293	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) Fan - 12Vdc 260mA 119x119x25 (Logic Side Fan) –(Codigo 060602A001)	NO APLICA	NO APLICA	1	425.272	425.272	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) - IGBT driver Card –(Codigo 6R_AATB2018C01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.910.067	1.910.067	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) 3PH 20KVA Inverter Power Card –(Codigo 6R_AATB2031D01B	NO APLICA	NO APLICA	1	6.953.400	6.953.400	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante) 10-20KVA Converter Input Card –(Codigo 6R_AATB2048B02A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.914.450	1.914.450	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Cambio de baterías para 4 (cuatro) UPS DE 12V/7Ah con 2 (dos) años de garantía instalación incluida. Con Kits de repuestos de primer nivel (sugerido por el fabricante)	NO APLICA	NO APLICA	1	43.056.000	43.056.000	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Fuse - 30A 660V 10x38 Gr –(Codigo 02512074)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.350.348	1.350.348	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Fuse - 32A GG 400V 10x38 Ceram. –(Codigo 02512952)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.739.080	1.739.080	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Cobaco S.A.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PROMEC S.R.L.					ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
14	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Fan - 12Vdc 500mA (Power Fan) –(Codigo 02526025)	NO APLICA	NO APLICA	1	574.335	574.335	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) SCR Module -Semipack 55A 1200V –(Codigo 02600134)	NO APLICA	NO APLICA	1	529.031	529.031	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) IGBT/1200V/100A –Assembly (Inverter IGBT) –(Codigo 6R_APMS025A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.161.429	2.161.429	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) IGBT/600V/100A -Assembly (Converter IGBT) –(Codigo 6R_APMS012A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.958.293	1.958.293	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Contactor -3NO+auxNO 40A –(Codigo 060102A002)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.674.778	1.674.778	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Fan - 12Vdc 260mA 119x119x25 (Logic Side Fan) –(Codigo 060602A001)	NO APLICA	NO APLICA	1	425.272	425.272	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Inverter Inductor 660uH 30A S4 MS –(Codigo 0LCA0002A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.695.238	1.695.238	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Boost Inductor 400uH 50A MS –(Codigo 0LCA0004A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.752.234	1.752.234	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) IGBT driver Card –(Codigo 6R_AATB2018C01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.910.067	1.910.067	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 3PH 20KVA Inverter Power Card –(Codigo 6R_AATB2031D01B)	NO APLICA	NO APLICA	1	4.751.052	4.751.052	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Interface RS232 Card –(Codigo 6R_AATB2021C01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.043.054	2.043.054	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante)Control Converter Card –(Codigo 6R_AATB2022D01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.485.863	2.485.863	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 10kVA/1 15-20/3 - Converter Power Card –(Codigo 6R_AATB2023D04A)	NO APLICA	NO APLICA	1	4.357.932	4.357.932	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PROMEC S.R.L.					ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
27	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) SCR Driver Card –(Codigo 6R_AATB2025B01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.012.759	1.012.759	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) Control Inverter Card –(Codigo 6R_AATB2030E01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.195.041	2.195.041	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 3PH 10- 20KVA Inverter Power Card –(Codigo 6R_AATB2031D01B)	NO APLICA	NO APLICA	1	6.953.400	6.953.400	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) System Card –(Codigo 6R_AATB2032C01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	4.090.493	4.090.493	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) LCD display Card –(Codigo 6R_AATB2033C03A)	NO APLICA	NO APLICA	1	3.082.119	3.082.119	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 3/3 10-20K In/Out Filter Card –(Codigo 6R_AATB2035A01B)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.146.815	2.146.815	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 10-20KVA Converter Input Card –(Codigo 6R_AATB2048B02A)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.914.450	1.914.450	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Servicio de Mantenimiento Correctivo (Reparación) de UPS con provisión de repuestos: Kits de repuestos de segundo nivel (sugerido por el fabricante) 3ph 10-20K By-Pass Card –(Codigo 6R_AATB2054C01A)	NO APLICA	NO APLICA	1	2.332.415	2.332.415	NO APLICA	NO APLICA	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL LOTE 1					**403.178.172**					
	LOTE 2										
1	Servicio de Mantenimiento Correctivo. Cambio de baterías de la UPS del Sitio 1 Marca Siemens Modelo D400 D400/58 WL 3 RFG. 12V/100Ah con 2 (dos) años de garantía, borne de conexión de cobre, capucha de aislación e instalación incluida.	NO APLICA	NO APLICA	58	1.112.068	**64.499.944**	NO APLICA	NO APLICA	58	1.112.068	**64.499.944**
	TOTAL LOTES OFERTADOS					**467.678.116**					**64.499.944**

Firma del Responsable de la U.O.C.
Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.