ANEXO B-02-08

# GOBERNACION DEL CAAGUAZU

## Cuadro Comparativo de Ofertas del Llamado a Licitacion Publica Nacional N°02/2022 con Id 405.756

| | | INNOVARQ. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Preparacion de obra | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo y marcación | M2 | 550 | 8.790 | 4.834.500 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Cartel de obra 1.20 x 1.80 Impresión plotter con marco metalico | Und | 1 | 1.230.600 | 1.230.600 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Demolicion de piso tipo porcelanato en hall de acceso frontal | M2 | 96 | 26.370 | 2.531.520 | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Demolicion de piso tipo ceramica en areas de camerinos y vestidores | M2 | 270 | 22.854 | 6.170.580 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Demolicion de piso tipo canto rodado en areas afectadas | M2 | 300 | 24.612 | 7.383.600 | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Demolicion de cielo raso en areas afectadas acceso y áreas de circulación | M2 | 180 | 21.975 | 3.955.500 | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Reparación de fisuras y superficies a pintar | M2 | 200 | 37.358 | 7.471.500 | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Contrapiso de Hº de cascotes sobre suelo compactado | M2 | 285 | 26.370 | 7.515.450 | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Carpeta de asiento de piso con aislación | M2 | 285 | 31.644 | 9.018.540 | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Provisión de letras corpóreas en inox | GL | 1 | 21.315.750 | 21.315.750 | | | | | | | | | | |
| 2 | Mamposteria | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nivelación 0,15m de ladrillo común | M2 | 28 | 127.455 | 3.568.740 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Elevación 0,15m de ladrillo común | M2 | 55 | 118.665 | 6.526.575 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Elevación 0,15m de ladrillo hueco | M2 | 63 | 118.665 | 7.475.895 | | | | | | | | | | |
| 3 | Aberturas | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Limpieza y mantenimiento de vidrio templado (ruedas y herrajes) | M2 | 120 | 39.555 | 4.746.600 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Reparación y mantenimiento de puertas en sanitarios | Und | 20 | 373.575 | 7.471.500 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Provisión y colocación de puerta placa con marco | M2 | 3 | 1.740.420 | 5.221.260 | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Reparación y pintura de puertas metálicas | Und | 10 | 602.115 | 6.021.150 | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Provicion y colocacion de ventanal de vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio | M2 | 1 | 3.999.450 | 3.999.450 | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Provisión y colocación de divisorias de eucatex | M2 | 24 | 193.380 | 4.641.120 | | | | | | | | | | |
| 4 | Pisos | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Piso tipo porcelanato | M2 | 96 | 171.405 | 16.454.880 | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Piso tipo ceramica pei4 en sanitarios | M2 | 120 | 85.703 | 10.284.300 | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Piso tipo ceramica pei4 en oficinas | M2 | 65 | 85.703 | 5.570.663 | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Piso Revestimiento Tipo Azulejo | M2 | 103 | 85.703 | 8.827.358 | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Piso tipo canto rodado insitu en areas afectadas | M2 | 300 | 104.162 | 31.248.450 | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Pulida de mesada de granito existentes | GL | 1 | 4.153.275 | 4.153.275 | | | | | | | | | | |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Borde de granito pulido en hall de acceso frontal | M2 | 15 | 1.041.615 | 15.624.225 | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Alfombrado de piso en auditorio área de circulación y oficina P.A | M2 | 490 | 159.978 | 78.389.220 | | | | | | | | | | |
| 5 | Revoques | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Nivelación Con Aislante Hidrófugo | M2 | 30 | 35.160 | 1.054.800 | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Interior A 1 Capa Filtrado | M2 | 65 | 32.523 | 2.113.995 | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Exterior A 2 Capas Filtrado | M2 | 130 | 35.160 | 4.570.800 | | | | | | | | | | |
| 6 | Colocación de Pastos y Jardinería | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Jardinería general frente y costado | GL | 1 | 14.064.000 | 14.064.000 | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Bancos de patio metal y madera | Und | 6 | 1.239.390 | 7.436.340 | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Ornamento para jardinería | GL | 1 | 11.866.500 | 11.866.500 | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Colocación de Empastado | M2 | 10 | 615.300 | 6.153.000 | | | | | | | | | | |
| 7 | Cielorraso | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7.1 | De placas tipo durlock en lugares a ser reemplazados (incluye soportes y/o prefilerias) | M2 | 126,18 | 153.825 | 19.409.639 | | | | | | | | | | |
| 7.2 | De yeso 60 x 60 en areas dañadas (incluye soportes y/o perfilerias) | M2 | 29,72 | 131.850 | 3.918.582 | | | | | | | | | | |
| 8 | Carpinteria metalica | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Soportes de estructura metálica | Und | 10 | 703.200 | 7.032.000 | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Entre piso de estructura metálica | M2 | 75 | 210.960 | 15.822.000 | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Piso de placas multilaminadas de 18mm | M2 | 60 | 175.800 | 10.548.000 | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Hormigón armado en columnas | M2 | 18,7 | 1.736.025 | 32.463.668 | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Vigas de estructura metálica | Und | 4 | 1.736.025 | 6.944.100 | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Provisión y montaje de barandas metálicas | M2 | 40 | 395.550 | 15.822.000 | | | | | | | | | | |
| 9 | Instalación Eléctrica | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Reacondicionamiento en circuito de Alimentación | GL | 1 | 8.570.250 | 8.570.250 | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Reacondicionamiento en circuito de Distribución | GL | 1 | 7.471.500 | 7.471.500 | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Reparación de artefactos lumínicos tipo faroles | Und | 32 | 210.960 | 6.750.720 | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Artefactos Lumínicos exterior | Und | 26 | 193.380 | 5.027.880 | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Artefactos Lumínicos de jardín | Und | 20 | 279.083 | 5.581.650 | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Artefactos Lumínicos interior | Und | 20 | 593.325 | 11.866.500 | | | | | | | | | | |
| 9.7 | Tablero principal reacondicionamiento | GL | 1 | 3.384.150 | 3.384.150 | | | | | | | | | | |
| 9.8 | Tablero seccional reacondicionamiento | Und | 5 | 1.582.200 | 7.911.000 | | | | | | | | | | |
| 9.9 | Reparación de bocas tipo toma | Und | 100 | 59.772 | 5.977.200 | | | | | | | | | | |
| 9.10 | Reparación y mantenimiento de A/AC | GL | 1 | 19.294.050 | 19.294.050 | | | | | | | | | | |
| 10 | Pintura | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Imprimacion de superficies a pintar | M2 | 1.050 | 15.822 | 16.613.100 | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Enduido interior 2manos | M2 | 900 | 25.491 | 22.941.900 | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Pintura acrílica 2 manos | M2 | 2.500 | 22.854 | 57.135.000 | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Pintura para piso de auditorio 2 manos | M2 | 420 | 24.173 | 10.152.450 | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Pintura de ladrillo visto en fachada Recuflor | M2 | 380 | 32.523 | 12.358.740 | | | | | | | | | | |
| 10.6 | Pintura de piso en área de ensayos | M2 | 140 | 48.785 | 6.829.830 | | | | | | | | | | |
| 10.7 | Pintura de piso canto rodado | M2 | 750 | 26.018 | 19.513.800 | | | | | | | | | | |
| 10.8 | Pintura de barandas metálicas | M2 | 120 | 39.555 | 4.746.600 | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Pulida reparación y pintura de piso tipo parquet | M2 | 145 | 188.985 | 27.402.825 | | | | | | | | | | |
| 11 | Reparación de aislamiento acústico | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Diagrama de simulación acústica | GL | 1 | 5.713.500 | 5.713.500 | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Reacondicionamiento de perfileria y placas de cielo raso | M2 | 150 | 140.640 | 21.096.000 | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Provisión y colocación paneles acústicos en cielo raso | Und | 20 | 1.538.250 | 30.765.000 | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Provisión y colocación de placas difusoras | Und | 25 | 826.260 | 20.656.500 | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Paneles acústicos en vertical con perfileria de aluminio | Und | 10 | 6.592.500 | 65.925.000 | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Núcleo trampa de alta frec. y absorbente | M2 | 10 | 1.621.755 | 16.217.550 | | | | | | | | | | |
| 11.7 | Provision y colocacion de espumas anecoica distribuidas equitativamente | Und | 34 | 448.290 | 15.241.860 | | | | | | | | | | |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | Provisión y colocación de telón de escenario | M2 | 132 | 212.718 | 28.078.776 | | | | | | | | | | |
| 12 | Instalaciones sanitarias | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Reacondicionamiento de abastecimiento de agua | GL | 1 | 17.448.150 | 17.448.150 | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Reacondicionamiento de desagüe cloacal | GL | 1 | 15.602.250 | 15.602.250 | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Reparación de cielorraso en sanitarios | M2 | 50 | 103.722 | 5.186.100 | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Artefactos sanitarios | Und | 3 | 2.048.070 | 6.144.210 | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Canilla para lavatorio | Und | 25 | 202.170 | 5.054.250 | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Espejos en sanitarios | M2 | 28 | 483.450 | 13.536.600 | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Reparación de estantes en vestidores | GL | 1 | 7.779.150 | 7.779.150 | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Divisoria entre mingitorios | Und | 6 | 685.620 | 4.113.720 | | | | | | | | | | |
| 13 | Techo | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Techado de chapa zinc sobre estructura metálica | M2 | 510 | 233.814 | 119.245.140 | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Canaleta de chapa Zinc Nº 26 | ML | 77 | 81.747 | 6.294.519 | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Reparación de techo (filtraciones y goteras) | M2 | 830 | 36.918 | 30.641.940 | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Reparación de canaleta | ML | 155 | 39.555 | 6.131.025 | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Desagüe pluvial (ductos y registros de inspección) | GL | 1 | 16.220.187 | 16.220.187 | | | | | | | | | | |
| 14 | Limpieza de obra | GL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpieza y trabajos finales | M2 | 459 | 4.395 | 2.017.304 | | | | | | | | | | |
| | Precio Total | | | | **1.169.509.500** | | | | | | | | | | |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú