*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

Resolución N° 510 /2017 I.

**VISTO:** 31 MAR. 2017

El proceso de Contratación por Vía Excepción N° 02/17 denominado *"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS DE CAMIONES PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS" - ID 321.844.*; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE,** por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016, la Intendencia Municipal en su artículo 2° dispone: "*Conformar, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

**QUE,** en el Informe de Evaluación de fecha 13 de marzo de 2017, elaborado en base a lo establecido en los Arts. 26° y 27° de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61° del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, los Miembros del Comité de Evaluación elevan el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas, recomendando en el Punto 11 – Recomendación, cuanto sigue:

***11. RECOMENDACIÓN.***

*Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículo 63 del Decreto Reglamentario, se sugiere adjudicar a la firma AUTOMOTIVE S.A.I.E., ya que dicho oferente cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:*

| *Ítem* | *Código de Catalogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Cantidad* | *Presentación* | *Precio unitario (IVA incluido)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *78180101-006* | *Serv. de mant. y repar. de sistema de freno* | | | | |
| *1.1* | | *REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *175.000* |
| *1.2* | | *CAMBIAR DE FRENO TRASERO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *1.540.000* |
| *1.3* | | *REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *315.000* |
| *1.4* | | *CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *1.155.000* |
| *1.5* | | *CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *336.000* |
| *1.6* | | *CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *112.000* |
| *1.7* | | *CAMBIAR CILINDRO DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *252.000* |
| *1.8* | | *CAMBIAR CABO DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *112.000* |
| *1.9* | | *CAMBIAR ZAPATA DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *315.000* |
| *1.10* | | *CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *84.000* |
| *1.11* | | *FLUIDO DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *21.000* |
| *1.12* | | *CAMBIO DE PULMON DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *1.540.000* |
| *1.13* | | *REPARACION DE PULMON DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *462.000* |
| *1.14* | | *CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO* | *Unidad* | *1* | *Evento* | *546.000* |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | | JUEGO DE REPARAO VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 1.16 | | CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 2 | 78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | |
| 2.1 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 1.302.000 |
| 2.2 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIO RH | Unidad | 1 | Evento | 1.302.000 |
| 2.3 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 2.4 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 2.5 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 440.000 |
| 2.6 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 440.000 |
| 2.7 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 2.8 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 2.9 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 2.10 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 2.11 | | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 2.12 | | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 2.13 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 2.14 | | CAMBIAR SOPORTE BILETA LATERAL RH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 2.15 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 2.16 | | CAMBIAR MUÑEQUINES | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 2.17 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 2.18 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 2.19 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 2.20 | | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 2.21 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 2.22 | | REPARACION ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 2.23 | | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.120.000 |
| 2.24 | | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 7.000 |
| 2.25 | | CAMBIAR HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 2.26 | | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | Unidad | 1 | Evento | 1.392.000 |
| 2.27 | | CAMBIAR BRAZO ZETA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 2.28 | | CAMBIAR BRAZO PITMAN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 3 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | | | | |
| 3.1 | | DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | | CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 3.3 | | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 3.4 | | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 3.5 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 3.6 | | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 3.7 | | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 3.8 | | CAMBIAR FUSIBLES | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 3.9 | | CAMBIAR RELAY | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 3.10 | | CAMBIAR BATERIA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 3.11 | | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 3.12 | | CAMBIAR BOCINA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 3.13 | | CAMBIAR BULBO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 3.14 | | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 3.15 | | REPARACION ELECTRICO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 3.16 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 3.17 | | CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 3.18 | | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 3.19 | | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 3.20 | | CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES | Unidad | 1 | Evento | 476.000 |
| 3.21 | | CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 3.22 | | CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 4 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | | | | |
| 4.1 | | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 4.2 | | CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 4.3 | | CAMBIOS DE ANILLOS SINCRONIZADOR | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 4.4 | | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 4.5 | | CAMBIAR RULEMAN DE CAJA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 4.6 | | CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 4.7 | | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 3.850.000 |
| 4.8 | | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 4.9 | | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 4.10 | | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 4.11 | | CAMBIAR RETEN PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 4.12 | | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 4.13 | | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 4.14 | | REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4x4) | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 4.15 | | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |

3 1 MAR. 2017

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 5 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | |
| 5.1 | | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | Unidad | 1 | Evento | 4.550.000 |
| 5.2 | | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 5.3 | | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAHA | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 5.4 | | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 5.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 5.6 | | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 5.7 | | CAMBIAR CORONA VOLANTE | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 5.8 | | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Evento | 595.000 |
| 6 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | | | | |
| 6.1 | | CAMBIAR CONDENSADORA DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 6.2 | | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 6.3 | | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 6.4 | | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 6.5 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 6.6 | | CAMBIAR COMPRESOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 6.7 | | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 6.8 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 7 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | |
| 7.1 | | CAMBIAR RETENES | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 7.2 | | CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 364.000 |
| 7.3 | | REGULACION DE VALVULAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 7.4 | | CAMBIAR CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 7.5 | | CAMBIAR JUEGO DE AROS | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 7.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 7.7 | | CAMBIAR PISTONES | Unidad | 1 | Evento | 1.575.000 |
| 7.8 | | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 7.9 | | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 7.10 | | CAMBIAR CORONA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 7.11 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 7.12 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 7.13 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | Unidad | 1 | Evento | 1.820.000 |
| 7.14 | | CAMBIAR POLEA TENSOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 7.15 | | CAMBIAR RULEMAN POLEA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 7.16 | | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 7.18 | | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 7.19 | | CAMBIAR CALCE LATERAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 7.20 | | CAMBIAR BUJE DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 7.21 | | CAMBIAR BUJE DE LEVA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 7.22 | | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 7.23 | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 1.645.000 |
| 7.24 | | CAMBIAR BOMBA DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 7.25 | | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 7.26 | | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 7.27 | | CAMBIAR TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 2.940.000 |
| 7.28 | | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.29 | | CAMBIAR EJE BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 7.30 | | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 7.31 | | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 7.32 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 7.33 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 7.34 | | CAMBIAR ACEITE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 7.35 | | CAMBIO DE FILTRO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.36 | | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.37 | | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.38 | | CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.39 | | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 7.40 | | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 8 | 78180101-008 | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | | | | |
| 8.1 | | REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 8.2 | | CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISA | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 8.3 | | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 8.4 | | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 9 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de tanque de combustible | | | | |
| 9.1 | | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 9.2 | | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 9.3 | | CAMBIAR FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 9.4 | | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 10 | 78180101-001 | Servicio de alineación y balanceo | | | | |
| 10.1 | | ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 10.2 | | ROTACION DE CUBIERTAS | Unidad | | Evento | 14.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 78180101-9997 | Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos | | | | |
| 11.1 | | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 11.2 | | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 11.3 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 11.4 | | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 11.5 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 11.6 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 11.7 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOREXTERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 12 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | |
| 12.1 | | REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 12.2 | | CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.540.000 |
| 12.3 | | REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 12.4 | | CAMBIAR SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 1.155.000 |
| 12.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 12.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 12.7 | | CAMBIAR CILINDRO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 12.8 | | CAMBIAR CABO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 12.9 | | CAMBIAR ZAPATA DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 12.10 | | CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 12.11 | | FLUIDO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 21.000 |
| 12.12 | | CAMBIO DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 1.540.000 |
| 12.13 | | REPARACION DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 12.14 | | CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 546.000 |
| 12.15 | | JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 12.16 | | CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 13 | 78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | |
| 13.1 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 1.302.000 |
| 13.2 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 1.302.000 |
| 13.3 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 13.4 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 13.5 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 450.000 |
| 13.6 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 450.000 |
| 13.7 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 13.8 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 13.10 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 13.11 | | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 13.12 | | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 13.13 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 13.14 | | CAMBIO SOPORTE BIELETA LATERAL RH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 13.15 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 13.16 | | CAMBIAR MUÑEQUINES | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 13.17 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 13.18 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 13.19 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 13.20 | | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 13.21 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 13.22 | | REPARACION ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 13.23 | | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.120.000 |
| 13.24 | | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 7.000 |
| 13.25 | | CAMBIAR HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 13.26 | | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | Unidad | 1 | Evento | 1.372.000 |
| 13.27 | | CAMBIAR BRAZO ZETA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 13.28 | | CAMBIAR BRAZO PITMAN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 14 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | | | | |
| 14.1 | | DIAGONOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 14.2 | | CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 14.3 | | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 14.4 | | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 14.5 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 14.6 | | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 14.7 | | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 14.8 | | CAMBIAR FUSIBLES | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 14.9 | | CAMBIAR RELAY | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 14.10 | | CAMBIAR BATERIA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 14.11 | | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 14.12 | | CAMBIAR BOCINA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.13 | | CAMBIAR BULBO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 14.14 | | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 14.15 | | REOARACION ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 14.16 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 14.17 | | CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 14.18 | | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 14.19 | | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 14.20 | | CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES | Unidad | 1 | Evento | 476.000 |
| 14.21 | | CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 14.22 | | CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 15 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | | | | |
| 15.1 | | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 15.2 | | CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 15.3 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 15.4 | | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 15.5 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 15.6 | | CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 15.7 | | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 3.850.000 |
| 15.8 | | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 15.9 | | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 15.10 | | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 15.11 | | CAMBIAR RETEN PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 15.12 | | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 15.13 | | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 15.14 | | REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4) | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 15.15 | | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 15.16 | | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 16 | 78180101-005 | Reparación sistema de embrague | | | | |
| 16.1 | | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | Unidad | 1 | Evento | 4.550.000 |
| 16.2 | | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 16.3 | | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 16.4 | | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 16.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 16.6 | | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 16.7 | | CAMBIAR CORONA VOLANTE | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Evento | 595.000 |
| 17 | 78180101-016 | Reparación de Sistema de Aire Acondicionado | | | | |
| 17.1 | | CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 17.2 | | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 17.3 | | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 17.4 | | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 17.5 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 17.6 | | CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 17.7 | | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 17.8 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR ,DESAGUE ,DUCTOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 18 | 78180101-014 | Reparación de Motor | | | | |
| 18.1 | | CAMBIAR JUEGO DE RETENES | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 18.2 | | CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 364.000 |
| 18.3 | | REGULACION DE VALVULAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 18.4 | | CAMBIAR CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 18.5 | | CAMBIAR JUEGO DE AROS | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 18.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 18.7 | | CAMBIAR PISTONES | Unidad | 1 | Evento | 1.575.000 |
| 18.8 | | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 18.9 | | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 18.10 | | CAMBIAR CORONA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 18.11 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 18.12 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 18.13 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | Unidad | 1 | Evento | 1.820.000 |
| 18.14 | | CAMBIAR POLEA TENSOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 18.15 | | CAMBIAR RULEMAN POLEA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 18.16 | | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 18.17 | | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 18.18 | | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 18.19 | | CAMBIAR CALCE LATERAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 18.20 | | CAMBIAR BUJE DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 18.21 | | CAMBIAR BUJE DE LEVA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 18.22 | | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 18.23 | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 1.645.000 |
| 18.24 | | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 18.25 | | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 18.26 | | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 | | CAMBIAR TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 2.940.000 |
| 18.28 | | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.29 | | CAMBIAR EJE BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 18.30 | | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 18.31 | | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 18.32 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 18.33 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 18.34 | | CAMBIAR ACEITE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 18.35 | | CAMBIO DE FILTRO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.36 | | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.37 | | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.38 | | CAMBIAR FILTRO TRAMPA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.39 | | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 18.40 | | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 19 | 78180101-008 | limpiaparabrisas | | | | |
| 19.1 | | REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | 260000 | 1 | -30 | 182.000 |
| 19.2 | | CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | 380000 | 1 | -30 | 266.000 |
| 19.3 | | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | 220000 | 1 | -30 | 154.000 |
| 19.4 | | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | 220000 | 1 | -30 | 154.000 |
| 20 | 78180101-018 | Reparación de Tanque de combustible | | | | |
| 20.1 | | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 20.2 | | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 20.3 | | CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 20.4 | | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 21 | 78180101-001 | Servicio de alineación y balanceo | | | | |
| 21.1 | | ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 21.2 | | ROTACION DE CUBIERTAS | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 22 | 78180101-9997 | Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos | | | | |
| 22.1 | | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 22.2 | | CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 22.3 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 22.4 | | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 22.5 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 22.6 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 22.7 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | |
| 23.1 | | REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 23.2 | | CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 23.3 | | REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 23.4 | | CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 23.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 23.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 23.7 | | CAMBIAR CILINDRO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 23.8 | | CAMBIAR CABO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 23.9 | | CAMBIAR ZAPATA DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 23.10 | | CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 23.11 | | FLUIDO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 21.000 |
| 23.12 | | CAMBIO DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 23.13 | | REPARACION DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 23.14 | | CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 546.000 |
| 23.15 | | JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 23.16 | | CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 24 | 78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | |
| 24.1 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 24.2 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 24.3 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 168.000 |
| 24.4 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 168.000 |
| 24.5 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 24.6 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 24.500 |
| 24.7 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 24.8 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA SUPERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 24.9 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 24.10 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 24.11 | | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 24.12 | | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 24.13 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 24.14 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 24.15 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 24.16 | | CAMBIAR MUÑEQUINES | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.17 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 24.18 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 24.19 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 24.20 | | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 24.21 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIOZADOR TRASAERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 24.22 | | REPARACION ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 24.23 | | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 980.000 |
| 24.24 | | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 7.000 |
| 24.25 | | CAMBIAR HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 24.26 | | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | Unidad | 1 | Evento | 1.214.500 |
| 24.27 | | CAMBIAR BRAZO ZETA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 24.28 | | CAMBIAR BRAZO PITMAN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 25 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | | | | |
| 25.1 | | DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 25.2 | | CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO | Unidad | 1 | Evento | 1.120.000 |
| 25.3 | | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 25.4 | | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 25.5 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 25.6 | | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 25.7 | | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 25.8 | | CAMBIAR FUSIBLES | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 25.9 | | CAMBIAR RELAY | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 25.10 | | CAMBIAR BATERIA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 25.11 | | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 25.12 | | CAMBIAR BOCINA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 25.13 | | CAMBIAR BULBO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 25.14 | | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 25.15 | | REPARACION ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 25.16 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 25.17 | | CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 25.18 | | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 25.19 | | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 25.20 | | CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES | Unidad | 1 | Evento | 476.000 |
| 25.21 | | CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.22 | | CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 26 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | | | | |
| 26.1 | | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 26.2 | | CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 26.3 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 26.4 | | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 26.5 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 26.6 | | CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 26.7 | | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 2.450.000 |
| 26.8 | | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 26.9 | | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 26.10 | | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERNCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 26.11 | | CAMBIAR RETEN PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 26.12 | | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 26.13 | | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 26.14 | | REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4) | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 26.15 | | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 26.16 | | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 27 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | |
| 27.1 | | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 27.2 | | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | Unidad | 1 | Evento | 539.000 |
| 27.3 | | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 27.4 | | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 27.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 27.6 | | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 27.7 | | CAMBIAR VOLANTE CORONA | Unidad | 1 | Evento | 2.240.000 |
| 27.8 | | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Evento | 595.000 |
| 28 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | | | | |
| 28.1 | | CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 28.2 | | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 28.3 | | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 28.4 | | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 28.5 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A. | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 28.6 | | CAMBIAR COMPRESOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 28.7 | | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |

3 1 MAR. 2017

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGÜE, DUCTOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 29 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | |
| 29.1 | | CAMBIAR JUEGO DE RETENES | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 29.2 | | CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 364.000 |
| 29.3 | | REGULACION DE VALVULAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 29.4 | | CAMBIAR CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 29.5 | | CAMBIAR JUEGO DE AROS | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 29.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 29.7 | | CAMBIAR PISTONES | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 29.8 | | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 29.9 | | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 29.10 | | CAMBIAR CORONA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 29.11 | | REPARACION LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 29.12 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 29.13 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO | Unidad | 1 | Evento | 1.820.000 |
| 29.14 | | CAMBIAR POLEA TENSOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 29.15 | | CAMBIAR RULEMAN POLEA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 29.16 | | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 29.17 | | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 29.18 | | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 29.19 | | CAMBIAR CALCE LATERAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 29.20 | | CAMBIAR BUJE DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 29.21 | | CAMBIAR BUJE DE VELA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 29.22 | | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 29.23 | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 1.386.000 |
| 29.24 | | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 29.25 | | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 29.26 | | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 29.27 | | CAMBIAR TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 2.660.000 |
| 29.28 | | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.29 | | CAMBIAR EJE BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 29.30 | | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 29.31 | | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 29.32 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 29.33 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 | | CAMBIAR ACEITE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 29.35 | | CAMBIO DE FILTRO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.36 | | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.37 | | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.38 | | CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.39 | | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 29.40 | | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 30 | 78180101-008 | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | | | | |
| 30.1 | | REPARACION MOTOR DE LIMPAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 30.2 | | CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 30.3 | | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 30.4 | | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | | | | |
| 31.1 | | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 31.2 | | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 31.3 | | CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 31.4 | | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 32 | 78180101-001 | Servicio de alineación y balanceo | | | | |
| 32.1 | | ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 32.2 | | ROTACION DE CUBIERTAS | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 33 | 78180101-9997 | Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos | | | | |
| 33.1 | | CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 33.2 | | CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 33.3 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 33.4 | | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 33.5 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 33.6 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 33.7 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 34 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | |
| 34.1 | | REPARACION DE TAMBOR FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 34.2 | | CAMBIAR TQAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.120.000 |
| 34.3 | | REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 34.4 | | CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 34.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 34.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | | CAMBIAR CILINDRO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 34.8 | | CAMBIAR CABO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 34.9 | | CAMBIAR ZAPATA DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 34.10 | | CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 34.11 | | FLUIDO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 21.000 |
| 34.12 | | CAMBIO DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 980.000 |
| 34.13 | | REPARACION DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 34.14 | | CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 546.000 |
| 34.15 | | JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 34.16 | | CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 35 | 78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | |
| 35.1 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 35.2 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 35.3 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 240.000 |
| 35.4 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 240.000 |
| 35.5 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 350.000 |
| 35.6 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 350.000 |
| 35.7 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 35.8 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 35.9 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 35.10 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 35.11 | | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 35.12 | | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 35.13 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 35.14 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 35.15 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 35.16 | | CAMBIAR MUÑEQUINES | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 35.17 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 35.18 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 692.000 |
| 35.19 | | CAMBIAR BRAZO TRASERO LARGA TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 886.000 |
| 35.20 | | CAMBIAR FRENO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 35.21 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 35.22 | | REPARACION ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 35.23 | | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 980.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 | | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 7.000 |
| 35.25 | | CAMBIAR HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 35.26 | | REPARACIO SINFIN DE DIRECCIO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 35.27 | | CAMBIAR BRAZO ZETA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 35.28 | | CAMBIAR BRAZO PITMAN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 36 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | | | | |
| 36.1 | | DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 36.2 | | CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 36.3 | | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 36.4 | | CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 36.5 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 36.6 | | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 36.7 | | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 36.8 | | CAMBIAR FUSIBLES | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 36.9 | | CAMBIAR RELAY | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 36.10 | | CAMBIAR BATERIA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 36.11 | | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 36.12 | | CAMBIAR BOCINA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 36.13 | | CAMBIAR BULBO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 36.14 | | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 36.15 | | REPARACCION ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 36.16 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 36.17 | | CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 36.18 | | CAMBIAR FOCO DE 1 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 36.19 | | CAMBIAR FOCO DE 2 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 36.20 | | CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES | Unidad | 1 | Evento | 476.000 |
| 36.21 | | CAMBIO DE NIVEL SENSOR DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 36.22 | | CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 37 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | | | | |
| 37.1 | | CAMBIAR SEGURO DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 37.2 | | CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 37.3 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 37.4 | | CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 37.5 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 37.6 | | CAMBIAR RETEN DE MASA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | | CAMBIAR CORONA Y PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 2.240.000 |
| 37.8 | | CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 37.9 | | CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 37.10 | | CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 37.11 | | CAMBIAR RETEN PIÑON | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 37.12 | | CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 37.13 | | REPARACION OLLA DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 37.14 | | REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 37.15 | | CAMBIAR ACEITE DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 37.16 | | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 38 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | |
| 38.1 | | CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION) | Unidad | 1 | Evento | 2.940.000 |
| 38.2 | | CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 38.3 | | CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 38.4 | | CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 38.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 38.6 | | CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 38.7 | | CAMBIAR CORONA VOLANTE | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 38.8 | | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Evento | 595.000 |
| 39 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | | | | |
| 39.1 | | CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 39.2 | | CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 39.3 | | CAMBIAR VALVULA DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 39.4 | | CAMBIAR FILTRO DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 39.5 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A. | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 39.6 | | CAMBIAR COMPRESOR DE A.A. | Unidad | 1 | Evento | 2.380.000 |
| 39.7 | | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 39.8 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR DESAGUE DUCTOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 40 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | |
| 40.1 | | CAMBIAR JUEGO DE RETENES | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 40.2 | | CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 364.000 |
| 40.3 | | REGULACION DE VALVULAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 40.4 | | CAMBIAR CORREA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 40.5 | | CAMBIAR JUEGO DE AROS | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 40.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 40.7 | | CAMBIAR PISTONES | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | | CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 40.9 | | CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 40.10 | | CAMBIAR CORONA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 40.11 | | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 40.12 | | REPARACION, LIMPIEZA O CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 40.13 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | Unidad | 1 | Evento | 1.820.000 |
| 40.14 | | CAMBIAR POLEA TENSOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 40.15 | | CAMBIAR RULEMAN POLEA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 40.16 | | CAMBIAR BRAZO DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 40.17 | | CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 40.18 | | CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 40.19 | | CAMBIAR CALCE LATERAL | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 40.20 | | CAMBIAR BUJE DE VIELA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 40.21 | | CAMBIAR BUJE DE LEVA | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 40.22 | | CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORONA DENTADA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 40.23 | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 1.386.000 |
| 40.24 | | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 40.25 | | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 40.26 | | CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 40.27 | | CAMBIAR TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 2.660.000 |
| 40.28 | | CAMBIAR MARTILLO BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.29 | | CAMBIAR EJE BALANCIN | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 40.30 | | CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 40.31 | | CAMBIAR SEGURO DE VALVULA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 40.32 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 40.33 | | CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 40.34 | | CAMBIAR ACEITE MOTOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 40.35 | | CAMBIO DE FILTRO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.36 | | CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.37 | | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.38 | | CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.39 | | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 40.40 | | CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 41 | 78180101-008 | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | | | | |
| 41.1 | | REPARACIO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | | CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 41.3 | | CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 41.4 | | CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 42 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | | | | |
| 42.1 | | REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 42.2 | | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 42.3 | | CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE CONBUSTIBLE | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 42.4 | | CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 43 | 78180101-001 | Servicio de alineación y balanceo | | | | |
| 43.1 | | ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 43.2 | | ROTACION DE CUBIERTAS | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 44 | 78180101-9997 | Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos | | | | |
| 44.1 | | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTA INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 44.2 | | CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 44.3 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 44.4 | | CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 44.5 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 44.6 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 44.7 | | CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 45 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | |
| 45.1 | | REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 45.2 | | CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 45.3 | | REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 45.4 | | CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 45.5 | | CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 45.6 | | CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 45.7 | | CAMBIAR CILINDRO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 45.8 | | CAMBIAR CABO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 45.9 | | CAMBIAR ZAPATA DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 45.10 | | CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 45.11 | | FLUIDO DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 21.000 |
| 45.12 | | CAMBIO DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 45.13 | | REPARACION DE PULMON DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 45.14 | | CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 546.000 |
| 45.15 | | JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.16 | | CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR | Unidad | 1 | Evento | 252.000 |
| 46 | 78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | | | | |
| 46.1 | | CAMBBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 46.2 | | CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 46.3 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 240.000 |
| 46.4 | | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 240.000 |
| 46.5 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 46.6 | | CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | 1 | Evento | 350.000 |
| 46.7 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA DE INFERIOR LH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 46.8 | | CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 46.9 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Evento | 480.000 |
| 46.10 | | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 480.000 |
| 46.11 | | CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 46.12 | | CAMBIAR SOPORTE DE GOMA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 46.13 | | CAMBIA SOPORTE BIELETA LATERAL LH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 46.14 | | CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 46.15 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 46.16 | | CAMBIAR MUÑEQUINES | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 46.17 | | CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 46.18 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 46.19 | | CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 46.20 | | CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 46.21 | | CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 46.22 | | REPARACION ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 46.23 | | CAMBIAR ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | Evento | 980.000 |
| 46.24 | | REPARACION DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 7.000 |
| 46.25 | | CAMBIAR HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 46.26 | | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | Unidad | 1 | Evento | 1.213.000 |
| 46.27 | | CAMBIAR BRAZO ZETA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 46.28 | | CAMBIAR BRAZO PITMAN | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 47 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | | | | |
| 47.1 | | DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 47.2 | | CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO | Unidad | 1 | Evento | 1.120.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | | CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 47.4 | | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 47.5 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 47.6 | | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 47.7 | | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 47.8 | | CAMBIAR FUSIBLES | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 47.9 | | CAMBIAR RELAY | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 47.10 | | CAMBIAR BATERIA | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 47.11 | | REPOSICION DE AGUA DESTILADA | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 47.12 | | CAMBIAR BOCINA | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 47.13 | | CAMBIAR BULBO DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 47.14 | | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 47.15 | | REPARACION ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 47.16 | | CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 47.17 | | CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 47.18 | | CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 47.19 | | CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 47.20 | | CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES | Unidad | 1 | Evento | 476.000 |
| 47.21 | | CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 47.22 | | CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 48 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | | | | |
| 48.1 | | Cambiar seguro de caja | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 48.2 | | Cambio de ruleman de caja | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 48.3 | | Cambios de anillo sincronizador | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 48.4 | | Cambiar soporte de caja | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 48.5 | | Cambiar rulmeman de masa trasera | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 48.6 | | Cambiar reten de masa trasera | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 48.7 | | Cambiar corona y piñon | Unidad | 1 | Evento | 2.450.000 |
| 48.8 | | Cambiar ruleman diferencial | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 48.9 | | Cambiar separador de diferencial | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 48.10 | | Cambiar ruleman piñon diferencial | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 48.11 | | Cambiar reten piñon | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 48.12 | | Cambiar yugo porta cruzeta cardan | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 48.13 | | Reparación olla diferencial | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 48.14 | | Reparación sistema doble tracción (4x4) | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 48.15 | | Cambiar aceite de caja | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 48.16 | | Cambiar aceite de diferencial | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | |
| 49.1 | | Cambiar kit de embrague (plato y presion) | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 49.2 | | Cambiar cojinete de empuje | Unidad | 1 | Evento | 539.000 |
| 49.3 | | Cambiar guardapolvo horquilla de caja | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 49.4 | | Cambiar horquilla de caja | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 49.5 | | Cambiar bomba central de embrague | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 49.6 | | Cambiar bomba auxiliar de embrague | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 49.7 | | Cambiar corona volante | Unidad | 1 | Evento | 2.240.000 |
| 49.8 | | Mano de obra | Unidad | 1 | Evento | 595.000 |
| 50 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | | | | |
| 50.1 | | Cambiar condensador de A.A. | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 50.2 | | Cambiar evaporador de A.A. | Unidad | 1 | Evento | 336.000 |
| 50.3 | | Cambiar valvula de A.A. | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 50.4 | | Cambiar filtro de A.A. | Unidad | 1 | Evento | 294.000 |
| 50.5 | | Cambiar electro ventilador A.A. | Unidad | 1 | Evento | 525.000 |
| 50.6 | | Cambiar compresor de A.A. | Unidad | 1 | Evento | 3.360.000 |
| 50.7 | | Carga de gas | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 50.8 | | Limpieza de evaporador Desagüe, ducto | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 51 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | |
| 51.1 | | Cambiar juego de retenes | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 51.2 | | Cambiar soportes de Motor | Unidad | 1 | Evento | 364.000 |
| 51.3 | | Regulación de válvulas | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 51.4 | | Cambiar Correa Dentada | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 51.5 | | Cambiar Juego de Aros | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 51.6 | | Cambiar juego de Camisas | Unidad | 1 | Evento | 840.000 |
| 51.7 | | Cambiar Pistones | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 51.8 | | Cambiar Casquillo de Viela | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 51.9 | | Cambiar Casquillo de Bancada | Unidad | 1 | Evento | 686.000 |
| 51.10 | | Cambiar Corona Motor | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 51.11 | | Reparacion, Limpieza y Calibración de Bomba | Unidad | 1 | Evento | 1.960.000 |
| 51.12 | | Reparacion , Limpieza y Clibracion de Picos | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 51.13 | | Reparacion y Mantenimiento de Turbo | Unidad | 1 | Evento | 1.820.000 |
| 51.14 | | Cambiar polea Tensor | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 51.15 | | Cambiar Ruleman Polea | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 51.16 | | Cambiar Brazo de Viela | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 51.17 | | Cambiar Junta Tapa Motor | Unidad | 1 | Evento | 385.000 |
| 51.18 | | Cambiar Juego de Junta Motor | Unidad | 1 | Evento | 1.260.000 |
| 51.19 | | Cambiar Calce Lateral | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 51.20 | | Cambiar Buje de Viela | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 51.21 | | Cambiar Buje de Leva | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3 1 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.22 | | Cambiar Ruleman Tensor de Correa Dentada | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 51.23 | | Cambiar Bomba de Aceite | Unidad | 1 | Evento | 1.386.000 |
| 51.24 | | Reparación de Radiador | Unidad | 1 | Evento | 455.000 |
| 51.25 | | Cambiar Bomba de Agua | Unidad | 1 | Evento | 616.000 |
| 51.26 | | Cambiar Cañería de Radiador | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 51.27 | | Cambiar Tapa Motor | Unidad | 1 | Evento | 2.660.000 |
| 51.28 | | Cambiar Martillo Balancín | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.29 | | Cambiar Eje Balancín | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 51.30 | | Cambiar Pico Inyector de Combustible DE | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 51.31 | | Cambiar Seguro de Válvula | Unidad | 1 | Evento | 84.000 |
| 51.32 | | Cambiar Eje Balanceador Derecho | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 51.33 | | Cambiar Eje Balanceador Izquierdo | Unidad | 1 | Evento | 105.000 |
| 51.34 | | Cambiar Aceite Motor | Unidad | 1 | Evento | 462.000 |
| 51.35 | | Cambio de Filtro de Agua | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.36 | | Cambiar Filtro de Aceite | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.37 | | Cambiar Filtro de Aire | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.38 | | Cambiar Filtro de Trampa de Agua | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.39 | | Cambiar Filtro de Combustible | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 51.40 | | Cambiar fluido de Dirección Hidráulica | Unidad | 1 | Evento | 175.000 |
| 52 | 78180101-008 | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | | | | |
| 52.1 | | Reparación Motor de Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 52.2 | | Cambiar Motor de Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Evento | 266.000 |
| 52.3 | | Cambiar Reservorio d Agua Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 52.4 | | Cambiar Cepillos Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 53 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de tanque de combustible | | | | |
| 53.1 | | Reparación Tanque de Combustible | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 53.2 | | Limpieza Tanque de Combustible | Unidad | 1 | Evento | 126.000 |
| 53.3 | | Cambiar Flotador tanque de Combustible | Unidad | 1 | Evento | 315.000 |
| 53.4 | | Cambiar soporte base de flotador | Unidad | 1 | Evento | 112.000 |
| 54 | 78180101-001 | Servicio de alineación y balanceo | | | | |
| 54.1 | | Alineación y Balanceo | Unidad | 1 | Evento | 182.000 |
| 54.2 | | Rotación de Cubiertas | Unidad | 1 | Evento | 14.000 |
| 55 | 78180101-9997 | Servicios de Provisión / Montaje de Equipamiento de Vehículos | | | | |
| 55.1 | | Cambiar Cerraduras de Puertas Interior | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 55.2 | | Cambiar Cerradura de Puertas Exterior | Unidad | 1 | Evento | 196.000 |
| 55.3 | | Cambio de llantas | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |

*Municipalidad de la Ciudad de Asunción* 31 MAR. 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | | Cambiar Levanta Vidrios | Unidad | 1 | Evento | 224.000 |
| 55.5 | | Cambiar Espejo Retrovisor Interior | Unidad | 1 | Evento | 154.000 |
| 55.6 | | Cambiar Espejo Retrovisor Exterior LH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| 55.7 | | Espejo Retrovisor Exterior RH | Unidad | 1 | Evento | 245.000 |
| | | | | | Total Ofertado | 353.160.500. |

*Monto Mínimo: Gs. 300.000.000.*
*Monto Máximo: Gs. 600.000.000.*

**QUE,** por Dictamen N° 4275, de fecha 24 de marzo de 2017, firmado por la Abogada María del Pilar Abente, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la parte conclusiva expresa: *"En consecuencia, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Asesoría Jurídica entiende que en el presente procedimiento de Contratación por la vía de la excepción N° 02/17 "Mantenimiento y reparación con provisión de repuestos para camiones pesados y vehículos livianos - ID N° 321.844, se ha procedido conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por lo que la presente recomendación realizada por la Comisión de Evaluación así como el contrato respectivo deberán ser elevados a consideración del Señor Intendente, de conformidad a los artículos 26° y 27° de la citada normativa. Debiendo la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 realizar las comunicaciones de rigor notificando oportunamente el resultado y asegurando a la Institución las mejores condiciones de contratación".*

**QUE,** atendiendo las consideraciones expuestas, corresponde proceder a la adjudicación, por tanto,

Por tanto,

**En uso de sus atribuciones,**
**EL INTENDENTE MUNICIPAL**
**R E S U E L V E:**

Art. 1º. **ADJUDICAR,** el proceso de Contratación por Vía Excepción N° 02/17 denominado *"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS DE CAMIONES PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS" - ID 321.844.*, a la firma AUTOMOTIVE S.A. Importadora y Exportadora, con RUC N° 80003251-9, por un monto mínimo de Gs. 300.000.000. (Guaraníes trescientos millones) IVA incluido y un monto máximo de Gs. 600.000.000. (Guaraníes seiscientos millones) IVA incluido, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Art. 2°. **LA** Dirección de Hacienda imputará la presente erogación a los rubros correspondientes.

Art. 3°. Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y cumplido, archivar.

**JAVIER CANDIA FERNÁNDEZ**
Secretario General

**MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA**
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN * INTENDENCIA *

00000001