Lote III

| OFERENTES | | | Tecnifrio | Servicio Técnico JC | HZ Ingeniería | Distrib. M&C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| | Código de Catálogo 72102305-001 | | | | | |
| | ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMAS SPLITS (**) | | | | | |
| 1 | TIPO: SISTEMA SPLIT MARCA: MIDAS CAPACIDAD: 12.000 BTU | | | | | |
| CÓDIGO | REPARACIÓN | | | | | |
| 1.1.1 | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| 1.1.2 | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| 1.1.3 | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| 1.1.4 | Cambio de motor compresor | 1 | 600,000 | 400,000 | 650,000 | 528,000 |
| 1.1.5 | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| 1.1.6 | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| 1.1.7 | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| 1.1.8 | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| 1.1.9 | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 1.1.10 | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 1.1.11 | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| 1.1.12 | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| 1.1.13 | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| 1.1.14 | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| 1.1.15 | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| 1.1.16 | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| 1.1.17 | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| 1.1.18 | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| 1.1.19 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| 1.1.20 | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| 1.1.21 | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| CÓDIGO | MANTENIMIENTO | | | | | |
| 1.2.1 | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 1.2.2 | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 1.2.3 | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 1.2.4 | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 1.2.5 | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| 1.2.6 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| TOTAL 1 | | | 2,832,000 | 2,401,000 | 1,361,000 | 3,069,000 |
| 2 | TIPO: SISTEMA SPLIT MARCA: GOLDSTAR CAPACIDAD: 12.000 BTU | | | | | |
| CÓDIGO | REPARACIÓN | | | | | |
| 2.1.1 | Carga de gas refrigerante | 1 | 50,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| 2.1.2 | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| 2.1.3 | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 120,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| 2.1.4 | Cambio de motor compresor | 1 | 450,000 | 400,000 | 650,000 | 528,000 |
| 2.1.5 | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| 2.1.6 | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| 2.1.7 | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| 2.1.8 | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| 2.1.9 | Cambio de termostato de alta | 1 | 20,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 2.1.10 | Cambio de termostato de baja | 1 | 20,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 2.1.11 | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| 2.1.12 | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| 2.1.13 | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| 2.1.14 | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| 2.1.15 | Cambio de placa electrónica | 1 | 120,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| 2.1.16 | Cambio de válvula inversora | 1 | 80,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| 2.1.17 | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| 2.1.18 | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| 2.1.19 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| 2.1.20 | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| 2.1.21 | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| CÓDIGO | MANTENIMIENTO | | | | | |
| 2.2.1 | Limpieza del condensador | 1 | 120,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 2.2.2 | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 2.2.3 | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 2.2.4 | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 2.2.5 | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| 2.2.6 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| TOTAL 2 | | | 2,382,000 | 2,401,000 | 1,361,000 | 3,069,000 |

| 3 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: MIDAS<br>CAPACIDAD: 18.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **3.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **3.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **3.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **3.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 600,000 | 530,000 | 700,000 | 660,000 |
| **3.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **3.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **3.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **3.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **3.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **3.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **3.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **3.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **3.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **3.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **3.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **3.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **3.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **3.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **3.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **3.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **3.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **3.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **3.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **3.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **3.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **3.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **3.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 3** | | | **2,832,000** | **2,531,000** | **1,411,000** | **3,201,000** |

| 4 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: GOODWEATHER<br>CAPACIDAD: 24.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **4.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **4.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **4.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **4.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 800,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| **4.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **4.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **4.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **4.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **4.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **4.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **4.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **4.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **4.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **4.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **4.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **4.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **4.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **4.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **4.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **4.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **4.1.21** | cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **4.2.1** | Limpieza del condensador | | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **4.2.2** | Limpieza del evaporador | | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **4.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **4.2.4** | Limpieza del filtro y careta | | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **4.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **4.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 4** | | | **3,032,000** | **2,681,000** | **1,561,000** | **3,421,000** |

| 5 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: MIDAS<br>CAPACIDAD: 24.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **5.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **5.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **5.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **5.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 890,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| **5.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **5.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **5.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **5.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **5.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **5.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **5.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **5.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **5.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **5.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **5.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **5.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **5.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **5.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **5.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **5.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **5.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **5.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **5.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **5.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **5.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **5.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **5.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 5** | | | **3,122,000** | **2,681,000** | **1,561,000** | **3,421,000** |
| **6** | **TIPO: SISTEMA SPLIT**<br>**MARCA: CLINETE**<br>**CAPACIDAD: 24.000 BTU** | | | | | |
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **6.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **6.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **6.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **6.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 880,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| **6.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **6.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **6.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **6.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **6.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **6.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **6.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **6.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **6.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **6.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **6.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **6.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **6.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **6.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **6.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **6.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **6.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **6.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **6.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **6.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **6.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **6.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **6.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 6** | | | **3,112,000** | **2,681,000** | **1,561,000** | **3,421,000** |

| 7 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: MILLER<br>CAPACIDAD: 24.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **7.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **7.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **7.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **7.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 880,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| **7.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **7.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **7.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **7.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **7.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 35,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **7.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 35,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **7.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **7.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **7.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **7.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **7.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **7.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **7.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **7.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **7.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **7.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **7.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **7.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **7.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **7.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **7.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **7.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **7.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 7** | | | **3,122,000** | **2,681,000** | **1,561,000** | **3,421,000** |
| **8** | **TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: TOSHIBA<br>CAPACIDAD: 24.000 BTU** | | | | | |
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **8.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| **8.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| **8.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **8.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 880,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| **8.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| **8.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| **8.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| **8.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| **8.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **8.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| **8.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **8.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| **8.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| **8.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **8.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| **8.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **8.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **8.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| **8.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **8.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| **8.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **8.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **8.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| **8.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **8.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| **8.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **8.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 8** | | | **3,112,000** | **2,681,000** | **1,561,000** | **3,421,000** |

| 9 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: SURREY<br>CAPACIDAD: 36.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **9.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **9.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **9.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **9.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| **9.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **9.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **9.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **9.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 |
| **9.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **9.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **9.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **9.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **9.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **9.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **9.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **9.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **9.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **9.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 5,000 | 8,000 | 198,000 |
| **9.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **9.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **9.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **9.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **9.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **9.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **9.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **9.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **9.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 9** | | | **3,332,000** | **2,853,000** | **1,992,000** | **3,600,300** |
| **10** | **TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: MC OVOY<br>CAPACIDAD: 36.000 BTU** | | | | | |
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **10.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **10.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **10.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **10.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| **10.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **10.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **10.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **10.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 |
| **10.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **10.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **10.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **10.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **10.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **10.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **10.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **10.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **10.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **10.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 5,000 | 8,000 | 198,000 |
| **10.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **10.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **10.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **10.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **10.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **10.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **10.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **10.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **10.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 10** | | | **3,432,000** | **2,853,000** | **1,992,000** | **3,600,300** |

| 11 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: TGM<br>CAPACIDAD: 36.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **11.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **11.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **11.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **11.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| **11.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **11.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **11.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **11.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 |
| **11.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **11.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **11.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **11.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **11.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **11.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **11.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **11.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **11.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **11.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 5,000 | 8,000 | 198,000 |
| **11.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **11.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **11.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **11.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **11.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **11.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **11.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **11.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **11.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 11** | | | **3,432,000** | **2,853,000** | **1,992,000** | **3,600,300** |

| 12 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: MILLER<br>CAPACIDAD: 36.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **12.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **12.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **12.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **12.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| **12.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **12.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **12.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **12.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 |
| **12.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **12.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **12.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **12.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **12.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **12.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **12.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **12.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **12.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **12.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 5,000 | 8,000 | 198,000 |
| **12.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **12.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **12.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **12.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **12.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **12.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **12.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **12.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **12.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 12** | | | **3,332,000** | **2,853,000** | **1,992,000** | **3,600,300** |

| 13 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: GOODMAN<br>CAPACIDAD: 36.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **13.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **13.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **13.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **13.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| **13.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **13.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **13.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **13.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 |
| **13.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **13.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **13.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **13.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **13.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **13.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **13.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **13.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **13.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **13.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 5,000 | 8,000 | 198,000 |
| **13.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **13.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **13.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **13.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **13.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **13.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **13.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 12,000 | 165,000 |
| **13.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **13.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| **TOTAL 13** | | | **3,332,000** | **2,853,000** | **1,992,000** | **3,600,300** |
| **14** | **TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: GOODMAN<br>CAPACIDAD: 48.000 BTU** | | | | | |
| **CÓDIGO** | **REPARACIÓN** | | | | | |
| **14.1.1** | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| **14.1.2** | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| **14.1.3** | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| **14.1.4** | Cambio de motor compresor | 1 | 1,600,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,485,000 |
| **14.1.5** | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| **14.1.6** | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| **14.1.7** | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| **14.1.8** | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 10,000 | 13,500 | 11,000 |
| **14.1.9** | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **14.1.10** | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| **14.1.11** | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| **14.1.12** | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| **14.1.13** | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| **14.1.14** | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| **14.1.15** | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| **14.1.16** | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| **14.1.17** | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| **14.1.18** | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 100,000 | 8,000 | 198,000 |
| **14.1.19** | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| **14.1.20** | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| **14.1.21** | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| **CÓDIGO** | **MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **14.2.1** | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **14.2.2** | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **14.2.3** | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **14.2.4** | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **14.2.5** | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **14.2.6** | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| **TOTAL ÍTEM 3** | | | **3,832,000** | **3,503,000** | **2,160,500** | **3,985,300** |

| 15 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: GOTZE<br>CAPACIDAD: 48.000 BTU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | REPARACIÓN | | | | | |
| 15.1.1 | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 150,000 | 35,000 | 165,000 |
| 15.1.2 | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 11,000 |
| 15.1.3 | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| 15.1.4 | Cambio de motor compresor | 1 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,485,000 |
| 15.1.5 | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 180,000 | 16,500 |
| 15.1.6 | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 1,000 | 18,000 | 5,500 |
| 15.1.7 | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 15,000 | 10,000 | 1,100 |
| 15.1.8 | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 10,000 | 13,500 | 11,000 |
| 15.1.9 | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| 15.1.10 | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 5,000 | 15,000 | 5,500 |
| 15.1.11 | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| 15.1.12 | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 150,000 | 25,000 | 220,000 |
| 15.1.13 | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 22,000 |
| 15.1.14 | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| 15.1.15 | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 198,000 |
| 15.1.16 | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| 15.1.17 | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| 15.1.18 | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 100,000 | 8,000 | 198,000 |
| 15.1.19 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| 15.1.20 | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 |
| 15.1.21 | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 30,000 | 90,000 | 33,000 |
| CÓDIGO | MANTENIMIENTO | | | | | |
| 15.2.1 | Limpieza del condensador | | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 15.2.2 | Limpieza del evaporador | | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 15.2.3 | Limpieza de la bandeja de drenaje | | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 15.2.4 | Limpieza del filtro y careta | | 50,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 15.2.5 | Limpieza y Lubricación de Turbina | | 180,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 15.2.6 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | | 50,000 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| TOTAL 15 | | | 3,632,000 | 3,503,000 | 2,160,500 | 3,985,300 |
| 16 | TIPO: SISTEMA SPLIT<br>MARCA: VCP<br>CAPACIDAD: 24.000 BTU | | | | | |
| CÓDIGO | REPARACIÓN | | | | | |
| 16.1.1 | Carga de gas refrigerante | 1 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 88,000 |
| 16.1.2 | Soldadura por pérdida de gas | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| 16.1.3 | Rebobinado del motor ventilador | 1 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 275,000 |
| 16.1.4 | Cambio de motor compresor | 1 | 1,100,000 | 680,000 | 850,000 | 880,000 |
| 16.1.5 | Cambio de motor ventilador | 1 | 180,000 | 15,000 | 140,000 | 16,500 |
| 16.1.6 | Cambio de irradiador de calor | 1 | 0 | 5,000 | 18,000 | 11,000 |
| 16.1.7 | Soldaduras en caso de perdida | 1 | 0 | 5,000 | 10,000 | 1,100 |
| 16.1.8 | Cambio de relai térmico | 1 | 92,000 | 5,000 | 12,000 | 5,500 |
| 16.1.9 | Cambio de termostato de alta | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 16.1.10 | Cambio de termostato de baja | 1 | 30,000 | 1,000 | 11,000 | 5,500 |
| 16.1.11 | Cambio de llave selectora | 1 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,100 |
| 16.1.12 | Cambio de capacitor | 1 | 120,000 | 200,000 | 25,000 | 220,000 |
| 16.1.13 | Cambio de Solenoide | 1 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 55,000 |
| 16.1.14 | Cambio de perillas de mando | 1 | 0 | 1,000 | 8,000 | 1,100 |
| 16.1.15 | Cambio de placa electrónica | 1 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 275,000 |
| 16.1.16 | Cambio de válvula inversora | 1 | 150,000 | 50,000 | 22,000 | 55,000 |
| 16.1.17 | Cambio de caretas | 1 | 0 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| 16.1.18 | Cambio de protector térmico | 1 | 40,000 | 150,000 | 8,000 | 220,000 |
| 16.1.19 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | 1 | 0 | 250,000 | 45,000 | 275,000 |
| 16.1.20 | Cambio de buje al motor ventilador | 1 | 120,000 | 2,000 | 22,000 | 2,200 |
| 16.1.21 | Cambio de turbina y paleta ventilador | 1 | 150,000 | 20,000 | 70,000 | 22,000 |
| CÓDIGO | MANTENIMIENTO | | | | | |
| 16.2.1 | Limpieza del condensador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 16.2.2 | Limpieza del evaporador | 1 | 180,000 | 200,000 | 12,000 | 165,000 |
| 16.2.3 | Limpieza de la bandeja de drenaje | 1 | 180,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 16.2.4 | Limpieza del filtro y careta | 1 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 165,000 |
| 16.2.5 | Limpieza y Lubricación de Turbina | 1 | 180,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| 16.2.6 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | 1 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 165,000 |
| TOTAL 16 | | | 3,332,000 | 2,681,000 | 1,561,000 | 3,421,000 |
| | TOTAL LOTE 3 | | 51,202,000 | 44,690,000 | 27,780,000 | 55,837,100 |