EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LLAMADO MOPC LCO N° 22/2019 - I.D. N° 363.579

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde			HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
							Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 2 (dos) Ascensores Marca ATLAS en el Edificio del MOPC	N/A	N/A	Mes	24	5.659.500	135.828.000	4.074.840	97.796.160	-28,00	6.083.000	145.992.000	7,48
2	72101506-001	Servicios de Mantenimiento de un 1 (un) Ascensor Marca SCHINDLER en el Edificio del MOPC	N/A	N/A	Mes	24	2.829.750	67.914.000	2.037.420	48.898.080	-28,00	3.042.000	73.008.000	7,50
		TOTAL IVA INCLUIDO						203.742.000		146.694.240	-28,00		219.000.000	-7,49
		Monto ofertado								146.694.240			219.000.000	
		Diferencia								0			0	
		OBSERVACIONES												

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL	ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde			HOLLER INGENIERÍA S.R.L.			Monto máximo LOTE 2
						Precio unit. (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63421 CARRO A											
1	72101506-003	Contacto principal para contactor	Unidad	1,00	Evento	286.000	214.500	214.500	-25,00	286.000	286.000	0,00	
2	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	Unidad	1,00	Evento	137.500	103.125	103.125	-25,00	137.500	137.500	0,00	
3	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	Unidad	1,00	Evento	4.015.000	3.011.250	3.011.250	-25,00	4.015.000	4.015.000	0,00	
4	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	Unidad	1,00	Evento	202.400	151.800	151.800	-25,00	202.400	202.400	0,00	
5	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	Unidad	1,00	Evento	2.921.600	2.191.200	2.191.200	-25,00	2.921.600	2.921.600	0,00	
6	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	Unidad	1,00	Evento	4.478.100	3.358.575	3.358.575	-25,00	4.478.100	4.478.100	0,00	
7	72101506-003	Provisión y cambio de la polea de tracción de la máquina	Unidad	1,00	Evento	15.840.000	11.880.000	11.880.000	-25,00	15.840.000	15.840.000	0,00	
8	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	Unidad	1,00	Evento	2.921.600	2.191.200	2.191.200	-25,00	2.921.600	2.921.600	0,00	
9	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	Unidad	1,00	Evento	1.265.000	948.750	948.750	-25,00	1.265.000	1.265.000	0,00	
10	72101506-003	Reparación de solera de cabina	Unidad	1,00	Evento	858.000	643.500	643.500	-25,00	858.000	858.000	0,00	
11	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	Unidad	1,00	Evento	18.150	13.613	13.613	-25,00	18.150	18.150	0,00	
12	72101506-003	Provisión y cambio de botones numerados para botonera de cabina	Unidad	1,00	Evento	257.950	193.463	193.463	-25,00	257.950	257.950	0,00	
13	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1,00	Evento	17.800	13.350	13.350	-25,00	17.800	17.800	0,00	
14	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en la cabina	Unidad	1,00	Evento	2.619.550	1.964.663	1.964.663	-25,00	2.619.550	2.619.550	0,00	
15	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	Unidad	1,00	Evento	2.429.700	1.822.275	1.822.275	-25,00	2.429.700	2.429.700	0,00	
16	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	18.150	13.613	13.613	-25,00	18.150	18.150	0,00	
17	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	Unidad	1,00	Evento	418.000	313.500	313.500	-25,00	418.000	418.000	0,00	
18	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	Unidad	1,00	Evento	200.750	150.563	150.563	-25,00	200.750	200.750	0,00	
19	72101506-003	Piolín para pesa de puerta	Unidad	1,00	Evento	30.250	22.688	22.688	-25,00	30.250	30.250	0,00	
20	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	30.250	22.688	22.688	-25,00	30.250	30.250	0,00	
21	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	Unidad	1,00	Evento	1.474.000	1.105.500	1.105.500	-25,00	1.474.000	1.474.000	0,00	
22	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	940.500	705.375	705.375	-25,00	940.500	940.500	0,00	
23	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	3.159.200	2.369.400	2.369.400	-25,00	3.159.200	3.159.200	0,00	
24	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	940.500	705.375	705.375	-25,00	940.500	940.500	0,00	
25	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	20.350	15.263	15.263	-25,00	20.350	20.350	0,00	
26	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	522.500	391.875	391.875	-25,00	522.500	522.500	0,00	
27	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	Unidad	1,00	Evento	1.386.000	1.039.500	1.039.500	-25,00	1.386.000	1.386.000	0,00	
28	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	Unidad	1,00	Evento	706.200	529.650	529.650	-25,00	706.200	706.200	0,00	
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63422 CARRO B											
29	72101506-003	Contacto principal para contactor	Unidad	1,00	Evento	286.000	214.500	214.500	-25,00	286.000	286.000	0,00	

Abg. Jesús Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

30	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	Unidad	1,00	Evento	137.500	103.125	103.125	-25,00	137.500	137.500	0,00	
31	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	Unidad	1,00	Evento	4.015.000	3.011.250	3.011.250	-25,00	4.015.000	4.015.000	0,00	
32	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	Unidad	1,00	Evento	202.400	151.800	151.800	-25,00	202.400	202.400	0,00	
33	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	Unidad	1,00	Evento	2.921.600	2.191.200	2.191.200	-25,00	2.921.600	2.921.600	0,00	
34	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	Unidad	1,00	Evento	5.009.400	3.757.050	3.757.050	-25,00	5.009.400	5.009.400	0,00	
35	72101506-003	Provisión y cambio de polea de tracción de la máquina	Unidad	1,00	Evento	15.840.000	11.880.000	11.880.000	-25,00	15.840.000	15.840.000	0,00	
36	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	Unidad	1,00	Evento	2.921.600	2.191.200	2.191.200	-25,00	2.921.600	2.921.600	0,00	
37	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	Unidad	1,00	Evento	1.265.000	948.750	948.750	-25,00	1.265.000	1.265.000	0,00	
38	72101506-003	Reparación de solera de cabina	Unidad	1,00	Evento	858.000	643.500	643.500	-25,00	858.000	858.000	0,00	
39	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	Unidad	1,00	Evento	18.150	13.613	13.613	-25,00	18.150	18.150	0,00	
40	72101506-003	Provisión y cambio de 8 botones numerados para botonera de cabina	Unidad	1,00	Evento	257.950	193.463	193.463	-25,00	257.950	257.950	0,00	
41	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1,00	Evento	17.800	13.350	13.350	-25,00	17.800	17.800	0,00	
42	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición de cabina	Unidad	1,00	Evento	2.619.550	1.964.663	1.964.663	-25,00	2.619.550	2.619.550	0,00	
43	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	Unidad	1,00	Evento	2.429.700	1.822.275	1.822.275	-25,00	2.429.700	2.429.700	0,00	
44	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	18.150	13.613	13.613	-25,00	18.150	18.150	0,00	
45	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	Unidad	1,00	Evento	418.000	313.500	313.500	-25,00	418.000	418.000	0,00	
46	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	Unidad	1,00	Evento	200.750	150.563	150.563	-25,00	200.750	200.750	0,00	
47	72101506-003	Piotín para pesa de puerta	Unidad	1,00	Evento	30.250	22.688	22.688	-25,00	30.250	30.250	0,00	
48	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	30.250	22.688	22.688	-25,00	30.250	30.250	0,00	
49	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	Unidad	1,00	Evento	1.474.000	1.105.500	1.105.500	-25,00	1.474.000	1.474.000	0,00	
50	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	Unidad	1,00	Evento	940.500	705.375	705.375	-25,00	940.500	940.500	0,00	
51	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	3.159.200	2.369.400	2.369.400	-25,00	3.159.200	3.159.200	0,00	
52	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	Unidad	1,00	Evento	940.500	705.375	705.375	-25,00	940.500	940.500	0,00	
53	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	20.350	15.263	15.263	-25,00	20.350	20.350	0,00	
54	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	Unidad	1,00	Evento	522.500	391.875	391.875	-25,00	522.500	522.500	0,00	
55	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	Unidad	1,00	Evento	1.386.000	1.039.500	1.039.500	-25,00	1.386.000	1.386.000	0,00	
56	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	Unidad	1,00	Evento	706.200	529.650	529.650	-25,00	706.200	706.200	0,00	
		Reparación de ascensor marca Schindler N° 5008245											
57	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay RA	Unidad	1,00	Evento	39.600	29.700	29.700	-25,00	39.600	39.600	0,00	
58	72101506-003	Provisión y cambio de placa de relay RA	Unidad	1,00	Evento	37.400	28.050	28.050	-25,00	37.400	37.400	0,00	
59	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay R'J12	Unidad	1,00	Evento	304.900	228.675	228.675	-25,00	304.900	304.900	0,00	
60	72101506-003	Provisión y cambio de forro de freno auxiliar del freno principal de la máquina	Unidad	1,00	Evento	108.350	81.263	81.263	-25,00	108.350	108.350	0,00	
61	72101506-003	Provisión y cambio de correa de operador de puertas	Unidad	1,00	Evento	176.000	132.000	132.000	-25,00	176.000	176.000	0,00	
62	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puertas	Unidad	1,00	Evento	61.000	45.750	45.750	-25,00	61.000	61.000	0,00	
63	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del selector	Unidad	1,00	Evento	71.500	53.625	53.625	-25,00	71.500	71.500	0,00	
64	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del regulador de velocidad	Unidad	1,00	Evento	71.500	53.625	53.625	-25,00	71.500	71.500	0,00	
65	72101506-003	Cambio de aceite de máquina	Unidad	1,00	Evento	1.412.400	1.059.300	1.059.300	-25,00	1.412.400	1.412.400	0,00	
66	72101506-003	Provisión y cambio de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt	Unidad	1,00	Evento	41.250	30.938	30.938	-25,00	41.250	41.250	0,00	
67	72101506-003	Reparación de ventilador de cabina	Unidad	1,00	Evento	858.000	643.500	643.500	-25,00	858.000	858.000	0,00	
				Total Final (IVA Incl.)		99.943.200		74.957.409	-25,00		99.943.200	0,00	199.886.400
		Monto ofertado						74.957.400			99.943.200		
		Diferencia						9			0		
		OBSERVACIONES					Error por redondeo						

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Abog. Miguel Marín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.