INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla Comparativa N° 82/20 para el Servicio Tecnico para la reparación de cojinetes del Molino de Cemento - LCO N° 34-20 - ID N° 381.091.-

		HIERROS Y ACEROS S.R.L.				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA incluído)**
1	Reparación Cojinetes ejes testero molino	Unidad	Unidad	1	565.000.000	565.000.000
					Precio Total	**565.000.000**

		CIE S.A.				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA incluído)**
1	Reparación Cojinetes ejes testero molino	Unidad	Unidad	1	538.890.000	538.890.000
					Precio Total	**538.890.000**

		DACA de Carlos Meyer				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA incluído)**
1	Reparación Cojinetes ejes testero molino	Unidad	Unidad	1	533.610.000	533.610.000
					Precio Total	**533.610.000**

prg//

Pablo D. Rojas González
Jefe de División de Compras Mayores
Dpto. Licitaciones - U.O.C.

Lic. Edgar M. Colmán M.
Licitaciones
y Compras Menores
I.N.C.