MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | HOSPITAL NACIONAL M.S.P. y B.S. | PARAGUAY TODOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2012 - REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES - SEGUNDO LLAMADO

ITEMS	Descripción	Cantidad	TRAFOPAR S.A.				INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.				MEGA SERVICE S.R.L.				I.M.E. de Dario Ramon Villanueva Caballero				SCARPE S.R.L.			
			Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de Compresor de vacio Barionkar modelo B107 serie nº 1248, código patrimonial 11-30-1517-2.-	1				-				-				-				-				
2	Mantenimiento correctivo de Compresor de aire al aceite marca Schulz modelo MSW - 60F/425, 15 kw 1460 rpm, s/nº 1810490 código patrimonial 11-30-1509-10.-					-				-				-				-				
3	Mantenimiento correctivo de Compresor de aire al aceite marca Schulz de tres cabezales, s/nº 79706630, código patrimonial 11-30-1518-8	1				-				-				-				-				
4	Transformador nº 1 marca France Transfo, potencia 1250 KVA y 400 V, nº 14137502 código patrimonial 14-30-1511-6, zona técnica	1	6.000.000	TRAFOPAR	NACIONAL	6.000.000	11.400.000	ITESA	NACIONAL	11.400.000												
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de Esterilizador por oxido de etileno marca 3M STERI VAC 5XL MODELO: 487 AGP SERIE Nº: 702275	1	-			-				-				-				-				
6	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos a demanda de • Lavarropa No. 1 marca Laurent Lapau tipo Combi 1600, código patrimonial 11-30-199-2 ubicado en Lavandería • Lavarropa No. 2 marca Laurent Lapau tipo Combi 1600, código patrimonial 11-30-199-3 ubicado en Lavandería	1	-			-	63.900.000	ITESA	NACIONAL	63.900.000	23.885.500	MEGA SERVICE	NACIONAL	23.885.500	22.745.000	I.M.E.	NACIONAL	22.745.000	17.700.000	SCARPE	NACIONAL	17.700.000
	TOTAL					6.000.000				75.300.000				23.885.500				22.745.000				17.700.000

Julio César Rodríguez
Jefe Serv. Electromecánico
Hospital Nacional

INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.

Item 6 - Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos según demanda emergente de 2 (dos) lavarropas marca Laurent Lapau.-

ORDEN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
6.1	Burlete de puerta de entrada y salida	1.960.000
6.2	Cilindro de apertura de puertas	1.140.000
6.3	Cilindro de desague	1.140.000
6.4	Correa power band 5V2240	6.200.000
6.5	Correa spb 1900	320.000

MEGA SERVICE S.R.L.

Item 6 - Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos según demanda emergente de 2 (dos) lavarropas marca Laurent Lapau.-

ORDEN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
6.1	Burlete de puerta de entrada y salida	1.800.000
6.2	Cilindro de apertura de puertas	500.000
6.3	Cilindro de desague	800.000
6.4	Correa power band 5V2240	5.000.000
6.5	Correa spb 1900	500.000

Lic. Dilma R. Bareiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

I.M.E. de Dario Ramon Villanueva Caballero

Item 6 - Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos según demanda emergente de 2 (dos) lavarropas marca Laurent Lapau.-

ORDEN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
6.1	Burlete de puerta de entrada y salida	750.000
6.2	Cilindro de apertura de puertas	650.000
6.3	Cilindro de desague	650.000
6.4	Correa power band 5V2240	4.200.000
6.5	Correa spb 1900	350.000

SCARPE S.R.L.

Item 6 - Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos según demanda emergente de 2 (dos) lavarropas marca Laurent Lapau.-

ORDEN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
6.1	Burlete de puerta de entrada y salida	1.200.000
6.2	Cilindro de apertura de puertas	500.000
6.3	Cilindro de desague	650.000
6.4	Correa power band 5V2240	600.000
6.5	Correa spb 1900	550.000

Ing. Walter Duarte J.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

6.6	Correa spz 1600	140.000
6.7	Correa spz 1800	160.000
6.8	Diafragma de puerta	1.900.000
6.9	Diafragma de freno	2.400.000
6.10	Embrague	2.200.000
6.11	Final de carrera de puerta (descarga)	1.300.000
6.12	Final de carrera de puerta (carga)	1.300.000
6.13	Rebobinado con cambio de rulemán motor doble eje con poleas	4.200.000
6.14	Pastilla de freno	1.600.000
6.15	Rebobinado de motor de 7,5 hp	3.800.000
6.16	Relé 24 vaxc-50hz	640.000
6.17	Provisión de cambio de amortiguador	3.200.000
6.18	Reparación de eje principal con cambio de rulemán	16.000.000
6.19	Rulemán de masa 22317 kmw23	8.000.000
6.20	Reparación de puertas	4.900.000
6.21	Unión flexible de desague	1.400.000
		63.900.000

Monto Minimo: 11.700.000	
Monto Maximo: 23.400.000	

6.6	Correa spz 1600	800.000
6.7	Correa spz 1800	800.000
6.8	Diafragma de puerta	500.000
6.9	Diafragma de freno	800.000
6.10	Embrague	500.000
6.11	Final de carrera de puerta (descarga)	800.000
6.12	Final de carrera de puerta (carga)	500.000
6.13	Rebobinado con cambio de rulemán motor doble eje con poleas	500.000
6.14	Pastilla de freno	800.000
6.15	Rebobinado de motor de 7,5 hp	500.000
6.16	Relé 24 vaxc-50hz	800.000
6.17	Provisión de cambio de amortiguador	500.000
6.18	Reparación de eje principal con cambio de rulemán	2.500.000
6.19	Rulemán de masa 22317 kmw23	3.685.500
6.20	Reparación de puertas	500.000
6.21	Unión flexible de desague	800.000
		23.885.500

6.6	Correa spz 1600	350.000
6.7	Correa spz 1800	350.000
6.8	Diafragma de puerta	450.000
6.9	Diafragma de freno	450.000
6.10	Embrague	3.500.000
6.11	Final de carrera de puerta (descarga)	220.000
6.12	Final de carrera de puerta (carga)	220.000
6.13	Rebobinado con cambio de rulemán motor doble eje con poleas	650.000
6.14	Pastilla de freno	250.000
6.15	Rebobinado de motor de 7,5 hp	425.000
6.16	Relé 24 vaxc-50hz	180.000
6.17	Provisión de cambio de amortiguador	950.000
6.18	Reparación de eje principal con cambio de rulemán	1.150.000
6.19	Rulemán de masa 22317 kmw23	4.950.000
6.20	Reparación de puertas	800.000
6.21	Unión flexible de desague	1.250.000
		22.745.000

6.6	Correa spz 1600	500.000
6.7	Correa spz 1800	550.000
6.8	Diafragma de puerta	350.000
6.9	Diafragma de freno	450.000
6.10	Embrague	1.200.000
6.11	Final de carrera de puerta (descarga)	350.000
6.12	Final de carrera de puerta (carga)	350.000
6.13	Rebobinado con cambio de rulemán motor doble eje con poleas	1.500.000
6.14	Pastilla de freno	2.000.000
6.15	Rebobinado de motor de 7,5 hp	1.500.000
6.16	Relé 24 vaxc-50hz	600.000
6.17	Provisión de cambio de amortiguador	1.300.000
6.18	Reparación de eje principal con cambio de rulemán	850.000
6.19	Rulemán de masa 22317 kmw23	450.000
6.20	Reparación de puertas	2.000.000
6.21	Unión flexible de desague	250.000
		17.700.000

Julio César Rodríguez A
Jefe Serv. Electromecánico
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Diana R. Bareiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional