# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

LOTE N° 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y Reparación DE VEHICULOS MARCA MERCEDES BENZ, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000

| Ítem | Código Catálog | Descripción del Bien | Cantidad | CLINICARF Precio unitario (IVA incluído) | TALLER RC Precio unitario (IVA incluído) | CONDOR SACI Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE SA Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercede | 1 | | | 101.614.180 | |
| 1.1 | | cambio de anillo sincronizador c/u | 1 | | | 3.520.000 | |
| 1.2 | | cambio de engranaje 1ra a 5ta c/u | 1 | | | 5.203.440 | |
| 1.3 | | cambio de eje mando | 1 | | | 3.632.200 | |
| 1.4 | | cambio de aceite de caja por litro | 1 | | | 37.400 | |
| 1.5 | | cambio de engranaje marcha atras | 1 | | | 1.657.700 | |
| 1.6 | | Cambio de Rulemaneje Cuadruple | 1 | | | 917.400 | |
| 1.7 | | Cambio de Soporte de Caja | 1 | | | 1.544.400 | |
| 1.8 | | cambio de soporte de motor | 1 | | | 2.225.300 | |
| 1.9 | | Cambio de Rulemande Masa Delantera | 1 | | | 5.000.050 | |
| 1.10 | | Cambio de Rulemande Masa Trasera | 1 | | | 748.000 | |
| 1.11 | | cambio de amortiguador delantero | 1 | | | 3.148.200 | |
| 1.12 | | cambio de amortiguador trasero | 1 | | | 2.081.750 | |
| 1.13 | | cambio de muñequin de Direccón | 1 | | | 2.213.200 | |
| 1.14 | | cambio de precap de Direccón | 1 | | | 3.729.000 | |
| 1.15 | | Cambio de Guardapolvo de Cremallera | 1 | | | 1.336.500 | |
| 1.16 | | Cambio de Manguera de Alta Presión | 1 | | | 485.100 | |
| 1.17 | | Cambio de Manguera de Baja Presión | 1 | | | 485.100 | |
| 1.18 | | cambio de buje estabilizador | 1 | | | 403.700 | |
| 1.19 | | cambio de bieleta estabilizadora | 1 | | | 401.500 | |
| 1.20 | | Cambio de Bomba de Direccón | 1 | | | 3.686.100 | |
| 1.21 | | cambio de rotula suspensión | 1 | | | 2.504.700 | |
| 1.22 | | Reparación de cremallera | 1 | | | 1.089.000 | |
| 1.23 | | Cambio de Buje Parrilla Delantero | 1 | | | 376.200 | |
| 1.24 | | Rectificación Volante Corona de Embrague | 1 | | | 330.000 | |
| 1.25 | | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | 1 | | | 12.669.800 | |
| 1.26 | | cambio de disco de freno | 1 | | | 3.328.050 | |
| 1.27 | | cambio de pastillas de freno | 1 | | | 1.080.200 | |
| 1.28 | | Cambio de bomba central de freno | 1 | | | 4.125.000 | |
| 1.29 | | Rectificación de Disco de Freno | 1 | | | 330.000 | |
| 1.30 | | cañeria de freno cambio | 1 | | | 1.898.600 | |
| 31 | | Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | 1 | | | 385.000 | |
| 1.32 | | Mantenimiento de motor de arranque | 1 | | | 363.000 | |
| 1.33 | | Cambio de Inducido | 1 | | | 781.000 | |
| 1.34 | | Cambio de Bendix | 1 | | | 781.000 | |
| 1.35 | | Mantenimiento del Alternador | 1 | | | 484.000 | |
| 1.36 | | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | 1 | | | 1.670.900 | |
| 1.37 | | Cambio de Bulbo de Temperatura | 1 | | | 336.600 | |
| 1.38 | | Reparación | 1 | | | 181.500 | |
| 1.39 | | Cambio de Bujias Incandescentes | 1 | | | 750.200 | |
| 1.40 | | Reparación de precalentador de Bujias Incandescentes | 1 | | | 217.800 | |
| 1.41 | | Reparación de Marcador de Combustible | 1 | | | 242.000 | |
| 1.42 | | cambio de aceite motor por litro | 1 | | | 66.000 | |
| 1.43 | | Cambio de Filtro de aceite | 1 | | | 296.890 | |
| 1.44 | | Cambio de Filtro de aire | 1 | | | 382.800 | |
| 1.45 | | Cambio de Filtro de combustible | 1 | | | 1.182.500 | |
| 1.46 | | cambio de cañeria de combustible | 1 | | | 2.193.400 | |
| 1.47 | | cambio de correa pk | 1 | | | 410.300 | |
| 1.48 | | cambio de tensor de correa pk | 1 | | | 1.320.000 | |
| 1.49 | | cambio de aceite motor por litro | 1 | | | 66.000 | |
| 1.50 | | cambio de bomba de agua | 1 | | | 2.581.700 | |
| 1.51 | | Reparación de Radiador de Agua | 1 | | | 1.452.000 | |
| 1.52 | | caño de alta Presión | 1 | | | 724.900 | |
| 1.53 | | Mantenimiento del Compresor | 1 | | | 363.000 | |
| 1.54 | | Cambio de Termostato | 1 | | | 1.010.900 | |
| 1.55 | | bulbo de alta Presión | 1 | | | 3.520.000 | |
| 1.56 | | Cambio de Flotador de Combustible | 1 | | | 3.806.800 | |
| 1.57 | | Reparación soporte de Tanque | 1 | | | 484.000 | |
| 1.58 | | Cambio de Bomba electrica de Baja de Combustible | 1 | | | 5.240.400 | |
| 59 | | Mano de obra | 1 | | | 132.000 | |
| | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Be | 1 | | | 108.583.860 | |
| 2.1 | | cambio de anillo sincronizador c/u | 1 | | | 3.520.000 | |
| 2.2 | | cambio de engranaje 1ra a 5ta c/u | 1 | | | 2.962.080 | |
| 2.3 | | cambio de eje mando | 1 | | | 3.632.200 | |
| 2.4 | | cambio de aceite de caja por litro | 1 | | | 46.200 | |
| 2.5 | | cambio de engranaje marcha atras | 1 | | | 1.657.700 | |
| 2.6 | | Cambio de Rulemaneje Cuadruple | 1 | | | 917.400 | |
| 2.7 | | Cambio de Soporte de Caja | 1 | | | 1.544.400 | |
| 2.8 | | cambio de soporte de motor | 1 | | | 2.225.300 | |
| 2.9 | | Cambio de Rulemande Masa Delantera | 1 | | | 4.899.950 | |
| 2.10 | | Cambio de Rulemande Masa Trasera | 1 | | | 748.000 | |
| 2.11 | | cambio de amortiguador delantero | 1 | | | 3.148.200 | |
| 2.12 | | cambio de amortiguador trasero | 1 | | | 2.081.750 | |
| 2.13 | | cambio de muñequin de Direccón | 1 | | | 2.213.200 | |
| 2.14 | | cambio de precap de Direccón | 1 | | | 3.729.000 | |
| 2.15 | | Cambio de Guardapolvo de Cremallera | 1 | | | 1.336.500 | |
| 2.16 | | Cambio de Manguera de Alta Presión | 1 | | | 485.100 | |
| 2.17 | | Cambio de Manguera de Baja Presión | 1 | | | 485.100 | |
| 2.18 | | cambio de buje estabilizador | 1 | | | 403.700 | |
| 2.19 | | cambio de bieleta estabilizadora | 1 | | | 401.500 | |
| 2.20 | | Cambio de Bomba de Direccón | 1 | | | 3.686.100 | |
| 2.21 | | cambio de rotula suspensión | 1 | | | 5.009.400 | |
| 2.22 | | Reparación de cremallera | 1 | | | 1.089.000 | |
| 2.23 | | Cambio de Buje Parrilla Delantero | 1 | | | 376.200 | |
| 2.24 | | Rectificación Volante Corona de Embrague | 1 | | | 330.000 | |
| 2.25 | | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | 1 | | | 12.669.800 | |
| 2.26 | | cambio de disco de freno | 1 | | | 3.328.050 | |
| 2.27 | | cambio de pastillas de freno | 1 | | | 1.080.200 | |
| 2.28 | | Cambio de bomba central de freno | 1 | | | 4.125.000 | |
| 2.29 | | Rectificación de Disco de Freno | 1 | | | 330.000 | |
| 2.30 | | cañeria de freno cambio | 1 | | | 1.898.600 | |
| 2.31 | | Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | 1 | | | 385.000 | |
| 2.32 | | Mantenimiento de motor de arranque | 1 | | | 363.000 | |
| 2.33 | | Cambio de Inducido | 1 | | | 6.144.600 | |
| 2.34 | | Cambio de Bendix | 1 | | | 781.000 | |
| 2.35 | | Mantenimiento del Alternador | 1 | | | 484.000 | |
| 2.36 | | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | 1 | | | 1.670.900 | |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | UTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | Cambio de Bulbo de Temperatura | 1 | | | 336.600 | |
| 2.38 | Reparación de Palanca Cambio de Luces | 1 | | | 181.500 | |
| 2.39 | Cambio de Bujias Incandescentes | 1 | | | 750.200 | |
| 2.40 | Reparación de precalentador de Bujias Incandescentes | 1 | | | 217.800 | |
| 2.41 | Reparación de Marcador de Combustible | 1 | | | 242.000 | |
| 2.42 | cambio de aceite motor por litro | 1 | | | 66.000 | |
| 2.43 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | | | 296.890 | |
| 2.44 | Cambio de Filtro de aire | 1 | | | 382.800 | |
| 2.45 | Cambio de Filtro de combustible | 1 | | | 1.182.500 | |
| 2.46 | cambio de cañeria de combustible | 1 | | | 2.193.840 | |
| 2.47 | cambio de correa pk | 1 | | | 410.300 | |
| 2.48 | cambio de tensor de correa pk | 1 | | | 1.320.000 | |
| 2.49 | cambio de aceite motor por litro | 1 | | | 66.000 | |
| 2.50 | cambio de bomba de agua | 1 | | | 2.581.700 | |
| 2.51 | Reparación de Radiador de Agua | 1 | | | 1.452.000 | |
| 2.52 | caño de alta Presión | 1 | | | 724.900 | |
| 2.53 | Mantenimiento del Compresor | 1 | | | 363.000 | |
| 2.54 | Cambio de Termostato | 1 | | | 1.010.900 | |
| 2.55 | bulbo de alta Presión | 1 | | | 3.520.000 | |
| 2.56 | Cambio de Flotador de Combustible | 1 | | | 5.240.400 | |
| 2.57 | Reparación soporte de Tanque | 1 | | | 484.000 | |
| 2.58 | Cambio de Bomba electrica de Baja de Combustible | 1 | | | 5.240.400 | |
| 2.59 | Mano de obra | 1 | | | 132.000 | |
| | | | Precio Total | | 210.198.040 | |

LOTE N° 2 AMBULANCIA HP 8 MARCA TOYOTA MODELO HILUX - AÑO 2018 - DIESEL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000

| Ítem | Código Catálog | Descripción del Bien | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | 1 | **19.982.900** | **21.410.250** | 0 | **21.410.250** |
| 1.1 | | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 1.2 | | Discos de Frenos delantero | 1 | 1.141.000 | 1.222.500 | | 1.222.500 |
| 1.3 | | Juego de Reparación de mordaza de freno | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 1.4 | | Cilindros de frenos tras. | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 1.5 | | Zapatas de frenos tras.(juego) | 1 | 612.500 | 656.250 | | 656.250 |
| 1.6 | | Tambores de Freno trasero | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 1.7 | | Caños de frenos de mano | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 1.8 | | Bomba central de freno | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 1.9 | | Valvulas de freno | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 1.10 | | Cambio de fluido de freno p/Litro | 1 | 24.500 | 26.250 | | 26.250 |
| 1.11 | | Caños flexibles de frenos | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 1.12 | | Seguros de zapata | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 1.13 | | Rectificación de discos de freno c/u | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.14 | | Cementado de zapatas | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 1.15 | | Rectificación de tambores de fr tras c/u | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.16 | | Resortes de zapata | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 1.17 | | Juego de reparo de cilindro de frenos | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 1.18 | | Regulador de freno RH | 1 | 203.000 | 217.500 | | 217.500 |
| 1.19 | | Regulador de freno LH | 1 | 203.000 | 217.500 | | 217.500 |
| 1.20 | | Leva de freno | 1 | 92.400 | 99.000 | | 99.000 |
| 1.21 | | Perno de zapata | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 1.22 | | Piston de mordaza | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 1.23 | | Mordaza de freno delantero RH | 1 | 3.045.000 | 3.262.500 | | 3.262.500 |
| 1.24 | | Mordaza de freno delantero LH | 1 | 3.045.000 | 3.262.500 | | 3.262.500 |
| 1.25 | | Perno de mordaza | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 1.26 | | Tapa de polvo | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 1.27 | | Bulbo de freno | 1 | 129.500 | 138.750 | | 138.750 |
| 1.28 | | Mecanismo de freno de mano | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 1.29 | | Jgo reparo bomba central de freno | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 1.30 | | Sensor de desaceleracion | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 1.31 | | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 1.32 | | Sensor ABS de rueda del der | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 1.33 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 2 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación de Suspención De | 1 | **15.134.700** | **16.215.750** | 0 | **16.215.750** |
| 2.1 | | Amortiguadores | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 2.2 | | Rotulas inferiores | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 2.3 | | Rotulas superiores | 1 | 644.000 | 690.000 | | 690.000 |
| 2.4 | | Bujes de parrilla superior | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 2.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 3 | | Parrilla de suspensión inferior | 1 | 1.295.000 | 1.387.500 | | 1.387.500 |
| 2.7 | | Parrilla de suspensión superior | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 2.8 | | Buje estabilizador central | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 2.9 | | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 2.10 | | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 2.11 | | Barra estabilizadora del. | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 2.12 | | Punta eje RH | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 2.13 | | Punta eje LH | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 2.14 | | Rodillo de punta eje | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 2.15 | | Reten de aceite punta eje | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 2.16 | | Maza rueda delantera | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 2.17 | | Rotor sensor | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 2.18 | | Rulemande maza delantera | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 2.19 | | Reten de maza delantera | 1 | 149.100 | 159.750 | | 159.750 |
| 2.20 | | Tuerca de maza | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 2.21 | | Arandela de maza | 1 | 80.500 | 86.250 | | 86.250 |
| 2.22 | | Tapa de maza | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 2.23 | | Buje amortiguador | 1 | 80.500 | 86.250 | | 86.250 |
| 2.24 | | Perno Parrilla | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 2.25 | | Taqueador de suspensión LH | 1 | 135.800 | 145.500 | | 145.500 |
| 2.26 | | Taqueador de suspensión RH | 1 | 135.800 | 145.500 | | 145.500 |
| 2.27 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 3 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de Arranque | 1 | **4.987.500** | **5.343.750** | 0 | **5.343.750** |
| 3.1 | | Bendix de arranque | 1 | 430.500 | 461.250 | | 461.250 |
| 3.2 | | Rotor de arranque | 1 | 497.000 | 532.500 | | 532.500 |
| 3.3 | | Jgo. De carbones | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 3.4 | | Motor de arranque completo | 1 | 2.520.000 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| 3.5 | | Automatico de arranque | 1 | 220.500 | 236.250 | | 236.250 |
| 3.6 | | Porta carbon | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 3.7 | | Bobina motor de arranque | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 3.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 4 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternado | 1 | **2.923.200** | **3.132.000** | 0 | **3.132.000** |
| 4.1 | | Rotor de Alternador | 1 | 560.000 | 600.000 | | 600.000 |
| 4.2 | | Estator de Alternador | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 4.3 | | Correa de Alternador | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 4.4 | | Rulemanes de Alternador | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | UTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | | Polea de alternador | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 4.6 | | Carcasa delantera de alternador | 1 | 518.000 | 555.000 | | 555.000 |
| 4.7 | | Rebobinado de campo | 1 | 130.200 | 139.500 | | 139.500 |
| 4.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 5 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general | 1 | **6.858.600** | **6.368.500** | 0 | **7.348.500** |
| 5.1 | | Foco de Alta y Baja | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 5.2 | | Focos de filamentos | 1 | 16.100 | 17.250 | | 17.250 |
| 5.3 | | Focos de 1 filamento | 1 | 17.500 | 18.750 | | 18.750 |
| 5.4 | | Faro delantero | 1 | 980.000 | 700.000 | | 1.050.000 |
| 5.5 | | Faro trasero | 1 | 504.000 | 400.000 | | 540.000 |
| 5.6 | | Focos LED Baliza techo | 1 | 70.000 | 75.000 | | 75.000 |
| 5.7 | | Conmutador de luces | 1 | 1.064.000 | 650.000 | | 1.140.000 |
| 5.8 | | Bulbo de marcha atras | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 5.9 | | Interruptores de puerta | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 5.10 | | Interruptor de 4x4 | 1 | 637.000 | 682.500 | | 682.500 |
| 5.11 | | Relay | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 5.12 | | Bocina | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 5.13 | | Relay limpiaparabrisas | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 5.14 | | Control apertura | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 5.15 | | Bujias incandecentes | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 5.16 | | Motor limpiaparabrisas | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 5.17 | | Motor lanza agua | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 5.18 | | Antena centro techo | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 5.19 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 6 | 78180101-014 | Serv. de mant. y Reparación de Motor | 1 | **14.444.500** | **13.176.250** | 0 | **15.476.250** |
| 6.1 | | Reparación de turbo | 1 | 1.960.000 | 1.300.000 | | 2.100.000 |
| 6.2 | | Embrague ventilador | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 6.3 | | Correa de Distribuci?n | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 6.4 | | Filtro de aceite | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 6.5 | | Filtro de Aire | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 6.6 | | Filtro de Combustible | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 6.7 | | Cambio de aceite motor p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 6.8 | | Tensor de correa de Distrib. | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 6.9 | | Soporte de caja | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 6.10 | | Soportes de Motor | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 6.11 | | Bulbo de aceite | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 6.12 | | Block motor | 1 | 4.200.000 | 3.000.000 | | 4.500.000 |
| 6.13 | | Carter motor | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 6.14 | | Depurador de aire | 1 | 994.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 |
| 6.15 | | Tapa depurador | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 6.16 | | Valvula de aire | 1 | 931.000 | 997.500 | | 997.500 |
| 6.17 | | Tensor correa | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 6.18 | | Tensor correa | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 6.19 | | Correa dentada | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 6.20 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 7 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/Reparación de | 1 | **10.040.800** | **9.045.500** | 0 | **10.758.000** |
| 7.1 | | Guardapolvos de homocineticas | 1 | 189.000 | 202.500 | | 202.500 |
| 7.2 | | Homocinetica del | 1 | 1.540.000 | 1.650.000 | | 1.650.000 |
| 7.3 | | Reten de homocinetica | 1 | 275.800 | 295.500 | | 295.500 |
| 7.4 | | Encastre de 4x4 | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 7.5 | | deslizante de 4x4 | 1 | 682.500 | 731.250 | | 731.250 |
| 7.6 | | Eje | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 7.7 | | Perno diferencial | 1 | 262.500 | 281.250 | | 281.250 |
| 7.8 | | engranaje satelite | 1 | 693.000 | 742.500 | | 742.500 |
| 7.9 | | Caja diferencial | 1 | 4.865.000 | 3.500.000 | | 5.212.500 |
| 7.10 | | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 7.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 8 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de Direccón | 1 | **15.359.400** | **15.369.000** | 0 | **16.456.500** |
| 8.1 | | Cremallera de Direccón | 1 | 8.610.000 | 9.225.000 | | 9.225.000 |
| 8.2 | | Precap | 1 | 393.400 | 421.500 | | 421.500 |
| 8.3 | | Guardapolvo | 1 | 122.500 | 131.250 | | 131.250 |
| 8.4 | | Mu?equin | 1 | 259.000 | 277.500 | | 277.500 |
| 8.5 | | Bomba Direccón hidraulica | 1 | 3.255.000 | 2.400.000 | | 3.487.500 |
| 8.6 | | Reparación de bomba de Direccón hidraulica | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 8.7 | | Cambio de aceite de Direccón hidraulica p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 8.8 | | Manguera de retorno D/H | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 8.9 | | Manguera de D/H | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 8.10 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 8.11 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 8.12 | | Cuerpo trasero bomba D/H | 1 | 374.500 | 401.250 | | 401.250 |
| 8.13 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 9 | 78180101-016 | Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado | 1 | **17.885.000** | **12.710.000** | 0 | **19.162.500** |
| 9.1 | | Radiador de agua | 1 | 4.410.000 | 2.500.000 | | 4.725.000 |
| 9.2 | | Radiador de intercooler | 1 | 5.824.000 | 3.150.000 | | 6.240.000 |
| 9.3 | | Bomba de agua | 1 | 1.162.000 | 1.245.000 | | 1.245.000 |
| 9.4 | | Embrague Ventilador de radiador | 1 | 987.000 | 1.057.500 | | 1.057.500 |
| 9.5 | | Aleta de ventilador | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 9.6 | | Termostado | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 9.7 | | Junta de termostato | 1 | 52.500 | 56.250 | | 56.250 |
| 9.8 | | Manguera de radiador inferior | 1 | 185.500 | 198.750 | | 198.750 |
| 9.9 | | Manguera de radiador superior | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 9.10 | | Juego de mangueras de calefacion | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 9.11 | | Condensador de A.Ac | 1 | 2.975.000 | 2.050.000 | | 3.187.500 |
| 9.12 | | Gas refrigerante 134 A | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 9.13 | | Polea de compresor | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 9.14 | | Embrague de compresor | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 9.15 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 10 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | 1 | **3.731.000** | **3.997.500** | 0 | **3.997.500** |
| 10.1 | | Jgo de Anillos Sincronizadores | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 10.2 | | Jgo de Rulemanes | 1 | 1.274.000 | 1.365.000 | | 1.365.000 |
| 10.3 | | Jgo. De Rodillos | 1 | 672.000 | 720.000 | | 720.000 |
| 10.4 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 11 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | 1 | **8.078.700** | **7.705.750** | 0 | **8.655.750** |
| 11.1 | | Plato de Presión | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 11.2 | | Disco | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 11.3 | | Cojinete de empuje | 1 | 588.700 | 630.750 | | 630.750 |
| 11.4 | | Horquilla | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 11.5 | | Guardapolvo de Horquilla | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 11.6 | | RulemanPiloto | 1 | 94.500 | 101.250 | | 101.250 |
| 11.7 | | Volante de motor | 1 | 2.940.000 | 2.200.000 | | 3.150.000 |
| 11.8 | | Tornillos de volante | 1 | 77.000 | 82.500 | | 82.500 |
| 11.9 | | Rectificación de corona volante | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | | Goma pedal de embrague | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 11.11 | | Bomba central de embrague | 1 | 479.500 | 513.750 | | 513.750 |
| 11.12 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 12 | 78180101-012 | Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Reparación Suspención Trasera | 1 | **3.277.400** | **3.511.500** | 0 | **3.511.500** |
| 12.1 | | Amortiguadores traseros | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 12.2 | | Bujes de elasticos | 1 | 56.000 | 60.000 | | 60.000 |
| 12.3 | | Grilletes de elasticos | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 12.4 | | Curva elastico | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 12.5 | | Centro elastico | 1 | 77.000 | 82.500 | | 82.500 |
| 12.6 | | Hoja elastico | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 12.7 | | Reparación de elasticos traseros | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 12.8 | | Mazos elasticos ambos lados | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 12.9 | | Taqueador trasero | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 12.10 | | Perno elastico | 1 | 99.400 | 106.500 | | 106.500 |
| 12.11 | | Buje amortiguador | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 12.12 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 13 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | 1 | **29.550.500** | **27.031.250** | 0 | **31.661.250** |
| 13.1 | | Reparación de bomba alimentadora de combustible | 1 | 3.150.000 | 2.100.000 | | 3.375.000 |
| 13.2 | | Caudalimetro | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 13.3 | | Base de Filtro de Combustible | 1 | 297.500 | 318.750 | | 318.750 |
| 13.4 | | Juego de Caños de Combustible | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 13.5 | | Flotador de Tanque | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 13.6 | | Pedal de acelerador | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 13.7 | | Sensor de Velocimetro | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 13.8 | | Sensor de temperatura combustible | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 13.9 | | Sensor filtro de combustible | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 13.10 | | Interrutor Presión combustible | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 13.11 | | Conjunto soporte filtro de comb | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 13.12 | | Tanque de combustible | 1 | 2.555.000 | 1.300.000 | | 2.737.500 |
| 13.13 | | Tapa tanque de comb | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 13.14 | | Tubo de combustible | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 13.15 | | Servicio de chaperia y pintura | 1 | 2.520.000 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| 13.16 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 13.17 | | Panel de Frente | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 13.18 | | Capot | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 13.19 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 1.120.000 | 500.000 | | 1.200.000 |
| 13.20 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 1.120.000 | 500.000 | | 1.200.000 |
| 13.21 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 1.204.000 | 1.290.000 | | 1.290.000 |
| 13.22 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.204.000 | 1.290.000 | | 1.290.000 |
| 13.23 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 13.24 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 479.500 | 513.750 | | 513.750 |
| 13.25 | | Parrilla frontal | 1 | 546.000 | 585.000 | | 585.000 |
| 13.26 | | caño abre capot | 1 | 157.500 | 168.750 | | 168.750 |
| 13.27 | | Vidrio pta del der | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 13.28 | | Vidrio pta del izq | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 13.29 | | Manija tapa carroceria | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 13.30 | | Espejo retrovisor izq | 1 | 644.000 | 690.000 | | 690.000 |
| 13.31 | | Espejo retrovisor der | 1 | 644.000 | 690.000 | | 690.000 |
| 13.32 | | Faro trasero | 1 | 602.000 | 400.000 | | 645.000 |
| 13.33 | | cristal de faro delantero | 1 | 301.000 | 50.000 | | 322.500 |
| 13.34 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| | | | | 152.254.200 | 145.017.000 | - | 163.129.500 |

LOTE N° 03 - AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT - AÑO 2010 - NAFTERO-CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DIESEL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 ,

| Ítem | Código Catálog | Descripción del Bien | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-006 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 - Servicio de mantenimiento | 1 | **5.341.700** | **5.723.250** | 0 | **5.723.250** |
| 1.1 | | Juego de pastillas delant. | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 1.2 | | Discos de Frenos delant. | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 1.3 | | Juego de rep. De mordasa | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 1.4 | | Cilindros de frenos tras. | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 1.5 | | Zapatas de frenos tras. | 1 | 269.500 | 288.750 | | 288.750 |
| 1.6 | | Tambores de Freno | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 1.7 | | Caños de frenos de mano | 1 | 371.000 | 397.500 | | 397.500 |
| 1.8 | | Bomba central de freno | 1 | 784.000 | 840.000 | | 840.000 |
| 1.9 | | Cambio de fluido de freno p/Litro | 1 | 56.000 | 60.000 | | 60.000 |
| .10 | | Caños flexibles de frenos | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| .11 | | Resortes de zapatas | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 1.12 | | Seguros de zapatas | 1 | 109.200 | 117.000 | | 117.000 |
| 1.13 | | Rectificación de Discos de Fr. | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.14 | | Cementado de zapatas | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 1.15 | | Rectificación de tambores de Fr.Tras. | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 2 | 78180101-004 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio Reparación / Mante | 1 | **8.515.500** | **7.323.750** | 0 | **9.123.750** |
| 2.1 | | Amortiguadores | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |
| 2.2 | | Rotulas inferiores | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 2.3 | | Punta eje izq. | 1 | 1.120.000 | 500.000 | | 1.200.000 |
| 2.4 | | Punta eje der. | 1 | 1.120.000 | 500.000 | | 1.200.000 |
| 2.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 2.6 | | Parrilla de suspensión inferior | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 2.7 | | Masa de rueda izq. | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 2.8 | | Masa de rueda der. | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 2.9 | | Homocinetica Izquierda | 1 | 980.000 | 850.000 | | 1.050.000 |
| 2.10 | | Homocinetica Derecha | 1 | 980.000 | 850.000 | | 1.050.000 |
| 2.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 3 | 78180101-009 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y ma | 1 | **4.280.500** | **4.361.250** | 0 | **4.586.250** |
| 3.1 | | Bendix de arranque | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 3.2 | | Rotor de arranque | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 3.3 | | Inducido de arranque | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 3.4 | | Jgo. De carbones | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 3.5 | | Motor de arranque completo | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 3.6 | | Bujias | 1 | 101.500 | 108.750 | | 108.750 |
| 3.7 | | Bobina de encendido | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |
| 3.8 | | Trabajos de terceros | 1 | 350.000 | 150.000 | | 375.000 |
| 3.9 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 4 | 78180101-009 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y ma | 1 | **5.435.500** | **5.271.250** | 0 | **5.823.750** |
| 4.1 | | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | 378.000 | 405.000 | | 405.000 |
| 4.2 | | Jgo de Diodos ( incluido con el regulador voltage ) | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 4.3 | | Rotor de Alternador | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 4.4 | | Estator de Alternador | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 4.5 | | Correa de Alternador | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 4.6 | | Rulemanes de Alternador | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 4.7 | | Polea de alternador | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |

SONIA ALGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | \UTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | | Carcasa Trasera de Alternado | 1 | 434.000 | 200.000 | | 465.000 |
| 4.9 | | Carcasa delantera de alternador | 1 | 455.000 | 200.000 | | 487.500 |
| 4.10 | | Alternador Completo | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 4.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 5 | 78180101-009 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y ma | 1 | **7.001.400** | **5.421.500** | 0 | **7.501.500** |
| 5.1 | | Focos de Alta y Baja | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 5.2 | | Focos de filamentos | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 5.3 | | focos de 1 filamento | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 5.4 | | focos de busca huellas | 1 | 101.500 | 108.750 | | 108.750 |
| 5.5 | | foco de luz de techo | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 5.6 | | faro delantero | 1 | 875.000 | 650.000 | | 937.500 |
| 5.7 | | faro trasero | 1 | 665.000 | 350.000 | | 712.500 |
| 5.8 | | faritos de luz de chapa | 1 | 595.000 | 200.000 | | 637.500 |
| 5.9 | | faros busca huellas | 1 | 518.000 | 250.000 | | 555.000 |
| 5.10 | | conmutador de luces | 1 | 1.155.000 | 550.000 | | 1.237.500 |
| 5.11 | | bulbo de marcha atras | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 5.12 | | bulbo de frenos | 1 | 218.400 | 234.000 | | 234.000 |
| 5.13 | | bulbo de punto muerto | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 5.14 | | espejo retr. Ext. izq. | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 5.15 | | espejo retr. Ext. Der. | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 5.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 6 | 78180101-014 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio de mantenimiento y | 1 | **19.865.300** | **18.296.750** | 0 | **21.284.250** |
| 6.1 | | Materiales Auxiliares | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 6.2 | | Pistones | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 6.3 | | Jgo. De Aros | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 6.4 | | Juego de Juntas | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 6.5 | | Jgo. De casquillos de biela | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 6.6 | | Jgo. De casquillos de Bancada | 1 | 486.500 | 521.250 | | 521.250 |
| 6.7 | | Valvulas de Admision | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 6.8 | | Valvulas de Escape | 1 | 192.500 | 206.250 | | 206.250 |
| 6.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 6.10 | | Arbol de Levas Adm. | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 6.11 | | Cigueñal | 1 | 3.885.000 | 2.200.000 | | 4.162.500 |
| 6.12 | | Bielas | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 6.13 | | Tapa de Cilindros | 1 | 2.723.000 | 2.917.500 | | 2.917.500 |
| 6.14 | | Arbol de levas de Esc. | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 6.15 | | Junta de multiple de adm. | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 6.16 | | Junta de multiple de esc. | 1 | 122.500 | 131.250 | | 131.250 |
| 6.17 | | Junta de frente de motor | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 6.18 | | Reten frente motor | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 6.19 | | Reten de bancada tras. | 1 | 203.000 | 217.500 | | 217.500 |
| 6.20 | | resortes de valvulas | 1 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 |
| 6.21 | | Martilletes de Val. | 1 | 275.800 | 295.500 | | 295.500 |
| 6.22 | | Jgo. Reten guia de val. | 1 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 |
| 6.23 | | Cambio de aceite motor p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 6.24 | | Filtro de aceite | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 6.25 | | Filtro de Aire | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 6.26 | | Filtro de Combustible | 1 | 273.000 | 292.500 | | 292.500 |
| 6.27 | | Soporte de caja | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 6.28 | | Soportes de Motor | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 6.29 | | Trabjos de Terceros ( Rectificaciónes) | 1 | 1.750.000 | 850.000 | | 1.875.000 |
| 6.30 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 7 | 78180101-003 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y mai | 1 | **3.535.000** | **2.842.500** | 0 | **3.787.500** |
| 7.1 | | Cremallera de Direccón | 1 | 2.282.000 | 1.500.000 | | 2.445.000 |
| 7.2 | | Precap | 1 | 296.100 | 317.250 | | 317.250 |
| 7.3 | | Guaradapolvo | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 7.4 | | Mu?equin | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.5 | | Esparragos de rueda | 1 | 115.500 | 123.750 | | 123.750 |
| 7.6 | | Tuercas de rueda | 1 | 99.400 | 106.500 | | 106.500 |
| 7.7 | | Alineacion | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 7.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 8 | 78180101-016 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio de mantenimiento y | 1 | **12.855.500** | **12.536.250** | 0 | **13.773.750** |
| 8.1 | | Radiador de agua | 1 | 2.065.000 | 1.500.000 | | 2.212.500 |
| 8.2 | | Bomba de agua | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 8.3 | | Ventilador de radiador | 1 | 486.500 | 521.250 | | 521.250 |
| 8.4 | | Termostado | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 8.5 | | Junta de termostato | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 8.6 | | mangueras de radiador | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 8.7 | | Juego de mangueras de calefacion | 1 | 371.000 | 397.500 | | 397.500 |
| 8.8 | | Condensador de A.Ac | 1 | 1.218.000 | 1.305.000 | | 1.305.000 |
| 8.9 | | Evaporador de A.Ac. | 1 | 1.610.000 | 1.200.000 | | 1.725.000 |
| 8.10 | | Valvula expansora | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 8.11 | | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | 497.000 | 532.500 | | 532.500 |
| 8.12 | | Gas refrigerante 134 A | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 8.13 | | Agua refrigerante c/aditivo | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 8.14 | | Compresor de A. Ac | 1 | 2.765.000 | 2.962.500 | | 2.962.500 |
| 8.15 | | Polea de compresor | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 8.16 | | Embrague de compresor | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 8.17 | | caño de compresor | 1 | 371.000 | 397.500 | | 397.500 |
| 8.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 9 | 78180101-027 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Mantenimiento y Reparación | 1 | **12.551.000** | **9.772.500** | 0 | **13.447.500** |
| 9.1 | | Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual | 1 | 1.015.000 | 700.000 | | 1.087.500 |
| 9.2 | | Mecanismos de lev vid delnt der. Manual | 1 | 1.015.000 | 700.000 | | 1.087.500 |
| 9.3 | | Mecanismos de lev vid tras izq manual | 1 | 980.000 | 700.000 | | 1.050.000 |
| 9.4 | | Mecanismos de lev vid tras der. manual | 1 | 980.000 | 500.000 | | 1.050.000 |
| 9.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | 1 | 770.000 | 500.000 | | 825.000 |
| 9.6 | | Tapiz de pta. Del der. | 1 | 770.000 | 500.000 | | 825.000 |
| 9.7 | | Tapiz de pta tras izq. | 1 | 840.000 | 500.000 | | 900.000 |
| 9.8 | | Tapiz de pta tras der. | 1 | 840.000 | 500.000 | | 900.000 |
| 9.9 | | Cerradura de pta del izq. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 9.10 | | Cerradura de pta del der. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 9.11 | | Cerradura de pta tras izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 9.12 | | Cerradura de pta tras der. | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 9.13 | | Cinturon de conductor | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 9.14 | | Cinturon de acompañante | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 9.15 | | Jdo de guia de asiento de cond | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 9.16 | | Guia de asiento de acompañante | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 9.17 | | Limpieza integral de Tapizado | 1 | 1.400.000 | 950.000 | | 1.500.000 |
| 9.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 10 | 78180101-002 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y ma | 1 | **13.576.500** | **14.546.250** | 0 | **14.546.250** |
| 10.1 | | Anillos Sincronizadores | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 10.2 | | Rulemanes | 1 | 504.000 | 540.000 | | 540.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | | Jgo. De Rodillos | 1 | 658.000 | 705.000 | | 705.000 |
| 10.4 | | Desplazable de 1y2da. | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 10.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | 1 | 1.190.000 | 1.275.000 | | 1.275.000 |
| 10.6 | | Deplazable de 5ta y M.atras | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 10.7 | | Eje de Mando | 1 | 1.351.000 | 1.447.500 | | 1.447.500 |
| 10.8 | | Eje Principal | 1 | 1.327.200 | 1.422.000 | | 1.422.000 |
| 10.9 | | Engranaje de 1ra. | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 10.10 | | Engranaje de 2da. | 1 | 1.239.000 | 1.327.500 | | 1.327.500 |
| 10.11 | | Engranaje de 3ra. | 1 | 1.253.000 | 1.342.500 | | 1.342.500 |
| 10.12 | | Engranaje de 5ta. | 1 | 1.358.000 | 1.455.000 | | 1.455.000 |
| 10.13 | | Reten cola | 1 | 192.500 | 206.250 | | 206.250 |
| 10.14 | | Reten de frente | 1 | 163.800 | 175.500 | | 175.500 |
| 10.15 | | Cambio de aceite de caja p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 10.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 11 | 78180101-005 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio deReparación y ma | 1 | **5.555.900** | **5.952.750** | **0** | **5.952.750** |
| 11.1 | | Plato de Presión | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 11.2 | | Disco | 1 | 835.800 | 895.500 | | 895.500 |
| 11.3 | | Cojinete de empuje | 1 | 534.800 | 573.000 | | 573.000 |
| 11.4 | | Horquilla | 1 | 360.500 | 386.250 | | 386.250 |
| 11.5 | | Guardapolvo de Horquilla | 1 | 149.100 | 159.750 | | 159.750 |
| 11.6 | | RulemanPiloto | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 11.7 | | Volante de motor | 1 | 1.218.000 | 1.305.000 | | 1.305.000 |
| 11.8 | | Bomba central de embrague | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 11.9 | | Bomba auxiliar de embrague | 1 | 581.000 | 622.500 | | 622.500 |
| 11.10 | | Tornillos de volante | 1 | 98.700 | 105.750 | | 105.750 |
| 11.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 12 | 78180101-004 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio Reparación / Mante | 1 | **1.654.800** | **1.773.000** | **0** | **1.773.000** |
| 12.1 | | Amortiguadores delanteros | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 12.2 | | Amortiguadores traseros | 1 | 674.800 | 723.000 | | 723.000 |
| 12.3 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 13 | 78180201-001 | AUTOMOVIL HYUNDAI - ACCENT - 2010 Servicio de chaperia y pintu | 1 | **42.950.600** | **37.219.750** | **0** | **46.018.500** |
| 13.1 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 13.2 | | Panel de Frente | 1 | 1.155.000 | 750.000 | | 1.237.500 |
| 13.3 | | Capot | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 13.4 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 861.000 | 500.000 | | 922.500 |
| 13.5 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 861.000 | 500.000 | | 922.500 |
| 13.6 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 1.288.000 | 950.000 | | 1.380.000 |
| 13.7 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.288.000 | 950.000 | | 1.380.000 |
| 13.8 | | Puerta Trasera Derecha | 1 | 1.281.000 | 950.000 | | 1.372.500 |
| 13.9 | | Puerta Trasera Izquierda | 1 | 1.281.000 | 950.000 | | 1.372.500 |
| 13.10 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.064.000 | 1.140.000 | | 1.140.000 |
| 13.11 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 13.12 | | Soporte cabina | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 13.13 | | Extension paragolpe del | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 13.14 | | Soporte carril paragolpe | 1 | 168.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 13.15 | | Soporte paragolpe del | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 13.16 | | Soporte paragolpe lateral | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 13.17 | | Soporte paragolpe corto | 1 | 169.400 | 181.500 | | 181.500 |
| 13.18 | | Reten paragolpe | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 13.19 | | Seguro paragolpe | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 13.20 | | Tapa paragolpe del | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 13.21 | | Parrilla frontal | 1 | 507.500 | 300.000 | | 543.750 |
| 13.22 | | Jgo molduras parrilla | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 13.23 | | Rejilla interior parrilla | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 13.24 | | Guardafango del izq | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 13.25 | | Guardafango del der | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 13.26 | | Pinches de guardafango | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 13.27 | | caño abre capot | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 13.28 | | Varilla capot | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 13.29 | | Guardafango tra der | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 13.30 | | Guardafango tra izq | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 13.31 | | Bisagra puerta del | 1 | 420.000 | 200.000 | | 450.000 |
| 13.32 | | Limitador puerta | 1 | 192.500 | 206.250 | | 206.250 |
| 13.33 | | Vidrio pta del der | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 13.34 | | Vidrio pta del izq | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 13.35 | | Guia de vidrio pta del | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 36 | | Goma pta del | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| .3.37 | | Reten mediaguia del ext | 1 | 840.000 | 350.000 | | 900.000 |
| 13.38 | | Goma sup pta | 1 | 560.000 | 350.000 | | 600.000 |
| 13.39 | | Mediaguia del int | 1 | 448.000 | 250.000 | | 480.000 |
| 13.40 | | Extension guardafango | 1 | 385.000 | 250.000 | | 412.500 |
| 13.41 | | Extension guardafango tra | 1 | 385.000 | 250.000 | | 412.500 |
| 13.42 | | Seguro de guardafango | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 13.43 | | Seguro extension guardafango | 1 | 150.500 | 161.250 | | 161.250 |
| 13.44 | | Cola de pato delantero | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 13.45 | | Cola de pato trasero | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 13.46 | | Bisagra puerta trasera | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 13.47 | | Limitador puerta trasera | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 13.48 | | Vidrio de pta trasera izquierda | 1 | 924.000 | 650.000 | | 990.000 |
| 13.49 | | Vidrio de pta trasera derecha | 1 | 924.000 | 650.000 | | 990.000 |
| 13.50 | | Mediaguia tra int | 1 | 358.400 | 384.000 | | 384.000 |
| 13.51 | | Goma contorno tras int | 1 | 448.000 | 480.000 | | 480.000 |
| 13.52 | | Goma contorno tras ext | 1 | 448.000 | 480.000 | | 480.000 |
| 13.53 | | Panel de techo | 1 | 1.470.000 | 980.000 | | 1.575.000 |
| 13.54 | | Vidrio trasero | 1 | 994.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 |
| 13.55 | | Moldura parabrisa trasera | 1 | 479.500 | 513.750 | | 513.750 |
| 13.56 | | Cable tapa combustible | 1 | 268.800 | 288.000 | | 288.000 |
| 13.57 | | Refuerzo paragolpe tras | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 13.58 | | Centro paragolpe tras | 1 | 693.000 | 742.500 | | 742.500 |
| 13.59 | | Paragolpe trasero izq | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 13.60 | | Paragolpe trasero der | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 13.61 | | Tapa paragolpe trasero izq | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 13.62 | | Tapa paragolpe trasero der | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 13.63 | | Moldura paragolpe tras | 1 | 924.000 | 550.000 | | 990.000 |
| 13.64 | | Soporte paragolpe tras der | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 13.65 | | Soporte paragolpe tras izq | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 13.66 | | Tapa tras carroceria | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 13.67 | | Panel lateral carroceria der | 1 | 868.000 | 450.000 | | 930.000 |
| 13.68 | | Panel lateral carroceria izq | 1 | 868.000 | 450.000 | | 930.000 |
| 13.69 | | Manija tapa carroceria | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 13.70 | | Espejo retrovisor izq | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 13.71 | | Espejo retrovisor der | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 | | Espejo retrovisor interior | 1 | 462.000 | 495.000 | | 495.000 |
| 13.73 | | cepillos limpiaparabrisas | 1 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 |
| 13.74 | | Tapiceria | 1 | 2.275.000 | 1.200.000 | | 2.437.500 |
| 13.75 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 14 | 78180101-006 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **6.470.100** | **6.932.250** | 0 | **6.932.250** |
| 14.1 | | Juego de pastillas delant. | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 14.2 | | Discos de Frenos delant. | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 14.3 | | Juego de rep. De mordasa | 1 | 302.400 | 324.000 | | 324.000 |
| 14.4 | | Cilindros de frenos tras. | 1 | 327.600 | 351.000 | | 351.000 |
| 14.5 | | Zapatas de frenos tras. | 1 | 372.400 | 399.000 | | 399.000 |
| 14.6 | | Tambores de Freno | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 14.7 | | Caños de frenos de mano | 1 | 472.500 | 506.250 | | 506.250 |
| 14.8 | | Bomba central de freno | 1 | 1.002.400 | 1.074.000 | | 1.074.000 |
| 14.9 | | Cambio de fluido de freno p/Litro | 1 | 24.500 | 26.250 | | 26.250 |
| 14.10 | | Caños flexibles de frenos | 1 | 267.400 | 286.500 | | 286.500 |
| 14.11 | | Resortes de zapatas | 1 | 92.400 | 99.000 | | 99.000 |
| 14.12 | | Seguros de zapatas | 1 | 87.500 | 93.750 | | 93.750 |
| 14.13 | | Rectificación de Discos de Fr. | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 14.14 | | Cementado de zapatas | 1 | 304.500 | 326.250 | | 326.250 |
| 14.15 | | Rectificación de tambores de Fr.Tras. | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 14.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 15 | 78180101-004 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **9.141.300** | **8.294.250** | 0 | **9.794.250** |
| 15.1 | | Amortiguadores | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 15.2 | | Rotulas inferiores | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 15.3 | | Punta eje izq. | 1 | 1.141.000 | 1.222.500 | | 1.222.500 |
| 15.4 | | Punta eje der. | 1 | 1.141.000 | 1.222.500 | | 1.222.500 |
| 15.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 15.6 | | Parrilla de suspensión inferior | 1 | 1.204.000 | 1.290.000 | | 1.290.000 |
| 15.7 | | Masa de rueda izq. | 1 | 945.000 | 1.012.500 | | 1.012.500 |
| 15.8 | | Masa de rueda der. | 1 | 945.000 | 1.012.500 | | 1.012.500 |
| 15.9 | | Homocinetica Izquierda | 1 | 980.000 | 300.000 | | 1.050.000 |
| 15.10 | | Homocinetica Derecha | 1 | 980.000 | 300.000 | | 1.050.000 |
| 15.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 16 | 78180101-009 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **3.510.500** | **2.516.250** | 0 | **3.761.250** |
| 16.1 | | Bendix de arranque | 1 | 451.500 | 483.750 | | 483.750 |
| 16.2 | | Rotor de arranque | 1 | 861.000 | 400.000 | | 922.500 |
| 16.3 | | Inducido de arranque | 1 | 861.000 | 400.000 | | 922.500 |
| 16.4 | | Jgo. De carbones | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 6.5 | | Motor de arranque completo | 1 | 164.500 | 176.250 | | 176.250 |
| 16.6 | | Bujias | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 16.7 | | Trabajos de terceros | 1 | 420.000 | 250.000 | | 450.000 |
| 16.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 17 | 78180101-009 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **7.808.500** | **7.066.250** | 0 | **8.366.250** |
| 17.1 | | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 17.2 | | Jgo de Diodos ( incluido con el regulador voltage ) | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 17.3 | | Rotor de Alternador | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 17.4 | | Estator de Alternador | 1 | 868.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 17.5 | | Correa de Alternador | 1 | 262.500 | 281.250 | | 281.250 |
| 17.6 | | Rulemanes de Alternador | 1 | 199.500 | 213.750 | | 213.750 |
| 17.7 | | Polea de alternador | 1 | 612.500 | 656.250 | | 656.250 |
| 17.8 | | Carcasa Trasera de Alternado | 1 | 840.000 | 250.000 | | 900.000 |
| 17.9 | | Carcasa delantera de alternador | 1 | 840.000 | 250.000 | | 900.000 |
| 17.10 | | Alternador Completo | 1 | 1.855.000 | 1.987.500 | | 1.987.500 |
| 17.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 18 | 78180101-009 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **9.026.500** | **9.671.250** | 0 | **9.671.250** |
| 18.1 | | Focos de Alta y Baja | 1 | 103.600 | 111.000 | | 111.000 |
| 18.2 | | Focos de filamentos | 1 | 52.500 | 56.250 | | 56.250 |
| 18.3 | | focos de 1 filamento | 1 | 56.000 | 60.000 | | 60.000 |
| 18.4 | | focos de busca huellas | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 18.5 | | foco de luz de techo | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 18.6 | | faro delantero | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 18.7 | | faro trasero | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 18.8 | | faritos de luz de chapa | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 18.9 | | faros busca huellas | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 18.10 | | conmutador de luces | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 18.11 | | bulbo de marcha atras | 1 | 269.500 | 288.750 | | 288.750 |
| 12 | | bulbo de frenos | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| .13 | | bulbo de punto muerto | 1 | 323.400 | 346.500 | | 346.500 |
| 18.14 | | espejo retr. Ext. izq. | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 18.15 | | espejo retr. Ext. Der. | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 18.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 19 | 78180101-014 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **26.774.300** | **22.944.250** | 0 | **28.686.750** |
| 19.1 | | Materiales Auxiliares | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 19.2 | | Pistones | 1 | 1.645.000 | 1.762.500 | | 1.762.500 |
| 19.3 | | Jgo. De Aros | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 19.4 | | Juego de Juntas | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 19.5 | | Jgo. De casquillos de biela | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 19.6 | | Jgo. De casquillos de Bancada | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 19.7 | | Valvulas de Admision | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 19.8 | | Valvulas de Escape | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 19.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | 472.500 | 506.250 | | 506.250 |
| 19.10 | | Arbol de Levas Adm. | 1 | 1.715.000 | 1.837.500 | | 1.837.500 |
| 19.11 | | Cigueñal | 1 | 4.823.000 | 3.000.000 | | 5.167.500 |
| 19.12 | | Bielas | 1 | 1.043.000 | 1.117.500 | | 1.117.500 |
| 19.13 | | Tapa de Cilindros | 1 | 6.720.000 | 4.500.000 | | 7.200.000 |
| 19.14 | | Arbol de levas de Esc. | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 19.15 | | Junta de multiple de adm. | 1 | 203.000 | 217.500 | | 217.500 |
| 19.16 | | Junta de multiple de esc. | 1 | 199.500 | 213.750 | | 213.750 |
| 19.17 | | Junta de frente de motor | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 19.18 | | Reten frente motor | 1 | 323.400 | 346.500 | | 346.500 |
| 19.19 | | Reten de bancada tras. | 1 | 366.100 | 392.250 | | 392.250 |
| 19.20 | | resortes de valvulas | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 19.21 | | Martilletes de Val. | 1 | 316.400 | 339.000 | | 339.000 |
| 19.22 | | Jgo. Reten guia de val. | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 19.23 | | Cambio de aceite motor p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 19.24 | | Filtro de aceite | 1 | 220.500 | 236.250 | | 236.250 |
| 19.25 | | Filtro de Aire | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 19.26 | | Filtro de Combustible | 1 | 205.800 | 220.500 | | 220.500 |
| 19.27 | | Soporte de caja | 1 | 499.800 | 535.500 | | 535.500 |
| 19.28 | | Soportes de Motor | 1 | 485.800 | 520.500 | | 520.500 |
| 19.29 | | Trabajos de Terceros ( Rectificaciónes) | 1 | 1.750.000 | 1.000.000 | | 1.875.000 |
| 19.30 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 78180101-003 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **5.863.200** | **4.657.000** | **0** | **6.282.000** |
| 20.1 | | Cremallera de Direccón | 1 | 4.410.000 | 3.100.000 | | 4.725.000 |
| 20.2 | | Precap | 1 | 394.800 | 423.000 | | 423.000 |
| 20.3 | | Guaradapolvo | 1 | 169.400 | 181.500 | | 181.500 |
| 20.4 | | Mu?equin | 1 | 332.500 | 356.250 | | 356.250 |
| 20.5 | | Esparragos de rueda | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 20.6 | | Tuercas de rueda | 1 | 80.500 | 86.250 | | 86.250 |
| 20.7 | | Alineacion | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 20.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 21 | 78180101-016 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **16.499.700** | **15.375.750** | **0** | **17.678.250** |
| 21.1 | | Radiador de agua | 1 | 2.002.000 | 1.500.000 | | 2.145.000 |
| 21.2 | | Bomba de agua | 1 | 847.000 | 907.500 | | 907.500 |
| 21.3 | | Ventilador de radiador | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 21.4 | | Termostado | 1 | 393.400 | 421.500 | | 421.500 |
| 21.5 | | Junta de termostato | 1 | 113.400 | 121.500 | | 121.500 |
| 21.6 | | mangueras de radiador | 1 | 264.600 | 283.500 | | 283.500 |
| 21.7 | | Juego de mangueras de calefacion | 1 | 394.100 | 422.250 | | 422.250 |
| 21.8 | | Condensador de A.Ac | 1 | 2.072.000 | 1.500.000 | | 2.220.000 |
| 21.9 | | Evaporador de A.Ac. | 1 | 1.995.000 | 1.200.000 | | 2.137.500 |
| 21.10 | | Valvula expansora | 1 | 675.500 | 723.750 | | 723.750 |
| 21.11 | | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | 470.400 | 504.000 | | 504.000 |
| 21.12 | | Gas refrigerante 134 A | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 21.13 | | Agua refrigerante c/aditivo | 1 | 101.500 | 108.750 | | 108.750 |
| 21.14 | | Compresor de A. Ac | 1 | 4.539.500 | 4.863.750 | | 4.863.750 |
| 21.15 | | Polea de compresor | 1 | 514.500 | 551.250 | | 551.250 |
| 21.16 | | Embrague de compresor | 1 | 569.800 | 610.500 | | 610.500 |
| 21.17 | | caño de compresor | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 21.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 22 | 78180101-027 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **14.242.200** | **10.023.000** | **0** | **15.259.500** |
| 22.1 | | Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual | 1 | 1.134.000 | 550.000 | | 1.215.000 |
| 22.2 | | Mecanismos de lev vid delnt der. Manual | 1 | 1.134.000 | 550.000 | | 1.215.000 |
| 22.3 | | Mecanismos de lev vid tras izq manual | 1 | 980.000 | 550.000 | | 1.050.000 |
| 22.4 | | Mecanismos de lev vid tras der. manual | 1 | 980.000 | 550.000 | | 1.050.000 |
| 22.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | 1 | 910.000 | 650.000 | | 975.000 |
| 22.6 | | Tapiz de pta. Del der. | 1 | 910.000 | 650.000 | | 975.000 |
| 22.7 | | Tapiz de pta tras izq. | 1 | 784.000 | 650.000 | | 840.000 |
| 22.8 | | Tapiz de pta tras der. | 1 | 784.000 | 650.000 | | 840.000 |
| 22.9 | | Cerradura de pta del izq. | 1 | 673.400 | 721.500 | | 721.500 |
| 22.10 | | Cerradura de pta del der. | 1 | 673.400 | 450.000 | | 721.500 |
| 22.11 | | Cerradura de pta tras izq | 1 | 595.000 | 450.000 | | 637.500 |
| 22.12 | | Cerradura de pta tras der. | 1 | 595.000 | 400.000 | | 637.500 |
| 22.13 | | Cinturon de conductor | 1 | 924.000 | 650.000 | | 990.000 |
| 22.14 | | Cinturon de acompañante | 1 | 924.000 | 650.000 | | 990.000 |
| 22.15 | | Jdo de guia de asiento de cond | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 22.16 | | Guia de asiento de acompañante | 1 | 344.400 | 369.000 | | 369.000 |
| 22.17 | | Limpieza integral de Tapizado | 1 | 1.400.000 | 1.000.000 | | 1.500.000 |
| 22.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 23 | 78180101-002 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **13.416.900** | **14.375.250** | **0** | **14.375.250** |
| 23.1 | | Anillos Sincronizadores | 1 | 609.000 | 652.500 | | 652.500 |
| 23.2 | | Rulemanes | 1 | 444.500 | 476.250 | | 476.250 |
| 23.3 | | Jgo. De Rodillos | 1 | 994.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 |
| 23.4 | | Desplazable de 1y2da. | 1 | 924.000 | 990.000 | | 990.000 |
| 23.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 23.6 | | Deplazable de 5ta y M.atras | 1 | 1.130.500 | 1.211.250 | | 1.211.250 |
| 23.7 | | Eje de Mando | 1 | 1.624.000 | 1.740.000 | | 1.740.000 |
| 23.8 | | Eje Principal | 1 | 1.750.000 | 1.875.000 | | 1.875.000 |
| 23.9 | | Engranaje de 1ra. | 1 | 1.022.000 | 1.095.000 | | 1.095.000 |
| 23.10 | | Engranaje de 2da. | 1 | 1.071.000 | 1.147.500 | | 1.147.500 |
| 23.11 | | Engranaje de 3ra. | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 23.12 | | Engranaje de 5ta. | 1 | 1.134.000 | 1.215.000 | | 1.215.000 |
| 23.13 | | Reten cola | 1 | 183.400 | 196.500 | | 196.500 |
| 23.14 | | Reten de frente | 1 | 192.500 | 206.250 | | 206.250 |
| 23.15 | | Cambio de aceite de caja p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 23.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 24 | 78180101-005 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **7.839.300** | **8.399.250** | **0** | **8.399.250** |
| 24.1 | | Plato de Presión | 1 | 1.141.000 | 1.222.500 | | 1.222.500 |
| 24.2 | | Disco | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 24.3 | | Cojinete de empuje | 1 | 966.000 | 1.035.000 | | 1.035.000 |
| 24.4 | | Horquilla | 1 | 444.500 | 476.250 | | 476.250 |
| 24.5 | | Guardapolvo de Horquilla | 1 | 371.000 | 397.500 | | 397.500 |
| 24.6 | | RulemanPiloto | 1 | 253.400 | 271.500 | | 271.500 |
| 24.7 | | Volante de motor | 1 | 1.638.000 | 1.755.000 | | 1.755.000 |
| 24.8 | | Bomba central de embrague | 1 | 924.000 | 990.000 | | 990.000 |
| 24.9 | | Bomba auxiliar de embrague | 1 | 798.000 | 855.000 | | 855.000 |
| 24.10 | | Tornillos de volante | 1 | 92.400 | 99.000 | | 99.000 |
| 24.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 25 | 78180101-004 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **2.236.500** | **2.396.250** | **0** | **2.396.250** |
| 25.1 | | Amortiguadores delanteros | 1 | 1.001.000 | 1.072.500 | | 1.072.500 |
| 25.2 | | Amortiguadores traseros | 1 | 1.060.500 | 1.136.250 | | 1.136.250 |
| 25.3 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 26 | 78180201-001 | CAMIONETA HYUNDAI TIPO FURGON MODELO H350 AÑO 2020, DI | 1 | **43.276.100** | **42.352.250** | **0** | **46.367.250** |
| 26.1 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | 1.050.000 | 850.000 | | 1.125.000 |
| 26.2 | | Panel de Frente | 1 | 994.000 | 780.000 | | 1.065.000 |
| 26.3 | | Capot | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 26.4 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 910.000 | 650.000 | | 975.000 |
| 26.5 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 910.000 | 650.000 | | 975.000 |
| 26.6 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 26.7 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 26.8 | | Puerta Trasera Derecha | 1 | 1.778.000 | 1.905.000 | | 1.905.000 |
| 26.9 | | Puerta Trasera Izquierda | 1 | 1.778.000 | 1.905.000 | | 1.905.000 |
| 26.10 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.281.000 | 1.372.500 | | 1.372.500 |
| 26.11 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 26.12 | | Soporte cabina | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 26.13 | | Extension paragolpe del | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 26.14 | | Soporte carril paragolpe | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 26.15 | | Soporte paragolpe del | 1 | 219.800 | 232.500 | | 235.500 |
| 26.16 | | Soporte paragolpe lateral | 1 | 217.000 | 235.500 | | 232.500 |
| 26.17 | | Soporte paragolpe corto | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 26.18 | | Reten paragolpe | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 26.19 | | Seguro paragolpe | 1 | 178.500 | 191.250 | | 191.250 |
| 26.20 | | Tapa paragolpe del | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.21 | | Parrilla frontal | 1 | 518.000 | 555.000 | | 555.000 |

GONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.22 | Jgo molduras parrilla | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 26.23 | Rejilla interior parrilla | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.24 | Guardafango del izq | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 26.25 | Guardafango del der | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 26.26 | Pinches de guardafango | 1 | 79.800 | 85.500 | | 85.500 |
| 26.27 | caño abre capot | 1 | 330.400 | 354.000 | | 354.000 |
| 26.28 | Varilla capot | 1 | 225.400 | 241.500 | | 241.500 |
| 26.29 | Guardafango tra der | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 26.30 | Guardafango tra izq | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 26.31 | Bisagra puerta del | 1 | 254.800 | 273.000 | | 273.000 |
| 26.32 | Limitador puerta | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 26.33 | Vidrio pta del der | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.34 | Vidrio pta del izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.35 | Guia de vidrio pta del | 1 | 323.400 | 346.500 | | 346.500 |
| 26.36 | Goma pta del | 1 | 273.000 | 292.500 | | 292.500 |
| 26.37 | Reten mediaguia del ext | 1 | 318.500 | 341.250 | | 341.250 |
| 26.38 | Goma sup pta | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 26.39 | Mediaguia del int | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 26.40 | Extension guardafango | 1 | 308.000 | 330.000 | | 330.000 |
| 26.41 | Extension guardafango tra | 1 | 308.000 | 330.000 | | 330.000 |
| 26.42 | Seguro de guardafango | 1 | 113.400 | 121.500 | | 121.500 |
| 26.43 | Seguro extension guardafango | 1 | 113.400 | 121.500 | | 121.500 |
| 26.44 | Cola de pato delantero | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 26.45 | Cola de pato trasero | 1 | 395.500 | 423.750 | | 423.750 |
| 26.46 | Bisagra puerta trasera | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 26.47 | Limitador puerta trasera | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 26.48 | Vidrio de pta trasera izquierda | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.49 | Vidrio de pta trasera derecha | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.50 | Mediaguia tra int | 1 | 672.000 | 720.000 | | 720.000 |
| 26.51 | Goma contorno tras int | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.52 | Goma contorno tras ext | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.53 | Panel de techo | 1 | 1.638.000 | 750.000 | | 1.755.000 |
| 26.54 | Vidrio trasero | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 26.55 | Moldura parabrisa trasera | 1 | 372.400 | 399.000 | | 399.000 |
| 26.56 | Cable tapa combustible | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 26.57 | Refuerzo paragolpe tras | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 26.58 | Centro paragolpe tras | 1 | 259.000 | 277.500 | | 277.500 |
| 26.59 | Paragolpe trasero izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.60 | Paragolpe trasero der | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 26.61 | Tapa paragolpe trasero izq | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.62 | Tapa paragolpe trasero der | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.63 | Moldura paragolpe tras | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 26.64 | Soporte paragolpe tras der | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 26.65 | Soporte paragolpe tras izq | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 26.66 | Tapa tras carroceria | 1 | 1.715.000 | 1.837.500 | | 1.837.500 |
| 26.67 | Panel lateral | 1 | 980.000 | 600.000 | | 1.050.000 |
| 26.68 | Panel lateral | 1 | 980.000 | 600.000 | | 1.050.000 |
| 26.69 | Manija tapa carroceria | 1 | 581.000 | 622.500 | | 622.500 |
| 26.70 | Espejo retrovisor izq | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 26.71 | Espejo retrovisor der | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 26.72 | Espejo retrovisor interior | 1 | 448.000 | 480.000 | | 480.000 |
| 26.73 | cepillos limpiaparabrisas | 1 | 206.500 | 221.250 | | 221.250 |
| 26.74 | Tapiceria | 1 | 2.240.000 | 1.500.000 | | 2.400.000 |
| 26.75 | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| | | | 309.224.300 | 286.044.000 | - | 331.311.750 |

LOTE N° 04 CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO DMAX - AÑO 2011/2012/2020- DIESEL -MUX/2020- DIESEL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000

| Ítem | Código Catálog | Descripción del Bien | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-006 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento y Reparación de sis | 1 | **31.332.000** | **26.770.000** | **0** | **33.570.000** |
| 1.1 | | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 1.2 | | Discos de Frenos delantero | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 1.3 | | Juego de Reparación de mordaza de freno | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 1.4 | | Cilindros de frenos tras. | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 1.5 | | Zapatas de frenos tras. | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 1.6 | | Tambores de Freno trasero | 1 | 1.155.000 | 980.000 | | 1.237.500 |
| 1.7 | | Caños de frenos de mano | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 1.8 | | Bomba central de freno | 1 | 1.120.000 | 1.000.000 | | 1.200.000 |
| 1.9 | | Valvulas de freno | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 1.10 | | Cambio de fluido de freno p/Litro | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 1.11 | | Caños flexibles de frenos | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 1.12 | | Seguros de zapata | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 1.13 | | Rectificación de discos de freno | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.14 | | Cementado de zapatas | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 1.15 | | Rectificación de tambores | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 1.16 | | Resortes de zapata | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 1.17 | | Juego de reparo de cilindro de frenos | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 1.18 | | Regulador de freno RH | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 1.19 | | Regulador de freno LH | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 1.20 | | Leva de freno | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 1.21 | | Perno de zapata | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 1.22 | | Piston de mordaza | 1 | 507.500 | 543.750 | | 543.750 |
| 1.23 | | Mordaza de freno delantero RH | 1 | 3.234.000 | 2.300.000 | | 3.465.000 |
| 1.24 | | Mordaza de freno delantero LH | 1 | 3.234.000 | 2.300.000 | | 3.465.000 |
| 1.25 | | Perno de mordaza | 1 | 220.150 | 235.875 | | 235.875 |
| 1.26 | | Tapa de polvo | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 1.27 | | Goma pedal TM | 1 | 113.400 | 121.500 | | 121.500 |
| 1.28 | | Bulbo de freno | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 1.29 | | Mecanismo de freno de mano | 1 | 640.500 | 686.250 | | 686.250 |
| 1.30 | | Jgo reparo bomba central de freno | 1 | 206.150 | 220.875 | | 220.875 |
| 1.31 | | Sensor de desaceleracion | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 1.32 | | Materiales auxiliares | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 1.33 | | Bomba de vacio | 1 | 1.960.000 | 1.200.000 | | 2.100.000 |
| 1.34 | | Servo Freno | 1 | 3.024.000 | 2.100.000 | | 3.240.000 |
| 1.35 | | Valvula de freno | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 1.36 | | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 1.37 | | Sensor ABS de rueda del der | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 1.38 | | Sensor ABS de rueda trase | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 1.39 | | Modulo hidraulico de ABS | 1 | 4.375.000 | 2.715.000 | | 4.687.500 |
| 1.40 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 2 | 78180101-011 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento yReparación de Tre | 1 | **18.861.850** | **18.291.625** | **0** | **20.209.125** |
| 2.1 | | Amortiguadores | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 2.2 | | Modulo de frenos | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | | Rotulas superiores | 1 | 518.000 | 555.000 | | 555.000 |
| 2.4 | | Bujes de parrilla superior | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 2.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | 1 | 206.150 | 220.875 | | 220.875 |
| 2.6 | | Parrilla de suspensión inferior | 1 | 1.302.000 | 1.000.000 | | 1.395.000 |
| 2.7 | | Parrilla de suspensión superior | 1 | 1.253.000 | 1.000.000 | | 1.342.500 |
| 2.8 | | Buje estabilizador central | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 2.9 | | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 2.10 | | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 2.11 | | Barra estabilizadora del. | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 2.12 | | Barra de torsion RH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 2.13 | | Barra de torsion LH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 2.14 | | Brazo barra de torsion LH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 2.15 | | Brazo barra de torsion RH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 2.16 | | Asientos barra torsion superior | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 2.17 | | Asientos barra torsion inferior | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 2.18 | | Bulon de torsion | 1 | 184.800 | 198.000 | | 198.000 |
| 2.19 | | Punta eje RH | 1 | 1.148.000 | 850.000 | | 1.230.000 |
| 2.20 | | Punta eje LH | 1 | 1.148.000 | 850.000 | | 1.230.000 |
| 2.21 | | Rodillo de punta eje | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 2.22 | | Reten de aceite punta eje | 1 | 99.400 | 106.500 | | 106.500 |
| 2.23 | | Maza rueda delantera | 1 | 1.092.000 | 750.000 | | 1.170.000 |
| 2.24 | | Rotor sensor | 1 | 430.500 | 461.250 | | 461.250 |
| 2.25 | | Rulemande maza delantera int | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 2.26 | | Rulemande maza delantera ext | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 2.27 | | Reten de maza delantera | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 2.28 | | Tuerca de maza | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 2.29 | | Arandela de maza | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 2.30 | | Tapa de maza | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 2.31 | | Buje amortiguador | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 2.32 | | Perno Parrilla | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 2.33 | | Taqueador de suspensión LH | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 2.34 | | Taqueador de suspensión RH | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 2.35 | | Tazas de ruedas | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 2.36 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 3 | 78180101-009 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **7.605.500** | **7.428.750** | **0** | **8.148.750** |
| 3.1 | | Bendix de arranque | 1 | 840.000 | 500.000 | | 900.000 |
| 3.2 | | Rotor de arranque | 1 | 672.000 | 400.000 | | 720.000 |
| 3 | | Inducido de arranque | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 4 | | Jgo. De carbones | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 3.5 | | Motor de arranque completo | 1 | 2.660.000 | 2.850.000 | | 2.850.000 |
| 3.6 | | Trabajos de terceros | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 3.7 | | Automatico de arranque | 1 | 486.500 | 521.250 | | 521.250 |
| 3.8 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 3.9 | | Rulemande arranque | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 3.10 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 3.11 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 3.12 | | Porta carbon | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 3.13 | | Bobina motor de arranque | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 3.14 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 4 | 78180101-009 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **7.434.000** | **7.357.500** | **0** | **7.965.000** |
| 4.1 | | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 4.2 | | Rotor de Alternador | 1 | 805.000 | 600.000 | | 862.500 |
| 4.3 | | Estator de Alternador | 1 | 882.000 | 600.000 | | 945.000 |
| 4.4 | | Correa de Alternador | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 4.5 | | Rulemanes de Alternador | 1 | 168.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 4.6 | | Polea de alternador | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 4.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 4.8 | | Carcasa delantera de alternador | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 4.9 | | Rebobinado de campo | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 4.10 | | Alternador Completo | 1 | 2.380.000 | 2.550.000 | | 2.550.000 |
| 4.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 5 | 78180101-009 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **24.815.000** | **25.140.000** | **0** | **26.587.500** |
| 5.1 | | Foco de Alta y Baja | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 5.2 | | Focos de filamentos | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 5.3 | | Focos de 1 filamento | 1 | 28.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 5.4 | | Focos de busca huellas | 1 | 56.000 | 60.000 | | 60.000 |
| | | Foco de luz de techo | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 5.6 | | Faro delantero | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 5.7 | | Faro trasero | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 5.8 | | Faritos de luz de chapa | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 5.9 | | Faros busca huellas | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 5.10 | | Focos LED Baliza techo | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 5.11 | | Conmutador de luces | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 5.12 | | Bulbo de marcha atras | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 5.13 | | Bulbo de neutro | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 5.14 | | Faro auxiliar de freno | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 5.15 | | Tablero instrumental | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 5.16 | | Comando central de lev vid LH | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 5.17 | | Comando central de lev vid RH | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |
| 5.18 | | Interruptor de lev vid tra LH | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 5.19 | | Interruptor de lev vid tra RH | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 5.20 | | Interruptores de puerta | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 5.21 | | Interruptor de estacionamiento | 1 | 651.000 | 697.500 | | 697.500 |
| 5.22 | | Interruptor de 4x4 | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 5.23 | | Interruptor de busca huella | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 5.24 | | Relay | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 5.25 | | Encendedor | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 5.26 | | Alarma cinturon | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 5.27 | | Unidad de control | 1 | 2.555.000 | 2.737.500 | | 2.737.500 |
| 5.28 | | Bocina | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 5.29 | | Relay limpiaparabrisas | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 5.30 | | Control apertura | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 5.31 | | Unidad de control de apertura | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 5.32 | | Unidad de control | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 5.33 | | Sensor de baja incandesente | 1 | 686.000 | 735.000 | | 735.000 |
| 5.34 | | Sensor de posicion de leva | 1 | 868.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 5.35 | | Sensor MAP | 1 | 3.031.000 | 1.800.000 | | 3.247.500 |
| 5.36 | | Bujias incandecentes | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 5.37 | | Motor limpiaparabrisas | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 5.38 | | Motor lanza agua | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 5.39 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 6 | 78180101-014 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento y Reparación de Mo | 1 | **70.467.600** | **60.501.000** | **0** | **75.501.000** |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | UTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | | Juego de Pistones | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 6.2 | | Juego. De Aros | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 6.3 | | Juego de Camisa | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 6.4 | | Juego de Juntas | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 6.5 | | Casquillos de biela | 1 | 539.000 | 577.500 | | 577.500 |
| 6.6 | | Caquillos de Bancada | 1 | 616.000 | 660.000 | | 660.000 |
| 6.7 | | Valvulas de Admision | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 6.8 | | Valvulas de Escape | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 6.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | 469.000 | 502.500 | | 502.500 |
| 6.10 | | Arbol de Levas Adm. | 1 | 868.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 6.11 | | Cig?e?al | 1 | 5.950.000 | 3.500.000 | | 6.375.000 |
| 6.12 | | Bielas | 1 | 952.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 |
| 6.13 | | Turbo | 1 | 8.400.000 | 6.800.000 | | 9.000.000 |
| 6.14 | | Reparación de turbo | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 6.15 | | Tapa de Cilindros | 1 | 9.450.000 | 7.200.000 | | 10.125.000 |
| 6.16 | | Arbol de levas de Esc. | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 6.17 | | Junta de multiple de adm. | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 6.18 | | Junta de multiple de esc. | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 6.19 | | Junta de frente de motor | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 6.20 | | Correa principal frente motor | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 6.21 | | Tensor de correa principal frente motor | 1 | 504.000 | 540.000 | | 540.000 |
| 6.22 | | Reten frente motor | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 6.23 | | Reten de bancada tras. | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 6.24 | | Embrague ventilador | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 6.25 | | Resortes de valvulas | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 6.26 | | Martilletes de Valvulas | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 6.27 | | Reten guia de valvulas | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 6.28 | | Jgo de Engranajes del frente motor | 1 | 1.750.000 | 1.020.000 | | 1.875.000 |
| 6.29 | | Cadena de Distribucion | 1 | 1.260.000 | 980.000 | | 1.350.000 |
| 6.30 | | Filtro de aceite | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 6.31 | | Filtro de Aire | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 6.32 | | Filtro de Combustible | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 6.33 | | Cambio de aceite motor p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 6.34 | | Tensor de Cadena de Distrib. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 6.35 | | Soporte de caja | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 6.36 | | Soportes de Motor | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 6.37 | | Trabajos de Terceros ( Rectificaciónes) | 1 | 1.750.000 | 1.050.000 | | 1.875.000 |
| 3.38 | | Junta tapa balancin | 1 | 107.800 | 115.500 | | 115.500 |
| 6.39 | | Guia de valvulas | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 6.40 | | Bulbo de aceite | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 6.41 | | Block motor | 1 | 9.100.000 | 4.800.000 | | 9.750.000 |
| 6.42 | | Carter motor | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 6.43 | | Guia cadena | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 6.44 | | Leva cadena | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 6.45 | | Calce lateral | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 6.46 | | Perno piston | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 6.47 | | Buje de biela | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 6.48 | | Seguro perno piston | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 6.49 | | Rotor Cigueñal | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 6.50 | | Polea Cigueñal | 1 | 1.022.000 | 1.095.000 | | 1.095.000 |
| 6.51 | | Multiple de escape | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 6.52 | | caño flexible de escape | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 6.53 | | Multiple de admision | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 6.54 | | Bomba de aceite | 1 | 1.848.000 | 1.980.000 | | 1.980.000 |
| 6.55 | | Depurador de aire | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 6.56 | | Tapa depurador | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 6.57 | | Valvula de aire | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 6.58 | | Manguera depurador | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 6.59 | | Ducto de aire | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 6.60 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 7 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **29.046.500** | **29.896.250** | 0 | **31.121.250** |
| 7.1 | | Diferencial completo | 1 | 9.800.000 | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| 7.2 | | Corona y Pi?on de Dif. 4x4 | 1 | 2.940.000 | 3.150.000 | | 3.150.000 |
| 7.3 | | Rulemanes de Corona | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 7.4 | | Rulemanes de Pi?on | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 7.5 | | Rulemanes del tunel | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 7.6 | | Reten de pi?on | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 7.7 | | Tuerca de Pi?on | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 7.8 | | arandela diferencial | 1 | 52.500 | 56.250 | | 56.250 |
| 7.9 | | Retenes del Tunel del dif. | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 7.10 | | Guardapolvos de homocineticas | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 7.11 | | Tulipas de Homoc. lado caja | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 7.12 | | Tulipas de Homoc. lado rueda | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 7.13 | | Bujes del soporte del tunel de Dif. | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 7.14 | | Homocinetica del | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 7.15 | | Reten de homocinetica | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 7.16 | | Rulemaneje homocinetica | 1 | 455.000 | 250.000 | | 487.500 |
| 7.17 | | rodillo eje tunel | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 7.18 | | Encastre de 4x4 | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 7.19 | | deslizante de 4x4 | 1 | 693.000 | 742.500 | | 742.500 |
| 7.20 | | Eje | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 7.21 | | Actuador de diferencial | 1 | 1.155.000 | 850.000 | | 1.237.500 |
| 7.22 | | Acople | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 7.23 | | Espaciador | 1 | 840.000 | 300.000 | | 900.000 |
| 7.24 | | Perno diferencial | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 7.25 | | Planetario | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 7.26 | | engranaje satelite | 1 | 1.505.000 | 1.612.500 | | 1.612.500 |
| 7.27 | | Caja diferencial | 1 | 2.723.000 | 2.917.500 | | 2.917.500 |
| 7.28 | | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 7.29 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 8 | 78180101-003 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **17.458.000** | **14.767.500** | 0 | **18.705.000** |
| 8.1 | | Cremallera de Direccón | 1 | 8.400.000 | 5.800.000 | | 9.000.000 |
| 8.2 | | Precap | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 8.3 | | Guardapolvo | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 8.4 | | Mu?equin | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 8.5 | | Esparragos de rueda | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 8.6 | | Tuercas de rueda | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 8.7 | | Bomba Direccón hidraulica | 1 | 2.275.000 | 1.700.000 | | 2.437.500 |
| 8.8 | | Reparación de bomba de Direccón hidraulica | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 8.9 | | Cambio de aceite de Direccón hidraulica p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 8.10 | | Columna de Direccón | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 8.11 | | Conjunto cilindro contacto | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | | Eje de Direccón | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 8.13 | | Tanque de fluido D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 8.14 | | Manguera D/H | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 8.15 | | Manguera de retorno D/H | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 8.16 | | Manguera de D/H | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 8.17 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 8.18 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 8.19 | | Cuerpo trasero bomba D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 8.20 | | Alineacion y balanceo | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 8.21 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 9 | 78180101-016 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento Y Reparación De Si | 1 | **38.269.000** | **31.940.000** | 0 | **41.002.500** |
| 9.1 | | Radiador de agua | 1 | 6.020.000 | 3.000.000 | | 6.450.000 |
| 9.2 | | Radiador de intercooler | 1 | 6.300.000 | 3.150.000 | | 6.750.000 |
| 9.3 | | Bomba de agua | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 9.4 | | Ventilador de radiador | 1 | 1.120.000 | 750.000 | | 1.200.000 |
| 9.5 | | Aleta de ventilador | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 9.6 | | Termostado | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 9.7 | | Junta de termostato | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 9.8 | | Manguera de radiador inferior | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 9.9 | | Manguera de radiador superior | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 9.10 | | Juego de mangueras de calefacion | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 9.11 | | Condensador de A.Ac | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 9.12 | | Evaporador de A.Ac. | 1 | 2.415.000 | 1.850.000 | | 2.587.500 |
| 9.13 | | Valvula expansora | 1 | 560.000 | 600.000 | | 600.000 |
| 9.14 | | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 9.15 | | Gas refrigerante 134 A | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 9.16 | | Agua refrigerante c/aditivo | 1 | 70.000 | 75.000 | | 75.000 |
| 9.17 | | Compresor de A. Ac | 1 | 4.760.000 | 5.100.000 | | 5.100.000 |
| 9.18 | | Polea de compresor | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 9.19 | | Embrague de compresor | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 9.20 | | caño de compresor | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 9.21 | | Guia ventilador | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 9.22 | | Tapa radiador | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 9.23 | | Goma soporte radiador | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 9.24 | | Protector 4JJ1 | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 9.25 | | Tanque aux radiador | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 9.26 | | Enfriador de aire | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 9.27 | | Enfriador de aceite | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 9.28 | | Correa A/A | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 9.29 | | Conjunto polea tensor A/A | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 9.30 | | Manguera A/A | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 9.31 | | Comando A/A | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 9.32 | | Motor ventilador A/A | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 9.33 | | Nucleo evaporador A/A | 1 | 2.170.000 | 1.500.000 | | 2.325.000 |
| 9.34 | | Motor ventilador | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 9.35 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 10 | 78180101-998 | Camioneta Isuzu D-Max Reparación, mantenimiento de bolsas de aire | 1 | **8.435.000** | **6.525.000** | 0 | **9.037.500** |
| 10.1 | | Bolsa de Air Bag de Conductor | 1 | 2.205.000 | 1.200.000 | | 2.362.500 |
| 10.2 | | Bolsa de Air Bag de acompañante | 1 | 1.820.000 | 1.200.000 | | 1.950.000 |
| 10.3 | | Disco de Air Bag bobina | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 10.4 | | Modulo de Airbag | 1 | 1.960.000 | 1.500.000 | | 2.100.000 |
| 10.5 | | Cinturon seguridad conductor | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 10.6 | | Cinturon seguridad acompañante | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 10.7 | | Hebilla cinturon | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 10.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 11 | 78180101-027 | Camioneta Isuzu D-Max Mantenimiento y Reparación de carroceria/Rep | 1 | **8.855.000** | **8.837.500** | 0 | **9.487.500** |
| 11.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 11.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 11.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 11.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 11.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 11.6 | | Tapiz de pta. Del der. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 11.7 | | Tapiz de pta tras izq. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 11.8 | | Tapiz de pta tras der. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 11.9 | | Ceradura de pta del izq. | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 11.10 | | Ceradura de pta del der. | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 1.11 | | Cerradura de pta tras izq | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 11.12 | | Cerradura de pta tras der. | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 11.13 | | Jdo de guia de asiento de cond | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 11.14 | | Guia de asiento de acompañante | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 11.15 | | Limpieza integral de Tapizado | 1 | 1.400.000 | 850.000 | | 1.500.000 |
| 11.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 12 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **29.330.000** | **28.250.000** | 0 | **31.425.000** |
| 12.1 | | Jgo de Anillos Sincronizadores | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 12.2 | | Jgo de Rulemanes | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 12.3 | | Jgo. De Rodillos | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 12.4 | | Desplazable de 1y2da. | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 12.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 12.6 | | Deplazable de 5ta y M.atras | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 12.7 | | Eje de Mando | 1 | 2.380.000 | 2.550.000 | | 2.550.000 |
| 12.8 | | Eje Principal | 1 | 2.555.000 | 2.737.500 | | 2.737.500 |
| 12.9 | | Engranaje de 1ra. | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 12.10 | | Engranaje de 2da. | 1 | 1.323.000 | 1.417.500 | | 1.417.500 |
| 12.11 | | Engranaje de 3ra. | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 12.12 | | Engranaje de 5ta. | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 12.13 | | Cuadruple | 1 | 2.765.000 | 2.350.000 | | 2.962.500 |
| 12.14 | | Reten cola | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 12.15 | | Reten de frente caja | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 12.16 | | Cambio de aceite de caja p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 12.17 | | Placa intermedia | 1 | 462.000 | 495.000 | | 495.000 |
| 12.18 | | Jgo de juntas de caja | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 12.19 | | Engranaje marcha atras | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 12.20 | | Sincronizador | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 12.21 | | Engranaje | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 12.22 | | Caja selectora de cambios | 1 | 4.550.000 | 3.100.000 | | 4.875.000 |
| 12.23 | | Palanca de cambios | 1 | 1.855.000 | 1.200.000 | | 1.987.500 |
| 12.24 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 13 | 78180101-005 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **14.588.000** | **13.005.000** | 0 | **15.630.000** |
| 13.1 | | Plato de Presión | 1 | 1.855.000 | 1.987.500 | | 1.987.500 |
| 13.2 | | Disco | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 13.3 | | Cojinete de empuje | 1 | 1.078.000 | 1.155.000 | | 1.155.000 |
| 13.4 | | Horquilla | 1 | 658.000 | 705.000 | | 705.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | | Guardapolvo de Horquilla | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 13.6 | | RulemanPiloto | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 13.7 | | Volante de motor | 1 | 3.185.000 | 2.100.000 | | 3.412.500 |
| 13.8 | | Tornillos de volante | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 13.9 | | Corona volante | 1 | 3.185.000 | 2.100.000 | | 3.412.500 |
| 13.10 | | Rectificación de corona volante | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 13.11 | | Bulbo de embrague | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 13.12 | | Goma pedal de embrague | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 13.13 | | Flexible de embrague | 1 | 220.500 | 236.250 | | 236.250 |
| 13.14 | | Bomba auxiliar de embrague | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 13.15 | | Jgo rep bomba aux de embrague | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 13.16 | | Bombin auxiliar de embrague | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 13.17 | | Bomba central de embrague | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 13.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 14 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **22.953.000** | **23.505.000** | **0** | **24.592.500** |
| 14.1 | | Diferencial completo | 1 | 9.800.000 | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| 14.2 | | Jgo. De pi?on y corona | 1 | 4.550.000 | 4.875.000 | | 4.875.000 |
| 14.3 | | Rulemanes de corona | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 14.4 | | Rulemande pi?on grande | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 14.5 | | Rulemande pi?on chico | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 14.6 | | Reten pi?on | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 14.7 | | Espaciador | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 14.8 | | Tuerca de pi?on | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 14.9 | | eje palier trasero | 1 | 1.162.000 | 1.245.000 | | 1.245.000 |
| 14.10 | | reten palier | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 14.11 | | Rulemanpalier | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 14.12 | | Seguro Rulemanpalier | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 14.13 | | Retentor | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 14.14 | | Reten tunel trasero | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 14.15 | | ollita diferencial | 1 | 1.995.000 | 1.050.000 | | 2.137.500 |
| 14.16 | | Sat?lites | 1 | 1.134.000 | 1.215.000 | | 1.215.000 |
| 14.17 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 15 | 78180101-012 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento yReparación de Tre | 1 | **4.966.500** | **5.321.250** | **0** | **5.321.250** |
| 15.1 | | Amortiguadores traseros | 1 | 567.000 | 607.500 | | 607.500 |
| 15.2 | | Bujes de elasticos | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 15.3 | | Grilletes de elasticos | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 15.4 | | Curva elastico | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 15.5 | | Centro elastico | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 15.6 | | Hoja elastico | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 15.7 | | Reparación de elasticos traseros | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 15.8 | | Mazos elasticos ambos lados | 1 | 1.995.000 | 2.137.500 | | 2.137.500 |
| 15.9 | | Taqueador trasero | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 15.10 | | Perno elastico | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 15.11 | | Buje amortiguador | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 15.12 | | Buje elastico | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 15.13 | | Goma cabina | 1 | 101.500 | 108.750 | | 108.750 |
| 15.14 | | Mecanismo porta auxilio | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 15.15 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 16 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio deReparación y mantenimiento de sist | 1 | **24.710.000** | **24.305.000** | **0** | **26.475.000** |
| 16.1 | | Caja de transferencia completa | 1 | 8.400.000 | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| 16.2 | | Actuador 4x4 | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 16.3 | | Modulo 4x4 | 1 | 1.645.000 | 1.762.500 | | 1.762.500 |
| 16.4 | | Comando 4x4 | 1 | 1.750.000 | 1.200.000 | | 1.875.000 |
| 16.5 | | Reparación de Sistema electronico de 4 x 4 | 1 | 1.610.000 | 980.000 | | 1.725.000 |
| 16.6 | | Cardan Completo | 1 | 2.695.000 | 2.887.500 | | 2.887.500 |
| 16.7 | | Crucetas de Cardan | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 16.8 | | Centralizador de Cardan | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 16.9 | | Cardan delantero | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 16.10 | | Crucetas de Cardan 4x4 | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 16.11 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | 1 | 560.000 | 600.000 | | 600.000 |
| 16.12 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 16.13 | | Interruptor inhibidor | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 16.14 | | Cadena de transferencia | 1 | 1.820.000 | 1.200.000 | | 1.950.000 |
| 16.15 | | Brida | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 16.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 17 | 78180101-018 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de mantenimiento yReparación de Tar | 1 | **97.176.800** | **70.843.000** | **0** | **104.118.000** |
| 17.1 | | Sensor de masa de aire | 1 | 3.710.000 | 2.500.000 | | 3.975.000 |
| 17.2 | | Conjunto aceleracion | 1 | 4.410.000 | 2.300.000 | | 4.725.000 |
| 17.3 | | Bomba de combustible de tanque | 1 | 3.710.000 | 1.800.000 | | 3.975.000 |
| 17.4 | | Bomba alimentadora de combustible | 1 | 15.750.000 | 10.550.000 | | 16.875.000 |
| 17.5 | | Reparación de bomba alimentadora de combustible | 1 | 2.520.000 | 1.300.000 | | 2.700.000 |
| 17.6 | | Pico inyector electronico | 1 | 4.760.000 | 3.850.000 | | 5.100.000 |
| 17.7 | | Tovera electronica | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 17.8 | | Solenoide alimentadora | 1 | 1.862.000 | 1.500.000 | | 1.995.000 |
| 17.9 | | Sensor posicion de Cigueñal | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 17.10 | | Sensor posicion de Arbol de Levas | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 17.11 | | Sensor de Flujo de Aire | 1 | 3.710.000 | 2.500.000 | | 3.975.000 |
| 17.12 | | Sensor de Acelerador | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 17.13 | | Caudalimetro | 1 | 3.710.000 | 2.500.000 | | 3.975.000 |
| 17.14 | | Rail de combustible | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 17.15 | | Bomba de combustible | 1 | 3.710.000 | 1.800.000 | | 3.975.000 |
| 17.16 | | Bomba de Presión de combustible | 1 | 15.750.000 | 10.550.000 | | 16.875.000 |
| 17.17 | | Reparación de bomba de Presión de combustible | 1 | 1.750.000 | 1.875.000 | | 1.875.000 |
| 17.18 | | Jgo de Caños Sist. de Admision Turbo/ Inter | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 17.19 | | Base de Filtro de Combustible | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 17.20 | | Sensor de Presión Common Rail | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 17.21 | | Limitador de Presión del Common Rail | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 17.22 | | Juego de Caños de Combustible | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 17.23 | | Flotador de Tanque | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 17.24 | | Pre filtro | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 17.25 | | Pedal de acelerador | 1 | 2.002.000 | 950.000 | | 2.145.000 |
| 17.26 | | Sensor de Velocimetro | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 17.27 | | Sensor de temperatura combustible | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 17.28 | | Sensor Presión combustible | 1 | 924.000 | 990.000 | | 990.000 |
| 17.29 | | Tubo common rail | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 17.30 | | Arandela de pico inyector | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 17.31 | | Anillo inyector | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 17.32 | | Sensor filtro de combustible | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 17.33 | | Interrutor Presión combustible | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 17.34 | | Conjunto soporte filtro de comb | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 17.35 | | Tanque de combustible | 1 | 3.276.000 | 2.100.000 | | 3.510.000 |
| 17.36 | | Reten de pico inyector | 1 | 114.800 | 123.000 | | 123.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.37 | | Tapa tanque de comb | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 17.38 | | Protector del tanque | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 17.39 | | Tubo de combustible | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 17.40 | | Valvula de retencion de comb | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 17.41 | | Conjunto aceleracion | 1 | 4.830.000 | 2.300.000 | | 5.175.000 |
| 17.42 | | Valvula EGR | 1 | 1.715.000 | 1.837.500 | | 1.837.500 |
| 17.43 | | Valvula EVRV | 1 | 1.680.000 | 1.000.000 | | 1.800.000 |
| 17.44 | | Limpieza de tanque de combustible | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 17.45 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 18 | 78180201-001 | Camioneta Isuzu D-Max Servicio de chaperia y pintura | 1 | **42.336.000** | **39.500.000** | 0 | **45.360.000** |
| 18.1 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 18.2 | | Panel de Frente | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 18.3 | | Capot | 1 | 1.365.000 | 750.000 | | 1.462.500 |
| 18.4 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 980.000 | 650.000 | | 1.050.000 |
| 18.5 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 980.000 | 650.000 | | 1.050.000 |
| 18.6 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 18.7 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 18.8 | | Puerta Trasera Derecha | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 18.9 | | Puerta Trasera Izquierda | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 18.10 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.820.000 | 1.400.000 | | 1.950.000 |
| 18.11 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 483.000 | 517.500 | | 517.500 |
| 18.12 | | Soporte cabina | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 18.13 | | Extension paragolpe delantero | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 18.14 | | Soporte carril paragolpe | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 18.15 | | Soporte paragolpe del | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 18.16 | | Soporte paragolpe lateral | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 18.17 | | Soporte paragolpe corto | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 18.18 | | Reten paragolpe | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 18.19 | | Seguro paragolpe | 1 | 168.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 18.20 | | Tapa paragolpe del | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 18.21 | | Parrilla frontal | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 18.22 | | Jgo molduras parrilla | 1 | 644.000 | 250.000 | | 690.000 |
| 18.23 | | Rejilla interior parrilla | 1 | 483.000 | 250.000 | | 517.500 |
| 18.24 | | Guardafango del izq | 1 | 315.000 | 200.000 | | 337.500 |
| 18.25 | | Guardafango del der | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 18.26 | | Pinches de guardafango | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 18.27 | | caño abre capot | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 18.28 | | Varilla capot | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 18.29 | | Guardafango tra der | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 18.30 | | Guardafango tra izq | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 18.31 | | Bisagra puerta del | 1 | 392.000 | 250.000 | | 420.000 |
| 18.32 | | Limitador puerta | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 18.33 | | Vidrio pta del der | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 18.34 | | Vidrio pta del izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 18.35 | | Guia de vidrio pta del | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 18.36 | | Goma puerta | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 18.37 | | Reten mediaguia del ext | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 18.38 | | Goma superior puerta | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 18.39 | | Mediaguia del int | 1 | 420.000 | 200.000 | | 450.000 |
| 18.40 | | Extension guardafango del | 1 | 315.000 | 200.000 | | 337.500 |
| 18.41 | | Extension guardafango tra | 1 | 315.000 | 200.000 | | 337.500 |
| 18.42 | | Seguro de guardafango | 1 | 420.000 | 200.000 | | 450.000 |
| 18.43 | | Seguro extension guardafango | 1 | 420.000 | 200.000 | | 450.000 |
| 18.44 | | Cola de pato delantero | 1 | 301.000 | 200.000 | | 322.500 |
| 18.45 | | Cola de pato trasero | 1 | 301.000 | 200.000 | | 322.500 |
| 18.46 | | Bisagra puerta trasera | 1 | 385.000 | 250.000 | | 412.500 |
| 18.47 | | Limitador puerta trasera | 1 | 350.000 | 200.000 | | 375.000 |
| 18.48 | | Vidrio de pta trasera izquierda | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 18.49 | | Vidrio de pta trasera derecha | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 18.50 | | Mediaguia trasero interno | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 18.51 | | Goma contorno trasero interno | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 18.52 | | Goma contorno trasero externo | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 18.53 | | Panel de techo | 1 | 1.120.000 | 850.000 | | 1.200.000 |
| 18.54 | | Vidrio trasero | 1 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 |
| 18.55 | | Moldura parabrisa trasera | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 18.56 | | Cable tapa combustible | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 18.57 | | Refuerzo paragolpe tras | 1 | 840.000 | 450.000 | | 900.000 |
| 18.58 | | Centro paragolpe tras | 1 | 630.000 | 300.000 | | 675.000 |
| 18.59 | | Paragolpe trasero niquelado izq | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 18.60 | | Paragolpe trasero niquelado der | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 18.61 | | Tapa paragolpe trasero izq | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 18.62 | | Tapa paragolpe trasero der | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 18.63 | | Moldura paragolpe tras | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 18.64 | | Soporte paragolpe tras der | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 18.65 | | Soporte paragolpe tras izq | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 18.66 | | Tapa tras carroceria | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 18.67 | | Panel lateral carroceria der | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 18.68 | | Panel lateral carroceria izq | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 18.69 | | Manija tapa carroceria | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 18.70 | | Espejo retrovisor izq | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 18.71 | | Espejo retrovisor der | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 18.72 | | Espejo retrovisor interior | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 18.73 | | cepillos limpiaparabrisas | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 18.74 | | Tapiceria | 1 | 1.190.000 | 1.275.000 | | 1.275.000 |
| 18.75 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 19 | 78180101-006 | Camioneta Isuzu MUX- Servicio de mantenimiento yReparación de siste | 1 | **31.332.000** | **27.127.500** | 0 | **33.570.000** |
| 19.1 | | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 19.2 | | Discos de Frenos delantero | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 19.3 | | Juego de Reparación de mordaza de freno | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 19.4 | | Cilindros de frenos tras. | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 19.5 | | Zapatas de frenos tras. | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 19.6 | | Tambores de Freno trasero | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 19.7 | | Caños de frenos de mano | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 19.8 | | Bomba central de freno | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 19.9 | | Valvulas de freno | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 19.10 | | Cambio de fluido de freno p/Litro | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 19.11 | | Caños flexibles de frenos | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 19.12 | | Seguros de zapata | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 19.13 | | Rectificación de discos de freno | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 19.14 | | Cementado de zapatas | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 19.15 | | Rectificación de tambores | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 19.16 | | Resortes de zapata | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 | | Juego de reparo de cilindro de frenos | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 19.18 | | Regulador de freno RH | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 19.19 | | Regulador de freno LH | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 19.20 | | Leva de freno | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 19.21 | | Perno de zapata | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 19.22 | | Piston de mordaza | 1 | 507.500 | 543.750 | | 543.750 |
| 19.23 | | Mordaza de freno delantero RH | 1 | 3.234.000 | 2.000.000 | | 3.465.000 |
| 19.24 | | Mordaza de freno delantero LH | 1 | 3.234.000 | 2.000.000 | | 3.465.000 |
| 19.25 | | Perno de mordaza | 1 | 220.150 | 235.875 | | 235.875 |
| 19.26 | | Tapa de polvo | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 19.27 | | Goma pedal TM | 1 | 113.400 | 121.500 | | 121.500 |
| 19.28 | | Bulbo de freno | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 19.29 | | Mecanismo de freno de mano | 1 | 640.500 | 686.250 | | 686.250 |
| 19.30 | | Jgo reparo bomba central de freno | 1 | 206.150 | 220.875 | | 220.875 |
| 19.31 | | Sensor de desaceleracion | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 19.32 | | Materiales auxiliares | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 19.33 | | Bomba de vacio | 1 | 1.960.000 | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| 19.34 | | Servo Freno | 1 | 3.024.000 | 2.100.000 | | 3.240.000 |
| 19.35 | | Valvula de freno | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 19.36 | | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 19.37 | | Sensor ABS de rueda del der | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 19.38 | | Sensor ABS de rueda trase | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 19.39 | | Modulo hidraulico de ABS | 1 | 4.375.000 | 2.315.000 | | 4.687.500 |
| 19.40 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 20 | 78180101-011 | Camioneta-Mux Servicio de mantenimiento yReparación de Tren delante | 1 | **18.861.850** | **19.172.875** | **0** | **20.209.125** |
| 20.1 | | Amortiguadores | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 20.2 | | Rotulas inferiores | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |
| 20.3 | | Rotulas superiores | 1 | 518.000 | 555.000 | | 555.000 |
| 20.4 | | Bujes de parrilla superior | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 20.5 | | Bujes de parrilla inferior del. | 1 | 206.150 | 220.875 | | 220.875 |
| 20.6 | | Parrilla de suspensión inferior | 1 | 1.302.000 | 1.395.000 | | 1.395.000 |
| 20.7 | | Parrilla de suspensión superior | 1 | 1.253.000 | 1.342.500 | | 1.342.500 |
| 20.8 | | Buje estabilizador central | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 20.9 | | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 20.10 | | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 20.11 | | Barra estabilizadora del. | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 20.12 | | Barra de torsion RH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 20.13 | | Barra de torsion LH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 20.14 | | Brazo barra de torsion LH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 20.15 | | Brazo barra de torsion RH | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 20.16 | | Asientos barra torsion superior | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 20.17 | | Asientos barra torsion inferior | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 20.18 | | Bulon de torsion | 1 | 184.800 | 198.000 | | 198.000 |
| 20.19 | | Punta eje RH | 1 | 1.148.000 | 1.230.000 | | 1.230.000 |
| 20.20 | | Punta eje LH | 1 | 1.148.000 | 1.230.000 | | 1.230.000 |
| 20.21 | | Rodillo de punta eje | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 20.22 | | Reten de aceite punta eje | 1 | 99.400 | 106.500 | | 106.500 |
| 20.23 | | Maza rueda delantera | 1 | 1.092.000 | 650.000 | | 1.170.000 |
| 20.24 | | Rotor sensor | 1 | 430.500 | 200.000 | | 461.250 |
| 20.25 | | Rulemande maza delantera int | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 20.26 | | Rulemande maza delantera ext | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 20.27 | | Reten de maza delantera | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 20.28 | | Tuerca de maza | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 20.29 | | Arandela de maza | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 20.30 | | Tapa de maza | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 20.31 | | Buje amortiguador | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 20.32 | | Perno Parrilla | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 20.33 | | Taqueador de suspensión LH | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 20.34 | | Taqueador de suspensión RH | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 20.35 | | Tazas de ruedas | 1 | 434.000 | 210.000 | | 465.000 |
| 20.36 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 21 | 78180101-009 | Camioneta -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sistema ele | 1 | **7.605.500** | **8.148.750** | **0** | **8.148.750** |
| 21.1 | | Bendix de arranque | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 21.2 | | Rotor de arranque | 1 | 672.000 | 720.000 | | 720.000 |
| 21.3 | | Inducido de arranque | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 21.4 | | Jgo. De carbones | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 21.5 | | Motor de arranque completo | 1 | 2.660.000 | 2.850.000 | | 2.850.000 |
| 21.6 | | Trabajos de terceros | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 21.7 | | Automatico de arranque | 1 | 486.500 | 521.250 | | 521.250 |
| 21.8 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 21.9 | | Rulemande arranque | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 21.10 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 21.11 | | Ruleman | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 21.12 | | Porta carbon | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 21.13 | | Bobina motor de arranque | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 21.14 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 22 | 78180101-009 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de siste | 1 | **7.434.000** | **7.965.000** | **0** | **7.965.000** |
| 22.1 | | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 22.2 | | Rotor de Alternador | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 22.3 | | Estator de Alternador | 1 | 882.000 | 945.000 | | 945.000 |
| 22.4 | | Correa de Alternador | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 22.5 | | Rulemanes de Alternador | 1 | 168.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 22.6 | | Polea de alternador | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 22.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 22.8 | | Carcasa delantera de alternador | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 22.9 | | Rebobinado de campo | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 22.10 | | Alternador Completo | 1 | 2.380.000 | 2.550.000 | | 2.550.000 |
| 22.11 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 23 | 78180101-009 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de siste | 1 | **24.815.000** | **23.602.500** | **0** | **26.587.500** |
| 23.1 | | Foco de Alta y Baja | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 23.2 | | Focos de filamentos | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 23.3 | | Focos de 1 filamento | 1 | 28.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 23.4 | | Focos de busca huellas | 1 | 56.000 | 60.000 | | 60.000 |
| 23.5 | | Foco de luz de techo | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 23.6 | | Faro delantero | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 23.7 | | Faro trasero | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 23.8 | | Faritos de luz de chapa | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 23.9 | | Faros busca huellas | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 23.10 | | Focos LED Baliza techo | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 23.11 | | Conmutador de luces | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 23.12 | | Bulbo de marcha atras | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 23.13 | | Bulbo de freno | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.14 | | Faro auxiliar de freno | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 23.15 | | Tablero instrumental | 1 | 1.820.000 | 1.300.000 | | 1.950.000 |
| 23.16 | | Comando central de lev vid LH | 1 | 805.000 | 862.500 | | 862.500 |
| 23.17 | | Comando central de lev vid RH | 1 | 602.000 | 645.000 | | 645.000 |
| 23.18 | | Interruptor de lev vid tra LH | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 23.19 | | Interruptor de lev vid tra RH | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 23.20 | | Interruptores de puerta | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 23.21 | | Interruptor de estacionamiento | 1 | 651.000 | 697.500 | | 697.500 |
| 23.22 | | Interruptor de 4x4 | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 23.23 | | Interruptor de busca huella | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 23.24 | | Relay | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 23.25 | | Encendedor | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 23.26 | | Alarma cinturon | 1 | 294.000 | 315.000 | | 315.000 |
| 23.27 | | Unidad de control | 1 | 2.555.000 | 1.850.000 | | 2.737.500 |
| 23.28 | | Bocina | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 23.29 | | Relay limpiaparabrisas | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 23.30 | | Control apertura | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 23.31 | | Unidad de control de apertura | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 23.32 | | Unidad de control | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 23.33 | | Sensor de baja incandesente | 1 | 686.000 | 735.000 | | 735.000 |
| 23.34 | | Sensor de posicion de leva | 1 | 868.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 23.35 | | Sensor MAP | 1 | 3.031.000 | 1.800.000 | | 3.247.500 |
| 23.36 | | Bujias incandecentes | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 23.37 | | Motor limpiaparabrisas | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 23.38 | | Motor lanza agua | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 23.39 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 24 | 78180101-014 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio de mantenimiento y Reparación de Motc | 1 | **70.537.600** | **62.201.000** | **0** | **75.576.000** |
| 24.1 | | Juego de Pistones | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 24.2 | | Juego. De Aros | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 24.3 | | Juego de Camisa | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |
| 24.4 | | Juego de Juntas | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 24.5 | | Casquillos de biela | 1 | 539.000 | 577.500 | | 577.500 |
| 24.6 | | Caquillos de Bancada | 1 | 616.000 | 660.000 | | 660.000 |
| 24.7 | | Valvulas de Admision | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 24.8 | | Valvulas de Escape | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 24.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | 469.000 | 502.500 | | 502.500 |
| 24.10 | | Arbol de Levas Adm. | 1 | 868.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 24.11 | | Cig?e?al | 1 | 5.950.000 | 3.500.000 | | 6.375.000 |
| 24.12 | | Bielas | 1 | 952.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 |
| 24.13 | | Turbo | 1 | 8.400.000 | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| 24.14 | | Reparación de turbo | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 24.15 | | Tapa de Cilindros | 1 | 9.450.000 | 6.500.000 | | 10.125.000 |
| 24.16 | | Arbol de levas de Esc. | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 24.17 | | Junta de multiple de adm. | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 24.18 | | Junta de multiple de esc. | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 24.19 | | Junta de frente de motor | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 24.20 | | Correa principal frente motor | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 24.21 | | Tensor de correa principal frente motor | 1 | 504.000 | 540.000 | | 540.000 |
| 24.22 | | Reten frente motor | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 24.23 | | Reten de bancada tras. | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 24.24 | | Embrague ventilador | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 24.25 | | Resortes de valvulas | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 24.26 | | Martilletes de Valvulas | 1 | 287.000 | 307.500 | | 307.500 |
| 24.27 | | Reten guia de valvulas | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 24.28 | | Jgo de Engranajes del frente motor | 1 | 1.750.000 | 1.200.000 | | 1.875.000 |
| 24.29 | | Cadena de Distribucion | 1 | 1.260.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 24.30 | | Filtro de aceite | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 24.31 | | Filtro de Aire | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 24.32 | | Filtro de Combustible | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 24.33 | | Cambio de aceite motor p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 24.34 | | Tensor de Cadena de Distrib. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 24.35 | | Soporte de caja | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 24.36 | | Soportes de Motor | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 24.37 | | Trabajos de Terceros ( Rectificaciónes) | 1 | 1.820.000 | 1.000.000 | | 1.950.000 |
| 24.38 | | Junta tapa balancin | 1 | 107.800 | 115.500 | | 115.500 |
| 24.39 | | Guia de valvulas | 1 | 791.000 | 847.500 | | 847.500 |
| 24.40 | | Bulbo de aceite | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 24.41 | | Block motor | 1 | 9.100.000 | 4.500.000 | | 9.750.000 |
| 24.42 | | Carter motor | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 24.43 | | Guia cadena | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 24.44 | | Leva cadena | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 24.45 | | Calce lateral | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 24.46 | | Perno piston | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 24.47 | | Buje de biela | 1 | 217.000 | 232.500 | | 232.500 |
| 24.48 | | Seguro perno piston | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 24.49 | | Rotor Cigueñal | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 24.50 | | Polea Cigueñal | 1 | 1.022.000 | 1.095.000 | | 1.095.000 |
| 24.51 | | Multiple de escape | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 24.52 | | caño flexible de escape | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 24.53 | | Multiple de admision | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 24.54 | | Bomba de aceite | 1 | 1.848.000 | 1.980.000 | | 1.980.000 |
| 24.55 | | Depurador de aire | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 24.56 | | Tapa depurador | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 24.57 | | Valvula de aire | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 24.58 | | Manguera depurador | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 24.59 | | Ducto de aire | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 24.60 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 25 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu-Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sisten | 1 | **29.046.500** | **31.121.250** | **0** | **31.121.250** |
| 25.1 | | Diferencial completo | 1 | 9.800.000 | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| 25.2 | | Corona y Pi?on de Dif. 4x4 | 1 | 2.940.000 | 3.150.000 | | 3.150.000 |
| 25.3 | | Rulemanes de Corona | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 25.4 | | Rulemanes de Pi?on | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 25.5 | | Rulemanes del tunel | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 25.6 | | Reten de pi?on | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 25.7 | | Tuerca de Pi?on | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 25.8 | | arandela diferencial | 1 | 52.500 | 56.250 | | 56.250 |
| 25.9 | | Retenes del Tunel del dif. | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 25.10 | | Guardapolvos de homocineticas | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 25.11 | | Tulipas de Homoc. lado caja | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 25.12 | | Tulipas de Homoc. lado rueda | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 25.13 | | Bujes del soporte del tunel de P | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 25.14 | | Homocinetica del | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 | | Reten de homocinetica | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 25.16 | | Rulemaneje homocinetica | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 25.17 | | rodillo eje tunel | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 25.18 | | Encastre de 4x4 | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 25.19 | | deslizante de 4x4 | 1 | 693.000 | 742.500 | | 742.500 |
| 25.20 | | Eje | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 25.21 | | Actuador de diferencial | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 25.22 | | Acople | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 25.23 | | Espaciador | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 25.24 | | Perno diferencial | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 25.25 | | Planetario | 1 | 1.155.000 | 1.237.500 | | 1.237.500 |
| 25.26 | | engranaje satelite | 1 | 1.505.000 | 1.612.500 | | 1.612.500 |
| 25.27 | | Caja diferencial | 1 | 2.723.000 | 2.917.500 | | 2.917.500 |
| 25.28 | | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 25.29 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 26 | 78180101-003 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sister | 1 | **17.458.000** | **14.230.000** | **0** | **18.705.000** |
| 26.1 | | Cremallera de Direccón | 1 | 8.400.000 | 5.000.000 | | 9.000.000 |
| 26.2 | | Precap | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 26.3 | | Guardapolvo | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 26.4 | | Mu?equin | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 26.5 | | Esparragos de rueda | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 26.6 | | Tuercas de rueda | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 26.7 | | Bomba Direccón hidraulica | 1 | 2.275.000 | 2.437.500 | | 2.437.500 |
| 26.8 | | Reparación de bomba de Direccón hidraulica | 1 | 1.050.000 | 650.000 | | 1.125.000 |
| 26.9 | | Cambio de aceite de Direccón hidraulica p/ Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 26.10 | | Columna de Direccón | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 26.11 | | Conjunto cilindro contacto | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 26.12 | | Eje de Direccón | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 26.13 | | Tanque de fluido D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.14 | | Manguera D/H | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 26.15 | | Manguera de retorno D/H | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 26.16 | | Manguera de D/H | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 26.17 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.18 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 26.19 | | Cuerpo trasero bomba D/H | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 26.20 | | Alineacion y balanceo | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 26.21 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 27 | 78180101-016 | Camioneta D-Mux Servicio de mantenimiento Y Reparación De Sistema | 1 | **38.269.000** | **32.190.000** | **0** | **41.002.500** |
| 27.1 | | Radiador de agua | 1 | 6.020.000 | 3.500.000 | | 6.450.000 |
| 27.2 | | Radiador de intercooler | 1 | 6.300.000 | 3.100.000 | | 6.750.000 |
| 27.3 | | Bomba de agua | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 27.4 | | Ventilador de radiador | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 27.5 | | Aleta de ventilador | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 27.6 | | Termostado | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 27.7 | | Junta de termostato | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 27.8 | | Manguera de radiador inferior | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 27.9 | | Manguera de radiador superior | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 27.10 | | Juego de mangueras de calefacion | 1 | 241.500 | 258.750 | | 258.750 |
| 27.11 | | Condensador de A.Ac | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 27.12 | | Evaporador de A.Ac. | 1 | 2.415.000 | 1.500.000 | | 2.587.500 |
| 27.13 | | Valvula expansora | 1 | 560.000 | 600.000 | | 600.000 |
| 27.14 | | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 27.15 | | Gas refrigerante 134 A | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 27.16 | | Agua refrigerante c/aditivo | 1 | 70.000 | 75.000 | | 75.000 |
| 27.17 | | Compresor de A. Ac | 1 | 4.760.000 | 5.100.000 | | 5.100.000 |
| 27.18 | | Polea de compresor | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 27.19 | | Embrague de compresor | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 27.20 | | caño de compresor | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 27.21 | | Guia ventilador | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 27.22 | | Tapa radiador | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 27.23 | | Goma soporte radiador | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 27.24 | | Protector 4JJ1 | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 27.25 | | Tanque aux radiador | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 27.26 | | Enfriador de aire | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 27.27 | | Enfriador de aceite | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 27.28 | | Correa A/A | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 7.29 | | Conjunto polea tensor A/A | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 27.30 | | Manguera A/A | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 27.31 | | Comando A/A | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 27.32 | | Motor ventilador A/A | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 27.33 | | Nucleo evaporador A/A | 1 | 2.170.000 | 1.200.000 | | 2.325.000 |
| 27.34 | | Motor ventilador | 1 | 2.240.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 27.35 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 28 | 78180101-998 | Camioneta Isuzu -Mux Reparación, mantenimiento de bolsas de aire | 1 | **8.435.000** | **7.125.000** | **0** | **9.037.500** |
| 28.1 | | Bolsa de Air Bag de Conductor | 1 | 2.205.000 | 1.200.000 | | 2.362.500 |
| 28.2 | | Bolsa de Air Bag de acompañante | 1 | 1.820.000 | 1.200.000 | | 1.950.000 |
| 28.3 | | Disco de Air Bag bobina | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 28.4 | | Modulo de Airbag | 1 | 1.960.000 | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| 28.5 | | Cinturon seguridad conductor | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 28.6 | | Cinturon seguridad acompañante | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 28.7 | | Hebilla cinturon | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 28.8 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 29 | 78180101-027 | Camioneta Isuzu -Mux Mantenimiento y Reparación de carroceria/Repar | 1 | **8.855.000** | **9.487.500** | **0** | **9.487.500** |
| 29.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 29.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 29.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 29.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 29.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 29.6 | | Tapiz de pta. Del der. | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 29.7 | | Tapiz de pta tras izq. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 29.8 | | Tapiz de pta tras der. | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 29.9 | | Ceradura de pta del izq. | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 29.10 | | Ceradura de pta del der. | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 29.11 | | Cerradura de pta tras izq | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 29.12 | | Cerradura de pta tras der. | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 29.13 | | Jdo de guia de asiento de cond | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 29.14 | | Guia de asiento de acompañante | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 29.15 | | Limpieza integral de Tapizado | 1 | 1.400.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 29.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 30 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sister | 1 | **29.330.000** | **27.682.500** | **0** | **31.425.000** |
| 30.1 | | Jgo de Anillos Sincronizadores | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 30.2 | | Jgo de Rulemanes | 1 | 1.050.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | | Jgo. De Rodillos | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 30.4 | | Desplazable de 1y2da. | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 30.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 30.6 | | Deplazable de 5ta y M.atras | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 30.7 | | Eje de Mando | 1 | 2.380.000 | 2.550.000 | | 2.550.000 |
| 30.8 | | Eje Principal | 1 | 2.555.000 | 2.737.500 | | 2.737.500 |
| 30.9 | | Engranaje de 1ra. | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 30.10 | | Engranaje de 2da. | 1 | 1.323.000 | 1.417.500 | | 1.417.500 |
| 30.11 | | Engranaje de 3ra. | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 30.12 | | Engranaje de 5ta. | 1 | 1.470.000 | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 30.13 | | Cuadruple | 1 | 2.765.000 | 2.962.500 | | 2.962.500 |
| 30.14 | | Reten cola | 1 | 154.000 | 165.000 | | 165.000 |
| 30.15 | | Reten de frente caja | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 30.16 | | Cambio de aceite de caja p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 30.17 | | Placa intermedia | 1 | 462.000 | 495.000 | | 495.000 |
| 30.18 | | Jgo de juntas de caja | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 30.19 | | Engranaje marcha atras | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 30.20 | | Sincronizador | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 30.21 | | Engranaje | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 30.22 | | Caja selectora de cambios | 1 | 4.550.000 | 2.100.000 | | 4.875.000 |
| 30.23 | | Palanca de cambios | 1 | 1.855.000 | 1.020.000 | | 1.987.500 |
| 30.24 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 31 | 78180101-005 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sister | 1 | **14.588.000** | **12.005.000** | **0** | **15.630.000** |
| 31.1 | | Plato de Presión | 1 | 1.855.000 | 1.987.500 | | 1.987.500 |
| 31.2 | | Disco | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 31.3 | | Cojinete de empuje | 1 | 1.078.000 | 1.155.000 | | 1.155.000 |
| 31.4 | | Horquilla | 1 | 658.000 | 705.000 | | 705.000 |
| 31.5 | | Guardapolvo de Horquilla | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 31.6 | | RulemanPiloto | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 31.7 | | Volante de motor | 1 | 3.185.000 | 1.600.000 | | 3.412.500 |
| 31.8 | | Tornillos de volante | 1 | 105.000 | 112.500 | | 112.500 |
| 31.9 | | Corona volante | 1 | 3.185.000 | 1.600.000 | | 3.412.500 |
| 31.10 | | Rectificación de corona volante | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 31.11 | | Bulbo de embrague | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 31.12 | | Goma pedal de embrague | 1 | 171.500 | 183.750 | | 183.750 |
| 31.13 | | Flexible de embrague | 1 | 220.500 | 236.250 | | 236.250 |
| 31.14 | | Bomba auxiliar de embrague | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 31.15 | | Jgo rep bomba aux de embrague | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 31.16 | | Bombin auxiliar de embrague | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 31.17 | | Bomba central de embrague | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 31.18 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 32 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sister | 1 | **22.953.000** | **24.592.500** | **0** | **24.592.500** |
| 32.1 | | Diferencial completo | 1 | 9.800.000 | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| 32.2 | | Jgo. De pi?on y corona | 1 | 4.550.000 | 4.875.000 | | 4.875.000 |
| 32.3 | | Rulemanes de corona | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 32.4 | | Rulemande pi?on grande | 1 | 245.000 | 262.500 | | 262.500 |
| 32.5 | | Rulemande pi?on chico | 1 | 252.000 | 270.000 | | 270.000 |
| 32.6 | | Reten pi?on | 1 | 112.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 32.7 | | Espaciador | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 32.8 | | Tuerca de pi?on | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 32.9 | | eje palier trasero | 1 | 1.162.000 | 1.245.000 | | 1.245.000 |
| 32.10 | | reten palier | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 32.11 | | Rulemanpalier | 1 | 588.000 | 630.000 | | 630.000 |
| 32.12 | | Seguro Rulemanpalier | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 32.13 | | Retentor | 1 | 938.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 |
| 32.14 | | Reten tunel trasero | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 32.15 | | ollita diferencial | 1 | 1.995.000 | 2.137.500 | | 2.137.500 |
| 32.16 | | Sat?lites | 1 | 1.134.000 | 1.215.000 | | 1.215.000 |
| 32.17 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 33 | 78180101-012 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio de mantenimiento yReparación de Tren | 1 | **5.351.500** | **5.733.750** | **0** | **5.733.750** |
| 33.1 | | Amortiguadores traseros | 1 | 567.000 | 607.500 | | 607.500 |
| 33.2 | | Bujes de elasticos | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 33.3 | | Grilletes de elasticos | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 33.4 | | Curva elastico | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 33.5 | | Centro elastico | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 33.6 | | Hoja elastico | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 33.7 | | Reparación de elasticos traseros | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 33.8 | | Mazos elasticos ambos lados | 1 | 1.995.000 | 2.137.500 | | 2.137.500 |
| 33.9 | | Taqueador trasero | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 33.10 | | Perno elastico | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 33.11 | | Buje amortiguador | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 33.12 | | Buje elastico | 1 | 84.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 33.13 | | Goma cabina | 1 | 101.500 | 108.750 | | 108.750 |
| 33.14 | | Mecanismo porta auxilio | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 33.15 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 34 | 78180101-002 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio deReparación y mantenimiento de sister | 1 | **24.710.000** | **26.475.000** | **0** | **26.475.000** |
| 34.1 | | Caja de transferencia completa | 1 | 8.400.000 | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| 34.2 | | Actuador 4x4 | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 34.3 | | Modulo 4x4 | 1 | 1.645.000 | 1.762.500 | | 1.762.500 |
| 34.4 | | Comando 4x4 | 1 | 1.750.000 | 1.875.000 | | 1.875.000 |
| 34.5 | | Reparación de Sistema electronico de 4 x 4 | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 34.6 | | Cardan Completo | 1 | 2.695.000 | 2.887.500 | | 2.887.500 |
| 34.7 | | Crucetas de Cardan | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 34.8 | | Centralizador de Cardan | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 34.9 | | Cardan delantero | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 34.10 | | Crucetas de Cardan 4x4 | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 34.11 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | 1 | 560.000 | 600.000 | | 600.000 |
| 34.12 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 34.13 | | Interruptor inhibidor | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 34.14 | | Cadena de transferencia | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 34.15 | | Brida | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 34.16 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 35 | 78180101-018 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio de mantenimiento yReparación de Tanq | 1 | **97.176.800** | **72.988.000** | **0** | **104.118.000** |
| 35.1 | | Sensor de masa de aire | 1 | 3.710.000 | 2.300.000 | | 3.975.000 |
| 35.2 | | Conjunto aceleracion | 1 | 4.410.000 | 2.400.000 | | 4.725.000 |
| 35.3 | | Bomba de combustible de tanque | 1 | 3.710.000 | 2.100.000 | | 3.975.000 |
| 35.4 | | Bomba alimentadora de combustible | 1 | 15.750.000 | 10.500.000 | | 16.875.000 |
| 35.5 | | Reparación de bomba alimentadora de combustible | 1 | 2.520.000 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| 35.6 | | Pico inyector electronico | 1 | 4.760.000 | 4.200.000 | | 5.100.000 |
| 35.7 | | Tovera electronica | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 35.8 | | Solenoide alimentadora | 1 | 1.862.000 | 1.995.000 | | 1.995.000 |
| 35.9 | | Sensor posicion de Cigueñal | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 | | Sensor posicion de Arbol de Levas | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 35.11 | | Sensor de Flujo de Aire | 1 | 3.710.000 | 2.300.000 | | 3.975.000 |
| 35.12 | | Sensor de Acelerador | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 35.13 | | Caudalimetro | 1 | 3.710.000 | 2.300.000 | | 3.975.000 |
| 35.14 | | Rail de combustible | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 35.15 | | Bomba de combustible | 1 | 3.710.000 | 2.100.000 | | 3.975.000 |
| 35.16 | | Bomba de Presión de combustible | 1 | 15.750.000 | 10.500.000 | | 16.875.000 |
| 35.17 | | Reparación de bomba de Presión de combustible | 1 | 1.750.000 | 1.875.000 | | 1.875.000 |
| 35.18 | | Jgo de Caños Sist. de Admision Turbo/ Inter | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 35.19 | | Base de Filtro de Combustible | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 35.20 | | Sensor de Presión Common Rail | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 35.21 | | Limitador de Presión del Common Rail | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 35.22 | | Juego de Caños de Combustible | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 35.23 | | Flotador de Tanque | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 35.24 | | Pre filtro | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 35.25 | | Pedal de acelerador | 1 | 2.002.000 | 850.000 | | 2.145.000 |
| 35.26 | | Sensor de Velocimetro | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 35.27 | | Sensor de temperatura combustible | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 35.28 | | Sensor Presión combustible | 1 | 924.000 | 990.000 | | 990.000 |
| 35.29 | | Tubo common rail | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 35.30 | | Arandela de pico inyector | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 35.31 | | Anillo inyector | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 35.32 | | Sensor filtro de combustible | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 35.33 | | Interrutor Presión combustible | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 35.34 | | Conjunto soporte filtro de comb | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 35.35 | | Tanque de combustible | 1 | 3.276.000 | 2.100.000 | | 3.510.000 |
| 35.36 | | Reten de pico inyector | 1 | 114.800 | 123.000 | | 123.000 |
| 35.37 | | Tapa tanque de comb | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 35.38 | | Protector del tanque | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 35.39 | | Tubo de combustible | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 35.40 | | Valvula de retencion de comb | 1 | 441.000 | 472.500 | | 472.500 |
| 35.41 | | Conjunto aceleracion | 1 | 4.830.000 | 2.300.000 | | 5.175.000 |
| 35.42 | | Valvula EGR | 1 | 1.715.000 | 1.837.500 | | 1.837.500 |
| 35.43 | | Valvula EVRV | 1 | 1.680.000 | 1.000.000 | | 1.800.000 |
| 35.44 | | Limpieza de tanque de combustible | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 35.45 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 36 | 78180201-001 | Camioneta Isuzu -Mux Servicio de chaperia y pintura | 1 | **42.336.000** | **45.360.000** | **0** | **45.360.000** |
| 36.1 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 36.2 | | Panel de Frente | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 36.3 | | Capot | 1 | 1.365.000 | 1.462.500 | | 1.462.500 |
| 36.4 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 36.5 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 36.6 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 36.7 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.610.000 | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 36.8 | | Puerta Trasera Derecha | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 36.9 | | Puerta Trasera Izquierda | 1 | 1.330.000 | 1.425.000 | | 1.425.000 |
| 36.10 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.820.000 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 36.11 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 483.000 | 517.500 | | 517.500 |
| 36.12 | | Soporte cabina | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 36.13 | | Extension paragolpe delantero | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 36.14 | | Soporte carril paragolpe | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 36.15 | | Soporte paragolpe del | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 36.16 | | Soporte paragolpe lateral | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 36.17 | | Soporte paragolpe corto | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 36.18 | | Reten paragolpe | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 36.19 | | Seguro paragolpe | 1 | 168.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 36.20 | | Tapa paragolpe del | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 36.21 | | Parrilla frontal | 1 | 980.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| 36.22 | | Jgo molduras parrilla | 1 | 644.000 | 690.000 | | 690.000 |
| 36.23 | | Rejilla interior parrilla | 1 | 483.000 | 517.500 | | 517.500 |
| 36.24 | | Guardafango del izq | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.25 | | Guardafango del der | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.26 | | Pinches de guardafango | 1 | 42.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 36.27 | | caño abre capot | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 36.28 | | Varilla capot | 1 | 182.000 | 195.000 | | 195.000 |
| 36.29 | | Guardafango tra der | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 36.30 | | Guardafango tra izq | 1 | 196.000 | 210.000 | | 210.000 |
| 36.31 | | Bisagra puerta del | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 36.32 | | Limitador puerta | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 36.33 | | Vidrio pta del der | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 36.34 | | Vidrio pta del izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 36.35 | | Guia de vidrio pta del | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 36.36 | | Goma puerta | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 36.37 | | Reten mediaguia del ext | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.38 | | Goma superior puerta | 1 | 280.000 | 300.000 | | 300.000 |
| 36.39 | | Mediaguia del int | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 36.40 | | Extension guardafango del | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.41 | | Extension guardafango tra | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.42 | | Seguro de guardafango | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 36.43 | | Seguro extension guardafango | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 36.44 | | Cola de pato delantero | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 36.45 | | Cola de pato trasero | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 36.46 | | Bisagra puerta trasera | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 36.47 | | Limitador puerta trasera | 1 | 350.000 | 375.000 | | 375.000 |
| 36.48 | | Vidrio de pta trasera izquierda | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 36.49 | | Vidrio de pta trasera derecha | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 36.50 | | Mediaguia trasero interno | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 36.51 | | Goma contorno trasero interno | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 36.52 | | Goma contorno trasero externo | 1 | 392.000 | 420.000 | | 420.000 |
| 36.53 | | Panel de techo | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 36.54 | | Vidrio trasero | 1 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 |
| 36.55 | | Moldura parabrisa trasera | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 36.56 | | Cable tapa combustible | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 36.57 | | Refuerzo paragolpe tras | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 36.58 | | Centro paragolpe tras | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 36.59 | | Paragolpe trasero niquelado izq | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 36.60 | | Paragolpe trasero niquelado der | 1 | 630.000 | 675.000 | | 675.000 |
| 36.61 | | Tapa paragolpe trasero izq | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 36.62 | | Tapa paragolpe trasero der | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 36.63 | | Moldura paragolpe tras | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 36.64 | | Soporte paragolpe tras der | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |
| 36.65 | | Soporte paragolpe tras izq | 1 | 98.000 | 105.000 | | 105.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.66 | | Tapa tras carroceria | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 36.67 | | Panel lateral carroceria der | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 36.68 | | Panel lateral carroceria izq | 1 | 910.000 | 975.000 | | 975.000 |
| 36.69 | | Manija tapa carroceria | 1 | 770.000 | 825.000 | | 825.000 |
| 36.70 | | Espejo retrovisor izq | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 36.71 | | Espejo retrovisor der | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 36.72 | | Espejo retrovisor interior | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 36.73 | | cepillos limpiaparabrisas | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 36.74 | | Tapiceria | 1 | 1.190.000 | 1.275.000 | | 1.275.000 |
| 36.75 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| | | | | 997.734.500 | 899.392.500 | - | 1.069.001.250 |

LOTE N° 05 CAMIONETA MITSUBISHI L-200 - AÑO 2008 - DIESEL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000

| Ítem | Código Catálog | Descripción del Bien | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-002 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio deReparación y mantenimiento d | 1 | **15.617.700** | **15.970.750** | **0** | **16.733.250** |
| 1.1 | | Anillos sincronizadores | 1 | 507.500 | 543.750 | | 543.750 |
| 1.2 | | Engranaje 1ra. A 5ta. | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 1.3 | | Eje ranurado | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 1.4 | | Eje cuadruple | 1 | 847.000 | 907.500 | | 907.500 |
| 1.5 | | Ruleman | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 1.6 | | Reten | 1 | 239.400 | 256.500 | | 256.500 |
| 1.7 | | Juntas | 1 | 255.500 | 273.750 | | 273.750 |
| 1.8 | | Selectores de cambio | 1 | 1.645.000 | 1.000.000 | | 1.762.500 |
| 1.9 | | Cambio soporte de caja | 1 | 472.500 | 506.250 | | 506.250 |
| 1.10 | | Eje directa y rodillo interior | 1 | 1.015.000 | 1.087.500 | | 1.087.500 |
| 1.11 | | Cambio de engranaje | 1 | 1.001.000 | 1.072.500 | | 1.072.500 |
| 1.12 | | Cambio de juego de junta | 1 | 254.800 | 273.000 | | 273.000 |
| 1.13 | | Cambio de reten | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 1.14 | | Cambio de aceite de caja p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 1.15 | | Cambio centralizador cardan | 1 | 523.600 | 561.000 | | 561.000 |
| 1.16 | | Cambio cruceta cardan | 1 | 359.800 | 385.500 | | 385.500 |
| 1.17 | | Cambio reten de pi?on | 1 | 226.800 | 243.000 | | 243.000 |
| 1.18 | | Cambio Rulemany reten del palier | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 1.19 | | Cambio corona y pi?on diferencial trasero | 1 | 3.038.000 | 3.255.000 | | 3.255.000 |
| 1.20 | | Cambio calce del engranaje del satelite planetario | 1 | 218.400 | 234.000 | | 234.000 |
| 1.21 | | Cambio de aceite diferencial p/Litro | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 1.22 | | Cambio calce del engranaje del planetario | 1 | 260.400 | 279.000 | | 279.000 |
| 1.23 | | Cambio rulemanes de diferencial | 1 | 577.500 | 618.750 | | 618.750 |
| 1.24 | | Cambio engranaje del satelite y planetario | 1 | 994.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 |
| 1.25 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 2 | 78180101-003 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio deReparación y mantenimiento d | 1 | **8.752.100** | **9.377.250** | **0** | **9.377.250** |
| 2.1 | | Cambio mu?equines | 1 | 359.800 | 385.500 | | 385.500 |
| 2.2 | | Cambio brazo zeta | 1 | 557.200 | 597.000 | | 597.000 |
| 2.3 | | Cambio brazo pitman | 1 | 532.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 2.4 | | Cambio bomba de Direccón hidraulica | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 2.5 | | Cambio caño de alta Presión de Direccón hidraulica | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 2.6 | | Reparar eje cardanica de Direccón | 1 | 332.500 | 356.250 | | 356.250 |
| 2.7 | | Cambio guardapolvo de homocinetica | 1 | 228.200 | 244.500 | | 244.500 |
| 2.8 | | Cambio homocinetica | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 2.9 | | Cambio barra larga de Direccón | 1 | 987.000 | 1.057.500 | | 1.057.500 |
| 2.10 | | Alineacion y balanceo de ruedas | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 2.11 | | Cambio Rulemancarcaza | 1 | 327.600 | 351.000 | | 351.000 |
| 2.12 | | Reparación de sinfin | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 2.13 | | Cambio reten carcaza | 1 | 185.500 | 198.750 | | 198.750 |
| 2.14 | | Cambio de Rulemanpunta eje | 1 | 591.500 | 633.750 | | 633.750 |
| 2.15 | | Cambio de reten punta eje | 1 | 172.200 | 184.500 | | 184.500 |
| 2.16 | | Cambio correa de Direccón hidraulica | 1 | 278.600 | 298.500 | | 298.500 |
| 2.17 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 3 | 78180101-004 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio Reparación / Mantenimiento de s | 1 | **7.359.100** | **7.236.000** | **0** | **7.884.750** |
| 3.1 | | Cambio amortiguador trasero | 1 | 485.800 | 520.500 | | 520.500 |
| 3.2 | | Cambio amortiguador delantero | 1 | 507.500 | 543.750 | | 543.750 |
| 3.3 | | Cambio masa rueda delantera | 1 | 1.302.000 | 1.395.000 | | 1.395.000 |
| 3.4 | | Cambio buje parrilla superior | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 3.5 | | Cambio buje parrilla inferior | 1 | 243.600 | 261.000 | | 261.000 |
| 3.6 | | Cambio buje barra estabilizadora | 1 | 129.500 | 138.750 | | 138.750 |
| 3.7 | | Cambio buje amortiguador | 1 | 115.500 | 123.750 | | 123.750 |
| 3.8 | | Cambio rotulas | 1 | 875.000 | 937.500 | | 937.500 |
| 3.9 | | Cambio juego de elasticos . trasero | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 3.10 | | Cambio buje elasticos-completo | 1 | 574.000 | 615.000 | | 615.000 |
| 3.11 | | Cambio grillete de elastico | 1 | 277.200 | 297.000 | | 297.000 |
| 3.12 | | Cambio centro elastico | 1 | 301.000 | 322.500 | | 322.500 |
| 3.13 | | Cambio barra torsion de suspensión | 1 | 1.025.500 | 450.000 | | 1.098.750 |
| 3.14 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 4 | 78180101-005 | Camionetas Mitsubishi, L200Servicio deReparación y mantenimiento de | 1 | **7.099.400** | **7.606.500** | **0** | **7.606.500** |
| 4.1 | | Cambio disco de embrague | 1 | 1.298.500 | 1.391.250 | | 1.391.250 |
| 4.2 | | Cambio cojinete de empuje | 1 | 400.400 | 429.000 | | 429.000 |
| 4.3 | | Cambio plato de Presión | 1 | 1.624.000 | 1.740.000 | | 1.740.000 |
| 4.4 | | Cambio Rulemanpiloto | 1 | 261.800 | 280.500 | | 280.500 |
| 4.5 | | Cambio juego Reparación bomba central embrague | 1 | 218.400 | 234.000 | | 234.000 |
| 4.6 | | Cambio reten de bancada | 1 | 289.800 | 310.500 | | 310.500 |
| 4.7 | | Cambio juego reparo bomba auxiliar embrague | 1 | 122.500 | 131.250 | | 131.250 |
| 4.8 | | Cambio bomba central de embrague | 1 | 952.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 |
| 4.9 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | 1 | 1.036.000 | 1.110.000 | | 1.110.000 |
| 4.10 | | Cambio horquilla de embrague | 1 | 511.000 | 547.500 | | 547.500 |
| 4.11 | | Rectificación volante motor | 1 | 210.000 | 225.000 | | 225.000 |
| 4.12 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 5 | 78180101-006 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio de mantenimiento yReparación d | 1 | **7.914.900** | **7.235.250** | **0** | **8.480.250** |
| 5.1 | | Cambio pastillas de freno-ambos | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 5.2 | | Rectificar discos de freno .ambos | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 5.3 | | Cambio fibras freno .ambos | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 5.4 | | Cambio juego reparo bomba central freno | 1 | 348.600 | 373.500 | | 373.500 |
| 5.5 | | Cambio bomba central de freno | 1 | 1.151.500 | 1.233.750 | | 1.233.750 |
| 5.6 | | Cambio juego Reparación mordaza freno delantero | 1 | 296.100 | 317.250 | | 317.250 |
| 5.7 | | Rectificar tambor freno trasero- ambos | 1 | 140.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 5.8 | | Cambio servofreno | 1 | 2.282.000 | 1.200.000 | | 2.445.000 |
| 5.9 | | Cambio cilindro de freno trasero | 1 | 436.100 | 467.250 | | 467.250 |
| 5.10 | | Cambio juego Reparación .cilindro freno trasero | 1 | 102.200 | 109.500 | | 109.500 |
| 5.11 | | Cambio depresor de freno | 1 | 1.039.500 | 1.113.750 | | 1.113.750 |
| 5.12 | | Cambio caño flexible | 1 | 340.200 | 364.500 | | 364.500 |
| 5.13 | | Cambio caño de freno de mano | 1 | 529.200 | 567.000 | | 567.000 |
| 5.14 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 6 | 78180101-009 | Camionetas Mitsubishi, L200Servicio deReparación y mantenimiento de | 1 | **10.630.900** | **10.662.750** | **0** | **11.390.250** |
| 6.1 | | Cambio faro delantero un lado | 1 | 498.400 | 534.000 | | 534.000 |

SONIA AGUAYO LÓPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | | Cambio faro se?alero un lado | 1 | 296.100 | 317.250 | | 317.250 |
| 6.3 | | Cambio faro trasero un lado | 1 | 357.000 | 382.500 | | 382.500 |
| 6.4 | | Cambio focos por unidad | 1 | 80.500 | 86.250 | | 86.250 |
| 6.5 | | Cambio palanca comando se?aleros, luces | 1 | 1.250.200 | 1.339.500 | | 1.339.500 |
| 6.6 | | Cambio regulador de voltaje | 1 | 784.000 | 840.000 | | 840.000 |
| 6.7 | | Cambio llave contacto | 1 | 521.500 | 558.750 | | 558.750 |
| 6.8 | | Cambio terminal de bateria | 1 | 86.100 | 92.250 | | 92.250 |
| 6.9 | | Colocar relay luz alta | 1 | 179.200 | 192.000 | | 192.000 |
| 6.10 | | Reparación de motor de arranque | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 6.11 | | Cambio de motor de arranque | 1 | 1.359.400 | 1.456.500 | | 1.456.500 |
| 6.12 | | Reparar sistema .limpia parabrisas completo | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 6.13 | | Cambio solenoide o automatico delarranque | 1 | 498.400 | 534.000 | | 534.000 |
| 6.14 | | Ajustar faro auxiliar | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 6.15 | | Alinear luces | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 6.16 | | Cambio Bujias incandescentes | 1 | 219.800 | 235.500 | | 235.500 |
| 6.17 | | Cambio bulbo de aceite | 1 | 194.600 | 208.500 | | 208.500 |
| 6.18 | | Cambio bulbo de temperatura o Relay | 1 | 329.000 | 352.500 | | 352.500 |
| 6.19 | | Reparar alternador | 1 | 455.000 | 487.500 | | 487.500 |
| 6.20 | | Cambio de alternador | 1 | 2.079.000 | 1.500.000 | | 2.227.500 |
| 6.21 | | Cambio correa de alternador | 1 | 224.700 | 240.750 | | 240.750 |
| 6.22 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 7 | 78180101-014 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio de mantenimiento y Reparación ( | 1 | **30.149.000** | **28.662.500** | **0** | **32.302.500** |
| 7.1 | | Juego de Piston | 1 | 1.225.000 | 1.312.500 | | 1.312.500 |
| 7.2 | | Juego de Camisa | 1 | 1.022.000 | 1.095.000 | | 1.095.000 |
| 7.3 | | Juego de aros | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 7.4 | | Casquillo de biela | 1 | 437.500 | 468.750 | | 468.750 |
| 7.5 | | Casquillo de bancada | 1 | 546.000 | 585.000 | | 585.000 |
| 7.6 | | Casquillo de leva | 1 | 206.500 | 221.250 | | 221.250 |
| 7.7 | | Buje de biela | 1 | 172.200 | 184.500 | | 184.500 |
| 7.8 | | Juego de juntas | 1 | 567.000 | 607.500 | | 607.500 |
| 7.9 | | Juego de valvulas | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 7.10 | | Guias de valvulas | 1 | 122.500 | 131.250 | | 131.250 |
| 7.11 | | Rectificar asiento valvulas y esmerilar | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.12 | | Rectificación de cilindro | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.13 | | Rectificación de Cigueñal | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.14 | | Mano de obra Reparación Gral.motor | 1 | 1.960.000 | 1.000.000 | | 2.100.000 |
| 7.15 | | Juego de aros | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 7.16 | | Junta tapa motor | 1 | 296.100 | 317.250 | | 317.250 |
| 7.17 | | Junta carter | 1 | 164.500 | 176.250 | | 176.250 |
| 7.18 | | Rectificar tapa motor | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.19 | | Mano de obra cambio de aro | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 7.20 | | Cambio bomba de agua | 1 | 784.000 | 840.000 | | 840.000 |
| 7.21 | | Cambio de correa dentada | 1 | 477.400 | 511.500 | | 511.500 |
| 7.22 | | Tensor de correa dentada | 1 | 499.800 | 535.500 | | 535.500 |
| 7.23 | | Cambio caño de Velocimetro | 1 | 440.300 | 471.750 | | 471.750 |
| 7.24 | | Mantenimiento bomba inyectora | 1 | 434.000 | 465.000 | | 465.000 |
| 7.25 | | Cambio de bomba inyectora | 1 | 4.445.000 | 4.762.500 | | 4.762.500 |
| 7.26 | | Picos inyectores c/u | 1 | 1.022.000 | 1.095.000 | | 1.095.000 |
| 7.27 | | Turbo | 1 | 6.104.000 | 4.000.000 | | 6.540.000 |
| 7.28 | | Cambio de polea Cigueñal | 1 | 994.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 |
| 7.29 | | Cambio reten culata motor | 1 | 358.400 | 384.000 | | 384.000 |
| 7.30 | | Cambio reten frente motor | 1 | 242.200 | 259.500 | | 259.500 |
| 7.31 | | Cambio soporte motor | 1 | 428.400 | 459.000 | | 459.000 |
| 7.32 | | Cambio junta tapa balancin | 1 | 295.400 | 316.500 | | 316.500 |
| 7.33 | | Cambio ventilador de motor | 1 | 401.800 | 430.500 | | 430.500 |
| 7.34 | | Reparar radiador | 1 | 476.000 | 510.000 | | 510.000 |
| 7.35 | | Regular valvulas | 1 | 336.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 7.36 | | Limpieza de tanque de combustible | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 7.37 | | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 8 | 78180101-016 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio de mantenimiento yReparación d | 1 | **1.785.000** | **1.912.500** | **0** | **1.912.500** |
| 8.1 | | Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionado | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 8.2 | | Reparación del Sistema del Aire Acondicionado | | | | | |
| 8.3 | | Mano de obra | 1 | 1.120.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 9 | 78180101-014 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio de mantenimiento y Reparación ( | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 9.1 | | Cambio de aceite motor p/Litro | 1 | **1.226.750** | **1.314.375** | **0** | **1.314.375** |
| .2 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | 63.000 | 67.500 | | 67.500 |
| 9.3 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | 226.100 | 242.250 | | 242.250 |
| 9.4 | | Cambio de filtro de aire | 1 | 222.950 | 238.875 | | 238.875 |
| 9.5 | | Limpieza radiador | 1 | 224.700 | 240.750 | | 240.750 |
| 9.6 | | Mano de obra | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 10 | 78180201-001 | Camionetas Mitsubishi, L200 Servicio de chaperia y pintura | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| 10.1 | | Envolvente de Paragolpe delantero | 1 | **35.125.300** | **36.234.250** | **0** | **37.634.250** |
| 10.2 | | Panel de Frente | 1 | 798.000 | 855.000 | | 855.000 |
| 10.3 | | Capot | 1 | 623.000 | 667.500 | | 667.500 |
| 10.4 | | Guardabarro Delantero Derecho | 1 | 840.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 10.5 | | Guardabarro Delantero Izquierdo | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 10.6 | | Puerta Delantera Derecha | 1 | 595.000 | 637.500 | | 637.500 |
| 10.7 | | Puerta Delantera Izquierda | 1 | 1.204.000 | 1.290.000 | | 1.290.000 |
| 10.8 | | Puerta Trasera Derecha | 1 | 1.204.000 | 1.290.000 | | 1.290.000 |
| 10.9 | | Puerta Trasera Izquierda | 1 | 1.148.000 | 1.230.000 | | 1.230.000 |
| 10.10 | | Parabrisas Delantero | 1 | 1.148.000 | 1.230.000 | | 1.230.000 |
| 10.11 | | Moldura de Parabrisas | 1 | 1.176.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 10.12 | | Soporte cabina | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 10.13 | | Extension paragolpe del | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 10.14 | | Soporte carril paragolpe | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 10.15 | | Soporte paragolpe del | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 10.16 | | Soporte paragolpe lateral | 1 | 315.000 | 337.500 | | 337.500 |
| 10.17 | | Soporte paragolpe corto | 1 | 359.800 | 385.500 | | 385.500 |
| 10.18 | | Reten paragolpe | 1 | 357.000 | 382.500 | | 382.500 |
| 10.19 | | Seguro paragolpe | 1 | 218.400 | 234.000 | | 234.000 |
| 10.20 | | Tapa paragolpe del | 1 | 133.000 | 142.500 | | 142.500 |
| 10.21 | | Parrilla frontal | 1 | 430.500 | 461.250 | | 461.250 |
| 10.22 | | Jgo molduras parrilla | 1 | 518.700 | 555.750 | | 555.750 |
| 10.23 | | Rejilla interior parrilla | 1 | 428.400 | 459.000 | | 459.000 |
| 10.24 | | Guardafango del izq | 1 | 227.500 | 243.750 | | 243.750 |
| 10.25 | | Guardafango del der | 1 | 254.800 | 273.000 | | 273.000 |
| 10.26 | | Pinches de guardafango | 1 | 254.800 | 273.000 | | 273.000 |
| 10.27 | | caño abre capot | 1 | 91.000 | 97.500 | | 97.500 |
| 10.28 | | Varilla capot | 1 | 367.500 | 393.750 | | 393.750 |
| 10.29 | | Guardafango tra der | 1 | 327.600 | 351.000 | | 351.000 |
| 10.30 | | Guardafango tra izq | 1 | 325.500 | 348.750 | | 348.750 |
| | | | 1 | 325.500 | 348.750 | | 348.750 |

SONIA AGUAYO LOPEZ
Suboficial Superior P.S.
Representante DGAF

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 09/2020 - ID 391128

| | | | CLINICARF | TALLER RC | CONDOR SACI | AUTOMOTIVE SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 | Bisagra puerta del | 1 | 231.000 | 247.500 | | 247.500 |
| 10.32 | Limitador puerta | 1 | 238.000 | 255.000 | | 255.000 |
| 10.33 | Vidrio pta del der | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 10.34 | Vidrio pta del izq | 1 | 525.000 | 562.500 | | 562.500 |
| 10.35 | Guia de vidrio pta del | 1 | 308.000 | 330.000 | | 330.000 |
| 10.36 | Goma pta del | 1 | 500.500 | 536.250 | | 536.250 |
| 10.37 | Reten mediaguia del ext | 1 | 224.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 10.38 | Goma sup pta | 1 | 427.000 | 457.500 | | 457.500 |
| 10.39 | Mediaguia del int | 1 | 360.500 | 386.250 | | 386.250 |
| 10.40 | Extension guardafango del | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 10.41 | Extension guardafango tra | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 10.42 | Seguro de guardafango | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 10.43 | Seguro extension guardafango | 1 | 161.000 | 172.500 | | 172.500 |
| 10.44 | Cola de pato delantero | 1 | 360.500 | 386.250 | | 386.250 |
| 10.45 | Cola de pato trasero | 1 | 360.500 | 386.250 | | 386.250 |
| 10.46 | Bisagra puerta trasera | 1 | 497.000 | 532.500 | | 532.500 |
| 10.47 | Limitador puerta trasera | 1 | 366.100 | 392.250 | | 392.250 |
| 10.48 | Vidrio de pta trasera izquierda | 1 | 504.000 | 540.000 | | 540.000 |
| 10.49 | Vidrio de pta trasera derecha | 1 | 504.000 | 540.000 | | 540.000 |
| 10.50 | Mediaguia tra int | 1 | 239.400 | 256.500 | | 256.500 |
| 10.51 | Goma contorno tras int | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 10.52 | Goma contorno tras ext | 1 | 266.000 | 285.000 | | 285.000 |
| 10.53 | Panel de techo | 1 | 861.000 | 922.500 | | 922.500 |
| 10.54 | Vidrio trasero | 1 | 490.000 | 525.000 | | 525.000 |
| 10.55 | Moldura parabrisa trasera | 1 | 364.000 | 390.000 | | 390.000 |
| 10.56 | Cable tapa combustible | 1 | 255.500 | 273.750 | | 273.750 |
| 10.57 | Refuerzo paragolpe tras | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 10.58 | Centro paragolpe tras | 1 | 308.000 | 330.000 | | 330.000 |
| 10.59 | Paragolpe trasero niquelado izq | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 10.60 | Paragolpe trasero niquelado der | 1 | 385.000 | 412.500 | | 412.500 |
| 10.61 | Tapa paragolpe trasero izq | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 10.62 | Tapa paragolpe trasero der | 1 | 420.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 10.63 | Moldura paragolpe tras | 1 | 290.500 | 311.250 | | 311.250 |
| 10.64 | Soporte paragolpe tras der | 1 | 262.500 | 281.250 | | 281.250 |
| 10.65 | Soporte paragolpe tras izq | 1 | 262.500 | 281.250 | | 281.250 |
| 10.66 | Tapa tras carroceria | 1 | 1.001.000 | 1.072.500 | | 1.072.500 |
| 10.67 | Panel lateral carroceria der | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 10.68 | Panel lateral carroceria izq | 1 | 665.000 | 712.500 | | 712.500 |
| 10.69 | Manija tapa carroceria | 1 | 322.000 | 345.000 | | 345.000 |
| 10.70 | Espejo retrovisor izq | 1 | 582.400 | 624.000 | | 624.000 |
| 10.71 | Espejo retrovisor der | 1 | 582.400 | 624.000 | | 624.000 |
| 10.72 | Espejo retrovisor interior | 1 | 437.500 | 468.750 | | 468.750 |
| 10.73 | cepillos limpiaparabrisas | 1 | 147.000 | 157.500 | | 157.500 |
| 10.74 | Tapiceria | 1 | 2.240.000 | 1.000.000 | | 2.400.000 |
| 10.75 | Mano de obra | 1 | 175.000 | 187.500 | | 187.500 |
| | | | 125.660.150 | 126.212.125 | - | 134.635.875 |

**SONIA E. AGUAYO LOPEZ**
Suboficial Superior P.S.
Repr. Dirección Gral. de Administ. y Finanzas

**ADOLFO GODOY MONTEFLI**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 7

**HUMBERTO AYALA DURE**
Comisario Gral. Inspector.
Director de Logística y Abastecimiento