CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

NCEO N°968/2023

Asunción, 10 de noviembre de 2023.-

Señores
AUTOMOTOR S.A.
Dirección: Av. General Gervasio Artigas N° 1921
Tel: 021-293311/15
Email: rocio.pereira@automotorpy.com

*Referencia: Solicitud de Aceptación de la Corrección de Errores Aritméticos - LCO – PAC N°45/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 425.747.-*

Me dirijo a Uds. con relación a su oferta presentada en el marco del proceso del llamado de referencia. Al respecto, conforme a lo dispuesto en: a) Decreto N° 2992/2019 Artículo 62° Disconformidades, errores y omisiones: "...*Solo se podrán corregir errores aritméticos de las ofertas que cumplan con la documentación considerada sustancial, conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)*..." y b) Pagina 6 "**Disconformidad, errores y omisiones**", punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones; el Comité de Evaluación solicita la aceptación de la corrección del error aritmético.-

Por lo expuesto se solicitan lo siguiente:

a) Totalizar las columnas de precios totales de cada uno de los sub-ítems ofertados-

b) Aceptación de la corrección aritmética de los totales de los ítems detallados a continuación:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78180101-002 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.401.568 |
| 3 | 78180101-003 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.683.354 |
| 4 | 78180101-004 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 36.683.846 |
| 5 | 78180101-005 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.786.926 |
| 6 | 78180101-006 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.333.528 |
| 7 | 78180101-009 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 61.422.007 |
| 8 | 78180101-011 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 55.561.856 |
| 9 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 84.905.674 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 78180101-015 | HYUDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 52.182.949 |
| 12 | 78180101-018 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 90.823.930 |
| 17 | 78180101-002 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.617.529 |
| 18 | 78180101-003 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.693.354 |
| 19 | 78180101-004 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 36.687.295 |
| 20 | 78180101-005 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.786.926 |
| 21 | 78180101-006 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.333.528 |
| 22 | 78180101-009 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 61.422.007 |
| 23 | 78180101-011 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 55.561.856 |
| 24 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 84.905.074 |
| 25 | 78180101-015 | HYUDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 52.182.949 |
| 27 | 78180101-018 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 90.823.930 |

c) Aceptación de la corrección del total ofertado conforme al Cuadro Comparativo de Precios:

| | |
|---|---|
| Total ofertado s/ planilla de precios presentada por el oferente | ₲. 3.091.680.235 |
| **Total corregido s/ Cuadro Comparativo de Precios** | **₲. 3.091.680.323** |

Se solicita la presentación en un plazo de **01 (un) día hábil en el horario de 07:00hs a 13:00hs** a partir de la recepción de la presente nota: Vía correo electrónico: ceo@pj.gov.py o en la Oficina del Comité de Evaluación de Ofertas - 4° Piso - Torre Sur - Palacio de Justicia. **La falta de presentación de lo solicitado, ocasionará el rechazo de su oferta.**

Sin otro particular y en espera de lo solicitado, me despido atentamente.-

ABG. MIRKO DURÉ ROLÓN, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ••• ×

# POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N°45/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 425.747

Comité de Evaluación de Ofertas (CEO) Responder a todos |
Hoy, 11:33
rocio.pereira@automotorpy.com

Elementos enviados

NCEO 974_AUTOMOTO... 503 KB

NCEO 968_AUTOMOTO... 717 KB

Mostrar todos 2 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

***Señores***
***AUTOMOTOR S.A.***
***Dirección: Av. General Gervasio Artigas N° 1921***
***Tel: 021-293311/15***
***Email:*** rocio.pereira@automotorpy.com

Buenos días, por la presente les remito notas que se detallna a continuación referentes al llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N°45/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 425.747**:

1. Nota NCEO N° 968/2023
2. Nota NCEO N° 974/2023

**Favor responder el presente mail acusando recibo del mismo.-**

**Atentamente,**

**Comité de Evaluación - Corte Suprema de Justicia**

**Interno 2010**

Automotor

Asunción, 13 de noviembre del 2023.

**Señores**
**Corte Suprema de Justicia**
**Presente**

**Ref.: LCO PAC N° 45/2023. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - ID 425.747.**

Con relación a la NCEO N° 968/2023 envida por correo electrónico en fecha 13/11/2023, solicitud de documentos, se entrega los siguientes documentos solicitados:

a) Totalizar las columnas de precios totales d cada uno de los sub ítems ofertados.

b) Aceptación de la corrección Aritmética de los totales de los ítems detallados a continuación:

C) Aceptación de la corrección del total ofertado conforme al cuadro comparativo de precios

Total, corregido s/ Cuadro Comparativo de Precios Gs. 3.091.680.323.-

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
14 NOV. 2023
Firma: Hora: 12:45
Aclaración:

Lic. Claudia Vera
Corte Suprema de Justicia

Automotor

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM con ID: 425747

LOTE NRO: 1

HYUNDAI E ISUZU, Contrato Abierto, por Monto, Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultaneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 3.075.500 |
| 1.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 432.000 | 432.000 |
| 1.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 1.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.050 | 514.050 |
| 1.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.050 | 169.050 |
| 1.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 1.6 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 1.7 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 456.000 | 456.000 |
| 1.8 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 1.9 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 456.000 | 456.000 |
| 1.10 | | CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 1.11 | | CARGA DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.200 | 55.200 |
| 1.12 | | ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 1.13 | | AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 1.14 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 1.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 2 | 78180101-002 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA D TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.401.568 |
| 2.1 | | CAMBIO EJE CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.306.326 | 2.306.326 |
| 2.2 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.785.876 | 2.785.876 |
| 2.3 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.719.826 | 1.719.826 |
| 2.4 | | CAMBIO DE RULEMANES DE 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.150 | 438.150 |
| 2.5 | | CAMBIO DE RULEMANES 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.714.650 | 1.714.650 |
| 2.6 | | CAMBIO DE RULEMANES 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.712.926 | 1.712.926 |
| 2.7 | | CAMBIO DE RULEMANES 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.250 | 707.250 |
| 2.8 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.650 | 679.650 |
| 2.9 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.060.876 | 1.060.876 |
| 2.10 | | CAMBIO DE RODILLOS 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.200 | 676.200 |
| 2.11 | | CAMBIO DE RODILLOS 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.650 | 265.650 |
| 2.12 | | CAMBIO DE RODILLOS 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.250 | 293.250 |
| 2.13 | | CAMBIO DE RODILLOS 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.150 | 300.150 |
| 2.14 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 1RA. Y 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.633.576 | 1.633.576 |
| 2.15 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 3RA. Y 4TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.518.000 | 1.518.000 |
| 2.16 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 5TA. Y REVERSA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.060.876 | 1.060.876 |
| 2.17 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 1RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.626 | 1.250.626 |
| 2.18 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.512.826 | 1.512.826 |
| 2.19 | | CAMBIO ENGRANAJE 3RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.064.326 | 1.064.326 |
| 2.20 | | CAMBIO ENGRANAJE 4TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 984.286 | 984.286 |
| 2.21 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 5TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 719.326 | 719.326 |
| 2.22 | | CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.466.750 | 2.466.750 |
| 2.23 | | CAMBIO DE RETENES DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.100 | 407.100 |
| 2.24 | | CAMBIO DE CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 888.376 | 888.376 |
| 2.25 | | CAMBIO DE ENGRANAJE VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 2.26 | | CAMBIO DE SENSOR VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.198 | 256.198 |
| 2.27 | | CAMBIO DE TAPÓN CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.700 | 20.700 |
| 2.28 | | CAMBIO EJE SELECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 214.246 | 214.246 |
| 2.29 | | CAMBIO DE CONJUNTO SELECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.447.276 | 1.447.276 |
| 2.30 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 3 | 78180101-003 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.683.354 |
| 3.1 | | CAMBIO DE EXTREMO DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.200 | 331.200 |
| 3.2 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.600 | 234.600 |
| 3.3 | | CAMBIO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.700 | 296.700 |
| 3.4 | | CAMBIO DE BUJE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 284.626 | 284.626 |
| 3.5 | | CAMBIO DE BUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.876 | 232.876 |
| 3.6 | | CAMBIO DE BOMBA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.440.876 | 2.440.876 |
| 3.7 | | CAMBIO DE COLUMNA DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.411.550 | 2.411.550 |
| 3.8 | | CAMBIO DE DEPÓSITO FLUIDO D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.300 | 324.300 |
| 3.9 | | CAMBIO DE MANGUERA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.673.250 | 1.673.250 |
| 3.10 | | CAMBIO DE CREMALLERA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.513.376 | 9.513.376 |
| 3.11 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.000 | 276.000 |
| 3.12 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.000 | 277.000 |
| 3.13 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.000 | 277.000 |
| 3.14 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 4 | 78180101-004 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 36.683.846 |
| 4.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.018.250 | 2.018.250 |
| 4.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.707.750 | 1.707.750 |
| 4.3 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.624.950 | 1.624.950 |
| 4.4 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.624.950 | 1.624.950 |
| 4.5 | | CAMBIO DE MAZA RUEDA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.742.750 | 2.742.750 |
| 4.6 | | CAMBIO DE PUNTA EJE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 4.7 | | CAMBIO DE PUNTA EJE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 4.8 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.750 | 120.750 |
| 4.9 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.267.876 | 1.267.876 |
| 4.10 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 726.226 | 726.226 |
| 4.11 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.876 | 370.876 |
| 4.12 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.276 | 343.276 |
| 4.13 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.150 | 162.150 |
| 4.15 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 818.340 | 818.340 |
| 4.16 | | CAMBIO DE RULEMAN TORRETA DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 4.17 | | CAMBIO DE ROTULA SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.013.266 | 1.013.266 |
| 4.18 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.600 | 648.600 |
| 4.19 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| 4.20 | | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.348.950 | 1.348.950 |
| 4.21 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 4.22 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.394.300 | 2.394.300 |
| 4.23 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.218 | 242.218 |
| 4.24 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.319 | 237.319 |
| 4.25 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.598 | 21.598 |
| 4.26 | | CAMBIO DE BRAZO PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.740 | 307.740 |
| 4.27 | | CAMBIO DE BRAZO BIELETA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.296 | 316.296 |
| 4.28 | | CAMBIO DE BRAZO BIELETA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.353 | 251.353 |
| 4.29 | | CAMBIO DE BRAZO TENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.869.900 | 1.869.900 |
| 4.30 | | CAMBIO DE RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.316 | 78.316 |
| 4.31 | | CAMBIO DE BARRA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 784.876 | 784.876 |
| 4.32 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.650 | 127.650 |
| 4.33 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.750 | 327.750 |
| 4.34 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TAPA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.554 | 280.554 |
| 4.35 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.207.500 | 1.207.500 |
| 4.36 | | CAMBIO DE PESAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.070 | 2.070 |
| 4.37 | | CAMBIO DE LLANTA C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.142.260 | 3.142.260 |
| 4.38 | | CAMBIO DE TAZA RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.250 | 155.250 |
| 4.39 | | CAMBIO TUERCA RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.100 | 62.100 |
| 4.40 | | CAMBIO PRISIONERO RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.500 | 34.500 |
| 4.41 | | CAMBIO DE PORTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.112.626 | 1.112.626 |
| 4.42 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 5 | 78180101-005 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.786.926 |
| 5.1 | | CAMBIO DE DISCO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.029.826 | 1.029.826 |
| 5.2 | | CAMBIO DE PLATO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.233.376 | 1.233.376 |
| 5.3 | | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 5.4 | | CAMBIO DE HORQUILLA EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.700 | 158.700 |
| 5.5 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 5.6 | | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.426 | 505.426 |
| 5.7 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.423.126 | 1.423.126 |
| 5.8 | | CAMBIO VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.248.000 | 13.248.000 |
| 5.9 | | CAMBIO DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 469.200 | 469.200 |
| 5.10 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 6 | 78180101-006 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.333.528 |
| 6.1 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 6.2 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 715.876 | 715.876 |
| 6.3 | | CAMBIO DE PISTÓN MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.400 | 938.400 |
| 6.4 | | CAMBIO DE RETEN MORDAZA PRIMARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 6.5 | | CAMBIO GUARDAPOLVO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 241.500 | 241.500 |
| 6.6 | | CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA PRIMARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.600 | 27.600 |
| 6.7 | | CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.080 | 22.080 |
| 6.8 | | CAMBIO DE RETEN MORDAZA SECUNDARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 621.000 | 621.000 |
| 6.9 | | CAMBIO PERNO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.800 | 151.800 |
| 6.10 | | CAMBIO PERNO MORDAZA A - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.626 | 77.626 |
| 6.11 | | CAMBIO PERNO MORDAZA B - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 71.760 | 71.760 |
| 6.12 | | CAMBIO DISCO FRENO DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.949.750 | 2.949.750 |
| 6.13 | | CAMBIO DISCO FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.022.200 | 3.022.200 |
| 6.14 | | CAMBIO PERNO MORDAZA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.894 | 61.894 |
| 6.15 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.707.750 | 1.707.750 |
| 6.16 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.626 | 629.626 |
| 6.17 | | CAMBIO MEDIA LUNA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.590 | 7.590 |
| 6.18 | | CAMBIO MANGUERA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.520 | 212.520 |
| 6.19 | | CAMBIO SERVO FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.406.876 | 3.406.876 |
| 6.20 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 853.876 | 853.876 |
| 6.21 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 853.876 | 853.876 |
| 6.22 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 822.826 | 822.826 |
| 6.23 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 822.826 | 822.826 |
| 6.24 | | RECTIFICACIÓN DE FRENO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.400 | 593.400 |
| 6.25 | | CAMBIO MÓDULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.037.776 | 10.037.776 |
| 6.26 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 7 | 78180101-007 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 61.422.007 |
| 7.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.595.400 | 4.595.400 |
| 7.2 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.792.050 | 4.792.050 |
| 7.3 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.328.250 | 1.328.250 |
| 7.4 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 7.5 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.876 | 577.876 |
| 7.6 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.371.376 | 1.371.376 |
| 7.7 | | CAMBIO PORTA CARBÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.328.750 | 2.328.750 |
| 7.8 | | CAMBIO CAMPO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.876 | 646.876 |
| 7.9 | | CAMBIO REDUCTORA ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.876 | 301.876 |
| 7.10 | | CAMBIO BUJÍA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.014.300 | 1.014.300 |
| 7.11 | | CAMBIO ROTOR ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.371.376 | 1.371.376 |
| 7.12 | | CAMBIO ESTATOR ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.078.126 | 1.078.126 |
| 7.13 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 988.426 | 988.426 |
| 7.14 | | CAMBIO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 922.876 | 922.876 |
| 7.15 | | CAMBIO BOMBA VACÍO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 991.876 | 991.876 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | | CAMBIO RULEMAN ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 284.626 | 284.626 |
| 7.17 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.536.750 | 4.536.750 |
| 7.18 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.673.750 | 2.673.750 |
| 7.19 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.362.750 | 1.362.750 |
| 7.20 | | CAMBIO FOCOS ALTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.750 | 258.750 |
| 7.21 | | CAMBIO FOCOS BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.250 | 155.250 |
| 7.22 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.550 | 134.550 |
| 7.23 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.026 | 50.026 |
| 7.24 | | CAMBIO FOCOS LUZ CHICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.300 | 48.300 |
| 7.25 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.700 | 227.700 |
| 7.26 | | CAMBIO FARO PATENTE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 7.27 | | CAMBIO FARO PATENTE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 7.28 | | CAMBIO FUSIBLES 10A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.126 | 43.126 |
| 7.29 | | CAMBIO FUSIBLES 15A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 7.30 | | CAMBIO FUSIBLES 20A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.626 | 77.626 |
| 7.31 | | CAMBIO LÁMPARA INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 948.750 | 948.750 |
| 7.32 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.187 | 513.187 |
| 7.33 | | CAMBIO BOBINA DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 922.876 | 922.876 |
| 7.34 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 7.35 | | CAMBIO BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.166 | 537.166 |
| 7.36 | | CAMBIO ANTENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.376 | 198.376 |
| 7.37 | | CAMBIO SENSOR CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.000 | 552.000 |
| 7.38 | | CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 7.39 | | CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.129.876 | 1.129.876 |
| 7.40 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS (JGO DE 2 UNIDADES) | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 262.090 | 262.090 |
| 7.41 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.600 | 96.600 |
| 7.42 | | CAMBIO VÁLVULA EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.532.300 | 2.532.300 |
| 7.43 | | CAMBIO BOMBA VACÍO MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.568.026 | 1.568.026 |
| 7.44 | | CAMBIO BULBO NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.876 | 232.876 |
| 7.45 | | CAMBIO BASE ANTENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.276 | 481.276 |
| 7.46 | | CAMBIO MOTOR LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.650 | 472.650 |
| 7.47 | | CAMBIO GOMA MOTOR LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.420 | 12.420 |
| 7.48 | | CAMBIO DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.100 | 131.100 |
| 7.49 | | CAMBIO TAPA DEPOSITO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.900 | 75.900 |
| 7.50 | | CAMBIO BULBO PRESIÓN ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 7.51 | | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 7.52 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.776 | 308.776 |
| 7.53 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.346.826 | 14.346.826 |
| 7.54 | | CAMBIO DE RESISTENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 7.55 | | CAMBIO SENSOR ROTACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.000 | 560.000 |
| 7.56 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 8 | 78TB0101-013 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 55.561.856 |
| 8.1 | | CAMBIO RETEN PIÑÓN DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 8.2 | | CAMBIO RETEN TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.650 | 127.650 |
| 8.3 | | CAMBIO SEGURO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.650 | 334.650 |
| 8.4 | | CAMBIO PALIER LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.340.826 | 2.340.826 |
| 8.5 | | CAMBIO PALIER RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.340.826 | 2.340.826 |
| 8.6 | | CAMBIO JGO. ENGRANAJES DIFERENCIAL | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 19.746.076 | 19.746.076 |
| 8.7 | | CAMBIO DIFERENCIAL TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.590.326 | 18.590.326 |
| 8.8 | | CAMBIO RULEMAN PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.028.600 | 2.028.600 |
| 8.9 | | CAMBIO EJE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.882.750 | 6.882.750 |
| 8.10 | | CAMBIO TUERCA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.850 | 389.850 |
| 8.11 | | CAMBIO RULEMAN SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.700.850 | 1.700.850 |
| 8.12 | | CAMBIO BRIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.626 | 629.626 |
| 8.13 | | CAMBIO RETEN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.576 | 115.576 |
| 8.14 | | CAMBIO TUERCA PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 8.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 9 | 78TB0101-014 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 84.905.874 |
| 9.1 | | CAMBIO PISTÓN STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.190 | 1.898.190 |
| 9.2 | | CAMBIO PISTÓN STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.190 | 1.898.190 |
| 9.3 | | CAMBIO JGO. AROS STD | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.002.726 | 2.002.726 |
| 9.4 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 621.000 | 621.000 |
| 9.5 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 945.300 | 945.300 |
| 9.6 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.450 | 486.450 |
| 9.7 | | CAMBIO RULEMAN PILOTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.126 | 112.126 |
| 9.8 | | CAMBIO BUJE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.300 | 255.300 |
| 9.9 | | CAMBIO JGO. JUNTAS MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.328.750 | 2.328.750 |
| 9.10 | | CAMBIO CAMISA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.869.900 | 1.869.900 |
| 9.11 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.270.876 | 7.270.876 |
| 9.12 | | CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.079.850 | 1.079.850 |
| 9.13 | | CAMBIO CÁRTER MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.464.526 | 1.464.526 |
| 9.14 | | CAMBIO EJE LEVA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.676.700 | 1.676.700 |
| 9.15 | | CAMBIO EJE LEVA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.676.700 | 1.676.700 |
| 9.16 | | CAMBIO SENSOR FLUJO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.375.326 | 2.375.326 |
| 9.17 | | CAMBIO MARTILLITO LEVA AD. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 303.600 | 303.600 |
| 9.18 | | CAMBIO MARTILLITO LEVA ESC. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 9.19 | | CAMBIO BOTADOR HIDRÁULICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.277.000 | 2.277.000 |
| 9.20 | | CAMBIO RETEN FRENTE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 9.21 | | CAMBIO RETEN BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.376 | 198.376 |
| 9.22 | | CAMBIO RETEN FRENTE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.076 | 81.076 |
| 9.23 | | CAMBIO RETEN FRENTE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.300 | 48.300 |
| 9.24 | | CAMBIO RETEN LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.550 | 65.550 |
| 9.25 | | CAMBIO BUJE BALANCEADOR GRANDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.400 | 110.400 |
| 9.26 | | CAMBIO BUJE BALANCEADOR CHICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.400 | 110.400 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.27 | | CAMBIO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.980.900 | 16.980.900 |
| 9.28 | | CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.600 | 993.600 |
| 9.29 | | CAMBIO TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.091.926 | 1.091.926 |
| 9.30 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.776 | 170.776 |
| 9.31 | | CAMBIO BOMBA ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.613.376 | 2.613.376 |
| 9.32 | | CAMBIO CARCAZA FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.354.126 | 1.354.126 |
| 9.33 | | CAMBIO TAPA FILTRO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.126 | 181.126 |
| 9.34 | | CAMBIO BASE FILTRO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 339.826 | 339.826 |
| 9.35 | | CAMBIO CONDUCTO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |
| 9.36 | | CAMBIO MANGUERA DEPURADOR AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.200 | 676.200 |
| 9.37 | | CAMBIO JUNTA LIQUIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |
| 9.38 | | CAMBIO SOPORTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.714.650 | 1.714.650 |
| 9.39 | | CAMBIO SOPORTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.100 | 890.100 |
| 9.40 | | CAMBIO GUÍA VÁLVULA ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 9.41 | | CAMBIO GUÍA VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 9.42 | | CAMBIO CORREA DENTADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.050 | 514.050 |
| 9.43 | | CAMBIO TENSOR CORREA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 9.44 | | CAMBIO POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.748 | 170.748 |
| 9.45 | | TENSADO DE CORREA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.360 | 99.360 |
| 9.46 | | CAMBIO CAÑO DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.240 | 204.240 |
| 9.47 | | CAMBIO VÁLVULA ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 9.48 | | CAMBIO JUNTA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.900 | 6.900 |
| 9.49 | | CAMBIO TUBO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.250 | 86.250 |
| 9.50 | | CAMBIO VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.190.250 | 1.190.250 |
| 9.51 | | CAMBIO JUNTA DRENAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.680 | 49.680 |
| 9.52 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 672.750 | 672.750 |
| 9.53 | | CAMBIO CORREA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 9.54 | | CAMBIO CORREA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.126 | 181.126 |
| 9.55 | | CAMBIO TURBOCARGADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.212.776 | 15.212.776 |
| 9.56 | | CAMBIO CONJUNTO REFRIGERADOR ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.906.626 | 2.906.626 |
| 9.57 | | SOLDADURA CONEXIÓN DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 9.58 | | CAMBIO MARTILLITO BALANCIN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.000 | 290.000 |
| 9.59 | | CAMBIO MARTILLITO BALANCIN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.000 | 290.000 |
| 9.60 | | CAMBIO RETEN DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 9.61 | | CAMBIO DE PROTECTOR INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 9.62 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 10 | 78180101-015 | HYUDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 52.182.949 |
| 10.1 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.373.100 | 1.373.100 |
| 10.2 | | CAMBIO JUNTA BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 10.3 | | CAMBIO VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.126 | 526.126 |
| 10.4 | | CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.509.376 | 1.509.376 |
| 10.5 | | CAMBIO RADIADOR AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.083 | 2.373.083 |
| 10.6 | | LIMPIEZA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 990.000 | 990.000 |
| 10.7 | | CAMBIO MANGUERA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 10.8 | | CAMBIO MANGUERA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.050 | 100.050 |
| 10.9 | | CAMBIO RADIADOR ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.682.376 | 2.682.376 |
| 10.10 | | CAMBIO POLEA TENSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 674.476 | 674.476 |
| 10.11 | | CAMBIO POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.112.626 | 1.112.626 |
| 10.12 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 329.476 | 329.476 |
| 10.13 | | CAMBIO TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.380 | 70.380 |
| 10.14 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.326 | 167.326 |
| 10.15 | | CAMBIO CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.096.876 | 4.096.876 |
| 10.16 | | CAMBIO PROTECTOR VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 474.376 | 474.376 |
| 10.17 | | CAMBIO CONJUNTO VENTILADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.263.200 | 2.263.200 |
| 10.18 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.718.650 | 9.718.650 |
| 10.19 | | CAMBIO DISCO DE COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.300 | 531.300 |
| 10.20 | | CAMBIO BOBINA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.267.876 | 1.267.876 |
| 10.21 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.204.050 | 1.204.050 |
| 10.22 | | CAMBIO MANGUERA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.938.900 | 1.938.900 |
| 10.23 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.378.550 | 5.378.550 |
| 10.24 | | CAMBIO FILTRO A/C HABITACULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 476.100 | 476.100 |
| 10.25 | | CAMBIO NUCLEO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.440.876 | 2.440.876 |
| 10.26 | | CAMBIO COMANDO INTERRUPTOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.861.776 | 2.861.776 |
| 10.27 | | CAMBIO VALVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 10.28 | | CAMBIO BOBINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 10.29 | | CAMBIO RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.102 | 66.102 |
| 10.30 | | CAMBIO CONJUNTO INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.649.600 | 2.649.600 |
| 10.31 | | CAMBIO FILTROSECADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.700 | 89.700 |
| 10.32 | | CAMBIO ACTUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 501.976 | 501.976 |
| 10.33 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.000 | 675.000 |
| 10.34 | | CAMBIO SOPORTE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 859.000 | 859.000 |
| 10.35 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 11 | 78180101-017 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 5.755.580 |
| 11.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 11.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 11.3 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 879.060 | 879.060 |
| 11.4 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 11.5 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 11.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 11.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 11.8 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 12 | 78180101-018 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 90.823.930 |
| 12.1 | | CAMBIO TANQUE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.324.076 | 3.324.076 |

Rubén Valenzuela
Apoderado

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.826 | 1.650.826 |
| 12.3 | | CAMBIO FLOTADOR COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 653.776 | 653.776 |
| 12.4 | | CAMBIO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.233.376 | 1.233.376 |
| 12.5 | | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE C/ SOPORTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.876 | 1.750.876 |
| 12.6 | | CAMBIO BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.437.500 | 47.437.500 |
| 12.7 | | CAMBIO INYECTOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.393.500 | 28.393.500 |
| 12.8 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 12.9 | | LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.000 | 414.000 |
| 12.10 | | REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 12.11 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 13 | 78180101-013 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 10.420.000 |
| 13.1 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 13.2 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 13.3 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 13.4 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 13.5 | | CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.809.000 | 2.809.000 |
| 13.6 | | CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.809.000 | 2.809.000 |
| 13.7 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 14 | 78180101-023 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO DE MANT., REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 7.780.400 |
| 14.1 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 14.2 | | CAMBIO PARABRISAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.174.000 | 3.174.000 |
| 14.3 | | CAMBIO MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.400 | 386.400 |
| 14.4 | | CAMBIO SILICONA PARA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 14.5 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 15 | 78180201-005 | HYUNDAI H1 2010/2011 MINI BUS SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 29.153.740 |
| 15.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 15.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.070.000 | 2.070.000 |
| 15.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.864.000 | 3.864.000 |
| 15.4 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 15.5 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 15.6 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.208.000 | 2.208.000 |
| 15.7 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.208.000 | 2.208.000 |
| 15.8 | | CAMBIO GOMA DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 |
| 15.9 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 15.10 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 15.11 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.000 | 1.311.000 |
| 15.12 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.228.200 | 1.228.200 |
| 15.13 | | CAMBIO GUIA PUERTA CORREDIZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 703.800 | 703.800 |
| 15.14 | | CAMBIO DE RODILLO TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 592.020 | 592.020 |
| 15.15 | | CAMBIO DE RODILLO TK | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.720 | 543.720 |
| 15.16 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRAS LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 15.17 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRAS RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 15.18 | | CAMBIO BRAZO LIMPIA PARABRISAS TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 |
| 15.19 | | CAMBIO MANIJA TRASERA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 |
| 15.20 | | CAMBIO MANIJA TRASERA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 |
| 15.21 | | PINTURA Y COLOCACION DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 15.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 16 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 3.075.500 |
| 16.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 432.000 | 432.000 |
| 16.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 16.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.050 | 514.050 |
| 16.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.050 | 169.050 |
| 16.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 16.6 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 16.7 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 456.000 | 456.000 |
| 16.8 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 16.9 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 456.000 | 456.000 |
| 16.10 | | CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 16.11 | | CARGA DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.200 | 55.200 |
| 16.12 | | ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 16.13 | | AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 16.14 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 16.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 17 | 78180201-002 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.617.520 |
| 17.1 | | CAMBIO EJE CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.306.326 | 2.306.326 |
| 17.2 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.785.876 | 2.785.876 |
| 17.3 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.719.826 | 1.719.826 |
| 17.4 | | CAMBIO DE RULEMANES DE 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 438.150 | 438.150 |
| 17.5 | | CAMBIO DE RULEMANES 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.714.650 | 1.714.650 |
| 17.6 | | CAMBIO DE RULEMANES 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.712.926 | 1.712.926 |
| 17.7 | | CAMBIO DE RULEMANES 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.250 | 707.250 |
| 17.8 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 679.650 | 679.650 |
| 17.9 | | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.060.876 | 1.060.876 |
| 17.10 | | CAMBIO DE RODILLOS 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.200 | 676.200 |
| 17.11 | | CAMBIO DE RODILLOS 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.650 | 265.650 |
| 17.12 | | CAMBIO DE RODILLOS 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.250 | 293.250 |
| 17.13 | | CAMBIO DE RODILLOS 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.150 | 300.150 |
| 17.14 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 1RA. Y 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.633.576 | 1.633.576 |
| 17.15 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 3RA. Y 4TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.518.000 | 1.518.000 |
| 17.16 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE 5TA. Y REVERSA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.060.876 | 1.060.876 |
| 17.17 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 1RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.626 | 1.250.626 |
| 17.18 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.512.826 | 1.512.826 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.19 | | CAMBIO ENGRANAJE 3RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.064.326 | 1.064.326 |
| 17.20 | | CAMBIO ENGRANAJE 4TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 820.238 | 820.238 |
| 17.21 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 5TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 719.326 | 719.326 |
| 17.22 | | CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.466.750 | 2.466.750 |
| 17.23 | | CAMBIO DE RETENES DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.100 | 407.100 |
| 17.24 | | CAMBIO DE CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 888.376 | 888.376 |
| 17.25 | | CAMBIO DE ENGRANAJE VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 17.26 | | CAMBIO DE SENSOR VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.198 | 256.198 |
| 17.27 | | CAMBIO DE TAPÓN CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.700 | 20.700 |
| 17.28 | | CAMBIO EJE SELECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 214.246 | 214.246 |
| 17.29 | | CAMBIO DE CONJUNTO SELECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.447.276 | 1.447.276 |
| 17.30 | | REPARACIÓN DE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 17.31 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 18 | 78180101-003 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.683.354 |
| 18.1 | | CAMBIO DE EXTREMO DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.200 | 331.200 |
| 18.2 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.600 | 234.600 |
| 18.3 | | CAMBIO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.700 | 296.700 |
| 18.4 | | CAMBIO DE BUJE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 284.626 | 284.626 |
| 18.5 | | CAMBIO DE BUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.876 | 232.876 |
| 18.6 | | CAMBIO DE BOMBA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.440.876 | 2.440.876 |
| 18.7 | | CAMBIO DE COLUMNA DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.411.550 | 2.411.550 |
| 18.8 | | CAMBIO DE DEPÓSITO FLUIDO D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.300 | 324.300 |
| 18.9 | | CAMBIO DE MANGUERA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.673.250 | 1.673.250 |
| 18.10 | | CAMBIO DE CREMALLERA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.513.376 | 9.513.376 |
| 18.11 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.000 | 276.000 |
| 18.12 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.000 | 277.000 |
| 18.13 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.000 | 277.000 |
| 18.14 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 19 | 78180101-004 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 36.687.296 |
| 19.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.018.250 | 2.018.250 |
| 19.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.707.750 | 1.707.750 |
| 19.3 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.624.950 | 1.624.950 |
| 19.4 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.624.950 | 1.624.950 |
| 19.5 | | CAMBIO DE MAZA RUEDA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.742.750 | 2.742.750 |
| 19.6 | | CAMBIO DE PUNTA EJE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 19.7 | | CAMBIO DE PUNTA EJE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 19.8 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.750 | 120.750 |
| 19.9 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.267.876 | 1.267.876 |
| 19.10 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 726.226 | 726.226 |
| 19.11 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.876 | 370.876 |
| 19.12 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 343.276 | 343.276 |
| 19.13 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |
| 19.14 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.150 | 162.150 |
| 19.15 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 818.340 | 818.340 |
| 19.16 | | CAMBIO DE RULEMAN TORRETA DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 19.17 | | CAMBIO DE ROTULA SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.013.266 | 1.013.266 |
| 19.18 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.600 | 648.600 |
| 19.19 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| 19.20 | | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.348.950 | 1.348.950 |
| 19.21 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 19.22 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.394.300 | 2.394.300 |
| 19.23 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.218 | 242.218 |
| 19.24 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.319 | 237.319 |
| 19.25 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.598 | 21.598 |
| 19.26 | | CAMBIO DE BRAZO PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.740 | 307.740 |
| 19.27 | | CAMBIO DE BRAZO BIELETA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 316.296 | 316.296 |
| 19.28 | | CAMBIO DE BRAZO BIELETA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.353 | 251.353 |
| 19.29 | | CAMBIO DE BRAZO TENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.869.900 | 1.869.900 |
| 19.30 | | CAMBIO DE RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.316 | 78.316 |
| 19.31 | | CAMBIO DE BARRA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 784.876 | 784.876 |
| 19.32 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.650 | 127.650 |
| 19.33 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.750 | 327.750 |
| 19.34 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TAPA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.554 | 280.554 |
| 19.35 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.207.500 | 1.207.500 |
| 19.36 | | CAMBIO DE PESAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.070 | 2.070 |
| 19.37 | | CAMBIO DE LLANTA C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.142.260 | 3.142.260 |
| 19.38 | | CAMBIO DE VÁLVULA PARA LLANTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.450 | 3.450 |
| 19.39 | | CAMBIO DE TAZA RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.250 | 155.250 |
| 19.40 | | CAMBIO TUERCA RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.100 | 62.100 |
| 19.41 | | CAMBIO PRISIONERO RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.500 | 34.500 |
| 19.42 | | CAMBIO DE PORTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.112.626 | 1.112.626 |
| 19.43 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 20 | 78180101-005 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 18.786.926 |
| 20.1 | | CAMBIO DE DISCO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.029.826 | 1.029.826 |
| 20.2 | | CAMBIO DE PLATO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.233.376 | 1.233.376 |
| 20.3 | | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 20.4 | | CAMBIO DE HORQUILLA EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.700 | 158.700 |
| 20.5 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 20.6 | | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.426 | 505.426 |
| 20.7 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.423.126 | 1.423.126 |
| 20.8 | | CAMBIO VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.248.000 | 13.248.000 |
| 20.9 | | CAMBIO DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 469.200 | 469.200 |
| 20.10 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 78100101-006 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.333.528 |
| 21.1 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 21.2 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 715.876 | 715.876 |
| 21.3 | | CAMBIO DE PISTÓN MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.400 | 938.400 |
| 21.4 | | CAMBIO DE RETEN MORDAZA PRIMARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 21.5 | | CAMBIO GUARDAPOLVO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 241.500 | 241.500 |
| 21.6 | | CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA PRIMARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.600 | 27.600 |
| 21.7 | | CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.080 | 22.080 |
| 21.8 | | CAMBIO DE RETEN MORDAZA SECUNDARIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 621.000 | 621.000 |
| 21.9 | | CAMBIO PERNO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.800 | 151.800 |
| 21.10 | | CAMBIO PERNO MORDAZA A - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.626 | 77.626 |
| 21.11 | | CAMBIO PERNO MORDAZA B - TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 71.760 | 71.760 |
| 21.12 | | CAMBIO DISCO FRENO DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.949.750 | 2.949.750 |
| 21.13 | | CAMBIO DISCO FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.022.200 | 3.022.200 |
| 21.14 | | CAMBIO PERNO MORDAZA TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.894 | 61.894 |
| 21.15 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.707.750 | 1.707.750 |
| 21.16 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.626 | 629.626 |
| 21.17 | | CAMBIO MEDIA LUNA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.590 | 7.590 |
| 21.18 | | CAMBIO MANGUERA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.520 | 212.520 |
| 21.19 | | CAMBIO SERVO FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.406.876 | 3.406.876 |
| 21.20 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 853.876 | 853.876 |
| 21.21 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 853.876 | 853.876 |
| 21.22 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 822.826 | 822.826 |
| 21.23 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 822.826 | 822.826 |
| 21.24 | | RECTIFICACIÓN DE FRENO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.400 | 593.400 |
| 21.25 | | CAMBIO MÓDULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.037.776 | 10.037.776 |
| 21.26 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 22 | 78100101-009 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 61.422.007 |
| 22.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.595.400 | 4.595.400 |
| 22.2 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.792.050 | 4.792.050 |
| 22.3 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.328.250 | 1.328.250 |
| 22.4 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 22.5 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 577.876 | 577.876 |
| 22.6 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.371.376 | 1.371.376 |
| 22.7 | | CAMBIO PORTA CARBÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.328.750 | 2.328.750 |
| 22.8 | | CAMBIO CAMPO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.876 | 646.876 |
| 22.9 | | CAMBIO REDUCTORA ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.876 | 301.876 |
| 22.10 | | CAMBIO BUJÍA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.014.300 | 1.014.300 |
| 22.11 | | CAMBIO ROTOR ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.371.376 | 1.371.376 |
| 22.12 | | CAMBIO ESTATOR ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.078.126 | 1.078.126 |
| 22.13 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 988.426 | 988.426 |
| 22.14 | | CAMBIO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 922.876 | 922.876 |
| 22.15 | | CAMBIO BOMBA VACÍO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 991.876 | 991.876 |
| 22.16 | | CAMBIO RULEMAN ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 284.626 | 284.626 |
| 22.17 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.536.750 | 4.536.750 |
| 22.18 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.673.750 | 2.673.750 |
| 22.19 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.362.750 | 1.362.750 |
| 22.20 | | CAMBIO FOCOS ALTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.750 | 258.750 |
| 22.21 | | CAMBIO FOCOS BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.250 | 155.250 |
| 22.22 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 134.550 | 134.550 |
| 22.23 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.026 | 50.026 |
| 22.24 | | CAMBIO FOCOS LUZ CHICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.300 | 48.300 |
| 22.25 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.700 | 227.700 |
| 22.26 | | CAMBIO FARO PATENTE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 22.27 | | CAMBIO FARO PATENTE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 22.28 | | CAMBIO FUSIBLES 10A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.126 | 43.126 |
| 22.29 | | CAMBIO FUSIBLES 15A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 22.30 | | CAMBIO FUSIBLES 20A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.626 | 77.626 |
| 22.31 | | CAMBIO LÁMPARA INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 948.750 | 948.750 |
| 22.32 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.187 | 513.187 |
| 22.33 | | CAMBIO BOBINA DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 922.876 | 922.876 |
| 22.34 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.376 | 543.376 |
| 22.35 | | CAMBIO BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 537.166 | 537.166 |
| 22.36 | | CAMBIO ANTENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.376 | 198.376 |
| 22.37 | | CAMBIO SENSOR CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.000 | 552.000 |
| 22.38 | | CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 22.39 | | CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.129.876 | 1.129.876 |
| 22.40 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS (JGO DE 2 UNIDADES) | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 262.090 | 262.090 |
| 22.41 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 96.600 | 96.600 |
| 22.42 | | CAMBIO VÁLVULA EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.532.300 | 2.532.300 |
| 22.43 | | CAMBIO BOMBA VACÍO MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.568.026 | 1.568.026 |
| 22.44 | | CAMBIO BULBO NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 232.876 | 232.876 |
| 22.45 | | CAMBIO BASE ANTENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.276 | 481.276 |
| 22.46 | | CAMBIO MOTOR LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.650 | 472.650 |
| 22.47 | | CAMBIO GOMA MOTOR LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.420 | 12.420 |
| 22.48 | | CAMBIO DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 131.100 | 131.100 |
| 22.49 | | CAMBIO TAPA DEPOSITO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.900 | 75.900 |
| 22.50 | | CAMBIO BULBO PRESIÓN ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 22.51 | | CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 22.52 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 308.776 | 308.776 |
| 22.53 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.346.826 | 14.346.826 |
| 22.54 | | CAMBIO DE RESISTENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 22.55 | | CAMBIO SENSOR ROTACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.000 | 560.000 |
| 22.56 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 78180101-021 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 55.561.856 |
| 23.1 | | CAMBIO RETEN PIÑÓN DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 23.2 | | CAMBIO RETEN TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.650 | 127.650 |
| 23.3 | | CAMBIO SEGURO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 334.650 | 334.650 |
| 23.4 | | CAMBIO PALIER LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.340.826 | 2.340.826 |
| 23.5 | | CAMBIO PALIER RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.340.826 | 2.340.826 |
| 23.6 | | CAMBIO JGO. ENGRANAJES DIFERENCIAL | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 19.746.076 | 19.746.076 |
| 23.7 | | CAMBIO DIFERENCIAL TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.590.326 | 18.590.326 |
| 23.8 | | CAMBIO RULEMAN PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.028.600 | 2.028.600 |
| 23.9 | | CAMBIO EJE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.882.750 | 6.882.750 |
| 23.10 | | CAMBIO TUERCA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.850 | 389.850 |
| 23.11 | | CAMBIO RULEMAN SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.700.850 | 1.700.850 |
| 23.12 | | CAMBIO BRIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 629.626 | 629.626 |
| 23.13 | | CAMBIO RETEN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.576 | 115.576 |
| 23.14 | | CAMBIO TUERCA PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 23.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 24 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 84.905.874 |
| 24.1 | | CAMBIO PISTÓN STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.190 | 1.898.190 |
| 24.2 | | CAMBIO PISTÓN STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.190 | 1.898.190 |
| 24.3 | | CAMBIO JGO. AROS STD | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.002.726 | 2.002.726 |
| 24.4 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 621.000 | 621.000 |
| 24.5 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 945.300 | 945.300 |
| 24.6 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.450 | 486.450 |
| 24.7 | | CAMBIO RULEMAN PILOTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.126 | 112.126 |
| 24.8 | | CAMBIO BUJE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 255.300 | 255.300 |
| 24.9 | | CAMBIO JGO. JUNTAS MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.328.750 | 2.328.750 |
| 24.10 | | CAMBIO CAMISA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.869.900 | 1.869.900 |
| 24.11 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.270.876 | 7.270.876 |
| 24.12 | | CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.079.850 | 1.079.850 |
| 24.13 | | CAMBIO CÁRTER MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.464.526 | 1.464.526 |
| 24.14 | | CAMBIO EJE LEVA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.676.700 | 1.676.700 |
| 24.15 | | CAMBIO EJE LEVA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.676.700 | 1.676.700 |
| 24.16 | | CAMBIO SENSOR FLUJO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.375.326 | 2.375.326 |
| 24.17 | | CAMBIO MARTILLITO LEVA AD. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 303.600 | 303.600 |
| 24.18 | | CAMBIO MARTILLITO LEVA ESC. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 24.19 | | CAMBIO BOTADOR HIDRÁULICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.277.000 | 2.277.000 |
| 24.20 | | CAMBIO RETEN FRENTE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.300 | 117.300 |
| 24.21 | | CAMBIO RETEN BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.376 | 198.376 |
| 24.22 | | CAMBIO RETEN FRENTE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.076 | 81.076 |
| 24.23 | | CAMBIO RETEN FRENTE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.300 | 48.300 |
| 24.24 | | CAMBIO RETEN LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.550 | 65.550 |
| 24.25 | | CAMBIO BUJE BALANCEADOR GRANDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.400 | 110.400 |
| 24.26 | | CAMBIO BUJE BALANCEADOR CHICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.400 | 110.400 |
| 24.27 | | CAMBIO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.980.900 | 16.980.900 |
| 24.28 | | CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.600 | 993.600 |
| 24.29 | | CAMBIO TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.091.926 | 1.091.926 |
| 24.30 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.776 | 170.776 |
| 24.31 | | CAMBIO BOMBA ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.613.376 | 2.613.376 |
| 24.32 | | CAMBIO CARCAZA FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.354.126 | 1.354.126 |
| 24.33 | | CAMBIO TAPA FILTRO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.126 | 181.126 |
| 24.34 | | CAMBIO BASE FILTRO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 339.826 | 339.826 |
| 24.35 | | CAMBIO CONDUCTO AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |
| 24.36 | | CAMBIO MANGUERA DEPURADOR AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 676.200 | 676.200 |
| 24.37 | | CAMBIO JUNTA LIQUIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 362.250 | 362.250 |
| 24.38 | | CAMBIO SOPORTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.714.650 | 1.714.650 |
| 24.39 | | CAMBIO SOPORTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 890.100 | 890.100 |
| 24.40 | | CAMBIO GUÍA VÁLVULA ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 24.41 | | CAMBIO GUÍA VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 24.42 | | CAMBIO CORREA DENTADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 514.050 | 514.050 |
| 24.43 | | CAMBIO TENSOR CORREA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 24.44 | | CAMBIO POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.748 | 170.748 |
| 24.45 | | TENSADO DE CORREA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 99.360 | 99.360 |
| 24.46 | | CAMBIO CAÑO DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.240 | 204.240 |
| 24.47 | | CAMBIO VÁLVULA ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 24.48 | | CAMBIO JUNTA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.900 | 6.900 |
| 24.49 | | CAMBIO TUBO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.250 | 86.250 |
| 24.50 | | CAMBIO VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.190.250 | 1.190.250 |
| 24.51 | | CAMBIO JUNTA DRENAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.680 | 49.680 |
| 24.52 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 672.750 | 672.750 |
| 24.53 | | CAMBIO CORREA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 24.54 | | CAMBIO CORREA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 181.126 | 181.126 |
| 24.55 | | CAMBIO TURBOCARGADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.212.776 | 15.212.776 |
| 24.56 | | CAMBIO CONJUNTO REFRIGERADOR ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.906.626 | 2.906.626 |
| 24.57 | | SOLDADURA CONEXIÓN DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 24.58 | | CAMBIO MARTILLITO BALANCIN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.000 | 290.000 |
| 24.59 | | CAMBIO MARTILLITO BALANCIN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.000 | 290.000 |
| 24.60 | | CAMBIO RETEN DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 24.61 | | CAMBIO DE PROTECTOR INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 24.62 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 25 | 78180101-015 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 52.182.949 |
| 25.1 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.373.100 | 1.373.100 |
| 25.2 | | CAMBIO JUNTA BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.896 | 65.896 |
| 25.3 | | CAMBIO VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.126 | 526.126 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | | CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.509.376 | 1.509.376 |
| 25.5 | | CAMBIO RADIADOR AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.083 | 2.373.083 |
| 25.6 | | LIMPIEZA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 990.000 | 990.000 |
| 25.7 | | CAMBIO MANGUERA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106.950 | 106.950 |
| 25.8 | | CAMBIO MANGUERA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.050 | 100.050 |
| 25.9 | | CAMBIO RADIADOR ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.682.376 | 2.682.376 |
| 25.10 | | CAMBIO POLEA TENSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 674.476 | 674.476 |
| 25.11 | | CAMBIO POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.112.626 | 1.112.626 |
| 25.12 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 329.476 | 329.476 |
| 25.13 | | CAMBIO TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.380 | 70.380 |
| 25.14 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 167.326 | 167.326 |
| 25.15 | | CAMBIO CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.096.876 | 4.096.876 |
| 25.16 | | CAMBIO PROTECTOR VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 474.376 | 474.376 |
| 25.17 | | CAMBIO CONJUNTO VENTILADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.263.200 | 2.263.200 |
| 25.18 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.718.650 | 9.718.650 |
| 25.19 | | CAMBIO DISCO DE COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.300 | 531.300 |
| 25.20 | | CAMBIO BOBINA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.267.876 | 1.267.876 |
| 25.21 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.204.050 | 1.204.050 |
| 25.22 | | CAMBIO MANGUERA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.938.900 | 1.938.900 |
| 25.23 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.378.550 | 5.378.550 |
| 25.24 | | CAMBIO FILTRO A/C HABITACULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 476.100 | 476.100 |
| 25.25 | | CAMBIO NUCLEO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.440.876 | 2.440.876 |
| 25.26 | | CAMBIO COMANDO INTERRUPTOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.861.776 | 2.861.776 |
| 25.27 | | CAMBIO VALVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 25.28 | | CAMBIO BOBINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 25.29 | | CAMBIO RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.102 | 66.102 |
| 25.30 | | CAMBIO CONJUNTO INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.649.600 | 2.649.600 |
| 25.31 | | CAMBIO FILTROSECADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.700 | 89.700 |
| 25.32 | | CAMBIO ACTUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 501.976 | 501.976 |
| 25.33 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.000 | 675.000 |
| 25.34 | | CAMBIO SOPORTE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 859.000 | 859.000 |
| 25.35 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 26 | 78180101-012 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 5.755.580 |
| 26.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 26.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 26.3 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 879.060 | 879.060 |
| 26.4 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 26.5 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 26.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 26.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 26.8 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 27 | 78180101-019 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 90.823.930 |
| 27.1 | | CAMBIO TANQUE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.324.076 | 3.324.076 |
| 27.2 | | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.826 | 1.650.826 |
| 27.3 | | CAMBIO FLOTADOR COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 653.776 | 653.776 |
| 27.4 | | CAMBIO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.233.376 | 1.233.376 |
| 27.5 | | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE C/ SOPORTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.876 | 1.750.876 |
| 27.6 | | CAMBIO BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.437.500 | 47.437.500 |
| 27.7 | | CAMBIO INYECTOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.393.500 | 28.393.500 |
| 27.8 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 27.9 | | LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.000 | 414.000 |
| 27.10 | | REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 27.11 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 28 | 78180101-021 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 10.420.000 |
| 28.1 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 28.2 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 28.3 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 28.4 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 28.5 | | CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.809.000 | 2.809.000 |
| 28.6 | | CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.809.000 | 2.809.000 |
| 28.7 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 29 | 78180101-023 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO DE MANT., REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 7.780.400 |
| 29.1 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 29.2 | | CAMBIO PARABRISAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.174.000 | 3.174.000 |
| 29.3 | | CAMBIO MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.400 | 386.400 |
| 29.4 | | CAMBIO SILICONA PARA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 29.5 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 30 | 78180101-031 | HYUNDAI H1 2012/2015 MINI BUS SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 29.153.740 |
| 30.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 30.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.070.000 | 2.070.000 |
| 30.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.864.000 | 3.864.000 |
| 30.4 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 30.5 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 30.6 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.208.000 | 2.208.000 |
| 30.7 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.208.000 | 2.208.000 |
| 30.8 | | CAMBIO GOMA DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 |
| 30.9 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 30.10 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 30.11 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.311.000 | 1.311.000 |
| 30.12 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.228.200 | 1.228.200 |
| 30.13 | | CAMBIO GUIA PUERTA CORREDIZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 703.800 | 703.800 |
| 30.14 | | CAMBIO DE RODILLO TQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 592.020 | 592.020 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | | CAMBIO DE RODILLO TK | Unidad | EVENTO | 1 | | | 543.720 | 543.720 |
| 30.16 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRAS LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 30.17 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRAS RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 30.18 | | CAMBIO BRAZO LIMPIA PARABRISAS TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 |
| 30.19 | | CAMBIO MANIJA TRASERA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 |
| 30.20 | | CAMBIO MANIJA TRASERA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 |
| 30.21 | | PINTURA Y COLOCACION DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 30.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 31 | 78180101-014 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 2.678.180 |
| 31.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 397.440 | 397.440 |
| 31.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.660 | 147.660 |
| 31.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.620 | 274.620 |
| 31.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.160 | 113.160 |
| 31.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 31.6 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 31.7 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 524.400 | 524.400 |
| 31.8 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 31.9 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 252.540 | 252.540 |
| 31.10 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.200 | 55.200 |
| 31.11 | | CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 31.12 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 31.13 | | ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 31.14 | | AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 31.15 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 31.16 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 32 | 78180101-002 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 84.323.120 |
| 32.1 | | CAMBIO DE JGO DE ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 6.624.000 | 6.624.000 |
| 32.2 | | CAMBIO DE JGO DE RULEMANES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 32.3 | | CAMBIO DE JGO DE RODILLOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| 32.4 | | CAMBIO DE DESPLAZABLE DE 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 32.5 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3º Y 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.086.560 | 2.086.560 |
| 32.6 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5° Y MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 32.7 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.552.500 | 1.552.500 |
| 32.8 | | CAMBIO DE EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 32.9 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 1RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.649.600 | 2.649.600 |
| 32.10 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.954.080 | 1.954.080 |
| 32.11 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 3RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.821.600 | 1.821.600 |
| 32.12 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 4TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.290.800 | 2.290.800 |
| 32.13 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 5TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.456.400 | 2.456.400 |
| 32.14 | | CAMBIO CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.773.800 | 2.773.800 |
| 32.15 | | CAMBIO DE RETEN COLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.800 | 151.800 |
| 32.16 | | CAMBIO DE RETEN CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.860 | 133.860 |
| 32.17 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.273.600 | 9.273.600 |
| 32.18 | | CAMBIO MASA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.312.000 | 3.312.000 |
| 32.19 | | CAMBIO DE PUNTAS EJES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.670.800 | 3.670.800 |
| 32.20 | | CAMBIO DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.754.480 | 2.754.480 |
| 32.21 | | CAMBIO DE CARDAN COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.495.400 | 11.495.400 |
| 32.22 | | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.131.600 | 1.131.600 |
| 32.23 | | CAMBIO DE CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.720 | 750.720 |
| 32.24 | | CAMBIO DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.698.380 | 14.698.380 |
| 32.25 | | CAMBIO TAPÓN CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.640 | 38.640 |
| 32.26 | | CAMBIO TAPÓN BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.700 | 20.700 |
| 32.27 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 33 | 78180101-001 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 11.551.760 |
| 33.1 | | CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.809.800 | 5.809.800 |
| 33.2 | | CAMBIO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 474.720 | 474.720 |
| 33.3 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 33.4 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.480 | 615.480 |
| 33.5 | | CAMBIO DE ESPÁRRAGOS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.560 | 430.560 |
| 33.6 | | CAMBIO DE PRISIONEROS Y TUERCAS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.960 | 264.960 |
| 33.7 | | CAMBIO DE PERNO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 33.8 | | CAMBIO DE LLANTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.849.200 | 1.849.200 |
| 33.9 | | REPARACIÓN DE LLANTA C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 33.10 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.269.600 | 1.269.600 |
| 33.11 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 33.12 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 34 | 78180101-004 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 - SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 20.664.410 |
| 34.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.581.480 | 1.581.480 |
| 34.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.457.280 | 1.457.280 |
| 34.3 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.566.800 | 2.566.800 |
| 34.4 | | CAMBIO DE BUJE PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.400 | 179.400 |
| 34.5 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.360 | 444.360 |
| 34.6 | | CAMBIO DE BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.880 | 104.880 |
| 34.7 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 34.8 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.160 | 320.160 |
| 34.9 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 34.10 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 596.160 | 596.160 |
| 34.11 | | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.435.200 | 1.435.200 |
| 34.12 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 34.13 | | CAMBIO DE BRAZO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.600 | 579.600 |
| 34.14 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 34.15 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |

Rubén Valenzuela
Apoderado

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.16 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 34.17 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 34.18 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.480 | 408.480 |
| 34.19 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.040 | 701.040 |
| 34.20 | | CAMBIO DE PESAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.590 | 7.590 |
| 34.21 | | CAMBIO DE PORTA MAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.420.520 | 2.420.520 |
| 34.22 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.740.680 | 2.740.680 |
| 34.23 | | CAMBIO DE BRAZO DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.733.280 | 1.733.280 |
| 34.24 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 35 | 78180101-005 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 19.359.620 |
| 35.1 | | CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN Y DISCO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.753.600 | 3.753.600 |
| 35.2 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 35.3 | | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.076.400 | 1.076.400 |
| 35.4 | | CAMBIO DE GOMA PEDAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.840 | 24.840 |
| 35.5 | | CAMBIO VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.937.500 | 12.937.500 |
| 35.6 | | CAMBIO TORNILLOS DE VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 739.680 | 739.680 |
| 35.7 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 36 | 78180101-016 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 28.068.800 |
| 36.1 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS DELANTERO | Unidad Medida Global | KIT - JUEGO | 1 | | | 892.860 | 892.860 |
| 36.2 | | CAMBIO DISCO FRENO DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.827.120 | 1.827.120 |
| 36.3 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.137.360 | 7.137.360 |
| 36.4 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 36.5 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 36.6 | | CAMBIO DE PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 616.860 | 616.860 |
| 36.7 | | CAMBIO DE RETENTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 36.8 | | CAMBIO GUARDAPOLVO MORDAZA FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.540 | 45.540 |
| 36.9 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.860 | 547.860 |
| 36.10 | | CAMBIO DISCO FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.476.600 | 1.476.600 |
| 36.11 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 764.520 | 764.520 |
| 36.12 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 36.13 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 899.760 | 899.760 |
| 36.14 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DEL AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 36.15 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRAS AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 36.16 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 36.17 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 36.18 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 36.19 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 36.20 | | CAMBIO MÓDULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.431.800 | 8.431.800 |
| 36.21 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.000 | 276.000 |
| 36.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 37 | 78180101-009 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.973.250 |
| 37.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.735.160 | 2.735.160 |
| 37.2 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.367.200 | 3.367.200 |
| 37.3 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.328.250 | 1.328.250 |
| 37.4 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.960 | 402.960 |
| 37.5 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.680 | 463.680 |
| 37.6 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.600 | 993.600 |
| 37.7 | | CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 37.8 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.080 | 505.080 |
| 37.9 | | CAMBIO RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.880 | 173.880 |
| 37.10 | | CAMBIO POLEA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 876.300 | 876.300 |
| 37.11 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 851.460 | 851.460 |
| 37.12 | | CAMBIO DIODO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.640 | 659.640 |
| 37.13 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.837.400 | 5.837.400 |
| 37.14 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.056.320 | 5.056.320 |
| 37.15 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.160 | 803.160 |
| 37.16 | | CAMBIO FOCOS ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.280 | 422.280 |
| 37.17 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.120 | 33.120 |
| 37.18 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.560 | 16.560 |
| 37.19 | | CAMBIO FOCOS LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.940 | 17.940 |
| 37.20 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 37.21 | | CAMBIO FARITO DE LUZ DE CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.640 | 38.640 |
| 37.22 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.740 | 307.740 |
| 37.23 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS (JGO DE 2 UNIDADES) | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 338.100 | 338.100 |
| 37.24 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 278.760 | 278.760 |
| 37.25 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.900 | 75.900 |
| 37.26 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 273.240 | 273.240 |
| 37.27 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 37.28 | | CAMBIO DE CONTROL DE APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 712.080 | 712.080 |
| 37.29 | | CAMBIO PICO LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 341.000 | 341.000 |
| 37.30 | | CAMBIO INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 37.31 | | CAMBIO FARO ANTINIEBLA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 37.32 | | CAMBIO FARO ANTINIEBLA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 37.33 | | CAMBIO PORTA CARBÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 37.34 | | CAMBIO ABRIDOR TAPA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 |
| 37.35 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 38 | 78180101-010 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 12.696.980 |
| 38.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.586.980 | 12.586.980 |
| 38.2 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 39 | 78180101-014 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 52.819.100 |
| 39.1 | | CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.664.000 | 17.664.000 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 | | CAMBIO DE RULEMANES DE CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.178.520 | 1.178.520 |
| 39.3 | | CAMBIO DE RULEMAN DE PIÑÓN GRANDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 538.200 | 538.200 |
| 39.4 | | CAMBIO DE RULEMAN DE PIÑÓN CHICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 39.5 | | CAMBIO DE ESPACIADOR IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.800 | 151.800 |
| 39.6 | | CAMBIO DE ACOPLE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.413.600 | 13.413.600 |
| 39.7 | | CAMBIO CALCES PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.320 | 157.320 |
| 39.8 | | CAMBIO CALCES CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.580 | 194.580 |
| 39.9 | | CAMBIO CORONA Y PIÑÓN DE DIFERENCIAL 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.749.200 | 8.749.200 |
| 39.10 | | CAMBIO DE RULEMANES DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.680 | 1.360.680 |
| 39.11 | | CAMBIO RULEMANES DE TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 921.840 | 921.840 |
| 39.12 | | CAMBIO RETEN DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 39.13 | | CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.240 | 66.240 |
| 39.14 | | CAMBIO GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.462.800 | 1.462.800 |
| 39.15 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.836.400 | 3.836.400 |
| 39.16 | | CAMBIO DE MASA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| 39.17 | | CAMBIO DE ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.080 | 22.080 |
| 39.18 | | CAMBIO DE GRASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.400 | 41.400 |
| 39.19 | | CAMBIO DE TORRETA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.200 | 400.200 |
| 39.20 | | CAMBIO DE BUJES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 39.21 | | CAMBIO DE ESPACIADOR DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.260 | 37.260 |
| 39.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 40 | 78160101-014 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 85.317.460 |
| 40.1 | | CAMBIO PISTONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 40.2 | | CAMBIO JGO. AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.280.640 | 1.280.640 |
| 40.3 | | CAMBIO JGO. JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.540.080 | 1.540.080 |
| 40.4 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.640 | 452.640 |
| 40.5 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 669.300 | 669.300 |
| 40.6 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.880 | 518.880 |
| 40.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.026.720 | 1.026.720 |
| 40.8 | | CAMBIO JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 40.9 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.272.860 | 2.272.860 |
| 40.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.217.400 | 7.217.400 |
| 40.11 | | CAMBIO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.135.360 | 3.135.360 |
| 40.12 | | CAMBIO DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.168.960 | 15.168.960 |
| 40.13 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.736.540 | 2.736.540 |
| 40.14 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.460 | 92.460 |
| 40.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 40.16 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.640 | 176.640 |
| 40.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.100 | 62.100 |
| 40.18 | | CAMBIO CONJUNTO ALOJAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 959.100 | 959.100 |
| 40.19 | | CAMBIO RESORTE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.080 | 574.080 |
| 40.20 | | CAMBIO MARTILLETE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.605.440 | 2.605.440 |
| 40.21 | | CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.280 | 353.280 |
| 40.22 | | CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJE DE FRENTE MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.456.400 | 2.456.400 |
| 40.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.208.880 | 1.208.880 |
| 40.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 383.640 | 383.640 |
| 40.25 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.188.180 | 1.188.180 |
| 40.26 | | CAMBIO BALANCEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.170.100 | 9.170.100 |
| 40.27 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.960 | 57.960 |
| 40.28 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 40.29 | | CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 40.30 | | CAMBIO CORREA TRAPEZOIDAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.800 | 496.800 |
| 40.31 | | CAMBIO DE POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.500 | 172.500 |
| 40.32 | | CAMBIO DE TENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.000 | 552.000 |
| 40.33 | | CAMBIO SOPORTE DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 40.34 | | CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.390.000 | 1.390.000 |
| 40.35 | | CAMBIO CORREA DENTADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 40.36 | | RECTIFICACIÓN DE TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 40.37 | | CAMBIO JUNTA LÍQUIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 40.38 | | CAMBIO BLOCK MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 40.39 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 41 | 78160101-015 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 32.709.980 |
| 41.1 | | CAMBIO RADIADOR AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.300.460 | 2.300.460 |
| 41.2 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.400 | 938.400 |
| 41.3 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.415.000 | 2.415.000 |
| 41.4 | | CAMBIO TAPA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 41.5 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.420 | 81.420 |
| 41.6 | | CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.840 | 24.840 |
| 41.7 | | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.960 | 264.960 |
| 41.8 | | CAMBIO JGO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.836.400 | 3.836.400 |
| 41.9 | | CAMBIO CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.957.840 | 3.957.840 |
| 41.10 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 41.11 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 959.100 | 959.100 |
| 41.12 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 41.13 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.000 | 414.000 |
| 41.14 | | CARGA DE AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.600 | 165.600 |
| 41.15 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.256.540 | 8.256.540 |
| 41.16 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 869.400 | 869.400 |
| 41.17 | | CAMBIO EMBRAGUE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.660 | 630.660 |
| 41.18 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 538.200 | 538.200 |
| 41.19 | | CAMBIO DE MANGUERA DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 41.20 | | CAMBIO VALVULA CONTROL A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 41.21 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 78180101-017 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 7.865.600 |
| 42.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 42.2 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 42.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 42.4 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 42.5 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.260 | 589.260 |
| 42.6 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 42.7 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.260 | 589.260 |
| 42.8 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 42.9 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 879.060 | 879.060 |
| 42.10 | | CAMBIO INTERRUPTOR COMANDO CENTRAL DE LEV VID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 42.11 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 42.12 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 42.13 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 42.14 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 42.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 43 | 78180101-018 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 89.016.360 |
| 43.1 | | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.242.500 | 2.242.500 |
| 43.2 | | CAMBIO BOMBA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.290.780 | 13.290.780 |
| 43.3 | | CAMBIO DE INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.814.400 | 28.814.400 |
| 43.4 | | CAMBIO REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.363.060 | 3.363.060 |
| 43.5 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 897.000 | 897.000 |
| 43.6 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.600 | 579.600 |
| 43.7 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.562.160 | 1.562.160 |
| 43.8 | | CAMBIO JGO DE CAÑOS SISTEMA DE ADMISIÓN TURBO/INTER. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 4.813.440 | 4.813.440 |
| 43.9 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.489.640 | 5.489.640 |
| 43.10 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.993.720 | 3.993.720 |
| 43.11 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.855.220 | 2.855.220 |
| 43.12 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 839.040 | 839.040 |
| 43.13 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.117.800 | 1.117.800 |
| 43.14 | | CAMBIO VÁLVULA DE SOLENOIDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 772.800 | 772.800 |
| 43.15 | | CAMBIO INTERCOOLER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.566.800 | 2.566.800 |
| 43.16 | | CAMBIO DE VÁLVULA EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| 43.17 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.696.000 | 12.696.000 |
| 43.18 | | CAMBO DE RETEN DE PICOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 |
| 43.19 | | CAMBIO TORNILLO DE PICOS INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 |
| 43.20 | | CAMBIO ARANDELA DE PICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 43.21 | | CAMBIO ANILLO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 |
| 43.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 44 | 78180101-021 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 23.432.000 |
| 44.1 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.154.800 | 6.154.800 |
| 44.2 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.154.800 | 6.154.800 |
| 44.3 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.506.200 | 5.506.200 |
| 44.4 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.506.200 | 5.506.200 |
| 44.5 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 45 | 78180101-023 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 4.315.220 |
| 45.1 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.270.600 | 3.270.600 |
| 45.2 | | CAMBIO MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.620 | 274.620 |
| 45.3 | | CAMBIO SILICONA PARA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 45.4 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 46 | 78180701-001 | HYUNDAI SANTA FE 2009/2012 SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.781.220 |
| 46.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 46.2 | | CAMBIO MOLDURA INFERIOR ENVOLVENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.300 | 393.300 |
| 46.3 | | CAMBIO MOLDURA ENVOLVENTE DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 |
| 46.4 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.548.860 | 2.548.860 |
| 46.5 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.614.220 | 3.614.220 |
| 46.6 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.073.640 | 1.073.640 |
| 46.7 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.073.640 | 1.073.640 |
| 46.8 | | CAMBIO GOMA DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 46.9 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.198.840 | 3.198.840 |
| 46.10 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.198.840 | 3.198.840 |
| 46.11 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.704.800 | 2.704.800 |
| 46.12 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.704.800 | 2.704.800 |
| 46.13 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 974.280 | 974.280 |
| 46.14 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.959.600 | 1.959.600 |
| 46.15 | | CAMBIO MOLDURA LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 46.16 | | CAMBIO CERRADURA DE TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 |
| 46.17 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRASERA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 46.18 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRASERA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 46.19 | | CAMBIO TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 |
| 46.20 | | CAMBIO MECANISMO LEVANTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 |
| 46.21 | | CAMBIO BASE MANIJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 |
| 46.22 | | CAMBIO GUARDAFANGO TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 46.23 | | CAMBIO GUARDAFANGO TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 46.24 | | CAMBIO ELEVADOR CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 46.25 | | CAMBIO TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 46.26 | | CAMBIO MECANISMO LEVANTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 775.000 | 775.000 |
| 46.27 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 47 | 78180101-014 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 3.013.980 |
| 47.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 397.440 | 397.440 |
| 47.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.660 | 147.660 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.620 | 274.620 |
| 47.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.160 | 113.160 |
| 47.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 47.6 | | CAMBIO FILTRO DE AIRE HABITÁCULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.520 | 281.520 |
| 47.7 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 47.8 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 524.400 | 524.400 |
| 47.9 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 47.10 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 252.540 | 252.540 |
| 47.11 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.000 | 46.000 |
| 47.12 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 47.13 | | CAMBIO LUBRICANTE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 47.14 | | CARGA DE ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 47.15 | | CAMBIO FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.400 | 41.400 |
| 47.16 | | CARGA DE AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 47.17 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 47.18 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 48 | 78180101-002 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 98.403.895 |
| 48.1 | | CAMBIO DE MÓDULO DE CAJA AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.523.260 | 6.523.260 |
| 48.2 | | CAMBIO DE INHIBIDOR PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.740 | 307.740 |
| 48.3 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 695.520 | 695.520 |
| 48.4 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO B | Unidad | EVENTO | 1 | | | 695.520 | 695.520 |
| 48.5 | | CAMBIO DE CONVERTIDOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.622.120 | 5.622.120 |
| 48.6 | | CAMBIO CAJAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.173.740 | 8.173.740 |
| 48.7 | | CAMBIO DE CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 358.800 | 358.800 |
| 48.8 | | CAMBIO TAPÓN CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.700 | 20.700 |
| 48.9 | | CAMBIO BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.013.920 | 3.013.920 |
| 48.10 | | CAMBIO DE CAJA DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.744.300 | 12.744.300 |
| 48.11 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.060 | 534.060 |
| 48.12 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS T/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 761.760 | 761.760 |
| 48.13 | | CAMBIO JGO DE DISCOS T/A | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 702.420 | 702.420 |
| 48.14 | | CAMBIO JGO DE JUNTAS T/A | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.766.400 | 1.766.400 |
| 48.15 | | CAMBIO FILTRO T/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.120 | 240.120 |
| 48.16 | | CAMBIO DE JGO DE DISCOS DE FRENOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 771.420 | 771.420 |
| 48.17 | | CAMBIO DE MODULO CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.079.400 | 7.079.400 |
| 48.18 | | CAMBIO DE INHIBIDOR SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.700 | 572.700 |
| 48.19 | | CAMBIO DE INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.500 | 172.500 |
| 48.20 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.273.600 | 9.273.600 |
| 48.21 | | CAMBIO MASA DELANTERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.312.000 | 3.312.000 |
| 48.22 | | CAMBIO DE PUNTAS EJES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.670.800 | 3.670.800 |
| 48.23 | | CAMBIO DE MASAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.754.480 | 2.754.480 |
| 48.24 | | CAMBIO DE CARDAN COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.495.400 | 11.495.400 |
| 48.25 | | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.131.600 | 1.131.600 |
| 48.26 | | CAMBIO DE CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.720 | 750.720 |
| 48.27 | | CAMBIO DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.698.380 | 14.698.380 |
| 48.28 | | CAMBIO DE JUNTA LIQUIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.415 | 250.415 |
| 48.29 | | CAMBIO PERILLA PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.100 | 200.100 |
| 48.30 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 49 | 78180101-003 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 15.551.760 |
| 49.1 | | CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.809.800 | 5.809.800 |
| 49.2 | | CAMBIO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 474.720 | 474.720 |
| 49.3 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 49.4 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.480 | 615.480 |
| 49.5 | | CAMBIO DE ESPÁRRAGOS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.560 | 430.560 |
| 49.6 | | CAMBIO DE PERNO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 49.7 | | CAMBIO DE PRISIONEROS Y TUERCAS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.960 | 264.960 |
| 49.8 | | CAMBIO DE LLANTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.849.200 | 1.849.200 |
| 49.9 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.269.600 | 1.269.600 |
| 49.10 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 49.11 | | CAMBIO DE BUJES DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 |
| 49.12 | | CAMBIO CARDAN DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 49.13 | | CAMBIO BOMBA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.630.000 | 2.630.000 |
| 49.14 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 50 | 78180101-004 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 20.804.410 |
| 50.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.581.480 | 1.581.480 |
| 50.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.457.280 | 1.457.280 |
| 50.3 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.566.800 | 2.566.800 |
| 50.4 | | CAMBIO DE BUJE PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.400 | 179.400 |
| 50.5 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 444.360 | 444.360 |
| 50.6 | | CAMBIO DE BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.880 | 104.880 |
| 50.7 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 50.8 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.160 | 320.160 |
| 50.9 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 50.10 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 596.160 | 596.160 |
| 50.11 | | CAMBIO DE ESPIRAL DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.435.200 | 1.435.200 |
| 50.12 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 50.13 | | CAMBIO DE BRAZO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.600 | 579.600 |
| 50.14 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 50.15 | | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 50.16 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 50.17 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.500 | 310.500 |
| 50.18 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.480 | 408.480 |
| 50.19 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.040 | 701.040 |
| 50.20 | | CAMBIO DE PESAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.590 | 7.590 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.21 | | CAMBIO PORTA MAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.420.520 | 2.420.520 |
| 50.22 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.740.680 | 2.740.680 |
| 50.23 | | CAMBIO DE BRAZO DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.733.280 | 1.733.280 |
| 50.24 | | CAMBIO CALCES AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 |
| 50.25 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 51 | 58101-D10 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 30.598.800 |
| 51.1 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS DELANTERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 892.860 | 892.860 |
| 51.2 | | CAMBIO DISCO FRENO DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.827.120 | 1.827.120 |
| 51.3 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.137.360 | 7.137.360 |
| 51.4 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 51.5 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 51.6 | | CAMBIO DE PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 616.860 | 616.860 |
| 51.7 | | CAMBIO DE RETENTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 51.8 | | CAMBIO GUARDAPOLVO MORDAZA FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.540 | 45.540 |
| 51.9 | | CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS TRASERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 547.860 | 547.860 |
| 51.10 | | CAMBIO DISCO FRENO TRAS. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.476.600 | 1.476.600 |
| 51.11 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 764.520 | 764.520 |
| 51.12 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 51.13 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 899.760 | 899.760 |
| 51.14 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DEL AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 51.15 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRAS AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 51.16 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 51.17 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 51.18 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 51.19 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.360 | 513.360 |
| 51.20 | | CAMBIO MÓDULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.431.800 | 8.431.800 |
| 51.21 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 276.000 | 276.000 |
| 51.22 | | MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.000 | 440.000 |
| 51.23 | | CAMBIO MANGUERA DE FRENO SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 |
| 51.24 | | CAMBIO MAZA RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.410.000 | 1.410.000 |
| 51.25 | | CAMBIO FIBRAS DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 51.26 | | CAMBIO MANGUERA DE FRENO INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 |
| 51.27 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 52 | 58100-D10 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 48.699.010 |
| 52.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.735.160 | 2.735.160 |
| 52.2 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.367.200 | 3.367.200 |
| 52.3 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.328.250 | 1.328.250 |
| 52.4 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.960 | 402.960 |
| 52.5 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.680 | 463.680 |
| 52.6 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 993.600 | 993.600 |
| 52.7 | | CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 52.8 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.080 | 505.080 |
| 52.9 | | CAMBIO RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 173.880 | 173.880 |
| 52.10 | | CAMBIO POLEA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 876.300 | 876.300 |
| 52.11 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 851.460 | 851.460 |
| 52.12 | | CAMBIO DIODO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.640 | 659.640 |
| 52.13 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.837.400 | 5.837.400 |
| 52.14 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.056.320 | 5.056.320 |
| 52.15 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.160 | 803.160 |
| 52.16 | | CAMBIO FOCOS ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 422.280 | 422.280 |
| 52.17 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.120 | 33.120 |
| 52.18 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.560 | 16.560 |
| 52.19 | | CAMBIO FOCOS LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.940 | 17.940 |
| 52.20 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 52.21 | | CAMBIO FARITO DE LUZ DE CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.640 | 38.640 |
| 52.22 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.740 | 307.740 |
| 52.23 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS (JGO DE 2 UNIDADES) | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 338.100 | 338.100 |
| 52.24 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 278.760 | 278.760 |
| 52.25 | | CAMBIO RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.900 | 75.900 |
| 52.26 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 52.27 | | CAMBIO DE CONTROL DE APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 712.080 | 712.080 |
| 52.28 | | CAMBIO TELESCOPIO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.000 | 1.130.000 |
| 52.29 | | CAMBIO TELESCOPIO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.130.000 | 1.130.000 |
| 52.30 | | CAMBIO ACCIONADOR TECHO SOLAR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 |
| 52.31 | | CAMBIO ACCIONADOR TECHO SOLAR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 |
| 52.32 | | CAMBIO INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 52.33 | | CAMBIO LAMPARA ESPEJO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 |
| 52.34 | | CAMBIO LAMPARA ESPEJO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 |
| 52.35 | | CAMBIO FARO ANTINIEBLA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 52.36 | | CAMBIO FARO ANTINIEBLA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 52.37 | | CAMBIO SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 |
| 52.38 | | CAMBIO LAMPARA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 52.39 | | CAMBIO ABRIDOR TAPA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 |
| 52.40 | | CAMBIO CONJUNTO INTERRUPTOR DE ASIENTO CONDUCTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 52.41 | | DESMONTAJE EGR PARA LIMPIEZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 52.42 | | CAMBIO REACTOR FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 52.43 | | CAMBIO BOBINA CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 860.000 | 860.000 |
| 52.44 | | CAMBIO PICO LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 |
| 52.45 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 53 | 58100-D10 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 12.696.980 |
| 53.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.586.980 | 12.586.980 |
| 53.2 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 7813101-011 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 56.893.550 |
| 54.1 | | CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.664.000 | 17.664.000 |
| 54.2 | | CAMBIO DE PIÑÓN Y CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.053.060 | 4.053.060 |
| 54.3 | | CAMBIO DE RULEMANES DE CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.178.520 | 1.178.520 |
| 54.4 | | CAMBIO DE RULEMAN DE PIÑÓN GRANDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 538.200 | 538.200 |
| 54.5 | | CAMBIO DE RULEMAN DE PIÑÓN CHICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 54.6 | | CAMBIO DE ESPACIADOR IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 151.800 | 151.800 |
| 54.7 | | CAMBIO DE ACOPLE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.413.600 | 13.413.600 |
| 54.8 | | CAMBIO CALCES PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.320 | 157.320 |
| 54.9 | | CAMBIO CALCES CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.580 | 194.580 |
| 54.10 | | CAMBIO CORONA Y PIÑÓN DE DIFERENCIAL 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.749.200 | 8.749.200 |
| 54.11 | | CAMBIO DE RULEMANES DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.680 | 1.360.680 |
| 54.12 | | CAMBIO RULEMANES DE TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 921.840 | 921.840 |
| 54.13 | | CAMBIO RETEN DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 54.14 | | CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.240 | 66.240 |
| 54.15 | | CAMBIO GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.476.600 | 1.476.600 |
| 54.16 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.836.400 | 3.836.400 |
| 54.17 | | CAMBIO DE ESPACIADOR DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.260 | 37.260 |
| 54.18 | | CAMBIO DE MASA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| 54.19 | | CAMBIO DE ARANDELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.080 | 22.080 |
| 54.20 | | CAMBIO DE GRASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.400 | 41.400 |
| 54.21 | | CAMBIO DE TORRETA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.200 | 400.200 |
| 54.22 | | CAMBIO DE BUJES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.100 | 269.100 |
| 54.23 | | CAMBIO DE SEGUROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.590 | 7.590 |
| 54.24 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 55 | 7813101-014 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 69.082.060 |
| 55.1 | | CAMBIO PISTONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 55.2 | | CAMBIO JGO. AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.280.640 | 1.280.640 |
| 55.3 | | CAMBIO JGO. JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.540.080 | 1.540.080 |
| 55.4 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.640 | 452.640 |
| 55.5 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 669.300 | 669.300 |
| 55.6 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.880 | 518.880 |
| 55.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.026.720 | 1.026.720 |
| 55.8 | | CAMBIO JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 411.240 | 411.240 |
| 55.9 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.272.860 | 2.272.860 |
| 55.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.217.400 | 7.217.400 |
| 55.11 | | CAMBIO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.135.360 | 3.135.360 |
| 55.12 | | CAMBIO DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.168.960 | 15.168.960 |
| 55.13 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.736.540 | 2.736.540 |
| 55.14 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.460 | 92.460 |
| 55.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 55.16 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.640 | 176.640 |
| 55.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.100 | 62.100 |
| 55.18 | | CAMBIO CONJUNTO ALOJAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 959.100 | 959.100 |
| 55.19 | | CAMBIO RESORTE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.080 | 574.080 |
| 55.20 | | CAMBIO MARTILLETE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.605.440 | 2.605.440 |
| 55.21 | | CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.280 | 353.280 |
| 55.22 | | CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJE DE FRENTE MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.456.400 | 2.456.400 |
| 55.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.208.880 | 1.208.880 |
| 55.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 383.640 | 383.640 |
| 55.25 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.188.180 | 1.188.180 |
| 55.26 | | CAMBIO BALANCEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.170.100 | 9.170.100 |
| 55.27 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.960 | 57.960 |
| 55.28 | | CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 55.29 | | CAMBIO CORREA TRAPEZOIDAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 496.800 | 496.800 |
| 55.30 | | CAMBIO DE POLEA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.500 | 172.500 |
| 55.31 | | CAMBIO DE TENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 552.000 | 552.000 |
| 55.32 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 55.33 | | CAMBIO SOPORTE DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.200 | 55.200 |
| 55.34 | | CAMBIO CARTER T/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 428.000 | 428.000 |
| 55.35 | | CAMBIO CARTER INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.000 | 511.000 |
| 55.36 | | CAMBIO PROTECTOR INFERIOR CUBRE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 927.000 | 927.000 |
| 55.37 | | CAMBIO TENSOR CORREA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 638.000 | 638.000 |
| 55.38 | | CAMBIO MANGUERA RESPIRADERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 512.000 | 512.000 |
| 55.39 | | CAMBIO TAPA INFERIOR FILTRO ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 197.000 | 197.000 |
| 55.40 | | CAMBIO MANGUERA DEPURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.000 | 572.000 |
| 55.41 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 56 | 7814910I-015 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 31.347.140 |
| 56.1 | | CAMBIO RADIADOR AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.300.460 | 2.300.460 |
| 56.2 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.400 | 938.400 |
| 56.3 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.415.000 | 2.415.000 |
| 56.4 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.420 | 81.420 |
| 56.5 | | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.960 | 264.960 |
| 56.6 | | CAMBIO JGO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.836.400 | 3.836.400 |
| 56.7 | | CAMBIO CONDENSADOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.957.840 | 3.957.840 |
| 56.8 | | CAMBIO EVAPORADOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 56.9 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 959.100 | 959.100 |
| 56.10 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 56.11 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.000 | 414.000 |
| 56.12 | | CARGA DE AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.600 | 165.600 |
| 56.13 | | CAMBIO COMPRESOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.256.540 | 8.256.540 |
| 56.14 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 869.400 | 869.400 |
| 56.15 | | CAMBIO EMBRAGUE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 630.660 | 630.660 |

Rubén Valenzuela
Apoderado

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.16 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 538.200 | 538.200 |
| 56.17 | | CAMBIO ACEITE PARA COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 56.18 | | CAMBIO DE MANGUERA DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 532.000 | 532.000 |
| 56.19 | | CAMBIO VALVULA CONTROL A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 56.20 | | REPARACIÓN PANEL DE TOMA DE AIRE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 56.21 | | CAMBIO SOLVENTE LIMPIADOR DE CAÑERIAS DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 56.22 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 57 | 78180101-017 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 7.679.300 |
| 57.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 57.2 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 57.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 678.960 | 678.960 |
| 57.4 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 57.5 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.260 | 589.260 |
| 57.6 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 57.7 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.260 | 589.260 |
| 57.8 | | CAMBIO INTERRUPTOR MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 186.300 | 186.300 |
| 57.9 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 879.060 | 879.060 |
| 57.10 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 57.11 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 57.12 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 57.13 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 717.600 | 717.600 |
| 57.14 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 58 | 78180101-018 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015-SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 88.736.360 |
| 58.1 | | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.242.500 | 2.242.500 |
| 58.2 | | CAMBIO BOMBA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.290.780 | 13.290.780 |
| 58.3 | | CAMBIO DE INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.814.400 | 28.814.400 |
| 58.4 | | CAMBIO REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.363.060 | 3.363.060 |
| 58.5 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 897.000 | 897.000 |
| 58.6 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 579.600 | 579.600 |
| 58.7 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.562.160 | 1.562.160 |
| 58.8 | | CAMBIO JGO DE CAÑOS SISTEMA DE ADMISIÓN TURBO/INTER | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 4.813.440 | 4.813.440 |
| 58.9 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.489.640 | 5.489.640 |
| 58.10 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.993.720 | 3.993.720 |
| 58.11 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.855.220 | 2.855.220 |
| 58.12 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 839.040 | 839.040 |
| 58.13 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.117.800 | 1.117.800 |
| 58.14 | | CAMBIO VÁLVULA DE SOLENOIDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 772.800 | 772.800 |
| 58.15 | | CAMBIO INTERCOOLER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.566.800 | 2.566.800 |
| 58.16 | | CAMBIO DE VÁLVULA EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| 58.17 | | UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.696.000 | 12.696.000 |
| 58.18 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 59 | 78180101-013 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 -SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 23.762.000 |
| 59.1 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.154.800 | 6.154.800 |
| 59.2 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.154.800 | 6.154.800 |
| 59.3 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.506.200 | 5.506.200 |
| 59.4 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.506.200 | 5.506.200 |
| 59.5 | | CAMBIO DE FORRADO EN CUERO VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 59.6 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 60 | 78180101-023 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 4.315.220 |
| 60.1 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.270.600 | 3.270.600 |
| 60.2 | | MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 274.620 | 274.620 |
| 60.3 | | CAMBIO DE SILICONA PARA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.000 | 660.000 |
| 60.4 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 61 | 78180201-001 | HYUNDAI SANTA FE 2014/2015 - SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 32.378.220 |
| 61.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 61.2 | | CAMBIO MOLDURA INFERIOR ENVOLVENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.300 | 393.300 |
| 61.3 | | CAMBIO MOLDURA ENVOLVENTE DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 |
| 61.4 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.548.860 | 2.548.860 |
| 61.5 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.614.220 | 3.614.220 |
| 61.6 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.073.640 | 1.073.640 |
| 61.7 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.073.640 | 1.073.640 |
| 61.8 | | CAMBIO GOMA DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 61.9 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.198.840 | 3.198.840 |
| 61.10 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.198.840 | 3.198.840 |
| 61.11 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.704.800 | 2.704.800 |
| 61.12 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.704.800 | 2.704.800 |
| 61.13 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 974.280 | 974.280 |
| 61.14 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.959.600 | 1.959.600 |
| 61.15 | | CAMBIO GUARDAFANGO TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 702.000 | 702.000 |
| 61.16 | | CAMBIO GUARDAFANGO TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 702.000 | 702.000 |
| 61.17 | | CAMBIO BASE MANIJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.000 | 572.000 |
| 61.18 | | CAMBIO TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 61.19 | | CAMBIO MECANISMO LEVANTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 61.20 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRASERA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.000 | 399.000 |
| 61.21 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TAPA TRASERA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 399.000 | 399.000 |
| 61.22 | | CAMBIO CERRADURA DE TAPA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 383.000 | 383.000 |
| 61.23 | | CAMBIO MOLDURA LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 61.24 | | CAMBIO ELEVADOR CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 288.000 | 288.000 |
| 61.25 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 62 | 78180101-014 | ISUZU - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 2.936.640 |
| 62.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 374.400 | 374.400 |
| 62.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.460 | 230.460 |

Rubén Valenzuela
Apoderado

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 62.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.820 | 260.820 |
| 62.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 62.6 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 62.7 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 456.000 | 456.000 |
| 62.8 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 62.9 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR EVENTO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | | 366.000 | 366.000 |
| 62.10 | | CARGA DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.000 | 46.000 |
| 62.11 | | CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.000 | 138.000 |
| 62.12 | | CARGA DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 62.13 | | ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 62.14 | | AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 62.15 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 62.16 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 63 | 78180101-002 | ISUZU - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 144.572.540 |
| 63.1 | | CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.936.720 | 27.936.720 |
| 63.2 | | CAMBIO CORONA Y PIÑÓN DE DIF. 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.798.880 | 8.798.880 |
| 63.3 | | CAMBIO RULEMANES DE CORONA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.120 | 516.120 |
| 63.4 | | CAMBIO RULEMANES DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 593.400 | 593.400 |
| 63.5 | | CAMBIO RULEMANES DEL TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 63.6 | | CAMBIO RETEN DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.240 | 66.240 |
| 63.7 | | CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.680 | 49.680 |
| 63.8 | | CAMBIO ARANDELA DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.880 | 104.880 |
| 63.9 | | CAMBIO RETENES DEL TÚNEL DEL DIF. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.240 | 204.240 |
| 63.10 | | CAMBIO GUARDAPOLVOS DE HOMOCINÉTICAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.284.400 | 3.284.400 |
| 63.11 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.984.800 | 10.984.800 |
| 63.12 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.984.800 | 10.984.800 |
| 63.13 | | CAMBIO BUJES DEL SOPORTE DEL TÚNEL DE DIF. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.720 | 750.720 |
| 63.14 | | CAMBIO HOMOCINÉTICA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.670.400 | 16.670.400 |
| 63.15 | | CAMBIO RETEN DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 154.560 | 154.560 |
| 63.16 | | CAMBIO RULEMAN EJE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.120 | 240.120 |
| 63.17 | | CAMBIO RODILLO EJE TÚNEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 331.200 | 331.200 |
| 63.18 | | CAMBIO ENCASTRE DE 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.232.840 | 2.232.840 |
| 63.19 | | CAMBIO DESLIZANTE DE 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.711.200 | 1.711.200 |
| 63.20 | | CAMBIO EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.656.120 | 4.656.120 |
| 63.21 | | CAMBIO ACTUADOR DE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.758.620 | 2.758.620 |
| 63.22 | | CAMBIO ACOPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.100 | 407.100 |
| 63.23 | | CAMBIO ESPACIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.680 | 118.680 |
| 63.24 | | CAMBIO PERNO DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 63.25 | | CAMBIO PLANETARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.475.720 | 2.475.720 |
| 63.26 | | CAMBIO ENGRANAJE SATÉLITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.796.760 | 1.796.760 |
| 63.27 | | CAMBIO CAJA DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.550.240 | 2.550.240 |
| 63.28 | | CAMBIO JGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 4.090.320 | 4.090.320 |
| 63.29 | | CAMBIO JGO DE RULEMANES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.615.100 | 2.615.100 |
| 63.30 | | CAMBIO JGO. DE RODILLOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.186.800 | 1.186.800 |
| 63.31 | | CAMBIO DESPLAZABLE DE 1º Y 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.148.660 | 2.148.660 |
| 63.32 | | CAMBIO DESPLAZABLE DE 3º Y 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.042.400 | 2.042.400 |
| 63.33 | | CAMBIO DESPLAZABLE DE 5TA Y M.ATRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.236.980 | 2.236.980 |
| 63.34 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.187.300 | 2.187.300 |
| 63.35 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.707.060 | 1.707.060 |
| 63.36 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.776.060 | 1.776.060 |
| 63.37 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2DA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.900 | 1.662.900 |
| 63.38 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3RA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.115.540 | 2.115.540 |
| 63.39 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.893.360 | 1.893.360 |
| 63.40 | | CAMBIO CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.095.840 | 4.095.840 |
| 63.41 | | CAMBIO RETEN COLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 63.42 | | CAMBIO RETEN DE FRENTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 63.43 | | CAMBIO PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 856.980 | 856.980 |
| 63.44 | | CAMBIO JGO DE JUNTAS DE CAJA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 178.020 | 178.020 |
| 63.45 | | CAMBIO ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.992.720 | 1.992.720 |
| 63.46 | | CAMBIO SINCRONIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.668.420 | 1.668.420 |
| 63.47 | | CAMBIO ENGRANAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.828.500 | 1.828.500 |
| 63.48 | | CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.816.200 | 4.816.200 |
| 63.49 | | CAMBIO PALANCA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.115.540 | 2.115.540 |
| 63.50 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 64 | 78180101-003 | ISUZU - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 41.842.580 |
| 64.1 | | CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.926.580 | 15.926.580 |
| 64.2 | | CAMBIO PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 946.680 | 946.680 |
| 64.3 | | CAMBIO GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 924.600 | 924.600 |
| 64.4 | | CAMBIO MUÑEQUIN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.705.680 | 1.705.680 |
| 64.5 | | CAMBIO ESPÁRRAGOS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 529.920 | 529.920 |
| 64.6 | | CAMBIO TUERCAS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.225.440 | 1.225.440 |
| 64.7 | | CAMBIO BOMBA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.428.540 | 7.428.540 |
| 64.8 | | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.059.960 | 4.059.960 |
| 64.9 | | CAMBIO CONJUNTO CILINDRO CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.395.680 | 2.395.680 |
| 64.10 | | CAMBIO EJE DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.604.060 | 2.604.060 |
| 64.11 | | CAMBIO TANQUE DE FLUIDO D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 582.360 | 582.360 |
| 64.12 | | CAMBIO MANGUERA D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.641.320 | 2.641.320 |
| 64.13 | | CAMBIO MANGUERA DE RETORNO D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 540.960 | 540.960 |
| 64.14 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 64.15 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 65 | 78180101-004 | ISUZU - SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 48.093.960 |
| 65.1 | | CAMBIO AMORTIGUADORES DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.909.920 | 1.909.920 |
| 65.2 | | CAMBIO ROTULAS INFERIORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.148.160 | 1.148.160 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | | CAMBIO ROTULAS SUPERIORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.410.360 | 1.410.360 |
| 65.4 | | CAMBIO BUJES DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.560 | 430.560 |
| 65.5 | | CAMBIO BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 452.640 | 452.640 |
| 65.6 | | CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.530.540 | 4.530.540 |
| 65.7 | | CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.659.760 | 3.659.760 |
| 65.8 | | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.760 | 140.760 |
| 65.9 | | CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 65.10 | | CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.800 | 220.800 |
| 65.11 | | CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.951.320 | 1.951.320 |
| 65.12 | | CAMBIO PUNTA EJE RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.574.700 | 4.574.700 |
| 65.13 | | CAMBIO PUNTA EJE LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.574.700 | 4.574.700 |
| 65.14 | | CAMBIO RODILLO DE PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.080 | 160.080 |
| 65.15 | | CAMBIO RETEN DE ACEITE PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.960 | 126.960 |
| 65.16 | | CAMBIO MAZA RUEDA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.915.560 | 4.915.560 |
| 65.17 | | CAMBIO ROTOR SENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.228.200 | 1.228.200 |
| 65.18 | | CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 789.360 | 789.360 |
| 65.19 | | CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 841.800 | 841.800 |
| 65.20 | | CAMBIO RETEN DE MAZA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.680 | 187.680 |
| 65.21 | | CAMBIO TUERCA DE MAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.960 | 264.960 |
| 65.22 | | CAMBIO ARANDELA DE MAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.680 | 49.680 |
| 65.23 | | CAMBIO TAPA DE MAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 65.24 | | CAMBIO PERNO PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.960 | 885.960 |
| 65.25 | | CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.300 | 324.300 |
| 65.26 | | CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.300 | 324.300 |
| 65.27 | | CAMBIO TAZAS DE RUEDAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.169.360 | 2.169.360 |
| 65.28 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.352.400 | 1.352.400 |
| 65.29 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 65.30 | | REPARACIÓN DE LLANTA C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 65.31 | | CAMBIO DE PESAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 |
| 65.32 | | CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.068.120 | 1.068.120 |
| 65.33 | | CAMBIO GRILLETES DE ELÁSTICOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 805.920 | 805.920 |
| 65.34 | | CAMBIO TAQUEADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 546.480 | 546.480 |
| 65.35 | | CAMBIO PERNO ELÁSTICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 182.160 | 182.160 |
| 65.36 | | CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.640 | 176.640 |
| 65.37 | | CAMBIO BUJE ELÁSTICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.120 | 240.120 |
| 65.38 | | CAMBIO GOMA CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.914.560 | 2.914.560 |
| 65.39 | | CAMBIO MECANISMO PORTA AUXILIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 887.340 | 887.340 |
| 65.40 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 66 | 7616010T-005 | ISUZU - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 14.339.360 |
| 66.1 | | CAMBIO PLATO DE PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.060 | 1.500.060 |
| 66.2 | | CAMBIO DISCO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.306.860 | 1.306.860 |
| 66.3 | | CAMBIO COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.080 | 574.080 |
| 66.4 | | CAMBIO HORQUILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 485.760 | 485.760 |
| 66.5 | | CAMBIO GUARDAPOLVO DE HORQUILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.640 | 107.640 |
| 66.6 | | CAMBIO RULEMAN PILOTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.960 | 126.960 |
| 66.7 | | CAMBIO VOLANTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.023.200 | 5.023.200 |
| 66.8 | | CAMBIO TORNILLOS DE VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 386.400 | 386.400 |
| 66.9 | | CAMBIO CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.188.180 | 1.188.180 |
| 66.10 | | CAMBIO BULBO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 66.11 | | CAMBIO GOMA PEDAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.860 | 64.860 |
| 66.12 | | CAMBIO BOMBA AUX DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.280 | 560.280 |
| 66.13 | | CAMBIO JGO REP BOMBA AUX DE EMBRAGUE | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 133.860 | 133.860 |
| 66.14 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.347.380 | 2.347.380 |
| 66.15 | | RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 66.16 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 67 | 7616010T-004 | ISUZU - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 69.863.480 |
| 67.1 | | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANT. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.414.500 | 1.414.500 |
| 67.2 | | CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANT. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.970.760 | 4.970.760 |
| 67.3 | | CAMBIO JUEGO DE REP. DE MORDAZA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 383.640 | 383.640 |
| 67.4 | | CAMBIO CILINDROS DE FRENOS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.080 | 436.080 |
| 67.5 | | CAMBIO ZAPATAS DE FRENOS TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 960.480 | 960.480 |
| 67.6 | | CAMBIO TAMBORES DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| 67.7 | | CAMBIO CABOS DE FRENOS DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.080 | 1.057.080 |
| 67.8 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.265.960 | 2.265.960 |
| 67.9 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLES DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.842.800 | 2.842.800 |
| 67.10 | | CAMBIO SEGUROS DE ZAPATA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.840 | 231.840 |
| 67.11 | | CAMBIO RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 67.12 | | CAMBIO CEMENTADO DE ZAPATAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 |
| 67.13 | | CAMBIO RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 207.000 | 207.000 |
| 67.14 | | CAMBIO RESORTES DE ZAPATA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.560 | 430.560 |
| 67.15 | | CAMBIO JUEGO DE CILINDRO DE FRENOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 273.240 | 273.240 |
| 67.16 | | CAMBIO REGULADOR DE FRENO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.700 | 158.700 |
| 67.17 | | CAMBIO REGULADOR DE FRENO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 158.700 | 158.700 |
| 67.18 | | CAMBIO LEVA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.200 | 124.200 |
| 67.19 | | CAMBIO PERNO DE ZAPATA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.840 | 231.840 |
| 67.20 | | CAMBIO PISTÓN DE MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.092.960 | 1.092.960 |
| 67.21 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.328.060 | 2.328.060 |
| 67.22 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.328.060 | 2.328.060 |
| 67.23 | | CAMBIO PERNO DE MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 745.200 | 745.200 |
| 67.24 | | CAMBIO TAPA DE POLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.400 | 110.400 |
| 67.25 | | CAMBIO GOMA PEDAL TM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 44.160 | 44.160 |
| 67.26 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 296.700 | 296.700 |
| 67.27 | | CAMBIO MECANISMO DE FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 986.700 | 986.700 |
| 67.28 | | CAMBIO SENSOR DE DESACELERACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.225.440 | 1.225.440 |
| 67.29 | | CAMBIO BOMBA DE VACÍO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.069.120 | 3.069.120 |
| 67.30 | | CAMBIO SERVO FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.671.800 | 5.671.800 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.31 | | CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.607.320 | 3.607.320 |
| 67.32 | | CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.607.320 | 3.607.320 |
| 67.33 | | CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA TRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.733.400 | 4.733.400 |
| 67.34 | | CAMBIO MODULO HIDRÁULICO DE ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.101.460 | 18.101.460 |
| 67.35 | | CAMBIO ROTOR SENSOR DE ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.373.600 | 2.373.600 |
| 67.36 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 68 | 78180101-009 | ISUZU - SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 108.865.520 |
| 68.1 | | CAMBIO FOCO DE ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 701.040 | 701.040 |
| 68.2 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 57.960 | 57.960 |
| 68.3 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.560 | 16.560 |
| 68.4 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.560 | 430.560 |
| 68.5 | | CAMBIO FOCO DE LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.180 | 15.180 |
| 68.6 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.988.200 | 3.988.200 |
| 68.7 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.097.600 | 2.097.600 |
| 68.8 | | CAMBIO FARITOS DE LUZ DE CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.920 | 460.920 |
| 68.9 | | CAMBIO FAROS BUSCA HUELLAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.620.120 | 1.620.120 |
| 68.10 | | CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.339.980 | 1.339.980 |
| 68.11 | | CAMBIO BULBO DE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 409.860 | 409.860 |
| 68.12 | | CAMBIO BULBO DE NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.060 | 258.060 |
| 68.13 | | CAMBIO FARO AUXILIAR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.522.140 | 1.522.140 |
| 68.14 | | CAMBIO TABLERO INSTRUMENTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.127.060 | 14.127.060 |
| 68.15 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.858.860 | 1.858.860 |
| 68.16 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.262.700 | 1.262.700 |
| 68.17 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.126.080 | 1.126.080 |
| 68.18 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.126.080 | 1.126.080 |
| 68.19 | | CAMBIO INTERRUPTORES DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 529.920 | 529.920 |
| 68.20 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.080 | 298.080 |
| 68.21 | | CAMBIO INTERRUPTOR DE 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 725.880 | 725.880 |
| 68.22 | | CAMBIO RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.119.680 | 2.119.680 |
| 68.23 | | CAMBIO ENCENDEDOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.780 | 387.780 |
| 68.24 | | CAMBIO ALARMA CINTURÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 549.240 | 549.240 |
| 68.25 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.767.780 | 1.767.780 |
| 68.26 | | CAMBIO BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 954.960 | 954.960 |
| 68.27 | | CAMBIO RELAY LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 576.840 | 576.840 |
| 68.28 | | CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.400 | 524.400 |
| 68.29 | | CAMBIO CONTROL APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.169.360 | 2.169.360 |
| 68.30 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL DE APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.102.240 | 3.102.240 |
| 68.31 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.325.020 | 18.325.020 |
| 68.32 | | CAMBIO SENSOR DE BUJIA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.860 | 271.860 |
| 68.33 | | CAMBIO SENSOR DE POSICIÓN DE LEVA 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 739.680 | 739.680 |
| 68.34 | | CAMBIO DE BUJÍA INCANDESCENTES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 816.960 | 816.960 |
| 68.35 | | CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.680 | 1.360.680 |
| 68.36 | | CAMBIO MOTOR LANZA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.260 | 313.260 |
| 68.37 | | CAMBIO ANTENA CENTRO TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 948.060 | 948.060 |
| 68.38 | | CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.751.220 | 1.751.220 |
| 68.39 | | CAMBIO ROTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.335.840 | 1.335.840 |
| 68.40 | | CAMBIO INDUCIDO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.498.680 | 1.498.680 |
| 68.41 | | CAMBIO JGO. DE CARBONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 179.400 | 179.400 |
| 68.42 | | CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.265.700 | 7.265.700 |
| 68.43 | | CAMBIO AUTOMÁTICO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.678.080 | 1.678.080 |
| 68.44 | | CAMBIO RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 68.45 | | CAMBIO RULEMAN DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 407.100 | 407.100 |
| 68.46 | | CAMBIO PORTA CARBÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.840 | 300.840 |
| 68.47 | | CAMBIO BOBINA MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 938.400 | 938.400 |
| 68.48 | | CAMBIO JGO. DE REGULADOR DE VOLTAJE Y JGO DE DIODOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 4.122.060 | 4.122.060 |
| 68.49 | | CAMBIO ROTOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.757.240 | 2.757.240 |
| 68.50 | | CAMBIO ESTATOR DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.852.460 | 2.852.460 |
| 68.51 | | CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.160 | 251.160 |
| 68.52 | | CAMBIO RULEMANES DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.000 | 483.000 |
| 68.53 | | CAMBIO POLEA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.080 | 436.080 |
| 68.54 | | CAMBIO DE BATERIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.317.000 | 1.317.000 |
| 68.55 | | CAMBIO CARCASA TRASERA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.236.480 | 1.236.480 |
| 68.56 | | CAMBIO CARCASA DELANTERA DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.363.440 | 1.363.440 |
| 68.57 | | CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.586.860 | 9.586.860 |
| 68.58 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 69 | 78180101-010 | ISUZU - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 21.549.680 |
| 69.1 | | CAMBIO TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.439.680 | 21.439.680 |
| 69.2 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 70 | 78180703-014 | ISUZU - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 144.266.180 |
| 70.1 | | CAMBIO PISTONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.399.440 | 4.399.440 |
| 70.2 | | CAMBIO JGO. DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.462.800 | 1.462.800 |
| 70.3 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.632.160 | 3.632.160 |
| 70.4 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 706.560 | 706.560 |
| 70.5 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.152.300 | 1.152.300 |
| 70.6 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.152.800 | 2.152.800 |
| 70.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.594.400 | 2.594.400 |
| 70.8 | | CAMBIO JUNTA DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 574.080 | 574.080 |
| 70.9 | | CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS ADM. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.918.700 | 2.918.700 |
| 70.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.908.000 | 22.908.000 |
| 70.11 | | CAMBIO BIELAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.493.280 | 4.493.280 |
| 70.12 | | CAMBIO TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.573.920 | 19.573.920 |
| 70.13 | | CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS DE ESC. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.122.060 | 4.122.060 |
| 70.14 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ADM. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.940 | 155.940 |
| 70.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ESC. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.440 | 52.440 |
| 70.16 | | CAMBIO JUNTA DE FRENTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.080 | 298.080 |
| 70.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.080 | 91.080 |

Rubén Valenzuela
Apoderado

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.18 | | CAMBIO RETEN DE BANCADA TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.460 | 230.460 |
| 70.19 | | CAMBIO RESORTES DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 618.240 | 618.240 |
| 70.20 | | CAMBIO MARTILLETES DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.245.760 | 3.245.760 |
| 70.21 | | CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 728.640 | 728.640 |
| 70.22 | | CAMBIO JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 5.674.560 | 5.674.560 |
| 70.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.503.320 | 2.503.320 |
| 70.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIB. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 844.560 | 844.560 |
| 70.25 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 816.960 | 816.960 |
| 70.26 | | CAMBIO SOPORTES DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 712.080 | 712.080 |
| 70.27 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.640 | 245.640 |
| 70.28 | | CAMBIO GUÍA DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.680 | 463.680 |
| 70.29 | | CAMBIO BULBO DE ACEITE 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 242.880 | 242.880 |
| 70.30 | | CAMBIO BLOCK MOTOR 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.529.980 | 36.529.980 |
| 70.31 | | CAMBIO CARTER MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.259.060 | 2.259.060 |
| 70.32 | | CAMBIO GUÍA CADENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 256.680 | 256.680 |
| 70.33 | | CAMBIO LEVA CADENA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 449.880 | 449.880 |
| 70.34 | | CAMBIO DE CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.920 | 184.920 |
| 70.35 | | CAMBIO PERNO PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 70.36 | | CAMBIO BUJE DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.920 | 253.920 |
| 70.37 | | CAMBIO SEGURO PERNO PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 132.480 | 132.480 |
| 70.38 | | CAMBIO ROTOR CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.640 | 176.640 |
| 70.39 | | CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.074.140 | 2.074.140 |
| 70.40 | | CAMBIO MÚLTIPLE DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.736.040 | 1.736.040 |
| 70.41 | | CAMBIO MÚLTIPLE DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.973.020 | 3.973.020 |
| 70.42 | | CAMBIO BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.069.120 | 3.069.120 |
| 70.43 | | CAMBIO DEPURADOR DE AIRE 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.795.000 | 3.795.000 |
| 70.44 | | CAMBIO VÁLVULA DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.460 | 92.460 |
| 70.45 | | CAMBIO MANGUERA DEPURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 273.240 | 273.240 |
| 70.46 | | CAMBIO DUCTO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.980 | 649.980 |
| 70.47 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 71 | 7816010101-015 | ISUZU - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 93.017.660 |
| 71.1 | | CAMBIO RADIADOR DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.621.480 | 12.621.480 |
| 71.2 | | LIMPIEZA DE RADIADOR DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.000 | 550.000 |
| 71.3 | | CAMBIO BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.459.160 | 2.459.160 |
| 71.4 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.001.880 | 1.001.880 |
| 71.5 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.180 | 222.180 |
| 71.6 | | CAMBIO TAPA RESERVORIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 |
| 71.7 | | CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.860 | 271.860 |
| 71.8 | | CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.800 | 289.800 |
| 71.9 | | CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.326.680 | 2.326.680 |
| 71.10 | | CAMBIO CONDENSADOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.291.800 | 4.291.800 |
| 71.11 | | CAMBIO EVAPORADOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.924.460 | 8.924.460 |
| 71.12 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.264.080 | 1.264.080 |
| 71.13 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.629.780 | 1.629.780 |
| 71.14 | | CAMBIO GAS REFRIGERANTE 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 414.000 | 414.000 |
| 71.15 | | CAMBIO AGUA REFRIGERANTE C/ADITIVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.600 | 165.600 |
| 71.16 | | CAMBIO COMPRESOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.902.120 | 13.902.120 |
| 71.17 | | CAMBIO POLEA DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.081.540 | 3.081.540 |
| 71.18 | | CAMBIO EMBRAGUE DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.801.400 | 2.801.400 |
| 71.19 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.737.920 | 2.737.920 |
| 71.20 | | CAMBIO GUÍA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 611.340 | 611.340 |
| 71.21 | | CAMBIO TAPA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.940 | 155.940 |
| 71.22 | | CAMBIO GOMA SOPORTE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 229.080 | 229.080 |
| 71.23 | | CAMBIO PROTECTOR 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.080 | 298.080 |
| 71.24 | | CAMBIO TANQUE AUX RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 713.460 | 713.460 |
| 71.25 | | CAMBIO ENFRIADOR DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.022.440 | 9.022.440 |
| 71.26 | | CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.828.240 | 6.828.240 |
| 71.27 | | CAMBIO CORREA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.920 | 184.920 |
| 71.28 | | CAMBIO CORREA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 202.860 | 202.860 |
| 71.29 | | CAMBIO CONJUNTO POLEA TENSOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.059.840 | 1.059.840 |
| 71.30 | | CAMBIO MANGUERA A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.742.060 | 2.742.060 |
| 71.31 | | CAMBIO COMANDO A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.890.600 | 1.890.600 |
| 71.32 | | CAMBIO MOTOR VENTILADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.911.300 | 1.911.300 |
| 71.33 | | CAMBIO FILTRO HABITÁCULO A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 516.120 | 516.120 |
| 71.34 | | CAMBIO NÚCLEO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.238.860 | 3.238.860 |
| 71.35 | | CAMBIO MOTOR VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.837.780 | 3.837.780 |
| 71.36 | | CAMBIO ACEITE SILICONADO PARA EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.000 | 440.000 |
| 71.37 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 72 | 7816030101-017 | ISUZU - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 6.488.360 |
| 72.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 607.200 | 607.200 |
| 72.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 607.200 | 607.200 |
| 72.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 779.700 | 779.700 |
| 72.4 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 779.700 | 779.700 |
| 72.5 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 988.080 | 988.080 |
| 72.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 988.080 | 988.080 |
| 72.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 814.200 | 814.200 |
| 72.8 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 814.200 | 814.200 |
| 72.9 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 73 | 7816010101-014 | ISUZU - SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 110.181.560 |
| 73.1 | | CAMBIO SENSOR DE MASA DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 396.060 | 396.060 |
| 73.2 | | CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.906.780 | 3.906.780 |
| 73.3 | | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.844.300 | 5.844.300 |
| 73.4 | | CAMBIO BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.701.860 | 32.701.860 |
| 73.5 | | CAMBIO INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.447.840 | 18.447.840 |
| 73.6 | | CAMBIO SOLENOIDE ALIMENTADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.432.440 | 1.432.440 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 855.600 | 855.600 |
| 73.8 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 739.680 | 739.680 |
| 73.9 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.116.540 | 4.116.540 |
| 73.10 | | CAMBIO SENSOR DE ACELERADOR 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.983.060 | 1.983.060 |
| 73.11 | | CAMBIO JGO DE CAÑOS SIST. DE ADMISIÓN TURBO/ INTER | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 4.899.000 | 4.899.000 |
| 73.12 | | CAMBIO BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 961.860 | 961.860 |
| 73.13 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.784.840 | 2.784.840 |
| 73.14 | | CAMBIO LIMITADOR DE PRESIÓN DEL COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.964.240 | 2.964.240 |
| 73.15 | | CAMBIO JUEGO DE CAÑOS DE COMBUSTIBLE | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.472.960 | 2.472.960 |
| 73.16 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.460 | 644.460 |
| 73.17 | | CAMBIO PEDAL DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.722.740 | 2.722.740 |
| 73.18 | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 470.580 | 470.580 |
| 73.19 | | CAMBIO TUBO COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.091.700 | 4.091.700 |
| 73.20 | | CAMBIO ARANDELA DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 93.840 | 93.840 |
| 73.21 | | CAMBIO ANILLO INYECTOR 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.280 | 77.280 |
| 73.22 | | CAMBIO SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.460 | 437.460 |
| 73.23 | | CAMBIO INTERRUTOR PRESIÓN COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 518.880 | 518.880 |
| 73.24 | | CAMBIO CONJUNTO SOPORTE FILTRO DE COMB | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.077.780 | 1.077.780 |
| 73.25 | | CAMBIO TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.329.060 | 4.329.060 |
| 73.26 | | CAMBIO TAPA TANQUE DE COMB | Unidad | EVENTO | 1 | | | 511.980 | 511.980 |
| 73.27 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.057.080 | 1.057.080 |
| 73.28 | | CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.906.780 | 3.906.780 |
| 73.29 | | CAMBIO VÁLVULA EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.698.400 | 3.698.400 |
| 73.30 | | CAMBIO VÁLVULA EVRV | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.926.480 | 1.926.480 |
| 73.31 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 74 | 78180101-021 | ISUZU - SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 17.713.280 |
| 74.1 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.362.560 | 2.362.560 |
| 74.2 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.362.560 | 2.362.560 |
| 74.3 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.332.200 | 2.332.200 |
| 74.4 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.332.200 | 2.332.200 |
| 74.5 | | CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE CONDUCTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.278.880 | 3.278.880 |
| 74.6 | | CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE ACOMPAÑANTE | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 3.278.880 | 3.278.880 |
| 74.7 | | REPARACION DE TAPICERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 74.8 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 75 | 78180101-073 | ISUZU - SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 24.304.160 |
| 75.1 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.268.960 | 8.268.960 |
| 75.2 | | CAMBIO MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 546.480 | 546.480 |
| 75.3 | | CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.236.480 | 1.236.480 |
| 75.4 | | CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.236.480 | 1.236.480 |
| 75.5 | | CAMBIO GUÍA DE VIDRIO PTA DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.272.360 | 1.272.360 |
| 75.6 | | CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.115.040 | 1.115.040 |
| 75.7 | | CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.115.040 | 1.115.040 |
| 75.8 | | CAMBIO VIDRIO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.893.360 | 1.893.360 |
| 75.9 | | CAMBIO DE MOLDURA DE PARABRISAS TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 327.060 | 327.060 |
| 75.10 | | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.201.600 | 3.201.600 |
| 75.11 | | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.201.600 | 3.201.600 |
| 75.12 | | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 779.700 | 779.700 |
| 75.13 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 76 | 78180201-001 | ISUZU - SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | | 90.948.100 |
| 76.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.134.480 | 4.134.480 |
| 76.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.747.580 | 2.747.580 |
| 76.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.920.580 | 3.920.580 |
| 76.4 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.456.400 | 2.456.400 |
| 76.5 | | CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.453.640 | 2.453.640 |
| 76.6 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.882.060 | 6.882.060 |
| 76.7 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.882.060 | 6.882.060 |
| 76.8 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.127.580 | 4.127.580 |
| 76.9 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.127.580 | 4.127.580 |
| 76.10 | | CAMBIO DE EXTENSIÓN PARAGOLPES DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.073.640 | 1.073.640 |
| 76.11 | | CAMBIO SOPORTE CARRIL PARAGOLPES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.484.880 | 1.484.880 |
| 76.12 | | CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.680 | 601.680 |
| 76.13 | | CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES CORTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 253.920 | 253.920 |
| 76.14 | | CAMBIO RETEN PARAGOLPES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.840 | 231.840 |
| 76.15 | | CAMBIO SEGURO PARAGOLPES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.200 | 262.200 |
| 76.16 | | CAMBIO TAPA PARAGOLPES DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 485.760 | 485.760 |
| 76.17 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.713.580 | 3.713.580 |
| 76.18 | | CAMBIO REJILLA INTERIOR PARRILLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.402.080 | 1.402.080 |
| 76.19 | | CAMBIO GUARDAFANGOS DELANTERO IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 477.480 | 477.480 |
| 76.20 | | CAMBIO GUARDAFANGOS DELANTERO DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 477.480 | 477.480 |
| 76.21 | | CAMBIO PINCHES DE GUARDAFANGOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 469.200 | 469.200 |
| 76.22 | | CAMBIO ABRE CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.240 | 135.240 |
| 76.23 | | CAMBIO VARILLA CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 179.400 | 179.400 |
| 76.24 | | CAMBIO GUARDAFANGOS TRASERO DER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.160 | 803.160 |
| 76.25 | | CAMBIO GUARDAFANGOS TRASERO IZQ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 803.160 | 803.160 |
| 76.26 | | CAMBIO BISAGRA PUERTA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.131.600 | 1.131.600 |
| 76.27 | | CAMBIO LIMITADOR PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 540.960 | 540.960 |
| 76.28 | | CAMBIO DE GOMA PUERTA DEL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.079.160 | 1.079.160 |
| 76.29 | | CAMBIO RETEN MEDIA GUÍA DEL. EXT. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 819.720 | 819.720 |
| 76.30 | | CAMBIO GOMA SUPERIOR PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 659.640 | 659.640 |
| 76.31 | | CAMBIO MEDIA GUÍA DELANTERA INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 596.160 | 596.160 |
| 76.32 | | CAMBIO SEGURO DE GUARDAFANGOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.747.200 | 4.747.200 |
| 76.33 | | CAMBIO SEGURO EXTENSIÓN DE GUARDAFANGOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 524.400 | 524.400 |
| 76.34 | | CAMBIO COLA DE PATO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.098.480 | 1.098.480 |
| 76.35 | | CAMBIO COLA DE PATO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.909.920 | 1.909.920 |

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Automotor

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.36 | | CAMBIO BISAGRA PUERTA TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.026.720 | 1.026.720 |
| 76.37 | | CAMBIO LIMITADOR PUERTA TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 565.800 | 565.800 |
| 76.38 | | CAMBIO MEDIA GUÍA TRASERA INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 491.280 | 491.280 |
| 76.39 | | CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA INTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.120 | 723.120 |
| 76.40 | | CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA EXTERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 830.760 | 830.760 |
| 76.41 | | CAMBIO PANEL DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.791.980 | 8.791.980 |
| 76.42 | | CAMBIO CABLE TAPA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 241.500 | 241.500 |
| 76.43 | | CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES TRASERO IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 634.800 | 634.800 |
| 76.44 | | CAMBIO TAPA TRASERA CARROCERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.326.680 | 2.326.680 |
| 76.45 | | CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.257.800 | 5.257.800 |
| 76.46 | | CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.257.800 | 5.257.800 |
| 76.47 | | CAMBIO MANIJA TAPA CARROCERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.960 | 885.960 |
| 76.48 | | PINTURA Y COLOCACION DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| 76.49 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 |
| | | | | | | | | **Precio Total** | **3.091.680.323** |

Firma

Nombre: RUBEN DARIO VALENZUELA.

En calidad de: APODERADO LEGAL.

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor