INSTITUTO DE MEDICINA TR

Cuadro Comparativo de Ofe

Item	Descripción	Especificaciones Tecnicas	M & R INGENIERIA					SERVICIO TECNICO J.C.					HECTOR FOT					DHAL TECNOL		
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca
1	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca CARRIER Cod Pat Nº 011-296-07-0084	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
2	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-56-0052	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
3	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-22-0041	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
4	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-42-0073	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Cambio de motor compresor, Limpieza de motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
5	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-45-0321	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor, Cambio de motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
6	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-13-0011	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

7	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0241	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
8	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0212	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
9	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 17.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-40-0203	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
10	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0214	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
11	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0215	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
12	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0216	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
13	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-45-0319	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
14	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-45-0190	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

15	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CONSUL Cod Pat Nº 011-296-35-0307	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
16	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca FUJIKON Cod Pat Nº 011-296-35-0308	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	375.000	1	DHAL TECNOLOGIA
17	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca CARRIER Cod Pat Nº 011-296-35-0310	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	375.000	1	DHAL TECNOLOGIA
18	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CARRIER Cod Pat Nº 011-296-35-0312	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
19	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-20-0137	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor, Cambio motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
20	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-66-0004	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	40.000	1	DHAL TECNOLOGIA
21	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-66-0001	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
22	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-35-0479	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

23	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CARRIER Cod Pat Nº 011-296-53-0005	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
24	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-54-0061	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Cambio de motor compresor, Limpieza motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
25	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-35-0490	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Cambio de motor compresor, Limpieza motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
26	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-45-0337	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
27	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-35-0488	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Cambio del motor compresor, Limpieza del motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
28	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca ELGIN Cod Pat Nº 011-296-24-0015	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
29	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca ELGIN Cod Pat Nº 011-296-24-0017	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
30	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca TOKYO Cod Pat Nº 011-296-24-0014	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

31	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-56-0050	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
32	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-12-0028	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
33	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-20-0019	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
34	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CVP Cod Pat Nº 011-296-09-0024	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
35	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-10-0010	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
36	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-13-0079	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
37	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-35-0489	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Cambio de motor compresor, Limpieza motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
38	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-40-0035	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

39	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca VCP Cod Pat Nº 011-296-24-0021	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
40	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CARRIER Cod Pat Nº 011-296-35-0311	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
41	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CONSUL Cod Pat Nº 011-296-46-0010	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
42	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CONSUL Cod Pat Nº 011-296-41-0024	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
43	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca CONSUL Cod Pat Nº 011-296-01-0041	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
44	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-35-0467	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
45	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0004	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
46	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0005	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

47	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0060	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
48	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0066	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
49	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0062	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
50	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-45-0220	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
51	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-19-0002	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
52	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-23-0014	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
53	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-21-0013	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
54	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-13-0080	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

55	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-30-0012	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
56	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-38-0021	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
57	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-27-0035	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
58	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-35-0091	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
59	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-46-0006	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
60	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-43-0010	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
61	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 17.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-35-0002	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
62	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 17.000 BTU de ventana marca NATIONAL Cod Pat Nº 011-296-49-0019	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtros, Lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador, Limpieza del motor compresor motor ventilador y paleta, libricación de motor ventilador, Verificación de cables del circuito eléctrico y capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la presión de gas, con incorporación de valvula de servicio y recarga de gas si fuera necesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA

63	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0043	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
64	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0042	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
65	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0041	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
66	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0040	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
67	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0039	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
68	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU de ventana marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-61-0038	Desmontaje completo del equipo, limpieza de filtro, lavado de serpentines con liquidos desincrustantes del evaporador y del condensador. Limpieza del motor ventilador y paleta, lubricacion del motor ventilador, verificacion de cables del circuito y capacitor de arranque y si fuera nesesario reemplazar los mismos, verificar la presion de gas incorporacion de valvula de servicio y recarga de gas si fuera nesesario.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	300.000	1	DHAL TECNOLOGIA
TOTAL LOTE 1							**12.240.000**					**12.920.000**					**10.200.000**			
1	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca LIVETECH Cod Pat Nº 011-296-01-0054	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato. CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA, CAMIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRONICO	1.200.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.200.000	1.230.000	1	JC	NACIONAL	1.230.000	950.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	950.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

2	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-04-0074	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato. CAMBIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRICO, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA.	1.350.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.350.000	1.380.000	1	JC	NACIONAL	1.380.000	1.200.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.200.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
3	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-08-0042	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
4	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0316	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
5	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-13-0131	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, cAMBIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRICO	250.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	250.000	280.000	1	JC	NACIONAL	280.000	550.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	550.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

6	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-11-0018	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
7	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-08-0050	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	250.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	250.000	280.000	1	JC	NACIONAL	280.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
8	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca LIVETEH Cod Pat Nº 011-296-35-0314	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	700.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	700.000	730.000	1	JC	NACIONAL	730.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	1.500.000	1	DHAL TECNOLOGIA
9	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-06-0066	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, cAMBIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRICO	700.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	700.000	730.000	1	JC	NACIONAL	730.000	550.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	550.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA

10	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-06-0053	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	1.200.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.200.000	1.230.000	1	JC	NACIONAL	1.230.000	750.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	750.000	1.250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
11	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-06-0054	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	950.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	950.000	980.000	1	JC	NACIONAL	980.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	1.250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
12	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-02-0053	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	950.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	950.000	980.000	1	JC	NACIONAL	980.000	650.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	650.000	1.250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
13	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca MATSUI Cod Pat Nº 011-296-01-0083	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

14	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca MATSUI Cod Pat Nº 011-296-65-0001	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
15	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca TOKIO Cod Pat Nº 011-296-13-0093	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
16	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-17-0021	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
17	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca ELECTROLUZ Cod Pat Nº 011-296-35-0520	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA

18	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 36.000 BTU tipo split marca MIDEA Cod Pat Nº 011-296-04-0144	Mantenimieto y montaje completo del equipo incluyendo kits de instalacion, Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato,	250.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	250.000	280.000	1	JC	NACIONAL	280.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
19	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-35-0315	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
20	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0317	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
21	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-35-0464	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA

22	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-22-0043	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
23	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-10-0019	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
24	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-25-0013	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
25	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 60.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-06-0099	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	250.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	250.000	280.000	1	JC	NACIONAL	280.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	1.800.000	1	DHAL TECNOLOGIA

26	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-01-0081	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
27	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-01-0082	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato. Cambio de motor compresor.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
28	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-03-0057	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
29	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-45-0213	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

30	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-27-0104	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	1.350.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.350.000	1.380.000	1	JC	NACIONAL	1.380.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	1.750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
31	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-58-0098	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	1.350.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.350.000	1.380.000	1	JC	NACIONAL	1.380.000	950.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	950.000	1.750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
32	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca WINDMAN Cod Pat Nº 011-296-58-0099	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA	1.350.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.350.000	1.380.000	1	JC	NACIONAL	1.380.000	950.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	950.000	1.750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
33	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-43-0086	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA, CAMBIO O TRASLADO COMPLETO DEL EQUIPO CON KIT DE INSTALACION NUEVA HASTA 6 METROS.	1.200.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	1.200.000	1.230.000	1	JC	NACIONAL	1.230.000	1.200.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.200.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

34	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-35-0463	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
35	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-56-0051	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
36	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU tipo split marca TOKYO Cod Pat Nº 011-296-45-0192	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Cambio del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
37	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 9.000 BTU tipo split marca TOKYO Cod Pat Nº 011-296-44-0174	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA

38	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca GOODWEATHER Cod Pat Nº 011-296-44-0151	del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA, CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR, CAMBIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRONICO, CAMBIO O TRASLADO DEL EQUIPO COMPLETO (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) A OTRO LUGAR A DESIGNAR, CON NUEVO KIT DE INSTALACION HASTA 6 METROS	4.800.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	4.800.000	4.830.000	1	JC	NACIONAL	4.830.000	4.850.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	4.850.000	1.800.000	1	DHAL TECNOLOGIA
39	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca TOKYO Cod Pat Nº 011-296-44-0180	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PALETA, CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR, CAMBIO DE PLACA DE CONTROL ELECTRONICO.	4.800.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	4.800.000	4.830.000	1	JC	NACIONAL	4.830.000	4.200.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	4.200.000	1.100.000	1	DHAL TECNOLOGIA
40	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-37-0113	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA

41	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca VCP Cod Pat Nº 011-296-54-0063	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato. Trasladar el equipo (evaporador y condensador) a otro lugar que sera designado, incluyendo kit de instalación nueva hasta 6 metros.-	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	750.000	1	DHAL TECNOLOGIA
42	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 24.000 BTU tipo split marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-24-0023	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato. Cambio de placa de control electronico	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	850.000	1	DHAL TECNOLOGIA
43	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 18.000 BTU tipo split marca MIDAS Cod Pat Nº 011-296-24-0024	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	850.000	1	DHAL TECNOLOGIA
44	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca RBD Cod Pat Nº 011-296-61-0015	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	650.000	1	DHAL TECNOLOGIA

45	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca RBD Cod Pat Nº 011-296-59-0016	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
46	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 12.000 BTU tipo split marca RBD Cod Pat Nº 011-296-54-0075	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	150.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	150.000	250.000	1	DHAL TECNOLOGIA
47	Mant. Y Rep de Aire Acondicionado de 48.000 BTU tipo split marca GOTZE Cod Pat Nº 011-296-44-0258	Limpieza de Filtros, limpieza completa del evaporador, incluyendo turbina y serpentin, Limpieza completa de serpentines del condensador, Desmontaje limpieza y lubricación del motor ventilador del condensador, Cambio del aislamiento de las tuberias del gas refrigerante si fuere necesario, Chequear la cantidad correcta de gas refrigerante y realizar recargas si fuere necesario, Chequear por fugas de gas refrigerante, Deshumidificación de las tuberias de gas si el equipo presenta fugas, Verificación de cablesdel circuitoelectricoy capacitor de arranque y si fuera necesario reemplazar los mismos, Verificar la correcta funcionalidad del control electrico y electronico, inspeccionar lor terminales eléctricos, limpiarlos y asegurar conexiones inclusive contactos internos de contactores y si requiere cambiar los mismos, Chequear la prescición del termostato.	180.000	1	M & R INGENIERIA	NACIONAL	180.000	190.000	1	JC	NACIONAL	190.000	180.000	1	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	180.000	1.200.000	1	DHAL TECNOLOGIA
	TOTAL LOTE 2						**28.300.000**					**29.110.000**					**22.470.000**			
							40.540.000					42.030.000					32.670.000			

Firma del Responsable de la U.O.C.

N/C= NO COTIZA

ISTERIO
LUD PÚBLICA
NESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

.OPICAL

ɾrtas

.OGIA		AMARILLA SERVICE					PC`S SERVICIOS					VIS S.R.L.					SETI S.R.L.				
Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	300.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	300.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	300.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	300.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	300.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	300.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	1.000.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.000.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	600.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	600.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	350.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	350.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	350.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	350.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	375.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	375.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000
NACIONAL	40.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	300.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	300.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	550.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	550.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	1.200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	1.200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	550.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	550.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	1.200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	550.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	550.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	310.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	310.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	310.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	310.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	310.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	310.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	310.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	310.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	360.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	360.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	180.000	1	VIS	PARAGUAYA	180.000	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000

NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	120.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	120.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	150.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	150.000
NACIONAL	300.000	72.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	72.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	0	1	VIS	PARAGUAYA	0	1.030.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.030.000
	20.290.000					**4.896.000**					**10.880.000**					**9.540.000**					**25.500.000**
NACIONAL	750.000	450.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	450.000	760.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	760.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	2.750.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	2.750.000

NACIONAL	750.000	600.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	600.000	760.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	760.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	2.750.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	2.750.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	380.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	380.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	850.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	850.000
NACIONAL	750.000	500.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	500.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	2.200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	2.200.000

NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	380.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	380.000
NACIONAL	1.500.000	200.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	200.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	1.050.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.050.000
NACIONAL	250.000	500.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	500.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	980.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	980.000

NACIONAL	1.250.000	500.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	500.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	980.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	980.000
NACIONAL	1.250.000	500.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	500.000	460.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	460.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	980.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	980.000
NACIONAL	1.250.000	250.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	250.000	460.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	460.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	980.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	980.000
NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000

NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000

NACIONAL	250.000	200.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	200.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	980.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	980.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000

NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	650.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	650.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	460.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	460.000
NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000
NACIONAL	1.800.000	200.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	200.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	1.500.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.500.000

NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	600.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	600.000
NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	850.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	850.000
NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	700.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	700.000
NACIONAL	750.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	360.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	360.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	450.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	450.000

NACIONAL	1.750.000	600.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	600.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	1.000.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.000.000
NACIONAL	1.750.000	600.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	600.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	1.000.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.000.000
NACIONAL	1.750.000	600.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	600.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	560.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	560.000
NACIONAL	750.000	600.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	600.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	1.000.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	1.000.000

NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	440.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	440.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	440.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	440.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	400.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	400.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	320.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	320.000

NACIONAL	1.800.000	3.500.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	3.500.000	760.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	760.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	739.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	739.000
NACIONAL	1.100.000	3.000.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	3.000.000	760.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	760.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	300.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	300.000
NACIONAL	750.000	N/C	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	0	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000

NACIONAL	750.000	250.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	250.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	850.000	100.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	100.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	850.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	650.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	160.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	160.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000

NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	200.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	200.000
NACIONAL	250.000	60.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	60.000	260.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	260.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	311.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	311.000
NACIONAL	1.200.000	200.000	1	AMARILLA SERVICE	NACIONAL	200.000	560.000	1	PC`SERVICIOS	NACIONAL	560.000	320.000	1	VIS	PARAGUAYA	320.000	2.500.000	1	SETI S.R.L.	NACIONAL	2.500.000
	33.500.000					**14.970.000**					**19.120.000**					**15.040.000**					**36.000.000**
	53.790.000					***19.866.000***					***30.000.000***					***24.580.000***					***61.500.000***