Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3868/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL S.R.L.					SAN RAFAEL					TRANSPORTE 9 DE JULIO				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámaras Sépticas**															
	1- SEDE 1 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO:															
	1.1- Limpieza general: extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo; mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.310.000	1.310.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	990.000	990.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	3.300.000	3.300.000
	Características del Pozo: Pozo ciego de 2 m. de largo x 7 m. de profundidad. Cañería 60 m. aproximadamente.															-
	2- SEDE N° 1: NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO:															
	Conducto de Ascensores en el Sub-suelo:															-
	2.1- Limpieza completa del conducto de los ascensores: extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes (procedimiento de desinfección a ser utilizado por la empresa y al producto a ser utilizado para poder inhibir los olores).	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	990.000	990.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	2.750.000	2.750.000
	3- SEDE CENTRAL: BLOQUE N° 1 – Chile c/ Ygatymi. Conducto de Ascensores en el Sub-suelo:															-
	3.1- Limpieza completa del conducto de los ascensores: extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes (procedimiento de desinfección a ser utilizado por la empresa y al producto a ser utilizado para poder inhibir los olores).	DISAL	Paraguaya	1	770.000	770.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	990.000	990.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	2.750.000	2.750.000
	4- SEDE N° 8: UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS:										-					-
	4.1- Limpieza general: extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	1.100.000	1.100.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	5.500.000	5.500.000
	4.2- Limpieza parcial (según necesidad): extracción de líquidos del pozo ciego.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	880.000	880.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	2.200.000	2.200.000
	Características del Pozo: Pozo ciego de 5 mts. De largo x 4 de ancho x 1,50 de profundidad. Cañería 100 mts. Aproximadamente.										-					-
	5- SEDE N° 7: UNIDAD ESPECIALIZADA MEDIO AMBIENTE										-					-
	5.1- Limpieza general: extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.800.000	1.800.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	990.000	990.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	6.600.000	6.600.000
	5.2- Limpieza parcial: extracción de líquido (desagote) del pozo .	DISAL	Paraguaya	1	1.250.000	1.250.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	880.000	880.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	4.400.000	4.400.000
	Características del Pozo: Pozo ciego (externo al edificio) 12 mts. De largo x 10 de ancho x 8 de profundidad. Cañería 30 mts. Aproximadamente.										-					-
	6- ZONAL DE MARIANO R. ALONSO										-					-
	6.1- Limpieza General: Extracción de líquido: (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo. mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	660.000	660.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.650.000	1.650.000
	6.2- Limpieza de Cámara séptica: Extracción de líquido y pastoso.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	880.000	880.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	770.000	770.000
	Características del Pozo: Pozo ciego (externo al edificio) 3 mts. De diámetro x 6 de profundidad. (4) Cámara séptica de 1x1x1 de profundidad. Cañería 50 mts. Aproximadamente.										-					-
	7- ZONAL LAMBARÉ:										-					-
	7.1 Limpieza General Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo. mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	1.100.000	1.100.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000

Econ. Guillermo Rios
Directora UOC
Ministerio Público

Firma del Responsable de la UOC

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3856/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL S.R.L.					SAN RAFAEL					TRANSPORTE 9 DE JULIO				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	7.2 Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego, costo unitario por cada trabajo.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	440.000	440.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.320.000	1.320.000
	7.3 Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrifuga extracción de líquido y sólido. Costo unitario por cada trabajo.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	300.000	300.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	770.000	770.000
	7.4 Mantenimiento de cañeria interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrifuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo.	DISAL	Paraguaya	1	550.000	550.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	250.000	250.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	330.000	330.000
	Características del Pozo: un pozo ciego (externo al edificio) 2 mts de diámetro y 2 de profundidad.										-					-
	8- ZONAL DE ÑEMBY:										-					-
	8.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañeria interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrifuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	880.000	880.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	8.2- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego.	DISAL	Paraguaya	1	990.000	990.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	660.000	660.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.320.000	1.320.000
	8.3- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrifuga extracción de líquido y pastoso.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	550.000	550.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	770.000	770.000
	8.4- Mantenimiento de cañeria interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrifuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo.	DISAL	Paraguaya	1	550.000	550.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	250.000	250.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	330.000	330.000
	Características del Pozo: Pozo ciego (externo al edificio) de 2 mts. De ancho x 2 mtrs. De largo y 3 de profundidad. Cámara Séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de profundidad.										-					-
	9- ZONAL DE VILLA ELISA:										-					-
	9.1- Limpieza general: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañeria interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobombas centrifuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000	9 DE JULIO	Paragusya	1	1.430.000	1.430.000
	Características del Pozo: 2(dos) Pozos ciegos (externos al edificio) 3m de profundidad y 2m de diámetro.										-					-
	10- ZONAL DE SAN ANTONIO:										-					-
	10.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañeria interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrifuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.970.000	1.970.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	2.640.000	2.640.000
	10.2- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrifuga extracción de líquido y pastoso.	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	550.000	550.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	770.000	770.000
	Características del Pozo: (2) Pozos ciegos (externos al edificio) de 2 mts. de Diámetro y 3 de profundidad. (1) Cámara Séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de profundidad. Cañeria interna del pozo de 30 mts. Aproximadamente.										-					-
	11- DIRECCION DE EVIDENCIAS - DEPOSITO LA PIEDAD										-					-
	11.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañeria interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrifuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	660.000	660.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	11.2- Limpieza completa de cámara séptica: Extracción de líquido y pastoso	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	250.000	250.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	770.000	770.000
	Observación: El costo unitario será por cada pozo y por cada cámara séptica.										-					-
	12- LABORATORIO FORENSE										-					-
	12.1 Destranque de cañerías internas realizados con motobomba centrifuga	DISAL	Paraguaya	1	1.230.000	1.230.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	330.000	330.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.650.000	1.650.000
	Caracteristicas del Pozo: 4 Rejillas con cañerías internas de 50 metros aproximadamente										-					-
	13- FISCALIA BARRIAL N° 5										-					-

Firma del Responsable de la UOC

Ecom. Gisela F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3886/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL S.R.L.					SAN RAFAEL					TRANSPORTE 9 DE JULIO				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	13.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	770.000	770.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	Características del Pozo: 1 (un) Pozo ciego (externos al edificio) 3m de profundidad y 2m de diámetro.										-					-
	14- FISCALIA BARRIAL N° 6										-					-
	14.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	770.000	770.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	Características del Pozo: 1 (un) Pozo ciego (externos al edificio) 3m de profundidad y 2m de diámetro.										-					-
	15- UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS.										-					-
	15.1- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	770.000	770.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.650.000	1.650.000
	Características del Pozo: Pozo ciego (externo al edificio) de 3 mts. Profundidad x 2 de diámetro. Cámara Séptica de 1,50 x 1,50 x 1,50 m. de profundidad. Cañería de 10 metros aproximadamente.										-					-
	16- DESAGOTE DE PISCINAS según necesidades que puedan surgir:										-					-
	16.1- Limpieza completa de piscinas, desagote y limpieza general con motobomba y a mano. La empresa contratada deberá presupuestar el servicio por cada 10.000 litros	DISAL	Paraguaya	1	880.000	880.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	1.400.000	1.400.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	17- DESAGOTE DE POZOS CIEGOS según NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR: Medida Estandar 3m de profundidad y 2 m de diámetro. Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL	Paraguaya	1	1.760.000	1.760.000	SAN RAFAEL	Paraguaya	1	550.000	550.000	9 DE JULIO	Paraguaya	1	1.430.000	1.430.000
	MAQUINARIA REQUERIDA 1. Capacidad del Tanque del camión cisterna: 18.000 lts. Aproximadamente. 2. Maquinaria requerida: Motobomba centrífuga y motobomba de 5.5 Hp.										-					-
	Observación: Todos los costos deberán estar presupuestados como costo unitario por cada trabajo. Todos los trabajos descriptos que fueren realizados deberán estar garantizados por la empresa adjudicada. En todos los casos la empresa será responsable de la apertura y cierre del pozo, debiendo correr con los costos del mismo.										-					-
						33.040.000					20.840.000					53.680.000

Econ. Claudia E. Burgos
Directora U.O.C.
Ministerio Público

000245

Firma del Responsable de la UOC