KA'AGUY NANGAREKORÃ
Tetã renimoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo al Decreto 1.145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item/ Lote	Descripción	RENFE S.A.					INELEC S.A.					-				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 ASCENSORES TIPO BLT BRILLIANT PARA 6 PERSONAS CON CAPACIDAD DE 450 KG.	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	1	1.870.000	1.870.000	-	-	-	-	-
2-	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO BLT BRILLIANT PARA 6 PERSONAS CON CAPACIDAD DE 450 KG.	-	-	1	119.546.976	119.546.976	-	-	1	169.306.000	169.306.000	-	-	-	-	-
2.1	CAMBIO DE PLACA MPK	-	-	1	6.946.392	6.946.392	-	-	1	11.440.000	11.440.000	-	-	-	-	-
2.2	CAMBIO DE CONTACTORES	-	-	1	546.778	546.778	-	-	1	880.000	880.000	-	-	-	-	-
2.3	CAMBIO DE CABO TRACCION	-	-	1	2.849.407	2.849.407	-	-	1	4.510.000	4.510.000	-	-	-	-	-
2.4	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DE POLEA DESVIO	-	-	1	1.309.187	1.309.187	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-
2.5	AJUSTE DEL SISTEMA DE PARADA	-	-	1	308.044	308.044	-	-	1	330.000	330.000	-	-	-	-	-
2.6	REPARACION DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ	-	-	1	385.055	385.055	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.7	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUES	-	-	1	192.528	192.528	-	-	1	242.000	242.000	-	-	-	-	-
2.8	CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA CABINA	-	-	1	462.066	462.066	-	-	1	682.000	682.000	-	-	-	-	-
2.9	CAMBIO DE BOTON DE LLAMADA CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	-	-	1	315.745	315.745	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.10	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO SEGURIDAD DE PAVIMENTO	-	-	1	192.528	192.528	-	-	1	297.000	297.000	-	-	-	-	-
2.11	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	-	-	1	416.560	416.560	-	-	1	605.000	605.000	-	-	-	-	-
2.12	CAMBIO DE GUIADORES DE CONTRAPESO	-	-	1	539.077	539.077	-	-	1	891.000	891.000	-	-	-	-	-
2.13	CAMBIO DE ENCODER	-	-	1	13.861.980	13.861.980	-	-	1	16.500.000	16.500.000	-	-	-	-	-
2.14	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	-	-	1	154.022	154.022	-	-	1	187.000	187.000	-	-	-	-	-
2.15	CAMBIO DE CIELO RASO	-	-	1	1.617.231	1.617.231	-	-	1	1.760.000	1.760.000	-	-	-	-	-
2.16	CAMBIO DE VENTILADOR DE CABINA	-	-	1	323.446	323.446	-	-	1	494.000	494.000	-	-	-	-	-
2.17	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	-	-	1	1.309.187	1.309.187	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-
2.18	REPARACIÓN DE PUERTA DE CABINA	-	-	1	385.055	385.055	-	-	1	605.000	605.000	-	-	-	-	-
2.19	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	-	-	1	6.160.880	6.160.880	-	-	1	9.900.000	9.900.000	-	-	-	-	-
2.20	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	-	-	1	2.310.330	2.310.330	-	-	1	3.520.000	3.520.000	-	-	-	-	-
2.21	UNA BARRA ELECTRONICA	-	-	1	2.695.385	2.695.385	-	-	1	3.960.000	3.960.000	-	-	-	-	-
2.22	CAMBIO DE CONTROLADOR DEL OPERADOR PUERTA CABINA	-	-	1	6.954.093	6.954.093	-	-	1	9.922.000	9.922.000	-	-	-	-	-
2.23	PESADOR CONTROL DE PESO	-	-	1	2.541.363	2.541.363	-	-	1	3.850.000	3.850.000	-	-	-	-	-
2.24	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	-	-	1	19.252.750	19.252.750	-	-	1	29.700.000	29.700.000	-	-	-	-	-
2.25	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	-	-	1	315.745	315.745	-	-	1	462.000	462.000	-	-	-	-	-
2.26	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	-	-	1	100.114	100.114	-	-	1	143.000	143.000	-	-	-	-	-
2.27	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	-	-	1	107.815	107.815	-	-	1	132.000	132.000	-	-	-	-	-
2.28	LLAVE PARA VENTILADOR	-	-	1	53.908	53.908	-	-	1	88.000	88.000	-	-	-	-	-
2.29	ALARMA PARA CABINA	-	-	1	269.539	269.539	-	-	1	396.000	396.000	-	-	-	-	-
2.30	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	-	-	1	562.180	562.180	-	-	1	891.000	891.000	-	-	-	-	-
2.31	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	-	-	1	562.180	562.180	-	-	1	891.000	891.000	-	-	-	-	-
2.32	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	-	-	1	3.850.550	3.850.550	-	-	1	4.466.000	4.466.000	-	-	-	-	-
2.33	FUSIBLE DE VIDRIO	-	-	1	15.402	15.402	-	-	1	16.500	16.500	-	-	-	-	-
2.34	RELE	-	-	1	385.055	385.055	-	-	1	583.000	583.000	-	-	-	-	-
2.35	PLACA ELECTRONICA COMUNICACIÓN CABINA	-	-	1	6.237.891	6.237.891	-	-	1	9.955.000	9.955.000	-	-	-	-	-
2.36	MODULO DE POTENCIA	-	-	1	3.157.451	3.157.451	-	-	1	3.850.000	3.850.000	-	-	-	-	-
2.37	PLACA MADRE	-	-	1	847.121	847.121	-	-	1	1.320.000	1.320.000	-	-	-	-	-
2.38	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	-	-	1	487.270	487.270	-	-	1	770.000	770.000	-	-	-	-	-
2.39	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	-	-	1	693.099	693.099	-	-	1	1.040.000	1.040.000	-	-	-	-	-
2.40	BUJE PARA ARTICULACIONES	-	-	1	30.804	30.804	-	-	1	49.500	49.500	-	-	-	-	-
2.41	REPARACION MOTOR OPERADOR	-	-	1	654.594	654.594	-	-	1	990.000	990.000	-	-	-	-	-
2.42	CORREA PARA OPERADOR	-	-	1	1.540.220	1.540.220	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-
2.43	CABO DE TRACCION	-	-	1	7.701.100	7.701.100	-	-	1	9.988.000	9.988.000	-	-	-	-	-
2.44	CAMBIO DE ACEITE	-	-	1	1.232.176	1.232.176	-	-	1	1.320.000	1.320.000	-	-	-	-	-
2.45	INSTALACION DE PESADOR DE CARGA	-	-	1	4.697.671	4.697.671	-	-	1	4.950.000	4.950.000	-	-	-	-	-

José González Villalba
Asistente Técnico - UOC
Instituto Forestal Nacional

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Orlando René Agüero
Responsable
U O C - INFONA

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

KA'AGUY NANGAREKORÃ
Tetã renoimoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo al Decreto 1.145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item/ Lote	Descripción	RENFE S.A.					INELEC S.A.					-				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.46	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	-	-	1	1.309.187	1.309.187	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-
2.47	CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	-	-	1	2.310.330	2.310.330	-	-	1	3.410.000	3.410.000	-	-	-	-	-
2.48	RECTIFICACION DE POLEA DE TRACCION	-	-	1	1.078.154	1.078.154	-	-	1	1.430.000	1.430.000	-	-	-	-	-
2.49	SENSOR DE VELOCIDAD Y PARADA DE ASCENSOR	-	-	1	469.767	469.767	-	-	1	770.000	770.000	-	-	-	-	-
2.50	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	-	-	1	616.088	616.088	-	-	1	792.000	792.000	-	-	-	-	-
2.51	REPARACION ILUMINACION DE CABINA	-	-	1	385.055	385.055	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.52	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DEL ASCENSOR	-	-	1	331.147	331.147	-	-	1	363.000	363.000	-	-	-	-	-
2.53	GUIADOR INFERIOR DE PUERTAS	-	-	1	107.815	107.815	-	-	1	132.000	132.000	-	-	-	-	-
2.54	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	-	-	1	323.446	323.446	-	-	1	473.000	473.000	-	-	-	-	-
2.55	CORRECCION DE NIVELACION EN PARADAS	-	-	1	462.066	462.066	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.56	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA	-	-	1	346.550	346.550	-	-	1	550.000	550.000	-	-	-	-	-
2.57	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA PARA REAPERTURA DE PUERTA	-	-	1	2.695.385	2.695.385	-	-	1	3.850.000	3.850.000	-	-	-	-	-
2.58	CONJUNTO DE SUSPENCION DE PUERTA	-	-	1	1.001.143	1.001.143	-	-	1	1.540.000	1.540.000	-	-	-	-	-
2.59	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	-	-	1	269.539	269.539	-	-	1	385.000	385.000	-	-	-	-	-
2.60	CABO TENSOR DE PUERTA	-	-	1	123.218	123.218	-	-	1	165.000	165.000	-	-	-	-	-
2.61	CORREA OPERADOR DE PUERTA DE CABINA	-	-	1	1.555.622	1.555.622	-	-	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-
2.62	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	-	-	1	315.745	315.745	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.63	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	-	-	1	315.745	315.745	-	-	1	495.000	495.000	-	-	-	-	-
						121.526.976					171.176.000					-

JOSÉ DARIO GONZALEZ VILLALBA
Asistente Técnico - U.O.C.
Instituto Forestal Nacional

ORLANDO RENÉ AGÜERO SÁNCHEZ
Jefe de Departamento - U.O.C.
Instituto Forestal Nacional

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES