Ministerio de Educación y Ciencias

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Coordinación de Apoyo a la Gestión

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)
"MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS"
ID N° 388654

Elab.: 11/12/2020

COMPARATIVO DE OFERTAS - VARIACIÓN DE PRECIOS

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
1.1	Cambio de Aceite		₲499.200	₲374.400	-25	₲374.400	-25	₲324.480	-35	₲374.400	-25
1.2	Cambio de filtro de aire o cambio de filtro de aceite		₲374.400	₲280.800	-25	₲200.000	-47	₲243.360	-35	₲280.800	-25
1.3	Control de agua destilada en la batería		₲5.200	₲3.900	-25	₲3.900	-25	₲3.380	-35	₲3.900	-25
1.4	Control de aceite de diferencial y caja mecánica o cambio		₲374.400	₲280.800	-25	₲280.800	-25	₲243.360	-35	₲280.800	-25
1.5	Cambio de filtro paso de aceite		₲228.800	₲171.600	-25	₲171.600	-25	₲148.720	-35	₲171.600	-25
1.6	Cambio filtro de combustible		₲228.800	₲171.600	-25	₲171.600	-25	₲148.720	-35	₲171.600	-25
1.7	Control de bujías incandescentes o cambio		₲644.800	₲483.600	-25	₲483.600	-25	₲419.120	-35	₲483.600	-25
1.8	Bomba inyectora		₲9.152.000	₲6.864.000	-25	₲6.864.000	-25	₲5.948.800	-35	₲6.864.000	-25
1.9	Cambio de cabo de acelerador		₲343.200	₲257.400	-25	₲257.400	-25	₲223.080	-35	₲257.400	-25
1.10	Cambio sensor de velocimetro		₲1.248.000	₲936.000	-25	₲450.000	-64	₲811.200	-35	₲936.000	-25
1.11	Cambio manguera de radiador superior e inferior		₲395.200	₲296.400	-25	₲296.400	-25	₲256.880	-35	₲296.400	-25
1.12	Cambio tapa de radiador		₲228.800	₲171.600	-25	₲171.600	-25	₲148.720	-35	₲171.600	-25
1.13	Cambio censor agua de radiador		₲343.200	₲257.400	-25	₲257.400	-25	₲223.080	-35	₲257.400	-25
1.14	Cambio tapa de combustible		₲135.200	₲101.400	-25	₲101.400	-25	₲87.880	-35	₲101.400	-25
1.15	Cambio manguera de calefacción		₲374.400	₲280.800	-25	₲280.800	-25	₲243.360	-35	₲280.800	-25
1.16	Cambio correa dentada y relaman tensor del mismo		₲1.872.000	₲1.404.000	-25	₲700.000	-63	₲1.216.800	-35	₲1.404.000	-25
1.17	Cambio correa de alternador		₲436.800	₲327.600	-25	₲90.000	-79	₲283.920	-35	₲327.600	-25
1.18	Cambio correa de dirección hidráulica		₲436.800	₲327.600	-25	₲100.000	-77	₲283.920	-35	₲327.600	-25
1.19	Cambio bomba de agua		₲2.704.000	₲2.028.000	-25	₲1.200.000	-56	₲1.757.600	-35	₲2.028.000	-25
1.20	Regulación de válvula		₲187.200	₲140.400	-25	₲90.000	-52	₲121.680	-35	₲140.400	-25
1.21	Limpieza y reparación de radiador		₲499.200	₲374.400	-25	₲200.000	-60	₲324.480	-35	₲374.400	-25
1.22	Cambio polea relaman tensor de correas		₲332.800	₲249.600	-25	₲249.600	-25	₲216.320	-35	₲249.600	-25
2	Reparación (Mantenimiento correctivo) de motor	78180101-14									
2.1	Juego de pistón		₲4.368.000	₲3.276.000	-25	₲3.320.000	-24	₲2.839.200	-35	₲2.001.000	-54
2.2	Juego casquillo de biela		₲915.200	₲686.400	-25	₲686.400	-25	₲594.880	-35	₲686.400	-25
2.3	Juego casquillo bancada		₲873.600	₲655.200	-25	₲655.200	-25	₲567.840	-35	₲655.200	-25
2.4	Juego casquillo de leva		₲436.800	₲327.600	-25	₲327.600	-25	₲283.920	-35	₲327.600	-25
2.5	Juego buje de biela		₲4.368.000	₲327.600	-93	₲400.000	-91	₲2.839.200	-35	₲3.276.000	-25
2.6	Juego de aros		₲1.248.000	₲936.000	-25	₲936.000	-25	₲811.200	-35	₲936.000	-25
2.7	Juego calce lateral		₲509.600	₲382.200	-25	₲382.200	-25	₲331.240	-35	₲382.200	-25
2.8	Juego guías de válvulas		₲956.800	₲717.600	-25	₲717.600	-25	₲621.920	-35	₲717.600	-25
2.9	Bomba de aceite		₲3.432.000	₲2.574.000	-25	₲2.100.000	-39	₲2.230.800	-35	₲2.574.000	-25
2.10	Juego de juntas		₲1.144.000	₲858.000	-25	₲900.000	-21	₲743.600	-35	₲858.000	-25
2.11	Juego válvula de escape		₲1.456.000	₲1.092.000	-25	₲1.092.000	-25	₲946.400	-35	₲1.092.000	-25
2.12	Juego válvula de admisión		₲1.664.000	₲1.248.000	-25	₲1.250.000	-25	₲1.081.600	-35	₲1.168.000	-30

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
2.13	Rectificación de cilindro		₲686.400	₲514.800	-25	₲300.000	-56	₲446.160	-35	₲514.800	-25
2.14	Rectificación cigüeñal		₲644.800	₲483.600	-25	₲483.600	-25	₲419.120	-35	₲483.600	-25
2.15	Cepillado tapa de motor		₲707.200	₲530.400	-25	₲300.000	-58	₲459.680	-35	₲530.400	-25
2.16	Alineación brazo de biela		₲239.200	₲179.400	-25	₲100.000	-58	₲155.480	-35	₲179.400	-25
3	Reparación (Mantenimiento correctivo) de caja	78180101-2									
3.1	Juego de Anillos Sincronizados		₲2.288.000	₲1.716.000	-25	₲1.716.000	-25	₲1.487.200	-35	₲1.168.000	-49
3.2	Engranaje 1ra. A 5ta.		₲1.664.000	₲1.248.000	-25	₲1.248.000	-25	₲1.081.600	-35	₲1.248.000	-25
3.3	Eje rasurado		₲2.912.000	₲2.184.000	-25	₲2.184.000	-25	₲1.892.800	-35	₲2.184.000	-25
3.4	Ruleman eje rasurado		₲707.200	₲530.400	-25	₲530.400	-25	₲459.680	-35	₲530.400	-25
3.5	Ruleman cuádruple		₲707.200	₲530.400	-25	₲530.400	-25	₲459.680	-35	₲530.400	-25
3.6	Reten cola caja		₲405.600	₲304.200	-25	₲304.200	-25	₲263.640	-35	₲304.200	-25
3.7	Reten eje de mando		₲405.600	₲304.200	-25	₲304.200	-25	₲263.640	-35	₲304.200	-25
3.8	Juego de Anillos Sincronizados		₲2.288.000	₲1.716.000	-25	₲1.716.000	-25	₲1.487.200	-35	₲1.168.000	-49
3.9	Engranaje 1ra. A 5ta.		₲1.664.000	₲1.248.000	-25	₲1.248.000	-25	₲1.081.600	-35	₲1.248.000	-25
3.10	Eje rasurado		₲2.912.000	₲2.184.000	-25	₲2.184.000	-25	₲1.892.800	-35	₲2.184.000	-25
4	Reparación (Mantenimiento correctivo) de tren delantero.	78180101-11									
4.1	Cambio Muñequin dirección c/u		₲332.800	₲249.600	-25	₲249.600	-25	₲216.320	-35	₲249.600	-25
4.2	Cambio muñequin dirección c/u		₲332.800	₲249.600	-25	₲249.600	-25	₲216.320	-35	₲249.600	-25
4.3	Cambio brazo zeta dirección		₲915.200	₲686.400	-25	₲686.400	-25	₲594.880	-35	₲686.400	-25
4.4	Cambio rotula inferior c/u		₲447.200	₲335.400	-25	₲335.400	-25	₲290.680	-35	₲335.400	-25
4.5	Cambio brazo pitman de dirección		₲915.200	₲686.400	-25	₲686.400	-25	₲594.880	-35	₲686.400	-25
4.6	Cambio brazo central de dirección		₲686.400	₲514.800	-25	₲514.800	-25	₲446.160	-35	₲514.800	-25
4.7	Cambio espiral delantero c/u		₲852.800	₲639.600	-25	₲639.600	-25	₲554.320	-35	₲639.600	-25
4.8	Cambio barra de torsión de suspensión		₲478.400	₲358.800	-25	₲358.800	-25	₲310.960	-35	₲358.800	-25
5	Reparación (Mantenimiento correctivo) de tren trasero.	78180101-12									
5.1	Cambio espiral trasero c/u		₲852.800	₲639.600	-25	₲639.600	-25	₲554.320	-35	₲639.600	-25
5.2	Cambio amortiguador trasero c/u		₲1.248.000	₲936.000	-25	₲936.000	-25	₲811.200	-35	₲936.000	-25
5.3	Cambio amortiguador trasero universal c/u		₲1.248.000	₲936.000	-25	₲936.000	-25	₲811.200	-35	₲936.000	-25
5.4	Cambio tuerca de rueda c/u		₲228.800	₲171.600	-25	₲60.000	-74	₲148.720	-35	₲171.600	-25
5.5	Cambio prisionero y tuerca de rueda		₲228.800	₲171.600	-25	₲120.000	-48	₲148.720	-35	₲171.600	-25
6	Reparación (Mantenimiento correctivo) de sistema de freno	78180101-6									
6.1	Control de freno		₲41.600	₲31.200	-25	₲31.200	-25	₲27.040	-35	₲31.200	-25
6.2	Regulación de freno		₲114.400	₲85.800	-25	₲50.000	-56	₲74.360	-35	₲85.800	-25
6.3	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados		₲218.400	₲163.800	-25	₲163.800	-25	₲141.960	-35	₲163.800	-25
6.4	Cambio juego reparación bomba central de freno		₲374.400	₲280.800	-25	₲280.800	-25	₲243.360	-35	₲280.800	-25
6.5	Cambio pastilla de freno		₲1.144.000	₲858.000	-25	₲860.000	-25	₲743.600	-35	₲858.000	-25
6.6	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados		₲998.400	₲748.800	-25	₲748.800	-25	₲648.960	-35	₲748.800	-25
7	Reparación (Mantenimiento correctivo) de sistema de embrague	78180101-5									
7.1	Regulación de Embrague		₲114.400	₲85.800	-25	₲50.000	-56	₲74.360	-35	₲85.800	-25
7.2	Cambio de Embrague		₲686.400	₲514.800	-25	₲514.800	-25	₲446.160	-35	₲514.800	-25
7.3	Cambio Plato de Presión		₲1.664.000	₲1.248.000	-25	₲1.200.000	-28	₲1.081.600	-35	₲1.248.000	-25
7.4	Cambio Disco de Embrague		₲1.352.000	₲1.014.000	-25	₲1.100.000	-19	₲878.800	-35	₲1.014.000	-25
7.5	Cambio Cojinete empuje		₲852.800	₲639.600	-25	₲500.000	-41	₲554.320	-35	₲639.600	-25
7.6	Rectificación corona volante		₲707.200	₲530.400	-25	₲300.000	-58	₲459.680	-35	₲530.400	-25
7.7	Cambio ruleman piloto		₲343.200	₲257.400	-25	₲120.000	-65	₲223.080	-35	₲257.400	-25
7.8	Cambio reten bancada		₲436.800	₲327.600	-25	₲180.000	-59	₲283.920	-35	₲327.600	-25
8	Mantenimiento y/o reparación menor de Sistema eléctrico.	78180101-9									
8.1	Tablero		₲478.400	₲358.800	-25	₲358.800	-25	₲310.960	-35	₲358.800	-25
8.2	Cambiar focos por unidad		₲5.200	₲3.900	-25	₲55.000	958	₲3.380	-35	₲3.900	-25
8.3	Cambiar palanca comando señalero y luces		₲1.248.000	₲936.000	-25	₲936.000	-25	₲811.200	-35	₲936.000	-25
8.4	Cambiar regulador de voltaje		₲707.200	₲530.400	-25	₲530.400	-25	₲459.680	-35	₲530.400	-25
8.5	Cambiar llave de contacto		₲478.400	₲358.800	-25	₲358.800	-25	₲310.960	-35	₲358.800	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
8.6	Cambiar terminal de batería		₲41.600	₲31.200	-25	₲31.200	-25	₲27.040	-35	₲31.200	-25
8.7	Control de carga de alternador		₲62.400	₲46.800	-25	₲20.000	-68	₲40.560	-35	₲46.800	-25
8.8	Colocar relay luz alta		₲228.800	₲171.600	-25	₲171.600	-25	₲148.720	-35	₲171.600	-25
8.9	Recargar batería		₲20.800	₲15.600	-25	₲15.600	-25	₲13.520	-35	₲15.600	-25
8.10	Reparación de motor de arranque		₲780.000	₲585.000	-25	₲585.000	-25	₲507.000	-35	₲585.000	-25
8.11	Reparar alternador		₲780.000	₲585.000	-25	₲585.000	-25	₲507.000	-35	₲585.000	-25
8.12	Cambiar correa del alternador		₲436.800	₲327.600	-25	₲327.600	-25	₲283.920	-35	₲327.600	-25
8.13	Cambio de batería		₲1.144.000	₲858.000	-25	₲700.000	-39	₲743.600	-35	₲858.000	-25
9	Mantenimiento y/o reparación menor de sistema de Acondicionadores de Aire	78180101-16									
9.1	Carga de gas		₲499.200	₲374.400	-25	₲350.000	-30	₲324.480	-35	₲374.400	-25
9.2	Cambio de filtro de AA		₲717.600	₲538.200	-25	₲250.000	-65	₲466.440	-35	₲538.200	-25
9.3	Cambio relaman de compresor de AA		₲395.200	₲296.400	-25	₲296.400	-25	₲256.880	-35	₲296.400	-25
9.4	Cambio de correa de AA		₲436.800	₲327.600	-25	₲327.600	-25	₲283.920	-35	₲327.600	-25
9.5	Mantenimiento general del acondicionador de aire		₲665.600	₲499.200	-25	₲350.000	-47	₲432.640	-35	₲499.200	-25
9.6	Ventilador LH		₲1.352.000	₲1.014.000	-25	₲1.014.000	-25	₲878.800	-35	₲1.014.000	-25
9.7	Electroventilador RH		₲1.456.000	₲1.092.000	-25	₲1.092.000	-25	₲946.400	-35	₲1.092.000	-25
9.8	Relay		₲436.800	₲327.600	-25	₲327.600	-25	₲283.920	-35	₲327.600	-25
9.9	Fusible 40A		₲20.800	₲15.600	-25	₲15.600	-25	₲13.520	-35	₲15.600	-25
	NISSAN FRONTIER										
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO	78180101-014									
10.1	Cambio filtro de combustible		₲406.267	₲304.700	-25	₲304.700	-25	₲264.074	-35	₲304.700	-25
10.2	Cambio filtro de aceite		₲178.800	₲134.100	-25	₲134.100	-25	₲116.220	-35	₲134.100	-25
10.3	Cambio filtro de aire		₲261.467	₲196.100	-25	₲198.000	-24	₲169.954	-35	₲196.100	-25
10.4	Cambio de aceite de caja evento		₲1.982.400	₲380.000	-81	₲350.000	-82	₲1.288.560	-35	₲1.486.800	-25
10.5	Cambio de aceite diferencial evento		₲837.333	₲628.000	-25	₲350.000	-58	₲544.266	-35	₲628.000	-25
10.6	Cambio de correa de dirección hidráulica		₲355.833	₲266.875	-25	₲266.875	-25	₲231.291	-35	₲266.875	-25
10.7	Cambio de correa de alternador		₲163.833	₲122.875	-25	₲122.875	-25	₲106.491	-35	₲122.875	-25
10.8	Mantenimiento de aire acondicionado		₲218.400	₲163.800	-25	₲163.800	-25	₲141.960	-35	₲163.800	-25
10.9	Alineación y balanceo cubiertas		₲131.067	₲98.300	-25	₲98.300	-25	₲85.194	-35	₲98.300	-25
10.10	Aceite motor evento		₲62.567	₲46.925	-25	₲46.925	-25	₲40.669	-35	₲46.925	-25
11	REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DE FRENO	78180101-006									
11.1	Cambio de tambor de freno		₲1.298.167	₲973.625	-25	₲973.625	-25	₲843.809	-35	₲973.625	-25
11.2	Cambio de juego de reparo bomba central de freno		₲1.209.667	₲907.250	-25	₲907.250	-25	₲786.284	-35	₲907.250	-25
11.3	Cambio de bomba central de freno		₲1.136.767	₲852.575	-25	₲852.575	-25	₲738.899	-35	₲852.575	-25
11.4	Cambio de disco de freno		₲608.133	₲456.100	-25	₲456.100	-25	₲395.286	-35	₲456.100	-25
11.5	Cambio de juego de reparación de mordaza freno delantero		₲1.160.800	₲870.600	-25	₲870.600	-25	₲754.520	-35	₲870.600	-25
11.6	Cambio de servo freno		₲1.258.400	₲943.800	-25	₲943.800	-25	₲817.960	-35	₲943.800	-25
11.7	Reparación de Servo freno		₲1.482.633	₲350.000	-76	₲450.000	-70	₲963.711	-35	₲1.111.975	-25
11.8	Cambio de mordaza freno delantero		₲1.091.300	₲818.475	-25	₲818.475	-25	₲709.345	-35	₲818.475	-25
11.9	Cambio de cubeta de freno		₲1.446.967	₲110.000	-92	₲350.000	-76	₲940.529	-35	₲20.000	-99
11.10	Cambio de pastillas de freno		₲2.709.733	₲660.000	-76	₲800.000	-70	₲1.761.326	-35	₲313.000	-88
11.11	Rectificación de disco de freno		₲6.136.267	₲80.000	-99	₲120.000	-98	₲3.988.574	-35	₲120.000	-98
11.12	Rectificación de tambor de freno trasero		₲790.100	₲80.000	-90	₲120.000	-85	₲513.565	-35	₲120.000	-85
11.13	Cambiar zapatas de freno		₲425.300	₲318.975	-25	₲318.975	-25	₲276.445	-35	₲318.975	-25
11.14	Cambio de guardapolvo de freno		₲425.300	₲318.975	-25	₲318.975	-25	₲276.445	-35	₲318.975	-25
11.15	Cambio de fluido de freno		₲4.098.867	₲40.000	-99	₲45.000	-99	₲2.664.264	-35	₲85.000	-98
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	78180101-003									
12.1	Muñequines interno c/u		₲926.667	₲695.000	-25	₲695.000	-25	₲602.334	-35	₲695.000	-25
12.2	Muñequines externo c/u		₲926.667	₲695.000	-25	₲695.000	-25	₲602.334	-35	₲695.000	-25
12.3	Bujes estabilizadores		₲215.633	₲161.725	-25	₲161.725	-25	₲140.161	-35	₲161.725	-25
12.4	Bieletas de dirección		₲264.400	₲198.300	-25	₲198.300	-25	₲171.860	-35	₲198.300	-25
12.5	Cambio de bomba de dirección hidráulica		₲4.438.633	₲3.328.975	-25	₲3.328.975	-25	₲2.885.111	-35	₲3.328.975	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.E.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
12.6	Cambio de caño de alta presión de dirección hidráulica		₲1.586.033	₲1.189.525	-25	₲600.000	-62	₲1.030.921	-35	₲1.189.525	-25
12.7	Cambio de juego de reparo sinfín de dirección hidráulico.		₲8.963.167	₲672.237	-93	₲950.000	-89	₲5.826.059	-35	₲6.722.375	-25
12.8	Alineación de dirección y balanceo de ruedas		₲152.900	₲114.675	-25	₲114.675	-25	₲99.385	-35	₲114.675	-25
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	78180101-004									
13.1	Cambio de bujes de parrillas inferior y superior		₲2.740.933	₲898.000	-67	₲1.200.000	-56	₲1.781.606	-35	₲2.055.700	-25
13.2	Cambio de Amortiguadores delanteros c/u		₲1.706.767	₲1.280.075	-25	₲1.280.075	-25	₲1.109.399	-35	₲1.280.075	-25
13.3	Cambio de bujes barra estabilizador		₲259.800	₲194.850	-25	₲194.850	-25	₲168.870	-35	₲194.850	-25
13.4	Cambio de bieletas con bujes		₲308.700	₲231.525	-25	₲231.525	-25	₲200.655	-35	₲231.525	-25
13.5	Cambio de tuerca		₲69.200	₲51.900	-25	₲51.900	-25	₲44.980	-35	₲51.900	-25
13.6	Cambio de prisionero de rueda		₲308.700	₲231.525	-25	₲120.000	-61	₲200.655	-35	₲231.525	-25
13.7	Cambio de bujes tensor de dirección		₲2.005.467	₲360.000	-82	₲250.000	-88	₲1.303.554	-35	₲1.504.100	-25
13.8	Engrase de articulaciones		₲54.633	₲40.975	-25	₲40.975	-25	₲35.511	-35	₲40.975	-25
14	SUSPENSION TRASERA	78180101-004									
14.1	Cambio de bujes elásticos		₲1.272.267	₲954.200	-25	₲450.000	-65	₲826.974	-35	₲954.200	-25
14.2	Cambio de centro elástico		₲808.100	₲606.075	-25	₲606.075	-25	₲525.265	-35	₲606.075	-25
14.3	Cambio de grilletes elásticos		₲1.106.167	₲829.625	-25	₲829.625	-25	₲719.009	-35	₲829.625	-25
14.4	Cambio de elásticos		₲1.747.367	₲1.310.525	-25	₲1.310.525	-25	₲1.135.789	-35	₲1.310.525	-25
14.5	Cambio de amortiguadores traseros		₲942.400	₲706.800	-25	₲706.800	-25	₲612.560	-35	₲706.800	-25
15	SERVICIO DE GOMERIA	78180101-007									
15.1	Cubiertas		₲1.268.700	₲951.525	-25	₲951.525	-25	₲824.655	-35	₲951.525	-25
15.2	Llantas		₲2.199.433	₲1.649.575	-25	₲1.649.575	-25	₲1.429.631	-35	₲1.649.575	-25
15.3	Servicio de Gomería. Reparación de cubierta radial y con cámara por pinchazo. Cambio de válvula cámara		₲131.067	₲98.300	-25	₲98.300	-25	₲85.194	-35	₲98.300	-25
16	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	78180101-009									
16.1	Juego de carbón		₲916.667	₲687.500	-25	₲450.000	-51	₲595.834	-35	₲687.500	-25
16.2	Rulemanes		₲1.020.167	₲765.125	-25	₲765.125	-25	₲663.109	-35	₲765.125	-25
16.3	Control de carga de batería		₲54.633	₲40.975	-25	₲40.975	-25	₲35.511	-35	₲40.975	-25
16.4	Mantenimiento o Reparación de Alternador		₲11.137.500	₲650.000	-94	₲500.000	-96	₲7.239.375	-35	₲1.600.000	-86
16.5	Batería de 90 Amper 12 Volt		₲1.088.800	₲816.600	-25	₲816.600	-25	₲707.720	-35	₲816.600	-25
17	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE	78180101-009									
17.1	Cambio de Inducido		₲1.439.600	₲1.079.700	-25	₲1.079.700	-25	₲935.740	-35	₲1.079.700	-25
17.2	Cambio Porta carbón y carbón		₲1.584.367	₲1.188.275	-25	₲1.188.275	-25	₲1.029.839	-35	₲1.188.275	-25
17.3	Cambio de Bendix		₲1.646.467	₲1.234.850	-25	₲1.234.850	-25	₲1.070.204	-35	₲1.234.850	-25
17.4	Cambio de campo de arranque		₲1.646.467	₲1.234.850	-25	₲1.234.850	-25	₲1.070.204	-35	₲1.234.850	-25
17.5	Cambio de Automático de arranque		₲1.729.133	₲1.296.850	-25	₲1.296.850	-25	₲1.123.936	-35	₲1.296.850	-25
17.6	Cambio de Motor de arranque completo		₲9.092.333	₲6.819.250	-25	₲6.819.250	-25	₲5.910.016	-35	₲6.819.250	-25
17.7	Cambio de faros delanteros		₲2.243.733	₲1.682.800	-25	₲1.682.800	-25	₲1.458.426	-35	₲1.682.800	-25
17.8	Cambio de focos de luz alta y baja		₲274.800	₲85.000	-69	₲206.100	-25	₲178.620	-35	₲206.100	-25
17.9	Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero		₲150.633	₲65.000	-57	₲112.975	-25	₲97.911	-35	₲112.975	-25
17.10	Cambio de faros direccionales delantero		₲1.916.133	₲1.437.100	-25	₲1.437.100	-25	₲1.245.486	-35	₲1.437.100	-25
17.11	Cambio de faros direccionales trasero		₲1.378.433	₲1.033.825	-25	₲1.033.825	-25	₲895.981	-35	₲1.033.825	-25
17.12	Cambio de focos de luz tablero e interior cabina		₲220.200	₲85.000	-61	₲165.150	-25	₲143.130	-35	₲165.150	-25
18	REPARACION INTEGRAL DE EMBRAGUE	78180101-001									
18.1	Cambio de disco de embrague		₲7.354.800	₲2.200.000	-70	₲4.315.000	-41	₲4.780.620	-35	₲2.166.799	-71
18.2	Cambio de cojinete de empuje		₲2.453.000	₲1.200.000	-51	₲310.000	-87	₲1.594.450	-35	₲336.778	-86
18.3	Cambio de plato de presión		₲5.907.000	₲3.500.000	-41	₲1.985.000	-66	₲3.839.550	-35	₲2.525.981	-57
18.4	Cambio de rulemán piloto		₲2.908.000	₲660.000	-77	₲2.181.000	-25	₲1.890.200	-35	₲38.159	-99
18.5	Juego reparación bomba central embrague		₲1.298.067	₲360.000	-72	₲973.550	-25	₲843.744	-35	₲973.550	-25
18.6	Reten de bancada trasero		₲2.453.000	₲350.000	-86	₲180.000	-93	₲1.594.450	-35	₲169.401	-93
18.7	Juego reparo bomba auxiliar embrague		₲513.767	₲285.000	-45	₲385.325	-25	₲333.949	-35	₲385.325	-25
18.8	Bomba central de embrague		₲1.258.400	₲943.800	-25	₲943.800	-25	₲817.960	-35	₲943.800	-25
18.9	Bombin auxiliar de embrague		₲790.100	₲592.575	-25	₲592.575	-25	₲513.565	-35	₲592.575	-25
18.10	Caño flexible de bombín auxiliar		₲479.867	₲359.900	-25	₲359.900	-25	₲311.914	-35	₲359.900	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
18.11	Rectificación de corona volante		₲6.549.933	₲650.000	-90	₲300.000	-95	₲4.257.456	-35	₲1.200.000	-82
18.12	Cambio de soporte de caja		₲1.580.200	₲660.000	-58	₲780.000	-51	₲1.027.130	-35	₲1.185.150	-25
19	REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO	78180101-002									
19.1	Cambio de piñón		₲8.211.033	₲6.158.275	-25	₲6.158.275	-25	₲5.337.171	-35	₲6.158.275	-25
19.2	Cambio de corona diferencial		₲9.245.200	₲6.933.900	-25	₲6.933.900	-25	₲6.009.380	-35	₲6.933.900	-25
19.3	Cambio de calces de engranaje		₲4.384.800	₲660.000	-85	₲3.288.600	-25	₲2.850.120	-35	₲3.288.600	-25
19.4	Cambio de engranajes de satélite y planetario		₲6.577.100	₲4.932.825	-25	₲4.932.825	-25	₲4.275.115	-35	₲4.932.825	-25
19.5	Cambio de olla diferencial		₲8.107.667	₲6.080.750	-25	₲6.080.750	-25	₲5.269.984	-35	₲6.080.750	-25
19.6	Cambio de perno satélites		₲3.350.600	₲2.512.950	-25	₲2.512.950	-25	₲2.177.890	-35	₲2.512.950	-25
19.7	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencial		₲5.212.100	₲850.000	-84	₲3.909.075	-25	₲3.387.865	-35	₲3.909.075	-25
19.8	Cambio de rulemanes y retenes de paller		₲2.723.600	₲850.000	-69	₲2.042.700	-25	₲1.770.340	-35	₲2.042.700	-25
19.9	Cambio de paller		₲9.962.600	₲7.471.950	-25	₲7.471.950	-25	₲6.475.690	-35	₲7.471.950	-25
19.10	Cambio de centralizador de cardán con goma		₲6.463.833	₲1.350.000	-79	₲4.847.875	-25	₲4.201.491	-35	₲1.427.043	-78
19.11	Cambio de crucetas de cardán		₲953.933	₲350.000	-63	₲470.000	-51	₲620.056	-35	₲715.450	-25
19.12	Cambio de reten piñón diferencial		₲669.900	₲350.000	-48	₲502.425	-25	₲435.435	-35	₲502.425	-25
19.13	1 Lts - Aceite para diferencial para camioneta diesel, cotizar por litro		₲100.300	₲75.225	-25	₲75.225	-25	₲65.195	-35	₲75.225	-25
19.14	Cambio de Juntas		₲827.433	₲320.000	-61	₲620.575	-25	₲537.831	-35	₲620.575	-25
19.15	Cambio de Retenes		₲1.008.500	₲220.000	-78	₲756.375	-25	₲655.525	-35	₲756.375	-25
20	REPARACION SISTEMA DE CAJA	78180101-002									
20.1	Anillos sincronizadores completo		₲5.964.133	₲4.473.100	-25	₲3.368.000	-44	₲3.876.686	-35	₲4.473.100	-25
20.2	Engranaje 1ª.		₲2.850.167	₲2.137.625	-25	₲2.137.625	-25	₲1.852.609	-35	₲2.137.625	-25
20.3	Engranaje 2a.		₲2.746.767	₲2.060.075	-25	₲2.060.075	-25	₲1.785.399	-35	₲2.060.075	-25
20.4	Engranaje par 3a.		₲3.098.300	₲2.323.725	-25	₲2.323.725	-25	₲2.013.895	-35	₲2.323.725	-25
20.5	Engranaje par 4a.		₲2.870.867	₲2.153.150	-25	₲2.153.150	-25	₲1.866.064	-35	₲2.153.150	-25
20.6	Engranaje par 5a.		₲3.677.467	₲2.758.100	-25	₲2.758.100	-25	₲2.390.354	-35	₲2.758.100	-25
20.7	Coronas deslizantes		₲2.684.667	₲2.013.500	-25	₲2.013.500	-25	₲1.745.034	-35	₲2.013.500	-25
20.8	Rodillos de engranajes		₲1.298.900	₲974.175	-25	₲974.175	-25	₲844.285	-35	₲974.175	-25
20.9	Eje ranurado		₲3.036.300	₲2.277.225	-25	₲2.277.225	-25	₲1.973.595	-35	₲2.277.225	-25
20.10	Eje cuádruple		₲3.367.233	₲2.525.425	-25	₲2.525.425	-25	₲2.188.701	-35	₲2.525.425	-25
20.11	Eje de mando		₲3.780.833	₲2.835.625	-25	₲2.835.625	-25	₲2.457.541	-35	₲2.835.625	-25
20.12	Rulemanes completo		₲1.609.133	₲1.206.850	-25	₲1.206.850	-25	₲1.045.936	-35	₲1.206.850	-25
20.13	Cambio de Juntas		₲1.588.533	₲650.000	-59	₲1.191.400	-25	₲1.032.546	-35	₲1.191.400	-25
20.14	Cambio de Retenes		₲1.816.000	₲880.000	-52	₲1.362.000	-25	₲1.180.400	-35	₲1.362.000	-25
21	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	78180101-016									
21.1	Cambio de compresor		₲7.078.600	₲5.308.950	-25	₲5.308.950	-25	₲4.601.090	-35	₲5.308.950	-25
21.2	Cambio filtro deshidratador de gas		₲924.200	₲693.150	-25	₲693.150	-25	₲600.730	-35	₲693.150	-25
21.3	Cambio válvula Expansora		₲1.902.100	₲1.426.575	-25	₲880.000	-54	₲1.236.365	-35	₲1.426.575	-25
21.4	Cambio manguera de baja presión		₲903.500	₲677.625	-25	₲677.625	-25	₲587.275	-35	₲677.625	-25
21.5	Cambio manguera de alta presión		₲1.012.667	₲759.500	-25	₲759.500	-25	₲658.234	-35	₲759.500	-25
21.6	Cambio bulbo presión de gas		₲2.767.367	₲2.075.525	-25	₲2.075.525	-25	₲1.798.789	-35	₲2.075.525	-25
21.7	Acondicionamiento parte eléctrica		₲546.033	₲409.525	-25	₲409.525	-25	₲354.921	-35	₲409.525	-25
21.8	Cambio rulemán de polea		₲1.827.533	₲1.370.650	-25	₲1.370.650	-25	₲1.187.896	-35	₲1.370.650	-25
21.9	Carga aceite anticongelante		₲982.833	₲737.125	-25	₲200.000	-80	₲638.841	-35	₲737.125	-25
21.10	Carga gas refrigerante ecológico		₲655.200	₲491.400	-25	₲350.000	-47	₲425.880	-35	₲491.400	-25
21.11	Mantenimiento General A.A.		₲1.037.433	₲778.075	-25	₲500.000	-52	₲674.331	-35	₲778.075	-25
22	OTRAS REPARACIONES	78180101-011									
22.1	Cambio de bomba de agua		₲4.450.200	₲3.337.650	-25	₲670.000	-85	₲2.892.630	-35	₲1.427.043	-68
22.2	Cambio de radiador de agua		₲3.051.167	₲2.288.375	-25	₲2.288.375	-25	₲1.983.259	-35	₲2.288.375	-25
22.3	Cambio de radiador de aceite		₲6.481.200	₲4.860.900	-25	₲4.860.900	-25	₲4.212.780	-35	₲4.860.900	-25
22.4	Cambio de bomba inyectora y picos		₲14.484.733	₲10.863.550	-25	₲10.863.550	-25	₲9.415.076	-35	₲10.863.550	-25
22.5	Cambio de llaves de luces		₲3.800.833	₲2.850.625	-25	₲2.850.625	-25	₲2.470.541	-35	₲2.850.625	-25
22.6	Cambio de parabrisas delantero		₲6.665.000	₲1.210.000	-82	₲4.998.750	-25	₲4.332.250	-35	₲4.998.750	-25

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
22.7	Túnel de diferencial		₲59.659.733	₲12.000.000	-80	₲4.500.000	-92	₲38.778.826	-35	₲44.744.800	-25
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FOTON TUNLAND										
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO	78180101-014									
23.1	Cambio filtro de combustible		₲253.467	₲190.100	-25	₲190.100	-25	₲164.754	-35	₲190.100	-25
23.2	Cambio filtro de aceite		₲351.967	₲263.975	-25	₲263.975	-25	₲228.779	-35	₲263.975	-25
23.3	Cambio filtro de aire		₲421.633	₲316.225	-25	₲316.225	-25	₲274.061	-35	₲316.225	-25
23.4	Cambio de correas dentada con tensores		₲2.378.833	₲1.784.125	-25	₲1.784.125	-25	₲1.546.241	-35	₲1.784.125	-25
23.5	Cambio de correas de alternador		₲466.267	₲349.700	-25	₲150.000	-68	₲303.074	-35	₲349.700	-25
23.6	Cambio de correa de dirección hidráulica		₲426.967	₲320.225	-25	₲150.000	-65	₲277.529	-35	₲320.225	-25
23.7	Revisión sistema de freno completo		₲196.600	₲147.450	-25	₲147.450	-25	₲127.790	-35	₲147.450	-25
23.8	Revisión sistema de embrague completo		₲262.100	₲196.575	-25	₲196.575	-25	₲170.365	-35	₲196.575	-25
23.9	Calibración y rotación de cubiertas		₲157.267	₲117.950	-25	₲30.000	-81	₲102.224	-35	₲117.950	-25
23.10	1 Lts - Aceite 15W40, para camioneta diesel, cotizar por litro		₲52.467	₲39.350	-25	₲39.350	-25	₲34.104	-35	₲39.350	-25
24	REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DE FRENO	78180101-006									
24.1	Cambio de pastillas de frenos delantero		₲494.133	₲370.600	-25	₲370.600	-25	₲321.186	-35	₲370.600	-25
24.2	Rectificación de discos de freno delantero		₲144.200	₲108.150	-25	₲108.150	-25	₲93.730	-35	₲108.150	-25
24.3	Cambio de aimios y guardapolvo de mordaza de freno delantero		₲1.364.100	₲1.023.075	-25	₲150.000	-89	₲886.665	-35	₲1.023.075	-25
24.4	Reparación de perno deslizante de mordaza de freno delantero		₲144.200	₲108.150	-25	₲108.150	-25	₲93.730	-35	₲108.150	-25
24.5	Cambio de fibra de freno trasero		₲1.392.900	₲380.000	-73	₲1.044.675	-25	₲905.385	-35	₲1.044.675	-25
24.6	Rectificación de tambor trasero		₲1.510.100	₲80.000	-95	₲150.000	-90	₲981.565	-35	₲1.132.575	-25
24.7	Cambio de discos de freno delantero		₲1.347.133	₲1.010.350	-25	₲1.010.350	-25	₲875.636	-35	₲1.010.350	-25
24.8	Cambio de aimios y guardapolvos de cilindro de freno trasero		₲1.309.500	₲982.125	-25	₲200.000	-85	₲851.175	-35	₲982.125	-25
24.9	Cambio de juego de reparo bomba central de freno		₲1.736.400	₲350.000	-80	₲550.000	-68	₲1.128.660	-35	₲1.302.300	-25
24.10	Cambio de bomba central de freno		₲3.919.900	₲2.939.925	-25	₲2.939.925	-25	₲2.547.935	-35	₲2.939.925	-25
24.11	Cambio de servo freno		₲504.533	₲378.400	-25	₲378.400	-25	₲327.946	-35	₲378.400	-25
24.12	Cambio de cilindros de freno trasero		₲499.100	₲374.325	-25	₲374.325	-25	₲324.415	-35	₲374.325	-25
24.13	Cambio de caño flexibles de freno delantero		₲283.967	₲212.975	-25	₲212.975	-25	₲184.579	-35	₲212.975	-25
24.14	Cambio de caño flexibles de freno trasero		₲371.633	₲278.725	-25	₲278.725	-25	₲241.561	-35	₲278.725	-25
24.15	Cambiar cabos de freno de mano		₲806.333	₲604.750	-25	₲604.750	-25	₲524.116	-35	₲604.750	-25
25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION	78180101-003									
25.1	Muñequines interno		₲1.112.000	₲834.000	-25	₲350.000	-69	₲722.800	-35	₲834.000	-25
25.2	Muñequines externo		₲1.112.000	₲834.000	-25	₲834.000	-25	₲722.800	-35	₲834.000	-25
25.3	Bujes estabilizadores		₲258.700	₲194.025	-25	₲194.025	-25	₲168.155	-35	₲194.025	-25
25.4	Bieletas de dirección		₲317.233	₲237.925	-25	₲237.925	-25	₲206.201	-35	₲237.925	-25
25.5	Cambio de bomba de dirección hidráulica		₲3.767.033	₲2.825.275	-25	₲2.825.275	-25	₲2.448.571	-35	₲2.825.275	-25
25.6	Cambio de caño de alta presión de dirección hidráulica		₲880.200	₲660.150	-25	₲660.150	-25	₲572.130	-35	₲660.150	-25
25.7	Cambio de juego de reparo sinfín de dirección hidráulico.		₲10.755.833	₲1.350.000	-87	₲800.000	-93	₲6.991.291	-35	₲8.066.875	-25
25.8	Alineación de dirección y balanceo de ruedas		₲360.400	₲270.300	-25	₲120.000	-67	₲234.260	-35	₲270.300	-25
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	78180101-004									
26.1	Cambio de parrillas inferior y superior		₲3.154.367	₲2.365.775	-25	₲2.365.775	-25	₲2.050.339	-35	₲2.365.775	-25
26.2	Cambio de Amortiguadores delanteros		₲2.339.700	₲1.754.775	-25	₲1.260.000	-46	₲1.520.805	-35	₲1.754.775	-25
26.3	Cambio de bujes barra estabilizador		₲311.800	₲233.850	-25	₲233.850	-25	₲202.670	-35	₲233.850	-25
26.4	Cambio de bieletas con bujes		₲370.400	₲277.800	-25	₲277.800	-25	₲240.760	-35	₲277.800	-25
26.5	Cambio de tuerca		₲83.000	₲62.250	-25	₲62.250	-25	₲53.950	-35	₲62.250	-25
26.6	Cambio de prisionero de rueda		₲370.400	₲277.800	-25	₲277.800	-25	₲240.760	-35	₲277.800	-25
26.7	Cambio de bujes tensor de dirección		₲2.406.567	₲680.000	-72	₲1.804.925	-25	₲1.564.269	-35	₲1.804.925	-25
26.8	Engrase de articulaciones		₲65.567	₲49.175	-25	₲49.175	-25	₲42.619	-35	₲49.175	-25
27	SUSPENSION TRASERA	78180101-004									
27.1	Cambio de bujes elásticos		₲390.733	₲293.050	-25	₲293.050	-25	₲253.976	-35	₲293.050	-25
27.2	Cambio de centro elástico		₲969.733	₲727.300	-25	₲727.300	-25	₲630.326	-35	₲727.300	-25
27.3	Cambio de grilletes elásticos		₲1.327.400	₲995.550	-25	₲995.550	-25	₲862.810	-35	₲995.550	-25
27.4	Cambio de elásticos		₲288.333	₲216.250	-25	₲216.250	-25	₲187.416	-35	₲216.250	-25

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MÉDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
27.5	Cambio de amortiguadores traseros		₲783.667	₲587.750	-25	₲587.750	-25	₲509.384	-35	₲587.750	-25
28	SERVICIO DE GOMERIA	78180101-007									
28.1	Cubiertas		₲1.523.133	₲1.142.350	-25	₲750.000	-51	₲990.036	-35	₲1.142.350	-25
28.2	Llantas		₲2.883.967	₲2.162.975	-25	₲1.500.000	-48	₲1.874.579	-35	₲2.162.975	-25
28.3	Servicio de Gomería: Reparación de cubierta radial y con cámara con ciclaje. Cambio de cubierta, cámara		₲72.100	₲54.075	-25	₲54.075	-25	₲46.865	-35	₲54.075	-25
29	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	78180101-009									
29.1	Juego de carbón		₲1.100.033	₲825.025	-25	₲825.025	-25	₲715.021	-35	₲825.025	-25
29.2	Rulemanes		₲1.224.100	₲918.075	-25	₲918.075	-25	₲795.665	-35	₲918.075	-25
29.3	Control de carga de batería		₲65.567	₲49.175	-25	₲49.175	-25	₲42.619	-35	₲49.175	-25
29.4	Mantenimiento o Reparación de Alternador		₲288.333	₲216.250	-25	₲216.250	-25	₲187.416	-35	₲216.250	-25
29.5	Bateria de 90 Amper 12 Volt		₲144.200	₲980.000	580	₲750.000	420	₲93.730	-35	₲108.150	-25
30	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE	78180101-009									
30.1	Cambio de Inducido		₲1.727.467	₲1.295.600	-25	₲1.295.600	-25	₲1.122.854	-35	₲1.295.600	-25
30.2	Cambio Porta carbón y carbón		₲1.901.267	₲1.425.950	-25	₲1.425.950	-25	₲1.235.824	-35	₲1.425.950	-25
30.3	Cambio de Bendix		₲1.975.700	₲1.481.775	-25	₲1.481.775	-25	₲1.284.205	-35	₲1.481.775	-25
30.4	Cambio de campo de arranque		₲1.975.700	₲1.481.775	-25	₲1.481.775	-25	₲1.284.205	-35	₲1.481.775	-25
30.5	Cambio de Automático de arranque		₲2.074.933	₲1.556.200	-25	₲1.556.200	-25	₲1.348.706	-35	₲1.556.200	-25
30.6	Cambio de Motor de arranque completo		₲3.902.333	₲2.926.750	-25	₲2.926.750	-25	₲2.536.516	-35	₲2.926.750	-25
30.7	Cambio de faros delanteros		₲2.788.667	₲2.091.500	-25	₲2.091.500	-25	₲1.812.634	-35	₲2.091.500	-25
30.8	Cambio de focos de luz alta y baja		₲101.000	₲75.750	-25	₲75.750	-25	₲65.650	-35	₲75.750	-25
30.9	Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero		₲180.767	₲135.575	-25	₲135.575	-25	₲117.499	-35	₲135.575	-25
30.10	Cambio de faros direccionales delantero		₲2.299.367	₲1.724.525	-25	₲1.724.525	-25	₲1.494.589	-35	₲1.724.525	-25
30.11	Cambio de faros direccionales trasero		₲1.588.933	₲1.191.700	-25	₲1.191.700	-25	₲1.032.806	-35	₲1.191.700	-25
30.12	Cambio de focos de luz tablero e interior cabina		₲264.167	₲198.125	-25	₲198.125	-25	₲171.709	-35	₲198.125	-25
31	REPARACION INTEGRAL DE EMBRAGUE	78180101-001									
31.1	Cambio de disco de embrague		₲2.292.633	₲1.719.475	-25	₲1.719.475	-25	₲1.490.211	-35	₲1.719.475	-25
31.2	Cambio de cojinete de empuje		₲761.200	₲570.900	-25	₲570.900	-25	₲494.780	-35	₲570.900	-25
31.3	Cambio de plato de presión		₲1.720.633	₲1.290.475	-25	₲1.290.475	-25	₲1.118.411	-35	₲1.290.475	-25
31.4	Cambio de rulemán piloto		₲233.733	₲175.300	-25	₲175.300	-25	₲151.926	-35	₲175.300	-25
31.5	Juego reparación bomba central embrague		₲1.555.033	₲1.166.275	-25	₲670.725	-57	₲1.010.771	-35	₲1.166.275	-25
31.6	Reten de bancada trasero		₲1.206.300	₲904.725	-25	₲280.000	-77	₲784.095	-35	₲904.725	-25
31.7	Juego reparo bomba auxiliar embrague		₲616.533	₲462.400	-25	₲462.400	-25	₲400.746	-35	₲462.400	-25
31.8	Bomba central de embrague		₲894.300	₲670.725	-25	₲670.725	-25	₲581.295	-35	₲670.725	-25
31.9	Bombin auxiliar de embrague		₲1.213.600	₲910.200	-25	₲910.200	-25	₲788.840	-35	₲910.200	-25
31.10	Caño flexible de bombín auxiliar		₲72.100	₲54.075	-25	₲54.075	-25	₲46.865	-35	₲54.075	-25
31.11	Rectificación de corona volante		₲7.859.933	₲350.000	-96	₲300.000	-96	₲5.108.956	-35	₲880.000	-89
31.12	Cambio de soporte de caja		₲483.033	₲362.275	-25	₲362.275	-25	₲313.971	-35	₲362.275	-25
32	REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO	78180101-002									
32.1	Cambio de piñón		₲923.333	₲692.500	-25	₲692.500	-25	₲600.166	-35	₲692.500	-25
32.2	Cambio de corona diferencial		₲4.515.500	₲3.386.625	-25	₲3.386.625	-25	₲2.935.075	-35	₲3.386.625	-25
32.3	Cambio de calces de engranaje		₲5.261.700	₲480.000	-91	₲3.946.275	-25	₲3.420.105	-35	₲3.946.275	-25
32.4	Cambio de engranajes de satélite y planetario		₲7.892.400	₲5.919.300	-25	₲5.919.300	-25	₲5.130.060	-35	₲5.919.300	-25
32.5	Cambio de olla diferencial		₲1.791.033	₲1.343.275	-25	₲1.343.275	-25	₲1.164.171	-35	₲1.343.275	-25
32.6	Cambio de perno satélites		₲4.020.667	₲850.000	-79	₲700.000	-83	₲2.613.434	-35	₲424.000	-89
32.7	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñon diferencial		₲451.267	₲338.450	-25	₲338.450	-25	₲293.324	-35	₲338.450	-25
32.8	Cambio de rulemanes y retenes de paller		₲3.268.333	₲850.000	-74	₲450.000	-86	₲2.124.416	-35	₲2.451.250	-25
32.9	Cambio de palier		₲451.267	₲338.450	-25	₲338.450	-25	₲293.324	-35	₲338.450	-25
32.10	Cambio de centralizador de cardán con goma		₲7.756.667	₲650.000	-92	₲2.000.000	-74	₲5.041.834	-35	₲4.951.000	-36
32.11	Cambio de crucetas de cardán		₲3.984.567	₲220.000	-94	₲2.988.425	-25	₲2.589.969	-35	₲2.988.425	-25
32.12	Cambio de reten piñón diferencial		₲93.400	₲160.000	71	₲70.050	-25	₲60.710	-35	₲70.050	-25
32.13	1 Lts - Aceite para diferencial para camioneta diesel, cuizal gasolina		₲120.233	₲90.175	-25	₲90.175	-25	₲78.151	-35	₲90.175	-25
32.14	Cambio de Juntas		₲1.292.433	₲350.000	-73	₲969.325	-25	₲840.081	-35	₲969.325	-25

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
32.15	Cambio de Retenes		₲977.200	₲350.000	-64	₲732.900	-25	₲635.180	-35	₲732.900	-25
33	REPARACION SISTEMA DE CAJA	78180101-002									
33.1	Anillos sincronizadores completo		₲471.867	₲353.900	-25	₲353.900	-25	₲306.714	-35	₲353.900	-25
33.2	Engranaje 1ª.		₲2.300.100	₲1.725.075	-25	₲1.725.075	-25	₲1.495.065	-35	₲1.725.075	-25
33.3	Engranaje 2a.		₲2.176.333	₲1.632.250	-25	₲1.632.250	-25	₲1.414.616	-35	₲1.632.250	-25
33.4	Engranaje par 3a.		₲2.027.200	₲1.520.400	-25	₲1.520.400	-25	₲1.317.680	-35	₲1.520.400	-25
33.5	Engranaje par 4a.		₲2.048.800	₲1.536.600	-25	₲1.536.600	-25	₲1.331.720	-35	₲1.536.600	-25
33.6	Engranaje par 5a.		₲1.574.167	₲1.180.625	-25	₲1.180.625	-25	₲1.023.209	-35	₲1.180.625	-25
33.7	Coronas deslizantes		₲15.775.400	₲1.831.000	-88	₲11.831.550	-25	₲10.254.010	-35	₲11.831.550	-25
33.8	Rodillos de engranajes		₲266.900	₲200.175	-25	₲200.175	-25	₲173.485	-35	₲200.175	-25
33.9	Eje ranurado		₲4.054.900	₲3.041.175	-25	₲3.041.175	-25	₲2.635.685	-35	₲3.041.175	-25
33.10	Eje cuádruple		₲4.365.833	₲3.274.375	-25	₲3.274.375	-25	₲2.837.791	-35	₲3.274.375	-25
33.11	Eje de mando		₲4.213.467	₲3.160.100	-25	₲3.160.100	-25	₲2.738.754	-35	₲3.160.100	-25
33.12	Rulemanes completo		₲687.367	₲515.525	-25	₲515.525	-25	₲446.789	-35	₲515.525	-25
33.13	Cambio de Juntas		₲1.906.133	₲350.000	-82	₲1.429.600	-25	₲1.238.986	-35	₲1.429.600	-25
33.14	Cambio de Retenes		₲538.733	₲404.050	-25	₲404.050	-25	₲350.176	-35	₲404.050	-25
34	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	78180101-016									
34.1	Cambio de compresor		₲5.588.667	₲4.191.500	-25	₲4.191.500	-25	₲3.632.634	-35	₲4.191.500	-25
34.2	Cambio filtro deshidratador de gas		₲1.109.000	₲831.750	-25	₲831.750	-25	₲720.850	-35	₲831.750	-25
34.3	Cambio válvula Expansora		₲1.464.033	₲1.098.025	-25	₲1.098.025	-25	₲951.621	-35	₲1.098.025	-25
34.4	Cambio manguera de baja presión		₲627.967	₲470.975	-25	₲470.975	-25	₲408.179	-35	₲470.975	-25
34.5	Cambio manguera de alta presión		₲960.467	₲720.350	-25	₲720.350	-25	₲624.304	-35	₲720.350	-25
34.6	Cambio bulbo presión de gas		₲3.320.767	₲2.490.575	-25	₲800.000	-76	₲2.158.499	-35	₲2.490.575	-25
34.7	Acondicionamiento parte eléctrica		₲655.200	₲491.400	-25	₲491.400	-25	₲425.880	-35	₲491.400	-25
34.8	Cambio rulemán de polea		₲2.193.100	₲1.644.825	-25	₲550.000	-75	₲1.425.515	-35	₲1.644.825	-25
34.9	Carga aceite anticongelante		₲144.200	₲108.150	-25	₲108.150	-25	₲93.730	-35	₲108.150	-25
34.10	Carga gas refrigerante ecológico		₲144.200	₲108.150	-25	₲108.150	-25	₲93.730	-35	₲108.150	-25
34.11	Mantenimiento General A.A.		₲216.233	₲162.175	-25	₲162.175	-25	₲140.551	-35	₲162.175	-25
35	OTRAS REPARACIONES	78180101-011									
35.1	Cambio de bomba de agua		₲2.384.533	₲1.788.400	-25	₲1.445.000	-39	₲1.549.946	-35	₲1.788.400	-25
35.2	Cambio de radiador de agua		₲3.993.500	₲2.995.125	-25	₲2.995.125	-25	₲2.595.775	-35	₲2.995.125	-25
35.3	Cambio de radiador de aceite		₲2.847.033	₲2.135.275	-25	₲2.135.275	-25	₲1.850.571	-35	₲2.135.275	-25
35.4	Cambio de bomba inyectora y picos		₲32.767.000	₲24.575.250	-25	₲24.575.250	-25	₲21.298.550	-35	₲24.575.250	-25
35.5	Cambio de llaves de luces		₲1.463.400	₲1.097.550	-25	₲1.097.550	-25	₲951.210	-35	₲1.097.550	-25
35.6	Cambio de parabrisas delantero		₲2.625.733	₲1.969.300	-25	₲1.969.300	-25	₲1.706.726	-35	₲1.969.300	-25
35.7	Túnel de diferencial		₲21.618.000	₲16.213.500	-25	₲8.000.000	-63	₲14.051.700	-35	₲16.213.500	-25
	FORD RANGER-AÑO 2010										
36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	78180101-014									
36.1	Cambio de Filtro de Aceite.-		₲146.567	₲109.925	-25	₲109.925	-25	₲95.269	-35	₲109.925	-25
36.2	Cambio de Filtro de Combustible.-		₲172.333	₲129.250	-25	₲129.250	-25	₲112.016	-35	₲129.250	-25
36.3	Cambio de Filtro de Aire.-		₲93.967	₲70.475	-25	₲70.475	-25	₲61.079	-35	₲70.475	-25
36.4	Cambio de Aceite Motor.-		₲313.067	₲234.800	-25	₲234.800	-25	₲203.494	-35	₲234.800	-25
36.5	Cambio de Juego de Pistón.-		₲6.073.500	₲4.555.125	-25	₲4.555.125	-25	₲3.947.775	-35	₲4.555.125	-25
36.6	Cambio de Juego de Camisa.-		₲1.995.167	₲1.496.375	-25	₲1.496.375	-25	₲1.296.859	-35	₲1.496.375	-25
36.7	Cambio de Juego de aros.-		₲5.853.267	₲4.389.950	-25	₲4.389.950	-25	₲3.804.624	-35	₲3.080.000	-47
36.8	Cambio de Casquillo de biela.-		₲1.132.900	₲849.675	-25	₲849.675	-25	₲736.385	-35	₲849.675	-25
36.9	Cambio de Casquillo de Bancada.-		₲626.933	₲470.200	-25	₲470.200	-25	₲407.506	-35	₲470.200	-25
36.10	Cambio de Buje de Biela.-		₲911.300	₲683.475	-25	₲683.475	-25	₲592.345	-35	₲683.475	-25
36.11	Cambio de Juego de válvulas admisión.-		₲980.433	₲735.325	-25	₲735.325	-25	₲637.281	-35	₲735.325	-25
36.12	Cambio de Juego de válvulas escape.-		₲935.200	₲701.400	-25	₲701.400	-25	₲607.880	-35	₲701.400	-25
36.13	Cambio de Guía de válvulas.-		₲631.533	₲473.650	-25	₲473.650	-25	₲410.496	-35	₲473.650	-25
36.14	Reparación de Motor.-		₲11.022.367	₲2.200.000	-80	₲4.000.000	-64	₲7.164.539	-35	₲1.800.000	-84

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
36.15	Cambio de Bomba de Aceite		₲8.326.500	₲3.500.000	-58	₲6.244.875	-25	₲5.412.225	-35	₲6.244.875	-25
36.16	Cambio de bomba de Alta Presión		₲11.948.067	₲8.961.050	-25	₲8.961.050	-25	₲7.766.244	-35	₲8.961.050	-25
36.17	Cambio de bomba de baja presión.-		₲1.486.000	₲1.114.500	-25	₲1.114.500	-25	₲965.900	-35	₲1.114.500	-25
36.18	Cambio de retén bancada.-		₲2.614.267	₲1.960.700	-25	₲1.960.700	-25	₲1.699.274	-35	₲1.960.700	-25
36.19	Reparación de Radiador de Agua.-		₲452.133	₲339.100	-25	₲339.100	-25	₲293.886	-35	₲339.100	-25
36.20	Cambio de Pico Inyector		₲3.341.567	₲2.506.175	-25	₲2.506.175	-25	₲2.172.019	-35	₲2.506.175	-25
36.21	Limpieza de Pico Inyector		₲578.800	₲434.100	-25	₲434.100	-25	₲376.220	-35	₲434.100	-25
36.22	Cambio de tensor de correa.-		₲1.650.600	₲1.237.950	-25	₲1.237.950	-25	₲1.072.890	-35	₲1.237.950	-25
36.23	Cambio de correa de distribución.-		₲1.852.267	₲1.389.200	-25	₲1.389.200	-25	₲1.203.974	-35	₲1.389.200	-25
36.24	Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-		₲3.952.667	₲2.964.500	-25	₲2.964.500	-25	₲2.569.234	-35	₲2.964.500	-25
36.25	Cambio de Ventilador de Motor.-		₲982.133	₲736.600	-25	₲736.600	-25	₲638.386	-35	₲736.600	-25
36.26	Cambio de Turbo de motor.-		₲7.474.600	₲5.605.950	-25	₲5.605.950	-25	₲4.858.490	-35	₲5.605.950	-25
36.27	Cambio de Junta Carter.-		₲1.191.767	₲893.825	-25	₲893.825	-25	₲774.649	-35	₲893.825	-25
36.28	Rectificación de tapa motor.-		₲710.467	₲532.850	-25	₲532.850	-25	₲461.804	-35	₲532.850	-25
36.29	Rectificación de asiento válvulas.-		₲710.467	₲532.850	-25	₲532.850	-25	₲461.804	-35	₲532.850	-25
36.30	Reparación de velocímetro.-		₲1.291.700	₲968.775	-25	₲968.775	-25	₲839.605	-35	₲968.775	-25
36.31	Cambio de polea, rulemán Brazo Tensor Correa Ventilador.-		₲1.375.533	₲1.031.650	-25	₲1.031.650	-25	₲894.096	-35	₲1.031.650	-25
36.32	Cambio de retén culata motor.-		₲616.333	₲462.250	-25	₲462.250	-25	₲400.616	-35	₲462.250	-25
36.33	Cambio de retén frente motor.-		₲595.967	₲446.975	-25	₲446.975	-25	₲387.379	-35	₲446.975	-25
36.34	Cambio de soporte de motor.-		₲1.170.633	₲877.975	-25	₲877.975	-25	₲760.911	-35	₲877.975	-25
36.35	Cambio de junta tapa balancín.-		₲192.733	₲144.550	-25	₲144.550	-25	₲125.276	-35	₲144.550	-25
36.36	Regulación Válvulas.-		₲482.267	₲361.700	-25	₲361.700	-25	₲313.474	-35	₲361.700	-25
36.37	Cambio de caño de aire acondicionado.-		₲905.167	₲678.875	-25	₲678.875	-25	₲588.359	-35	₲678.875	-25
36.38	Cambio de filtro de aire acondicionado.-		₲1.058.433	₲793.825	-25	₲793.825	-25	₲687.981	-35	₲793.825	-25
36.39	Reparación de sistema de aire acondicionado.-		₲1.507.000	₲1.130.250	-25	₲1.130.250	-25	₲979.550	-35	₲1.130.250	-25
36.40	Carga de gas para aire acondicionado.-		₲1.076.433	₲807.325	-25	₲350.000	-67	₲699.681	-35	₲807.325	-25
36.41	Cambio de compresor.-		₲3.052.433	₲2.289.325	-25	₲2.289.325	-25	₲1.984.081	-35	₲2.289.325	-25
36.42	Reparación de compresor de aire		₲1.614.633	₲1.210.975	-25	₲1.210.975	-25	₲1.049.511	-35	₲1.210.975	-25
36.43	Mantenimiento de Compresor de aire		₲269.200	₲201.900	-25	₲201.900	-25	₲174.980	-35	₲201.900	-25
36.44	Cambio de Termostato con carcaza		₲1.041.600	₲781.200	-25	₲781.200	-25	₲677.040	-35	₲781.200	-25
36.45	Limpieza de tanque.-		₲482.267	₲361.700	-25	₲361.700	-25	₲313.474	-35	₲361.700	-25
36.46	Cambio de Reservorio de Agua.-		₲481.467	₲361.100	-25	₲361.100	-25	₲312.954	-35	₲361.100	-25
36.47	Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-		₲903.267	₲677.450	-25	₲677.450	-25	₲587.124	-35	₲677.450	-25
36.48	Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-		₲1.449.267	₲1.086.950	-25	₲1.086.950	-25	₲942.024	-35	₲1.086.950	-25
36.49	Cambio de Caño Alimentador de Turbo		₲669.267	₲501.950	-25	₲501.950	-25	₲435.024	-35	₲501.950	-25
36.50	Cambio de Caño Alimentador de Depresor		₲722.533	₲541.900	-25	₲541.900	-25	₲469.646	-35	₲541.900	-25
36.51	Cambio de Tornillos del Multiple de Escape		₲341.267	₲255.950	-25	₲255.950	-25	₲221.824	-35	₲255.950	-25
36.52	Cambios de Tornillos de Turbo		₲335.433	₲251.575	-25	₲251.575	-25	₲218.031	-35	₲251.575	-25
36.53	Reparación de Turbo		₲4.018.567	₲3.013.925	-25	₲3.013.925	-25	₲2.612.069	-35	₲3.013.925	-25
36.54	Cambio de Polea Tensor de Correa de Alternador A/C		₲1.375.533	₲1.031.650	-25	₲1.031.650	-25	₲894.096	-35	₲1.031.650	-25
36.55	Cambio de Correa de A/C		₲587.433	₲440.575	-25	₲440.575	-25	₲381.831	-35	₲440.575	-25
36.56	Cambio de Filtro de Bomba de baja de combustible		₲165.700	₲124.275	-25	₲124.275	-25	₲107.705	-35	₲124.275	-25
36.57	Reparación de Condensador de Aire Acondicionado		₲376.833	₲282.625	-25	₲282.625	-25	₲244.941	-35	₲282.625	-25
36.58	Reparación de Manguera Aire Acondicionado		₲376.833	₲282.625	-25	₲282.625	-25	₲244.941	-35	₲282.625	-25
36.59	Cambio de Reten de Leva		₲1.172.533	₲879.400	-25	₲879.400	-25	₲762.146	-35	₲879.400	-25
36.60	Cambio de Reten Tapa Frontal		₲604.067	₲453.050	-25	₲453.050	-25	₲392.644	-35	₲453.050	-25
36.61	Cambio de evaporador de aire acondicionado.-		₲3.109.600	₲2.332.200	-25	₲2.332.200	-25	₲2.021.240	-35	₲2.332.200	-25
36.62	Cambio de Junta Tapa Frente Motor		₲1.334.967	₲1.001.225	-25	₲1.001.225	-25	₲867.729	-35	₲1.001.225	-25
36.63	Cambio de Tornillo Polea Tensor		₲249.000	₲186.750	-25	₲186.750	-25	₲161.850	-35	₲186.750	-25
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL	78180101-002									
37.1	Cambio de Aceite de Caja.-		₲238.200	₲178.650	-25	₲178.650	-25	₲154.830	-35	₲178.650	-25
37.2	Cambio de Aceite Diferencial		₲260.267	₲195.200	-25	₲195.200	-25	₲169.174	-35	₲195.200	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
37.3	Cambio de Anillos Sincronizadores		₲1.171.600	₲878.700	-25	₲878.700	-25	₲761.540	-35	₲878.700	-25
37.4	Cambio de Engranaje 1ra.-		₲1.605.767	₲1.204.325	-25	₲1.204.325	-25	₲1.043.749	-35	₲1.204.325	-25
37.5	Cambio de Engranaje 2da.-		₲1.413.600	₲1.060.200	-25	₲1.060.200	-25	₲918.840	-35	₲1.060.200	-25
37.6	Cambio de Engranaje 3ra.-		₲1.413.600	₲1.060.200	-25	₲1.060.200	-25	₲918.840	-35	₲1.060.200	-25
37.7	Cambio de Engranaje 4ta.-		₲1.413.600	₲1.060.200	-25	₲1.060.200	-25	₲918.840	-35	₲1.060.200	-25
37.8	Cambio de Engranaje 5ta.-		₲1.413.600	₲1.060.200	-25	₲1.060.200	-25	₲918.840	-35	₲1.060.200	-25
37.9	Cambio de Eje ranurado.-		₲2.422.600	₲1.816.950	-25	₲1.816.950	-25	₲1.574.690	-35	₲1.816.950	-25
37.10	Cambio de Eje Cuádruple.-		₲2.638.833	₲1.979.125	-25	₲1.979.125	-25	₲1.715.241	-35	₲1.979.125	-25
37.11	Cambio Juego Rulemán de caja.-		₲1.173.367	₲880.025	-25	₲880.025	-25	₲762.689	-35	₲880.025	-25
37.12	Cambio de Rodillo.-		₲620.800	₲465.600	-25	₲465.600	-25	₲403.520	-35	₲465.600	-25
37.13	Cambio de Selectores de Cambio.-		₲731.367	₲548.525	-25	₲548.525	-25	₲475.389	-35	₲548.525	-25
37.14	Cambio de soporte de caja.-		₲813.000	₲609.750	-25	₲609.750	-25	₲528.450	-35	₲609.750	-25
37.15	Cambio de Eje directa y rodillo interior.-		₲1.466.400	₲1.099.800	-25	₲1.099.800	-25	₲953.160	-35	₲1.099.800	-25
37.16	Reparación de Caja		₲5.511.200	₲4.133.400	-25	₲4.133.400	-25	₲3.582.280	-35	₲4.133.400	-25
37.17	Cambio de Retén de caja		₲398.267	₲298.700	-25	₲298.700	-25	₲258.874	-35	₲298.700	-25
37.18	Cambio de Juntas de caja		₲398.267	₲298.700	-25	₲298.700	-25	₲258.874	-35	₲298.700	-25
37.19	Cambio de llave 4x4.-		₲708.267	₲531.200	-25	₲531.200	-25	₲460.374	-35	₲531.200	-25
37.20	Cambio de Horquilla caja de transferencia.-		₲616.233	₲462.175	-25	₲462.175	-25	₲400.551	-35	₲462.175	-25
37.21	Cambio de Cadena caja de transferencia.-		₲2.498.733	₲1.874.050	-25	₲1.874.050	-25	₲1.624.176	-35	₲1.874.050	-25
37.22	Cambio de Rulemán caja de transferencia.-		₲1.751.267	₲1.313.450	-25	₲1.313.450	-25	₲1.138.324	-35	₲1.313.450	-25
37.23	Cambio de Engranajes.-		₲1.200.833	₲900.625	-25	₲900.625	-25	₲780.541	-35	₲900.625	-25
37.24	Reparación caja de Transferencia 4x4.-		₲1.720.067	₲1.290.050	-25	₲1.290.050	-25	₲1.118.044	-35	₲1.290.050	-25
37.25	Cambio de reten caja de transferencia		₲893.900	₲670.425	-25	₲670.425	-25	₲581.035	-35	₲670.425	-25
37.26	Cambio de retén eje de mando.-		₲1.368.667	₲1.026.500	-25	₲1.026.500	-25	₲889.634	-35	₲1.026.500	-25
37.27	Reparación de cuenta kilometraje de la caja.-		₲1.291.700	₲968.775	-25	₲968.775	-25	₲839.605	-35	₲968.775	-25
37.28	Cambio de eje de mando.-		₲5.506.833	₲4.130.125	-25	₲4.130.125	-25	₲3.579.441	-35	₲4.130.125	-25
37.29	Cambio de brida cardan.-		₲866.667	₲650.000	-25	₲650.000	-25	₲563.334	-35	₲650.000	-25
37.30	Cambio de Cruceta Cardán.-		₲481.867	₲361.400	-25	₲361.400	-25	₲313.214	-35	₲361.400	-25
37.31	Cambio de Retén de Piñón.-		₲650.433	₲487.825	-25	₲487.825	-25	₲422.781	-35	₲487.825	-25
37.32	Cambio de rulemán y retén de palier.-		₲690.067	₲517.550	-25	₲517.550	-25	₲448.544	-35	₲517.550	-25
37.33	Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-		₲4.849.867	₲3.637.400	-25	₲3.637.400	-25	₲3.152.414	-35	₲3.637.400	-25
37.34	Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-		₲2.902.767	₲2.177.075	-25	₲2.177.075	-25	₲1.886.799	-35	₲2.177.075	-25
37.35	Cambio de Calce del engranaje del planetario.-		₲877.900	₲658.425	-25	₲658.425	-25	₲570.635	-35	₲658.425	-25
37.36	Cambio de Rulemán de diferencial.-		₲1.267.900	₲950.925	-25	₲950.925	-25	₲824.135	-35	₲950.925	-25
37.37	Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-		₲2.902.767	₲2.177.075	-25	₲2.177.075	-25	₲1.886.799	-35	₲2.177.075	-25
37.38	Cambio de Rulemán lateral diferencial.-		₲877.900	₲658.425	-25	₲658.425	-25	₲570.635	-35	₲658.425	-25
37.39	Cambio de Rulemán piñón grande.-		₲805.833	₲604.375	-25	₲604.375	-25	₲523.791	-35	₲604.375	-25
37.40	Cambio de Rulemán piñón chico.-		₲762.567	₲571.925	-25	₲571.925	-25	₲495.669	-35	₲571.925	-25
37.41	Reparación Diferencial Trasero		₲4.305.600	₲3.229.200	-25	₲3.229.200	-25	₲2.798.640	-35	₲3.229.200	-25
37.42	Cambio de tuerca brida.-		₲567.867	₲425.900	-25	₲425.900	-25	₲369.114	-35	₲425.900	-25
37.43	Cambio de unión macho y hembra.-		₲1.349.333	₲1.012.000	-25	₲1.012.000	-25	₲877.066	-35	₲1.012.000	-25
37.44	Cambio de homocinética 4x4.-		₲2.875.533	₲2.156.650	-25	₲2.156.650	-25	₲1.869.096	-35	₲2.156.650	-25
37.45	Cambio de cardan 4x4.-		₲2.634.467	₲1.975.850	-25	₲1.975.850	-25	₲1.712.404	-35	₲1.975.850	-25
37.46	Cambio de Engranaje marcha atrás.-		₲2.598.700	₲1.949.025	-25	₲1.949.025	-25	₲1.689.155	-35	₲1.949.025	-25
37.47	Cambio de fuelle homocinética.-		₲722.933	₲542.200	-25	₲542.200	-25	₲469.906	-35	₲542.200	-25
37.48	Reparación de brida piñón.-		₲193.800	₲145.350	-25	₲150.000	-23	₲125.970	-35	₲145.350	-25
37.49	Reparación de brida caja de transferencia.-		₲193.800	₲145.350	-25	₲150.000	-23	₲125.970	-35	₲145.350	-25
37.50	Cambio de Rulemán paller.-		₲560.900	₲420.675	-25	₲420.675	-25	₲364.585	-35	₲420.675	-25
37.51	Cambio de palier.-		₲1.469.033	₲1.101.775	-25	₲1.101.775	-25	₲954.871	-35	₲1.101.775	-25
37.52	Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-		₲602.800	₲452.100	-25	₲452.100	-25	₲391.820	-35	₲452.100	-25
37.53	Cambio Motorcito 4x4.-		₲2.181.933	₲1.636.450	-25	₲1.636.450	-25	₲1.418.256	-35	₲1.636.450	-25
37.54	Cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio		₲655.200	₲491.400	-25	₲491.400	-25	₲425.880	-35	₲491.400	-25

Item	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO	78180101-003									
38.1	Cambio de Muñequines - c/u.-		₲471.767	₲353.825	-25	₲353.825	-25	₲306.649	-35	₲353.825	-25
38.2	Cambio de Aceite Hidráulico.-		₲167.467	₲125.600	-25	₲125.600	-25	₲108.854	-35	₲125.600	-25
38.3	Cambio de brazo pre cap.-		₲852.300	₲639.225	-25	₲639.225	-25	₲553.995	-35	₲639.225	-25
38.4	Cambio de Rulemán de Masa.-		₲2.163.967	₲1.622.975	-25	₲1.622.975	-25	₲1.406.579	-35	₲1.622.975	-25
38.5	Alineación, Balanceo y Pisada de las Ruedas.-		₲236.833	₲177.625	-25	₲177.625	-25	₲153.941	-35	₲177.625	-25
38.6	Cambio de Tapón de Cremallera		₲279.267	₲209.450	-25	₲209.450	-25	₲181.524	-35	₲209.450	-25
38.7	Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-		₲4.100.233	₲3.075.175	-25	₲3.075.175	-25	₲2.665.151	-35	₲2.550.000	-38
38.8	Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica		₲722.533	₲541.900	-25	₲541.900	-25	₲469.646	-35	₲541.900	-25
38.9	Cambio de Cremallera.-		₲6.411.633	₲4.808.725	-25	₲4.808.725	-25	₲4.167.561	-35	₲4.808.725	-25
38.10	Cambio de Jgo. Reparo Cremallera Dirección.-		₲1.458.933	₲1.094.200	-25	₲1.094.200	-25	₲948.306	-35	₲1.094.200	-25
38.11	Cambio de Jgo. Reparo Cremallera Inferior.-		₲1.213.933	₲910.450	-25	₲910.450	-25	₲789.056	-35	₲910.450	-25
38.12	Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-		₲373.100	₲279.825	-25	₲279.825	-25	₲242.515	-35	₲279.825	-25
38.13	Cambio Piñón Cremallera.-		₲877.667	₲658.250	-25	₲658.250	-25	₲570.484	-35	₲658.250	-25
38.14	Cambio de Porta Reten Cremallera.-		₲877.667	₲658.250	-25	₲658.250	-25	₲570.484	-35	₲658.250	-25
38.15	Cambio de masa completo.-		₲2.069.200	₲1.551.900	-25	₲1.551.900	-25	₲1.344.980	-35	₲1.551.900	-25
38.16	Cambio de Jgo. Reparo Masa.-		₲1.017.033	₲762.775	-25	₲762.775	-25	₲661.071	-35	₲762.775	-25
38.17	Pulido de eje de Cremallera		₲473.333	₲355.000	-25	₲355.000	-25	₲307.666	-35	₲355.000	-25
38.18	Cambio de Polea Bomba de Dirección Hidráulica		₲674.467	₲505.850	-25	₲505.850	-25	₲438.404	-35	₲505.850	-25
38.19	Cambio de Tornillos de Polea Bomba de Dirección Hidra.		₲301.867	₲226.400	-25	₲226.400	-25	₲196.214	-35	₲226.400	-25
38.20	Reparación completa de Tunel Diferencial		₲2.691.033	₲2.018.275	-25	₲2.018.275	-25	₲1.749.171	-35	₲2.018.275	-25
39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE	78180101-005									
39.1	Reparación completa de Embrague		₲2.045.200	₲1.533.900	-25	₲1.533.900	-25	₲1.329.380	-35	₲1.533.900	-25
39.2	Cambio de Disco de embrague.-		₲1.983.633	₲1.487.725	-25	₲1.487.725	-25	₲1.289.361	-35	₲1.487.725	-25
39.3	Cambio de Plato de Presión.-		₲2.098.967	₲1.574.225	-25	₲1.574.225	-25	₲1.364.329	-35	₲1.574.225	-25
39.4	Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-		₲1.868.300	₲1.401.225	-25	₲900.000	-52	₲1.214.395	-35	₲884.400	-53
39.5	Rectificación volante motor.-		₲215.300	₲161.475	-25	₲161.475	-25	₲139.945	-35	₲161.475	-25
39.6	Cambio de Fluido de embrague.-		₲73.367	₲55.025	-25	₲55.025	-25	₲47.689	-35	₲55.025	-25
39.7	Cambio de rulemán eje piloto.-		₲2.093.233	₲1.569.925	-25	₲150.000	-93	₲1.360.601	-35	₲884.400	-58
39.8	Cambio de Bomba central embrague.-		₲1.995.267	₲1.496.450	-25	₲1.496.450	-25	₲1.296.924	-35	₲1.496.450	-25
40	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO	78180101-006									
40.1	Cambio de tambor de freno.-		₲957.567	₲718.175	-25	₲718.175	-25	₲622.419	-35	₲718.175	-25
40.2	Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-		₲633.600	₲475.200	-25	₲475.200	-25	₲411.840	-35	₲475.200	-25
40.3	Cambio de bomba central de freno.-		₲1.250.233	₲937.675	-25	₲937.675	-25	₲812.651	-35	₲937.675	-25
40.4	Cambio de Disco de freno.-		₲861.133	₲645.850	-25	₲645.850	-25	₲559.736	-35	₲645.850	-25
40.5	Cambio de juego de reparo de mordaza - freno delantero.-		₲660.133	₲495.100	-25	₲495.100	-25	₲429.086	-35	₲495.100	-25
40.6	Cambio de servo – freno.-		₲1.655.067	₲1.241.300	-25	₲1.241.300	-25	₲1.075.794	-35	₲1.241.300	-25
40.7	Reparación de servo-freno.-		₲602.800	₲452.100	-25	₲452.100	-25	₲391.820	-35	₲452.100	-25
40.8	Cambio de cilindro de freno trasero.-		₲597.200	₲447.900	-25	₲447.900	-25	₲388.180	-35	₲447.900	-25
40.9	Cambio de juego de reparo cilindro de freno trasero		₲448.267	₲336.200	-25	₲336.200	-25	₲291.374	-35	₲336.200	-25
40.10	Cambio de cabo primario freno de mano.-		₲866.667	₲650.000	-25	₲650.000	-25	₲563.334	-35	₲650.000	-25
40.11	Cambio de mordaza de freno delantero.-		₲1.346.333	₲1.009.750	-25	₲1.009.750	-25	₲875.116	-35	₲1.009.750	-25
40.12	Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-		₲654.800	₲491.100	-25	₲491.100	-25	₲425.620	-35	₲491.100	-25
40.13	Reparación de depresor de aire.-		₲482.267	₲361.700	-25	₲361.700	-25	₲313.474	-35	₲361.700	-25
40.14	Cambio de planchuela de freno de mano.-		₲529.900	₲397.425	-25	₲397.425	-25	₲344.435	-35	₲397.425	-25
40.15	Cambio de resorte planchuela de freno.-		₲438.600	₲328.950	-25	₲328.950	-25	₲285.090	-35	₲328.950	-25
40.16	Cambio de Cubeta de freno.-		₲369.433	₲277.075	-25	₲277.075	-25	₲240.131	-35	₲277.075	-25
40.17	Cambio de guardapolvo de freno.-		₲369.433	₲277.075	-25	₲277.075	-25	₲240.131	-35	₲277.075	-25
40.18	Cambio de cabo secundario freno de mano.-		₲746.133	₲559.600	-25	₲559.600	-25	₲484.986	-35	₲559.600	-25
40.19	Cambiar zapatas de freno.-		₲784.633	₲588.475	-25	₲588.475	-25	₲510.011	-35	₲588.475	-25
40.20	Cambio de Juego de Seguros de Zapata		₲501.100	₲375.825	-25	₲375.825	-25	₲325.715	-35	₲375.825	-25
40.21	Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno		₲407.833	₲305.875	-25	₲305.875	-25	₲265.091	-35	₲305.875	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
40.22	Cambio de pastillas de frenos.-		₲648.567	₲486.425	-25	₲486.425	-25	₲421.569	-35	₲486.425	-25
40.23	Cambio de fluidos de frenos.-		₲72.500	₲54.375	-25	₲54.375	-25	₲47.125	-35	₲54.375	-25
40.24	Rectificación de disco de freno.-		₲183.067	₲137.300	-25	₲137.300	-25	₲118.994	-35	₲137.300	-25
40.25	Cambio de caño flexible delantero.-		₲253.267	₲189.950	-25	₲189.950	-25	₲164.624	-35	₲189.950	-25
40.26	Cambio de caño flexible trasero.-		₲253.267	₲189.950	-25	₲189.950	-25	₲164.624	-35	₲189.950	-25
40.27	Rectificación de tambor de freno trasero.-		₲371.400	₲278.550	-25	₲278.550	-25	₲241.410	-35	₲278.550	-25
40.28	Cambio de Cabo de Regulador Automático Freno Trasero.		₲505.900	₲379.425	-25	₲379.425	-25	₲328.835	-35	₲379.425	-25
41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	78180101-015									
41.1	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-		₲482.267	₲361.700	-25	₲361.700	-25	₲313.474	-35	₲361.700	-25
41.2	Cambio de manguera de radiador inferior.-		₲481.033	₲360.775	-25	₲360.775	-25	₲312.671	-35	₲360.775	-25
41.3	Cambio de manguera de radiador superior.-		₲371.933	₲278.950	-25	₲278.950	-25	₲241.756	-35	₲278.950	-25
41.4	Cambio de abrazadera para manguera.-		₲40.800	₲30.600	-25	₲30.600	-25	₲26.520	-35	₲30.600	-25
41.5	Agua refrigerante para radiador.- (Envase de 4 litro)		₲81.133	₲60.850	-25	₲60.850	-25	₲52.736	-35	₲60.850	-25
41.6	Cambio de Bomba de agua.-		₲1.203.000	₲902.250	-25	₲902.250	-25	₲781.950	-35	₲902.250	-25
41.7	Cambio de Tapa de Radiador.-		₲78.133	₲58.600	-25	₲58.600	-25	₲50.786	-35	₲58.600	-25
41.8	Cambio de aleta de ventilador.-		₲1.271.633	₲953.725	-25	₲953.725	-25	₲826.561	-35	₲953.725	-25
41.9	Cambio de embrague ventilador.-		₲1.324.867	₲993.650	-25	₲993.650	-25	₲861.164	-35	₲993.650	-25
41.10	Cambio de tapon para block.-		₲211.867	₲158.900	-25	₲158.900	-25	₲137.714	-35	₲158.900	-25
42	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA	78180101-004									
42.1	Cambio de amortiguadores traseros c/u		₲618.333	₲463.750	-25	₲463.750	-25	₲401.916	-35	₲463.750	-25
42.2	Cambio de buje amortiguador.-		₲236.000	₲177.000	-25	₲177.000	-25	₲153.400	-35	₲177.000	-25
42.3	Cambio de rotula inferior.-		₲795.033	₲596.275	-25	₲596.275	-25	₲516.771	-35	₲596.275	-25
42.4	Cambio de juego de elásticos – trasero.-		₲2.045.200	₲1.533.900	-25	₲1.533.900	-25	₲1.329.380	-35	₲1.533.900	-25
42.5	Cambio de buje elásticos – trasero.-		₲753.533	₲565.150	-25	₲565.150	-25	₲489.796	-35	₲565.150	-25
42.6	Cambio de perno Elástico.-		₲753.533	₲565.150	-25	₲565.150	-25	₲489.796	-35	₲565.150	-25
42.7	Cambio de grillete de elástico.-		₲269.200	₲201.900	-25	₲201.900	-25	₲174.980	-35	₲201.900	-25
42.8	Cambio de centro – elástico.-		₲484.467	₲363.350	-25	₲363.350	-25	₲314.904	-35	₲363.350	-25
42.9	Cambio de barra de torsión de suspensión.-		₲1.396.967	₲1.047.725	-25	₲1.047.725	-25	₲908.029	-35	₲1.047.725	-25
42.10	Cambio de bieleta de suspensión.-		₲452.233	₲339.175	-25	₲339.175	-25	₲293.951	-35	₲339.175	-25
42.11	Cambio de eje de homocinética.-		₲2.922.300	₲2.191.725	-25	₲2.191.725	-25	₲1.899.495	-35	₲2.191.725	-25
42.12	Cambio de Juego de Tacos Cabina.-		₲1.491.600	₲1.118.700	-25	₲1.118.700	-25	₲969.540	-35	₲1.118.700	-25
42.13	Cambio de Juego de bujes de carrocería.-		₲1.222.433	₲916.825	-25	₲916.825	-25	₲794.581	-35	₲916.825	-25
42.14	Cambio de Bujes de Barra Estabilizadora		₲457.400	₲343.050	-25	₲343.050	-25	₲297.310	-35	₲343.050	-25
42.15	Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-		₲471.367	₲353.525	-25	₲353.525	-25	₲306.389	-35	₲353.525	-25
42.16	Cambio de buje parrilla superior.-		₲1.292.767	₲969.575	-25	₲969.575	-25	₲840.299	-35	₲969.575	-25
42.17	Cambio de buje parrilla inferior.-		₲727.800	₲545.850	-25	₲545.850	-25	₲473.070	-35	₲545.850	-25
42.18	Cambio de rotula superior.-		₲1.582.400	₲1.186.800	-25	₲1.186.800	-25	₲1.028.560	-35	₲1.186.800	-25
42.19	Cambio de buje centralizador.-		₲457.400	₲343.050	-25	₲343.050	-25	₲297.310	-35	₲343.050	-25
42.20	Cambio de Grampas de Elástico		₲484.467	₲363.350	-25	₲363.350	-25	₲314.904	-35	₲363.350	-25
42.21	Cambio de Taqueadores de Suspensión Delantera		₲481.467	₲361.100	-25	₲361.100	-25	₲312.954	-35	₲361.100	-25
43	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	78180101-009									
43.1	Cambio de Batería de 90 Amper.-		₲828.600	₲621.450	-25	₲650.000	-22	₲538.590	-35	₲621.450	-25
43.2	Cambio de flotador de combustible.-		₲1.449.267	₲1.086.950	-25	₲1.086.950	-25	₲942.024	-35	₲1.086.950	-25
43.3	Cambio de foco delantero de 100 watt.-		₲55.267	₲41.450	-25	₲41.450	-25	₲35.924	-35	₲41.450	-25
43.4	Cambio de faro trasero.-		₲712.633	₲534.475	-25	₲534.475	-25	₲463.211	-35	₲534.475	-25
43.5	Cambio de faro delantero.-		₲1.688.367	₲1.266.275	-25	₲1.266.275	-25	₲1.097.439	-35	₲1.266.275	-25
43.6	Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de luces		₲218.667	₲164.000	-25	₲164.000	-25	₲142.134	-35	₲164.000	-25
43.7	Cambio de bulbo de temperatura.-		₲329.800	₲247.350	-25	₲247.350	-25	₲214.370	-35	₲247.350	-25
43.8	Cambio de bulbo de presión de aceite.-		₲329.800	₲247.350	-25	₲247.350	-25	₲214.370	-35	₲247.350	-25
43.9	Cambio de bulbo de freno.-		₲329.800	₲247.350	-25	₲247.350	-25	₲214.370	-35	₲247.350	-25
43.10	Cambio de relay de señalero.-		₲679.667	₲509.750	-25	₲509.750	-25	₲441.784	-35	₲509.750	-25
43.11	Cambio de Plaqueta de diodos.-		₲697.667	₲523.250	-25	₲523.250	-25	₲453.484	-35	₲523.250	-25

Ítem	HIUNDAY H1	Código	PRECIO MEDIO REFERENCIAL	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	VARIACIÓN DE PRECIOS	MECANICAR S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	DIOVER S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS	TALLER INTEGRAL S.A.	VARIACIÓN DE PRECIOS
	Mantenimiento preventivo del motor	78180101-14									
43.12	Cambio de Regulador de voltaje.-		₲481.467	₲361.100	-25	₲361.100	-25	₲312.954	-35	₲361.100	-25
43.13	Reparación de alternador		₲2.258.400	₲1.693.800	-25	₲500.000	-78	₲1.467.960	-35	₲1.693.800	-25
43.14	Cambio de palanca comando de señalero de luces.-		₲4.917.900	₲3.688.425	-25	₲3.688.425	-25	₲3.196.635	-35	₲1.275.000	-74
43.15	Cambio de llave de contacto.-		₲745.400	₲559.050	-25	₲559.050	-25	₲484.510	-35	₲559.050	-25
43.16	Cambio de terminal de batería.-		₲558.600	₲418.950	-25	₲418.950	-25	₲363.090	-35	₲418.950	-25
43.17	Control de carga de alternador.-		₲53.900	₲40.425	-25	₲20.000	-63	₲35.035	-35	₲40.425	-25
43.18	Colocación relay, Luz alta.-		₲646.800	₲485.100	-25	₲485.100	-25	₲420.420	-35	₲485.100	-25
43.19	Recarga de baterías.-		₲53.900	₲40.425	-25	₲40.425	-25	₲35.035	-35	₲40.425	-25
43.20	Cambio de Juego de Bocina		₲170.567	₲127.925	-25	₲127.925	-25	₲110.869	-35	₲127.925	-25
43.21	Cambio de focos tablero		₲484.667	₲363.500	-25	₲363.500	-25	₲315.034	-35	₲363.500	-25
43.22	Cambios de mini fusibles		₲41.400	₲31.050	-25	₲31.050	-25	₲26.910	-35	₲31.050	-25
43.23	Cambio de Automático de arranque.-		₲395.967	₲296.975	-25	₲296.975	-25	₲257.379	-35	₲296.975	-25
43.24	Cambio de Bendix de Arranque.-		₲352.800	₲264.600	-25	₲264.600	-25	₲229.320	-35	₲264.600	-25
43.25	Cambio Juego carbón de arranque.-		₲218.200	₲163.650	-25	₲163.650	-25	₲141.830	-35	₲163.650	-25
43.26	Cambio de Rulemán de arranque.-		₲203.767	₲152.825	-25	₲152.825	-25	₲132.449	-35	₲152.825	-25
43.27	Cambio de Inducido de arranque.-		₲1.028.600	₲771.450	-25	₲771.450	-25	₲668.590	-35	₲771.450	-25
43.28	Reparación de Motor de Arranque		₲2.258.400	₲1.693.800	-25	₲500.000	-78	₲1.467.960	-35	₲1.693.800	-25
43.29	Reparación de Campo de Arranque		₲376.833	₲282.625	-25	₲282.625	-25	₲244.941	-35	₲282.625	-25
43.30	Cambio de colector de Arranque		₲792.933	₲594.700	-25	₲594.700	-25	₲515.406	-35	₲594.700	-25
43.31	Cambio de Juego de carbón de alternador.-		₲155.700	₲116.775	-25	₲116.775	-25	₲101.205	-35	₲116.775	-25
43.32	Cambio de Rulemán de alternador.-		₲203.767	₲152.825	-25	₲152.825	-25	₲132.449	-35	₲152.825	-25
43.33	Cambio de reten de alternador.-		₲174.967	₲131.225	-25	₲131.225	-25	₲113.729	-35	₲131.225	-25
43.34	Cambio de colector de Alternador		₲900.567	₲675.425	-25	₲675.425	-25	₲585.369	-35	₲675.425	-25
44	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL	78180101-008									
44.1	Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.- (manual)		₲676.667	₲507.500	-25	₲507.500	-25	₲439.834	-35	₲507.500	-25
44.2	Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)		₲527.633	₲395.725	-25	₲395.725	-25	₲342.961	-35	₲395.725	-25
44.3	Cambio de manija levanta vidrio (manual).-		₲77.200	₲57.900	-25	₲57.900	-25	₲50.180	-35	₲57.900	-25
44.4	Reparación de motor limpia parabrisas		₲482.267	₲361.700	-25	₲361.700	-25	₲313.474	-35	₲361.700	-25
44.5	Cambio de Brazos limpia parabrisas		₲200.533	₲150.400	-25	₲150.400	-25	₲130.346	-35	₲150.400	-25
44.6	Cambio de manija de puerta interior.-		₲629.533	₲472.150	-25	₲472.150	-25	₲409.196	-35	₲472.150	-25
44.7	Cambio de manija de puerta exterior.-		₲735.200	₲551.400	-25	₲551.400	-25	₲477.880	-35	₲551.400	-25
44.8	Cambio de cepillo limpia parabrisas.-		₲81.367	₲61.025	-25	₲61.025	-25	₲52.889	-35	₲61.025	-25
44.9	Cambio de espejo retrovisor externo.-		₲1.013.733	₲760.300	-25	₲760.300	-25	₲658.926	-35	₲760.300	-25
44.10	Cambio de motor de limpia parabrisas.-		₲1.157.967	₲868.475	-25	₲868.475	-25	₲752.679	-35	₲868.475	-25
44.11	Cambio de manija de tapa trasera.-		₲393.133	₲294.850	-25	₲294.850	-25	₲255.536	-35	₲294.850	-25
44.12	Cambio de porta auxilio.-		₲1.149.433	₲862.075	-25	₲862.075	-25	₲747.131	-35	₲862.075	-25
44.13	Cambio de visagra tapa trasera.-		₲397.933	₲298.450	-25	₲298.450	-25	₲258.656	-35	₲298.450	-25
44.14	Cambio de Buje de Visagra.-		₲272.100	₲204.075	-25	₲204.075	-25	₲176.865	-35	₲204.075	-25
44.15	Cambio de Perilla de Puerta interior.-		₲49.333	₲37.000	-25	₲37.000	-25	₲32.066	-35	₲37.000	-25

Abog. Rosmary Servián
Especialista Jurídico
Unidad Ejecutora de Programas
y Proyectos - MEC

GUILLERMO NAUMANN
Dpto. Tesorería - U.E.P.P

Pablo Instrán
2.489.084