ID 410.929

SBE N° 13/22 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA PETROPAR

Consulta N° 1

Respuesta:

Se detalla siniestralidad 2018-2021 de las Secciones solicitadas:

AÑO	Sección	Compañía Aseguradora	Fecha de denuncia al Asegurador	Lugar del siniestro	Datos del siniestro-Circunstancia	Daños sufridos	Indemnización/ Cobertura
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	12-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°001. *-Explosión en la zona de los tableros del muelle norte. aparentemente el motivo del incendio sería una serpiente que encontraron carbonizada	Dañando el tablero eléctrico correspondiente a la bomba de agua de lucha contra incendio.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	16-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°002. *-GLP, oficina de la planta de combustible constata la falta de equipos con los cuales opera. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Sector Cargadero de la PVE	Falta de equipos. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Aparente hurto.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	17-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°003. *-Se reporta la caída de un fuerte rayo en el Sector de cargadero de camiones, . Sector de cargadero de la PVE	Dañando las placas electrónicas EAAIPART. N°236046150N en total 4 (cuatro) y una impresora marca EPSON Modelo TMU	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	6-abr-18	Planta Villa Elisa 05/04/18	Nota Informe N°004 *-Se reporta la caída de un fuerte rayo en la entrada/salida de camiones cisternas, - Sector de cargadero de la PVE.	Dañando la placa madre de la Bascula N°1, que fue retirado el 11/abr. Y se repuso el dia 17/abr.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	30-jul-18	EESS Ñu Guasu 19/07/2018	Nota Informe N°001 *-vehículo VOLKSWAGEN Gol, año 1988, chapa N° AAR004, embistió una estructura tipo blindex.	Ocasionando la rotura del blindex y su soporte de metal.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	1-ago-18	Planta M.J.Troche 31/07/18	Nota Informe N°002 *-Según informe una grúa de la marca MAUSA con capacidad máx. De 15TN, estaba transportando 5 fardos con aprox de 2 TN.	ocasionando la rotura del eje del tambor del puente grúa.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.

2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	14-sept-18	Planta Villa Elisa 14/09/2018	Nota Informe N°005 *- Según informe, el buque Esperanza II transportando las bzas TAF310 y la YT 007 durante su aproximación pierde el control sobre las referidas bcas impactando asi las bzas TRATANK 81 y TRATANK 84 que se encontraba realizando descarga en el muelle central.	Produce así una fricción sobre las defensas del muelle y Dolphin.	DENUNCIA PROCESADA
2018	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	5-oct-18	Planta Villa Elisa 04/10/2018	Nota Informe N°006: *- Camión cisterna del emblema PETROPAR perteneciente a la empresa Trans Félix SRL de chapa N°ACD806 perdió los frenos razón por el cual las ruedas de dicha unidad sobrepasaron los tacos inmovilizadores de madera que tenía puesto, estando estacionado y con el motor apagado, el camión prosigue su trayectoria, deteniéndose finalmente por la muralla a perimetral de las instalaciones de PETROPAR	Dañando la parte delantera del camión y el muro del canal abierto, también la estructura del hormigón y mampostería que conforman el cuerpo de la citada muralla	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.
2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	11-nov-19	Asunción 06/11/2019	Informe Siniestro -- Conforme a la denuncia policial en fecha 06 de noviembre/19, siendo las 19:34hs, una camioneta marca Mitsubishi modelo pajero; año 1990; con chapa ADN 464, color negro, al mando del Sr. Cristhian David Coronel Bordón, con documento Nª 483961, ingreso en la Estación de Servicio, por lo que quiso frenar para disminuir la velocidad, pero. según declaraciones del mismo por la inclemencia del tiempo no pudo detener la marcha y embistió por una máquina expendedora de combustible óctuple, marca Gilbarvco Veeder que se rompió por completo y se quedó sin poder utilizarlo	Daños: Rotura de la máquina expendedora de combustible óctuple	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	11-nov-19	Villa Elisa 8/11/2019	El temporal que afectó la zona de Villa Elisa, causó diversos daños y destrozos a las instalaciones de la EESS de PETROPAR ubicado Villa Elisa.	Daños: MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA(4 monitores, CP, UPS, TICKETEADORAS, TECLADOS, MOUSE, LECTORES DE TARJETA, ZAPATILLAS DE CONEXIÓN ELECTRICA. Daños a la infraestructura: cartelería, techos,	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA

						módulos vidrios rotos, caseta policial, portabanderas.	
2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	19-nov-19	PLANTA DE VILLA ELISA 9/11/2019	La Dirección de Tecnología de la Información ha informado que a raíz del fuerte temporal que había azotado la Planta Industrial de PETROPAR en Villa Elisa, el personal ha estado realizando varias verificaciones y un levantamiento de los daños en otras dependencias de PETROPAR, trabajo que ha demandado tiempo y esfuerzo para poner a punto el sistema eléctrico y el sistema playero de la EE SS, motivo por el cual, los demás daños detectados son reportados en este tiempo, como resultado de esta auditoría y son los siguientes:	VERIFICACION DE LA PLANTA DE GLP Daños: La computadora ubicada en el RACK de GLP se ha quemado. VERIFICACIÓN DE TODAS LAS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA Y DE SEÑAL:Daños:• Fuente de los módulos del PLC se ha quemado como consecuencia de la descarga eléctrica del temporal• Placa de la fuente Accuload 3, en la Isla 5, en la Terminal de Despacho de combustible	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	19-nov-19	Villa Elisa 9/11/2019	Informe Siniestro - Conforme a la enuncia recibida en la Fecha en la Gerencia de Planta de Petropar en la fecha hemos recibido, después de las verificaciones realizadas por técnicos de PETROPAR, otros reportes de daños ocasionados por el temporal de fecha 9 del corriente. Al respeto la DTI ha informado que a raíz del fuerte temporal que había azotado la planta industrial de PETROPAR en Villa Elisa, el personal ha estado realizado varias verificaciones y un levantamiento de los daños en otras dependencias de PETROPAR trabajo que ha demandado tiempo y esfuerzo par aponer a punto el sistema eléctrico y el sistema playero de la EESS motivo por le cual los demás daños detectados son reportados en este tiempo como resultado de esta auditoria	Daños: La computadora ubicada en el RACK de GLP se ha quemado - Fuente de los módulos del PLC se ha quemado como consecuente de la descarga eléctrica del temporal - Placa de la fuente Accuload 3, en la Isla 5, en la terminal de Despacho de combustible	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA

2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	11-nov-19	Villa Elisa 8/11/2019	El temporal afecto la zona de Villa Elisa causo diversos daños y destrozos a las instalaciones de las EESS de PETROPAR ubicado en la Planta Industrial en Villa Elisa	Daños: Maquinarias y equipos de oficina 4 monitores, 4 CPU, 4 UPS, 4 tickeadoras, 4 teclados, 4 mouse, 4 lectores de tarjeta, 4 zapatillas de conexión eléctrica - Infraestructura: Cartelería del área, desprendimiento facial del techo filtración de agua, módulos de facturación con vidrios rotos y chapería abollada, exhibidores de lubricantes con vidrios rotos, caseta policial, porta banderas, 4 camionetas utilizadas por el plantel canino por los fuertes vientos.	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	23-dic-19	Asunción 20/12/2019	El temporal que afectó la zona de Ñu Guazú causó diversos daños y destrozos a las instalaciones de la EESS de PETROPAR ubicado en la Fuerza Aérea paraguaya	Desprendimiento de una parte del cielo raso de la playa, desprendimiento de cartelería del tótem y rotura de puerta de vidrio de la tienda	COBERTURA EFECTUADA
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A.	Asunción 07/01/2020	Luque	LUGAR DE SINIESTRO: EESS FAP 1 - EL TEMPORAL QUE AFECTÓ LA ZONA DE ÑU GUASU, CAUSÓ DIVERSOS DAÑOS Y DESTROZOS A LAS INSTALACIONES DE LA EESS.	Desprendimiento de una parte del cielo raso del techo de la zona de playa.	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	12-oct-20	Villa Elisa	Nota Informe N° 01/2020 Percance ocurrido Dirección: Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque Motor BM TEHIA al muelle Sur para la carga de combustible, en el instante en el que realizaba las maniobras para atracar, el mismo, rozo contra el muelle soltando las tres cadenas que sostenían los dolfines del lado Norte y por la fuerza del buque desprendió los mencionados dolfines y cinco amortiguadores fueron lanzados al agua debido al impacto.	Daños ocasionados: se desprendió los mencionados dolfines y cinco amortiguadores fueron lanzados al agua debido al impacto.	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)

2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	12-oct-20	Villa Elisa	Nota Informe N° 02/2020 - Percance ocurrido Dirección: Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el buque Motor BM ROSA al muelle Sur para atracar y proveerse de combustible, en el instante en el que realizaba las maniobras habían fuertes vientos que se aproximó al punto muerto para amortiguar el atraque contra el muelle soltó anclas a consecuencias del impacto fueron despedidas dos unidades de gomas amortiguantes del muelle, otros dos fueron torcidos y la columna también fue torcida por el impacto del BM ROSA	Daños ocasionados: dos unidades de gomas amortiguantes del muelle, otros dos fueron torcidos y la columna también fue torcida por el impacto del BM ROSA	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	12-oct-20	Vila Elisa	Nota Informe 03/20 - Percance ocurrido Dirección: Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque ÑA CHOLITA al muelle Sur para atracar y proveerse de combustible, finalizada la carga en maniobra de zarpada sin haber recogido en la totalidad la barrera antiderrame, fue arrastrado por el buque motor quedando atorado entre la hélice del buque, lo que derivó en el corte del cabo de acero para poder liberar la hélice	Corte del cabo de acero (para poder liberar la hélice)	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	28-oct-20	FAP1 - Luque	Nota Informe 04/2020 - Siniestro causado por temporal ocurrido en Estación de Servicio FAP1 propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Silvio Pettirossi casi Tte. Cnel. Ramos - Luque //.	Daños ocasionados: Se pudo observar que una parte de la PVC del techo de la Estación de desmorono a causa de los vientos fuertes.	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	28-oct-20	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe N° 05/2020- Siniestro causado por temporal en la Estación de Servicio ÑU GUASU, de propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Ñu Guasu a 300metros del Comité Olímpico, Luque.	Daños ocasionados: Gran parte del techo que protege el área de dispensación y Skid de GLP sufrió daños	Cobertura atendida.

2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	16-nov-20	FAP1 - Luque	Nota Informe N° 06/2020 - Siniestro causado por temporal en la Estación de Servicio FAP1, de propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Silvio Pettirossi casi Tte. Cnel. Ramos, Luque //	Daños ocasionados: Daños por desprendimiento techo de PVC, Daño y perdida de conos, Falla en la lumínica del tótem, Circuito de monitores de cámaras sin servicio (probables cámaras dañadas), Cajas de coxiones ubicadas en la parte superior del techo quedaron colgando, entro otros., Perdida de banderas de Petropar y Paraguay	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	16-nov-20	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe N° 07/2020- Siniestro causado por temporal en la Estación de Servicio ÑU GUASU, de propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Ñu Guasu a 300metros del Comité Olímpico, Luque.	Daños debido al fuerte temporal sufrieron:• Módulo utilizado para facturación, totalmente dañado, los fuertes vientos ocasionaron que el mismo se tumbe, quedando las conexiones de red y eléctricas expuestas; rotura de vidrios en otro módulo y exhibidores de lubricantes• Monitores rotos, CPU,UPS, teclados, lectores de tarjeta magnética y tickeadoras; dañados por el agua y el impacto cuando cayó el módulo de facturación.• Desprendimiento de cartelería en las islas.• Circuito de monitoreo de cámaras sin servicio (probables cámaras dañadas)• Cajas de conexiones ubicadas en la parte superior del techo quedaron colgando.• Reflectores que quedaron mal orientados.• Tótem - desprendimiento de cartelería y todos los tubos fluorescentes.• Pérdida de banderas Petropar y Paraguaya• Desprendimiento de cercado perimetral.• Máquinas de expendio con agua y/o humedad.• Calibrador de ruedas.• Daño de puerta del depósito externo.• Rotura del vidrio donde se ubica la manguera hidrante• Daño en el protector plástico de la máquina de expendio de GLP• Daño y pérdida de conos.• 3 basureros de pvc de 200 litros rotos, entre otros.	Cobertura atendida.

2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	27-nov-20	Villa Elisa	Nota Informe N° 08/2020 Siniestro causado por temporal en EESS Petropar - Villa Elisa. Dirección: Avda. Américo Pico, Entre Santísima Trinidad y Virgen de Fátima.	Daños sufridos: Monitor de computador roto. 2 Tickeadoras dañadas Ruptura de techo que cubre la máquina de GLP	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	27-nov-20	Luque	Nota Informe N° 09/2020 - Siniestro causado por temporal en la Estación de Servicio FAP1, de propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Silvio Pettirossi casi Tte. Cnel. Ramos, Luque //	Daño sufrido: Daño del Toldo del Pergolado.	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	7-dic-20	Villa Elisa	Nota Informe 10/20 - Percance ocurrido Dirección: Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur, PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque ÑA CHOLITA al muelle Sur para atracar y proveerse de combustible, el instante en el que realizaba las maniobras impactó contra uno de los dolfines, partiéndolo en dos, este actuaba como defensa de muelle.	Daños ocasionados: daño del muelle Sur.	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES / SECCIÓN INCENDIO EXISTENCIAS	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	31-ene-21	Villa Elisa	Nota Informe N°01/2021 Incendio de Tanque D9-943, contenido de producto alcohol absoluto, ocurrido dentro de las instalaciones Planta Villa Elisa PETROPAR, a consecuencia de la caída de un rayo y del fuerte temporal, en fecha 31/01/2021	Incendio del tanque D9-943 y su producto Alcohol Absoluto.	Cobertura atendida y finiquitada. Monto total pagado por el Coaseguro: Gs. 14.701.869.560.-
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	19-mar-21	Luque	Nota Informe N° 02/2021 - Siniestro ocurrido Dirección: Autopista Silvio Pettirosi casi Tte. Cnel. Ramos-Luque, ya previamente informado por correo electrónico el 18/03/2021 en la Estación de Servicio FAP1, propiedad de PETROPAR. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la tarde del 17/03/2021 siendo aproximadamente las 14 hs luego de fuertes vientos se desplomó parte del techo de PVC de la Playa. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la POLIZA N°	Desplome parte del techo de PVC de la playa.	Cobertura atendida.

					0201024777, que ampara Sección Incendio Instalaciones.		
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	19-abr-21	Luque	Nota Informe Nª 03/2021 - Siniestro ocurrido EESS FAP1 LUQUE Dirección: Autopista Silvio Pettirosi casi Tte. Cnel. Ramos-Luque, ya previamente informado por correo electrónico el 16/04/2021 en la Estación de Servicio FAP1, propiedad de PETROPAR. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la noche del 15/04/2021 siendo aproximadamente las 20:30 hs. A causa del viento, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Desprendimiento parte del techo de PVC de la playa.	Cobertura atendida.
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	19-abr-21	Luque	Nota Informe Nª 04/2021 - Siniestro ocurrido EESS Ñu Guasu Dirección: Autopista Ñu Guasu a 300 metros del Comité Olímpico-Luque. A fin de comunicarles del siniestro el 16/04/2020. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la madrugada del 16/04/2021 siendo aproximadamente las 2:00 hs a causa del temporal se vieron afectados 1 monitor y dos tickeadoras de las islas. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Se vieron afectados 1 monitor y 2 tickeadoras de las islas.	Cobertura atendida.

2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	20-abr-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 05/2021 - Siniestro ocurrido EESS Villa Elisa ubicado en Villa Elisa. En la noche del 15/04/2021 siendo aproximadamente las 22:00 hs. A causa de la tormenta eléctrica se vieron afectados dos equipos. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Se vieron afectados 2 equipos.	Cobertura atendida.
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	20-ago-21	Luque	Nota Informe N° 06/2021: Denuncia de Siniestro: en la mañana del 19/08/2021 siendo aproximadamente las 12:30 hs, luego de fuertes vientos, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa.	Daños materiales, parte del techo de la PVC.	Cobertura atendida.
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	14-sept-21	Luque	Nota Informe N° 07/2021: Denuncia de Siniestro: en la mañana del 19/08/2021 siendo aproximadamente las 13:40 hs, luego de fuertes vientos, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa.	Daños materiales, parte del techo de la PVC.	Cobertura atendida.
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	16-oct-21	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe N° 001/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Siniestro - EESS Ñu Guasu.En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente:Tras el temporal del 15/10/2021, se pudo observar los siguientes daños en la EESS Ñu Guasu:- 1 CPU- 1 UPS	Daños sufridos: 1 CPU, 1 UPS.	Cobertura atendida
2021	SECCIÓN INCENDIO DE INSTALACIONES	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS/ ASEGURADORA YACYRETA S.A.	27-oct-21	San Juan Misiones	Nota Informe Nª 002/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Siniestro - EESS San Juan Misiones En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: Tras el temporal, se dañaron: - 1 Monitor - 1 Teclado	Daños sufridos: 1 Monitor, 1 Teclado.	Cobertura atendida