Favor nos pueden aclarar las siguientes consultas;

Ítem	Código	Consultas
1	6ES7 416-3XR05-0ABA	Error en el código LFMB, favor aclarar
5	6ES7 407-0KA02-0AAA	Error en el código LFMB, favor aclarar
11	6ES7 153-2BA02-0XB0	Consultamos si Se aceptará como reemplazo a producto sucesor **6ES7153-2BA10-0XB0**? **Obs.: Sucesor NO PUEDE SER OPERADO CON BM 6ES7195-7HD00-0XA0**
27	6ES7 953-8LF20-0AA0	Consultamos si Se aceptará como reemplazo a producto sucesor **6ES7953-8LF31-0AA0**?
29	6ES7 953-8LM31-0AA0	NO EXISTE LMFB, favor aclarar
35	6EP1 332-1BH71	Error en el código LFMB, favor completar últimos 4 dígitos

Algunos de los ítems solicitados presentan errores en los códigos LFMB, entre tanto otros ya fueron descontinuados de fabricación.

En caso que no acepten los sucesores propuestos, es posible cambiar el sistema de adjudicación de “por el total” a “por ítem”?

Desde ya y esperando una respuesta favorable, nos despedimos cordialmente.