CONTRATO Nº 08/18

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN ENTRE LA FIRMA UNIPERSONAL "SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR" DE GLADYS MORENO Y EL FONDO GANADERO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 08 días del mes de Mayo del año 2018, entre el **FONDO GANADERO**, con domicilio en la Avda. Mcal. López Nº 1.699 esq. República Dominicana de esta ciudad, representado por su Presidente el **Sr. MARTIN MACIEL** con C.I. Nº 1.[illegible] nombrado por Decreto Nº 584 del 03 de septiembre de 2013 de la Presidencia de la República del Paraguay y Resolucion Nº1, Acta Nº 37 del 09 de septiembre de 2013 del Comite de Administración del Fondo Ganadero, por la cual se toma nota y la Resolución Nº 10, Acta Nº 09 de fecha 20 de febrero de 2018 del Comité de Administración del Fondo Ganadero, que autoriza al Presidente a firmar el presente contrato, por una parte y por la otra la **Sra. GLADYS MORENO**, con C.I. Nº 1.051.482, propietaria de la firma unipersonal **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, con RUC Nº 1051482-1, siendo otros datos de la firma, teléfono Nº (021) 557 826, constituyendo domicilio en la calle Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. de la Mora, de la ciudad de Asunción - Paraguay; de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y DATOS DE LA ADJUDICACIÓN

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **Fondo Ganadero** y la firma unipersonal ***SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno*** en adelante **EL PROVEEDOR**, con relación al *"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución – Ad Referéndum"*. La contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Contrataciones Nº 324.324 bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

d) La oferta del Proveedor;

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Fondo Ganadero y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 324.324.----------

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 557 828 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/18 *"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución – Ad Referéndum"* con Nº de ID 324324 convocado por el **Fondo Ganadero**. La **adjudicación fue realizada** según Resolución del Comité de Administración del Fondo Ganadero N° 10, Acta Nº 09 del 20 de febrero de 2018.----------
---

QUINTA: DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS BIENES/SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. (Inc. j, art. 37 de la Ley N°2051/03)
La prestación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, objeto de este contrato, se llevara a cabo de la siguiente manera:

1. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro, cantidad 2 (dos).
2. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris, cantidad 3 (tres).
3. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro, cantidad 1 (uno).
4. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo, cantidad 3 (tres).
5. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul, cantidad 1 (uno).
6. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris, cantidad 1 (uno).
7. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris, cantidad 3 (tres).
8. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo, cantidad 1 (uno).
9. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro, cantidad 1 (uno).

La prestación de los servicios se llevará a cabo de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: La División Servicios Generales derivará al taller adjudicado, todos los vehículos del Fondo Ganadero, cuando cuenten con cinco mil (5.000) Km. de recorrido, para mantenimiento preventivo correspondiente.

El servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

1. Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
2. Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, electrónico, etc.
3. Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador, depósitos de agua, batería, etc.
4. Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc., cuando necesario fuere.
5. Verificación y engrase de ejes y mazas, etc., cuando necesario fuere.
6. Verificación del sistema de climatización y recarga de gas cuando necesario fuere.

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Secretaria General

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO): El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja, diferencial, sistema de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

1. El Fondo Ganadero emitirá a través de la División Servicios Generales, una Orden de Servicio Mecánico (Provisorio), en la que se detallaran los trabajos a ser realizados.
2. EL PROVEEDOR presentará a la División Servicios Generales, la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) firmada por EL PROVEEDOR en señal de que en la misma deberá figurar aquellos trabajos adicionales o modificaciones de plazo de entrega de los trabajos, certificados por el funcionario designado por el Fondo Ganadero.
3. En base a la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) se dará inicio a los trabajos y/o servicios solicitados, y una vez aprobado por el funcionario designado, los trabajos concluidos, la División Servicios Generales emitirá una Orden de Servicio Mecánico (Definitiva), detallando en la misma los ítems realizados.
4. En caso de que por el estado del vehículo fuera imposible hacer llegar al taller, EL PROVEEDOR deberá prestar servicio de grúa para traslado.
5. Solamente por confirmación escrita y firmada de los funcionarios designados, se aceptará la utilización de partes, piezas o conjuntos no originales de la marca, con la condición de que sean productos fabricados por reconocidas proveedoras de repuestos a los fabricantes de vehículos. A los efectos de demostrar que las partes piezas o conjuntos no originales corresponden o equivalen a los originales, deberán presentar catálogos y/o algún otro documento en el cual se aprecie en forma fehaciente, a criterio de el Fondo Ganadero, la compatibilidad de las partes por medio del cruzamiento de códigos o números de partes.
6. Al concluir los trabajos, EL PROVEEDOR deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de el Fondo Ganadero.
7. Los vehículos deben entregarse lavados y todos los repuestos sustituidos serán devueltos a al Fondo Ganadero y depositados en el vehículo reparado para su fiscalización en la División Servicios Generales; plasmado en un acta con la conformidad de funcionario a cargo y al del taller mecánico; esta devolución deberá estar totalmente de acuerdo con la Orden de Servicio Mecánico (Definitiva).

Servicio de Grúa

El servicio de grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo.

El servicio realizado será sin costo alguno para el Fondo Ganadero, desde y al punto establecido por el Fondo Ganadero, en todo el territorio nacional, inclusive si el vehículo estuviere desarmado total o parcialmente.

Obs.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: el oferente deberá tener en cuenta para la preparación de su oferta el costo de mano de obra.

Requerimiento de Infraestructura

1. EL PROVEEDOR deberá contar con un taller para la atención de los vehículos correspondiente al Fondo Ganadero.

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

María Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

2. Dimensiones del área de taller: Deberá contar con una superficie cubierta mínima de 600 m^2 (seiscientos metros cuadrados), y poseer infraestructura adecuada para resguardo de los vehículos.
3. El taller deberá contar por lo menos con 1 (un) elevador hidráulico para revisión de vehículos y (uno) fosa (opcional), siendo estos requerimientos mínimos.
4. Deberá disponer de las herramientas necesarias y suficientes para la realización de los trabajos mecánicos requeridos por el Fondo Ganadero.
5. El local del taller deberá estar ubicado en un radio no mayor de 8 km. de la Oficina Central del Fondo Ganadero, sito en Mcal. López Nº 1699 esq. Rca. Dominicana. Cabe destacar que el radio se medirá tomando en cuenta la distancia más corta entre dos puntos (linea recta), es decir entre el Fondo Ganadero y la ubicación del taller, sin considerarse el trayecto terrestre. Para dicho efecto se utilizará como instrumento de medición el software "googlearth".

Obligaciones del PROVEEDOR

1. Deberá manifestar su conformidad con la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) emitido por el Fondo Ganadero, firmando la misma en señal de aceptación. Los servicios de chapería y pintura quedan excluidos.
2. Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por el Fondo Ganadero.
3. Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, así como designar mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde el Fondo Ganadero lo requiera. En este caso el oferente adjudicado deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
4. Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los trabajos solicitados.
5. Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
6. Solamente se admitirá reposiciones y/o trabajos, cuando estos sean explícitamente solicitados en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" al igual que la solicitud de cualquier cambio de piezas. A falta o necesidad de cambio de alguna pieza o parte del vehículo, necesariamente deberán ser advertidas a los funcionarios designados, de manera que los mismos las incluyan en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" y solamente de esta manera se admitirá su facturación.
7. Los trabajos realizados tendrán una garantía de 3 (tres) meses, contados desde la aprobación del trabajo final. Si el vehículo reparado tiene nuevamente fallas por el mismo caso, EL PROVEEDOR deberá reparar nuevamente a cargo de la garantía, sin que ello implique costo alguno para el Fondo Ganadero, y el funcionario designado por el Departamento de Administración, dependencia encargada de ejecutar el contrato, deberá probar nuevamente el vehículo para comprobar que funciona perfectamente, firmando una conformidad por las reparaciones y/o mantenimientos realizados.

Inspecciones y Prueba

El Contratista llevará a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para el Fondo Ganadero, todas aquellas pruebas y/o inspecciones de los bienes y servicios conexos que se especifiquen en el Programa de Suministros.

El taller entregará al el Fondo Ganadero un informe con los resultados de todas las pruebas y/o inspecciones realizadas.

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

María Cecilia Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Freno	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
2	Mantenimiento y Reparación de la Suspensión	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
3	Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
4	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Embrague	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
5	Mantenimiento y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
6	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
7	Mantenimiento y Reparación de Motor	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
8	Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
9	Mant. y Reparación de Tanque de Combustible	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
10	Mant. de Alineación y Balanceo	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
11	OTROS SERVICIOS Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2

TIPO DE VEHICULOS	CANTIDAD DE SERVICIOS CONFORME AL PLAN DE ENTREGAS
1. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro, cantidad 2 (dos). 2. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris, cantidad 3 (tres). 3. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro, cantidad 1 (uno). 4. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo, cantidad 3 (tres). 5. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul, cantidad 1 (uno). 6. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris, cantidad 1 (uno). 7. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris, cantidad 3 (tres). 8. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo, cantidad 1 (uno).	Cada tipo de vehículo detallado al inicio de las EETT como en este apartado comprenden los 11 servicios descritos en el cuadro: **PLAN DE ENTREGAS**. Por tanto suman 88 items los cuales se encuentran publicados en el SICP.
9. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro, cantidad 1 (uno).	La cantidad de servicios para la Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200 comprenden 6 de los 11 servicios descritos en el cuadro: **PLAN DE ENTREGAS**

VISTO BUENO
ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Nacional del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabañero
RUC: 1051482-1 cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".
Teléfono: 021 557 526 / 0981 544 754

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

	y que son los siguientes: 1) Mantenimiento y Reparación del Sistema de Freno. 2) Mantenimiento y Reparación de la Suspensión. 3) Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico. 4) Mantenimiento y Reparación del Sistema de Embrague. 5) Mantenimiento y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión. 6) Mantenimiento y Reparación de Motor.

Nota 1: *Donde EL PROVEEDOR, estipule en la oferta presentada.*
Nota 2: *En todos los ítems según (especificaciones técnicas) el plazo máximo para la entrega de los vehículos y/o motocicleta reparados será de 8 (ocho) días calendarios, contados a partir de la recepción de los mismos, según Orden de Trabajo. En caso de tener más de 2 (dos) vehículos para reparaciones similares este plazo podrá ser ampliado hasta un máximo de 10 (diez) días más, que contabilizan un total de 18 (dieciocho) días calendarios.*

SEPTIMA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS (Inc. C, art. 37 de la Ley N°2051/03).

El presente contrato se rige por la modalidad de contrato abierto, fijado por montos mínimos y máximos, siendo el **monto mínimo** de operación la suma de **Gs. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones)** y el **monto máximo** de operación la suma de **Gs. 160.000.000.- (Guaraníes ciento sesenta millones) ambos IVA incluido.**----------

A continuación se describen los precios unitarios:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
1.1		REPARACION DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	74.667
1.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	498.167
1.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	169.400
1.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	73.500
1.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	568.400
1.6		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	392.000
1.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	724.733
1.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	778.750
1.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	78.400
1.10		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	173.133
1.11		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	233.567
1.12		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	147.000
1.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	73.500
1.14		CAMBIAR BUJE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	53.900
1.15		CAMBIAR SEGURO DE PASTILLA DE	Unidad	EVENTO	1	31.033

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martín Maciel
Presidente,
Fondo Ganadero

		FRENO				
1.16		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	65.333
1.17		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	17.967
1.18		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
2	78180101-004	Servicio Repar / Mant de sistema de suspensión - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
2.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	744.263
2.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	744.263
2.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	94.897
2.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	94.897
2.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	150.967
2.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	132.884
2.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	33.740
2.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	33.740
2.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	416.500
2.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	416.500
2.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	112.700
2.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	112.700
2.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	168.233
2.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	160.720
2.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	112.700
2.16		CAMBIAR MU?EQUINES	Unidad	EVENTO	1	90.650
2.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	186.853
2.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	118.067
2.19		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	118.067
2.20		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	33.740
2.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	78.727
2.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	76.603
2.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	555.777
2.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	116.783
2.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	610.983
2.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	101.453
2.27		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	101.453
2.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
3	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Ortiz Maciel
RUC: 4051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

3.1		DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	EVENTO	1	50.000
3.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.	Unidad	EVENTO	1	2.640.000
3.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	137.760
3.4		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	117.600
3.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	303.567
3.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	245.000
3.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	245.000
3.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	19.600
3.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	32.667
3.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	391.533
3.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	9.800
3.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	81.667
3.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	98.000
3.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	78.400
3.15		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	81.667
3.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	163.100
3.17		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	19.600
3.18		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	9.800
3.19		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	19.600
3.20		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Serv. de repar. y mant. de sistema electrico. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
14.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	562.357
14.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	176.890
14.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	79.520
14.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	79.520
14.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	303.147
14.6		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	158.807
14.7		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
5	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmision. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
4.1		CAMBIAR KIT FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	Unidad	EVENTO	1	282.053
4.2		CAMBIAR CAJA DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	426.300
4.3		REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	311.150
4.4		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/R	Unidad	EVENTO	1	92.540
4.5		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/C	Unidad	EVENTO	1	92.540
4.6		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA	Unidad	EVENTO	1	331.567

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martín Maciel
Presidente.
Fondo Ganadero

Sección Interior del Automotor
Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

4.7		REPARACION DE CONVERTIDOR O TURBINA	Unidad	EVENTO	1	409.150
4.8		CAMBIAR KIT DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	Unidad	EVENTO	1	636.650
4.9		CAMBIAR SOLENOIDE DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	137.620
4.10		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	115.150
4.11		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
6	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
5.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	637.420
5.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	876.447
5.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	196.420
5.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	105.607
5.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	254.240
5.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	2.750.000
5.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	140.467
5.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	63.047
5.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
7	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
6.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	109.270
6.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	128.870
6.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	76.603
6.4		CAMBIAR KIT CADENA, GUIA Y TENSORES	Unidad	EVENTO	1	770.000
6.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	331.403
6.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	403.270
6.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	317.228
6.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	262.080
6.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	504.537
6.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	122.827
6.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	726.180
6.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	138.180
6.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	468.603
6.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	79.380
6.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	53.247
6.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	135.403
6.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	223.603
6.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	419.603
6.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	72.847
6.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	62.557
6.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	33.647
6.22		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	631.937
6.23		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	121.847

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Miguel Ángel Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 557 826 / 0981 544 054

Marcos Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

6.24		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	504.047
6.25		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	57.003
6.26		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	4.070.000
6.27		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	70.070
6.28		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	144.713
6.29		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	880.000
6.30		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	23.357
6.31		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	229.647
6.32		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	229.647
6.33		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.500
6.34		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	107.800
6.35		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	137.200
6.36		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	33.740
6.37		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	122.500
6.38		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	22.493
6.39		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
8	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
7.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	29.726
7.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	135.240
7.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	65.987
7.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	24.733
7.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
9	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
8.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	45.407
8.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	55.207
8.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	346.102
8.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	78.237
8.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340
10	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
9.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	58.800
9.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
9.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
11	78180101-023	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martín Macieli
Presidente
Fondo Ganadero

10.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	77.747
10.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	237.812
10.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	273.093
10.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	201.227
10.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	54.880
10.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	220.827
10.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	113.027
10.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	806.517
10.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	806.517
10.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
12	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
11.1		RECTIFICACION DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	69.067
11.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	143.080
11.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	112.000
11.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	72.800
11.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	126.747
11.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	138.133
11.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	227.127
11.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	269.827
11.9		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	93.427
11.10		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	46.433
11.11		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	92.540
11.12		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	132.300
11.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	83.953
11.14		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	29.027
11.15		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	26.506
11.16		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
13	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
12.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	158.807
12.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	158.807
12.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	150.920
12.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	167.252
12.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	198.333
12.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	198.333

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 557 826 / 0981 544 254

Martín Macie
Presidente
Fondo Ganadero

12.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	39.760
12.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	39.760
12.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	396.900
12.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	396.900
12.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	132.300
12.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	132.300
12.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	132.300
12.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	106.027
12.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	132.300
12.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	198.333
12.17		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	39.760
12.18		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	158.807
12.19		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	103.717
12.20		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	199.920
12.21		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	119.047
12.22		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	119.047
12.23		REPARACION DE CREMALLERA	Unidad	EVENTO	1	316.050
12.24		CAMBIAR CREMALLERA	Unidad	EVENTO	1	958.767
12.25		CAMBIAR MU?EQUINES	Unidad	EVENTO	1	158.807
12.26		CAMBIAR PRECAT	Unidad	EVENTO	1	92.773
12.27		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
14	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
13.1		CAMBIAR BUJIAS	Unidad	EVENTO	1	132.300
13.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	158.806
13.3		REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	485.730
13.4		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	198.567
13.5		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	198.567
13.6		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	198.567
13.7		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	26.507
13.8		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	26.507
13.9		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	269.500
13.10		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	13.253
13.11		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	39.760
13.12		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	53.013
13.13		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	69.907
13.14		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	113.517
13.15		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	307.720
13.16		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	26.507
		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	13.253

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Sergio J. Moreno Caballero
RUC: 4061483-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Encargada
Gestión Institucional

Martín Macchi
Presidente
Fondo Ganadero

13.18		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	26.507
13.19		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
15	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
14.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	562.356
14.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	176.890
14.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	79.520
14.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	79.520
14.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	303.147
14.6		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	158.807
14.7		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
16	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
15.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	39.760
15.2		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	117.926
15.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	130.993
15.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	26.507
15.5		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	66.267
15.6		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
17	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
16.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	328.954
16.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	307.230
16.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	113.353
16.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	76.440
16.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	242.223
16.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.280.557
16.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	148.633
16.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	94.897
16.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
18	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
17.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	137.362
17.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	150.430
17.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	62.230
17.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	146.020
17.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	228.830
17.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	307.230
17.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	127.563
17.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	97.020

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Consultor Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061483-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Beatriz Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

17.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	130.830
17.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	123.527
17.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	80.687
17.12		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	61.087
17.13		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	38.220
17.14		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	104.697
17.15		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	243.367
17.16		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	219.030
17.17		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	80.687
17.18		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	50.143
17.19		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	70.887
17.20		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	137.363
17.21		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	387.917
17.22		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	132.953
17.23		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	211.517
17.24		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	65.497
17.25		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1.417.897
17.26		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	63.373
17.27		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	187.507
17.28		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	198.287
17.29		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	13.253
17.30		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.500
17.31		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	98.000
17.32		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	137.200
17.33		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	122.500
17.34		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	26.507
17.35		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
19	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
18.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	43.610
18.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	167.906
18.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	110.087
18.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	19.227
18.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
20	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
19.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	57.820
19.2		CAMBIAR BOMBA ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	296.287
19.3		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	69.743
19.4		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	161.210

VISTO BUENO
ASESORÍA JURÍDICA

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 626 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Mariana Cardo Lich
Gerente
Gestión Institucional

19.5		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	65.497
19.6		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340
21	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
20.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	58.800
20.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
20.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
22	78180101-023	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
21.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	69.744
21.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	112.210
21.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	116.620
21.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	211.353
21.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	50.143
21.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	165.620
21.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	67.620
21.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	165.620
21.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	165.620
21.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
23	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
22.1		REPARACI?N DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	98.000
22.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	129.733
22.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	183.750
22.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	98.000
22.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	200.083
22.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	196.000
22.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	385.467
22.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	389.433
22.9		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	129.967
22.10		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	57.657
22.11		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	69.498
22.12		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	74.433
22.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	57.657
22.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	47.857
22.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	35.478
22.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	14.700

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Consultoría de Gestores Automotores
de Gladys A. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Martín Macías
Presidente
Fondo Ganadero

22.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
24	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
23.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	319.807
23.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	319.807
23.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	155.913
23.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	155.913
23.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	194.717
23.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	194.717
23.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	39.037
23.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	39.037
23.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	389.433
23.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	389.433
23.11		CAMBIAR BUJES DE AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1	39.036
23.12		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	129.733
23.13		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	129.733
23.14		CAMBIAR MU?EQUINES	Unidad	EVENTO	1	194.717
23.15		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	129.733
23.16		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	104.020
23.17		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	129.733
23.18		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	155.680
23.19		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	192.407
23.20		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	194.717
23.21		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	194.717
23.22		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	39.037
23.23		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	155.680
23.24		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	39.037
23.25		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	267.458
23.26		CAMBIAR BUJE DE ELASTICOS	Unidad	EVENTO	1	77.840
23.27		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	113.108
23.28		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	319.725
23.29		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	116.877
23.30		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	116.877
23.31		REPARACION SINFIN DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	243.775
23.32		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	155.680
23.33		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	155.680

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Vicio Ubaldo del Automotor
Consultor Jurídico
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Viviana Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

23.34		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
25	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
24.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	129.732
24.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	155.680
24.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	194.717
24.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	221.725
24.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	221.725
24.6		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	25.947
24.7		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	25.947
24.8		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	441.000
24.9		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	13.090
24.10		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	39.037
24.11		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	51.893
24.12		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	51.893
24.13		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	64.983
24.14		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	155.913
24.15		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	25.947
24.16		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	13.090
24.17		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	25.947
24.18		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	13.090
24.19		REPARACION DEL TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	116.457
24.20		REPARACION DEL ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	139.323
24.21		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
26	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
25.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	724.955
25.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	195.755
25.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	77.840
25.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	77.840
25.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	191.427
25.6		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	155.913
25.7		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
27	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmision. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
26.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	39.737
26.2		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	149.403
26.3		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	34.790
26.4		CAMBIAR CORONA Y PI?ON	Unidad	EVENTO	1	643.288
26.5		CAMBIAR SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1	191.427
26.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	130.503
26.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	90.930

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martin Macci.
Presidente
Fondo Ganadero.

26.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	150.103
26.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	54.390
26.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	52.185
26.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	107.637
26.12		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	EVENTO	1	291.632
26.13		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	147.000
26.14		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	147.000
26.15		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
28	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
27.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	296.124
27.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	290.652
27.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	60.923
27.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	76.113
27.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	163.088
27.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	660.000
27.7		CAMBIAR SELENOIDE	Unidad	EVENTO	1	65.252
27.8		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	129.733
27.9		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	65.252
27.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
29	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
28.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	85.585
28.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	118.253
28.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	62.720
28.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	110.413
28.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	281.587
28.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	275.053
28.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	154.187
28.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	67.947
28.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	105.187
28.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	122.827
28.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	319.480
28.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	107.147
28.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	337.773
28.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	48.347
28.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	38.547
28.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	85.587
28.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	118.253
28.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	216.253
28.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	48.347

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Martín, Gladys y Moreno Cabañero
RUC: 1051482-1
Cel. Whatsapp: 021 557 825 / 0981 544 254

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

28.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	30.707
28.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	38.547
28.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	105.187
28.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	316.867
28.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	116.947
28.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	225.400
28.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	52.920
28.27		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1.690.000
28.28		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	60.760
28.29		CAMBIAR VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO	1	77.093
28.30		CAMBIAR VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	77.093
28.31		CAMBIAR RETEN DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	55.020
28.32		CAMBIAR GUIAS DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	55.020
28.33		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	93.427
28.34		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	214.947
28.35		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	13.813
28.36		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	122.827
28.37		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	122.827
28.38		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.500
28.39		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	122.500
28.40		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	142.100
28.41		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	55.020
28.42		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
28.43		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	27.393
28.44		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
30	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
29.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	23.928
29.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	92.447
29.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	54.390
29.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	17.395
29.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
31	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
30.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	54.390
30.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	57.657
30.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	95.795
30.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	13.090

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor de Gladys Beatriz Moreno Caballero RUC: 1006148-7 Tel.: 021 557 826 / 0981 544 [illegible]

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

30.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340
32	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
31.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	58.800
31.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
31.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
33	78180101-023	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro.	Unidad	EVENTO	1	
32.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	56.595
32.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	79.462
32.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	145.857
32.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	188.323
32.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	43.528
32.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	132.790
32.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	60.923
32.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	145.857
32.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	145.857
32.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
34	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
33.1		REPARACION DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	194.485
33.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	363.020
33.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	363.020
33.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	194.483
33.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	363.020
33.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	194.483
33.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	427.770
33.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	453.483
33.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	181.393
33.10		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	129.733
33.11		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	363.020
33.12		CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	179.527
33.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	194.483
33.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	155.680
33.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	103.787
33.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	25.947
33.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero
RUC: 1051485-1
Tel.: 021 557 826 / 0981 644 758

Martín Macías
Presidente
Fondo Ganadero

35	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
34.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	298.270
34.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	298.270
34.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	129.733
34.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	129.733
34.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	440.300
34.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	440.300
34.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	285.180
34.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	259.233
34.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	363.020
34.17		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	298.270
34.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	298.270
34.19		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	129.733
34.20		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	363.020
34.21		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	194.483
34.22		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	388.967
34.23		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	233.287
34.24		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	453.717
34.25		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	181.627
34.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	181.627
34.27		REPARACION SINF?N DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	194.485
34.28		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	246.377
34.29		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	246.377
34.30		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
36	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
35.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	122.266
35.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	155.680

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero

Martín Macie
Presidente
Fondo Ganader

35.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	233.287
35.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	374.267
35.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	374.267
35.6		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	64.983
35.7		CAMBIAR LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	155.680
35.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	25.947
35.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	39.037
35.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	484.400
35.11		CAMBIAR BORNE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	13.090
35.12		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	13.090
35.13		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	129.733
35.14		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	90.930
35.15		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	90.930
35.16		CAMBIAR BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	90.930
35.17		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	168.537
35.18		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	285.180
35.19		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	39.037
35.20		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	25.947
35.21		CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	39.037
35.22		CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	39.037
35.23		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	25.947
35.24		CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	129.733
35.25		REPARACION DE ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	51.893
35.26		REPARACION DE TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	51.893
35.27		REPARACION DE RPM	Unidad	EVENTO	1	51.893
35.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
37	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
36.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	792.400
36.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	514.500
36.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	95.994
36.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	123.387
36.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	308.233
36.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	273.933
36.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	479.500
36.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
38	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
37.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	129.733
37.2		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	129.733
37.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	453.718
37.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	103.787
37.5		CAMBIAR CORONA Y PI?ON	Unidad	EVENTO	1	732.200

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
J. Moreno Caballero
RUC: 1091450-1
Teléfax: 021 557 [illegible]

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

37.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	324.217
37.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	129.733
37.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	342.533
37.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	66.033
37.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	148.773
37.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	102.900
37.12		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	EVENTO	1	168.933
37.13		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	146.767
37.14		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	146.767
37.15		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
39	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
38.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	154.233
38.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	154.233
38.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	154.233
38.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	164.360
38.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	185.080
38.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	226.053
38.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	339.080
38.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	154.235
38.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
40	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
39.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	111.580
39.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	260.352
39.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	325.267
39.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	325.267
39.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	325.267
39.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.593
39.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	232.400
39.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	204.447
39.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	278.833
39.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	158.013
39.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	148.773
39.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	167.487
39.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	418.367
39.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	418.367

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Nacional del Automotor
de Gabriel F. Molero Caballero
RUC: 1051462-1
Teléfono: 021 557 [illegible] 0981 044 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

39.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	130.293
39.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	158.013
39.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	139.533
39.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	167.487
39.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	343.980
39.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	167.487
39.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	325.267
39.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	74.387
39.27		CAMBIAR ABRAZADERAS	Unidad	EVENTO	1	18.713
39.28		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	418.367
39.29		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	158.013
39.30		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	158.013
39.31		CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	418.367
39.32		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	185.967
39.33		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	111.580
39.34		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.35		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	120.820
39.36		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	293.533
39.37		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	146.767
39.38		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	146.767
39.39		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	139.533
39.40		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	146.767
39.41		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	46.667
39.42		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
41	78180101-008	Serv. de repar. y mant. Sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
40.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	64.984
40.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	172.153
40.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	70.607
40.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	38.313
40.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
42	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
41.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	68.600
41.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	68.600
41.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	61.694
41.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	61.693
41.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero
RUC: 1055463-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 754

Martin Macie
Presidente
Fondo Ganader

Maria Carlo Licht
Gerente
Gestión Institucional

43	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
42.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	39.200
42.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	9.800
42.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
44	78180101-023	Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo.	Unidad	EVENTO	1	
43.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	54.787
43.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	54.787
43.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	273.932
43.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	234.967
43.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	78.400
43.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	195.767
43.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	140.980
43.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	117.600
43.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	117.600
43.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
45	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	Unidad	EVENTO	1	
44.1		REPARACI?N DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	117.600
44.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	219.380
44.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	219.380
44.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	117.600
44.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	219.380
44.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	117.600
44.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	258.580
44.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	274.166
44.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	109.807
44.10		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	78.400
44.11		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	219.380
44.12		CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	109.807
44.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	117.600
44.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	164.593
44.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	62.813
44.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	15.820
44.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
46	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión. Camioneta doble	Unidad	EVENTO	1	

Servicio Integral del Automotor
de Claudio Moreno Caballero
RUC 1051462-1
Teléfono 021 557 [illegible]

STO BUENO
ESORIA JURIDICA

		cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.				
45.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	156.800
45.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	180.180
45.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	180.180
45.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	78.400
45.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	78.400
45.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	478.683
45.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	478.683
45.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	172.387
45.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	156.800
45.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	219.380
45.17		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	180.180
45.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	180.180
45.19		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	78.400
45.20		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	219.380
45.21		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.22		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	234.967
45.23		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	140.980
45.24		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	289.987
45.25		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	125.393
45.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	125.393
45.27		REPARACION SINF?N DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	117.600
45.28		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	149.007
45.29		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	149.007
45.30		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
47	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
46.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	147.000
46.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	93.986
46.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	140.980

Servicio Integral del Automotor
de Guillermo Moreno Caballero
RUC: 1051462-1
Cel: 021 457 878 / 0981 544 744

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

ISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

46.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	352.567
46.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	352.567
46.6		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	39.200
46.7		CAMBIAR LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	93.987
46.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	15.820
46.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	23.613
46.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	704.900
46.11		CAMBIAR BORNE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	8.027
46.12		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	8.027
46.13		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	78.400
46.14		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	55.020
46.15		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	55.020
46.16		CAMBIAR BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	55.020
46.17		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	102.013
46.18		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	172.387
46.19		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	23.613
46.20		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	15.820
46.21		CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	23.613
46.22		CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	23.613
46.23		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	15.820
46.24		CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	78.400
46.25		REPARACION DE ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	31.407
46.26		REPARACION DE TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	31.407
46.27		REPARACION DE RPM	Unidad	EVENTO	1	31.407
46.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
48	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
47.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	727.066
47.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	403.900
47.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	109.807
47.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	140.980
47.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	352.567
47.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	313.367
47.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	383.693
47.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
49	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
48.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	78.400
48.2		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	78.400
48.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	274.166
48.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	62.813
48.5		CAMBIAR CORONA Y PI?ON	Unidad	EVENTO	1	550.000
48.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	196.000

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Informe del Automotor
de Caminera Moreno Caballero
cliente RUC: 1051462-1
Teletax: 021 557 826 / 0981 844 254

Martín Macias
Presidente
Fondo Ganadero

48.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	78.400
48.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	274.167
48.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	70.607
48.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	149.007
48.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	117.600
48.12		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	EVENTO	1	117.600
48.13		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	244.767
48.14		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	244.767
48.15		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
50	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
49.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	117.600
49.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	117.600
49.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	117.600
49.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	125.393
49.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	140.980
49.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	172.387
49.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	258.580
49.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	117.600
49.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
51	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
50.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	93.985
50.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	219.380
50.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	274.167
50.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	274.167
50.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	274.167
50.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	227.173
50.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	196.000
50.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	172.387
50.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	234.967
50.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	133.187
50.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	125.393
50.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	140.980
50.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	352.567
50.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	352.567
50.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	109.807

Servicio Integral del Automotor de Gustavo A. Moreno Caballero
RUC: 1051467-1
Tel/fax: 021 557 826 / 0961 348 [illegible]

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

50.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	133.187
50.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	117.600
50.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	140.980
50.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	289.987
50.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	140.980
50.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	274.167
50.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	62.813
50.27		CAMBIAR ABRAZADERAS	Unidad	EVENTO	1	15.820
50.28		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	352.567
50.29		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	133.187
50.30		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	133.187
50.31		CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	352.567
50.32		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	156.800
50.33		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	93.987
50.34		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.35		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	102.013
50.36		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.267
50.37		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	147.000
50.38		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	147.000
50.39		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	117.600
50.40		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	147.000
50.41		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	39.200
50.42		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
52	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
51.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	39.200
51.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	125.394
51.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	70.607
51.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	46.993
51.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
53	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
52.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	78.400
52.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	78.400
52.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	70.607
52.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	70.607
52.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Grupo Integral del Automotor
José Gilberto J. Moreno Caballero
RUC: 1051402-4
Cel. 0981 544 754

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Cecco Uriel
Gerente
Gestión Institucional

54	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
53.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	39.200
53.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
53.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
55	78180101-023	Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul.	Unidad	EVENTO	1	
54.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	55.020
54.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	55.020
54.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	274.166
54.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	234.967
54.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	78.400
54.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	196.000
54.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	140.980
54.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	117.600
54.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	117.600
54.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
56	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
55.1		REPARACI?N DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
55.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
55.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	315.140
55.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
55.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
55.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
55.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	226.287
55.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	239.867
55.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	95.993
55.10		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	68.600
55.11		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	191.987
55.12		CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	95.993
55.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
55.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	143.873
55.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	55.020
55.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	13.813
55.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
57	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión. Camioneta doble	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martin Riacie
Presidente
Fondo Ganadero

		cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.				
56.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	258.908
56.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	258.907
56.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	112.700
56.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	112.700
56.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	440.533
56.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	440.533
56.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	247.660
56.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	225.167
56.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	315.140
56.17		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	258.907
56.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	258.907
56.19		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	112.700
56.20		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	315.140
56.21		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.22		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	337.633
56.23		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	202.673
56.24		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	394.100
56.25		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
56.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
56.27		REPARACION SINF?N DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	168.933
56.28		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	213.920
56.29		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	213.920
56.30		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
58	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
57.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	122.500
57.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	135.193
57.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	202.673

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

57.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	242.433
57.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	242.433
57.6		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	56.467
57.7		CAMBIAR LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	135.193
57.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	22.727
57.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	33.973
57.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000
57.11		CAMBIAR BORNE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	11.480
57.12		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	11.480
57.13		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	112.700
57.14		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	78.960
57.15		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	78.960
57.16		CAMBIAR BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	78.960
57.17		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	146.440
57.18		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	247.660
57.19		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	33.975
57.20		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	22.727
57.21		CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	33.973
57.22		CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	33.973
57.23		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	22.727
57.24		CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	112.700
57.25		REPARACION DE ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	45.220
57.26		REPARACION DE TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	45.220
57.27		REPARACION DE RPM	Unidad	EVENTO	1	45.220
57.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
59	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
58.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	693.583
58.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	477.167
58.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	157.687
58.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	202.673
58.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	506.567
58.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	450.333
58.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	616.700
58.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
60	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
59.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
59.2		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
59.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	291.200
59.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	90.207
59.5		CAMBIAR CORONA Y PIÑON	Unidad	EVENTO	1	550.000
59.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	220.267

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor de Gerardo Mario Caballero
RUC: 3031462-1
Teléfono: 021-647 626 / 0981 544 255

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Cesco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

59.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	112.700
59.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	308.467
59.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	70.607
59.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	167.487
59.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	132.300
59.12		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	EVENTO	1	168.932
59.13		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	147.000
59.14		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	147.000
59.15		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
61	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
60.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
60.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
60.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
60.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	180.180
60.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	202.675
60.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	247.660
60.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	201.950
60.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	168.933
60.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
62	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
61.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	76.395
61.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	315.140
61.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	394.333
61.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	394.333
61.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	394.333
61.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	326.387
61.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	1.147.533
61.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	247.660
61.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	337.633
61.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	191.193
61.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	180.180
61.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	202.673
61.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.300
61.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.300
61.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	157.687

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero
Tel/Fax: 021 557

Martín Macie
Presidente
Fondo Ganadero

61.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	191.427
61.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	168.933
61.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	202.673
61.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	416.593
61.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	202.673
61.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	394.100
61.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	90.207
61.27		CAMBIAR ABRAZADERAS	Unidad	EVENTO	1	22.727
61.28		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.300
61.29		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
61.30		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
61.31		CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	507.033
61.32		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	225.167
61.33		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	135.193
61.34		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.35		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	146.440
61.36		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.033
61.37		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	147.000
61.38		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	147.000
61.39		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	95.433
61.40		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	147.000
61.41		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	24.500
61.42		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
63	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
62.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	39.200
62.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	125.394
62.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	70.607
62.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	46.993
62.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
64	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
63.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
63.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
63.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	101.454
63.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	101.453
63.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

65	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
64.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	39.200
64.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
64.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
66	78180101-023	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
65.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	41.207
65.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	41.207
65.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	205.566
65.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	176.167
65.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	58.800
65.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	147.000
65.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	105.793
65.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	88.200
65.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	88.200
65.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
67	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	Unidad	EVENTO	1	
66.1		REPARACI?N DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
66.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
66.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	315.373
66.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
66.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
66.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
66.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	226.520
66.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	239.867
66.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	95.993
66.10		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	68.600
66.11		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	191.987
66.12		CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	95.993
66.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
66.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	143.873
66.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	55.020
66.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	13.813
66.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
68	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión. Camioneta doble	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Graciela Ingrid Caballero
RUC: 1051442-4
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 754

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganader.

María Carolina
Gestión Institucional

		cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.				
67.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	258.907
67.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	258.907
67.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	112.700
67.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	112.700
67.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	440.533
67.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	440.533
67.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	247.660
67.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	225.167
67.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	315.375
67.17		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	258.907
67.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	258.907
67.19		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	112.700
67.20		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	315.373
67.21		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.22		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	337.867
67.23		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	202.907
67.24		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	394.333
67.25		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
67.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
67.27		REPARACION SINF?N DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	168.933
67.28		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	213.920
67.29		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	213.920
67.30		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
69	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
68.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	122.500
68.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	135.193
68.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	202.673

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Taller Integral del Automotor
Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051422-1
Tel. 021 567 948

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

68.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	242.433
68.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	242.433
68.6		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	56.467
68.7		CAMBIAR LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	135.193
68.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	22.493
68.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	33.740
68.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000
68.11		CAMBIAR BORNE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	11.247
68.12		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	11.247
68.13		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	112.700
68.14		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	78.960
68.15		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	78.960
68.16		CAMBIAR BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	78.960
68.17		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	146.493
68.18		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	247.660
68.19		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	33.740
68.20		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	22.493
68.21		CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	33.740
68.22		CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	33.740
68.23		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	22.493
68.24		CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	112.700
68.25		REPARACION DE ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	45.220
68.26		REPARACION DE TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	45.220
68.27		REPARACION DE RPM	Unidad	EVENTO	1	45.220
68.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
70	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
69.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	694.050
69.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	477.166
69.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	157.687
69.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	202.907
69.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	506.567
69.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	450.100
69.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	616.933
69.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
71	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
70.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
70.2		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
70.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	291.200
70.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	90.207
70.5		CAMBIAR CORONA Y PI?ON	Unidad	EVENTO	1	550.000
70.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	220.500

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Industrial del Automotor
de Carlos Antonio Caballero
Teléfono 021 567 476 / 0981 [illegible]

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Mario Cabral Leon
Gerente
Gestión Institucional

70.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	112.700
70.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	308.467
70.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	70.607
70.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	167.720
70.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	132.533
70.12		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	EVENTO	1	168.933
70.13		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	147.000
70.14		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	147.000
70.15		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
72	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
71.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
71.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
71.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
71.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	180.180
71.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	202.908
71.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	247.660
71.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	201.950
71.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	168.933
71.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
73	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
72.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	76.626
72.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	315.373
72.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	394.100
72.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	394.100
72.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	394.100
72.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	326.387
72.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	281.633
72.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	247.660
72.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	337.867
72.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	191.427
72.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	180.180
72.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	202.673
72.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
72.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
72.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	157.687

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Ma. Gladys Moreno Caballero
RUC: 3654142-1
Cel.: 0981 544 764

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

72.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	191.427
72.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	168.933
72.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	202.907
72.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	416.827
72.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	202.907
72.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	394.100
72.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	90.440
72.27		CAMBIAR ABRAZADERAS	Unidad	EVENTO	1	22.727
72.28		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
72.29		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
72.30		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
72.31		CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	506.567
72.32		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	225.167
72.33		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	135.193
72.34		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.35		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	146.673
72.36		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.500
72.37		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	147.000
72.38		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	147.000
72.39		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	95.433
72.40		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	147.000
72.41		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	24.500
72.42		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
74	78180101-008	Serv. de repar. y mant. Sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
73.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	39.200
73.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	125.394
73.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	70.607
73.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	46.993
73.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
75	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
74.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
74.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
74.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	101.220
74.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	101.220
74.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral de Automotor de Gladys G. Medina Caballero
RUC 80014402-1
Teléfono: 021 [illegible]

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

76	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
75.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	39.200
75.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
75.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
77	78180101-023	Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris.	Unidad	EVENTO	1	
76.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.973
76.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.973
76.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	205.800
76.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	176.400
76.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	58.800
76.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	147.000
76.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	105.793
76.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	88.200
76.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	88.200
76.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
78	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
77.1		REPARACI?N DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
77.2		CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
77.3		CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	315.373
77.4		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	102.900
77.5		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	191.987
77.6		REPARACI?N SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
77.7		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	226.287
77.8		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	240.100
77.9		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	95.993
77.10		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	68.600
77.11		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	191.987
77.12		CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	95.993
77.13		MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	102.900
77.14		CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	143.873
77.15		CAMBIAR CA?O FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	54.787
77.16		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	13.813
77.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
79	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension. Camioneta doble	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Gladys G. Borgo Caballero
C.I. 1.351.362-1
Tel. 021 357 [illegible]

Martín Macie
Presidente,
Fondo Ganadero

		cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.				
78.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	259.140
78.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	259.140
78.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	112.700
78.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	112.700
78.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	441.000
78.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	441.000
78.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	247.896
78.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	225.400
78.16		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	315.373
78.17		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	259.140
78.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	EVENTO	1	259.140
78.19		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	EVENTO	1	112.700
78.20		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	315.373
78.21		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.22		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	338.100
78.23		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	202.907
78.24		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	394.333
78.25		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
78.26		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	157.687
78.27		REPARACION SINF?N DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	168.933
78.28		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	EVENTO	1	214.153
78.29		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	214.153
78.30		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
80	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
79.1		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1	122.500
79.2		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	135.195
79.3		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	202.673

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
RUC: 1051485-1
Teléfono: 021 567 444 / 0982 544 744

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

79.4		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	242.433
79.5		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	242.433
79.6		REPARACION DE LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	56.233
79.7		CAMBIAR LLAVE DE LUZ	Unidad	EVENTO	1	135.193
79.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	22.493
79.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	EVENTO	1	33.740
79.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000
79.11		CAMBIAR BORNE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	11.247
79.12		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1	11.247
79.13		CAMBIAR BOCINA	Unidad	EVENTO	1	112.700
79.14		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	78.960
79.15		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	78.960
79.16		CAMBIAR BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	78.960
79.17		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	146.440
79.18		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	247.893
79.19		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	33.973
79.20		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1	22.493
79.21		CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	33.973
79.22		CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	33.973
79.23		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1	22.493
79.24		CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	112.700
79.25		REPARACION DE ODOMETRO	Unidad	EVENTO	1	44.987
79.26		REPARACION DE TACOMETRO	Unidad	EVENTO	1	44.987
79.27		REPARACION DE RPM	Unidad	EVENTO	1	44.987
79.28		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
81	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	Unidad	EVENTO	1	
80.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	EVENTO	1	694.050
80.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1	477.167
80.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	157.687
80.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	202.907
80.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	506.566
80.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	450.100
80.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	616.933
80.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	165.000
82	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
81.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
81.2		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	112.700
81.3		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	291.200
81.4		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	90.207
81.5		CAMBIAR CORONA Y PI?ON	Unidad	EVENTO	1	550.000
81.6		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	220.500

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor de Gustavo D. Moreno Caballero

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

81.7		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	112.700
81.8		CAMBIAR RULEMAN PI?ON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	308.466
81.9		CAMBIAR RETEN PI?ON	Unidad	EVENTO	1	70.607
81.10		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	167.720
81.11		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	132.533
81.12		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	147.000
81.13		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	147.000
81.14		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	145.320
83	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
82.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
82.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
82.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	168.933
82.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	182.140
82.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	EVENTO	1	202.908
82.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	247.660
82.7		CARGA DE GAS	Unidad	EVENTO	1	201.950
82.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	168.933
82.9		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
84	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
83.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	EVENTO	1	76.626
83.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	315.373
83.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	EVENTO	1	394.100
83.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	EVENTO	1	394.100
83.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	EVENTO	1	394.100
83.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	326.387
83.11		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	281.633
83.12		REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC.	Unidad	EVENTO	1	247.660
83.13		REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	337.867
83.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	191.427
83.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	232.773
83.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	202.673
83.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
83.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
83.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	157.687
83.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	EVENTO	1	191.427

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Carlos A. Moreno Caballero
1081462-1

Martín Macieli
Presidente
Fondo Ganadero

83.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	168.933
83.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	202.907
83.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	416.827
83.24		REPARACI?N DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	202.907
83.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	394.100
83.26		CAMBIAR CA?ERIAS DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	90.440
83.27		CAMBIAR ABRAZADERAS	Unidad	EVENTO	1	22.727
83.28		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	286.767
83.29		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
83.30		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	191.427
83.31		CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	506.567
83.32		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	EVENTO	1	225.167
83.33		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	135.193
83.34		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.35		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	146.673
83.36		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	269.500
83.37		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	147.000
83.38		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	147.000
83.39		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	95.433
83.40		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	147.000
83.41		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCI?N HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	24.500
83.42		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	210.140
85	78180101-008	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
84.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	39.200
84.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	125.394
84.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	70.607
84.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	46.993
84.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	86.193
86	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
85.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
85.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	112.700
85.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	101.220
85.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	EVENTO	1	101.220
85.5		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	102.340
87	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-	Unidad	EVENTO	1	

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero
RUC: [illegible]
Teléfono: 021 [illegible]

		200 4x2, Año 2004, color rojo..				
86.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1	39.200
86.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1	14.700
86.3		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.500
88	78180101-023	Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular. Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo.	Unidad	EVENTO	1	
87.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.973
87.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.973
87.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1	205.800
87.4		CAMBIAR AUTORADIO	Unidad	EVENTO	1	176.400
87.5		CAMBIAR ANTENA	Unidad	EVENTO	1	58.800
87.6		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	147.000
87.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	105.794
87.8		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	EVENTO	1	88.200
87.9		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	EVENTO	1	88.200
87.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	110.000
89	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
88.1		MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	22.493
88.2		PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	44.987
88.3		FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	16.870
88.4		BOMBA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	67.480
88.5		DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	67.480
88.6		PATITA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	11.247
88.7		BARRILLA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	16.870
88.8		RESORTE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	11.247
88.9		BRAZITO DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	11.247
88.10		FIBRA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	50.610
88.11		PANEL DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	39.363
88.12		HORQUILLA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	22.493
88.13		BUJE DE HORQUILLA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	17.103
88.14		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857
90	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
89.1		RETEN	Unidad	EVENTO	1	11.248
89.2		VASTAGO	Unidad	EVENTO	1	22.493
89.3		BUJE HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1	22.493
89.4		AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	56.233
89.5		AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	56.233
89.6		ACEITE 40 MONO SHOP	Unidad	EVENTO	1	22.493
89.7		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

91	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
90.1		CAJA NEGRA	Unidad	EVENTO	1	33.740
90.2		REGULADOR DE VOLTAGE	Unidad	EVENTO	1	44.988
90.3		BOBINA BAJA (ESTATOR)	Unidad	EVENTO	1	22.493
90.4		BOBINA ALTA	Unidad	EVENTO	1	22.493
90.5		BATERIA	Unidad	EVENTO	1	140.583
90.6		RELAI DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	11.247
90.7		FUSIBLE	Unidad	EVENTO	1	5.623
90.8		FOCO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	5.623
90.9		FOCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	5.623
90.10		SE?ALERO	Unidad	EVENTO	1	16.870
90.11		TABLERO	Unidad	EVENTO	1	44.987
90.12		BURRITO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	16.870
90.13		BOCINA	Unidad	EVENTO	1	22.493
90.14		BUJIA	Unidad	EVENTO	1	11.247
90.15		MASO DE CABLE	Unidad	EVENTO	1	22.493
90.16		MAGNETO VOLANTE (DENTRO DE MOTOR)	Unidad	EVENTO	1	33.740
90.17		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857
92	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
91.1		EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	39.363
91.2		FIBRA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	22.493
91.3		DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	22.493
91.4		CAMPANA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1	28.117
91.5		BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	50.610
91.6		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857
93	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja, transferencia y transmisión. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
92.1		TAMBOR DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	22.492
92.2		HORQUILLA DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	11.247
92.3		EJE DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	11.247
92.4		RULEMAN DE LA CAJA	Unidad	EVENTO	1	16.870
92.5		PEDAL DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1	16.870
92.6		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857
94	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor. Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro.	Unidad	EVENTO	1	
93.1		TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	33.740
93.2		VALVULA	Unidad	EVENTO	1	16.870
93.3		RETEN	Unidad	EVENTO	1	11.247
93.4		GUIA DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	22.493
93.5		CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	22.493
93.6		BIELA	Unidad	EVENTO	1	16.870
93.7		PISTON	Unidad	EVENTO	1	22.493

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Asunción Mercado Caballero
RUC: 80051483-1
Teléfono: 021 557 [illegible]

Martín Machi
Presidente
Fondo Ganader

María Casco Lichi
Gerente
Sección Institucional

93.8		ARO	Unidad	EVENTO	1	28.117
93.9		BRAZO DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	22.493
93.10		CADENITA	Unidad	EVENTO	1	11.247
93.11		JUNTA	Unidad	EVENTO	1	33.740
93.12		REGULADOR DE CADENITA	Unidad	EVENTO	1	11.247
93.13		ENGRANAJE DE 1RA.	Unidad	EVENTO	1	11.247
93.14		CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	33.740
93.15		RULEMAN DE CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	39.363
93.16		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	61.857
					Precio Total Gs.	**245.967.772**

El precio de este contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajustable, en la medida que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo como lo establece el Art. 56 inc. b) y 61 de la ley 2051/03.

La fórmula a ser aplicada es la siguiente: PR = PB x FR

PR = precio reajustado

PB = precio básico del contrato (indicado en el formulario de lista de precios)

FR = factor de reajuste

FR = [(0,60 x TC1/TC0) + (0,40 x IPC1/IPC0)]

Donde:

TC1 = tipo de cambio promedio de los treinta días previos a la solicitud de ajuste, publicado por el BCP

TC0 = tipo de cambio del día de suscripción del contrato, publicado por el BCP.

IPC1 = índice de precios al consumidor del mes anterior a la solicitud de reajuste.

IPC0 = índice de precios al consumidor correspondiente al mes de la suscripción del contrato.

La fórmula de reajuste de precios para los bienes importados es la siguiente:

PR=PO x TC1/TC0

Donde:

PR = precio reajustado

PO = precio inicial

TC1= tipo de cambio del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de la solicitud de reajuste.

TCO= tipo de cambio del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de la firma del contrato

El reajuste solo será aplicado a solicitud de **EL PROVEEDOR**.----------

No se reconocerán reajustes de precios si los servicios requeridos se encuentran atrasados o en su caso no cumplan con el contrato suscripto entre las partes, lo cual se avalará con el informe emitido por el Departamento de Administración - División Servicios Generales y Transporte del **Fondo Ganadero**, dependencia encargada de verificar la buena ejecución contractual.----------

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Moreno Caballero

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Macie
Presidente
Fondo Ganadero

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aun no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.----------

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

Los pagos por el servicio se realizaran de acuerdo al servicio requerido y realizado, en donde el oferente adjudicado deberá presentar su factura dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la realización del servicio, en el Departamento de Administración –1er. Piso, sito en la Avda. Mcal. López Nº 1.699 e/ Rca. Dominicana, horario de atención de lunes a jueves de 07:30 a 16:00 y los viernes de 07:30 a 13:30, acompañado de su Certificado de Cumplimiento tributario al día y la Orden de Trabajo Definitiva, debidamente autorizada por el Fondo Ganadero. Los pagos se realizarán dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la presentación de la factura para el cobro con todos los documentos mencionados.

El **Fondo Ganadero** realizará las siguientes retenciones: Sobre el importe de cada factura el 0,4 (cero coma cuatro por ciento) conforme al Artículo 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas; y las demás retenciones previstas en la Ley 125/91.----------

No se realizará ningún pago, si la prestación del servicio requerido se encuentra atrasada o en su caso no cumpla con lo requerido en este contrato, lo cual se avalará con el informe emitido por la dependencia encargada de ejecutar el contrato.----------

El **Fondo Ganadero** no otorgará anticipo.----------

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR, se obliga expresamente a prestar el servicio descrito en la cláusula cuarta de este contrato a partir de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

DECIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Administración - División Servicios Generales y Transporte, dependiente de la Gerencia de Gestión Institucional del **Fondo Ganadero**, encargada de la ejecución contractual que realizará las verificaciones de los servicios objeto de este contrato, durante la vigencia del mismo.----------

DECIMA PRIMERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Inc. g, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato**. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
de Andrés Moreno Caballero
RUC: 4051482-1

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente

DECIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL PROVEEDOR. (Inc. i, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

El valor de las multas aplicadas a **EL PROVEEDOR** será: 3% (tres por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados., según el tiempo establecido en la Orden de Servicio Definitiva, la cual se aplicará sobre el monto total de la factura que generó el atraso, y que debe dejarse constancia en la factura correspondiente. En ningún caso el monto total de las multas podrá sobrepasar el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Reservándose el **Fondo Ganadero** el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento, si así lo estimare conveniente y a proceder conforme a los términos del Art. 72 de la Ley de Contrataciones Públicas. En caso de no optar por la rescisión del contrato respectivo, se seguirá cobrando las multas correspondientes; siempre y cuando no sobrepase el porcentaje mencionado precedentemente.----------

DECIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Inc. k, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

EL **FONDO GANADERO** podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos, establecidos en el art. 59 de la Ley Nº 2051/03:
a) por incumplimiento de **EL PROVEEDOR**;
b) por quiebra o insolvencia de **EL PROVEEDOR**;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;
d) por suspensión de los servicios, imputable a **EL PROVEEDOR**, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobado de **EL PROVEEDOR** desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de esta ley; y,
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.----------

EL FONDO GANADERO iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince días calendario siguiente a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de la aplicación de las penas convencionales.-

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestasen los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades de **EL PROVEEDOR**.--

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1) se iniciará a partir de que a **EL PROVEEDOR** le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y,
3) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **EL PROVEEDOR** dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a) de este artículo.----------

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Servicio Integral del Automotor
Ghiano Caballero
RUC: 4051462-1
Cel. 0981 544 258

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Macchi
Presidente
Fondo Ganadero

El Fondo Ganadero podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: según las causales establecidas en los artículos 57, 58, 60 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y las Condiciones Generales del Contrato.----------

DECIMA CUARTA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. (Inc. 1 del Art. 37 de la Ley N° 2.051/03)

• El mecanismo formal de resoluciones de conflictos será de común acuerdo entre las partes.----------
• Si los mismos no pueden ser solucionados de común acuerdo entre las partes, estas serán dirimidas en la jurisdicción ordinaria de los Tribunales y Juzgados de la Capital de la República del Paraguay, sin perjuicio del ejercicio de la opción del proceso de avenimiento.----------

DECIMA QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P. (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sra. GLADYS MORENO
Propietaria
"SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR"

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051462-1
Cel. 0981 544 254

VISTO BUENO
ASESORIA JURIDICA

Sr. MARTÍN MACIEL
Presidente
FONDO GANADERO

Lic. MARÍA CASCO LICHI
Gerente Gestión Institucional
FONDO GANADERO