CONTRATO Nº 06/17

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN ENTRE LA FIRMA UNIPERSONAL "SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR" DE GLADYS MORENO Y EL FONDO GANADERO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de abril del año 2017, entre el **FONDO GANADERO**, con domicilio en la Avda. Mcal. López Nº 1.699 esq. República Dominicana de esta ciudad, representado por su Presidente el **Sr. MARTIN MACIEL** con C.I. Nº 1.292.680, nombrado por Decreto Nº 184 del 04 de septiembre de 2013 de la Presidencia de la República del Paraguay y Resolución Nº1, Acta Nº 37 del 09 de septiembre de 2013 del Comité de Administración del Fondo Ganadero, por la cual se toma nota y la Resolución Nº 4, Acta Nº 12 de fecha 15 de marzo de 2017 del Comité de Administración del Fondo Ganadero, que autoriza al Presidente a firmar el presente contrato, por una parte y por la otra la **Sra. GLADYS MORENO**, con C.I. Nº 1.051.482, propietaria de la firma unipersonal **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, con RUC Nº 1051482-1, siendo otros datos de la firma, teléfono Nº (021) 557-826, constituyendo domicilio en la calle Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. de la Mora, de la ciudad de Asunción - Paraguay; de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y DATOS DE LA ADJUDICACIÓN

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **Fondo Ganadero** y la firma unipersonal ***SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno*** en adelante **EL PROVEEDOR**, con relación al *"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución – Ad Referéndum"*. La contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Contrataciones Nº 305.654 bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

d) La oferta del Proveedor;

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Fondo Ganadero y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".----------

TERCERA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Inc. b, art. 37 de la Ley N°2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCUERSO DE OFERTA Nº 02/17 *"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución – Ad Referéndum"* con Nº de ID 305.654 convocado por el **Fondo Ganadero**. La **adjudicación fue realizada** según Resolución del Comité de Administración del Fondo Ganadero Nº 4, Acta Nº 12 del 15 de marzo de 2017.----------

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabalero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 264

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

CUARTA: DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS BIENES/SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. (Inc. j, art. 37 de la Ley N°2051/03)

La prestación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, objeto de este contrato, se llevara a cabo de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: La División Servicios Generales y Transporte derivará al taller adjudicado, todos los vehículos del **Fondo Ganadero**, cuando cuenten con cinco mil (5.000) Km. de recorrido, para el mantenimiento preventivo correspondiente.

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

1. Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
2. Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, electrónico, etc.
3. Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador, depósitos de agua, batería, etc.
4. Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc., cuando fuere necesario.
5. Verificación y engrase de ejes y mazas, etc., cuando fuere necesario.
6. Verificación del sistema de climatización y recarga de gas cuando fuere necesario.

Reparación (Mantenimiento Correctivo): Comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja diferencial, sistema de dirección, freno, suspensión hidráulica, eléctrico, de enfriamiento y climatización.

Para cualquier otro desperfecto que no se encuentre establecido en la planilla de especificaciones técnicas, se procederá de la siguiente forma:

- Informe técnico con presupuesto individualizando valor de repuesto/s y mano de obra del taller adjudicado.
- Remisión a la Gerencia de Gestión Institucional del **Fondo Ganadero** para su consideración y/o aprobación.
- Aprobación por escrito de la Gerencia de Gestión Institucional del **Fondo Ganadero**, previa a la realización de los trabajos.
- En ningún caso se podrá realizar el trabajo sin aprobación escrita del **Fondo Ganadero**.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

1. El Fondo Ganadero emitirá a través de la División Servicios Generales y Transporte, una Orden de Servicio Mecánico (Provisorio), en la que se detallaran los trabajos a ser realizados.
2. Si a juicio de **EL PROVEEDOR** debieran agregarse otros trabajos, estos deberán contar con la autorización expresa del **Fondo Ganadero**, siendo designado un funcionario de la División Servicios Generales y Transporte para la certificación.
3. **EL PROVEEDOR** presentará a la División Servicios Generales y Transporte, la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) firmada por él, en señal de conformidad; en la misma deberán figurar aquellos trabajos adicionales o modificaciones de plazo de entrega de los trabajos, certificados por el funcionario de la División Servicios Generales y Transporte del **Fondo Ganadero.**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 957 828 / 0961 544 254

Mario Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

4. En base a la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) se dará inicio a los trabajos y/o servicios solicitados, y una vez aprobado el trabajo final por el funcionario de la División Servicios Generales y Transporte del **Fondo Ganadero**, se emitirá una Orden de Servicio Mecánico (Definitiva), detallando en la misma los ítems realizados.
5. En ningún caso se llevaran a cabo reparaciones y/o servicios que no estén especificados en la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio y/o Definitiva), siendo rechazadas por el **Fondo Ganadero** las facturaciones del oferente adjudicado que contengan reparaciones y/o servicios no autorizados.
6. En caso de que por el estado del vehículo fuera imposible hacer llegar al taller, **EL PROVEEDOR** deberá prestar servicio de grúa para traslado.
7. Solamente por confirmación escrita y firmada del funcionario designado de la División Servicios Generales y Transporte del **Fondo Ganadero**, se aceptará la utilización de partes, piezas o conjuntos no originales de la marca, con la condición de que sean productos fabricados por reconocidas proveedoras de repuestos a los fabricantes de vehículos. A los efectos de demostrar que las partes piezas o conjuntos no originales corresponden o equivalen a los originales, el oferente adjudicado deberá presentar catálogos y/o algún otro documento en el cual se aprecie en forma fehaciente, a criterio del **Fondo Ganadero**, la compatibilidad de las partes por medio del cruzamiento de códigos o números de partes.
8. Al concluir los trabajos, **EL PROVEEDOR** deberá probar el vehículo y al ser entregados en la Institución serán probados por el funcionario designado por la División Servicios Generales y Transporte.
9. Los vehículos deben entregarse lavados y todos los repuestos sustituidos serán devueltos al **Fondo Ganadero** y depositados en el vehículo reparado para su fiscalización en la División Servicios Generales y Transporte; plasmado en un acta con la conformidad del funcionario designado y del taller mecánico; esta devolución deberá estar totalmente de acuerdo con la Orden de Servicio Mecánico (Definitiva).

Servicio de Grúa

El servicio de grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo.

El servicio realizado será sin costo alguno para el **Fondo Ganadero**, desde y al punto establecido por el mismo en todo el territorio nacional, inclusive si el vehículo estuviere desarmado total o parcialmente.

Requerimiento de Infraestructura

1. **EL PROVEEDOR** deberá contar con un taller para la atención de los vehículos correspondiente al **Fondo Ganadero**.
2. Dimensiones del área de taller: Deberá contar con una superficie cubierta mínima de 600 m2 (seiscientos metros cuadrados), y poseer infraestructura adecuada para resguardo de los vehículos.
3. El taller deberá contar por lo menos con 1 (uno) elevador hidráulico para revisión de vehículos, y 1 (uno) fosa (opcional), siendo estos requerimientos mínimos.
4. Deberá disponer de las herramientas necesarias y suficientes para la realización de los trabajos mecánicos requeridos por el **Fondo Ganadero**.

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051488-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

5. El local del taller deberá estar ubicado en un radio no mayor de 8 km. de la Oficina Central del **Fondo Ganadero**, sito en Avda. Mcal. López Nº 1699 esq. Rca. Dominicana. Cabe destacar que el radio se medirá tomando en cuenta la distancia más corta entre dos puntos (linea recta), es decir entre el **Fondo Ganadero** y la ubicación del taller, sin considerarse el trayecto terrestre. Para dicho efecto se utilizará como instrumento de medición el software "googlearth".

Obligaciones de EL PROVEEDOR

1. Deberá manifestar su conformidad con la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) emitido por el **Fondo Ganadero**, firmando la misma en señal de aceptación, debiendo informar, si se deben proceder a otras reparaciones, por el estado del vehículo, para hacer constar dichas reparaciones en la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio), antes de realizar los trabajos. Los servicios de chapería y pintura quedan excluidos.
2. Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por el **Fondo Ganadero**
3. Poner a disposición del **Fondo Ganadero** las instalaciones ubicadas en Asunción, así como designar mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde el Fondo Ganadero lo requiera.
   En este caso **EL PROVEEDOR** deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
4. Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los trabajos solicitados.
5. Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
6. Solamente se admitirán reposiciones y/o trabajos, cuando estos sean explícitamente solicitados en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" al igual que la solicitud de cualquier cambio de piezas. A falta o necesidad de cambio de alguna pieza o parte del vehículo, necesariamente deberán ser advertidas a los funcionarios designados por el **Fondo Ganadero**, de manera que los mismos las incluyan en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" y solamente de esta manera se admitirá su facturación.

Inspecciones y Pruebas

EL PROVEEDOR llevara a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para el **Fondo Ganadero**, todas aquellas pruebas y/o inspecciones de los bienes y servicios conexos que se especifiquen en el Programa de Suministros.

El taller entregara al **Fondo Ganadero** un informe con los resultados de todas las pruebas y/o inspecciones realizadas.

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051452-1
Teléfono: [illegible]

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Macfal
Presidente
Fondo Ganadero

QUINTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO

(Inc. d, Art. 37 de la Ley N°2051/03)

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Freno	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
2	Mantenimiento y Reparación de la Suspensión	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
3	Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
4	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Embrague	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
5	Mantenimiento y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
6	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
7	Mantenimiento y Reparación de Motor	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
8	Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
9	Mant. y Reparación de Tanque de Combustible	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
10	Mant. de Alineación y Balanceo	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2
11	Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular	1	Unidad	Ver Nota 1	Ver Nota 2

Nota 1: *Donde* **EL PROVEEDOR**, *estipule en la oferta presentada.*

Nota 2: *En todos los ítems según (especificaciones técnicas) el plazo máximo para la entrega de los vehículos y/o motocicleta reparados será de 8 (ocho) días calendarios, contados a partir de la recepción de los mismos, según Orden de Trabajo. En caso de tener más de 2 (dos) vehículos para reparaciones similares este plazo podrá ser ampliado hasta un máximo de 10 (diez) días más.*

SEXTA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS (Inc. C, art. 37 de la Ley N°2051/03).

El presente contrato se rige por la modalidad de contrato abierto, fijado por montos mínimos y máximos, siendo el **monto mínimo** de operación la suma de **Gs. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones)** y el **monto máximo** de operación la suma de **Gs. 160.000.000.- (Guaraníes ciento sesenta millones) ambos IVA incluido**.----------

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0983 644 352

María Carco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

A continuación se describen los precios unitarios:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA Incluido)**
1	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	**unidad**	**1**	**Evento**	**8.148.000**
1.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	105.000
1.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	980.000
1.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	238.000
1.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	105.000
1.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	1.113.000
1.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	630.000
1.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	1.510.000
1.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	1.570.000
1.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	126.000
1.10	78180101-006	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	unidad	1	Evento	336.000
1.11	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	476.000
1.12	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	210.000
1.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	140.000
1.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	98.000
1.15	78180101-006	CAMBIAR SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	unidad	1	Evento	56.000
1.16	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	112.000
1.17	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	28.000
1.18	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	315.000
2	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**10.551.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051483-1
Teléfono: 021 552 420 / 0981 544 758

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

2.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÒN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	1.537.000
2.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÒN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	1.537.000
2.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	147.000
2.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	147.000
2.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	266.000
2.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	227.000
2.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	48.000
2.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	48.000
2.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	595.000
2.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	595.000
2.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	161.000
2.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	161.000
2.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	280.000
2.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	280.000
2.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	161.000
2.16	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	154.000
2.17	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	336.000
2.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	161.000
2.19	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	161.000
2.20	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	48.000
2.21	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	112.000
2.22	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	140.000
2.23	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	1.117.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabrera
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

2.24	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	210.000
2.25	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	1.187.000
2.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	145.000
2.27	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	145.000
2.28	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	445.000
3	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**12.310.000**
3.1	78180101-009	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	unidad	1	Evento	210.000
3.2	78180101-009	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.	unidad	1	Evento	8.380.000
3.3	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	225.000
3.4	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	168.000
3.5	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	545.000
3.6	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	420.000
3.7	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	420.000
3.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	28.000
3.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	56.000
3.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	558.000
3.11	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	14.000
3.12	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	154.000
3.13	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	182.000
3.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	140.000
3.15	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	140.000
3.16	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	265.000
3.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	28.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

Maria Lasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

3.18	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	14.000
3.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	28.000
3.20	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	335.000
4	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**6.432.000**
4.1	78180101-002	CAMBIAR KIT FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	581.000
4.2	78180101-002	CAMBIAR CAJA DE VALVULA	unidad	1	Evento	840.000
4.3	78180101-002	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE CAJA	unidad	1	Evento	630.000
4.4	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/R	unidad	1	Evento	132.000
4.5	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/C	unidad	1	Evento	132.000
4.6	78180101-002	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	637.000
4.7	78180101-002	REPARACION DE CONVERTIDOR O TURBINA	unidad	1	Evento	840.000
4.8	78180101-002	CAMBIAR KIT DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	1.325.000
4.9	78180101-002	CAMBIAR SOLENOIDE DE PRESION	unidad	1	Evento	265.000
4.10	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	210.000
4.11	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	840.000
5	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**13.281.000**
5.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	1.350.000
5.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	1.855.000
5.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	405.000
5.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	195.000
5.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	475.000
5.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	8.400.000
5.7	78180101-	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	224.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Mario Garco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

	016					
5.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	112.000
5.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	265.000
6	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**33.907.000**
6.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	210.000
6.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	252.000
6.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	140.000
6.4	78180101-014	CAMBIAR KIT CADENA, GUIA Y TENSORES	unidad	1	Evento	2.625.000
6.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	686.000
6.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	840.000
6.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	655.000
6.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	545.000
6.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	1.057.000
6.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	231.000
6.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	1.540.000
6.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	280.000
6.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	980.000
6.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	154.000
6.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	98.000
6.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	266.000
6.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	455.000
6.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	875.000
6.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	140.000
6.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	126.000
6.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	56.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Cristina Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
Mirian Gladys Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

6.22	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	1.330.000
6.23	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	245.000
6.24	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	1.064.000
6.25	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	98.000
6.26	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	11.550.000
6.27	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	126.000
6.28	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	294.000
6.29	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	2.765.000
6.30	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	42.000
6.31	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	476.000
6.32	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	476.000
6.33	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000
6.34	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	154.000
6.35	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	196.000
6.36	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	48.000
6.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	175.000
6.38	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	32.000
6.39	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	2.240.000
7	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**652.000**
7.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	56.000
7.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	259.000
7.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	126.000
7.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	42.000
7.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	169.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 5051432-1
Teletax: 021 557 826 / 0981 646 354

Martín Mactel
Presidente
Fondo Ganadero

8	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**1.231.000**
8.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	84.000
8.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	105.000
8.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	735.000
8.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	161.000
8.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	146.000
9	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**245.000**
9.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	98.000
9.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
9.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	126.000
10	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**6.129.000**
10.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	161.000
10.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	504.000
10.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	574.000
10.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	420.000
10.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	112.000
10.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	462.000
10.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	231.000
10.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	1.717.000
10.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	1.717.000
10.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	231.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

María Lasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente.
Fondo Ganadero

11	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	**unidad**	**1**	Evento	**3.438.000**
11.1	78180101-006	RECTIFICACION DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	140.000
11.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	301.000
11.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	224.000
11.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	140.000
11.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	266.000
11.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	280.000
11.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	475.000
11.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	567.000
11.9	78180101-006	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	189.000
11.10	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	38.000
11.11	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	132.000
11.12	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	189.000
11.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	161.000
11.14	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	53.000
11.15	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	38.000
11.16	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	245.000
12	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	**unidad**	**1**	**Evento**	**8.384.000**
12.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	227.000
12.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	227.000
12.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	210.000
12.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	245.000
12.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	283.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1061482-1
Telefax: 021 557 828 / 0981 544 754

Mario Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

12.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	283.000
12.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	57.000
12.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	57.000
12.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	567.000
12.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	567.000
12.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	189.000
12.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	189.000
12.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	189.000
12.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	152.000
12.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	189.000
12.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	283.000
12.17	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	57.000
12.18	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	227.000
12.19	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	175.000
12.20	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	315.000
12.21	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	170.000
12.22	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	170.000
12.23	78180101-004	REPARACION DE CREMALLERA	unidad	1	Evento	630.000
12.24	78180101-004	CAMBIAR CREMALLERA	unidad	1	Evento	1.960.000
12.25	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	227.000
12.26	78180101-004	CAMBIAR PRECAT	unidad	1	Evento	133.000
12.27	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	406.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Marciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-0
Telefax: 021 607 826 / 0981 544 254

13	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**4.048.000**
13.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS	unidad	1	Evento	189.000
13.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	227.000
13.3	78180101-009	REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA	unidad	1	Evento	1.010.000
13.4	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	284.000
13.5	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	284.000
13.6	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	284.000
13.7	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	38.000
13.8	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	38.000
13.9	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	385.000
13.10	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	19.000
13.11	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	57.000
13.12	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	76.000
13.13	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	112.000
13.14	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	196.000
13.15	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	546.000
13.16	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	38.000
13.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	19.000
13.18	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	38.000
13.19	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	208.000
14	78180101-005	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**2.849.000**
14.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	1.120.000
14.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	294.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Z. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 758

Maria Cosco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Macial
Presidente
Fondo Ganadero

14.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	114.000
14.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	114.000
14.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	574.000
14.6	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	227.000
14.7	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	406.000
15	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**817.000**
15.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	57.000
15.2	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	196.000
15.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	224.000
15.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	38.000
15.5	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	95.000
15.6	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	207.000
16	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**5.365.000**
16.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	686.000
16.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	630.000
16.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	224.000
16.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	126.000
16.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	434.000
16.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	2.658.000
16.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	224.000
16.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	175.000
16.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	208.000
17	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**12.478.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
Mariano R. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

17.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	266.000
17.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	294.000
17.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	105.000
17.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	294.000
17.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	462.000
17.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	630.000
17.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	245.000
17.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	189.000
17.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	252.000
17.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	227.000
17.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	154.000
17.12	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	112.000
17.13	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	63.000
17.14	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	196.000
17.15	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	238.000
17.16	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	441.000
17.17	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	154.000
17.18	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	98.000
17.19	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	133.000
17.20	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	266.000
17.21	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	784.000
17.22	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	266.000
17.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	406.000
17.24	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	112.000
17.25	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	3.010.000
17.26	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	98.000
17.27	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	364.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Cesco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

17.28	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	406.000
17.29	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	19.000
17.30	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000
17.31	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	140.000
17.32	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	196.000
17.33	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	175.000
17.34	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	38.000
17.35	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	1.260.000
18	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**795.000**
18.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	84.000
18.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	322.000
18.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	217.000
18.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	32.000
18.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	140.000
19	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**1.517.000**
19.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	105.000
19.2	78180101-018	CAMBIAR BOMBA ELECTRICA	unidad	1	Evento	616.000
19.3	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	140.000
19.4	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	336.000
19.5	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	112.000
19.6	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	208.000
20	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**154.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Lasso Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

20.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	98.000
20.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
20.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000
21	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris**	unidad	1	Evento	**2.476.000**
21.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	140.000
21.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	231.000
21.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	231.000
21.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	434.000
21.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	98.000
21.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	336.000
21.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	126.000
21.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	336.000
21.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	336.000
21.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	208.000
22	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	**unidad**	**1**	Evento	**3.574.000**
22.1	**78180101-006**	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	140.000
22.2	**78180101-006**	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	185.000
22.3	**78180101-006**	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	301.000
22.4	**78180101-006**	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	140.000
22.5	**78180101-006**	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	336.000
22.6	**78180101-006**	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	280.000
22.7	**78180101-006**	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	686.000

RIFICADO
esoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabañero
RUC: 1051482-1
Teléfono 021 557 [illegible] / [illegible]

Martín Vasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente.
Fondo Ganadero

22.8	**78180101-006**	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	556.000
22.9	**78180101-006**	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	186.000
22.10	**78180101-006**	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	105.000
22.11	**78180101-006**	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	84.000
22.12	**78180101-006**	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	67.000
22.13	**78180101-006**	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	105.000
22.14	**78180101-006**	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	84.000
22.15	**78180101-006**	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	67.000
22.16	**78180101-006**	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	21.000
22.17	**78180101-006**	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	231.000
23	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**9.027.000**
23.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	574.000
23.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	574.000
23.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	223.000
23.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	223.000
23.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	278.000
23.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	278.000
23.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	56.000
23.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	56.000
23.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	556.000
23.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	556.000
23.11	78180101-004	CAMBIAR BUJES DE AMORTIGUADOR	unidad	1	Evento	56.000
23.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE	unidad	1	Evento	185.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 876 / 0981 544 234

Maria Casco Lichi
Gerente
Administrativo Financiero

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

		SUSPENSION				
23.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	185.000
23.14	78180101-004	CAMBIAR MUÑEQUINES	unidad	1	Evento	278.000
23.15	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	185.000
23.16	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	149.000
23.17	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	185.000
23.18	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	222.000
23.19	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERO	unidad	1	Evento	301.000
23.20	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	278.000
23.21	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	278.000
23.22	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	56.000
23.23	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	222.000
23.24	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	56.000
23.25	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	434.000
23.26	78180101-004	CAMBIAR BUJE DE ELASTICOS	unidad	1	Evento	111.000
23.27	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	196.000
23.28	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	546.000
23.29	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	167.000
23.30	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	167.000
23.31	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	476.000
23.32	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	222.000
23.33	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	222.000
23.34	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	476.000
24	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**3.538.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0961 544 254

Maria Casco Licni
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

24.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	185.000
24.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	222.000
24.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	278.000
24.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	336.000
24.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	336.000
24.6	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	37.000
24.7	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	37.000
24.8	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	630.000
24.9	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	19.000
24.10	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	56.000
24.11	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	74.000
24.12	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	74.000
24.13	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	93.000
24.14	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	223.000
24.15	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	37.000
24.16	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	19.000
24.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	37.000
24.18	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	19.000
24.19	78180101-009	REPARACION DEL TACOMETRO	unidad	1	Evento	231.000
24.20	78180101-009	REPARACION DEL ODOMETRO	unidad	1	Evento	280.000
24.21	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	315.000
25	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**2.881.000**
25.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	1.470.000
25.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	336.000
25.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	111.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Carlos J. Moreno Caballero
RUC: 1057482-1
Teléfono: 021 557 876 / 0981 544 254

Maria Casco Lichi
Gerente

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

25.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	111.000
25.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	336.000
25.6	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	223.000
25.7	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	294.000
26	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**4.211.000**
26.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	56.000
26.2	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	266.000
26.3	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	56.000
26.4	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.295.000
26.5	78180101-002	CAMBIAR SINCRONIZADOR	unidad	1	Evento	336.000
26.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	224.000
26.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	130.000
26.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	266.000
26.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	98.000
26.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	84.000
26.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	175.000
26.12	78180101-002	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	unidad	1	Evento	560.000
26.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	210.000
26.14	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	210.000
26.15	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	245.000
27	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**4.568.000**
27.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	616.000
27.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	595.000
27.3	78180101-	CAMBIAR VALVULA DE	unidad	1	Evento	112.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Cabañas
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 876 / 0981 944 254

María Lasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

	016	A.A.				
27.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	126.000
27.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	266.000
27.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	2.240.000
27.7	78180101-016	CAMBIAR SELENOIDE	unidad	1	Evento	112.000
27.8	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	185.000
27.9	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	112.000
27.10	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	204.000
28	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**16.011.000**
28.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	154.000
28.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	224.000
28.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	105.000
28.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	217.000
28.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	574.000
28.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	560.000
28.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	301.000
28.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	126.000
28.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	196.000
28.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	224.000
28.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	665.000
28.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	210.000
28.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	665.000
28.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	84.000
28.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	63.000
28.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	154.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Teléfax: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gerencia Administrativa

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

28.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	224.000
28.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	434.000
28.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	84.000
28.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	56.000
28.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	63.000
28.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	196.000
28.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	630.000
28.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	231.000
28.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	434.000
28.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	84.000
28.27	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	5.040.000
28.28	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	91.000
28.29	78180101-014	CAMBIAR VALVULA DE ADMISION	unidad	1	Evento	126.000
28.30	78180101-014	CAMBIAR VALVULA DE ESCAPE	unidad	1	Evento	126.000
28.31	78180101-014	CAMBIAR RETEN DE VALVULA	unidad	1	Evento	79.000
28.32	78180101-014	CAMBIAR GUIAS DE VALVULA	unidad	1	Evento	79.000
28.33	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	161.000
28.34	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	441.000
28.35	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	20.000
28.36	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	224.000
28.37	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	224.000
28.38	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000
28.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	175.000
28.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	203.000
28.41	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	79.000
28.42	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Coseo Uchi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

28.43	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	39.000
28.44	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	1.400.000
29	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**533.000**
29.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	42.000
29.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	161.000
29.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	98.000
29.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	28.000
29.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	204.000
30	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**622.000**
30.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	98.000
30.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	105.000
30.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	196.000
30.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	19.000
30.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	204.000
31	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**175.000**
31.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	98.000
31.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
31.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	56.000
32	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro**	unidad	1	Evento	**2.206.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0961 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

32.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	112.000
32.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	161.000
32.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	294.000
32.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	385.000
32.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	84.000
32.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	266.000
32.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	112.000
32.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	294.000
32.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	294.000
32.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	204.000
33	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	**unidad**	**1**	Evento	**5.940.000**
33.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	277.000
33.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	517.000
33.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	517.000
33.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	277.000
33.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	517.000
33.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	277.000
33.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	609.000
33.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	645.000
33.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	258.000
33.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	185.000
33.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	517.000
33.12	78180101-006	CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	250.000
33.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	277.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Teléfono: 021 557 [illegible]

Maria Casco Lich.
Gerente
Gestión Financiera

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

33.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	222.000
33.15	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	148.000
33.16	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	37.000
33.17	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	410.000
34	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**11.172.000**
34.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	277.000
34.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	277.000
34.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	277.000
34.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	277.000
34.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	425.000
34.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	425.000
34.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	185.000
34.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	185.000
34.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	627.000
34.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	627.000
34.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	406.000
34.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	277.000
34.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	277.000
34.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	277.000
34.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	369.000
34.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	517.000
34.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	425.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

Manuel Acevedo Licchi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

34.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	425.000
34.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	185.000
34.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	517.000
34.21	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	277.000
34.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	554.000
34.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	332.000
34.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	646.000
34.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	259.000
34.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	259.000
34.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	277.000
34.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	351.000
34.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	351.000
34.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	609.000
35	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**5.409.000**
35.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	174.000
35.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	222.000
35.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	332.000
35.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	533.000
35.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	533.000
35.6	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	93.000
35.7	78180101-009	CAMBIAR LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	222.000
35.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	37.000
35.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	56.000
35.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	690.000
35.11	78180101-	CAMBIAR BORNE DE	unidad	1	Evento	19.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Casco Lich.
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabañero
RUC. 1051482-1
Telefax: 021 557 425 / 0981 544 254
Direc: Avda. Mcal. López N°1699 esq. Rca. Dominicana

	009	BATERIA				
35.12	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	19.000
35.13	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	185.000
35.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	130.000
35.15	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	130.000
35.16	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE FRENO	unidad	1	Evento	130.000
35.17	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	240.000
35.18	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	406.000
35.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	56.000
35.20	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	37.000
35.21	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	56.000
35.22	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	56.000
35.23	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	37.000
35.24	78180101-009	CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	unidad	1	Evento	185.000
35.25	78180101-009	REPARACION DE ODOMETRO	unidad	1	Evento	74.000
35.26	78180101-009	REPARACION DE TACOMETRO	unidad	1	Evento	74.000
35.27	78180101-009	REPARACION DE RPM	unidad	1	Evento	74.000
35.28	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	609.000
36	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**4.224.000**
36.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	1.128.000
36.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	735.000
36.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	137.000
36.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	176.000
36.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	439.000
36.6	78180101-005	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	390.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel-fax: 021 557 826 / 0981 544 234

María Cosco Licci
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

36.7	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	683.000
36.8	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	536.000
37	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**4.778.000**
37.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	185.000
37.2	78180101-002	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	unidad	1	Evento	185.000
37.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	646.000
37.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	148.000
37.5	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.045.000
37.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	462.000
37.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	185.000
37.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	488.000
37.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	94.000
37.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	212.000
37.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	147.000
37.12	78180101-002	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	unidad	1	Evento	241.000
37.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	209.000
37.14	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	209.000
37.15	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	322.000
38	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**2.505.000**
38.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	220.000
38.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	220.000
38.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	220.000
38.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	234.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
Mirian Gladys J. Moreno Cubilaro
RUC. 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

38.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	264.000
38.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	322.000
38.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	483.000
38.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	220.000
38.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	322.000
39	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**12.210.000**
39.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	159.000
39.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	172.000
39.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	172.000
39.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	371.000
39.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	463.000
39.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	463.000
39.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	463.000
39.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	172.000
39.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	172.000
39.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	384.000
39.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	331.000
39.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	291.000
39.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	397.000
39.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	225.000
39.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	212.000
39.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	239.000
39.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	596.000
39.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	596.000
39.19	78180101-	CAMBIAR CALCE	unidad	1	Evento	186.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051487-1
Teléfax: 021 557 826 / 0981 544 254

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

	014	LATERAL				
39.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	225.000
39.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	199.000
39.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	239.000
39.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	490.000
39.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	239.000
39.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	463.000
39.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	106.000
39.27	78180101-014	CAMBIAR ABRAZADERAS	unidad	1	Evento	27.000
39.28	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	596.000
39.29	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	225.000
39.30	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	225.000
39.31	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1	Evento	596.000
39.32	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	265.000
39.33	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	159.000
39.34	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	172.000
39.35	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	172.000
39.36	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	418.000
39.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	209.000
39.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	209.000
39.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	199.000
39.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	209.000
39.41	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	67.000
39.42	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	437.000
40	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**625.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

40.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	93.000
40.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	245.000
40.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	101.000
40.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	55.000
40.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	131.000
41	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**587.000**
41.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	98.000
41.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	98.000
41.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	88.000
41.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	88.000
41.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	215.000
42	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**112.000**
42.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
42.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	14.000
42.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	42.000
43	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo**	unidad	1	Evento	**2.177.000**
43.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	78.000
43.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	78.000
43.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	390.000
43.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	335.000
43.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	112.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Basco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
Sra. Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 [illegible] / 0981 544 254

43.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	279.000
43.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	201.000
43.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	168.000
43.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	168.000
43.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	368.000
44	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	**unidad**	**1**	Evento	**3.309.000**
44.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	168.000
44.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	312.000
44.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	312.000
44.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	168.000
44.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	312.000
44.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	168.000
44.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	368.000
44.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	390.000
44.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	156.000
44.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	112.000
44.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	312.000
44.12	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	168.000
44.13	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	90.000
44.14	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	23.000
44.15	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	250.000
45	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**7.486.000**
45.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR	unidad	1	Evento	168.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Ciudad del Mazo Lacaño
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 546 755

Maria Chaco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

		LH				
45.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	223.000
45.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	168.000
45.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	168.000
45.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	257.000
45.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	257.000
45.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	112.000
45.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	112.000
45.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	681.000
45.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	681.000
45.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	245.000
45.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	168.000
45.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	168.000
45.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	168.000
45.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	223.000
45.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	312.000
45.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	257.000
45.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	257.000
45.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	112.000
45.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	312.000
45.21	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	168.000
45.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	335.000
45.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	201.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
Miriam Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 754

45.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	413.000
45.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	179.000
45.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	179.000
45.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	168.000
45.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	212.000
45.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	212.000
45.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
46	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**4.695.000**
46.1	78180101-009	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	unidad	1	Evento	168.000
46.2	78180101-009	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.	unidad	1	Evento	724.000
46.3	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	280.000
46.4	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	134.000
46.5	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	202.000
46.6	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	502.000
46.7	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	502.000
46.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	23.000
46.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	34.000
46.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	1.010.000
46.11	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	12.000
46.12	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	112.000
46.13	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	101.000
46.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	101.000
46.15	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	168.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Casco Lichi
Gerente
Gerencia Jurídica

Marcio Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

46.16	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	302.000
46.17	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	35.000
46.18	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	12.000
46.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	23.000
46.20	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	250.000
47	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**3.315.000**
47.1	78180101-002	CAMBIAR KIT FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	190.000
47.2	78180101-002	CAMBIAR CAJA DE VALVULA	unidad	1	Evento	201.000
47.3	78180101-002	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE CAJA	unidad	1	Evento	836.000
47.4	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/R	unidad	1	Evento	134.000
47.5	78180101-002	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE MOCINETICA L/C	unidad	1	Evento	134.000
47.6	78180101-002	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	413.000
47.7	78180101-002	REPARACION DE CONVERTIDOR O TURBINA	unidad	1	Evento	390.000
47.8	78180101-002	CAMBIAR KIT DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	1	Evento	245.000
47.9	78180101-002	CAMBIAR SOLENOIDE DE PRESION	unidad	1	Evento	201.000
47.10	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	201.000
47.11	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
48	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**1.918.000**
48.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
48.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
48.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
48.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	179.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabañero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 [illegible] / 0981 [illegible]

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente -
Fondo Ganadero

48.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	202.000
48.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	245.000
48.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	368.000
48.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	170.000
48.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	250.000
49	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**9.938.000**
49.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	135.000
49.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	145.000
49.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	145.000
49.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	312.000
49.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	390.000
49.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	390.000
49.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	390.000
49.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	145.000
49.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	145.000
49.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	323.000
49.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	279.000
49.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	245.000
49.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	335.000
49.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	190.000
49.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	179.000
49.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	202.000
49.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	502.000
49.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	502.000
49.19	78180101-	CAMBIAR CALCE	unidad	1	Evento	156.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
Mt Gladys C. Morand Cabañas
RUC. 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

	014	LATERAL				
49.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	190.000
49.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	168.000
49.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	202.000
49.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	413.000
49.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	202.000
49.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	390.000
49.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	90.000
49.27	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	502.000
49.28	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	190.000
49.29	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	190.000
49.30	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	225.000
49.31	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	134.000
49.32	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	145.000
49.33	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	145.000
49.34	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	418.000
49.35	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	210.000
49.36	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	210.000
49.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	168.000
49.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	210.000
49.39	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	56.000
49.40	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
50	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**438.000**
50.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	46.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1061462-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

50.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	145.000
50.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	82.000
50.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	55.000
50.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	110.000
51	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**676.000**
51.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	112.000
51.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	112.000
51.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	101.000
51.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	101.000
51.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	250.000
52	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**127.000**
52.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
52.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
52.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	50.000
53	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta Wagon marca TOYOTA, Modelo Runner 4x4, Año 2005, color celeste metalizado**	unidad	1	Evento	**2.184.000**
53.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	79.000
53.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	79.000
53.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	391.000
53.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	335.000
53.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	112.000
53.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	280.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 836 / 0981 544 254

53.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	202.000
53.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	168.000
53.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	168.000
53.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
54	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	**unidad**	**1**	Evento	**3.704.000**
54.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	168.000
54.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	313.000
54.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	313.000
54.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	168.000
54.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	313.000
54.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	168.000
54.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	369.000
54.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	391.000
54.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	157.000
54.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	112.000
54.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	313.000
54.12	78180101-006	CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	157.000
54.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	168.000
54.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	235.000
54.15	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	90.000
54.16	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	23.000
54.17	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	246.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 [illegible] / 0981 [illegible]

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

55	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**7.497.000**
55.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	168.000
55.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	224.000
55.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	168.000
55.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	168.000
55.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	257.000
55.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	257.000
55.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	112.000
55.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	112.000
55.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	683.000
55.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	683.000
55.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	246.000
55.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	168.000
55.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	168.000
55.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	168.000
55.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	224.000
55.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	313.000
55.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	257.000
55.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	257.000
55.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	112.000
55.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	313.000
55.21	78180101-	REPARACION ELASTICO	unidad	1	Evento	168.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

María Osco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

	004	TRASERO				
55.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	335.000
55.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	201.000
55.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	414.000
55.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	179.000
55.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	179.000
55.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	168.000
55.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	213.000
55.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	213.000
55.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
56	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**4.332.000**
56.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	210.000
56.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	134.000
56.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	201.000
56.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	503.000
56.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	503.000
56.6	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	56.000
56.7	78180101-009	CAMBIAR LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	134.000
56.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	23.000
56.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	34.000
56.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	1.005.000
56.11	78180101-009	CAMBIAR BORNE DE BATERIA	unidad	1	Evento	12.000
56.12	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	12.000
56.13	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	112.000
56.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	79.000
56.15	78180101-	CAMBIAR BULBO DE	unidad	1	Evento	79.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys E. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Mario Maciel
Presidente

	009	ACEITE				
56.16	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE FRENO	unidad	1	Evento	79.000
56.17	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	146.000
56.18	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	246.000
56.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	34.000
56.20	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	23.000
56.21	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	34.000
56.22	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	34.000
56.23	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	23.000
56.24	78180101-009	CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	unidad	1	Evento	112.000
56.25	78180101-009	REPARACION DE ODOMETRO	unidad	1	Evento	45.000
56.26	78180101-009	REPARACION DE TACOMETRO	unidad	1	Evento	45.000
56.27	78180101-009	REPARACION DE RPM	unidad	1	Evento	45.000
56.28	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
57	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**4.317.000**
57.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	1.037.000
57.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	576.000
57.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	157.000
57.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	201.000
57.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	503.000
57.6	78180101-005	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	447.000
57.7	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	782.000
57.8	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	614.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automóvil
de Gladys J. Moreno Cabañero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021-557-826 / 0981 544 254

Maria Lasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

58	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**4.657.000**
58.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	112.000
58.2	78180101-002	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	unidad	1	Evento	112.000
58.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	391.000
58.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	90.000
58.5	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.452.000
58.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	280.000
58.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	112.000
58.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	391.000
58.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	101.000
58.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	213.000
58.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	168.000
58.12	78180101-002	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	unidad	1	Evento	168.000
58.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	349.000
58.14	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	349.000
58.15	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
59	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**1.913.000**
59.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
59.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
59.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	168.000
59.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	179.000
59.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	201.000
59.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	246.000
59.7	78180101-	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	369.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys I. Moreno Caballero
RUC: 1051483-1
Tel-fax: 021 557 876 / 0981 544 754

Maria Pasco Lic.
Gerente
Administrativo

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

	016					
59.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	168.000
59.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	246.000
60	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**10.443.000**
60.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	134.000
60.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	146.000
60.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	146.000
60.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	313.000
60.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	391.000
60.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	391.000
60.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	391.000
60.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	146.000
60.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	146.000
60.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	324.000
60.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	280.000
60.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	246.000
60.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	335.000
60.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	190.000
60.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	179.000
60.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	201.000
60.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	503.000
60.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	503.000
60.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	157.000
60.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	190.000
60.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	168.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Morales Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 326 / 0981 544 284

Martín Lasco Licti
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

60.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	201.000
60.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	414.000
60.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	201.000
60.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	391.000
60.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	90.000
60.27	78180101-014	CAMBIAR ABRAZADERAS	unidad	1	Evento	23.000
60.28	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	503.000
60.29	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	190.000
60.30	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	190.000
60.31	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1	Evento	503.000
60.32	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	224.000
60.33	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	134.000
60.34	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	146.000
60.35	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	146.000
60.36	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	384.000
60.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	210.000
60.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	210.000
60.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	168.000
60.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	210.000
60.41	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	56.000
60.42	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
61	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**526.000**
61.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	56.000
61.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	179.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 826 / 0981 544 254

María Cruz Licht
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

61.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	101.000
61.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	67.000
61.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	123.000
62	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**672.000**
62.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	112.000
62.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	112.000
62.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	101.000
62.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	101.000
62.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	246.000
63	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**112.000**
63.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
63.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
63.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000
64	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul**	unidad	1	Evento	**2.182.000**
64.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	79.000
64.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	79.000
64.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	391.000
64.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	335.000
64.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	112.000
64.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	280.000
64.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	201.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1058402-4 Telefax: 021 557 826 / 0981 544 261

Mario Gaxo Ichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

64.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	168.000
64.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	168.000
64.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
65	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	**unidad**	**1**	Evento	**3.415.000**
65.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	147.000
65.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	274.000
65.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	449.000
65.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	147.000
65.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	274.000
65.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	147.000
65.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	323.000
65.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	342.000
65.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	137.000
65.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	98.000
65.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	274.000
65.12	78180101-006	CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	137.000
65.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	147.000
65.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	205.000
65.15	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	79.000
65.16	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	20.000
65.17	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	215.000
66	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**9.878.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

66.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	241.000
66.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	241.000
66.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	241.000
66.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	241.000
66.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	369.000
66.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	369.000
66.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	161.000
66.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	161.000
66.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	628.000
66.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	628.000
66.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	353.000
66.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	241.000
66.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	241.000
66.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	241.000
66.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	321.000
66.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	449.000
66.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	369.000
66.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	369.000
66.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	161.000
66.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	449.000
66.21	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	241.000
66.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	481.000
66.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	289.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Cecio Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

66.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	562.000
66.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	225.000
66.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	225.000
66.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	241.000
66.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	305.000
66.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	305.000
66.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	530.000
67	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**5.182.000**
67.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	175.000
67.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	193.000
67.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	289.000
67.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	346.000
67.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	346.000
67.6	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	81.000
67.7	78180101-009	CAMBIAR LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	193.000
67.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	33.000
67.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	49.000
67.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	1.443.000
67.11	78180101-009	CAMBIAR BORNE DE BATERIA	unidad	1	Evento	17.000
67.12	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	17.000
67.13	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	161.000
67.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	113.000
67.15	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	113.000
67.16	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE FRENO	unidad	1	Evento	113.000
67.17	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	209.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC. 1051482-1
Teléfono: 021 557 528 / 0981 546 254

67.18	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	353.000
67.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	49.000
67.20	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	33.000
67.21	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	49.000
67.22	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	49.000
67.23	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	33.000
67.24	78180101-009	CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	unidad	1	Evento	161.000
67.25	78180101-009	REPARACION DE ODOMETRO	unidad	1	Evento	65.000
67.26	78180101-009	REPARACION DE TACOMETRO	unidad	1	Evento	65.000
67.27	78180101-009	REPARACION DE RPM	unidad	1	Evento	65.000
67.28	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	369.000
68	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**5.307.000**
68.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	988.000
68.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	680.000
68.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	225.000
68.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	289.000
68.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	722.000
68.6	78180101-005	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	642.000
68.7	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	879.000
68.8	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	882.000
69	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**4.859.000**
69.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000
69.2	78180101-002	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Cáceres RUC: 1051482-4
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 744

Maria Casco Licci
Gerente
Gestión Institucional

Marán Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

69.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	415.000
69.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	129.000
69.5	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.450.000
69.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	314.000
69.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	161.000
69.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	440.000
69.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	101.000
69.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	239.000
69.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	189.000
69.12	78180101-002	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	unidad	1	Evento	241.000
69.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	210.000
69.14	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	210.000
69.15	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	438.000
70	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**2.504.000**
70.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
70.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
70.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
70.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	257.000
70.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	289.000
70.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	353.000
70.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	288.000
70.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	241.000
70.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	353.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 573 820 / 0981 566 267

Maria Casco Kichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

71	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**13.148.000**
71.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	109.000
71.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	209.000
71.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	209.000
71.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	449.000
71.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	563.000
71.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	563.000
71.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	563.000
71.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	209.000
71.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	209.000
71.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	465.000
71.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	403.000
71.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	353.000
71.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	481.000
71.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	272.000
71.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	257.000
71.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	289.000
71.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	408.000
71.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	408.000
71.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	225.000
71.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	273.000
71.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	241.000
71.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	289.000
71.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	594.000
71.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	289.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Gerente
Gestión Institucional

Servicio Integral del Auto-sostenible
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

71.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	562.000
71.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	129.000
71.27	78180101-014	CAMBIAR ABRAZADERAS	unidad	1	Evento	33.000
71.28	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	408.000
71.29	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000
71.30	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000
71.31	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1	Evento	724.000
71.32	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	321.000
71.33	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	193.000
71.34	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	209.000
71.35	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	209.000
71.36	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	383.000
71.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	210.000
71.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	210.000
71.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	136.000
71.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	210.000
71.41	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	35.000
71.42	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	300.000
72	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**526.000**
72.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	56.000
72.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	179.000
72.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	101.000
72.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	67.000
72.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	123.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 251

Martín Moriel
Presidente
Fondo Ganadero

73	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**965.000**
73.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
73.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
73.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	145.000
73.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	145.000
73.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	353.000
74	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**112.000**
74.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
74.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
74.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000
75	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris**	unidad	1	Evento	**1.636.000**
75.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	59.000
75.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	59.000
75.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	293.000
75.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	251.000
75.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	84.000
75.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	210.000
75.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	151.000
75.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	126.000
75.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	126.000
75.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	277.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

76	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	**unidad**	**1**	Evento	**3.417.000**
76.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	147.000
76.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	274.000
76.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	450.000
76.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	147.000
76.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	274.000
76.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	147.000
76.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	324.000
76.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	342.000
76.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	137.000
76.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	98.000
76.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	274.000
76.12	78180101-006	CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	137.000
76.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	147.000
76.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	205.000
76.15	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	79.000
76.16	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	20.000
76.17	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	215.000
77	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**9.884.000**
77.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	241.000
77.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	241.000
77.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	241.000

VERIFICADO
Área Jurídica

Servicio Integral del Automotor
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 826 / 0981 544 754

Gerente
Gestión Institucional

Martin Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

77.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	241.000
77.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	369.000
77.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	369.000
77.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	161.000
77.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	161.000
77.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	628.000
77.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	628.000
77.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	353.000
77.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	241.000
77.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	241.000
77.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	241.000
77.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	321.000
77.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	450.000
77.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	369.000
77.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	369.000
77.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	161.000
77.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	450.000
77.21	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	241.000
77.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	482.000
77.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	290.000
77.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	563.000
77.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	225.000
77.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	225.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1053482-1
Teléfono: 021 557 496 / 0981 544 ...

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Macchi
Presidente
Fondo Ganadero

77.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	241.000
77.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	305.000
77.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	305.000
77.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	531.000
78	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**5.180.000**
78.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	175.000
78.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	193.000
78.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	289.000
78.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	346.000
78.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	346.000
78.6	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	81.000
78.7	78180101-009	CAMBIAR LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	193.000
78.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	32.000
78.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	48.000
78.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	1.449.000
78.11	78180101-009	CAMBIAR BORNE DE BATERIA	unidad	1	Evento	16.000
78.12	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	16.000
78.13	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	161.000
78.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	113.000
78.15	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	113.000
78.16	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE FRENO	unidad	1	Evento	113.000
78.17	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	209.000
78.18	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	353.000
78.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	48.000
78.20	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	32.000
78.21	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	48.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Casco Licht
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Informático Autorizado de Gladys J. Moreno Cabrera
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 836 / 0981 544 [illegible]

78.22	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	48.000
78.23	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	32.000
78.24	78180101-009	CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	unidad	1	Evento	161.000
78.25	78180101-009	REPARACION DE ODOMETRO	unidad	1	Evento	65.000
78.26	78180101-009	REPARACION DE TACOMETRO	unidad	1	Evento	65.000
78.27	78180101-009	REPARACION DE RPM	unidad	1	Evento	65.000
78.28	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
79	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**5.323.000**
79.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	990.000
79.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	680.000
79.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	225.000
79.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	290.000
79.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	722.000
79.6	78180101-005	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	641.000
79.7	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	880.000
79.8	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	895.000
80	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**4.862.000**
80.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000
80.2	78180101-002	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000
80.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	415.000
80.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	129.000
80.5	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.450.000
80.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	315.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Gladys Lasso Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente

80.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	161.000
80.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	440.000
80.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	101.000
80.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	240.000
80.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	190.000
80.12	78180101-002	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	unidad	1	Evento	241.000
80.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	210.000
80.14	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	210.000
80.15	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	438.000
81	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**2.505.000**
81.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
81.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
81.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
81.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	257.000
81.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	290.000
81.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	353.000
81.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	288.000
81.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	241.000
81.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	353.000
82	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**13.164.000**
82.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	110.000
82.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	210.000
82.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	210.000
82.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	450.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabrera
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 828 / 0981 96

María Casco Lic.
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

82.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	562.000
82.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	562.000
82.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	562.000
82.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	210.000
82.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	210.000
82.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	465.000
82.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	402.000
82.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	353.000
82.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	482.000
82.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	273.000
82.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	257.000
82.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	289.000
82.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
82.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
82.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	225.000
82.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	273.000
82.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	241.000
82.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	290.000
82.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	595.000
82.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	290.000
82.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	562.000
82.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	130.000
82.27	78180101-014	CAMBIAR ABRAZADERAS	unidad	1	Evento	33.000
82.28	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
82.29	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000
82.30	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabrera
RUC: 1051422-1
Teléfono: 021 557 874 / 0981 564 254

María Gabriela Lacal
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

82.31	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1	Evento	722.000
82.32	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	321.000
82.33	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	193.000
82.34	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	210.000
82.35	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	210.000
82.36	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000
82.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	210.000
82.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	210.000
82.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	136.000
82.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	210.000
82.41	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	35.000
82.42	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	300.000
83	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**526.000**
83.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	56.000
83.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	179.000
83.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	101.000
83.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	67.000
83.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	123.000
84	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**964.000**
84.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
84.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
84.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE	unidad	1	Evento	144.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1054182-
Teléfax: 021 557 836 / 0981 66

Gerente
Servicio Integral del Automotor

Martín Madiel
Presidente
Fondo Ganadero

		COMBUSTIBLE				
84.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	144.000
84.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	354.000
85	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**112.000**
85.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
85.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
85.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000
86	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris**	unidad	1	Evento	**1.636.000**
86.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	58.000
86.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	58.000
86.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	294.000
86.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	252.000
86.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	84.000
86.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	210.000
86.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	151.000
86.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	126.000
86.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	126.000
86.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	277.000
87	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	**unidad**	**1**	Evento	**3.416.000**
87.1	78180101-006	REPARACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	147.000
87.2	78180101-006	CAMBIAR DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	274.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Romero Cáceres RUC: 1051442-1 Teléfono: 021 557 826 / 0981 344 567

Maria Gasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

87.3	78180101-006	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	450.000
87.4	78180101-006	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	147.000
87.5	78180101-006	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	274.000
87.6	78180101-006	REPARACIÓN SISTEMA DE SERVO FRENO	unidad	1	Evento	147.000
87.7	78180101-006	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	unidad	1	Evento	323.000
87.8	78180101-006	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	unidad	1	Evento	343.000
87.9	78180101-006	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	unidad	1	Evento	137.000
87.10	78180101-006	CAMBIAR CABO DE FRENO	unidad	1	Evento	98.000
87.11	78180101-006	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	unidad	1	Evento	274.000
87.12	78180101-006	CAMBIAR REGULADOR DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	137.000
87.13	78180101-006	MANTENIMIENTO MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	147.000
87.14	78180101-006	CAMBIAR BUJE DE MORDAZA DE FRENO	unidad	1	Evento	205.000
87.15	78180101-006	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	unidad	1	Evento	78.000
87.16	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	20.000
87.17	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	215.000
88	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**9.898.000**
88.1	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	unidad	1	Evento	241.000
88.2	78180101-004	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR RH	unidad	1	Evento	241.000
88.3	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	241.000
88.4	78180101-004	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	241.000
88.5	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	unidad	1	Evento	370.000
88.6	78180101-004	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	unidad	1	Evento	370.000
88.7	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	unidad	1	Evento	161.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Ulises J. Moreno Cáceres
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 876 / 0981 564 551

Maria Carlo Licni
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

88.8	78180101-004	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	unidad	1	Evento	161.000
88.9	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	630.000
88.10	78180101-004	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	630.000
88.11	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	unidad	1	Evento	354.000
88.12	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	unidad	1	Evento	241.000
88.13	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	unidad	1	Evento	241.000
88.14	78180101-004	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	unidad	1	Evento	241.000
88.15	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	unidad	1	Evento	322.000
88.16	78180101-004	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	unidad	1	Evento	450.000
88.17	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	1	Evento	370.000
88.18	78180101-004	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	unidad	1	Evento	370.000
88.19	78180101-004	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	unidad	1	Evento	161.000
88.20	78180101-004	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	unidad	1	Evento	450.000
88.21	78180101-004	REPARACION ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	241.000
88.22	78180101-004	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	unidad	1	Evento	483.000
88.23	78180101-004	REPARACION DE HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	290.000
88.24	78180101-004	CAMBIAR HOMOCINETICA	unidad	1	Evento	563.000
88.25	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	unidad	1	Evento	225.000
88.26	78180101-004	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	unidad	1	Evento	225.000
88.27	78180101-004	REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	unidad	1	Evento	241.000
88.28	78180101-004	CAMBIAR BRAZO ZETA	unidad	1	Evento	306.000
88.29	78180101-004	CAMBIAR BRAZO PITMAN	unidad	1	Evento	306.000
88.30	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	532.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: [illegible]
Teléfono: 021 557 826 / 0981 541 [illegible]

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Musiel
Presidente
Fondo Ganadero

89	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**5.176.000**
89.1	78180101-009	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	unidad	1	Evento	175.000
89.2	78180101-009	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	unidad	1	Evento	193.000
89.3	78180101-009	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	unidad	1	Evento	289.000
89.4	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	unidad	1	Evento	346.000
89.5	78180101-009	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	346.000
89.6	78180101-009	REPARACION DE LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	80.000
89.7	78180101-009	CAMBIAR LLAVE DE LUZ	unidad	1	Evento	193.000
89.8	78180101-009	CAMBIAR FUSIBLES	unidad	1	Evento	32.000
89.9	78180101-009	CAMBIAR RELAY	unidad	1	Evento	48.000
89.10	78180101-009	CAMBIAR BATERIA	unidad	1	Evento	1.445.000
89.11	78180101-009	CAMBIAR BORNE DE BATERIA	unidad	1	Evento	16.000
89.12	78180101-009	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	unidad	1	Evento	16.000
89.13	78180101-009	CAMBIAR BOCINA	unidad	1	Evento	161.000
89.14	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE AGUA	unidad	1	Evento	113.000
89.15	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	unidad	1	Evento	113.000
89.16	78180101-009	CAMBIAR BULBO DE FRENO	unidad	1	Evento	113.000
89.17	78180101-009	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	209.000
89.18	78180101-009	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	unidad	1	Evento	354.000
89.19	78180101-009	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	unidad	1	Evento	49.000
89.20	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	unidad	1	Evento	32.000
89.21	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	49.000
89.22	78180101-009	CAMBIAR PORTA FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	49.000
89.23	78180101-009	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	unidad	1	Evento	32.000
89.24	78180101-009	CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	unidad	1	Evento	161.000
89.25	78180101-009	REPARACION DE ODOMETRO	unidad	1	Evento	64.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Iván Vasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

89.26	78180101-009	REPARACION DE TACOMETRO	unidad	1	Evento	64.000
89.27	78180101-009	REPARACION DE RPM	unidad	1	Evento	64.000
89.28	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	370.000
90	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**5.323.000**
90.1	78180101-005	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	unidad	1	Evento	990.000
90.2	78180101-005	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	unidad	1	Evento	680.000
90.3	78180101-005	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	225.000
90.4	78180101-005	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	unidad	1	Evento	290.000
90.5	78180101-005	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	722.000
90.6	78180101-005	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	641.000
90.7	78180101-005	CAMBIAR CORONA VOLANTE	unidad	1	Evento	880.000
90.8	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	895.000
91	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**4.621.000**
91.1	78180101-002	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000
91.2	78180101-002	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	unidad	1	Evento	161.000
91.3	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	415.000
91.4	78180101-002	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	unidad	1	Evento	129.000
91.5	78180101-002	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	unidad	1	Evento	1.450.000
91.6	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	315.000
91.7	78180101-002	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	161.000
91.8	78180101-002	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	440.000
91.9	78180101-002	CAMBIAR RETEN PIÑON	unidad	1	Evento	101.000
91.10	78180101-002	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	unidad	1	Evento	240.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Maria Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente

Servicio Integral del Automóvil
Dr. Pedro J. Moreno Cabral
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 854 / 0981 547

91.11	78180101-002	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	190.000
91.12	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	unidad	1	Evento	210.000
91.13	78180101-002	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	unidad	1	Evento	210.000
91.14	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	438.000
92	**78180101-016**	**Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**2.505.000**
92.1	78180101-016	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
92.2	78180101-016	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
92.3	78180101-016	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	unidad	1	Evento	241.000
92.4	78180101-016	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	unidad	1	Evento	257.000
92.5	78180101-016	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	unidad	1	Evento	290.000
92.6	78180101-016	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	unidad	1	Evento	353.000
92.7	78180101-016	CARGA DE GAS	unidad	1	Evento	288.000
92.8	78180101-016	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	unidad	1	Evento	241.000
92.9	78180101-016	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	353.000
93	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**13.164.000**
93.1	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	unidad	1	Evento	110.000
93.2	78180101-014	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	unidad	1	Evento	210.000
93.3	78180101-014	REGULACION DE VALVULAS	unidad	1	Evento	210.000
93.4	78180101-014	CAMBIAR CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	450.000
93.5	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE AROS	unidad	1	Evento	562.000
93.6	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	unidad	1	Evento	562.000
93.7	78180101-014	CAMBIAR PISTONES	unidad	1	Evento	562.000
93.8	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	unidad	1	Evento	210.000
93.9	78180101-014	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1	Evento	210.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Francisco Licht
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Servicio Integral del Automóvil
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051485-9
Teléfax: 021 567 936 / 0981 547 ...

93.10	78180101-014	CAMBIAR CORONA MOTOR	unidad	1	Evento	465.000
93.11	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYEC.	unidad	1	Evento	402.000
93.12	78180101-014	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC.	unidad	1	Evento	353.000
93.13	78180101-014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	unidad	1	Evento	482.000
93.14	78180101-014	CAMBIAR POLEA TENSOR	unidad	1	Evento	273.000
93.15	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN POLEA	unidad	1	Evento	257.000
93.16	78180101-014	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	unidad	1	Evento	289.000
93.17	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
93.18	78180101-014	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
93.19	78180101-014	CAMBIAR CALCE LATERAL	unidad	1	Evento	225.000
93.20	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE VIELA	unidad	1	Evento	273.000
93.21	78180101-014	CAMBIAR BUJE DE LEVA	unidad	1	Evento	241.000
93.22	78180101-014	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	unidad	1	Evento	290.000
93.23	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	595.000
93.24	78180101-014	REPARACIÓN DE RADIADOR	unidad	1	Evento	290.000
93.25	78180101-014	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	unidad	1	Evento	562.000
93.26	78180101-014	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	unidad	1	Evento	130.000
93.27	78180101-014	CAMBIAR ABRAZADERAS	unidad	1	Evento	33.000
93.28	78180101-014	CAMBIAR TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	410.000
93.29	78180101-014	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000
93.30	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCIN	unidad	1	Evento	273.000
93.31	78180101-014	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1	Evento	722.000
93.32	78180101-014	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	unidad	1	Evento	321.000
93.33	78180101-014	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	unidad	1	Evento	193.000
93.34	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	unidad	1	Evento	210.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: [illegible]

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martin Machi
Presidente
Fondo Ganadero

93.35	78180101-014	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	unidad	1	Evento	210.000
93.36	78180101-014	CAMBIAR ACEITE MOTOR	unidad	1	Evento	385.000
93.37	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	unidad	1	Evento	210.000
93.38	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	unidad	1	Evento	210.000
93.39	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1	Evento	136.000
93.40	78180101-014	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	210.000
93.41	78180101-014	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	unidad	1	Evento	35.000
93.42	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	300.000
94	**78180101-008**	**Mant. y Reparación de Limpiaparabrisas Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**526.000**
94.1	78180101-008	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	56.000
94.2	78180101-008	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	179.000
94.3	78180101-008	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	101.000
94.4	78180101-008	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1	Evento	67.000
94.5	78180101-008	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	123.000
95	**78180101-018**	**Mant. y Reparación de Tanque de Combustible Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**964.000**
95.1	78180101-018	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
95.2	78180101-018	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	161.000
95.3	78180101-018	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	unidad	1	Evento	144.000
95.4	78180101-018	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	unidad	1	Evento	144.000
95.5	78180101-018	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	354.000
96	**78180101-001**	**Mant. de Alineación y Balanceo Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**112.000**

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente

Servicio Integral del Ag.
de Gladys J. Moreno Caba...
RUC: 1051463-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 54...

96.1	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO	unidad	1	Evento	56.000
96.2	78180101-001	ROTACION DE CUBIERTAS	unidad	1	Evento	21.000
96.3	78180101-001	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	35.000
97	**78180101-023**	**Mant. Reparación de puertas, ventanas y espejo vehicular y otros Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo**	unidad	1	Evento	**1.636.000**
97.1	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	unidad	1	Evento	58.000
97.2	78180101-023	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	unidad	1	Evento	58.000
97.3	78180101-023	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	1	Evento	294.000
97.4	78180101-023	CAMBIAR AUTORADIO	unidad	1	Evento	252.000
97.5	78180101-023	CAMBIAR ANTENA	unidad	1	Evento	84.000
97.6	78180101-023	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	unidad	1	Evento	210.000
97.7	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	unidad	1	Evento	151.000
97.8	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	unidad	1	Evento	126.000
97.9	78180101-023	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	unidad	1	Evento	126.000
97.10	78180101-023	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	277.000
98	**78180101-006**	**Mant. y Reparación del Sistema de Freno Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	**unidad**	**1**	Evento	**657.000**
98.1	78180101-006	MORDAZA	unidad	1	Evento	32.000
98.2	78180101-006	PASTILLA DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	64.000
98.3	78180101-006	FLUIDO DE FRENO	unidad	1	Evento	24.000
98.4	78180101-006	BOMBA DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	96.000
98.5	78180101-006	DISCO DE FRENO DELANTERO	unidad	1	Evento	96.000
98.6	78180101-006	PATITA DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	16.000
98.7	78180101-006	BARRILLA DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	24.000
98.8	78180101-006	RESORTE DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	16.000
98.9	78180101-006	BRAZITO DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	16.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Automotor
Mariano Cabriele
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 896 / 0981 944 751

Maria Vasco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Manuel Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

98.10	78180101-006	FIBRA DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	72.000
98.11	78180101-006	PANEL DE FRENO TRASERO	unidad	1	Evento	56.000
98.12	78180101-006	HORQUILLA TRASERA	unidad	1	Evento	32.000
98.13	78180101-006	BUJE DE HORQUILLA TRASERA	unidad	1	Evento	25.000
98.14	78180101-006	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
99	**78180101-004**	**Mant. y Reparación de la Suspensión Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	unidad	1	Evento	**360.000**
99.1	78180101-004	RETEN	unidad	1	Evento	16.000
99.2	78180101-004	VASTAGO	unidad	1	Evento	32.000
99.3	78180101-004	BUJE HORQUILLA	unidad	1	Evento	32.000
99.4	78180101-004	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1	Evento	80.000
99.5	78180101-004	AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	1	Evento	80.000
99.6	78180101-004	ACEITE 40 MONO SHOP	unidad	1	Evento	32.000
99.7	78180101-004	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
100	**78180101-009**	**Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	unidad	1	Evento	**744.000**
100.1	78180101-009	CAJA NEGRA	unidad	1	Evento	48.000
100.2	78180101-009	REGULADOR DE VOLTAGE	unidad	1	Evento	64.000
100.3	78180101-009	BOBINA BAJA (ESTATOR)	unidad	1	Evento	32.000
100.4	78180101-009	BOBINA ALTA	unidad	1	Evento	32.000
100.5	78180101-009	BATERIA	unidad	1	Evento	200.000
100.6	78180101-009	RELAI DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	16.000
100.7	78180101-009	FUSIBLE	unidad	1	Evento	8.000
100.8	78180101-009	FOCO DELANTERO	unidad	1	Evento	8.000
100.9	78180101-009	FOCO TRASERO	unidad	1	Evento	8.000
100.10	78180101-009	SEÑALERO	unidad	1	Evento	24.000
100.11	78180101-009	TABLERO	unidad	1	Evento	64.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del A.
de Gladys J. Moreno Cabrera
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 54

Maria Casco Lic.
Gerente

Martín Machi
Presidente
Fondo Ganadero

100.12	78180101-009	BURRITO DE ARRANQUE	unidad	1	Evento	24.000
100.13	78180101-009	BOCINA	unidad	1	Evento	32.000
100.14	78180101-009	BUJIA	unidad	1	Evento	16.000
100.15	78180101-009	MASO DE CABLE	unidad	1	Evento	32.000
100.16	78180101-009	MAGNETO VOLANTE (DENTRO DE MOTOR)	unidad	1	Evento	48.000
100.17	78180101-009	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
101	**78180101-005**	**Mant. y Reparación del Sistema de Embrague Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	unidad	1	Evento	**320.000**
101.1	78180101-005	EMBRAGUE	unidad	1	Evento	56.000
101.2	78180101-005	FIBRA DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	32.000
101.3	78180101-005	DISCO DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	32.000
101.4	78180101-005	CAMPANA DE EMBRAGUE	unidad	1	Evento	40.000
101.5	78180101-005	BOMBA DE ACEITE	unidad	1	Evento	72.000
101.6	78180101-005	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
102	**78180101-002**	**Mant. y Reparación de Caja, Transferencia y Transmisión Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	unidad	1	Evento	**200.000**
102.1	78180101-002	TAMBOR DE CAMBIO	unidad	1	Evento	32.000
102.2	78180101-002	HORQUILLA DE CAMBIO	unidad	1	Evento	16.000
102.3	78180101-002	EJE DE CAMBIO	unidad	1	Evento	16.000
102.4	78180101-002	RULEMAN DE LA CAJA	unidad	1	Evento	24.000
102.5	78180101-002	PEDAL DE CAMBIO	unidad	1	Evento	24.000
102.6	78180101-002	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
103	**78180101-014**	**Mant. y Reparación de Motor Motocicleta marca KENTON, modelo Dakar 200, Año 2007, color rojo-negro**	unidad	1	Evento	**568.000**
103.1	78180101-014	TAPA MOTOR	unidad	1	Evento	48.000
103.2	78180101-014	VALVULA	unidad	1	Evento	24.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Au... de Gladys J. Moreno Cabañas
RUC ...
Teléfax: 021 ...

María Calco
Gerente
Gestión ...

Martín Maciel
Presidente
Comité Gerencial

103.3	78180101-014	RETEN	unidad	1	Evento	16.000
103.4	78180101-014	GUIA DE VALVULA	unidad	1	Evento	32.000
103.5	78180101-014	CILINDRO	unidad	1	Evento	32.000
103.6	78180101-014	BIELA	unidad	1	Evento	24.000
103.7	78180101-014	PISTON	unidad	1	Evento	32.000
103.8	78180101-014	ARO	unidad	1	Evento	40.000
103.9	78180101-014	BRAZO DE BIELA	unidad	1	Evento	32.000
103.10	78180101-014	CADENITA	unidad	1	Evento	16.000
103.11	78180101-014	JUNTA	unidad	1	Evento	48.000
103.12	78180101-014	REGULADOR DE CADENITA	unidad	1	Evento	16.000
103.13	78180101-014	ENGRANAJE DE 1RA.	unidad	1	Evento	16.000
103.14	78180101-014	CIGÜEÑAL	unidad	1	Evento	48.000
103.15	78180101-014	RULEMAN DE CIGÜEÑAL	unidad	1	Evento	56.000
103.16	78180101-014	MANO DE OBRA	unidad	1	Evento	88.000
					TOTAL	**452.028.000**

<u>El precio de este contrato estará sujeto a reajustes.</u>

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
El precio del contrato será reajustable, en la medida que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo como lo establece el Art. 56 inc. b) y 61 de la ley 2051/03.

La fórmula a ser aplicada es la siguiente: PR = PB x FR

PR = precio reajustado
PB = precio básico del contrato (indicado en el formulario de lista de precios)
FR = factor de reajuste
FR = [(0,60 x TC1/TC0) + (0,40 x IPC1/IPC0)]

Donde:

TC1 = tipo de cambio promedio de los treinta días previos a la solicitud de ajuste, publicado por el BCP
TC0 = tipo de cambio del día de suscripción del contrato, publicado por el BCP.
IPC1 = índice de precios al consumidor del mes anterior a la solicitud de reajuste.
IPC0 = índice de precios al consumidor correspondiente al mes de la suscripción del contrato.
La fórmula de reajuste de precios para los bienes importados es la siguiente:
PR=PO x TC1/TC0

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Au
RUC: 1051462-1
Telefax: 021 55

María Casco Liehi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

Donde:

PR = precio reajustado

PO = precio inicial

TC1= tipo de cambio del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de la solicitud de reajuste.

TCO= tipo de cambio del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de la firma del contrato

El reajuste solo será aplicado a solicitud de **EL PROVEEDOR**.----------

No se reconocerán reajustes de precios si los servicios requeridos se encuentran atrasados o en su caso no cumplan con el contrato suscripto entre las partes, lo cual se avalará con el informe emitido por el Departamento de Administración - División Servicios Generales y Transporte del **Fondo Ganadero**, dependencia encargada de verificar la buena ejecución contractual.----------

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aun no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.----------

SEPTIMA: FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Inc. a, art. 37 de la Ley N°2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°305.654, según el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en guaraníes
2017	2	1	0	0	240	30	1	99	Gs. 160.000.000.-

Los pagos se realizarán de acuerdo al servicio requerido y realizado efectivamente, en donde **EL PROVEEDOR** deberá presentar su factura dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la realización del servicio, en el Departamento de Administración –1er. Piso, sito en la Avda. Mcal. López Nº 1.699 e/ Rca. Dominicana, horario de atención de lunes a jueves de 07:30 a 15:30 y los viernes de 07:30 a 12:30, acompañado de su Certificado de Cumplimiento tributario al día y la Orden de Trabajo Definitiva, debidamente autorizada por el **Fondo Ganadero**. Los pagos se realizarán dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la presentación de la factura para el cobro con todos los documentos mencionados.---

El **Fondo Ganadero** realizará las siguientes retenciones: Sobre el importe de cada factura el 0,4 (cero coma cuatro por ciento) conforme al Artículo 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas; y las demás retenciones previstas en la Ley 125/91.----------

No se realizará ningún pago, si la prestación del servicio requerido se encuentra atrasada o en su caso no cumpla con lo requerido en este contrato, lo cual se avalará con el informe emitido por la dependencia encargada de ejecutar el contrato.----------

El **Fondo Ganadero** no otorgará anticipo.----------

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Au°
de Gladys J. Moreno Cabañas
RUC: 1051492-1
Cel. 0971 557 926 / 0985 [illegible]
Telefax: 021 [illegible]

Maria Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR, se obliga expresamente a prestar el servicio descrito en la cláusula cuarta de este contrato a partir del 04 de abril de 2017 hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

NOVENA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Administración - División Servicios Generales y Transporte, dependiente de la Gerencia de Gestión Institucional del **Fondo Ganadero**, encargada de la ejecución contractual que realizará las verificaciones de los servicios objeto de este contrato, durante la vigencia del mismo.----------

DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Inc. g, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato**. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

DECIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL PROVEEDOR. (Inc. i, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

El valor de las multas aplicadas a **EL PROVEEDOR** será: 3% (tres por ciento) por cada día de atraso en la prestación del servicio, según el tiempo establecido en la Orden de Servicio Definitiva, la cual se aplicará sobre el monto total de la factura que generó el atraso, y que debe dejarse constancia en la factura correspondiente. En ningún caso el monto total de las multas podrá sobrepasar el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Reservándose el **Fondo Ganadero** el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento, si así lo estimare conveniente y a proceder conforme a los términos del Art. 72 de la Ley de Contrataciones Públicas. En caso de no optar por la rescisión del contrato respectivo, se seguirá cobrando las multas correspondientes; siempre y cuando no sobrepase el porcentaje mencionado precedentemente.----------

DECIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Inc. k, art. 37 de la Ley Nº 2051/03).

EL **FONDO GANADERO** podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos, establecidos en el art. 59 de la Ley Nº 2051/03:

a) por incumplimiento de **EL PROVEEDOR**;

b) por quiebra o insolvencia de **EL PROVEEDOR**;

c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;

d) por suspensión de los servicios, imputable a **EL PROVEEDOR**, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

e) por fraude o colusión debidamente comprobado de **EL PROVEEDOR** desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;

f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de esta ley; y,

g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.----------

EL FONDO GANADERO iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince días calendario siguiente a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de la aplicación de las penas convencionales.-

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Servicio Integral del Au...
Ivy Badys J. Moreno Caba...
RUC: 1051482-1

Ivana Casco Lichi
Gerente

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ga...

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestasen los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades de **EL PROVEEDOR**.--

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1) se iniciará a partir de que a **EL PROVEEDOR** le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y,
3) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **EL PROVEEDOR** dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a) de este artículo.----------

El Fondo Ganadero podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: según las causales establecidas en los artículos 57, 58, 60 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y las Condiciones Generales del Contrato.----------

DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. (Inc. 1 del Art. 37 de la Ley N° 2.051/03)
• El mecanismo formal de resoluciones de conflictos será de común acuerdo entre las partes.----------
• Si los mismos no pueden ser solucionados de común acuerdo entre las partes, estas serán dirimidas en la jurisdicción ordinaria de los Tribunales y Juzgados de la Capital de la República del Paraguay, sin perjuicio del ejercicio de la opción del proceso de avenimiento.----------

DECIMA CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P. (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

FONDO GANADERO PRESIDENCIA

Sra. GLADYS MORENO
Propietaria
"SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR"

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 ...

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Sr. MARTÍN MACIEL
Presidente
FONDO GANADERO

Lic. MARÍA CASCO LICHI
Gerente Gestión Institucional
FONDO GANADERO